

**41. В якій схемі прокатки максимальні обтиснення мають місце посередині ширини калібру, але деформація більш близька до рівномірної:**

- a) ромбу з квадрату
- б) квадрата з овалу
- в) круга з овалу
- г) овалу з квадрату

**42. Який недолік ящикових калібрів**

- а) неможливість одержання геометрично правильного квадрата або прямокутника
- б) глибокий вріз у тіло валка, що знижує його міцність
- в) нерівномірне завантаження двигунів по проходам
- г) погано збивається окалина

**43. Як визначити площу контактної поверхні при прокатці овальної штаби в круглому калібрі:**

- а)  $F_k = 0,5b_1\sqrt{R_e\Delta h_e}$
- б)  $F_k = 0,75b_1\sqrt{R_e\Delta h_e}$
- в)  $F_k = 0,67b_1\sqrt{R_e\Delta h_e}$
- г)  $F_k = 0,54(b_1+b_0)\sqrt{R_e\Delta h_e}$

**44. Як визначити середній нейтральний кут при прокатці у калібрах:**

- а)  $\gamma_{cp} = \frac{\alpha_{cp}}{2} \left( 1 + \frac{\alpha_{cp}}{2\beta} \right)$
- б)  $\gamma_{cp} = \frac{\alpha_{cp}}{2} \left( 1 + \frac{\alpha_{cp}}{\beta} \right)$
- в)  $\gamma_{cp} = \frac{\alpha_{cp}}{2} \left( 1 - \frac{\alpha_{cp}}{\beta} \right)$
- г)  $\gamma_{cp} = \frac{\alpha_{cp}}{2} \left( 1 - \frac{\alpha_{cp}}{2\beta} \right)$

**45. Як визначити кут тертя**

- а)  $\beta = \operatorname{tg} f$
- б)  $\beta = \operatorname{arctg} f$
- в)  $\beta = \sin \alpha$
- г)  $\beta = \arccos f$

**46. Вкажіть формулу для визначення приведеного радіусу**

- |  |   |
|--|---|
| а) $R_{np} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$    | в) $R_{np} = \frac{2R_1 R_2}{R_1 + R_2}$  |
| б) $R_{np} = \frac{R_1 R_2}{2(R_1 + R_2)}$ | г) $R_{np} = \frac{R_1 + R_2}{R_2 - R_1}$ |

**47. За якої умови витікає рівність рівнодіючих сил при прокатці у валках нерівного діаметру**

- а) умови рівноваги штаби
- б) умови сталості секундних об'ємів
- в) умови захоплення при сталому процесі прокатки
- г) умови постійності витрати металу

**48. Сформулюйте умови захвату при сталому процесі прокатки у валках з неоднаковою шорсткістю**

- a)  $\alpha \leq 2\beta_e + \beta_u$
- б)  $\alpha \leq \frac{\beta_e + \beta_u}{2}$
- в)  $\alpha \leq 2\beta$
- г)  $\alpha \leq \beta_e + \beta_u$

**49. Яке значення коефіцієнта тертя при захваті в умовах холодної прокатки**

- а) 0,03-0,15
- б) 0,1-0,2
- в) 0,2-0,4
- г) 0,3-0,5

**50. Як визначити кут тертя**

- а)  $\beta = \operatorname{tg} f$
- б)  $\beta = \operatorname{arctg} f$
- в)  $\beta = \sin \alpha$
- г)  $\beta = \arccos f$

**51. Як визначити висоту приведеної штаби до прокатки:**

- а)  $h_{0cp} = F_1/b_0$
- б)  $h_{0cp} = F_0/b_0$
- в)  $h_{0cp} = F_0/b_1$
- г)  $h_{0cp} = F_1/b_1$

**52. Який недолік системи ромб-ромб:**

- а) неможливість одержання геометрично правильного квадрата або прямокутника
- б) не стійке положення штаби при прокатці
- в) нерівномірне завантаження двигунів по проходам
- г) погано збивається окалина

**53. При якій прокатці підведена до валків штаба спочатку доторкається бічних стінок калібріу:**

- а) ромбічної штаби в квадратному калібрі
- б) овальної штаби в круглому калібрі
- в) квадратної штаби в овальному калібрі
- г) прямокутної штаби в розрізному калібрі

**54. Як визначити швидкість прокатки через випередження при прокатці у калібрах:**

- а)  $V_1 = \omega R_{cp} (1 + S_{cp})$
- б)  $V_1 = R_{cp} (1 + S_{cp})$
- в)  $V_1 = \frac{\omega R_{cp}}{(1 + S_{cp})}$
- г)  $V_1 = R_{cp} (1 - S_{cp})$

**55. Як визначити середній катаючий радіус при прокатці у калібрі:**

a)  $R_{cp} = R_i - \frac{F_0}{2b_1}$

б)  $R_{cp} = R_i - \frac{F_1}{2b_0}$

в)  $R_{cp} = R_i - \frac{F_0}{2b_0}$

г)  $R_{cp} = R_i - \frac{F_1}{2b_1}$

**56. Сформулюйте умови початкового захвату при прокатці у валках нерівного діаметру**

а)  $\alpha_1 + \alpha_2 \leq \beta_3$

б)  $\alpha_1 + \alpha_2 \leq 2\beta_3$

в)  $\alpha_1 + \alpha_2 \leq 3\beta_3$

г)  $\alpha_1 + \alpha_2 \leq 4\beta_3$

**57. Вкажіть формулу для визначення крутячого моменту при прокатці у валках нерівного діаметру**

а)  $Mnp_i = P_i b R_i^2 f_y (\alpha_i - 2\gamma_i)$

б)  $Mnp_i = p_{cp_i} b R_i^2 f_y (\alpha_i - 2\gamma_i)$

в)  $Mnp_i = P_i b R_i^2 f_y (\alpha_i - \gamma_i)$

г)  $Mnp_i = P_i b R_i^2 f_y (\alpha_i - \gamma_i)$

**58. Як визначити випередження за формулою Головіна-Дрездена**

а)  $S = \frac{\nu_1 - \nu_B}{\nu_B} \cdot 100\%$

в)  $S = \frac{\gamma^2 R}{h_1}$

б)  $S = \frac{\gamma^2}{2} \left( \frac{D}{h_1} - 1 \right)$

г)  $S = (1 - \cos \gamma) \left( \frac{D}{h_1} \cos \gamma - 1 \right)$

**59. Вкажіть закон Амонтана**

а)  $T = \frac{N}{f}$

б)  $T = \frac{f}{N}$

в)  $T = fN$

г)  $T = \frac{1-f}{N}$

**60. Чим відрізняється коефіцієнт обтиску від коефіцієнтів розширення і витяжки?**

а) коефіцієнт обтиску завжди більше одиниці

б) коефіцієнт обтиску завжди більше коефіцієнтів розширення і витяжки

в) коефіцієнт обтиску показує зміну площі поперечного перерізу штаби

г) коефіцієнт обтиску завжди менше одиниці