

Підсумкові тести до екзамену з дисципліни «Прокатка листів та штаб»

1. Ступінь деформації при прокатуванні в гладких валках (Δh - абсолютне обтиснення; H – початкова висота штаби; B – ширина штаби; L – довжина штаби; ΔB - розширення :

$$\varepsilon = \Delta h/B;$$

$$\varepsilon = \Delta h/L;$$

$$\varepsilon = \Delta B/H;$$

$$\varepsilon = \Delta h/H;$$

$$\varepsilon = L/H.$$

2. Які кліті називають універсальними:
кліті з горизонтальними та вертикальною парою валків;
чотирьохвалкові;
двовалкові;
трьохвалкові;
шестивалкові.

3. Що є визначальною характеристикою робочої кліті сортового стана:
діаметр прокатних валків;
розташування прокатних валків;
кількість прокатних валків;
матеріал з якого виготовлені прокатні валки;
розмір натискних гвинтів.

4. Розширення штаби визначаємо:
 $\Delta h = h_0 - h_1;$
 $\Delta b = b_1 - b_0;$
 $(h_0 - h_1)/h_0 = \Delta h/h_0;$
 $\Delta h = h_1 - h_0;$
 $\Delta b = b_0/b_1.$

5. Напружений стан штаби в осередку деформації називають лінійним, якщо:
усі три головні напруження не дорівнюють нулю в точці;
две з трьох головних напружень дорівнюють нулю;
матеріал піддається розтягненню або стиску по двом взаємо перпендикулярним площинам;
одна головна площа в кожній точці перпендикулярна до осі стрижня, а дві інші паралельні цій осі;
при осадці циліндра.

6. Яку форму по висоті мають зливки при виробництві блюмів:
сферичну;
форма паралелепіпеда;
конусну;
циліндричну;
овальну.

7. Блюм – це ...
заготовка квадратного або близького до нього перетину в межах $400 \times 400 \dots 150 \times 150$ мм;
заготовка прямокутного перетину товщиною від 50 до 300 мм, ширину від 500 до 1800 мм;
напівпродукт квадратного або близького до нього перетину розміром від 150×150 до 50×50 мм;
заготовка для прокатки листів штучним способом, має товщину від 6 до 50 мм та ширину від 150 до 500 мм;
сутінкова заготовка.

8. Сляб – це ...

заготовка квадратного або близького до нього перетину в межах $400\times400\dots150\times150$ мм;
 заготовка прямокутного перетину товщиною від 50 до 300 мм, ширину від 500 до 1800 мм;
 напівпродукт квадратного або близького до нього перетину розміром від 150×150 до 50×50 мм;
 заготовка для прокатки листів штучним способом, має товщину від 6 до 50 мм та ширину від 150 до 500мм;
 сферична заготівля.

9. Сутунка – це ...
 лист квадратного або близького до нього перетину в межах $400\times400\dots150\times150$ мм;
 лист прямокутного перетину товщиною від 50 до 300 мм, ширину від 500 до 1800мм;
 напівпродукт квадратного або близького до нього перетину розміром від 150×150 до 50×50 мм;
 штаба невеликої ширини;
 блюм.

10. Що відіграє вирішальну роль у визначенні пропускної здатності прокатного стана?
 транспортні засоби;
 робочі кліті;
 ножиці;
 холодильники;
 рольганг.

11. Закон сталості об'єму полягає в тому, що: (V_1 і V_2 об'єми до і після деформації)
 $V_1 = V_2 = 0$;
 $V_1 = V_2$;
 $V_1 \neq V_2 \neq 0$;
 $V_1 = V_2 = \text{const}$;
 $V_1 > V_2$.

12. Рекристалізаційний відпал холоднокатаної сталі проводять з метою ...
 відновити пластичність;
 підвищення твердості;
 зняття остаточних напружень;
 підвищення міцності;
 підвищення зносостійкості.

13. Випередженням називають таке явище при прокатуванні штаб, коли метал, виходячи із валків, має швидкість:
 меншу ніж колову швидкість прокатних валків;
 середню швидкість прокатних валків;
 більшу дугу захвату;
 більший кут захвату;
 більшу ніж колова швидкість прокатних валків.

14. У перших проходах на блюмінгу обтиснення обмежується умовами:
 кутом захвату розкату;
 швидкість валків;
 швидкістю рольгангу;
 розширенням;
 температурою валків.

15. Що таке коефіцієнт тертя::
 інтенсивність тертя в осередку деформації;
 відношення нормальної сили до контактної сили тертя;
 відношення сили тертя до нормальної сили;
 відношення напруження течії металу до сили тертя.

16. Однією з характерних відмінностей холодної прокатки тонких штаб від гарячої є:

швидкість прокатки;
ширина штаби;
відсутність рекристалізації
різні сили прокатки;
кількість валків в кліті.

17. Розширення штаби (розкату) має велике значення при прокатуванні в валках:
- гладких;
 - шліфованих;
 - полірованих;
 - з калібрами;
 - з технологічним мастилом.

18. Крутний момент при прокатуванні Мкр це:
- (P - сила прокатки; ψ – коефіцієнт розташування рівнодіючих сил; l_d – довжина дуги контакту; H та B – товщина та ширина штаби до і після прокатки)
- $P \cdot l_d$;
 - $P \cdot H$;
 - $P \cdot B$;
 - $P \cdot \psi \cdot l_d$;

19. Натягування штаби при прокатуванні:
- збільшує силу прокатки;
 - зменшує силу прокатки;
 - не впливає на силу;
 - збільшує або зменшує розширення.

20. Коефіцієнт витягання штаби більше при прокатуванні в валках:
- шорстких;
 - гладких;
 - полірувальних;
 - в сухих валках;
 - полірувальні з мастилом.

21. Коефіцієнт витягання μ штаби це: (q_0, q_1 - площини перетину штаби до і після прокатки; H та B – товщина та ширина штаби до і після прокатки; b – ширина штаби після прокатки)
- q_1/q_0 ;
 - q_0/q_1 ;
 - B/b ;
 - b/B ;
 - H/B .

22. Середнє нормальне контактне напруження P_{cp} це:
- (P – сила прокатки; H та B – товщина та ширина штаби до прокатки; L - довжина штаби; F – площа контакту штаби з валками):
- P/L ; P/B ;
 - $P/B \cdot L$; P/F ;
 - P/H .

23. Неперевний процес прокатки здійснюють на стані :
- з послідовним розташуванням клітей;
 - зигзаг о-подібним розташуванням клітей;
 - з лінійним розташуванням клітей та прокаткою штаби в декількох клітях;
 - з однією робочою кліттю;
 - з послідовним розташуванням клітей та прокаткою штаби в декількох клітях.

24. Для розрахунку середнього нормальногонапруження при прокатуванні використовують

формулу:
Губкіна;
Петрова;
Тарановського;
Целікова;
Ункса.

25. Граничний кут захвату α_z розкату (штаби) валками визначається спiввiдношенням:
(β_3 – кут тертя, γ – критичний кут)
 $\alpha_z < \beta_3$;
 $\alpha_z > \beta_3$;
 $\alpha_z = \gamma$;
 $\alpha_z = \beta_3$;
 $\beta_3 = \gamma$.

26. Як змінюється напруження течії металу при холодній пластичній деформації:
збільшується;
зменшується;
не змінюється;
або зменшується при $\epsilon < 30\%$;
або збільшується при $\epsilon < 30\%$.

27. Температура початку прокатки мало вуглецевої сталі:
 $t = 1100^{\circ}\text{C}$;
 $t < 1100^{\circ}\text{C}$;
 $t = 1200\dots 1230^{\circ}\text{C}$;
 $t = 1300^{\circ}\text{C}$;
 $t = 980^{\circ}\text{C}$.

28. Максимальна практична швидкість прокатки на обтискних станах (м / с):
 $v = 2$;
 $v = 3,5$;
 $v = 4\dots 4,5$;
 $v = 5,0$;
 $v = 6,5$.

29. Максимальна швидкість (м / хв) виходу металу з кристалізатора МНЛЗ на ливарно-прокатних агрегатах:
 $v = 3,0$;
 $v = 6\dots 7$;
 $v = 8\dots 9$;
 $v = 4\dots 5$;
 $v > 10$.

30. З якою метою в листових клітках кварто робочі валки мають діаметр в 2-3 рази менше діаметра опорних валків:
Зменшити розширення металу;
Збільшити силу прокатки;
Зменшити силу прокатки;
Збільшити поперечну різнатовщинність штаби;
Збільшити швидкість прокатки.

31. Для визначення крутного моменту застосовують формулу:
 $M = \psi \cdot P$;
 $M = Pl_d$;
 $M = \psi l_d P$;

$$M = \psi l_d;$$

32. Розширення металу визначають по формулі:

$$\Delta b = B - b;$$

$$\Delta b = b - B;$$

$$\Delta b = H - B;$$

$$\Delta b = B/b;$$

33. Як впливає натяг штаби між кліттями на силу прокатки:

Не впливає;

Збільшує;

Зменшує;

Збільшує під час гарячої прокатки і зменшує при холодній;

Вплив залежить від швидкості прокатки.

34. Сталість секундних об'ємів металу при прокатуванні на неперервному стані забезпечується при:

$$v_1(1 + S_1) > v_2(1 + S_2);$$

$$v_1(1 + S_1) < v_2(1 + S_2);$$

$$v_1(1 + S_1) = v_2(1 + S_2);$$

$$v_1(1 - S_1) \neq v_2(1 - S_2);$$

35. Приводна шийка робочого валка кліті кварту розраховується на кручення. Знайти правильну відповідь для визначення напруження кручення τ при діаметрі шийки $d_{ш}$, і крутному моменті $M_{кр}$.

$$\tau = M_{кр} / d_{ш}^3;$$

$$\tau = M_{кр} / 0,5d_{ш}^2;$$

$$\tau = M_{кр} / 0,2d_{ш}^3;$$

$$\tau = M_{кр} / 0,1d_{ш}^3.$$

36. Коефіцієнт тертя f згідно закону Амонтана визначається по формулі: (P і T відповідно сила прокатки і тертя)

$$f = P/T;$$

$$f = P \cdot T;$$

$$f = \frac{T-P}{P};$$

$$f = T/P.$$

37. Показник тертя f_n по закону Зібеля визначається по формулі (σ_ϕ і P_{cp} – відповідно опір метала деформації і середнє нормальнє контактне напруження, f – коефіцієнт тертя)

$$f_n = f(P_{cp} - \sigma_\phi);$$

$$f_n = f(\sigma_\phi - P_{cp});$$

$$f_n = f(P_{cp} - \sigma_\phi) \cdot f;$$

$$f_n = f \left(\frac{P_{cp}}{\sigma_\phi} \right);$$

38. Максимально можливе обтиснення Δh_{max} по умовам захвата металу валками визначається по виразу, який зв'язує обтиснення Δh , діаметр валків D і максимальна можливий кут захоплення $[\alpha_{max}]$, а отже

$$\Delta h_{max} = \frac{D}{2}(1 - \cos\alpha_{max});$$

$$\Delta h_{max} = D \operatorname{tg}\alpha_{max};$$

$$\Delta h_{max} = D(1 - \cos\alpha_{max});$$

$$\Delta h_{max} = D(1 - \operatorname{tg}\alpha_{max}).$$

39. Яким має бути кут α для забезпечення надійного захвата металу валками при коефіцієнті тертя f_3 :

$$\alpha > f_3;$$

$$\alpha = 1 - f_3;$$

$$\alpha = 1/f_3;$$

$$\alpha \leq f_3;$$

$$\alpha < (1 - f_3)/f_3.$$

40. Базовий коефіцієнт тертя під час гарячого прокатування f_0 визначається в залежності від:

хімічного складу сталі;

швидкості прокатки;

температури металу;

технологічного мастила.

41. Кут захвата металу валками визначається по формулі:

$$\alpha = \sqrt{\Delta h R};$$

$$\alpha = \sqrt{\Delta h^2 R};$$

$$\alpha = \sqrt{\Delta h / R};$$

$$\alpha = \sqrt{(1/\Delta h)R};$$

$$\alpha = \sqrt{\Delta h(1/R)}.$$

42. Формула для визначення кута нейтрального перерізу γ за відомого випередження S має вигляд:

$$\gamma = Sh_1 R;$$

$$\gamma = \sqrt{Sh_1 R};$$

$$\gamma = \sqrt{S^2 h_1 R};$$

$$\gamma = \sqrt{Sh_1 / R};$$

$$\gamma = \sqrt{S^2 h_1 / R}.$$

43. Від яких факторів залежить випередження металу за формулою Головіна-Дрездена:

від розширення і обтиску;

від розширення і витяжки;

від колової швидкості валків і кута захвата;

від радіусу валків і кута захвата;

від товщини прокатаної штаби, радіусу валків кута критичного перерізу γ .

44. Яка співвідношення швидкості металу в зонах відставання v_1 , в нейтральному перерізі v_2 і в зоні випередження v_3

$v_1 = v_2 = v_3$; $v_1 > v_2 > v_3$;
 $v_1 = v_2 > v_3$; $v_1 < v_2 > v_3$;
 $v_1 < v_2 < v_3$.

45. Як впливає на силу прокатки Р величина обтиску Δh ?

не впливає;
зі збільшенням Δh - Р – зменшується;
в деяких випадках зі зміною Δh в сторону збільшення сила Р зменшується;
впливає неоднозначно;
зі збільшенням Δh сила Р зростає.

46. Як визначити середнє нормальне контактне напруження в осередку деформації p_{cp} , якщо замірена сила прокатки дорівнює Р?

$P_c = P/B_{cp}$;
 $P_c = P/B_{cp}H_0$;
 $p_{cp} = P/B_{cp}h_{cp}$;
 $p_{cp} = P/B_{cp}\Delta h$;
 $p_{cp} = P/F_k$.

47. Які напруження виникають в поперечинах станин закритого типу під час прокатки:

розтягування;
стиснення;
зім'яття;
зрізування
згинання.

48. Призначення шпинделів в лінії приводу валків прокатної кліті

зменшення частоти обертання валків;
збільшення крутного моменту;
передача крутних моментів;
передача значних крутних моментів під невеликими кутами нахилу верхнього шпинделя;
зменшення вібрацій в лінії приводу.

49. Тіло натискних гвинтів клітей кварто розраховують на напруження:

кручення;
роздягання;
зрізування;
стискування;
кручення і згинання.

50. Шийка робочого валка по галтели (шийка-бочка) зі сторони привода розраховується на напруження:

роздягання;
стискування;
згинання;
згинання і кручення;

зрізування.

51. Які типи врівноважуючих механізмів використовують на сучасних прокатних станах з кліттями кварті
пружинні;
вантажні;
пружинні і вантажні;
гіdraulічні;
електромеханічні.
52. Який плоский прокат відноситься до сортаменту товстолистових станів:
гарячекатані штаби товщиною більше 10мм, листи товщиною 1,0-20,0 мм;
листи товщиною 1,0-20,0 мм;
листи товщиною 5,0-50,0 мм і плити товщиною до 200 мм;
листи товщиною 50,0-150,0 мм.
53. Стани Сендзиміра раціонально використовувати для прокатки:
низьколегованих сталей;
кольоворових металів і сплавів;
біметалів;
вуглецевих сталей;
високолегованих надміцніх сталей і сплавів.
54. Оскільки алюміній мало зміцнюється, то можна здійснити холодну прокатку його із сумарним обтисненням, що доходить до:
97%;
77%;
57%;
37%;
55. При якому ступені деформації спостерігається максимум діжкоутворення для зразка з відношенням $H_0 / D_0 = 0,25$:
 $\varepsilon = 0,25$
 $\varepsilon = 0,35$
 $\varepsilon = 0,45$
 $\varepsilon = 0,55$
56. Напруженій стан штаби в осередку деформації називають лінійним, якщо:
усі три головні напруження не дорівнюють нулю в точці;
две з трьох головних напружень дорівнюють нулю;
матеріал піддається розтягненню або стиску по двом взаємно перпендикулярним площинам;
одна головна площацка в кожній точці перпендикулярна до осі стрижня, а дві інші паралельні цій осі;
при осадці циліндра.
57. Яку форму по висоті мають зливки при виробництві блюмів:
сферичну;
форма паралелепіпеда;
конусну;
циліндричну;

овальну.

58. Випередження при відсутності розширення металу визначається по спрощеній формулі Дрездена, яка має вигляд:

$$S = R\gamma^2 h;$$

$$S = R\gamma h;$$

$$S = (1/R)\gamma h;$$

$$S = (R\gamma^2)/h;$$

$$S = R(1 - \gamma^2)/h.$$

59. Як визначити довжину геометричного осередку деформації

$$l_d = \sqrt{D \cdot \Delta h}$$

$$l_d = \sqrt{\frac{\Delta h}{R}}$$

$$l_d = \sqrt{\frac{\Delta h}{D}}$$

$$l_d = \sqrt{R \cdot \Delta h}$$

60. Яка протяжність зони прилипання при гарячій прокатці:

$$l_{np} = (0,2 \div 0,5)h_{cp}$$

$$l_{np} = (0,5 \div 1,0)h_{cp}$$

$$l_{np} = (0,5 \div 2,0)h_{cp}$$

$$l_{np} = (2,0 \div 2,5)h_{cp}$$

61. Назвіть чисельні значення величини випередження

1-5%

1-10%

10-20%

20-30%

62. Як визначити випередження за формулою Фінка

$$S = \frac{v_1 - v_B}{v_B} \cdot 100\%$$

$$S = \frac{\gamma^2}{2} \left(\frac{D}{h_1} - 1 \right)$$

$$S = \frac{\gamma^2 R}{h_1}$$

$$S = (1 - \cos \gamma) \left(\frac{D}{h_1} \cos \gamma - 1 \right)$$