

Ю.М. Кученко, В.Ф. Яковлєв

МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І СИСТЕМ КЕРУВАННЯ



Ю.М. Кущенко, В.Ф. Яковлєв

МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

*Рекомендовано Міністерством аграрної політики України
як підручник для студентів аграрних вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації зі спеціалістами 3.10010102 "Монтаж,
обслуговування та ремонт електротехнічних установок
в агрономічному комплексі"*

Київ
Аграрна освіта
2009

УДК 621.3.061

Рекомендовано Міністерством аграрної
інфраструктури України (закл № 717/І8-І-28
від 20.11.2009 р.)

Рецензенти:

Савченко П.І., доктор технічних наук, професор Харківського
національного технічного університету сільського
господарства ім. П. Величка;

Людік В.Т., кандидат технічних наук, професор,
завідувач кафедри АСВ Таврійського ДАТУ

Решак А.М., викладач електротехнічних дисциплін ВЛ
НУБіП України "Немішайський агротехнічний коледж"

Куценко Ю.М., Яковлев В.Ф. Монтаж електрообладнання і
систем керування / За заг. ред. проф Яковлєво В.Ф. – К.: Аграрна
освіта. 2009. – 348 с.

ISBN № 978-966-7906-61-0

Розглянуте напівінш суттєві винятки, що пов'язані з монтажем
електричного обладнання в сільському господарстві: нормативна
документація та загальні питання планування і проектування
електромонтажних робіт, технологія монтажу сучасного
електроустаткування, питання монтажу застосувань автоматизації,
наведено технологію монтажу повітряних ліній із самонесучими
ізольованими проводами, монтаж трансформаторних підстанцій.

У додатках наведено технічні дані нової комутаційної та
захисної апаратури.

Буде корисним для інженерно-технічних працівників, які
пов'язані з монтажем електротехнічного устаткування.

ISBN № 978-966-7906-61-0

© Куценко Ю.М., Яковлев В.Ф.,
2009

ЗМІСТ

Предмова	9
Розділ 1 Загальні вимоги монтажу енергетичного обладнання та засобів автоматизації	11
1.1 Основні нормативні документи на проведення електромонтажних робіт	11
1.2 Проект виготовлення робіт	13
1.3 Мережеве планування електромонтажних робіт	14
1.4 Організація пусконалагоджувальних робіт	19
1.4.1 Загальні положення по організації пусконалагоджувальних робіт	19
1.4.2 Налагодження і випробування пристрій заземлення	22
1.4.3 Вимірювання опору розподілення струму	24
1.4.4 Вимірювання напруги дотику	26
1.4.5 Перевірка наявності кота чи ж заземлювачем і заземлювальними елементами	27
1.4.6 Перевірка опору петлі фаза-нейтраль Z_n	28
1.5 Класифікація електроустановок за призначенням, родом установки, класом напруги	30
1.6 Класифікація електроустановок, електронримішень я умовами середовища та ступенем ураження електричним струмом	31
1.7 Монтаж пристрій управління та захисту	33
1.7.1 Загальні положення	33
1.7.2 Монтаж комутаційних та ручних апаратів	33
1.7.3 Монтаж апаратів дистанційного управління	37
1.7.4 Монтаж апаратів захисту	39
1.8 Основні правила виконання електрических схем	44
1.8.1 Загальні вимоги до виконання електрических схем	44
1.8.2 Основні типи схем	44
1.8.3 Послідовність виконання схем з урахуванням згідно з електрическими схемами	48
Розділ 2 Технологія монтажу електропроводок	53
2.1 Аналіз систем електропостачання споживачів	53
2.1.1 Вимоги правил до електроустановок житлових, громадських, адміністративних і побутових будівель	53
2.1.2 Характеристики вимірювання заземлення	55
2.2 Визначення електропроводок. Класифікація електропроводок	57

2.3 Вибір виду проводки. Технічні вимоги до монтажу	
електропроводок	59
2.4 Умови вибору та вибір плющі шерерізу провідників для	
інтенсиву проводок	66
2.5 Способи прокладки відкритих та прихованих проводок	69
2.5.1 Сучасні матеріали та компоненти для монтажу електро-	
проводки	70
2.5.2 Традиційна форма приєднаного монтажу електропроводки	74
2.5.3 Сучасний підхід з використанням ПВХ-труб	75
2.5.4 Традиційна форма монтажу накладним способом	76
з вико- ристанням твердої ПВХ-труби (на базі лінійки "Експрес")	77
2.5.6 Методика електромонтажу в твердих гладких ПВХ-трубах	77
2.5.7 Щитове обладнання	80
2.5.8 Шафи та корпуси	86
2.6 Виконання вводів	88
2.6.1 Основні вимоги щодо зв'язку низьковольтних комплект-	
них розподільника пристрій	88
2.6.1.1 Захист ізоляцію частин, які перебувають під напругою ..	88
2.6.1.2 Захист оточування та оболонки	88
2.6.1.3 Захист за допомогою електричних кіл захисту	89
2.6.2 Віза електропроводки у принайменні	92
2.6.2.1 Особливі вимоги	93
2.6.2.2 Електричний монтаж щитів	94
2.6.2.3 Склад і розміщення вимикачів	94
2.6.3 Монтаж низьковольтних комплектних пристрій	96
Розділ 3 Технологія монтажу електроприводів	99
3.1 Поняття електроприводу	99
3.1.1 Основні характеристики двигунів	99
3.1.2 Технічні характеристики	103
3.1.3 З'єднання обмоток електродвигунів і позначення їхніх	
виводів	103
3.1.4 Вибір електродвигунів	107
3.2 Вимоги до монтажу електродвигунів	108
3.3 Підготовлення електродвигунів до монтажу	109
3.4 Монтаж електрозвіту на опорну основу	111
3.4.1 Підготовка фундаменту	111
3.4.2 Установка двигуна на опорну основу	112
3.5 Способи передачі обертального руху від електродвигуна до	
робочої машини	114

3.6 Визначення положення валів електродвигуна та робочої машини	118
Розділ 4 Монтаж установок для освітлення, опромінювання та електронагрівальних установок	122
4.1 Основні характеристики освітлювальних та опромінювальних пристрій	122
4.1.1 Світильники	123
4.1.2 Опрацювальні	124
4.2 Особливості монтажу установок освітлення з лампами розсікання	124
4.3 Особливості та будова світильників з люмінесцентними трубчастими лампами низького тиску	126
4.3.1 Види люмінесцентних ламп	126
4.3.2 Конструкція світильників	128
4.4 Спеціальні лампи для ІЧ-опромінення	129
4.4 I Монтаж стационарних опромінювальних установок	129
4.4.1.1 Опрацювач типу ІКУФ-ІМ	130
4.4.1.2 Опрацювач типу ОТ6-40	132
4.5 Монтаж групових ліній освітлення з люмінесцентними лампами	134
4.5.1 Загальна характеристика	134
4.5.2 Технічні умови для шинних систем "Басбер"	136
4.5.3 Послідовність монтажу групових ліній освітлення	137
4.6 Особливості монтажу електроустаткування у вибухонебезпечних зонах і пожежонебезпечних приміщеннях	139
4.6 I Монтаж трисових проводок у вибухонебезпечних зонах	142
4.6 2 Випробування освітлювальних електроустановок	145
4.7 Монтаж електронагрівальних установок	145
4.7.1 Основні відомості	145
4.7.2 Монтаж електронагрівальних установок	149
4.7.3 Вимоги техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт	151
Розділ 5 Монтаж засобів автоматизації	154
5.1 Призначення та класифікація станцій керування, шитів і пультів керування	154
5.2 Технологія монтажу засобів автоматизації, захисту і сигналізації	154
5.2 I Монтаж засобів автоматизації	154
5.2.2 Монтаж засобів захисту	156
5.2.3 Монтаж засобів сигналізації	157

5.3 Розмітка місць установки апаратури, ревізія електроапаратів	158
5.4 Виконання електрошрівідок всередині шаф та щитків керування	160
5.5 Моркування проводів та кабелів	161
5.6 Застосування пристрій захисного відключення у системах заземлення шейтрапі TN-C, TN-C-S, IT, TT, TN-S	161
5.6.1 Призначення, класифікація	161
5.6.2 Застосування пристрій захисного відключення	162
5.6.2.1 Вибір перерізу провідників	162
5.6.2.2 Система TN-S	162
5.6.2.3 Система TN-C	163
5.6.2.4 Система TT	164
5.6.2.5 Система IT	165
5.6.2.6 Система TN-C-S	166
5.6.3 Монтаж схем підключення ПЗВ	167
Розділ 6 Технологія монтажу повітряних ліній електропередач	171
6.1 Класифікація ліній за призначенням. 30 класом напруги	
Визначення повітряної лінії (ПЛ)	171
6.1.1 Класифікація	171
6.1.2 Визначення	171
6.2 Основні конструктивні елементи повітряних ліній	175
6.2.1 Проводи	175
6.2.2 Розташування проводів на опорах ПЛ до 1 кВ	175
6.2.3 Розташування проводів і троєві та відстані між шинами на ПЛ вище 1 кВ	176
6.2.4 Ізолятори і арматура	176
6.2.5 Фундаменти	176
6.3 Типи опор	176
6.4 Улаштування повітряних ліній електропередач із самонесучими ізольованими проводами	178
6.4.1 Загальні вимоги	178
6.4.2 Кліматичні умови	180
6.4.3 Габарити, перетини і зближення	182
6.5 Технологія монтажу ПЛ	183
6.5.1 Технологічні операції по монтажу ПЛ	183
6.5.2 Кліматичні умови монтажу СІЛ	183
6.5.3 Розкочування СІЛ	184
6.5.4 Натягування та закріплення СІЛ на опорах	186
6.5.5 Монтаж відгалужень до вводів в будівлі	187

6.5.6 Заземлення нульової жилін СІР і металоконструкції опор	188
6.5.7 Кількісний склад бригади з монтажу СІР	188
6.6 Захист ліній від атмосферних перенапружень	190
6.6.1 Заземлення ПЛ до 1 кВ	190
6.6.2 Захист ПЛ вище 1 кВ від перенапружень	192
6.7 Технологія монтажу повітряних ліній з неізольованими проводами	194
6.7.1 Характеристика опор	194
6.7.2 Натягування, візуування і прийом стріл прогину проводів і тросів	195
6.7.3 Кріплення проводів і тросів на опорах анкерного типу	199
6.7.4 Кріплення проводів і тросів на проміжних опорах	201
6.7.5 Розробка технологічної картки монтажу проводів ПЛ	201
Розділ 7 Монтаж кабельних ліній	204
7.1 Визначення кабельної лінії (КЛ). Області анкористання	204
7.2 Підготовчі роботи	204
7.3 Вибір траси ліній	205
7.4 Монтаж кабелів, кабельних муфт та воронок	206
7.4.1 Монтаж в траншеях	206
7.4.2 Монтаж кабельних ліній у виробничих приміщеннях	207
7.4.3 Маркування кабельних ліній	207
7.5 Дикористання безнагрівних технологій	208
7.5.1 Загальні відомості	208
7.5.2 Муфта холодної усадки Quick Splice 1000	210
7.5.3 Муфти серії QT II	213
7.5.4 З'єднувальна муфта 92-AG611-L	215
Розділ 8 Монтаж трансформаторних підстанцій	220
8.1 Основна характеристика трансформаторних підстанцій	220
8.1.1 Класифікація виконань та основні технічні дані КТП	221
8.2 Монтаж комплектної трансформаторної підстанції	223
8.2.1 Конструкція та робота комплектної трансформаторної підстанції	223
8.2.2 Встановлення комплектної трансформаторної підстанції	227
8.2.2.1 Конструкція фундаменту та опорних конструкцій	227
8.2.2.2 Послідовність монтажу КТП	228
8.2.3 Встановлення силового трансформатора	230
8.2.4 Технологія монтажу вторинних кіл КТП	230
8.2.5 Установка пристріїв	232
8.2.6 Монтаж залобіксників	233
8.2.7 Монтаж роз'єдинувачі та приводу до нього	234

8.3 Монтаж заземлювальних пристрів ТП 10/0,4 кВ	234
8.3.1 Загальні відомості	234
8.3.2 Основні типи заземлювачів	235
8.3.3 Технологія монтажу пристрію заземлення	237
8.4 Модернізація конірки розподільчого пристрою 10 кВ	239
8.4.1 Загальні відомості	239
8.4.1.1 Конструкція вакуумного вимикача	240
8.4.2 Технологія монтажу при виконанні модернізації облад- нання конірки	243
8.4.2.1 Опорна конструкція монтажного комплексу	243
8.4.2.2 Підготовка до монтажу комплексу модернізації	244
8.4.3 Монтаж вакуумного вимикача	247
8.4.4 Настроювання елементів комплексу модернізації	252
8.4.5 Установка елементів блокування	255
8.4.5.1 Підключення шафі вторинних з'єднань на викатному елементі	256
8.4.5.2 Монтаж і настроювання блокування викятного елемента	257
Розділ 9 Організація та виконання електромонтажних робіт. заземлення й захисту в електроустановках	263
9.1 Основні поняття про заходи захисту людей і тварин від ураження електричним струмом	263
9.2 Заземлення у сільських електроустановках	264
9.3 Заземлення у селищних електроустановках	267
9.4 Пристрій вирівнювання електричних потенціалів	268
9.5 Застосування матової напруги	270
9.6 Блокування в електроустановках	272
Література	275
Додатки	281

ПЕРЕДМОВА

Агропромисловий комплекс України має ряд основних завдань, що стоять перед ним. Головним з них є виробництво високоякісної продукції якісністі для населення та для потреб харчової і переробної промисловості. Допомогти вирішити це завдання може тільки використання нових технологій, рішень яких передбачає високі ступені міжнародизації, електрифікації та автоматизації технологічних процесів. Це, в свою чергу, потребує широкого застосування електричної енергії для безпосереднього впливу на продукцію. Й перетворення в інші види енергії, транспортування та розподіл. Більша частина електротехнологічного обладнання сільськогосподарського виробництва має в своєму складі силове обладнання, зокрема, електричний привід машин та механізмів, електронагрівальні, освітлювальні та опромінювальні установки. У зв'язку з постійною розробкою нових видів електротехнологічного обладнання, засобів автоматизації, комп’ютеризації та захищеної апаратури виникає необхідність у підготовці кваліфікованих кадрів, що володіють новими методами виконання електромонтажних робіт з використанням найсучаснішого обладнання та матеріалів.

Головний напрям подальшого розвитку електромонтажних робіт – застосування нової техніки, широке впровадження прогресивних технологій, індустріальних методів монтажу, які забезпечують більш швидке введення об'єктів в експлуатацію та підвищення пропускністі транс.

Науково-технічний прогрес сприяє кількісним і якісним змінам в електротехнічному обладнанні. Створені високопродуктивні машини і механізми, що дозволяють значно полегшити та прискорити виконання складних робіт з будівництвом трансформаторних підстанцій, ловітряних та кабельних ліній.

Но сучасному етапі промисловість випускає нову, більш важливу апаратуру керування і захисту, встановлювальні проводи з вогнестійкою изоляцією для відкритого і скованого проходження, більш технологічні кріпильні вироби. Для правильного вирішення завдань, що пов’язані з монтажем електричного обладнання в сільському господарстві, інженер повинен мати теоретичні знання та вміти творчо використовувати їх у практичній діяльності.

В даному посібнику розглянуто наїльш суттєві питання, що пов'язані з монтажем електричного обладнання в сільському господарстві: нормативна документація та загальні питання планування і проскутування електромонтажних робіт, вимоги до виконання електричних схем, технологія монтажу електропроводок, електроприводів, установок для освітлення, опромінювання та електронагріву, питання монтажу засобів автоматизації, технологія монтажу підігрівних та кабельних ліній трансформаторних підстанцій, питання організації та виконання електромонтажних робіт з використанням і застосуванням в електрических апаратури. В друкованій версії посібника включені технічні дані нової комутаційної та захисної апаратури.

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МОНТАЖУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

1.1 Основні нормативні документи та преведення електро- монтажних робіт

До основної номенклатури нормативної документації, що визначає організацію електромонтажних робіт, відносяться:

1. Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 1, ст. 1).

2. Правило устроїства електроустановок. – Х.: Іздательство "Індустрія", 2007. – 416 с.

3. ДНАОП 0.00-1 32-01 Правила будови електроустановок Електрообладнання спеціальних установок. – К.: ВП "ГРАНІМНА", 2001. – 117 с.

4. ДСТУ EN 50086-1:2004 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частинка 1. Загальні технічні вимоги.

5. ДБН А. 2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ФВПС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування.

6. ДБН А. 2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.

7. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від прожекторів. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

8. Державні санітарні норми і правила захисту населення від електромагнітних випромінювань (Київ, УНГЦ МОЗ, 1996).

9. СОУ – Н ЕЕ 21.262-2008 Кліматичне забезпечення будівництва та експлуатації електричних мереж. – К.: ОЕП "ГРІФРЕ", 2008. – 35 с.

10. Відомчі інструктивні вказівки, монтажні інструкції заводів-виробників обладнання.

Нормативні документи встановлюють комплекс вимог, які обов'язкові при проектуванні, виконанні будівельних і монтажних робіт.

Всі учасники будівництва в процесі виробництва зробов'язані додержуватися вимог державних стандартів та інших нормативних документів.

Стандартизація – є встановлення і застосування правил із метою упорядкування діяльності проектних і будівельних організацій на користь і при участі всіх зацікавлених сторін, зокрема для досягнення загальної оптимальної економії при здійсненні умов експлуатації і якості безпеки.

Розробку державних стандартів (ДСТУ) і контроль за їхнім дотриманням здійснює Державний комітет по стандартах України. Недотримання стандартів перевірюється за законом. Державні стандарти об'єднуються в класи (системи) для підвищення їх застосування за цільовим призначенням.

Єдиний системи конструкторської документації (ЕСКД) – комплекс державних стандартів, що уstanовлюють взаємозамінні правила розробки, оформлення й обертання конструкторської документації, що розроблюється і застосовується в державах СНД. ЕСКД охоплює усі області науки і техніки, усі види конструкторських документів, нормативну технічну і технологічну документацію. ЕСКД відповідає докладній дової стандартизації в СРСР, враховує рекомендації Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК). Україна є учасником Міжнародної організації по стандартизації (ІСО).

Основний напрям технічного прогресу у будівництві – це індустриалізація на базі типізації й уніфікації.

Типізація (одна з форм стандартизації) передбачає розробку і багаторазове використання типових рішень для монтажу однорідних за призначенням об'єктів, конструкцій (комплектні трансформаторні підстанції, розподільчі пристрой).

Уніфікація – це раціональне скорочення кількості типорозмірів конструкцій, деталей, устаткування, розробка технічних рішень багатоцільового використання для різномірних об'єктів (наприклад, скоби для кріплення труб і кабелів, профілі монтажні перфоровані, силові розподільні щити та ін.).

Єдиний модульна система (ЕМС) слугить базою стандартизації й уніфікації в проектуванні і будівництві. ЕМС – це сукупність правил взаємув'язки усіх розмірів елементів будинків, будівельно-монтажних виробів і устаткування на базі основного модуля, рівного 100 мі (означається буквою М). Для визначення розмірів будинків, помешкань, розрізів і іншого обладнання встановлена шкала основного модуля: 60М (6000мм), 30М; 15М; 12М; 6М, 3М. Для

відначення розмірів допусків, кріпень, покріттів та іншого установлення шкафа позиційного модуля: 1/2M; 1/3M; 1/10M; 1/20M; 1/50M; 1/100M.

При виконанні вимірювань електропроводок, розробі монтажних блоків та інших конструкцій для електромонтажних робіт необхідно керуватися розмірами ЄМС. Стандартизація у електромонтажному виробництві охоплює і вибір одиниць фізичних величин, які вимірюють в переході від розрізнених галузевих систем одиниць (МКС, СГС та інші) до системи інтернаціональної – СІ.

Міжнародна система одиниць фізичних величин (СІ) введена для універсального застосування в усьому світі. Однини СІ зазвичай використовують проекти організацій і всі роботники будівельно-монтажних організацій при оформленні заявок, звітів, активі інших технічних документів.

Перелік одиниць фізичних величин, які потрібно застосовувати в будівництві, наводиться в будівельних нормах ДСТУ В А.2.4-19-2008.

1.2 Проект виробництва робіт

Проекти є підставкою для планирування капітальних вкладень, укладання договорів на будівництво і замовлення електрообладнання. Проекти складаються відповідно до діючих норм і правил.

Проектно-кошторисною документацією називають техніко-економічну документацію, яка вичікає об'єкти, послідовність і вартість будівництва об'єкту.

До складу проекту вказують такі документи:

1. Склад проекту.
2. Відомість документів, на які є посилання.
3. Загальні вказівки.
4. Розрахунок зовнішнього контуру захисту.
5. Загальна однолінійна принципова схема електроживлення.
6. Однолінійні схеми шинів живлення і силових шинів.
7. План силових мереж.
8. План зовнішніх кабельних ліній.
9. План мереж освітлення.
10. Схеми систем зрівнювання потенціалів.
11. Специфікація матеріалів і устаткування.

1.5 Мережеве плавування електромонтажних робіт

Після виконання проекту виконують приєднання електроустановки замовника до електричної мережі постupно [7,12]:

- визначення замовником проектної організації, яка розроблятиме та договіршуватиме з замовником відповідну проектну документацію;

- підписання замовником явленіску мережі таємки про приєднання його електроустановки до електричної мережі, документів, необхідних для вճілкі технічних умов приєднання та оплати замовником вартості видачі технічних умов присдання;

- підготовка власником електричних мереж проекту договору про приєднання та технічних умов присдання.

Після складання проекту електропостачання він повинен бути узгоджений в службах Енергонагляду і Енергозбуту.

Для узгодження проекту погрібні наступні основні документи:

- довідка ЕТІ. Акт розмежування балансової привалежності;
- свідоцтво про реєстрацію (або юридичних осіб);
- договір оренди житлового приміщення, довідка про приватизацію житлового приміщення (щя фізичних осіб);
- технічні умови або дозвіл на приєднання потужності до мережі електропостачальної організації "Обленерго".

Регламент робіт при виконанні проекту, монтажу і налаштування об'єктів енергозабезпечення і автоматизації енерготехнологічних підприємств включає в себе:

Підготовчі роботи:

1. Проведення передпроектного обстеження, оцінка складності і обсягу робіт.
2. Вибір необхідного устаткування, узгодження із замовником технічних вимог до устаткування.
3. Розробка технічних пропозицій (ТП) і лінієредніх принципових схем.
4. Узгодження ТП із замовником і розробка технічного завдання (ТЗ).
5. Узгодження ТЗ із замовником, субпідрядними організаціями.
6. Калькуляція вартості устаткування, виходячи з узгоджених із замовником умов і обсягів.
7. Розрахунок кошторисів по виробництву.
8. Формування комерційної пропозиції на основі калькуляції устаткування і кошторисних розрахунків на виконання робіт.

9. Підписання договірної документації.

10. Завершення на постачання необхідного устаткування.

Проектування:

1. Розробка принципових і монтажних схем, конструктивних рішень.

2. Випуск комплекту проектної документації і узгодження її з замовником.

3. Проведення експертів проекту і узгодження її службами нагляду

4. Оформлення фінансових документів

5. Шеф-нагляд на об'єкті.

Монтаж, загальні питання:

1. Підготовчі роботи на об'єкті, розробка плану вигробництва, узгодження із замовником і субпідрядниками термінів і умов проведення монтажу.

2. Демонтаж старого устаткування і підготовка об'єкту під монтаж.

3. Постачання устаткування для монтажу на об'єкти

4. Монтаж устаткування, шеф-нагляд за роботою субпідрядників.

5. Щомісячне оформлення "Акти виконання робіт і інших фінансових документів", контроль приведення оплат, зокрема субпідрядними організаціям.

Монтаж електричного силового кільця

Проект електропостачання розробляється на підставі технічного завдання "Замовника", архітектурно-будівельних креслень і Дозволу на приєднання потужності до мережі електропостачальної організації

Після узгодження приступають до виконання електромонтажних робіт

Електромонтажні роботи повинні виконувати організації, які мають відповідні ліцензії. Це гарантує якість робіт, а також дотримання норм виконання електромонтажних робіт цією організацією.

Змонтовані відповідно до проекту електричні мережі і устаткування проходять лабораторні випробування, які також повинна проводити організація, що має електротехнічну лабораторію і ліцензію на проведення таких робіт.

До складу випробувань входить [1.1.12]:

- перевірка стану елементів заземлюючих пристроїв електроустановок;

- перевірка наявності кола і вимірювання переходів спорів між заземлювачами і провідниками, що застосовуються устаткуванням

(елементами), що заземляється, і заземлюючими провідниками:

- викірювання пігтимного опору фрунту;
- викірювання опору заземлюючих пристрій всіх типів;
- викірювання опору петлі "фаза-нуль" в установках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю;
- викірювання опору ізоляції хаберів, обмоток електрошнігунів, електропарів, вторинних кіл і електропроводок, електроустаткування напругою до 1 кВ;
- перевірка спрямованування захисту при системі живлення із тичко-пензовою (капієвальною) нейтраллю;
- перевірка і випробування установок автоматичних вимикачів ліній живлення та пристрійв зовнішнього відключення;
- перевірка спрацьовування захисту, виконаного плавкими вставками в електроустановках до 1 кВ, колібрування плавких вставок;
- перевірка автоматичних вимикачів в електричних мережах напругою до 1 кВ по спрямованування по струму;
- викірювання переходінних контактів і опорів обмоток електричних машин і трансформаторів;
- викірювання опору постійному струму обмоток сплавів трансформаторів і масличних вимикачів;
- випробування і вимірювання напругою кабельних ліній і електроустаткування напругою до 1 кВ;
- випробування і вимірювання характеристик трансформаторів напруги і трансформаторів струму напругою до 1 кВ;
- перевірка пристрійв ролебного захисту, автономтики і телемеханіки:
- перевірка схем аварійного освітлення;
- викірювання опору розподіленню струму заземлюючого пристрію;
- перевірка схем бліскавкозахисту.

Після проведення лабораторних вимірювань приступають до задачі об'єкту представника (інспектора) "Енергонагляду".

Документація для здачання:

Представники електроустановки замовників займаються власником електричних мереж на підставі договору про присдання, який укладається за взаємною згодою між власником електричних мереж та замовником на лідставі "Правил присдання електроустановок до електричних мереж".

Перелік окладених:

- проект електропостачання, виконаний організацією, що має

ліцензію і копію ліцензії проектної організації;

- комплекта сертифікатів на змонтоване електроустановлення;
- договір з організацією на проведення монтажних робіт і ліцензія її організації;
- акт про прийняття та сдачу робіт за цини договором;
- технічний звіт лабораторії електричних вимірювачів про проведені випробування, виконані організацією, і її ліцензія на право проведення випробувань, а також свідоцтво лабораторії, яке видане Енергонаглядом.
- договір на обслуговування електроустановлення з організацією (та її ліцензією) або договір з приватною особою – електріком 4–5 групи з посвідченням Енергонагляду

Після представлення всіх документів представнику (інспекторові) Енергонагляду і перевірки інспектором стану змонтованої системи електропостачання складається акт про введення в експлуатацію, який підписується інспектором Енергонагляду.

На підставі акту складається договір електропостачання з Енергозбутом.

Інспектор Енергозбуту перевіряє правильність монтажу пристріїв обміну і шлюбу та, після чого дозволяється використання електроенергії.

Виробництву інженерної ліцензії надаються у спеціалізованих організаціях і постійно її виконавці підвищують продуктивність праці та якість електромонтажних робіт, скорочують строки виконання робіт. Розглянемо структуру електромуонтажної організації, в загальну структуру входять диспетчерська служба, групи проектувальників, керування виробничо-технічною комплексацією, пусконалагоджувального керування, керування механізації, центральні чайстерні електромуонтажних заготовель, житлово-експлуатаційна котера, новчайший центр, експериментально-технологічний ділник, електротехнічна лабораторія (ЕТЛ) (рисунок 1.1), лабораторія економічного аналізу (рисунок 1.2).

Одним із головних завдань інженерної практики виробництва є перехід кожної електромуонтажної спеціалізованої організації до сучасної системи, побудованої на базі широкого використання типових технічних рішень на розробку, виготовлення та монтаж укрупнених складових частин і блоків електричного обладнання, типових технічних ліній, оснащенням засобів малої механізації, а також стандартних блоків звичайної виробничої документації.



Рисунок 1.1 – Електротехнічна лабораторія



Рисунок 1.2 – Схема загальної структури електромонтажної організації

Для здійснення інженерної підготовки виробництва електромонтажних робіт створюють службу інженерної підготовки виробництва, підпорядковану головному інженеру. Крім постійного складу служби, до інженерної підготовки робіт залучають інженерно-технічних працівників дільниць, які згодом керуються роботами на об'єктах. До служби підготовки виробництва входять групи інженерної підготовки виробництва, кошторисно-договірної документації та комплектації, транспорт та монтажно-заготовельних матеріалів.

1.4 Організація пусконалагоджувальних робіт

1.4.1 Засади поземення по організації пусконалагоджувальних робіт

Пусконалагоджувальні роботи (ПНР) в енергоустановках є спеціалізованою, завершальною частиною електромонтажних робіт

ПНР передбачає мету забезпечення заданих (проектних) енергетичних і технічних параметрів технологічної установки, а також надійності її роботи на весь нормований термін служби.

Від того, на скільки правильні організовані ПНР, залежить своєчасність забезпечення енергією електро-, генно-, газо-, пневмо- та ін. проєктного об'єкту, а від якості цих робіт - економічність і безпекільність роботи даного об'єкту.

Об'єм і нематеріальна визначаються технологічними умовами роботи електроустановки, а також обсягом і нормами випробувань, що визначаються ПБЕ [54].

Спеціалізовані нападжувальні організації укомплектовані високопрофесійними спеціалістами і оснащені парком необхідних пристрій і апаратурою для юстиції.

Типова структура організації пусконалагоджувальних робіт представлена на рис. 1.3.

У межах пусконалагоджувальної організації створюються групи або бригади за функціональними ознаками, тобто за видами робіт, які вони виконують: налагодження контрольно-вимірювальних пристрій і автоматики, випробовування ізоляцій, налагодження електротехнічного устаткування (електроприводів, електротехнологічних, освітлювальних і опромінювальних установок та ін.), налагодження систем сигналізації і телемеханіки, налагодження і випробування пристрійв заліснення то ін.). Як правило, в складі організації є електровимірювальна лабораторія (рисунок 1.2) і майстерня, в яких зберігається, ремонтується,

перевіряється і настроюється у весь парк електровимірювальних пристрій і випробувального обладнання. Технічний кабінет призначений для проведення занять з підготовки спеціалістів і проведення відповідно пусконагодувальних робіт, інструктажів, зберігання необхідної технічної літератури і проектної документації.




Рисунок 1.3 – Типова структура пусконагодувальної організації

Очолює пусконагодувальну організацію керівник, в прямому підпорядкуванні якого знаходиться заступник і головний інженер. У безпосередньому підпорядкуванні головного інженера знаходиться технічний відділ і головні спеціалісти, які організовують планування і виконання всіх видів пусконагодувальних робіт на об'єктах.

Роботи на об'єктах виконуються на підставі договорів з замовником, які можуть бути дирекціями експлуатуючих підприємств або об'єктів будівництва.

Основними етапами ПНР є:

- підготовка до виконання ПНР включає:
 - а) вивчення і аналіз проекту, внесення виправлень у відповідні схеми з метою виключення переробок схем після контакту;

б) складання проекту виробництва ПНР (визначення об'єму надібутків ПНР, чисельність і кваліфікація технічного персоналу, організація підготовки персоналу);

в) складання, узгодження та рецензія ПНР, підбір необхідної нормуючої і регламентуючої документації;

г) підготовка парку КВП для проведення вимірювань і випробувань:

д) забезпечення керівником на місці проведення робіт необхідних для цього умов (визначення пропусків для зберігання КВП, перекріпок і конструювання окремих блоків та ін.);

- виконання ПНР, що включає:

а) роботи, що проводяться поза зону монтажу (перевірка відовідності КВП, комплектуючих пристрій проекту, настроювання і регулювання окремих блоків);

б) роботи, що проводяться симбіко з монтажем (перевірка відповідності встановленого електроустаткування проекту, його комплектність і справність; перевірка монтажу вторинної комутації, перевірка заземлювальних пристрій);

- роботи, що виконуються після закінчення монтажу:

а) перевірка правильності монтажу первинних і вторинних кіл;

б) перевірка шарнірів, пружин, блоків захисту та ін. із залізом необхідних характеристик.

в) проведення випробувань ізоляції силових кіл, розподільних пристрій та іншого електроустаткування;

г) подача напруги на схему управління, захисту і сигналізації;

д) перевірка функціонування окремих елементів схем, вузлів і схеми в цілому;

е) підготовка документації (протоколи випробувань і налаштувань), що дає підставу для подачі енергії на постійну схему.

З моменту подачі напруги (енергосостійкості) в схемі не відбувається викидання електроустаткування, якщо він виконується в експлуатаційній режими.

- роботи, що виконуються після введення експлуатаційного режиму:

а) апробація електроприводів в ручному (або місцевому) режимі;

б) комплексне опробування схем без навантаження з найгостішим можливим режимом для перевірки спрацювання захисту, блокувань, сигналізації;

в) регулювання і настроювання електрообладнання на холостому ходу (х.) і під навантаженням відповідно до залізни

(проектних і технологічних режимів:

- 1) зміни основних характеристик роботи блоків, пристрой;
- 2) залічення обробки звітної документації;
- прийняття - здача пуск-налаштуванням роботи випробувача;
- оформлення спеціальним актом передачі замовнику документації по ПНР:

1) протоколи перевірки і наявності схем управління, автозапускання і сигналізації;

2) протоколи випробування і випробаний високовольтного ЕТО та ін.;

- 3) протоколи випробувань електроприводів технологічних установок;
- 4) протоколи перевірки заземлювальних пристройів;
- 5) протоколи перевірки опору ізоляції;
- 6) протоколи перевірки ЕУ високого тиску та ін.

Всі виявлені в ході ПНР дефекти і неороблення занесуються в журнал "Дефекти проекту, ляготи та і усунення", який повинен зберігатися у керівництві ПНР.

Як в процесі проведення ПНР, так і при подальшій експлуатації електроустаткування, для визначення його технічного стану, виявлення несправних вузлів застосовується система технічного діагностування.

1.4.2 Наведення / випробування пристроя заземлення

Заземлювальні пристрой електроустановок повинні відповідати вимогам забезпечення захисту людей від ураження електричним струмом, захисту електроустановок, а також забезпечення експлуатаційних режимів роботи [54].

Пристрой заземлення складається із основних елементів: зонту, штучного заземлювача, природного заземлювача, заземлювальної магістралі і провідників, які з'єднують окремі заземлювачі між собою і обладнанням, яке підлягає заземленню.

Для визначення технічного стану заземлювального пристроя, правильного вибору і настройки захищено-відключаючих пристрой виконують основні види робіт:

- вимірюють опір розірвання струму заземлювача R_s і напругу зонту U_{se} ;
- перевіряють наявність кола між заземлюванням і заземлювальними елементами (відсутність обривів і нездовільних

контактів у заземлюваному провіднику);

- перевіряють повний опір цепі "Фланц-уль" $Z_{\text{ф}}$.

Відповідно до вимог ПУВ [53] чиєр розітання $R_{\text{з}} \text{ для присуднання пейзажій генераторів і трансформаторів повинен бути не більш ніж } 2 \text{ Ом для установок напругою } 660/380 \text{ В, } 1 \text{ Ом для установок напругою } 380/220 \text{ В, } 5 \text{ Ом для установок напругою } 220/127 \text{ В. При цьому } R_{\text{з}} \text{ штучний заземлювач, який підключений до пристрою повинен бути не більш ніж } 15 \text{ Ом для установок напругою } 660/380 \text{ В, } 10 \text{ Ом для установок напругою } 380/220 \text{ В, } 60 \text{ Ом для установок напругою } 220/127 \text{ В. Якщо питомий опір фунту } U_{\text{f}} \text{ перевищує } 100 \text{ Ом, то дозволяється встановити збільшувач в } 1/100 \text{ разів, але не більш як } 10 \text{ разів.}$

Для електроустановок напругою вище 1000 В зі струмами замикання на землю $I_{\text{f}} \leq 500 \text{ A}$ повинна дотримуватись умова: Ом:

$$R_{\text{з}} \leq \frac{250}{I_{\text{f}}} \quad (1.1)$$

Для електроустановок, які використовуються одночасно і до 1000 В , Ом:

$$R_{\text{з}} \leq \frac{125}{I_{\text{f}}} \quad (1.2)$$

Для електроустановок напругою вище 1000 В зі струмами замикання на землю $I_{\text{f}} > 500 \text{ A}$, Ом:

$$R_{\text{з}} \leq 0.5 \quad (1.3)$$

Допустима напруга дотику $U_{\text{дот}}$ в електроустановках вище 1000 В визначається тривалістю його дії.


Таблиця 1.1 – Тривалість дії напруги

Найменування	Величина					
Тривалість дії напруги, с	0,1	0,2	0,5	0,7	1	1..3
Найбільша допустима напруга дотику, В	500	400	200	130	100	65

У випадку обмежуватися током і напругой на заземлюваному пристрої: $U_{\text{f}} < 10 \text{ кВ}$. Тільки в окремих випадках може бути призначено допустиму напругу більш ніж 10 кВ , але при цьому повинні бути дотримані заходи, які виключають виникнення потенціалу за межі електроустановок.

1.4.3 Вимірювання опору рознікання струму

Вимірювання виконуються за допомогою вимірювача М-116 якщо з методикою, яка викладена в [43]. Для вимірювання на глибину не менш під 0.5 м застосовуються додаткові заzemлювачі у вигляді сталевих стрижнів або труб діаметром до 50 мм, які розташовуються за схемою рисунку 1.4 а, г.




а... в – одиночні заzemлювачі, г – заzemлювачі смугові, заzemлювачі, які займають окремі площини, ДЕ – додатковий електрод; з – потенційний електрод

Рисунок 1.4 – Схема розміщення електродів для вимірювання опору рознікання струму заземлювачів і заzemлювальних пристрій

Стріжні повинні бути оцищенні від фарби, а в місці підключення та дистанційних провідників також від іржі. Вимірювач при випробуваннях розташовують поблизу відводу від випробувального заспілювача.

При випробуваннях заземлювача, який має більші розміри (100 с і більше по діагоналі), додаткові електроди розташовують по однопроменевою схемою, як показано на рисунку 1.4 д.

Схема вимірювання опору розтікання струму за допомогою приладу М-416 наведена на рисунку 1.5.




G – батарея; SB – кнопка; UV – перетворювач; TV – трансформатор, PG – гальванометр, PW – підсилювач; ZA – фільтр; R – резистор; ДЕ – довоміжний електрод; З – зонд; ЗП – заземлювальний пристрій; шкала. Он

Рисунок 1.5 – Схема вимірювання опору розтікання струму за допомогою вимірювача М-416

1.4.4 Вимірювання напруги дотику

Напругу дотику можна вимірювати методом амперетр-вольтметра (рисунок 1.6). Сила струму витоку із заземлювального електрода вимірюється амперметром РА, а напруга дотику – вольтметром РV, який підключається до заземлювального обладнання "з" і потенційного електрода "з". У якості електрода "з" використовують металеву пластину розміром 25 × 25 см, яка накладається на рівну поверхню землі на відстані 60 см від "х". Землю під електродами рекомендується скласти на глибину 2..3 см. Для забезпечення надійного контакту електрод "з" навантажують масою 30 кг.



ТВ – трансформатор власних потрій; ЗП – заземлювальний пристрій; 30 – заземлювальне електроустаткування; ДЕ – допоміжний електрод; З – потенційний електрод; R – резистор

Рисунок 1.6 – Вимірювання напруги дотику методом амперетр-вольтметра

Резистор R вибирають таким чином, щоб сукарний опір резисторів і вольтметра ініціював олірльовін і складав 120,05 кОм.

Опір розраховують за формулами:

$$R = \frac{1000}{K_p - 1000} \quad (1.4)$$

Вимірювальний струм і межа вимірювання приладів РА і РУ повинні бути такими, щоб стрілка приладів відхилялася не більш ніж на 2/3 шкали.

У якості додаткового електрода можна використовувати зовнішні заземлювачі, наприклад, заземлювальні пристрій опори почепленої лінії, які відключаються від напруги.

При відсутності таких заземлювачів рекомендується занурити на глибину 1...2,5 м докільки вертикальних стрижневих заземлювачів на відстані 3,5 м один від одного і з'єднати їх між собою. При цьому опір групти до 100 Ом зазначай достатньо двох-трьох стрижневих заземлювочів.

До виконання вимірювань необхідно відокремитись у відсутності сторонніх струмів у ґрунті, які можуть давати похибки. Похибки вимірюються котметром РУ при відсутності вимірюваного струму через ДЕ. Якщо вони великі, необхідно вжити заходів до їх зменшення. При протіканні струму витоку вольтметр повинен вимірювати величину, яка повинна перевищувати величину похибки не менш ніж в 10 разів.

1.4.5 Перевірка надійності кола міс заземлювачем і затемлювальними елементами

Перевіркою встановлюється цілість провідників, які з'єднують апаратуру з контуром заземлення, надійність болтових з'єднань, а також надійність у кожного апарату безпосереднього зв'язку з магістральним заземленням і затемленними металевими конструкціями. Значення опору зв'язку не нормується, але практично встановлено, що якісне підключення до заземлювача забезпечується при величині опору не більш ніж 0,05 Ом. Вимірювання опору зв'язку можна виконувати різними методами, окрім мостами постійного струму і методом амперметра-вольтметра (рисунок 1.7).

1.4.6 Перевірка опору після фаза-нейтраль Z_n

Вимірювання виконується в електроустановках до 1000 В з глухоземленою нейтраллю. Перевірка виконується для найбільш віддалених потужних електроприймачів, але не менш ніж для 10% від їх загальної кількості.

Перевірку можна виконувати розрахунками за формулою:

$$Z_{\text{оп}} = Z_n + \frac{Z_{\text{н}}}{3}, \quad (1.5)$$

де Z_n – повний опір проводів після фаза - нейтраль;

$Z_{\text{н}}$ – повний опір силового трансформатора живлення струму замикання на корпус.




Рисунок 1.7 – Вимірювання опору за'язку методом амперметра-вольтметра

Для алюмінієвих і мідних проводів можна прийняти $X_1 = 0.6 \Omega/\text{мм}^2$.

За величиною $Z_{\text{оп}}$ визначається струм однофазного короткого замикання:

$$I_s = \frac{U_p}{Z_{\text{оп}}} \quad (1.6)$$

Якщо при розрахунках кратність струму однофазного замикання на землю не 30% перевищує дозволені кратності, то можна обмежитись розрахунком. Якщо ж ні, необхідно провести вимірювання за схемою, яка представлена на рисунку 1.8.




Рисунок 1.8 – Вимірювання опору п'яті фазя-нейтраль

У схемі вимірювання силовий трансформатор TV1 не бере участі і в розрахунках враховується за додатковими даними. Навантажувальний трансформатор TV2 і вольтметр PV підключаються за найбільшіше від трансформатора захисним апаратом. На рисунку 1.3 показані два досліди. К1 – в кінці лінії, яка забезпечує живленням потужний споживач; К2 – в місці лінії найбільш відаленого споживача. Для другого досліду використовується рубильник QS; струм при цьому піднімається до мінімуму, який вимірюється вимикачом QF4.

Із досліду визначають:

$$Z_s = \frac{U_m}{I_m} \quad (1.7)$$

$$I_s = \frac{U}{Z_s + Z_0} \quad (1.8)$$

Дослідом не враховується опір ошиновки від трансформатора до автоматичного вимикача QF1 і самого автоматичного вимикача. Однак практична похибка незначна і компенсується тим, що в розрахунках $Z_{\text{псв}}$ виконується арифметичне, а не геометричне сумування Z_s і $Z_0/3$.

Для контролю опору фаза-нейтраль в мережах промислової частоти 380 В $\pm 10\%$ використовується прилад М-417, який дозволяє виконувати вимірювання без відключення об'єкта, що досліджується. Даний прилад діє точні вимірювання для електрічних кіл, які мають головним чином активній опори.

1.5 Класифікація електроустановок за призначенням, родом установок, класом напруги

Електроустановками (ЕУ) називається сукупність машин, апаратів, ліній і допоміжного обладнання, які призначенні для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її у інший вид енергії [53].

Електроустановки за умовами електробезпеки розподіляють Правилами на електроустановки до 1 кВ і електроустановки понад 1 кВ.

За ступенем захисту від зовнішнього середовища ЕУ розділяють на:

- відкриті, яби зовнішні, що не захищені будівллю від атмосферного впливу. Електроустановки, які захищені тільки навісами, сітчастими форозахисними розглядують як зовнішні;

- закриті (внутрішні), що знаходяться в приміщеннях, які залишають відповідного впливу.

1.6 Класифікація електроустановок, електроприладів та умовами середовища та ступенем ураження електричним струмом

Електричні пристрії – це приміщення або обгороджені частини їх, доступні тільки для обслуговуючого персоналу, у яких встановлене електротехнічне

Залежно від складу електроустановки, у яких розташовуються електроустановки, розділяють на **вісім категорій**:

1) сухі приміщення – відносна вологість повітря не перевищує 60%. До них відносяться оптові приміщення, гуртужитки, школи, житлові будинки, котери. При відсутності у них температури вище 35°C (тричі більше 30°C) постійно або на протязі доби, відсутні технологічна паливка, активне хімічне середовище, вогне- та вибухонебезпечні речовини – Нормальне приміщення.

2) вологі приміщення – пар або волога, що конденсується, віддається лише тимчасово, у невеликих кількостях, відносна вологість більше 60%, але не перевищує 75%. Це залізівниці, складові кітапні, кухні житлових будинків;

3) сирі приміщення – відносна вологість довгостроково перевищує 75%;

4) особливо сирі приміщення – відносна вологість повітря близька до 100%, стеля, стіни, підлога і предмети, що знаходяться в приміщенні, покриті вологовою. Це приміщення мийних у чайстерах, кормолюфах для готування яловичих кормів, теплиці, парники, а також тоннійні установки під навісом.

5) вологі харчові приміщення – приміщення, в яких та умовами виробництва виникається технологічна паливка у такій кількості, що може осідати на проводи, проникати всередину машин, апаратів і т.д.: приміщення для подрібнення сухих концентрованих кормів, комбікормові заводи, склади цементу й інших сипучих негорючих матеріалів;

6) сипкині приміщення – приміщення, в яких температура постійно або періодично більше доби перевищує 35°C;

7) приміщення з хімічною обробкою або фізичними середовищами – приміщення, в яких постійно або тривалий час утримуються агресивні пари, гази, рідини, які утворюють відкладення або шар, що

рівнюють ізоляцію і струнопровідні частини електрообладнання.

До поческінь віносяться склади мінеральних дібрів, іваринницькі приміщення при відсутності в них установок ім'якоїннату.

Відносно небезпеки ураження людей електричним струмом розрізняються:

- пристання без підвищеної небезпеки – приміщення, у яких відсутні умови, що створюють підвищену й особливу небезпеку;
- приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю в них однієї з наступних умов:
 - вологості або струнопровідного пілу;
 - струнопровідних піалет (металеві, землані, залізобетонні);
 - високої температури;
 - можливості одночасного дотику людини до частин металоконструкцій, будинків, технічічних апаратів, механізмів, які з'єднані з землею і до металевих корпусів електроустаткування;
 - особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю однієї з умов:
 - підвищеної вологості;
 - хімично активного або органічного середовища;
 - одночасної наявності двох і більш умов підвищеної небезпеки.

Території розміщення довготривалих установок прирівнюють до особливо небезпечних приміщень.

Концепції розміщення електрообладнання:

Перша: електрообладнання, яке не потребує захисту від атмосферних опадів, підлягає збереженню на відкритих майданчиках – на відкритому повітрі.

Друга: електрообладнання, яке потребує захисту від прямого потрапляння атмосферних опадів і яке нечутильне до температурних коливань, підлягає збереженню в напіввідкритих складах під навісами – в приміщеннях під кайлом.

Третя: електрообладнання та електричні конструкції, які потребують захисту від атмосферних опадів і вологості ніжочутливі до температурних коливань, а також усі дрібні деталі підлягають збереженню в закритих складах, які не мають опалення, у закритих приміщеннях із природною вентиляцією.

Четверта: прилади і відповідальні механізми, які чутливі до температурних коливань, підлягають збереженню в закритих складах, які мають опалення – в приміщеннях із штучними кліматичними умовами.

П'яте: прилади, які не потребують захисту від впливу зовнішніх чинників, можуть зберігатися в приміщеннях із підвищеною вологістю.

1.7 Монтаж пристрій управління та захисту

1.7.1 Загальні положення

За призначенням електричні апарати розподіляють на групи:

- **апарати управління:**

- контролери, командаапарати, рубильники і перемикачі, реостати, контактори та магнітні пускати;

- **апарати захисту:**

- запобіжники, автоматичні вимикачі, додаткові пристрой модульної серії, вимикачі змінного струму високої напруги, обмежувачі перенапруг, вимикачі диференціальні (ВД1-63) та інші;

- **пристрій релейного захисту:**

- трансформатори струму, трансформатори напруги, мікропроцесорні та мікроелектронні пристрой захисту (MICOM, ABB, Енергомашвин, Кійнприлад та інші).

За робочою напругою: низьковольтні до 1000 В та високовольтні понад 1000 В. Низьковольтні апарати умовно розподіляють на апарати неавтоматичної дії, дистанційної та автоматичної дії, релейні.

1.7.2 Монтаж комутаційних та ручних апаратів



Рисунок 1.9 – Загальний вигляд рубильника

Для сільськогосподарського обладнання характерна невелика кількість вимикань-вимикань протягом строку служби. Тому у низьковольтних комплектних пристроях встановлюють комутаційні апарати з мінімальною стійкістю проти спрацювання.

Комутаційна апаратура. Рубильники призначенні для неавтоматичного включення

електричних кіл без навантаження і електропозиців невеликої потужності в пристроях розподілу електричної енергії. Основними елементами рубильника є рухомі ножі, контактні стійки (тубки), шарнірні стійки, рукоятка [2, 3, 35, 37, 69].

Рубильники серії Р (рисунок 1.9) і **перемикачі РЕ79** (ТУ 3424-001-05832917-98) призначені для автоматичної комутації силових електрических кіл з номінальною напругою до 660 В змінного струму частотою 50 Гц і до 440 В постійного струму та пристроях для розподілу електричної енергії. Монтаж виконують на жорстку спорну конструкцію гвинтами.

Перемикачі пакетні серії ПКП призначені для комутації електрических кіл змінного струму частотою від 50 до 400 Гц в номінальну робочу напругу від 24 до 500 В. Вони можуть використовуватися як відні вимикачі, перемикачі симетричні кіл, а також для керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором. Спрощовання пакетного вимикача здійснюється при повороті ручки. Вимикач постачається з пристроєм, що гасить дугу, і інжектором, що забезпечує прискорення замикання і розмикання рухливих контактів із нерухомими контактами. Пакетні вимикачі і перемикачі здатні розривати номінальний струм, а пакетно-кулачкові допускають аварійне вимикання дев'ятнадцятого номінального струму. Для керування АД пакетні вимикачі необхідно вибирати за пусковим, а пакетно-кулачкові за номінальним струмом двигуна.

Перемикачі працюють при температурі повітряшного середовища від плюс 40°C до мінус 50°C. Монтаж виконують на жорстку спорну конструкцію гвинтами.

Пускаті машинні вібростійкі типу ПНВ та ПНВС, ПРКТ-16(32)-1МТ (рисунок 1.10) призначені для пуску безпосереднім вимиканням у чережу і зупинки трифазних асинхронних двигунів з к.з. ротором потужністю до 4,5 кВт при напрузі 380 В та 50 Гц (ПНВ) та для пуску і зупинки однофазних к.з. двигунів з пусковою обмоткою потужністю до 0,6 кВт при напрузі 380 В (ПНВС). Середній полюс пускача ПНВС призначений

для комутації пускової обмотки однофазного АД. Керування пускачами здійснюється кнопками "Пуск" і "Стоп". Монтаж виконують на вертикальну жорстку опорну підставу.



Рисунок 1.11 – Загальний вигляд кулачкового перемикача серій AS-12, AS-16, AS-20 компанії "ДКС Україна"

рівнія замикання і розмикання рухливих контактів із нерухомими контактами [69, 75, 76].

Під час монтажу перемикачі можна розміщувати у будь-якому положенні, за винятком перемикачів із фронтальним фланцем (ступінь захисту IP54), які монтують горизонтально (допустиме відхилення до $\pm 30^\circ$).



Рисунок 1.12 – Загальний вигляд вимикача-роз'єднувача ВН-32 та вимикача навантаження серії АМ3203Д компанії "ДКС Україна"

Пакетний перемикач (рисунок 1.11) призначений для нечастої комутації електричних кол змінного струму частотою від 50 до 400 Гц і номінальною робочою напругою від 24 до 500 В. Можуть використовуватися як відні вимикачі, перемикачі головних кол і як пускові апарати для асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Спрацьовування пакетного вимикача здійснюється при повороті ручки. Вимикач постачається пристроєм, що гасить дугу, і механізмом, що забезпечує прискорення замикання і розмикання рухливих контактів із нерухомими контактами [69, 75, 76].

Вимикач-роз'єднувач (ВН-32) (рисунок 1.12), завдяки своїй конструкції (подвійний розрив кола), дозволяє практично виключити пробій і перекриття дуговою ізоляцією, навіть при тривалій експлуатації і сильному забрудненні.

Він призначений для комутації змішаних активних і індуктивних навантажень, аже захищених від над-

струмів іншими комутаційними апаратами. Апарат дозволяє комутацію електричних кіл при помірних перевантаженнях.

Область застосування ВН-32 – обліково-розподільні устаткування житлових і громадських будівель і споруд, де передбачається необхідність в оперативному відключенні від мережі окремих груп електроспоживачів або ділянок електричного кола (наприклад, в поверхових щитах замість пакетних вимикачів). Вимикач-роз'єднувач не має власного споживання електроенергії і є електромеханічним пристроям ручного управління. Передбачено одно-, дво-, три-, чотириплоскісне виконання.

Принцип роботи: при переводі рукоятки управління із положення “ВКЛ” в положення “ВКЛ” відбувається замикання мережі за допомогою місткового контакту.

Монтаж ВН-32 проводять на 35 мм монтажну DIN-рейку.

Кнопки управління (рисунок 1.13) призначенні для оперативного управління магнітними пускачами (контакторами) і реле автоматики. Кнопкові пости серії ПКЕ працюють в колах змінного струму напругою 660 В частотою 50 Гц та постійного струму напругою 400 В. Номінальний струм контактів 10 А. Робоче положення у просторі – будь-яке.

Світло-сигнальні індикатори серії AD-22DS (рисунок 1.14) призначенні для індикації стану електричних кіл. Застосовують в електрощитах, промисловому устаткуванні і на об'єктах енергостачання. Іх конструкція проста і надійна, різноманітні колірні варіанти світлофільтрів дозволяють най-ефективніше компонувати щити і панелі. Всі вироби скли-



Рисунок 1.13 – Загальний вигляд кююки управління серії ABFTC компанії “ДКС Україна”



Рисунок 1.14 – Загальний вигляд світло-сигнального індикатора серії ALIL2 компанії “ДКС Україна”

даються з двох вузлів – модуля, що управляє (сигнального), і швидко-змінної контактної головки.

Монтаж і демонтаж виробів (типу AD-22DS) виконують встановленням виробів в стандартні отвори діаметром 22,3 мм на жорсткій металевій панелі, захищеної від прямих сонячних променів, попадання струменів дощів і хімічних реагентів. Для запобігання попаданню рідини всередину механізму всі вироби забезпечені гумовими кільцями утілізації.

Підключення провідників проводять через гвинтові затискачі з таричастими шайбами.

Шляхові перемикачі серії ВН21 призначенні для комутації електричних кіл керування за рахунок дії керуючих упорів у певних точках шляху контролюваного об'єкта. Безконтактні шляхові перемикачі серії БКВ 260 призначенні для контролю положення механізму або окремих його вузлів. Монтаж виконують на робочу поверхню у будь-якому положенні.

1.7.3 Монтаж апаратів дистанційного управління



Рисунок 1.15 – Загальний вигляд малогабаритного контактора серії КМИ

Контролери використовують для одночасного півреключення у декількох колах, а також для пуску, регулювання та зупинки електричних машин.

Магнітні пускати і контактори призначенні для дистанційного пуску безпосереднім підключенням до мережі, тупинки і реверсування трифазних асинхронних електродвигунів із короткозамкненим ротором при напрузі до 660 В змінного струму 50 і 60 Гц. У сільському господарстві використовують основні серії пускатів: ПМЛ, ПМЕ, ПМА, ПМ та контакторів ПАЕ, КТ5000, ВП6000, КМИ [3, 36].

57, 69, 74, 75, 76].

Контактори (наприклад, серії КМНВ (рисунок 1.15) дозволяють дистанційно керувати колами освітлення, виконувати комутацію трифазних конденсаторних батарей і первинних обмоток трифазних шахтковольтних трансформаторів.

Магнітний пускати з електромагнітним еквівалентом змішаного струму, магнітна система якого розділена на дві частини нерухому із Ш-подібним якорем, еластично закріплена на підставі, і рухому з системою контактів для комутації силового кола. Управління роботою магнітного пускати виконується за допоміжною підативальною катушкою, яка розташована на середньому стрижні нерухомої частини Ш-подібної магнітної системи.

Принцип дії: при протіканні струну по катушці від впливом електромагнітного поля стяжуючі катушки притягають якор до осердя і переміщують рухому систему разом із розміщеннями на ній рухомими контактами, які замикають коли електричної установки.

При цьому замикається магнітна система і долається протидія зворотної пружини і пружин контактних містків. Для зупобігання детонації переобачені масивні коротковажінні алюмінієві кільца, які запресовані у полімерні наконечники нерухомої частини магнітної системи.

Контакти магнітних пускатів за призначенням класифікують на головні і допоміжні контакти. Головні контакти призначенні для керування установкою, яку підключають до мережі, і розраховані на її номінальний струм; допоміжні контакти призначенні для керування сигнальними лампами, електромагнітними реле, катушками магнітних пускатів і розраховані на менші струми. Допоміжні контакти за характером роботи розподіляють на замикаючі і розмикуючі. Для керування магнітними пускатами застосовують кнопкові стани. На панелях (панелях) розташовуються групи контактів, що розмикують і замикають коло катушок магнітного пускати.

Катушка магнітного пускати належно працює при напрузі 85...105% від номінальної напруги. При зниженні напруги в мережі нижче 35...40% від номінальної напруги пускати виключається, а при відновленні напруги до величини номінального значення включення не відбувається, чим здійснюється мінімальний захист споживача. Якщо напруга в мережі цілком зникне, а потім з'явиться, в цьому випадку пускати зупобігає нимовильному запуску двигунів (нульовий захист). Якщо магнітний пускат оснащений термовими реле, то в цьому випадку забезпечується захист споживача від перевантаження.

У схемах управління електроприводами або системах управління мікропроцесорної техніки застосовують реле проміжнії серії РПІ при напрузі 440 В постійного струму і 660 В змінного струму частотою 50 і 60 Гц. Номінальний струм контактів 16 А [64].

При необхідності збільшення кількості допоміжних контактів на кожен пускач можна установлювати 2- та 4-контактні приставки (наприклад, серії ПКЛ) або приставки бокові серії ПКБ. Монтаж виконують на жорстку опору конструкцію гвинтами або на 32 мм DIN-рейку.

Пневматичні приставки затримки часу (наприклад, серії ПВЛ) забезпечують можливість мати контакти із затримкою часу від 0,1 до 180 с.

Для обмеження комутаційних перенапруг, які виникають при відключенні пускача на котушках управління, випускаються обмежувачі перенапруг ОНН.

Робоче положення – кріплення на вертикальній площині виводами котушки вгору. Допускається відхилення від робочого положення до 20° у будь-який бік.

1.7.4 Монтаж апаратів захисту



Рисунок 1.16 – Загальний вигляд різьбового плавкого запобіжника

Запобіжники з плавкими вставками (рисунок 1.16) серії ПН, ПР призначенні для захисту електричних кіл і електроустановок від дії струмів короткого замикання і тривалих струмів перевантаження [3, 54, 69]. Запобіжники різняться конструкціями, номінальною напругою, номінальними струмами запобіжників і плавких вставок до них.

Запобіжники плавкі серії ПН57У призначенні для захисту електричних кіл при коротких замиканнях у напівпровідникових перетворювачах та інших комплектних пристроях, які містять силові напівпровідникові пристрії [69].

Принцип дії запобіжника полягає в розплавленні вставки з міді, цинку або спеціального сплаву при протіканні по лій струму, що перевищує номінальний.

Монтаж запобіжників необхідно виконувати згідно з вимогами габаритно- установочних креслень і діючими "Правилами будови електроустановок" [53].

Положення запобіжників у просторі – будь-яке, крім положення під площину закріплення. Підключення зовнішніх провідників до запобіжників на струми від 31,5 до 400 А слід виконувати мідними кабелями або шинами.



Рисунок 1.17 – Загальний вигляд автоматичного вимикача

ручних вимикань і вимикань електроустановок; забезпечують автоматичне відключення електроустановок при виникненні струмів

Автоматичні вимикачі (рисунок 1.17) забезпечують захист електричних мереж від перевантажень і струмів короткого замикання шляхом відключення навантаження, для виконання операційного управління ділянками електрических мереж, а також для пуску, зупинки трифазних асинхронних електродвигунів [3, 32, 40, 45, 69, 76].

За наявністю розчілювачів вони бувають: з фізними електромагнітними, комбінованими, електромагнітном розчілювачем у нульовому проводі, розчілювачами мінімальної напруги, дистанційним розчілювачем, мікропроцесорними розчілювачами та без розчілювачів.

Автоматичні вимикачі серії ВА51, АЕ20, А3700, АП-50 та інші призначені для

перевантаження і струмів короткого замикання. Термічний розчіплювач захищає електричну установку від триплотої дії струмів перевантаження. Розчіплювач захищає коло за допомогою биметалічної пластини, яка вигинається при нагріванні її струмом, що перевищує дозволений. У деяких автоматичних вимикачах для захисту від перевантажень застосовується напівпровідниковий розчіплювач. Електромагнітний розчіплювач захищає електроустановку від струмів короткого замикання. Розчіплювач спрацьовує при протіканні по катушках струмів короткого замикання і випливає на засувку рухливими осердями. Крім згаданих типів розчіплювачі застосовуються також розчіплювачі незалежної дії, мінімальної напруги та інші. Автоматичні вимикачі постачаються решітками, які гасять дуту, і механізмом, що прискорює замикання і розмикання контактів. Монтаж виконується на жорстку опору конструкцію гвинтами.



Рисунок 1.18 – Загальний вигляд мікро-процесорного розчіплювача автоматичного вимикача

Мікропроцесорний розчіплювач (рисунок 1.18), який використовується у вимикачах ВА-88-43, забезпечує точність і надійність, можливість оперативного настроювання у процесі експлуатації, що дає можливість повністю інтегруватися в лотку, яка керується і яку застосовують в системах контролю енергозабезпечення.

Взаємна узгодженість характеристики електротеплової і електромагнітної систем розчіплювача дозволяють включати ці апарати в комплексні системи розподілу і захисту електричних мереж. Вимикачі мають ха-

рактеристики класу В, С, D.

Принцип дії: при перевантаженнях у колі, що захищається, струм, який протікає, нагріває биметалічну пластину. При нагріванні пластина вигинається і випливає на важіль вільного розчіплювача. При короткому замиканні у колі, що захищається, струм при протіканні крізь катушку електромагніта автоматичного вимикача, багаторазово

зростає, відповідно, зростає магнітне поле, яке переміщує осердя, що впливає на важіль вільного розчіплювача. У обох випадках рухомий контакт відходить від нерухомого, автоматичний вимикач відключається і відбувається розрив кола. Таким чином електричне коло захищається від перевантажень і струмів короткого замикання.

Монтаж виконують на 35 мм монтажну DIN-рейку для вимикачів серії ВА47...100. Робоче положення вимикача (серії ВА16) в просторі на вертикальній площині: вертикально написом "1" вгору, горизонтально – написом "1" вправо або вліво. Допускається підхилення від робочого положення до 10° у будь-який бік.

Диференціальні автоматичні вимикачі (рисунок 1.19) (АД-12, АД-14) забезпечують ефективний захист людини від ураження електричним струмом у випадку дотику до струмопревідних частин або елементів електрообладнання, яке може потрапити під напругу у результаті ушкодження ізоляції струмопревідних частин. При цьому

дифавтомат забезпечує ефективний захист електрообладнання від струмів короткого замикання і струмів перевантаження. Крім того, у ряді виконань АД-12 і АД-14 передбачено захист від імпульсних струмів перевантажу у мережі.

Конструкція диференціального автомата – це поєднання двох функціональних зв'язків: електронного модуля диференціального захисту і автоматичного вимикача. Електронний модуль складається із диференціального трансформатора струму, електронного підсилювача з ступеневим пристосом, виконавчого електромагніту скидання.



Рисунок 1.19 – Загальний вигляд диференціального автоматичного вимикача

Монтаж виконують на 35 мм монтажну DIN-рейку, положення вертикальне.

Вимикачі диференціальні ВДІ-63, ПЗВ-2001, ПЗВ-2002 призначенні для захисту людини від ураження електричним струмом у випадку його дотику до струмопровідних частин або елементів електрообладнання, яке може попасти під непругу у результаті ушкодження ізоляції. При використанні вимикача ВДІ-63 необхідно поєднувати з цим включити автоматичний вимикач ВЛ 47-39 або ВА 47-10.

Монтаж виконується на 35 мм монтажну DIN-рейку у двох і чотиривісному виконанні.

Електротеплові реле серії РТЛ, РТТ&9, РТТ, ТРН призначенні для захисту електроустановок від гравітійної дії струмів перевантажень [3, 57, 64, 74, 75]. Реле складається з нагрівального елемента з біметалічною пластинкою і контакту, який розмикав коло, з кнопкою звороту. Струм перевантаження, протикоючи по нагрівальному елементові, нагріває біметалічну пластинку, що впливає на контакт, який розмикав коло і виключає магнітний пускач, а отже, і керований ним струмоприймальник. Струм спрійбовування реле вилючиться відмінним струмом замінного нагрівального елемента. Крім того, конструкція електротеплового реле передбачає регулювання струму вставки в межах плюс-менш 20% щодо номінального струму нагрівального елемента, розташованого в ньому.

При роботі теплове реле не повинно спрацьовувати при силі струму 1,05I_n, неспрацьовання протягом 50 хвилин і спрацьовувати при збільшенні сили струму до 1,2I_n, неспрацьовання протягом 20 хвилин. Повернення теплового реле у початковий (робочий) стан здійснюється кнопкою на тепловому релі.

Реле мають обмежену термічну стійкість при наскрізних струмах короткого замикання і тому використовуються лише спільні із опартичним, які захищают електроустановку від струмів короткого замикання.

Робоче положення у просторі – вертикальне, регулятором струму нестравлювання вперед, кришкою вгору.

При монтажі допускається відхилення від робочого положення до 15° реле серії РТЛ, РТЛ; 10° реле серії ТРН у будь-якій бік. Додатково промисловість виробляє клемники КРЛ, які дають змогу встановлювати реле серії РТЛ на 35 мм монтажну DIN -рейку.

1.8 Основні правила виконання електрических схем

1.8.1 Загальні норми до виконання електрических схем

До складу проектної документації поряд з іншими документами входять електричні схеми. Для виконання електрических схем необхідно дотримуватися вимог державних стандартів: ГОСТ 2.701-84 (1991) ЕСКД. Схемы. Виды и типы; ГОСТ 2.702-75 (2007) ЕСКД. Правила выполнения электрических схем; ГОСТ 2.709-80 (2007) ЕСКД. Обозначения условные приборов и контактных соединений электрических элементов обозначения и участков цепей в электрических схемах; ГОСТ 2.710-81 (2001) ЕСКД. Обозначения буквенно-шифровые в электрических схемах; ГОСТ 2414-75 (2007) ЕСКД. Правила выполнения чертежей жгутов, кабелей и проводов; ГОСТ 2415-68 (2002) ЕСКД. Правила выполнения чертежей изделий с электрическими обмотками; ГОСТ 2.705-70 (2007) ЕСКД. Правила выполнения электрических схем обмоток и пластиин с обмотками.

1.8.2 Основні линии схем

Структурні схеми відзначають основні функціональні частини виробу. Їх призначення і взаємозв'язки. Функціональні частини на схемі зображені у вигляді прямокутників з їх умовними графічними позначеннями. На лініях зв'язку рекомендується стрілками вказувати напрям ходу процесів, які виникають у виробі або установі. Кожна функціональна частина на схемі повинна мати пайментування, якщо для її позначення застосований прямокутник.

На функціональний схемі зображені частини виробу або пристрою, що беруть участь у процесі ілюстрованому схемою, і зв'язки між частинами. Функціональні частини і зв'язки між ними зображені у вигляді умовних графічних позначень, встановлених в стандартах ГОСТ 2.702-75 (2007) ЕСКД. Правила выполнения электрических схем" та ГОСТ 2.705-70 (2007).

Найчастіше при проектуванні і експлуатації енергетичного обладнання застосовують схеми електричні принципові, з'єднань, підключені, розташування.

На принциповій електричній схемі зображені усі електричні елементи або пристрой, необхідні для здійснення і контролю у виробі обладнання електричних процесів, усі електричні зв'язки між ними, а також елементи (роз'єми, затискачі тощо), якими закінчуються входи і вихідні кола. На схемі запускається зображені з'єднувальні і монтажні

елементи, що встановлюються у виробі із конструктивних міркувань. На схемах показують елементи, розміщені у вимкненому стані. Допускається дієсні елементи зображені у відкритому робочому положенні із застичкою на полі схеми режиму, для якого ці елементи показані.

Принципові схеми виконуються згідно з ГОСТ 2.702-75 (2007). Всі елементи пристрів на схемі позначаються у вигляді умовних графічних позначень згідно з ГОСТ 2.721-74 (2007) – 2.768-90 (2004). Найбільш часто використовувані умовні графічні позначення на електрических схемах систем електропостачання наведені у додатку А.

Більш умовних графічних позначень елементів схем праворуч ябо зверху повинно бути використано буквенно-цифрове позначення елементів за ГОСТ 2.710-81 (2007) "ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах".

Зв'язки між елементами виконують лініями згідно з вимогами ГОСТ 2.303-68 (2007) "ЕСКД. Лінії".

Схеми принципові можуть виконуватись суміщеним (рідше) і рознесеним способом. При суміщенному способі складові частини елементів або пристріїв розміщують на схемі у безпосередній близькості один від одного. Рекомендується при виконанні схем розташувати елементи, що входять в одне коло, послідовно один за одним по прямій, а окремі кола – поряд, у вигляді паралельних горизонтальних або вертикальних рядків.

На принциповій схемі усі ділянки кіл позначають маркуванням згідно з ГОСТ 2.209-89 (2007) "ЕСКД. Спосіб маркування цілей в електрических схемах".

Окремими ділянками кола вважаються ділянки, розділені контактами комутаційної апаратури, теплових і проміжних реле, роз'ємниками, обмотками електрических машин, резисторами, конденсаторами, дроселями, сігнальнюю арматурою, елементами вимірювань та приладів, завбіжниками та ін.

На схемах силових кіл змінного струму вказіважерел живлення позначають L₁, L₂, L₃ або A₁, A₂, A₃ (фазні проводи) і N (нульовий провід), а наступні ділянки кіл – додаванням порядкового номера ділянки:

перша фаза – L₁₁, L₁₂, L₁₃ і т.д. або A₁₁, A₁₂, A₁₃;

друга фаза – L₂₁, L₂₂, L₂₃ і т.д. або B₁, B₂, B₃;

третя фаза – L₃₁, L₃₂, L₃₃ і т.д. або C₁, C₂, C₃ і т.д.

На схемах силових кіл постійного струму ділянки кіл позитивної полярності позначають непарними числами, а негативні –

парніми. Поларність вхідних ділянок позначають L+ та L- або "+" і "-", а середній провід трипровідної мережі постійного струму - буквою М.

Ділянки кіл керування позначаються арабськими цифрами зліва направо і зверху униз. У позначення кіл можна вводити букву, яка характеризує їх функціональне призначення. У шону випадку посилованість чисел встановлюють у межах функціонального кола. Допускається у поєдненні з трифазними кілами включати позначення фаз, наприклад, A411, A412, A413 – ділянки другого кола трансформатора ТА1, фази А; C411, C412 – ділянки другого кола трансформатора ТА1, фази С; N411 – нульовий провід.

Дво- і трибуквенні позначення позначають як елементи, так і їх функціональне призначення. Так, позначення КН, КМ, КQT, УAT, НLG відповідають вказівному реле, контактору, реле положення вимикача "Вимкнено", електромагніту відключення і сигналізації почти з зеленою пінкою. При позначенні усіх елементів тільки буковою (наприклад, усіх реле і контактора буковою Х) з цифрами відповідно від 1 до 7 (згідно зі схемою) необхідно доповнювати скли зазначенням назв або призначення цих елементів.

Таким чином, поєднані позначення і позначення кіл ділянок дозволяють визначити усі елементи і їхні дані схеми і їх функціональне призначення, а отже, зрозуміти принцип дії зображеного на ній пристрою і знайти усі елементи і майданчики.

У системах електропостачання до таких схем відносяться однолінійні схеми кіл першої конутації півстанцій розподільних пристрій.

Схема з'єднань (виконується за ГОСТ 2.702.15 (2007)) показує з'єднання складових частин виробу і визначає проводи, згужти, кабелі, якими з'єднуються ці з'єднання, а також місця їх приєднань і вводу. На схемі з'єднань пристрій, що входить у склад виробу, позначаються у вигляді прямокутників ябо зовнішніх описень, а елементи пристрій – у вигляді умовних графічних позначень.

Таблиця 1.2 – Функції пристрів

Найменування функції	Позначення
Пристрій найвищого рівня	=
Функціональна група найвищого рівня	=
Конструктивне розміщення (зв'язок елемента з конструкцією пристрою найвищого рівня)	+
Позначення елемента (позиційне позначення за схемою принциповою)	-
Позначення контакту	-
Адресне позначення	(+)

Зображення пристроя на схемі з'єднань повинно відповідати дійсному його розташуванню у виробі. На зображені пристрой повинні бути обов'язково позначені відні і вихідні елементи (клієнти колодка, вивідні контакти та ін.). Їх маркування повинно відповідати заводському, а за його відсутності повинно бути присвоєно маркування проектувальника, яке повинно дотримуватись на усіх видах документів, у яких позначений даний пристрій.

Примітка. L11=A2=T1+5-QF3:1) означає, що провід L11 (з'єднане з маркуванням лінії кола на принциповій схемі) підключенний до контакту 1 автоматичного вимикача QF3, розташованого на конструктивній позиції 5 функціональній групі T1 виробу A2 (шапка керування).

У випадку, якщо в одному пристрії (наприклад, панелі керування) розміщене обладнання, яке відноситься до декількох виробів (ліній, трансформаторів, електровимигунів та ін.), через порядковим номером кожного апарату або пристрія в чисельнику проставляють порядковий номер, присвоєний даному виробу. Слід нати на увазі, що порядкові номера апаратам і пристроями присвоюються у межах кожного виробу. Наприклад, поряд з автоматичним вимикачем QF1, який має п'ятий порядковий номер і відноситься до другого та третього виробів, повинні бути у чисельнику проставлені позначення, відповідно $\frac{0205}{QF1}$; $\frac{0305}{QF1}$.

Схеми підключення похвасу зовнішні підключення виробу. Схемами користуються при розробці інших конструкторських документів, а також для дійсності підключення виробів і їх час експлуатації. На схемі підключення вироби зображені у вигляді прямокутників або зовнішніх обрисів. На зображенії виробів обов'язково повинні бути позначені входні і вихідні елементи. Джгути, трубопроводи, кабелі, проводи, які ізуть в одному напрямку допускається зводити в одну лінію, але при підході до виробу вони повинні бути роз'єднані. Маркування всіх інших і вихідних елементів виробів повинно відповідати таємницькому, а у випадку їхньої відсутності допускається умовно присвоювати позначення, але при цьому приняті маркування повинно додержуватися у всіх конструкторських документах. На проводах, які підходять до входних і вихідних елементів, повинні бути вказані адреси, відповідно до вищевикладеного принципу для схем з'єднань, номін таємнувань кабелів, вказано марку проводу, спосіб прокладки. Відмінністю схем підключення від схем з'єднань є виконання зображення виробів без прив'язки до дійсного розташування їх на плані конструкції обсяга.

Схеми розташування відзначає відносне розташування складових частин виробу, а при необхідності також джгутів, проводів, кабелів, трубопроводів тощо. Схемами користуються при розробці інших конструкторських документів, а також при експлуатації і ремонті виробів. Схеми розташування склаштуються відповідно до вимог ГОСТ 2.702-75 (2007).

Складові частини виробу зображені у вигляді спрощених зовнішніх обрисів або умовних графічних позначень, які розміщають згідно з дійсними розміщеннями частин виробу у конструкції, на плані приміщення або місцевості. Схеми розташування можуть бути виконані також в аксонометрії.

1.8.3 Постібовісім'є виконання схем з'єднань згідно з електричними схемами

Приклад: За наявною принциповою схемою керування електричного водонагрівача (рисунок 1.20) скласти схему з'єднань. Позначення елементів на схемах: SB1 і SB2 - кнопки "Пуск" і "Стоп"; KL - проміжне реле; QF - автоматичний вимикач; S - датчик температури; KM - магнітний пускат, HL - сигнальна лампа.

У схемі автоматичного керування використовують терморегулятор ТР-200. Максимальний струм контактів ТР-200 "У" складає 0,2 А. Тому, для посилення контактів температурного реле, в схемі

використовують проміжні реле KL. При викинні автоматичного вимикача QF і напісканні кнопки SB1 замикається коло проміжного реле KL, яке своїм замикаючим контактом подає напругу на катушку нагріття пускача KM, що замикає свої контакти. На електроди нагрівача подається напруга мережі. По досягненні заданої температури води розмикатися контакти терморегулятора SK. При цьому коло катушок реле KL не отримує живлення, а його контакти розмикати коло катушок пускача KM. Процес нагрівання зупиняється.

На принциповій схемі друкарські позначки позначених, що використовуються при упорядкуванні монтажної схеми.

Порядок складання електрических схем з'єднань

1. На головній принциповій схемі зробити маркування всіх кіл (основних кіл і кіл керування).
2. Накреслити панель шафи керування, де розмістити всі необхідні апарати в зручній для монтажу послідовності. Апарати зображені прямоугольниками або зовнішніми обрисами, що повторюють контури апаратів.
3. На всіх апаратах зобразити точками вивільні клієни.
4. Клієни на апаратах необхідно пронумерувати арабськими цифрами або позначити їх так, як вони позначені на реальних апаратах. З метою позначення принадлежності виводів окремих елементів апарату необхідно усередині прямоугольників накреслити умовні графічні позначення цих елементів (катушок, контакти, нагрівальні елементи тощо).
5. З правої сторони або поверх усіх апаратів показати їхнє позиційне позначення, яке написане в колі. У чисельнику цього позначення потрібно написати паралельний номер апарату відповідно до його розташування на схемі з'єднань. В знаменнику – позиційне позначення апарату відповідано до позиційного позначення його на принциповій схемі.
6. Накреслити лінії прокладки джутів.

3 PEN ~ 50 Гц 220/380 В




Рисунок 1.20 – Схема електрична принципова керування
електричним відомагнітком




Рисунок 1.21 – Схема електрична Чеддінк (частини схеми)

7. Нахрести лінії, що відходять від кленів апаратів до джгутів.
8. На шини лінії, що виходять від кожної клеми, написати номер проводу відповідно до принципової схеми я адреси куди пішов або зайде прийшов провід. Адреса складається відповідно до ДСТУ 2.710 (таблиця 1.3).

Таблиця 1.3 – Умовні позначення адресного маркування

Тип умовного позначення	Символ, що відповідає	Найменування
Позначення конструктивного розташування (місце розташування)	+	Плюс
Позиційне позначення	-	Мінус
Позначення електричного континту	.	Двоекрапка
Адресне позначення	{ }	Круглі дужки

Наприклад, запис на ділянці проводу, що має вигляд 12 (+ 7-15), означає, що провод під номером 12 пішов за адресою до 7-го апарату і присаджений по шину апараті до 15-го контакту. При цьому слід пам'ятати, що до однієї клемі (затискачі) присаджувати можна не більше двох проводів.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Перерахуйте нормативну документацію при виконанні електромонтажних робіт.
2. В чому полягає мережове планування електромонтажних робіт?
3. Яка послідовність двостадійного проектування?
4. Що входить до структури проекту виробництва робіт?
5. Як класифікують електроустановки за призначенням, роком усташивки, класом навантаження?
6. **Які існують кліматичне виконання і категорії розміщення електрообладнання?**
7. Які існують ступені захисту електрообладнання?
8. Які вимоги до монтажу комутаційних та ручних зворотів?
9. Які вимоги до монтажу апаратів дистанційного управління?
10. Які вимоги до монтажу зворотів захисту?
11. Які вимоги наводяться стандартами до виконання електричних схем?
12. Яка мета пусковалагоджувальників робіт?
13. Перерахуйте основні етапи пусковалагоджувальників робіт.
14. Які види робіт передбачає лідіровка до виконання ПНР?
15. Які види робіт передбачає виконання ПНР?
16. Які види робіт виконуються після закінчення монтажу?
17. Які види робіт виконуються поза зоною монтажу?
18. Які види робіт виконуються спільно з монтажом?
19. Що називається експлуатаційним режимом?
20. Які види робіт виконуються після введення експлуатаційного режиму?
21. Якими чином здійснюється приймання-дача ПНР?

РОЗДІЛ 2

ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ЕЛЕКТРОПРОВОДОК

2.1 Аналіз систем електропостачання споживачів

2.1.1 Вимоги праця до електроустановок монтажних, громадських, адміністративних і побутових будівель

Згідно з Правилами [12, 53] постачання електричної енергії повинне виконуватися від електричної мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220 В з системою заземлення TN-S або TN-C-S. При реконструкції слід передбачити переведення мережі на напругу 380/220 В з системою заземлення TN-S або TN-C-S. Цей розділ Правил розв'язуються на електроустановках: житлових будинків, громадських будівель і споруд, адміністративних і побутових будівель.

Електроенергомінливі електроенергомічні ловинні виконуватися від електричної мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220 В з системою заземлення TN-S або TN-C-S. При реконструкції житлових і громадських будівель, що мають напругу мережі 220/127 В або 3х220 В, слід передбачити переведення мережі на напругу 380/220 В з системою заземлення TN-S або TN-C-S. Зовнішнє електропостачання будівель повинне задовільняти вимогам розділу 1.2 Правил узахтування електроустановок [53].

Для живлення однофазних споживачів від багатофазної розподілької мережі допускається різними групами однофазних споживачів мати сумісні N і PE провідники (п'ятипровідна мережа), прислані безпосередньо від ВРП Об'єкти N і PE провідників (четиривпровідна мережа з PEN провідником) не допускається.

При живленні однофазних споживачів від багатофазної мережі відгалуженнями від повітряних ліній, коли PEN провідник повітряної лінії є загальним для груп однофазних споживачів, що живляться від різних фаз, рекомендується передбачати захисне відключення споживачів при перевищенні допустимого рівня напруги, що виникає із-за ясеніметрії навантаження після обриву PEN провідника. N або сумісного PEN. Виключення слід виконувати на введенні в будівлю, наприклад, дісю на незалежний розчілківач відного автоматичного вимикача за допомогою реле контролю напруги. У цих випадках необхідно передбачати виключення як фазного L, так і нульового робочого N провідників.

При виборі апаратів і пристріїв, які встановлюються на вводі, переважають інших рівних умов віддається апаратам і пристріям, що зберігають працездатність при перевищенні напруги вище дозволеного, що виникає із-за несиметрії навантаження при обриві PEН або N провідника. При цьому їх комутаційні та інші робочі характеристики можуть не виконуватися. При всіх випадках забороняється в колах РЕ і РЕН провідників мати комутаційні контакти і безконтактні елементи. Допускається будівництво, які можуть бути розібрані за допомогою інструменту, як також спеціально призначеними для цих цілей будівничими.

У будинках необхідно використовувати кабелі і проводи з мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних провідників повинен відповідати таблиці 2.2. Мережі живлення і розподільні допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий перетин 16 mm^2 і більше. Живлення окремих електроприймачів, що відносяться до інженерного устаткування будинків (насоси, вентилятори, калорифери, установки кондиціонування повітря та ін.), можуть виконуватися кабелем з алюмінієвими жилами перетином не менше 2.5 mm^2 . У житлових будинках прокладка вертикальних ділянок розподільної мережі повинна виконуватися по сходових клітках приховано (у каналах, трубах, коробах відповідно до вимог ПАПБ 01.001). Забороняється прокладка вертикальних ділянок зголіннебудівкою розподільної мережі усередині квартир. Допускається прокладка проводів і кабелів ліній живлення квартир разом з проводами і кабелями групових ліній робочого освітлення сходових кліток, поверхових коридорів та інших приміщеннях усічених будинків в загальній трубі, в загальному коробі або каналі з негорючих або важкодоступних будівельних конструкцій з помірною димоутворюючістю згідно з ГОСТ 12.1.044. Мережу від поверхового розподільного щитка до квартир слід виконувати в окремій трубі або каналі, тобто окремо від групової мережі інших квартир. Допускається прокладка до 12 проводів групової мережі квартир житлових будинків в одному каналі на заміну вимог пункту 2.1.15 ПУЕ.

2.1.2. Характеристика симбіозаземлення

Умовні позначення систем заземлення:

- перша буква – стан нейтралі джерела відносно землі:

Т – заземлена нейтраль;

І – ізольована нейтраль.

- друга буква – стан відкритих провідних частин шоу землі:

Т – відкриті провідні частини, заземлені незалежно від відношення до землі нейтралі джерела живлення або якої-небудь точки живлення мережі.

Н – відкриті провідні частини, приєднані до глухозаземленої нейтралі джерела живлення,

С – нульовий робочий (N) і нульовий захисний (PE) провідники розщині,

С – функції нульового захисного і нульового робочого провідників суміщені в одному провіднику (треп-проводник)

Графичне позначення провідників

Н –  нульовий робочий (нейтральний) провідник.

РЕ –  захисний провідник (заземлювальний провідник, нульовий захисний провідник, захисний провідник системи згруновування потенціалів);

РЕН –  сумішений нульовий захисний і нульовий робочий провідники.

Типи мереж:

Система заземлення TN-C

Функції нульового робочого і нульового захисного провідників об'єднані в одному провіднику по всій мережі.




Рисунок 2.1 – Система заземлення TN-C

Система заземлення TN-S

Нульовий робочий і нульовий захисний провідники працюють окремо по всій мережі.




Рисунок 2.2 – Система заземлення TN-S

Система заземлення TN-C-S

Фундукт нульового робочого і нульового захисного провідників об'єднані в одному провіднику в частині мережі.




Рисунок 2.3 – Система заземлення TN-C-S

Система заземлення IT

Відкриті провідні частини електроустановки заземлені.

Нейтраль джерела живлення ізольована від землі або заземлена через великий опір.




Рисунок 2.1 – Система заземлення ТТ

Система заземлення ТТ

Нейтраль трифазного живлення під'єднана, а відкрита проміжні частини електроустановки заземлені за допомогою заземлювального пристроя, який електрично незалежний від глухозаземленої нейтралі джерела живлення.




Рисунок 2.5 – Система заземлення ТТ

2.2 Визначення електропроводок. Класифікація електропроводок

Електропроводкою називається сукупність проводів і кабелю із кріпленими, пілтрумуванними та химічними конструкціями і деталями, установленими відповідно до Правил [53].

Електропроводки роздаються на такі види:

За способом виконання розрізняють електропроводки **відкриті**, **сховані** та **зовнішні**.

Відкрита електропроводка – проводка, яка прокладена по поверхні стін, стель, по фермах та інших будівельних елементах споруд, по опорах тощо.

При електропроводці застосовуються такі засоби прокладки проводів і кабелів:

- безпосередньо по поверхні стін, стель, на струвах, просах, роликах, ізоляторах;
- у трубах, коробах, гнучких металевих рукавах;
- на лотках;
- в електротехнічних панелюсах і піштавах (апаратах);
- вільної підвіскою та ін.

Відкрита електропроводка може бути облицьованою, нерегульованою і нерегульованою.

Схована електропроводка - це проводка, яка прокладена усередині конструктивних елементів будинків і споруд (у стінах, підлозі, фундаментах, перекриттях), а також по перекриттях у підготовлені підлоги, безпосередньо під землю підлоги то ін.

При схованій електропроводці застосовуються такі засоби прокладки проводів і кабелів:

- у трубах, гнучких металевих рукавах;
- коробах, замкнутих каналах і пустотах будівельних конструкцій;
- бороздах, що зашукатурюються;
- під штукатуркою, а також замонолічуванням з будівельної конструкції при їхньому виготовленні.

Зовнішньою електропроводкою називається електропроводка, яка прокладена по зовнішніх стінах будинків і споруд, під хвістами, а також між будинками на опорах (не більше чотирьох прольотів довжиною до 25 м кожній) поза вуличами, дорогами тощо.

Зовнішня електропроводка також була обкладеною і схованою.

Основними методами елементів конструкції при виконанні зовнішньої електропроводки є настінні:

Відома від повітряної лінії електропередачі називається електропроводка, що з'єднує віддалення від ПЛ із внутрішньою електропроводкою, враховуючи вим ізоляторів, устиковлення на зовнішній поверхні (стіні, даху) будинку або споруди, до затискачів відного пристрою.

Струна, як несучим елементом електропроводки, називається стілевий дріт, натягнутий впритул до поверхні стіни, стелі тощо. Струна призначена для кріплення до неї проводів, кабелів або пучків проводів.

Смукаю, як несучим елементом електропроводки, називається істовиця сиуга, закріплена впритул до поверхні стіни, стелі, вона

призначена для кріплення до неї проводів, кабелів або інших пучків.

Треком, як несучим елементом електропроводки, називається сталевий дріт або сталевий канал, які налагують в повітрі, призначений для підвіски до них проводів, кабелів або інших пучків.

Коробом називається закрита парожилата конструкція прямокутного або іншого перетину, яка призначена для прокладки в ній проводів і кабелів. Короб повинний служити захистом від іншій механічних ушкоджень прокладених у ньому проводів і кабелів. Короба можуть бути глухими або з кришкою, що вільно відхиляється. Їх сушільними або перфорованими стінками і кришкою. Глухі короби повинні мати тільки суцільні стінки з усіх боків і не мати кришок. Короба можуть застосовуватися в приміщеннях і зовнішніх установках.

Лотком називається відкрита конструкція, призначена для прокладки в ній проводів і кабелів. Лоток не є захистом від зовнішніх іншій механічних ушкоджень для прокладених на ньому проводів і кабелів. Лотки повинні виготовлятися з негорючих матеріалів. Вони можуть бути сушільними, перфорованими або гратчастими. Лотки можуть застосовуватися в приміщеннях і зовнішніх установках.

Горищним дранжінгом називається таке певнорібнче приміщення над верхнім поверхом будинку, стелею якого є дах будинку і який має несучу конструкцію (стриху, ферму, башку) із горючих матеріалів.

Аналогічні приміщення і технічні поверхні, розташовані безпосередньо над дахом, перекриття і конструкції яких виконані з горючих матеріалів, не розглядаються як горищні приміщення.

2.3 Вибір виду прокладки. Технічні вимоги до монтажу електропроводок

Сільськогосподарські приміщення відрізняються рядом специфічних особливостей:

- наявністю підвищеної небезпеки відносно ураження людей і тварин електричним струмом;
- підвищеною пожежною небезпекою;
- місце осібливий склад внутрішнього середовища (комак, сірководень, птиця).

Електропроводка повинна відповідати умовам навколошнього середовища, призначенню і ціності споруд, іншій конструкції я архітектурним особливостям, а також потужності навантаження.

При виборі виду електропроводок і способу прокладки проводів і кабелів повинні враховуватися вимоги електробезпечності і можженої безпеки. При наявності одночасно двох або більш умов, що характеризують навколошнє середовище, електропроводка повинна відповісти всім цим умовам.

Оболонки і ізоляція проводів і кабелів, застосовуваних в електропроводах, повинні відповісти засобу прокладки й умовам навколошнього середовища. Ізоляція, крім того, повинна відповідати номінальній напрузі мережі.

Напруги робочі приладівки повинні мати також ізоляцію, рівну із ізоляцією фазних провідників.

Проводи та кабелі повинні застосовуватись тільки в тих областях, які наведені у стандартах і технічних умовах на кабелі та проводи.

Таблиця 2.1 – Вибір виду електропроводок, способів прокладки

Умови навколошнього середовища	Вид електропроводки		Проводи та кабелі
	1	2	
Відкрите			
Сухі і вологі (холодильні, електроштотові, гелапаштові склади)	На роликах і катушках		Незахищені одножильні АПВ – (2-120 мм ²)
Сухі	На роликах і катушках		Скорумпені двожильні
Приміщення усіх видів із зовнішніми установками	На ізоляторах (троліях), у місцях, де виключена можливість потраплення дощу або снігу		Незахищені одножильні проводи АПРН – гумова ізоляція в негорючій гумовій оболонці
Зовнішні установки	Безсередньо по поверхні стін, стель, па струнках, смугах та інших несучих конструкціях		Кабель в неметалевій і металевій оболонці АВРГ – агресивне середовище, катодні
Приміщення усіх видів	Теж		Незахищені та захищені одно- і багатожилінні проводи

Продовження таблиці 2.1

1	2	3
Приєднання усіх вишив та зовнішні установки	На лотках і в коробах	Теж
Зовнішні установки	На тросях	Спеціальні проводи з несучим тросям Незахищені та захищенні одно- і багатожильні проводи. Кабелі в неметалевій і металевій оболонці. АВТО – ізоляція із поливінілхлоридного пластикоту, несучим тросям
Сковані електропроводки		
Приєднання усіх вишив та зовнішні установки	В неметалевих трубах із чистеріалів, котрі коріть (несамозпухляючий поліетилен). Виготовлення: 1. Забороняється застосування революційних труб із металевою оболонкою у сиріх, особливо сиріх приміщеннях і зовнішніх установках 2. Забороняється застосування сталевих труб і сталевих гладких коробів з товщиною стінок 2 мм і менше у сиріх, особливо сиріх і зовнішніх установках	Незахищені та захищенні одно- і багатожильні проводи. Кабелі в неметалевій і металевій оболонці

Продовження таблиці 2.1

1	2	3
Сухі, вологі і сирі приміщення	Замоноличуванням у будівельні конструкції при їх виготовленні	Незахищенні проводи
Відкриті і сковані електропроводки		
Приміщення усіх видів та зовнішні установки	В металевих гнучких русах. В стальніх трубах і глухих сталь- них коробах. В немет- алевих трубах і неметалевих глухих коробах із епоксидай- містичним матеріалом. В ізоляційних трубах з металевою оболонкою	Незахищенні та захи- щенні одно- і багато- жильні проводи. Кабелі в неметалевій оболонці
	Виключення:	
	1. Забороняється застосування ізоляційних труб з металевою оболонкою у сиріх, особливо сиріх приміщеннях і зовнішніх установках. 2. Забороняється застосування сталевих труб і сталевик гнучких коробів з товщиною стінок 2 міл і менше у сиріх, особливо сиріх і зовнішніх установках	

Для стаціонарних електропроводок повинні застосовуватись переважно проводи та кабелі з мінімізованою жилами, за винятком:

- проводів у корінних приміщеннях;
- під постійного і змінного струму у межах шитових пристройів, а також внутрішніх схем з'єднань приводів вимикачів, роз'єднування та ін. згідно з пунктом 3.4.12;
- для монтажу освітлювальної арматури загального призначення, настільних, переносних, а також світильників місцевого призначення;
- електроприводів у кінетиках, редукторах, хілів похіженої та ехоронної сигналізації,
- у вибухонебезпечних зонах класів В-1 і В-1а.

Не дозволяється застосовувати алюмінієві жили для приєднання пристройів, котрі встановлені безпосередньо на віброзолюючих опорах.

Для живлення переносних і пересувних електроприводів необхідно застосовувати шнури та тиукі кабели з чільними жилами, спеціально призначенні для цього з урахуванням можливості механічного впливу. Усі жили повинні бути у загальній оболонці і мати загальну ізоляцію.

Технічні чинники на монтаж

В робочих кріпленнях необхідно передбачити індивідуальний монтаж всіх елементів електропроводок. Електропроводки необхідно розміщати таким чином, щоб було зручно виконувати монтаж. Відкриті електропроводки усередині житлових будинків і промислових будівель повинні виконуватися таким чином, щоб вони не виділялися на фоні стін або стелі, пізніше їх були строго притисні в горизонтальній і вертикальній площинінх і проходили уздовж карнизов, паралельно лверним і віконним укосам. Відкриту і сковану прохідну проводку роблять таким чином, щоб у разі потреби можна було їх замінити. Виняток складають спеціальні плоскі проводи, прокладені безпосередньо під штукатуркою. Електропроводки повинні бути доступні для огляду і контролю. Електропроводки у відмінних адміністративних будівлях, торгових і лідовищних підприємствах, повинні, як правило, забезпечувати можливість заміни проводів. Виняток можуть складати незінковані електропроводки, які змонтовані у будівельних конструкціях будинків при виготовленні їх на підприємствах будівельної промисловості. У виробничих спорудах рекомендується виконувати верхні розведення електрічності через язівках і коробах із лідходом до електроприводів поверх без входу в підлогу.

Згідно з Правилами [50] у місцях з'єднання, відгалуження і присධання жил проводів або кабелів повинні бути передбачений запас проводу (кабелю), що забезпечує можливість повторного з'єднання, відгалуження або присධання.

При перетинанні незахищених і захищених проводів і кабелів із трубопроводами відстань між лінії у створі повинні бути не менше 50 мм, я з трубопроводами, які вмішують горючі або легкозаймисті рідини і гази, – не менше 100 мм. При відстані від проводів і кабеля до трубопроволів менше 250 мм проводи і кабелі повинні бути залитими захищеною мікроелектродією по довжині не менше 250 мм у кожну сторону від трубопроводу.

При паралельній прожодці відстань від проводів і кабелів до трубопроводів повинна бути не менше 100 мм, і до трубопроводів із горючими або легкозаймистими рідинами та газами – не менше 400 мм.

Проводи і кабели, прокладені паралельно гарячим трубопроводам, повинні бути захищені від впливу високої температури ябо повинні мати відповідне виконання.

Незахищені і захищені проводи, що прокладаються відкрито, у місцях перетинань із трубопроводами рекомендується виконувати в ізоляційних або металевих трубах або коробах, які закладають у борозну. Крінення незахищених проводів металевими бандажами або скобами повинно виконуватися із застосуванням ізоляційних прокладок.

Проходи небрользованих кабелів, захищених і незахищених проводів крізь негорючі стіни і макповерхові перекриття необхідно виконувати у відрізках пластмасових труб, а крізь горючі – у відрізках сталевих труб. Відкриті проходи проводів і кабелів через зовнішні стіни приміщень, внутрішні стіни сиріх, особливо сиріх, димників і приміщень із хімічно активним середовищем, а також через стіни із опалюванням і неопалюванням приміщеннями необхідно ущільнювати легкозаймистими матеріалами (наприклад, шлікватовою). Ущільнення виконують після прокладки проводів. Відкриті проходи через внутрішні стіни приміщень із нормальними умовами середовища можуть не ущільнюватися. Проходи електропроводок у сталевих коробах через проризи у стінках необхідно закладати цементним розчином. Внутрішню порожнину короба в місцях проходу його через зовнішні стіни приміщень, внутрішні стіни сиріх, особливо сиріх, пильних і приміщень із хімічно активним середовищем, а також через стіни

між опалюваними і неопалюваними пристроями необхідно ушільнити (наприклад, шланговато). Ушільнення виконують на відстань не менше 150 мм із кожної сторони стіни.

Електропроводки в сталевих трубах виконують таким чином, щоб усі проводи трифазного кола знаходилися в одній трубі, тому що в цьому випадку сумарне змінне магнітне поле всіх трьох проводів буде рівне нулю. Допускається прокладка одиночних проводів кіл змінного струму в сталевих трубах, якщо вони захищені, на мінімальній струм не більш 25 А. При великих струмах у сталевій трубі буде виникати значний нагріваний струм, що нагріє й до підпістимих меж З'єднання і відгалуження проводів, прокладених усередині труб ябо гнутих четалевих рукавів при скловонії і відкритій прокладці, роблять у відгалуженях коробках. Останні повинні відповідати способом прокладки й умовам середовища. Місця відгалужень проводів із труб, неталевих рукавів тощо необхідно захищати від ушкоджень гумовими напівтвірдими трубками, чоловин збіо літаками.

Місця з'єднань і відгалужень проводів і кабелів не повинні виникати механічних тисиль і мати рівношину відали з волянкою жил цих проводів і кабелів.

У побудованіх клінічних лікарняних, гемодіалізерах і енергетичних пристроях, а також у житлових і промислових будівлях застосування спрощеної конструкції не західдячи від механічних ушкоджень.

Внаслідок розташування відкрите проходження захищених ізольованих проводів в електротехнічних та інших пристроях, що обслуговуються спеціально навченим персоналом, не порушується.

У сталевих та інших механічно стійких трубах, рукавах, коробах, лотках і замкнүтих каналах будівельних конструкцій булинкові приступкається спільна прокладка проводів і кабелів (за винятком високопретеричності кіл одноного агрегату):

1. Силових і контрольних кіл декількох машин, пультів тощо, пов'язаних технологічним процесом.

2. Кіл, що живлять складний світильник.

3. Кіл декількох груп одного виду освітлення (робочого ябо аварійного) із загальним числом проводів у трубі не більше восьми.

4. Освітлювальних кіл до 42 В з колами вище 42 В за умови виводів проводів кіл до 42 В в окрему волянку трубу.

2.4 Умови вибору та вибір площин перерізу провідників для монтажу провідників

Тривало допустимі струни по проводні і кабелі електропроводок повинні вибиратись згідно з Правилами [53] з урахуванням температурно-навантажувального середовища, способу прокладки та потужності навантаження споживачів.

Перерізи земельноземельних і нульових лінійних провідників повинні бути обрані згідно з вимогами глави 1.7 Правил [53].

Заборонено якуювати скляну або піскову дріжадлку проводів по поверхні, які нагріваються. При створенні просічок проводів у зоні горячих трубопроводів, снагособів тощо температура наскрізнього поверхня не повинна перевищувати 35°C .

Перерізи стручопровідників жил приводів і кабелів в електропроводках повинні бути не менше наведених в таблиці 2.2. Перерізи жил для 34-різки освітлювальних фрімтур повинні прийматися згідно з Правилами [53].

Нульові робочі провідники повинні мати облицюючу, рівношарну ізоляції фазних провідників.

Розглянемо приклад вибору проводів склянотрубчастої лінії з енергетичного приміщенням (ячкою).

Приміщення мінімум збудоване з цегли та юрініх бетонних конструкцій з температурною повітря гілок 16°C і відносною вологістю 45%. Приміщення відноситься до шахтових, оскільки за умовами виробництва використовується технологічний пил у такій кількості, що може осідати на проводах і проникати усередину машин і апаратів.

Таблиця 2.2 – Найменші перерізи жил проводів і кабелів в електропроводках

Провідники	Переріз жил, мм ²	
	мідні	алюмінієві
1	2	3
Шнурі для присаджування побутових електроприладів	0,35	-
Кабелі для передання переносних і пересувних електроприладів у промислових установках	0,35	-
Скручені шовкові шнурки і бафандри залізні жилами для стаціонарної прокладки на розіплаках	1	-

Продовження таблиці 2.2

1	2	3
Незахищені ізольовані проводи для стаціонарної електропроводки усередині приміщень:		
- безпосередньо по основах, на роликах, кінцях, тросях	1	2,5
- на літках, коробах до гвинтових застібок	1	2
- на ізоляторах	1,5	4
Незахищені проводи у зовнішніх електроприводах:		
- на стінах, стінках від ПЛ	2,5	4
- під павільйонами на роликах	1,5	2,5
Захищені і незахищені у будівельних каналах	1	2

За ступенем ураження людей електричним струмом відрізняється до особливо небезпекних зон, оскільки має наявність одночасно двох факторів підвищеної небезпеки: струмопровідності підлоги і струмопровідного шину.

Місце відноситься до пожежнонебезпечної зони класу II-III приміщення, в просторі якого можуть накопичуватися і виділятися горюча пилука або волокна.

Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту оболонки електричних машин повинні бути підвищеної надійності проти вибуху. Допускається застосування електротехнічного без засобів вибухозахисту для апаратів і пристрій, що не існують і не нагріваються вище плюс 80°C в оболонці зі ступенем захисту не менше IP54 [12].

Допустимий рівень вибухозахисту і ступінь захисту електричних світильників повинні бути підвищеної надійності з відомим захистом "п". Дозволяється застосування світильників, в яких відсутні засоби вибухонебезпеки за умови, що максимальна температура поверхні світильника не перевищує значень, які наведені в таблиці 1 ГОСТ 22782.0. Ступінь захисту – IP54. Умови застосування таких світильників повинні бути узгоджені в установленому порядку. Світильники із ламініосентніми лампами відповідно до ГОСТ 17667 повинні мати ступінь захисту не нижче IP53.

Електропостачання споживачів необхідно виконувати від мережі з глухозаземленою нейтраллю 380/220 В з системою заземлення TN-C-S.

Джерелом живлення для освітлення приміщення млину є лампа ЛБ-58. Для лампи даного типу застосовуємо світильник типу ЛІПП-05УEx-2х58-025 [30] (рисунок 2.6). Світильник призначений для загального освітлення вибухонебезпечних зон класів I, II і пожежонебезпечних зон класів II-І, II-ІІ. Корпус світильника виготовлений із еструдованого алюмінієвого профілю, відбивач – із полірованого алюмінієвого листа високої чистоти фірми "Alanod". Група механічного захисту – М1 за ГОСТ 17516.1-90. Монтаж виконується на монтажний профіль. Ступінь захисту IP65, рівень IExedIIICt5. Рекомендовані висота встановлення 2–5 м. маса – 14 кг.

Для прокладки проводу освітлювальної мережі в трубах застосовуємо кабель марки ПВВГ, який має 4 жили. Силовий кабель з мідними жилами, з ізоляцією із сильнозашитого поліетилену в ПВХ-оболонці. Кабель характеризується пониженою пожежонебезпекою. Кабель виконаний згідно з ГОСТ 16442-80.



Рисунок 2.6 – Ескіз світильника ЛІПП-05УEx

Умова шибору перетину жили кабелю:

$$I_{\text{prop}} < I_{\text{允}} \quad (2.1)$$

де I_{prop} – розрахунковий (номінальний) струм, який протікає по одній жилі кабелю. Визначається навантаженням споживачів, у даному випадку $I_{\text{prop}} = 7,6 \text{ A}$;

$I_{\text{允}}$ – тривало допустимий струм жили кабелю, А.

Приймаємо перетин жили кабелю $1,5 \text{ mm}^2$ з $I_{\text{允}} = 15 \text{ A}$. Згідно з умовою (1) застосовуємо кабель марки ПвВГ 4 × 1,5. Виробник – Запорізький завод кабельно-проводникової продукції "Крок-ГТ".

2.5 Способи прокладки відкритих та прихованых проводок

Основними елементами до використання у електропроводках є:

- низька вартість матеріалів та електромонтажних робіт;
- надійність і захищеність від механічних та хімічних факторів, що можуть вплинути на її функціональність;
- гнучкість та можливість прокладки зовнішньої мереж або її частину в разі необхідності.

Перед монтажем електропроводок стається вивчають проектну документацію, складають підмітні картки на необхідні матеріали й устаткування, підбирають потрібний інструмент, пристосування, підготовлюють складські приміщення.

Монтаж електропроводок виконується індустріальними методами, що дозволяє досягти високої продуктивності професії, скорочення термінів введення об'єкта в експлуатацію, зниження вартості електромонтажних робіт. Під час монтажу широко використовуються уніфіковані вузли і деталі, засоби малої механізації, що полегшують професію і підвищують якість виконаних робіт.

Монтаж електропроводок розширяється на дві стадії.

На першій стадії виконуються підготовчі роботи.

- розмітка місць установки світильників, вимикачів, штепсельних розеток, групових щитків та ін.;
- розмітка місць прокладки проводів по стінах і стелях, проходів через стіни, підлогу і столі, місць установки роликів і відгалужжень коробок;
- пробивання гнізд для кріпильних деталей і пробивання прохолів; установка ізоляючих опор або прокладка труб

Під час монтажу скованих електропроводок до складу підготовчих робіт входить огляд борозен і каналів під електропроводку, після установки щитків, перевірка їхньої відповідності проекту, розмітка місць установки струмомінімічів, установка відгалужжувальних коробок і коробок під вимикачі і штепсельні розетки, прокладка і кріплення проводів на стінах і стелях. Ці роботи виконуються одночасно з будівельними, що дозволяє своєчасно виявляти й усувати можливі неполадки.

На другій стадії виконуються основні роботи після повного закінчення будівельних і оздоблювальних робіт.

2.5.1 Сучасні матеріали та компоненти для монтажу електропроводки

Закрите акціонерне товариство "ДКС" впроваджує сучасні матеріали і компоненти для встановлення прикованої і зовнішньої електропроводки. Системи електропроводки "ДКС" відповідають "Правилам узахтування електроустановок". Принципи побудови систем "ДКС" відповідають нормам пожежної безпеки, легкості заміни кабельної проводки, експлуатації в різних середовищах [31, 55]. Система "Октопус" (рисунок 2.7) призначена для прикованої електропроводки всередині житлових і робочих приміщень.

Складові системи "Октопус":



Рисунок 2.7 – Система прикованої проводки "Октопус"



Рисунок 2.8 – Система зовнішньої проводки "Експрес 4/ Експрес 6"

- труба гофрована гнутика з самозатухаючого ПВХ-пластикату;
- труба гофрована гнутика з ПНТ;
- розгалужувальні та встановлювальні коробки;
- гнутика гофрована двостінна труба з ПНТ/ПВТ;
- аксесуари.

Система зовнішньої проводки "Експрес 4/ Експрес 6" (рисунок 2.8) на основі коротких гладких і гнутих армованих труб виробництва компанії "ДКС".

"Експрес 4" забезпечує ступінь захисту IP 40. Дозволяє прокладати кабель усередині сухих і незапиленіх приміщень.

"Експрес 6" забезпечує ступінь захисту до IP 65 (а у поєднанні з системою "RamBox" – IP67). Призначена для прокладання у вологих і запилених приміщеннях, а також на відкритому повітрі.

Система складається з коротких пластикових труб (гладких), армованих труб (гнутих), корпу-

сів накладних (навісних) щитків, транзитних (роздалужувальних) коробок, аксесуарів сполучення та кріплення, а також корпусів для зовнішнього монтажу електровстановлювальних виробів.

Складові системи "Експрес 4/ Експрес 6":

- жоретка гладка труба з самозатухаючого ПВХ - пластикату;
- гнутика армована труба з самозатухаючого ПВХ - пластикату;
- навісні щитки;
- розгалужувальні коробки;
- корпуси для зовнішнього монтажу електровстановлювальних виробів;
- аксесуари.

Система комплектується електровстановлювальними виробами серії "VIVA" виробництва ЗАТ "ДКС" (додаток Г1).

Система зовнішньої проводки "IN-LINER" на основі кабельних каналів.

"IN-LINER" (рисунок 2.9) – несуча система для зовнішньої проводки в адміністративних приміщеннях, що складається з пластикових каналів, сполучних і розгалужувальних аксесуарів, елементів кріплення електровстановлювальних виробів, зокрема телефонних (Rj-11) і комп'ютерних (Rj-45) розеток. Відрізняється широким набором типорозмірів і спеціально розроблена для застосування у складі СКС (структурованої кабельної системи).



Рисунок 2.9 – Система зовнішньої проводки на основі кабельних каналів "IN-LINER"

Дозволяє здійснювати встановлення у короб телекомуникаційних роз'ємів більшості виробників СКС (додаток Г1).

Складові системи "IN-LINER": пластикові канали; аксесуари.

Нові кабель-канали "IN-LINER FRONT" з примусовим розділенням силових і сигналних ліній виробництва компанії "ДКС" (додаток Г1).

Складові системи "IN-LINER FRONT":

- пластикові канали;
- аксесуари.

Система "Evolution/ art" (рисунок 2.10) призначена для зовнішньої проводки в адміністративних, житлових і представницьких приміщеннях. Складається з пластикових канделів, сполучників і розгалужувальних аксесуарів, елементів кріплення електровстановлювальних виробів, зокрема телефонічних (Rj-11) і комп'ютерних (Rj-45) розеток. Є три типорозміри короба – з трьома відділеннями, з трьома відділеннями та притискачем ковроліну, з п'ятьма відділеннями (для різних видів кабелю). Колір лінійних елементів і аксесуарів може обиратися відповідно до смаку замовника з наступних: білого, чорного, коричневого. Відрізняється високою естетикою виконання.



Рисунок 2.10 – Система зовнішньої проводки в адміністративних, житлових і представницьких приміщеннях "Evolution/art"

для іnstалляцій як у короби, так і самостійно. Система "BRAVA" призначена для встановлення у гіпсокартонні, цегляні та бетонні стіни. Система "BRAVA" є універсальним рішенням для комплектацій кабельних каналів системи "In-Liner", кабельних каналів з роздільними кришками системи "In-Liner Front", а також для всіх продуктів системи "Evolution/art".




Рисунок 2.11 – Несуча система для зовнішньої проводки у промислових і підсобних приміщеннях "SS COMBITECH"

Складові системи "Evolution/art":

- канали-плінтиси;
- башточка "TOR";
- колона "BIS".

Серія "BRAVA" – універсальна система електровстановлювальних виробів для іnstалляцій як у короби, так і самостійно. Система "BRAVA" призначена для встановлення у гіпсокартонні, цегляні та бетонні стіни. Система "BRAVA" є універсальним рішенням для комплектацій кабельних каналів системи "In-Liner", кабельних каналів з роздільними кришками системи "In-Liner Front", а також для всіх продуктів системи "Evolution/art".

Складові системи "BRAVA":

- вимикачі (однополосні, інфрачервоні, двополосні, вимикачі типу "кнопка");
- інвертори;
- перемикачі;
- розетки (електричні розетки з шторками, телевізійні, телефонні, комп'ютерні);

- адаптери;
- каркаси;
- рамки;
- додаткові аксесуари.

Система "S5 COMBITECH" (рисунок 2.11) – несуча система для зовнішньої проводки у промислових і підсобних приміщеннях, а також в інших приміщеннях великої площи. Складається з перфорованих та неперфорованих каналів, горизонтальних і вертикальних аксесуарів, а також елементів кріплення до поверхонь буль-екої спрямованості. Основна функція системи металевих лотків – постійно утримувати і захищати кабель. При використанні неперфорованих лотків, кришок, спеціальних пластин-накладок на стиках та бандажної стрічки дозволяє досягти IP 44 (додаток Г1).



Рисунок 2.12 – Несуча система "F5 COMBITECH"



Рисунок 2.13 – Кабеленесуча система та комутаційні елементи "QUADRO"

Можливе виготовлення з оцинкованої сталі за методом Сендзіміра, зі сталі гарячого цинкування або із нержавіючої сталі.

Складові системи "S5 COMBITECH":

- металевий лоток перфорований;
- металевий лоток неперфорований;
- горизонтальні та вертикальні аксесуари для металевих лотків;
- монтажні аксесуари;
- система захисту IP44.

Система проводки "F5 COMBITECH" (рисунок 2.12) складається з дротових лотків, монтажних аксесуарів.

Основні характеристики: легкість конструкцій; простота монтажу системи; природна

вентиляція кабелів; зниження економічних витрат; сумісність з іншими кабельно-несущими системами; немає необхідності у великих кількостях аксесуарів.

Система "QUADRO" (рисунок 2.13) – кабельна система та комутаційні елементи для електроустановок і щитів керування (додаток Г1).

Складові "QUADRO" – перфоровані короби і аксесуари до них, кабельні хомути, монтажні інструменти, кабельні наконечники, система "Скафоплаг" для маркування проводів та були-яких поверхонь, пристрій зберігання та симпліфікатор.

Складові системи "QUADRO":

- перфоровані короби;
- DIN-рейки; кабельне обплетення, кабельні хомути; кабельні наконечники; монтажні інструменти;
- системи маркування; клемні колодки; пристрій керування та сигналізації; електромонтажні шафи серії "RAM BLOCK"; ударостійкі пластикові корпуси "RAMBOX"; аксесуари.

2.5.2 Традиційна форма монтажу кабельно-проводників

Досить часто електропроводку замонтують або вкладають у штраби стін відкритим способом.

Педомікін:

- у разі необхідності заміни чи нарощування проводки доводиться рубинувати поверхню стіни або стелі:
 - на стадії монтажу ізоляція проводки може пошкоджуватися, внаслідок чого провіл або кабель захоплюється у стіні під штукатуркою, потрапляє під вплив вологи, таким чином, можливі побічні витоки струму, що призводять до помилкового сприймачування пристрой захисного відключення (ПЗВ).

Ще одним "касичним" методом є використання залізобетонного захисту у вигляді металевої труби або метадорукава. При цьому витратні матеріали значно дорожчі і мають складність до корозії, відсутність можливості заміни проводки на складних ділянках, є ймовірність пошкодження ізоляції при протяжці (після зварювання запищаються гострі елементи), занесується швидкість монтажу (необхідно використовувати спеціальне обладнання: болгарку та ін.).

Переваги структурованих кабельних систем:

- модульність, можливість зміни конфігурації і нарощування

периферії без внесення змін до основної структури існуючої мережі. Іншість СКС у будинку передбачає можливість розширення, зокрема – глобального;

– гарантований термін експлуатації, що відповідає копітковому підвищенню (значна частка фінансових втрат виробництва приспадає на час після простоти, при цьому 2/3 простоти виникають саме через енергетичні та обчислювальні збої);

– відсутність залежності від змін технологій і постачальників активного устаткування (до складу СКС входить тільки універсальне устаткування із стандартними розсувами, до яких можна підключити будь-яку техніку);

– мінімальна кількість обслуговуючого персоналу (фактично, забезпечувати функціонування налагодженої мережі здатен один фахівець);

– зниження вартості і часу встановлення систем, оскільки проектування всієї кабельної інфраструктури може проводитися одною, а не декількома фірмами;

– високий рівень співвідношення "ціна-якість" досягається, зокрема, за рахунок зменшення термінів гарантованої експлуатації системи, її універсальності та непримхливості.

2.3.3 Сучасний метод експрес-монтажу ПВХ-труб

В звичайні стіни чи за фальш-піverхні на попередньому етапі будівництва або ремонту залідається гофрована ПВХ-труба. Проріз або кабель занесуться вже всередину труби за допомогою спеціальної стальній пружинки, яка знаходитьться в трубі.

Переваги:

– за потреби заміни електропроводки у закладеній гофрованій трубі всі додаткові електромонтажні роботи проводяться без руйнування поверхні стіни, отже, без додаткових втрат часу та коштів;

– не ведеться жолтіх золаткових булівельних робіт;

– проводка отримує додаткову ізоляцію оболонкою, що захищає її від вологи і від впливу інших факторів навколишнього середовища. – це виключає можливість помилкового спрацьовування пристрій захисного відключення (ПЗВ) новітів при незначних пошкодженнях ізоляції;

– гофрована труба виготовлена з самозагасаючого полівінілхлориду (ПВХ), тому під час виникнення небезпечної займання не

розвивуючі горіння:

- саме ПВХ-труби при горінні не зникають (на відміну від ПНТ-труб, які можуть використовуватись лише для прокладання слабострумних мереж), дозволяючи і у подальшому динамічно експлуатувати електропроводку;
- закладені у стіні труби створюють своєрідну систему каналів для електропроводки, тобто виконують магістральну функцію: система може не обмежуватися фізичними якостями рідини прокладеної кабеля;
- спливлощення та якості: у порівнянні з металевою трубкою або металорукавом пластикова труба має перевагу у вагті і трудомісткості монтажу; полівінілхлоридний (ПВХ) пластик також більш стійкий до агресивних середовищ і повністю функціонально випріядовує себе під час прихованого монтажу.

2.5.4 Традиційна форма монтажу насковіним способом

Електропроводку досить часто кріплять безпосередньо по стіні чи стелі скобами або накривають чоталевим кутом, претягають по трубах, які зварені між собою.

Недоліки зовнішньої проводки вишкітним способом:

- при виникненні необхідності заміни або нарощуванням проводки вся процедура монтажу повторюється з початку з трудомісткістю;
 - для відкритої проводки використовується кабель підвищеної стійкості до впливу зовнішнього середовища, причому вартість його значно вища за кабель для прихованого прокладання;
 - незахищеність від вологи і сонячних променів, які руйнують проводку;
 - неможливість такого прокладання по горігій поверхні.
- Недоліки зовнішньої проводки в чоталевих трубах:
- підвищена трудомісткість монтажу;
 - проводка в металевих трубах набагато дорожча і не завжди функціонально випріядана, вона необхідна у випадках виключно високих вимог до температурного режиму експлуатації, вибухобезпеки;
 - відсутність можливості заміни проводки на складних залізничних;
 - є ймовірність пошкодження ізоляції при протяжці (після зварювання злишаються гострі елементи);
 - металеві труби зазнюють корозії, потребують заземлення.

2.5.5 Сучасний підхід до монтажу наскладних способом з використанням твердої ПВХ-труби (на базі лінійки "Експрес")

По стіні прокладається система послідовно з'єданих ПВХ-труб. Труби кріпляться до поверхні і з'єднуються між собою зручно. Набір аксесуарів для з'єднання підбирається залежно від необхідного ступеня захисту (від IP 40 до IP 68) [31.55 (поділка Г)].

Переваги:

- картисть монтажу нічого, ніж при використанні металевої труби;
- можливість заміни та нарощування провідки;
- висока естетичність монтажу;
- зручність та швидкість монтажу без додаткового інструменту і зварювання;
- високий рівень пожежної безпеки;
- повний набір аксесуарів для з'єднання труб: повороти, муфти, вводи тощо;
- ступінь захисту може варіюватися від IP 40 до IP 68;
- стійкість до корозії і сонячних променів.

2.5.6. Методики електромонтажу з твердих гладких ПВХ-трубами

Основна сфера застосування твердої ПВХ-труби – монтаж наскладним способом усередині технічних приміщень ябо зовні будівельних приміщень.

Найбільші переваги застосування твердих полі氯інілхлоридних труб полягають у швидкості, економічності та функціональності монтажу наскладним способом. Вони використовуються як зовні приміщення, так і в технічних, промислових приміщеннях, складах, підвалах, підвалеріях тощо. Аналогично до гофрованих труб та кабельних каналів (коробів), будь-які комунікації, побудовані на базі твердих гладких труб, дозволяють нарощувати та замінювати проводку протягом усього теріку експлуатації електроліній. Поряд з цим, в певних випадках, ПВХ-труби мають ряд важливих переваг навіть над таким популярним засобом зовнішнього монтажу, як кобельний канал (короб):

- при своїй широкій функціональності тверда ПВХ-труба значно прискорає швидкість монтажу;

- на базі ПВХ-труб можливо прокладати мережі з високим ступенем захищту (до IP 67: покінки непроникнення пилу, захист від струменів води), що дозволяє здійснювати прокладку під відкритим небом;

- при павіті незначні кривизни стінок та саме такі стінки найчастіше зустрічаються у технічних приміщеннях) прохідності кабельний канал рівно і без шарнірів практично неможливо; тверді ж труби кріпляться на фіксатори висотою 10 мм тичкові, з інтервалом близько 70 см, завдяки чому кривизна стінок не впливає на рівність прокладки труби;

- ПВХ-труби стійкі до багатьох хімічних реагентів та ультрафіолету;

- ПВХ-труби мають сірий колір, тому є невибагливими до чистоти примішень і не забруднюються.

Згідно з вимогами [53] пункту 2.5.6 останньої редакції "Правил...", можливість заміни проводів і кабелів при електромонтажі є обов'язковою.

Пряме призначення твердих ПВХ-труб – прокладка зовнішніх мереж по поверхнях стін, стель, всередині і зовні приміщень. Конструкційні матеріали труб спеціально розраховані на даний вид монтажу, причому варто відмітити, що монтуються вони вручну, без зварювання і чайке без дешаткового інструменту (гезигний ніж і ножівка). Труби виготовляються довжиною 3 або 2 метри і комплектуються різноманітними аксесуарами для сполучення та кріплення.

За європейськими стандартами труби поділяються на такі розміри ззовнішні діаметри в міліметрах: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Для виготовлення твердих труб використовується полівінілхлоридний пластикаг із спеціальними додаваннями для підвищення стійкості до таких зовнішніх факторів, як ультрафіолетові промені, волога, хімічні реагенти. Достатньо важливими атрибутивами цього матеріалу є його властивість не розповсюджувати горіння та відсутність отинок під дією високих температур.

Послуговництво електромонтажу в гофровених і в твердих трубах найже не відрізняється. Відмінності полягають тільки в способах зашклення косиного стіпну:

- планування маршрутів прокладання, вибір діаметру твердих ПВХ-труб;

- розмітка стін, кріплення зовнішніх коробок і електричних механізмів;

- прокладання труб;
- з'єднання проводіння.

Планування маршрутів прокладання і вибір діаметру твердих ПВХ-труб здійснюється аналогічно до гофрованих труб (див. "Методика склікремонтажу в гнутих пластикових гофрованих трубах").

Розмітки стін. Першим етапом розмітки маршрутів прокладання труб є обнесення місць фіксації розподільних коробок, тоннійних коробок розеток, вимикачів та інших приборів. Далі для поглиблення подальшого процесу розмітки ще корінні фіксуються. Враховуючи відкритий характер прокладання труб, необхідно вітримувати рівень по горизонталі і по вертикалі. За допомогою будівельного рівня та линки помічаються точки кріплення спеціальних фіксаторів труб з інтервалом близько 70 см. В цих точках свердаляться отвори і прикрічуються фіксатори. На місцях поворотів, для нашийнішого кріплення труб, рекомендується використовувати два фіксатори. Бажано фіксувати навіть найкоротші лінійні елементи.

Прокладання труб здійснюється послідовно – від центральніших до периферійних коробок. Труби з'єднуються між собою за допомогою спеціальних аксесуарів відповідної ширини. Якісні аксесуари для твердих труб виготовляються з аналогічного трубам самозатисувачного ПВХ і відрізняються за цвітами принциповими параметрами: функціональним призначенням і ступенем захисту, який вони забезпечують системі електропроводки.

За функціональним призначенням аксесуари поділяються на:

1. Фіксуючі. Аксесуари для фіксації труб на поверхні стін і стель (фіксатор труб, тип "кліпса"; фіксатор труб з комутатором; фіксатор труб з любелем; фіксатор труб з шахом та ін.).

2. Комутаційні. Для комутації проводки (трійник з можливістю комутації, IP 40; коробки розподільні з вводами, IP 44 та IP 55; коробки розподільні без вводів, IP 56 (отвори для труб свердаляться додатково)).

3. Переходні. Для переходу на труби іншого діаметра або з одного типу труби на інший, вводу труби в розподільну коробку або інший корпус (перехідник типу "труба – коробка"; перехідник типу "труба армована – коробка"; перехідник типу "твірда труба – армована труба" з збереженням внутрішнього діаметру; перехідник типу "твірда труба – армована труба" зі зміною внутрішнього діаметру).

4. Поворотні і з'єднувачі. Для з'єднання, повороту труб під кутом 90° або (з використанням проміжної труби) по більш складних

тракторіях (з'єднувач труб, IP 40; з'єднувач труб, IP 67; поворот труб на 90°, IP 40; поворот труб на 90°, IP 67; поворот з використанням армованої труби, IP 65.)

Аксесуари останніх трьох груп, як правило, виготовляють у двох варіантах з різними діапазонами ступенів захисту. IP 40–44 – для сухих приміщень з невисоким рівнем заповнення, IP 65–67 – для вологих, заповнених приміщень та для електромонтажу зовні приміщення.

Слід зазначити, що для прокладання твердих труб часто в ролі аксесуара для складних поворотів використовуються спеціальний тип гнучких армованих ПВХ-труб (не плутати з гофрованими трубами). Завдяки високої еластичності, механічній міцності й стійкості до хімічних реагентів (зокрема нафтопродуктів) та ультрафіолету армовані труби використовуються на згрегатах машин в місцях частого згинання проводки.

Протягування проводки може здійснюватись після прокладання труб за допомогою спеціальних зондів (процедура, аналогічна до протягування проводки у гофровану трубу). При відсутності зонда можливо протягувати проводку і вручну, послідовно через з'єднувачі аксесуари труб.

2.5.7 Щинаже обладнання

Система "Quadro" від компанії "ДКС України" [3155] призначена для організації та оптимізації електрических мереж в електроустановках і електрошитковому устаткуванні "Quadro" включає в себе повний спектр пасивного обладнання: перфоровані короби, DIN-рейки, хомути, монтажні інструменти, елементи кріплення, напонечники, обплетення, системи маркування, клейні ководки, кнопки, керування, вимикачі новонапінження, кулачкові перемикачі, рукоятки та аксесуари до всього вищезазначеного.

Перфоровані короби. Вирізи у коробах слугують для виконання відгалужень проводки. Перфоровані короби відрізняються за кроком, розміром і типом перфорації. Їх виготовляють у трьох колірів – сірому, блакитному та бірюзовому – із ПВХ-пластикату, що не лошиє горіння та підвищує пожежну безпеку електропроводки.

При інсталяції перфорованих коробів важливо дотримуватися принципу замкнених контурів, який полягає у тому, що канали встановлюються навколо активного обладнання у вигляді замкнених рамок. Такий принцип розташування коробів дає додаткові резерви

шляхи для прокладання проводки. У випадку переновнення короба на якийсь діяниці, завжди буде обхідний шлях. Використовуючи цей принцип, можна рівномірно розподіляти щільність електропроводки та легко дотримуватися рекомендованого ступеня заповнення (до 70% перетину короба).




Рисунок 2.13 – Система пластикових перфорованих коробів “Quadro”

Аксесуари до перфорованих коробів містять основні компоненти: фіксатори короба, тримачі, маркери. Вони дають змогу фіксувати проволоку в коробі, розділяти її за призначенням, маркувати або групувати в окремі пучки, організовувати проводку на рухомих площинках, а також встановлювати короби на DIN-рейки. Іхнє використання допомагає підвищити якість виконання щитового устаткування, а у випадку його ремонту – скратити трудові й часові витрати.

DIN-рейки. Використовуються як основа для кріплення автоматів, реле, клієнних колодок та іншого електромонтажного устаткування (за статистикою, 80% устаткування у щитах керування кріпиться саме на DIN-рейки). Розрігаються за формулою (бувають G-подібні й Ω-подібні), ширинкою, товщиною сталі, а також можуть мати перфороване дно або насички для зручності свердлення отворів.

Кабельні хомути (стяжки) – невід'ємний аксесуар кожного монтажника: простий елемент дає можливість поєднати проводку в окремі джгути, пучки. Хомути розрізняються за стійкістю до агресивного середовища (термостійкі, вологостійкі, стійкі до УФ-випромінювання та ін.), розмірами, наявністю функцій маркування,

конструкцію замка (стандартний, подвійний прямий та ін.), можливістю повторного використання (зручно при формуванні тимчасових пучків), типом фіксациї (наприклад, хомути для перфорованих поверхонь).



Рисунок 2.14 – Принцип замкнутих контурів

Кабельне маркування наносять для подальшої ідентифікації кабелів, проводів та інших поверхонь. Система "Grafoplast" дає змогу заощаджувати близько 30–40% часу на маркувальних операціях порівняно з іншими системами маркування. Система ефективніша, якщо маркувальне позначення складне. В разі помилки у позначенні не потрібно роз'єдинувати кабелі та проводи. Складений напис у будь-який момент можна виправити, вилучивши помилкові елементи навіть на вже готовому з'єднанні.

Крім того, система "Grafoplast" містить види маркування, що дають змогу позначати проводку після того, як електричне з'єднання вже виконане, позначати проводку одночасно з монтажем наконечника-гільзи, наносити на товсті пучки проводів або будь-які поверхні.



Рисунок 2.15 – Кабельні хомути

Наконечники обпресовуються на жилу проводу, забезпечуючи цим надійну комутацію електричного кола. Також їх використання мінімізує втрати електропровідності. Наконечники обпресовують на жилі спеціальними кліщами. Всі наконечники виготовлені з міді й покриті шаром олова, а ізоляція – із самозатухаючого ПВХ-пластикату.

Клемні колодки використовуються в електротехнічних шафах, шафах автоматизації та керування. Поділяються на гвинтові, пружинні й колодки з прорізанням ізоляції. Матеріал корпусу (поліамід) забезпечує відмінні ізоляційні характеристики, стійкість до теплових навантажень та агресивного середовища, не розповсюджує горіння. Струмопровідна частина має високі електричні характеристики, стійка до агресивного середовища.

Комутиційні пристрой (кнопки керування та кулачкові перемикачі). Кнопки призначенні для з'єднання та роз'єднання електричних кол. Вони мають декілька варіантів виконання: з фіксацією і без фіксації, виступаючі й втощені, прозорі й непрозорі. Прозорі кнопки зазвичай використовуються зі спеціальними діодами або лампами, що підсвічують їх зсередини. Ступінь захисту кнопок зі сторони фронтальної поверхні при використанні аксесуарів (ущільнюючих ковпачків) – IP 67.




Рисунок 2.16 – Послідовність дій при маркуванні



Рисунок 2.17 – Клемні колодки



Рисунок 2.18 – Кнопки керування

Основа, на яку встановлюється пристрій керування (монтажна плата, дверцята шафи, панель пульту керування), проходить між фіксуючою гайкою та маркувальною табличкою. Монтується пристрій в отвір Ø 22,5 мм.

Збирання виконується за допомогою лише звичайної викрутки. Деталі між собою з'єднуються за допомогою спеціальних замків. На монтажну площинку можна встановити дві контактні частини та тримач світлодіода.




Рисунок 2.19 – Схема монтажу пристрій керування

Контактні частини можуть сполучатися між собою. Таким чином, одна кнопка може давати змогу керувати кількома мережами одночасно. Контактні частини та їх кількість обираються відповідно до необхідної електричної схеми.

Кулачкові переключачі призначені для керування процесами в електрических ланцюгах (з'єднання/роз'єднання контактів, зміна схеми вимикання двигунів, підключення вимірювальної апаратури, реверс ланцюга). Переключачі можна монтувати на монтажну плату, DIN-рейку, авернота шафи або панель пульта керування. Встановлюються пристрій на несучу поверхню (стопоритно до 5 мм) в отвор Ø10–22,5 мм.

Для керування кулачковими переключачами використовуються рукоятки керування. Рукоятки забезпечують IP 67 зі сторони фронтальної поверхні (всі деталі рукоятки мають гумові ушільнювачі).

2.5.8 Шафи та корпуси

Зварні нависні шафи "RAM BLOCK" серії СВ виконані з металевих листів товщиною 1,5 мм, що з'єднані лінійним зварюванням. Двері виробляються зі стаплю товщиною 1,5 мм для шаф висотою до 800 мм та товщиною 2 мм – для більших розмірів. Вони є реверсивними, що дозволяє легко змінити сторону їх відчинення без додаткового свердлення. У наявності є як глухі, так і прозорі двері з самозатухаючого пластика. Миші петлі, недоступні зовні, дозволяють відчиняти двері приблизно на 130°.

Зварні шафи "RAM BLOCK" серії СДЕ виконані за тими ж технологіями, що і шафи СВ. Мають три модифікації: глухі; і фланцеві для вводу проводів; з кришкою на петлях. Ступінь захисту може варіюватися від IP55 до IP66.

Зварні підлогові шафи "RAM BLOCK" серії САЕ є універсальними. Вони можуть використовуватися як щити керування, щити низьковольтного розподілення, щити для розміщення телекомуникаційного обладнання. Стандартний ступінь захисту – IP 55, при використанні сушильного динішо можна дісятити IP 65.

Підлогові збірні шафи "RAM BLOCK" серії СQE мають раму, що виконана з запітентованого замкнутого сталевого профілю товщиною 1,5 мм, просверленого відповідно до всіх давокнин. Це забезпечує додаткову стійкість шаф до механічних впливів. Вертикальні стійки мають спеціальні перфорації, які надають можливість швидко і просто монтувати аксесуари. Двері є реверсивними, виготовлені зі сталі

товщиною 2,5 мм. Стандартний ступінь захисту – IP 55, при використанні сушільного днища можна досягти IP 65.



Рисунок 2.20 – Ударостійкі пластикові корпуси "RAMBOX"

Ударостійкі пластикові корпуси "RAMBOX" (рисунок 2.20) застосовуються у різних областях діяльності для розміщення електротехнічних, електронних компонентів і інших пристрій, захищуючи їх від дії навколошнього середовища.

Складові системи "RAMBOX":

- пластикові корпуси з суцільними стінками і непрозорою кришкою;
- пластикові корпуси з суцільними стінками і прозорою кришкою;
- пластикові корпуси із стінками з вибивними фланцями і непрозорою кришкою;
- пластикові корпуси із стінками з вибивними фланцями і прозорою кришкою;
- аксесуари.

Допомогу у виборі систем підвісу, розрахунок вагових навантажень кабельної системи в комплексі, а також повну проектно-консультативну підтримку повинен надавати замовникovi постачальник систем металевих лотків і коробів. Це є важливим чинником при виборі постачальника. На початковому етапі співпраця з постачальником необхідно з'ясувати, чи здатний він надати відповідну підтримку [31].

2.6 Виконання вмісів

2.6.1 Основні вимоги щодо виконання низьковольтних комплектиних розподільчих пристрій

2.6.1.1 Захист ізоляцію частин, які перебувають під напругою

Частини і деталі, які перебувають під напругою, повинні бути повністю покриті ізоляцією, яка може бути виділена тільки рубинуванням. Ця ізоляція повинна бути виготовлена з відповідних матеріалів, що мають довготривалу стійкість до механічних, електричних та теплових впливів, під які підпадає ізоляція за нормальну експлуатації.

Вважають, що покриття фарбою, глазур'ю, лаком і подібними речовинами не забезпечує необхідну ізоляцію для захисту від електричних уражень за умов нормальної роботи.

2.6.1.2 Захист оборожжям та оболонками

Для захисту від ураження електричним струмом треба виконувати наступні вимоги (53):

- усі живнішні поверхні повинні мати ступінь захисту від прямого контакту не менше IP2X або IPXXB. Відстань між незалежними часобами, передбаченими для захисту, частинами, що перебувають під напругою, для яких вони передбачені, повинна бути не менше значень, установлених для зони розташування за винятком випадку, коли ці механічні засоби виконано з ізоляційного матеріалу;

- усі оборожжі та оболонки повинні бути міцно закріплені на своїх місцях;

- там, де необхідно зняти оборожжі, оболонки або інші елементи (двері, кіоски, кришки, заглушки тощо), не необхідно здійснювати відповідно до таких вимог:

- a) зняття, відкривання чи висування треба виконувати спеціальним ключем або інструментом;

- b) усі струмопривізні частини, що перебувають під напругою, і до яких можна випадково доторкнутись після відкриття дверей, треба від'єднувати перед відчиненням дверей.

У системах TN-S провід-перемінка не повинен бути ізольований чи перекинутий. У системах TN-C PLEN провід не повинен бути ізольований чи перекинутий. У TN-S системах нейтральний провід не потребує ізоляції чи перемінки.

Приклад. Блокування дверей за допомогою винишача здійснено таким чином, що їх можна відчинити тільки у тому разі, коли вимикач розмикнено і за цих умов було неможливо перевести в положення замикання, поки двері відчинені, та випадком випадку, коли блокування дверей знято чи використано спеціальний інструмент.

Якщо для роботи необхідно, щоб КРП мав пристрій, який дозволяє би уповноваженому персоналу отримувати доступ до частин, під якій час перебувають під напругою, то згадане блокування треба автоматично відновити після того, як двері зчинено.

а) КРП може мати внутрішнє перепону або частину, яка захищає частини, що перебувають під напругою, від випадкового діївторкання як відкриття дверей. Ця перепона або частину повинна бути надійно закріплена на місці або автоматично переміщатись на своє місце в момент відчинення дверей. Повинно бути унеможливлено зняття цих засобів без використування ключа або спеціального інструмента. За необхідності використовують попереджувальні таблиці:

- за захисною огорожею або оболонкою повинно бути передбачено другу перепону, яка запобігає б випадковому торканню обслуги до частин під напругою, які не захищені іншими засобами. Однак ця перешкода не повинна заважати доступу обслуги до струнопровідних частин. Треба унеможливити зняття цих перешкод без використування ключа або спеціального інструмента;
- струнопровідні частини, які відрівдають умовам безпечної надійності напруті, не потребують закріплення.

2.6.2.3 Захист за допомогою електрических кіл захисту

Електричне коло захисту в КРП складається з окремого захисного провідника або з струнопровідних конструктивних частин, або обох разом.

Цей метод забезпечує:

- захист від наслідків пошкоджень усередині КРП;
- захист від наслідків пошкоджень в зовнішніх електрических колах, які отримують живлення через КРП

Засоби ручного регулювання (руковідки, електровішки тощо) повинні мати:

- безпечно постійне електричне з'єднання з частинами, які приєднані до кіл захисту;
- додаткову ізоляцію, яка захищає їх від інших струнопровідних частин устаткування. Ізоляція повинна відповідати максимально допустимій напрузі ізоляції для даного устаткування.

Рекомендують деталі ручного регулювання, які зазвичай під час роботи беруть руками, виключити з ізоляційних матеріалів або покривати ізоляційними матеріалами, розрахованими на нормальну чи надмірну номінальну напругу ізоляції для даного устроювання.

Нерозривність кіл захисту повинна бути забезпечена подібним т'єднанням безпосередньо або за допомогою зазисників провідників. Засоби, що їх використовують для складання різних металевих частин КРП, якісно достовірні для збереження нерозривності кіл захисту, якщо прийняті застережні заходи гарантують постійну провідність та пропускну здатність джектінг, інші витримки змірний струм замикання на землю, який може бути в КРП. Гнучкі металічні проводи не можна використовувати як захисні провідники.

Усі кола захисту усередині КРП повинні бути розраховані так, щоб вони могли витримувати підвищені електричні, теплові та динамічні навантаження, які можливі в місці установлення КРП.

Якщо оболонку КРП використовують як частину кола захисту, то площа поперечного перерізу оболонки повинна бути принайміні електрично еквівалентною мінімальні площе поперечного перерізу захисного провідника.

Площа поперечного перерізу захисних провідників (РЕ, PEN) має бути не менше, ніж відповідна площа поперечного перерізу, зазначена в таблиці.

Таблиця 2.3 – Площа поперечного перерізу захисних провідників

Площа поперечного перерізу фазних проводів, S , мм^2	Мінімальна площа поперечного перерізу відповідних зазисників (РЕ, PEN), S , мм^2
$S \leq 16$	S
$16 \leq S \leq 35$	16
$35 \leq S \leq 400$	$S/2$
$400 \leq S \leq 800$	200
$S \geq 800$	$S/4$

Значення поперечного перерізу, які зазначені у таблиці, можна застосовувати тільки в тому випадку, коли захисні провідники виготовлено з такого самого металу, що і фазні. У інших випадках площа поперечного перерізу захисного провідника (РЕ, PEN) треба визначати так, щоб забезпечити еквівалентну електропровідність (таблиця 2.4).

PEN-проводники повинні відповісти таким додатковим вимогам:

- мінімальна площа поперечного перерізу повинна бути 10 mm^2 для мідних проводів; 16 mm^2 для алюмінієвих проводів;
- PEN-проводники, які розташовані усередині КРП, не потребують ізоляції;
- структурні частини не треба використовувати як PEN-принадлики.

Однак конструкції реїк, виготовлені з міді чи алюмінію можна використовувати як PEN-принадлики у разі, коли струм у PEN-проводниках може досягти великих значень.

Площу поперечного перерізу захисного провідника (РЕ, PEN) розраховують за формулою для захисту від теплових ударів, спричинених струмочнотривалістю від 0,2 с до 5 с:

$$S_p = \frac{\sqrt{I \times t}}{k}, \quad (2.2)$$

де S_p – площа поперечного перерізу mm^2 ;

I – середнє квадратичне значення змінного струму внаслідок пошкодження через недозволено малій імпеданс, який може протікати через захищений пристрій, A ;

k – коефіцієнт, що залежить від матеріалу захищеного проводу, від ізоляції та від інших деталей, а також від його початкової та кінцевої температур.

Початкова температура проводу дорівнює 30 °C.

Таблиця 2.4 – Значення коефіцієнта k для ізольованих захищених проводів, що не входять до складу кабелів чи незольованих захищених проводів, що контактують із оболонкою кабеля


Кінцева температура	Ізоляція захищеного провода або оболонка кабеля		
	ПХВ у поліхлорінілі	ХЛРЕ, ЕРР Незольовані проводи	Бутонкаучук
Матеріал провідника	Значення коефіцієнта k		
Мідь	143	176	166
Алюміній	95	116	110
Сталь	52	64	60


2.6.2 Вводи електропроводки у приладів

Вводом називають електропроводку, що з'єднує вхідні пристрії усередині приладів з проводами відгалужень від постійної лінії (ПЛ), замкненими по шайбах штирьових ізоляторів, установлені на зовнішній стіні або трубостійці.

Вводи виконують ізольованими проводами і кабелами з алюмінієвими, мідними жилами. За умовами механічної стійкості плому перерізу жил алюмінієвих проводів приймають не менше 4 мм², а мідних – не менше 2,5 мм².

Щитки квартирні призначені для обліку і розподілу електроенергії, а також для захисту ліній при перевантаженнях і зламковинах в мережах трифазного змінного струму напругою 380/220 В частотою 50 Гц. Щитки встановлюються безпосередньо в квартирах, індивідуальних будинках, на дачах і т.д. При установці в квартирах багатоповерхових житлових будинків щитки отримують живлення від щитків поверхових ЩЭ 8505. Щитки можуть використовуватися для всіх типів електрических мереж в частині землення (згідно з МЕК 364-4-41-92): TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT при різних варіантах розташування нульового робочого і нульового захисного провідників, з метою забезпечення захисних заходів від ураження електричним струмом при експлуатації.





6)

Рисунок 2.21 – Схема електрична принципова лічильників ШК8805-0208 та і ШК8805-2108 (б)

- Щитки серії ШК 8805 класифікуються [68,76] за способом приєднання:
- з однофазним введеннем – приєднання на одну фазу;
 - з трифазним введеннем – приєднання на три фази;
 - з наявністю ябо відсутністю автівних вимикачів;
 - за максимальною кількістю і типовиконанням вимикачів розподілу (з однополюсного виконання);
 - за способом (місцем) установки:
 - наявні – на вертикальних площинках будівельних конструкцій (стінах);
 - укомлені – в спеціальних нишах (поглиблених) стін.

2.6.2.1 Особливості

Робочий номінальний струм шитка повинен складати не більше 80% номінального струму розчилювачів автоматичного вимикача введення. Вимикачі розподілу, що вбудовуються в щиток, не повинні приводити до вимкнення струмом, що перевищує 80% від значень номінальних струмів їх теплових часмінливих розчилювачів струму. Сума номінальних струмів вимикачів розподілу може перевищувати номінальний струм шитка за тієї умови, що одноразове робоче

навантаження всіх вимикачів розподілу не повинне перевищувати номінального струму штепсік з урахуванням коефіцієнта одночасності.

Штепси квартирні ЩК 8803 можуть бути наявні у уточненого виконання. Штепси наявного виконання кріпляться до стін будинку шурупами через отвори в задній стінці. Штепси уточненого виконання встановлюються в пішах стін і закріплюються в них болтами розпором. Оболонки штепсів виготовляються з листового сталевого профілю товщинною 1 мм, чибезпечують ступінь захисту IP31 і складаються:

- корпус;
- півровій пінглі;
- панелі, на якій змонтовані автоматичні вимикачі і лічильник.

2.6.2.2 Електричний монтаж пристрію

Конструкція оболонок допускає введення провідників живлення як зверху, так і знизу через спеціальні сальники (або пластикові втулки), що забезпечують захист проводів (кабелів) від пошкодження. Конструкція штепсів допускає можливість введення і виведення проводів в столбиках або пластикових трубах. Контактні ділянки автоматичних вимикачів на введені і групових лініях, що відходять, допускають приєднання провідників перетином від 1 мм² до 16 мм².

Штепси мають нульову захисну і нульову робочу шини, які дозволяють застосовувати електроустаткування класу захисту I (з електробезпеки) відповідно до вимог державних стандартів, прийнятих по основі міжнародних стандартів МЕК.

Нульова захисна і нульова робоча шини мають затискачі, що допускають приєднання нульових провідників перетином, рівним перетину фазних провідників.

Електричний монтаж ведеться штапкованими шинами або профілями, приєднання здійснюється за допомогою контактних затискачів, що дозволяє швидко збирати різні варіанти схем і проводити при необхідності заміну вимикачів, що вийшли з роботи, або заміну їх по-необхідному номінальному струму з лише одного боку без демонтажу самих штепсів.

2.6.2.3 Склад і розміщення вимикачів

Штепси ЩК 8805 комплектуються серією автоматичних вимикачів ВА61-29*. Вимикані введення і розподілу встановлюються на монтажних стоярських рейках (шинобі) типу DIN або EN 50022-35 x 7,5 (позначення за стандартом Європейського Комітету із стандартизації "СЕЛЕНЕК" EN 50022). Автоматичні вимикачі на вводі і на лініях, що

відходять, встановлюються з тепловими і електромагнітними розчищувачами.

Увід у житловий будинок бажано виконувати через торцеві стіни. При цьому ізолятори можуть бути встановлені на фронтальні будинку, що забезпечує достатній габарит проводів відгалуження від ПЛ. Проводи вводу з проводами відгалужень від ПЛ з'єднують за допомогою спеціальних затискачів.

Відстань між проводами до поверхні землі при прольоті до 6 м повинна бути не менше 0,1 м (над проїзджою частиною).

У житлових будинках проводи вводу підключають безпосередньо до лічильника, установленого на зовнішній стороні стіни будинку.

Відні щитки установлюють вертикально в місцях, легко доступних для обслуговування, на міцній рівній опорній підставі, не схильній до вібрації (наприклад, на капітальній стіні). Кут відхилення від вертикальної поверхні повинен бути не більше 1° . Висота від підлоги до коробки затискачів лічильників повинна бути в межах 0,8–1,7 м згідно з правилами [53].

Для безпечної установки та заміни лічильника в мережах напругою до 380 В необхідно передбачити можливість відключення лічильника комутаційним апаратом. Апарат потрібно встановлювати на відстані не більше 10 м від лічильника.



Рисунок 2.22 – Встановлення лічильника електричної енергії на вводі в будинок

2.6.3 Монаж низьковольтних компактних пристріїв

Ящики і шини серії РУСМ призначені для управління електродвигунами змінного струму, воду і розподілу, а також контролю і обліку електроенергії. Застосовуються в приміщеннях з високою вологістю, запливом, за певності хімічно агресивних середовищ і в зовнішніх установках промислового виробництва [2,19,27].

Виду системи заземлення електричних мереж, в яких використовуються пристрій РУСМ, відносять TN-C (система з класичним зануленням), проте на вимогу споживача в ящиках може встановлюватися ізольовано нульовою шину і пристрій можуть експлуатуватися в мережах TN-C-S і TN-S. За своїми схемними технічними характеристиками ящики РУСМ 5000 повното еквівалентні ящики Я5000 і в переважній більшості замінюють схеми ящиков РУСМ. Ящики серії РУСМ 8000 містять схеми, що забезпечують заміну току силових ящиков воду, як ЯРП, ЯРВ, ЯВЗ і ЯВП.

Конструктивно пристрій РУСМ виконують у вигляді металевих ящиков чотирьох типорозмірів кліматичного виконання УХЛ 3 з установками на передній кришці енергетичного виготовлення. Електричні апарати встановлюють як на панелі усередині ящика, так і на його передній кришці, причому на передній кришці розміщають апарати, що реалізовують функції контролю і управління, – кнопки, світлосявільну ефметуру, перемикачи, природні рідини і теплових реле.

Категорія застосування конкретного пристрію РУСМ визначається категорією застосування основного вбудованого комутаційного апарату.

Ящики при комплектуванні в шині з'єднуються між собою болтами, при цьому збірний шин має ступінь захисту IP54 за ГОСТ 14254. Електричний монтаж між ящиками здійснюється через зіснувальні вікна, розташування яких вибирається залежно від конкретної схеми шини. Шини комплектуються ящиками при будь-якому їх розташуванні із забезпеченням електричного монтажу як по вертикалі, так і по горизонталі.

Монаж пристрію. Ящики встановлюються на стіні (колоні), шини можуть встановлюватися на стіні або на півлозі на металевому каркасі. Шини завдовжки більше 1,5 м поставляються на каркасі. На одному каркасі постовляються шини завдовжки до 2,5 м. При довжині шин більше 2,5 м він виготовляється окремими секціями разом із з'єднаними пристроями для з'єднання зберігальних шин, силових і

допоміжних ланцюгів різних секцій між собою при установці шнита на інші контакти.

Підемонтування. Введення-виведення зовнішніх провідників здійснюється через сальники, що розташовуються на зовнішніх бічних кришках. Сальники допускають застосування багатожильних броньованих або неброньованих кабелів з мідними або алюмінієвими шинами.

Для підключення пристроя необхідно виконати наступні операції:

- відкрити передні двері, за допомогою підемонтування затискачі по їх контуру;
- за наявності поліамідних (форсткін) сальників відвернути їх зовнішні гайки і віддалити заглушки;
- ввести кабелі живлення і управління у надітимі на них гайками, шайбами і гумовими кільцями в гнізда відповідних сальників і підганоти кабелі до затисків спарятів;
- затягнути гайки сальників до ущільнення кабелів гумовими кільцями;
- за наявності пластікатних (м'яких) сальників обрізати останок по діаметру, що забезпечує гарантований натиск сальників на кабелі, що проходять через них;
- ввести кабелі живлення і управління у відштовшні сальники і підснагти кабелі до затисків спарятів;
- при трубному веденні ввести труби в отвори яшмів і закріпити їх двома гайками з установкою усередині ящіка металевої і гумової шайби ущільнювача і затягнути в труби дроти з подальшим прикладнням останніх до затисків спарятів;
- при наявності в ящіку приводу повернення теплового реле підрегулювати довжину штока;
- відкрити кришки ящіків і зафіксувати їх затискачами.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які основні вимоги щодо захисту низьковольтних комплектів пристрой?
2. Які вимоги правил до електроустановок житлових та побутових приміщень?
3. Яка характеристика видів заземлення нейтралі джерела живлення?
4. Як класифікуються електропроводки?
5. Які технології уміння на монтаж електропроводок?
6. Дати визначення елементів несучих конструкцій електропроводок: струна, смуга, трас, короб, потік.
7. Які найменші перерізи жил проводів та кабелів в електропроводках за умовою механічної стійкості?
8. Як вибрать вид електропроводки при виконанні монтажних робіт?
9. Яка послідовність вибору перетину проводу?
10. Які вимоги до монтажу електропроводок у перфорованих коробах і лотках?
11. Які вимоги до монтажу електропроводок у металевих коробах і лотках?
12. Які вимоги до монтажу схованих електропроводок?
13. Які вимоги до монтажу електропроводок в гнучких гофрованих трубах?
14. Які вимоги до монтажу електропроводок в твердих ПХВ трубах?
15. Які вимоги до монтажу електропроводок в металевих трубах?
16. Яка технологія монтажу вводів у приміщення і віднине розподільних пристрой?
17. Які вимоги до монтажу прладів обліку електричної енергії?

РОЗДІЛ 3

ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ

3.1 Поняття електроприводу

Електропривід – це електромеханічний пристрій для надавання руху робочим органам машин і механізмів, у якому джерелом механічної енергії служить електродвигун.

Електропривід складається з одного або декількох електродвигунів передавального механізму та апаратури керування. У його склад можуть входити також пристрої, що змінюють напругу, частоту або інші параметри електричної енергії (випрямлювачі, перетворювачі, частотоміри та ін.).

На корпусі двигуна знаходиться технічний паспорт, де вказуються основні характеристики двигуна: серія, заводський номер, кількість фаз, частота мережі живлення, потужність, коефіцієнт потужності, коефіцієнт корисної дії, частота обертання маховика ротора, схема живлення обмоток статора, номінальний струм, маса двигуна, рік випуску, ступінь захисту, режим роботи, клас ізоляції, державний стандарт і виготовляється.

Більшість стаціонарно встановлених машин і механізмів приводяться в дію за допомогою трифазних асинхронних двигунів із короткозамкненим ротором. На окремих механізмах встановлюються однофазні двигуни. АД з фазним ротором, постійного струму, синхронні. Асинхронний двигун із короткозамкненим ротором є найбільшими, простими за будовою, надійнimi у роботі в експлуатації.

3.1.1 Основні характеристики двигунів

На сьогодні електротехнічні компанії виробляють основні види електродвигунів:

- електродвигуни осинхронні трифазні змінного струму;
- загальнопромислового виробництва серій АИР; АД; АДТ; МЛ; 4АМ; 5АМ; 6АМ;
- спеціального призначення;
- багатовимірні АИР904/2; з підвищеним коефіцієнтом L; з вбудованим електромагнітним гальмом АИР90L4R; для приводу осьових вентиляторів тваринницьких і птахівницьких приміщень АИР80-В6; для приводу деревооброблювальних верстатів 4АМХД80-В2М1081; для приводу моноблочних насосів АИР80А4Ж3; з прив'язкою потужності до встановлювально-приєднувальних розмірів

CENELEC – АІС 112L2:

- електродвигун з асинхронним однофазним змінним струму - АІР ІЕ 90L2ДБ3;

- електродвигун з асинхронним однофазним змінним струму для комплектації запулювальних насосів - ДАП 37-95У*;

- вибухозахищений серії ВЛ80SA-ЧХЛ2.

Система охолоджування двигунів – 1С 041 за ГОСТ 20459 (МЕК 60034-6). Двигуни мають стійку із зовнішніми подовжніми охолоджуючими ребрами. Охолоджування здійснюється пляском обдування стійки зовнішнім відцентризовим рутозливанням на валу двигуна з протилежного боку приводу і закритим захисним колпаком (рисунок 3.1).




Рисунок 3.1 – Двигун зікритого виконання

Повітря охиває лобові частини обмотки статора і зовнішню поверхню сердечника статора і викидається через бічні вікна станини та через верхню частину отворів в щитах. Для напряму повітря усередині двигуна є дифузори, встановлені на підшипникових щитах.

Розшифровка умовного позначення типорозміру двигунів на прикладі електродвигуна АД серії АІР

xxx	x	xxx	x	x	xxxx	xx	xxxx	B	G	IM	IP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 Номер серії. А – асинхронний; І – розробка в рамках Інтерелектро, Р або С – прив'язка потужності до встановлювально-приєднувальних розмірів стандарту РС3031-71 або CENELEC-DOKUMENT 28/64. АД і МЛ – асинхронний двигун. Т – трифазний

2 Електричні характеристики. С – з підвищеним коефіцієнтом. В – абудовані та ін.

3 Габарит – висота осі обертання, мм – 56,63,71,80,90,100,112 та ін.

4 Встановлювальний розмір по довжині сканера: S – коротка; L – довга, відсутність букви – єдині встановлювальні розміри для статорів А і В. М – середня.

5 Довжина середника сканера: А – коротка, В – довга, при умові зберігання установочного розміру.

6 Кількість кін'юсія фіксатора: 2/1.6/8.4/2.6/4.8/2.16/4.

7 Ознаки людіфікації:

– Б – з вбудованим температурним захистом;

– П – підвищеної точності за установочним розміром;

– Е – з вбудованим електромагнітним тягтиком;

– Е2 – з вбудованими електромагнітним гальмом і ручним розпильмуючим пристрієм;

– Ж1Ж2Ж3 – зі спеціальним подовженим кінцем валу для ненебічних насосів;

– А3 – для приводу обладнання в "чистих" приміщеннях і "бурульних" боксах АЕС;

– Х2 – хімічно стійке виконання.

8 Кліматичне виконання ГОСТ 15150-69:

– У2.УЗ.У5 – для експлуатації в мікрокліматичних районах з повірненим кліматом;

– Т2 – з тропічним кліматом;

– УХЛ2, УХЛ4 – з помірно-холодним кліматом;

– ОМ2 – морське виконання (для пароплавів з необмеженим районом плавання);

Категорія розміщення:

1 – під наявістю при відсутності прямого впливу сонячного випромінювання та атмосферних опадів;

2 – у закритих приміщеннях без штучного регулювання кліматичних умов;

3 – у закритих приміщеннях зі штучним регулюванням кліматичних умов;

4 – в приміщеннях з підвищеною вологостю.

9 Номінальна потужність залізної IEC38, В – 380, 400, 415, 660, 220/380, 230/400, 240/415, 380/660.

10 Номінальна частота перехід, Гц – 50 або 60.

11 Виконання за способом монтажу: М – (International Mounting) для двигунів у прив'язці потужності розмірів стандарту РС3031-71, В – прив'язці СЕНЕЛЕС (таблиця монтажних виконань).

Цифрове позначення групи конструктивного виконання (одна цифра від 1 до 3):

- 1 – на лапах з підшипниковими щитами;
- 2 – на лапах з підшипниковими щитами з фланцем на підшипниковому щиті;
- 3 – без лап з підшипниковими щитами з фланцем на підшипниковому щиті.

Цифрове позначення способу монтажу (две цифри) відповідає наведеному у вигляді умовних графічних позначень монтажних частин, які виділені чорним кольором (рисунок 3.2).




Рисунок 3.2 – Цифрове позначення способу монтажу

Цифрове позначення кінця валу (одна цифра):

- 1 – з одним циліндричним кінцем;
- 2 – з двома циліндричними кінцями.

12 Ступінь захисту IP54, IP55 згідно з ГОСТ 14254:

Перша цифра 5 – пил не може попасти всередину корпусу у кількості, яка достатня для порушення роботи двигуна;

Друга цифра 4 – забезпечує захист від попадання бризок води;
5 – забезпечує захист від попадання струменів води.

3.1.2 Технічні характеристики

Технічні характеристики наводяться в паспорті двигуна або в котлованих даних. Клас ізоляції F, ступінь захисту струмовикну IP55, ступінь захисту ЕД – IP54.

Таблиця 3.1 – Технічні дані асинхронного електродвигуна при напрузі 380 В, 50 Гц

Типорозмір	Потужність, кВт	Число обертання, об/хв	КПД, %	оскор	M _{ном}	M _{інд}	I _{ном}	середній рівень звуку, дБ (А)	макс. шт	ІМ	ІОВІ
					M _{мін}	M _{інд}	I _{ном}				
АНР71A2	0.75	3000	79.0	0.80	3.3	3.2	7.0	60	8.6		

3.1.3 З'єднання обмоток електродвигунів і позначення їхніх вихідів

При перевірці взаємної узгодженості виводів обмоток і стем внутрішніх з'єднань необхідно використовувати позначення виводів обмоток.

Виводи обмоток електричних машин пріймають маркування буквами і шифрочни. Виводам обмоток статора машин змінного струму присвоєні букви С, виводам обмоток ротора – буква Р. У трифазному статорі початок обмоток позначають: першої фази – С1, другої – С2, третьої – С3; кінці позначають відповідно С4, С5, С6.

При з'єднанні обмоток зіркою інші виводи позначають: першої фази – С1, другої – С2, третьої – С3, нульової точки – 0.

Виводи обмоток, які з'єднані трикутником, позначають аналогічно: С1, С2, С3. Виводи обмоток ротора електричного двигуна з фазним ротором позначають: першої фази – Р1, другої – Р2, третьої – Р3, нульової точки – 0.

До позначення виводів багатошвидкісних асинхронних двигунів перед буковою добовляється цифра, що вказує число полюсів. Так, для трифазного двигуна при переключенні обмоток із двох полюсів на чотири їхні виводи маркують якщо відно 2С1, 2С2, 2С3 і 4С1, 4С2, 4С3. У однофазних асинхронних двигунах початок головної обмотки позначають С1, а кінець – С2; початок пускової обмотки – П1, кінець – П2.

У більшості двигунів змінного струму статор має шість виводів. Виводи фаз статора виводять на дошку зятискачів і присвятають током чином, щоб за допомогою перемичок лігко з'єднати обмотки у зірку або трикутник. Обмотки двигунів розріховують на визначену номінальну напругу. Це зазначається у його паспорти.

Наприклад, якщо зазначено У/Д 380/220 В, а напруга мережі 380/220 В, то обмотки повинні бути з'єднані в зірку; якщо мережа живлення має параметри 220/127 В, то обмотки цього ж двигуна необхідно з'єднати в трикутник і підключити до зятискачів мережі на лінійну напругу 220 В. Позначення наносить безпосередньо на кінцях обмоток, виводів, кабельних наконечниках, шинних кільцах, на штікту порада з виносами. Невішування бирок не допускається.

Таблиця 3.2 – Позначення виводів обмоток електричних машин змінного струму

Найменування обмоток	Кількість виводів	Початок	Кінець
1	2	3	1
Обмотка статора, відкрита схема	6		
Перша фаза		С1	С4
Друга фаза		С2	С5
Третя фаза		С3	С6
Обмотка статора якоря, з'єднана зіркою	3 або 4		
Перша фаза		С1	
Друга фаза		С2	
Третя фаза		С3	

1	2	3	4
Нульовий точко		0	
Обмотка статора (актора), з'єднано трикутником	3		
Перший затискач		C1	
Другий затискач		C2	
Третій затискач		C3	

В малих машинах, де буквенне позначення виводів кінців має певні труднощі, застосовується позначення кінців різновольоровими проводами згідно з вимогами ГОСТ 183-66 (2001).

Таблиця 3.3 – Маркування виводів синхронних машин малої потужності

Схема з'єднань обмотки	Кількість виводів	Вихід виводу	Котір виводу	
			початок	кінець
Відкрита схема	6	Перша фаза	Жовтий	Жовтий з чорним
		Друга фаза	Зелений	Зелений з чорним
		Третя фаза	Червоний	Червоний з чорним
З'єднання зіркою	3 або 4	Перша фаза	Жовтий	-
		Друга фаза	Зелений	-
		Третя фаза	Червоний	-
		Нульова точка	Чорний	-
З'єднання трикутником	3	Перший затискач	Жовтий	-
		Другий затискач	Зелений	-
		Третій затискач	Червоний	-

Таблиця 3.4 – Позначення виводів однофазних асинхронних машин малої потужності

Кількість виводів	Вид виводу	Колір виводу	
		початок	кінець
4	Головна обмотка	Червоний	чорвоний з чорним
	Додаткова обмотка	Синій	синій з чорним
3	Головна обмотка	Червоний	-
	Додаткова обмотка	Синій	-
	Занальна точка	Чорний	-




Рисунок 3.3 – Ескіз клемної колодки двигуна серії ВА80

Однофазні асинхронні двигуни серій АИРЗТ, АИРЗУТ80 мають дві обмотки: робочу і пускову. Робоча обмотка є основною і займає 2/3 пазів статора, а пускова – допоміжною і розміщаться в інших пазах. Для створення зсуву фаз між струмами основної і допоміжної обмоток послідовно включають активний або емісійний опір. За допомогою співності досягається більший зсув фаз між струмами (до 90°), ніж при активному опорі, а тому і більший пусковий момент. Допоміжна обмотка включається в мережу короткочасно (до 3 с), тільки на момент пуску.

Робоча і пускова обмотки однофазних асинхронних конденсаторних двигунів виконуються в одинаковому числі пазів, зрушених у просторі на 90° електричних градусів. Конденсатор і пускова обмотка включаються в мережу паралельно основній обмотці на весь час

роботи. Трифазний електродвигун без зміни його конструкцій та обмотувальних даних може бути використаний для роботи в одноФазному режимі. Така необхідність в умовах сільського господарства виникає у тому випадку, якщо немає трифазної мережі. При використанні трифазних електродвигунів в однофазну мережу можуть використовуватися різноманітні схеми з'єднання обмоток. При послідовному з'єднанні двох обмоток і забезпечені пуску електродвигун буде працювати як одноЦфазний, робоча потужність до 50-55% від номінальної потужності в трифазному режимі.

У машині лостійного струму початки і кінці виводів обмоток позначають відповідно: якірної – Я1 і Я2; паралельної (шунтової) – Ш1 і Ш2; послідовної (серісної) – С1 і С2; компенсаційної – К1 і К2; обмотки додаткових полюсів – Д1 і Д2; тривимільноти обмотки – У1 і У2.

3.1.4 Вибір електродвигунів

При відборі електродвигуна повинен відповісти всім параметрами робочої машинки або механізму, електричної установки, умовам навколошнього середовища, у якому він буде працювати. Потужність, що розвивається електродвигуном, повинна відповідати максимальній потужності та частоті обертання робочої машинки або механізму, а також характеру їхніх навантажень.

За характером працювання робочі машинки і механізми поділяються на всім видів, кожному з яких відповідає визначений режим роботи електродвигуна. Двигуни загальнопромислового призначення основного виконання з підвищеним ковзанням і багаточастотні можуть працювати в різних режимах відповідно до ГОСТ 28173 (МЕК 60034-1).

Основні режими роботи електродвигунів

Тривалий режим роботи *S1* – робота машини при незмінному навантаженні *P* і втратах *PV* досить тривалий час для досягнення сталої (незмінної) температури всіх її частин.

Короткочасний режим роботи *S2* – робота машини при незмінному навантаженні *P* протягом часу АТР, недостатнього для досягнення всіма частинами машини сталої температури, після чого машина зупиняється на якийсь час, достатній для охолоджування машини до температур, що перевищує температуру навколошнього середовища не більше ніж на 2°C.

Періодичні поеморочко-короткочасні режими роботи *S3* – послідовність циклічних швидкісних робот, кожний з яких включає час роботи при номінальному навантаженні, за яких машина не нагрівається до сталої температури, і час простого, за який машина не збільшується до температури навколошнього середовища. При цьому втрати при пуску не впливають на температуру частин машини.

Більшість сільськогосподарських машин і механізмів має номінальну частоту обертання ($500..600 \text{ хв}^{-1}$ і менше). Частота обертання машин і електродвигунів співпадають рідко. Тому частоту обертання електродвигунів і вид передач вибирають однакові. Електродвигунам із більшою частотою обертання відають, як правило, перевагу, тому що вони мають за інших однакових умов меншу масу і габарити, кращі електричні характеристики і меншу варгість.

Більш застосовані в сільськогосподарському виробництві електродвигуни з номінальною частотою обертання $960..1440 \text{ хв}^{-1}$. Для тихоходів машин доцільно застосовувати мотор-редуктори, що випускаються промисловістю. Якщо робота електроприводу пов'язана зі зміною частоти обертання і допустиме ступінчасте регулювання в шіасі зі відношенням від 2:1 до 4:1, то можуть застосовуватися безступінчасті асинхронні двигуни трифазного струму і переключення числа пар полюсів. Для плавного регулювання частоти обертання в різноманітних діапазонах може застосовуватися спеціальний електропривід змінного і постійного струмів.

3.2 Вимоги до монтажу електродвигунів

Згідно з вимогами ПУЕ [53: 2007 5.3.23] електродвигуни і апарати повинні бути встановлені в такий спосіб, щоб виключити можливість потріблення їх обмоток води, містні, фмульсій тощо, з вібрацією обладнання, фундаментів і частин будівлі не перевищувала допустимих іскр.

Компонування електромашинних приміщень (ЕМП) повинна передбачати зручне транспортування і монтаж обладнання. Якщо електроустановка кістить електродвигун і апарати масою 100 кг і більше, то повинні бути передбачені пристосування для їх транспорту.

Частини електродвигуна, що обертаються, і частини, що з'єднують електродвигун з мезанізмами (муфти, шкви) повинні мати огорождення від випадкових торкань. Ширина проходів між фундаментами ібо корпусами електродвигунів, електродвигунами і

частинами пряміння або обладнання повинна бути не менше 1 м. Допускається звуження проходів між виступаючими частинами машин і будівельними конструкціями до 0,6 м на довжині не більше 0,5 м.

Відстань між корпусом електродвигуна і стіною пряміння або між корпусами, а також між території сусідніх двигунів при неявності проходу з іншого боку повинна бути не менше 0,3 м при висоті двигунів до 1 м і не менше 0,6 м при висоті понад 1 м. Ширина проходу між електродвигунами і фасадом пульта або шифери керування повинна бути не меншою 2 м, а між корпусом двигуна і торцем пульта або шифери – 1 м. Електродвигуни чи лінійки тих, що мають ступінь захисту не менше IP44, повинні бути установлені на відстані не менше 1 м від конструкцій прямінень, виконаних із горючих матеріалів.

Зовнішні проводи або кабелі, що приєднуються до електродвигунів, встановлені на віброзглулюючих основах, на ділянці чиїх нерухомою і рухомою частинами основи, повинні мати гнучкі мідкі жили.

Електродвигуни змінного струму напругою до 1000 В вимкують без сушиння, якщо опір обмотки статора міс опір не менше 0,5 МОм при температурі 10–30°C. При меншому значенні опору погоді сушать струмом. Сушиння обмоток припиняють, якщо опір ізоляції незмінний протягом трьох годин.

3.3 Підготовлення електродвигунів до монтажу

Підготовку до монтажу електричних машин починають з комплектації технічної документації і деталей під виконання.

Вся технічна документація, яку отримує монтажна організація від замовника, повинна мати штамп «записом "Дозволено до виконання робіт".

Об'єкти і зміст документації, яку рефериють організація, що виконує монтаж електричної машини, визначається потужністю та габаритами машини. Для монтажу великих електрических машин розробляється проект виробництва робіт, а для середніх машин – технологічні записи.

Перед монтажем ознайомлюються з паспортними даними електричної машини та метою відповідності її напругі електроенергії, потужності, максимальному моменту, уковам завданнямого середовища.

Перевіряють відповідність затрати і частоти мережі номінальній напрузі і частоті двигуна, вказані на таблиці. Для двигуна є

сполученням фаз обмотки "Δ/Y". Схема з'єднання обмотки статора, напруга і частота для підключення до мережі вказані в паспорти.

Основні операції перед монтажем

- очистити двигун від пилу;
- робочий кінець валу очистити від антикорозійного покриття (мастила) та відпорошеної смоченої в бензині або гасі;
- перевірити наявність вибухонепроникних поверхонь кришки і корпусу коробки і наявність за них мастила;
- перевірити опір зовнішньої обмотки метрометром на напругу до 300 В. Найменший допустимий опір індукції 1 МОм. Двигун, що має менший опір, необхідно підтрати суші, при цьому температура обмотки не повинна перевищувати 100°C;
- перевірити опір кола терморезисторів (для двигунів зі вбудованим температурним зонистом) при короткочасній подачі напруги постійного струму не більше 7,5 В.

Опір кола терморезисторів температурного захисту повинен бути в межах від 130 до 600 Ом при температурі накопичувального середовища від 0 до 40°C:

- перевірити ширину вибухонепроникної щілини між кришкою і корпусом коробки виводів;
- перевірити, чи вільно обертається ротор двигуна (обертання від рук).

Встановлювати з закріпленими фланецями можуть експлуатації. Виконання запусків із застосуванням іншого метода згідно з ПУЕ-2007.

Закріпити кабель в кабельному вводі. При цьому повинні бути передбачені додаткові заходи, що забезпечують розтягуючим зусиллям скручуванню і виснкуванню кабеля з кабельного введення (окрім випадку трубкової прокладки кабеля). Перевірити наявність обривів жил кабеля за прохідних затисків в коробці виводів.

З'єднання двигуна та приводного механізму.

При з'єднанні двигуна з приводним механізмом необхідно забезпечити співвісність валів, що сполучаються. Деталі, що встановлюються на вал двигуна, повинні бути динамічно відбалансовані з напівшпонкою. У двигунах з двома робочими кінцями валу загальні навантаження на обидва кінці валу не повинні бути більше номінального.

Підключення обсягу до мережі. Пуск двигуна здійснюється безпосередньо включенням на повну напругу мережі за допомогою електрів ручного або дистанційного керування. Перший пробний пуск двигуна робиться, по можливості, без навантаження. Після запуску двигуна слід перевіритися у відсутності ненормальних шумів і

підвищеної вібрації. Для зміни напряму обертання необхідно починати міжкінцевими будь-які два струмопровідні проводи кабелю живлення.

3.4 Монтаж електродвигуна на опорну основу

Електродвигуни встановлюють на робочих машинах, фундаціях або масивних основах. Основним показником якості монтажу ЕД і РМ є робота машини з відрешінною швидкістю при роботі агрегату у місці кріплення двигуна.

3.4.1 Монтаж на фундамент

Монтаж двигунів здійснюється згідно з проектом. Прийняття фундаментів під двигуни приймається за спеціальним актом. Площа приміщення повинна забезпечувати можливість виконання операцій по монтажу електричних машин.

Фундаменти під електродвигуни виконують з бетону, каменю, перепліченої цегли на цементному розчині. Інші розміри залежать від маси двигуна, стану ґрунту, ступеня проінерзання (для зовнішніх установок). Для електрических двигунів, застосовуваних у сільському господарстві, маса фундаменту може бути ориєнтовно прийнята рівною десятикратній масі двигуна. Якщо ж електропривід працює в умовах частих тальмувань чи іншомувань-ношткових, масу фундаменту збільшують до 15 - кратної масі двигуна.

Бетонні фундаменти під електродвигуни влаштовують у землю. Для цього риоту котловані прямокутної форми, глибина якого повинна бути такою, щоб фундамент лежав не на пісчаному ґрунті, а на материкову (стилінку) фундаментів звичайно приймають 0,5...1,5 м). Розміри його в плані приймають відповідно до розмірів фундаментної плити, показані з припуском 50...250 см на сторону.

Фундаменти електрических машин не повинні допиратись до фундаментів колон та інших несучих конструкцій будівлі, щоб ти не передавалась вібрація машин. Не допускається за'язувати фундаменти окремих двигунів та сусідніх машин. Проходи для обслуговування між корпусами двигунів не вужче, ніж 1 м.

Під час приймання фундаменту перевіряють:

- відповідність проекту;
- відповідність габаритних розмірів;
- стан фундаменту;
- розміщення і габаритні розміри анкерних болтів.

Допускається відхилення будівельних розмірів від проекту основних розмірів фундаменту на плюс + 30 мм. Між анкерними болтами + 5 мм. Висота фундаменту не повинна перевищувати 400 мм та бути менше ніж 100 мм.

Площа опорної поверхні фундаменту визначається масою фундаменту і електродвигула або всього агрегату і допустимим тиском на ґрунт: на глину і суглинок – не більше $2.5 \text{ кН}/\text{cm}^2$, на дрібний пісок – 2, на крупний пісок – 3.5, на гравій і гальку – $5 \text{ кН}/\text{cm}^2$. Припуск на сторону від габаритів машини повинен бути в межах 50–250 мм.

Двигун устанавлюють на фундамент через 10–15 днів після заливання.

Електродвигуни піднімають і встановлюють на фундаменти за допомогою кранів, талів, лебідок, блоків і інших механізмів. Легкі електродвигуни (до 80 кг) можна піднімати і встановлювати на невисокі фундаменти двома робітниками за допомогою лому, просунутого крізь отвір піднімального кільця на корпусі електродвигуна.

Якщо електродвигун відає руку робочому органу через гумовий з'язок, то під нього на фундамент устанавливають положки, що зумовлюють робітні заміни машинного ременя і натяг гумового з'язку, необхідні для нормальної роботи передачі у випадку його витяжки.

3.4.2 Установка двигуна на опорну основу

Вибір місця установки електродвигуна є одним з основних питань при монтажу електроприводу. Приводні електродвигуни можуть устанавлюватися безпосередньо на робочій машині або окремо від неї. До опорної піластини вони кріпляться за допомогою лап станини або фланців. Якщо електродвигун входить у конструкцію іншої машини, то його установка, з'єднання з приводним органом, вивіряння з'єднання, підключення виводів обмоток і апаратури керування проводяться безпосередньо на завданнях-виробниках робочої машини або агрегату, що постачаються звичайно без розбирання. Великогабаритні робочі машини і механізми можуть поставлятися на місце установки вузлами, де проводиться їхнє складання. При цьому інталаж електродвигуна не становить складності: визначене і підготовлене місце його установки, виготовлені кріпильні детали, деталі з'єднання з приводним органом та інше.

У ряді випадків приводний електродвигун встановлюється окремо від робочої машини або механізму на літі чавунні плити.

полозки, зварні рами, фундаменти тощо. Усередині будинку вони можуть устанавлюватися на будівельних деталях (стінах, стелах). В усіх випадках необхідно, щоб до електродвигуна був вільний доступ для його обслуговування і заміни. При цьому повинні забезпечуватися безпекі умови монтажу й експлуатації. Якщо робоча машина й електродвигун розташовані поруч (наприклад, компресорів або вентиляторна установка), то для них будують загальний фундамент.


До часів будівельної бетоногередкої електроіндустрії не кріпилися. Спочатку на стіні чи стелі закріплюють стакан конструкції у вигляді зварних і стягового куткої кронштейнів півцінок та ін. Такі конструкції можуть виготовлятися на заводі і входити в комплект постачання машини або установки. При розміщенні отворів на стіні чи стелі передбачається така установка конструкцій, щоб вісь валу електродвигуна знаходилася в горизонтальній (вертикальній) площині і була паралельна поверхні стін чи стелі.

Кріплення металевих конструкцій до будівельних деталей виконують за допомогою болтів, під які у стінах просвердлюють насірні отвори. З зовнішньої сторони стіни під головку болта підкладають шайбу. Електричні двигуни масою до 60 кг можуть кріпитися за допомогою викерних болтів, вмуруваних у стеліні чи бетонні стіни цементним розчином. Для установки на широкі підстави електродвигуни підсилюють за допомогою вантажопідйомніх машин і механізмів.

Перед установкою двигуне на опору підставу погрібло насадити на кінець вала півмунту, шків чи шестерню. Операцію необхідно виконувати за допомогою спеціального пристосування з напрямним гвинтом. Вал електродвигуна попередньо очищають від бруду, старого мастила, фарби чи іржі тканинною, змоченою гасом. Залишки іржі видаляють пилуванням та допомогою наждакового паперу № 00 або № 000, змазаного мінеральною олією. Після повного очищення валя його ловерхню протирають тканинною насухо, змішують тонким шаром мінеральної олії, заскладають шпонку і шпоночну канавку і надіють захисну кришку вентилятора. Поперечну пристосування випрояють у торець валу, а на протилежній кінці його тиском насаджують шків чи півмунту.

Шківи і напівмунти знимаюти з валів електродвигунів за допомогою спеціальних скоб чи універсальних злемінників. Вони дозволяють захоплювати деталь як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони і розвивати тягове зусилля до 20 кг. Використання пристосувань для зняття і наслідування шківів, півмунтів то ін-

дозволяє всі горизонтальні зусилля, що виникають при цьому, передати в основному напрямку на вал, а не на підшипники.



1 – стіна будівлі; 2 – електродвигун; 3 – сталевий кронштейн;
4 – болт; 5 – гайка; 6 – шайба; 7 – позозки; 8 – провідник заземлення

Рисунок 3.4 – Встановлення електродвигуна на кронштейні

3.5 Способи перелачі обертального руху від електродвигуна до робочої машини

Залежно від призначення і конструкції електричних машин і механізмів, а також від вимог до їх валів застосовують основні види з'єднань:

- за допомогою муфт;
- редукторів;
- шківів;
- насів;
- шестерень.

З'єднання валів за допомогою муфт:

- жорсткі з'єднання (для забезпечення роботи валів без зміщення) виконують за допомогою фланців або жорстких муфт. Для жорсткого з'єднання валів використовують поперечно-стяжні муфти і зубчасті муфти типу МЗН або МЗУ;
- напівжорсткі з'єднання (для з'єднання валів турбогенераторів з валами парових турбін) виконують за допомогою зубчато-пружинних муфт (муфти змінної жорсткості типу Біббі);
- еластичне з'єднання (при можливості бокових або кутових зміщень валів) виконують за допомогою пружинних куплонг-плінгових муфт типу МУВЛ.

Для передачі обертального моменту від електродвигуна до робочої машини можуть використовуватися різновидні пристрой, що передають механічні, гідромічні, електромагнітні.

Механічні передачі, що мають просту конструкцію і невеличкі втрати на тертя, є найпоширенішими.

За призначенням, принципом дії і конструкцією муфти класифікують:

- муфти з постійним зчлененням валів електродвигуна і робочої машини (щухі, пружинні, рулемові Й ін.);
- фланцеві поперечно-стяжні муфти. Є найбільш поширеними з групи пружинних муфт.

Глуха муфта складається з двох півмуфт, одна з яких насаджена на вал електродвигуна, а інша – на вал робочої машини або механізму. Обидві півмуфти з'єднуються безпосередньо за допомогою болтів. Пружинні муфти можуть бути металевими або неметалевими. У якості перших використовують сталеві пружинні або сталеві пружинні стяжні, пластинні або пакетні пластинні. Неметалевими пружинним елементом в основному є гума або шкіра, що володіє високою еластичністю. Муфти з пружинними металевими елементами більш довговічні, мають менші розміри, але більшу вартість, ніж муфти з неметалевими пружинними елементами.

Ремінні передачі застосовують при діяльній відстані між осями електродвигуна і робочої машини або при неоднаковій частоті обертання. Передачі цього виду мають простоту, плавність ходу, безшумність роботи, мілі початкові втрати.

Недоліками ремінних передач є великий надлишковий тиск на валі, мала компактність, мінливість частоти обертання за рахунок прослизання ременя і невисокий ККД.




Рисунок 3.5 – Жорстка муфта

Ремінні передачі складаються з двох шківів, укріплених на валах електродвигуна (головний) і машини (вторинний). Розрізняють дві гілки ременя – головну S_1 і вторинну S_2 . Головна гілка під час руху ременя натягнута сильніше. Приводні ремені за формулою поперечного перерізу можуть бути плоскими, клиновими (трапецієподібними), зубцоватими, круглими. Останні використовують лише в установках малої потужності, наприклад, у приводах швеїчних машин, у настільних верстатах, різноманітних пристроях. Відповідно до форми поперечного перерізу ременя передачі називають плоскоремінними, кликоремінними і кругоремінними.

Плоскоремінна передача одержала поширення у вигляді відкритої, або прямої, передачі. Вона застосовується, коли валі електродвигуна і машини паралельні й обертаються в одну сторону. Інші види плоскоремінної передачі – перехресна, напівперехресна, кутова – тут рідше. Передача з натяжним роликом може застосовуватися при малій між осьовій відстані і великих передатних відношеннях. Натяжний ролик виконується циліндричним і встановлюється на зворотній гілці ременя. У цих передачах можуть використовуватися шкіряні, прогумовані, тканинні, вовняні й інші ремні. Високою тяговою спроможністю, міцністю, надійністю і довговічністю, особливо в умовах різкомінних навантажень, володіють шкіряні ремні. Але вони дорогі і зовсім непридатні для роботи в сиріх місцях і середовищах, наскічених агресивними парами.

Прогумовані ремні не мають цих хаб. можуть працювати при швидкості ремені до 30 м/с і тому отримали широке застосування у приводах.

Прогумовані ремні виготовляються у вигляді стрічок і поставляються заводами в рулонах. При натягу передачі відривають стрічку задньої (розрізаної) замірної по шківах довжини, звертають її в кільце і з'єднують кінці. З'єднують їх різноманітними способами: склеюють, спилюють сирцевим ремінцем, скріплюють за допомогою пруткових гачків або болтів. Склегні ремні мають високу еластичність, забезпечують перелік плюсністі, великі швидкості ременя і більший термін служби. Ремні, що зшиті за допомогою дротових гачків або сирцевого ремінця, більш жорсткі і менш міцні. З'єднання кінців ременя за допомогою болтів і металевих пластин є простим і міцним, може застосовуватися при великих передачах потужності, при малих швидкостях ременя.

Правильне з'єднання кінців ременя і натягування передачі забезпечують поєднання ходу, безперебійність роботи та довговічність.

Міжосьово відстань ремінної передачі визначається в основному з конструкції машини і приводу. Для задовільної роботи плоскоремінної передачі потрібно, щоб міжосьова відстань була не менше подвійного суми діаметрів обох шківів. Для скорочення лабаритів передачі звичайно наближаються до вибору мінімальних міжосьових відстаней. Проте при цьому кут обхвату меншого шківа ловинний буде не менше 150°. Ширина ременя приймається на 10...15 мм менше ширини шківа. Товщина ременя вибирається залежно від переданої потужності і швидкості його руху. Діаметр меншого шківа, насадженого на вал електродвигуна, в усіх випадках повинен бути не менше діаметра ротора. Плоскоремінні передачі спираються на ширину при передачі потужності від 0,6 до 40 кВт і більш при швидкості ременя від 5 до 25 м/с і передатному чисел 5:1, а в напрямленім розподілу – 10:1.

При будові передачі зворотну підлу ременя ставлять над головною, тому що лід ременя в цьому випадку збільшує кут обхвату меншого шківа. Ремні надівають на шківи і попереднім натягом, що забезпечує натяг у гілках ременя при холостому ходу передачі 14...2 МПа (14...20 кг/см²). Для плоскоремінної передачі зусилля натягу ременя приймають 1,8 МПа (18 кг/см²).

Ктиноустановка передачі обережно зберігає підтримання зафіксованими передачами перед плоскоремінною. Вона має більшу тягову спроможність при меншій ширині шківа, велике передатне число,

менший тиск на вали двигуна і машини, неспадання ременя при перевантаженнях та ін. Клинові ремні водонепроникні, передача може працювати при великій вологості повітря. Вартість клинової передачі дещо вища в порівнянні з плоскоремішкою, а термін служби клинових ременів менший. Якщо для плоскоремішкої передачі ніжовкова відстань, рівня подвійній сумі діаметрів шківів, є ніжимальнюю, то для клинової передачі вона буде нажимальною. При великій міжшківській відстані, особливо при великих швидкостях ременя, передача працює нетаковільно через якого вібрацію. Мінімальну відстань для цієї передачі визначається пісумним діаметром шківів, складеною і потрісною висотою ременя. Мінімальним кутом обхвту меншого шківа прийнято вважати кут, рівний 120°. Проте передача працює задовільно і при меншому куті обхвту (до 90°), але при цьому скорочується довговічність ременя.

Клинової передачі складається з двох шківів, по окружності яких є клиноподібні канавки. Глибина їх більше вноси ременя. Робочими поверхнями клинових ременів і клинової канавки є їхні бічні сторони. Тому чілік нижньою підставкою ременя і дном канавки шківа зважді повинен бути зазор.

Клинова взаємодія ременя і гаків характеризується підвищеною зчленованістю, а отже, і надійністю шківової структурою. Якщо висока питомість плоских ременів визначається їхньою шириною, то клинових – площеною перерізу. Клинові ремні виготовляються сесні профілів. Із збільшенням переданої питомості збільшують кількість паралельно працюючих ременів. Розміри клинових ременів установлюють згідно з ГОСТ 1284.3-96 (2005). Клинові реміні призначенні для роботи в умовах зміни температурні навколошного середовища від мінус 30°C до плюс 50°C. Спеціальні нормостійкі ремні можуть працювати при температурі мінус 50°C.

3.6 Вивіряння положення валів електродвигуна та робочої машини

Для нормальної роботи електроприводу кожний вид механічних передач, що єднують валі електродвигуна і робочої машини, у процесі монтажу потребує відповідної наладки або вивіряння. Полягає вони в тому, щоб досягти необхідного розташування електродвигуна щодо робочої машини. Власне розташування їх визначається видом передач. Різні передачі вивіряють різними способами.

Для нормальної роботи електроприводу потрібне власне розташування електродвигуна і робочої машини, при якому осі їхніх вісьових лопатин лежать на одній прямій лінії. Таке виправдання передач часто називають щептрівкою. Демогніс точності відповідності цих вимогам бував важко. Тому допускаються дещо відхилення від цих. Для високоточнісних електроприводів і жорстких ходів (наприклад, за допомогою муфт) ставляться більш жорсткі вимоги, ніж за низькоточнісних електроприводів або за еластичного (пружинного) з'єднання. Так, для поперечно-стяжної муфти при синхронній частоті обертання 3100 хв^{-1} пусканням основної скоби $0,04 \dots 0,05$ мм, тоді як при частоті обертання 1500 хв^{-1} – $0,08 \dots 0,11$ мм. Для пружин втузочно-пальцевих муфт розрахункі жуви допускаються в межах $0,3 \dots 0,6$ мм, а кутом (осьовий) – до 1 мм.

Основні способи і технологічні засоби виправдання передачі обертового моменту:

- центрувальні скоби;
- шуппи,
- з використанням однієї пари розміально-осьових скоб;
- з використанням двох пар розміально-осьових скоб;
- центрування валів по півмуфтах;
- пристрій з використанням стрічкового або електромагнітного притискача:
 - центрування способом "обходу однієї точки",
 - центрування валів електричних машин і машин із зубчастими передачами при наявності проміжного валу;
 - візуальне центрування валів за допомогою центропошукача.

Безпосереднє з'єднання вивіряють у два прийоми попередньо. Я остаточно. Попереднє вивіркування може виконуватися за лопатковою металевої лінійкою (без спеціальних пристосувань), которую прикладають ребром до ободу у верхній точці півмуфти на валу машини і перевіряють чи є зазор між ребром лінійки і другою півмуфтою. При наявності зазору та паті електродвигуна підкладають столові прокладки товщиною $0,5 \dots 0,8$ мм доного ліквідації. Якщо таких прокладок потрібно більше трьох-чотирьох, їх замінюють однією відрівідною товщиною, тому що велике число їх порушує центрування електродвигуна при закріпленні. Осьовий зсув визначають, прикладаючи лінійку до бічних поверхонь півмуфт. Ліквідації осьових зазорів досягають поворотом електродвигуна в горизонтальній площині. При високій точності центрування користуються спеціальними скобами, що закріплюють на маточинах обох півмуфт за допомогою болтів і

хому тів. Радіальні в осьові зазори зазвичай замірюють за допомогою щупів у чотирьох точках окружності через 90° , починаючи з верхньої точки. Змінюючи положення валів електродвигуна, дослідають рівності однакових зазорів при будь-якому хуті повороту вала. Остаточне вивіряння зсанання вплив муфтою у виробничих умовах часто виконують за допомогою двох жорстких дротів, що закріплюють на напочинках обох півмуфт. Вільні кінці дротів закрупують конусом у вигляді двох стрижнів, що згинають назустріч одній іншій буквою Г. Між вістрямі стрижні виникає невеликий затор (1 мм). Обидві півмуфти з'єднують незворотко болтом і обертають від руки. Зміну основних і радіальних зазорів у точках 0° , 90° , 180° і 270° визначають візуально. При вивірянні замагаються такого положення електродвигуна, коли при обертанні муфти ззори осьові і різьбові залишаються незмінними.

Вивірений електродвигун закріплюють на опорний підставі за допомогою болтів із гайками і знову вивіряють точність установки, тому що при закріпленні центрівка може бути порушені. При установці електродвигуна і робочої машини ремінною передачею необхідно, щоб його валі були паралельними, а поперечні осі шківів лежали по одній прямій. Недотримання цих умов при плоскоремінній передачі призводить до спайання ременя, а при клиноремінні – до перекручного його заноку. При однаковій ширині шківів електродвигук переміщають доти, поки натянуту нитку не буде однаково торкатися всіх чотирьох діаметрально протилежніх точок на торцах обох шківів. Якщо міжцентрова відстань невеличка, то для шківів зручніше користуватися металевою лінійкою, которую прикладають до шківів бічною поверхнею (ребром) і дотягаються торканими до неї всіх чотирьох точок шківів.

При різкій ширині шківів вимірювальну лінійку прикладають ребром до двох діаметрально протилежніх точок на торці більшого шківа і дотягаються, щоб ззори між лінійкою і крайніми точками на торці меншого шківа були рівні половині різниці ширини шківів. Якщо міжцентрова відстань більше довжини лінійки, то вивіряння установки електродвигуна можна зробити за допомогою мотузки, котра перекинута через поперечні осі шківів, лід якими натягнути нитку. Після вивіряння електродвигун закріплюють кориту його приєднують до нульового захищеного проводу, а передачу закривають захищеним кожухом. Центрують валі двигуна і робочої машини за допомогою центрувальних скоб або щупів і штифта. Кінці валів електродвигуна і робочої машини, муфти, пісочні і клинопісочні передачі захищають кожухами або загороджують бар'єрами.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте поняття електроприводу.
2. Наведіть основні технічні характеристики електродвигуна.
3. Перерахуйте основні вимоги до монтажу електродвигунів.
4. Як виконують фундаменти під електродвигуни і які вимоги їм повинні завдовольняти?
5. Наведіть послідовність підготування електродвигуна до монтажу.
6. Які існують способи з'єднання обмоток полігонального двигуна з к.з. ротором?
7. Яким чином виконують позначення выводів обмоток електричних машин змінного струму?
8. Які існують види шифрового позначення способу монтажу електродвигунів?
9. Наведіть основні технологічні операції встановлення електродвигуна на опорну основу.
10. Які існують способи передачі обертального руху від електродвигуна до робочої машини?
11. Наведіть основні види холдинга валів зі допомогою муфт.
12. Наведіть основні способи вивірки передачі обертального моменту від електродвигуна до робочої машини.
13. Як виконується занулення електродвигунів?

РОЗДІЛ 4

МОНТАЖ УСТАНОВОК ДЛЯ ОСВІТЛЮВАННЯ, ОПРОМІНЮВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОНАГРІВАЛЬНИХ УСТАНОВОК

4.1 Основні характеристики освітлювальних та опромінювальних пристрій

Конструкція і монтаж світильників вимінни відповідають нормальний напругі електричної мережі і умовам навколишнього середовища [4, 10, 20, 21].

Освітлювальні й опромінювальні установки часто не мають істотних конструктивних розбіжностей, злі вимоги до монтажу їх різняться. Специфічність установки на опорні підстави і кріплення кожної із них полягають насамперед у тому, що при опроміненні потік випромінювання направляється безпосередньо на об'єкт, який опромінюється, тоді як при освітленні – на освітлювальні поверхні. У обох випадках важливо одержати достатню щільність потоку. Для рівномірного розподілу щільності світлового потоку на освітлювальну поверхню світильник (аналогічно опромінювачу) підвішують вище. Особливо це стосується світильників із потужніми лампами. При налагодженні освітлення достатньо нормувати тільки один параметр – освітленість. Її розмір виникається в першу чергу тодістю виконуваних робіт. Утворюючих і птахіоніческих приміщеннях може враховуватися також спрятатливий вплив освітлення на продуктивність тварин і птахів. Вченими встановлено, наприклад, що на різноманітні види тварин сприятливо впливають вимірювані рівні освітленості під час їхньої годівлі, додіння тощо. У більшісті пташиних пташниках для різноманітних вікових груп птахів потрібна різна тривалість світлового дня. Добові дози опромінення нормуються залежно від виду і віку тварин. На практиці при відомій величині опромінення контролюється час опромінення, за який тварина ябо птаха обережуть нормовану дозу.

Для опромінення можуть використовуватися стаціонарні, рухливі, пересувні установки або переносні опромінювачі. Останні з потужнішими джерелами часто використовуються при лікуванні людей, тварин, для опромінення інкубаційних яєць тощо.

Проводки для живлення стаціонарних опромінювачів і світильників не мають істотного розходження, якщо вони виконуються

на одній висоті над підлогою. Опрацювачі часто встановлюються нижче світильників. У цих випадках до проводів ставиться більш жорсткі вимоги щодо захисту проводів від механічних ушкоджень.

4.1.1 Світильники

Розглянемо основні характеристики світильників [20,33,34] на прикладі світильників серії НСП 23:

Ступінь пиловогодзинності: IP 54.

Виконання по вибухобезпечності: R-II, R-III, R-IV, R-V.

Клас вибухозахищеності: 2ExedIIIC.

Температурний клас: T2.

Ударостійкість світильника: 4 Дж.

Кліматичне виконання: У, ХЛ, Т, категорія розчинення I.

Клас захисту від ураження електричним струмом: I.

Джерело світла: лампа розжарювання Г 200.

Патрон з цоколем: E27.

Номінальна напруга: 220 В.

Частота змінного струму: 50 Гц.

Характеристика корпусних деталей – з алюмінієвого сплаву, світлоопускаючий захисний колпак – з термостійкого скла.

Способ монтажу – монтаж захисного колпака на горизонтальний/вертикальний монтажний профіль або на горизонтальну трубу.

Таблиця 4.1 – Характеристики світильника згідно з
ТУ 16-676.173.86

Модель світильника	Потужність лампи, Вт	ККЛ, % не менше	Клас світлорозподілу	Кріві сили світла	Захисний кут, ° не менше	Розміри, мм		Вага, кг
						D	H	
НСП 23-200-001	200	70	Н	спец	90	240	350	6,3
НСП 23-200-003		60	Л	Д	15	410	350	7,4
НСП 23-200-005		75	Н	М	90	240	330	5,9

4.1.2 Особливості

Розглянемо основні характеристики опромінювачів (на прикладі тепличного опромінювача ОТСОІ "Фотес"):

Ступінь пильсової захищеності: IP 54.

Виконання по вибудобезпечності: В-Ia, В-IIb, В-ІІІ, В-ІІІа.

Клас вибудозахищеності: 2ExedIIIC.

Температурний клас: Т2.

Кліматичне виконання: УХЛ, категорія розміщення 4.

Клас захисту від ураження електричним струмом: I.

Джерело світла: лампа розжарювання ЗШ215-225-1000.

Пітрон з шоколечі: Е4).

Номінальна напруга: 220 В.

Частота змінного струму: 50 Гц.

Термін роботи: 8 років.

4.2 Особливості монтажу установок освітлення з лампами розжарювання

Заготовку складових частин електропроводки, конструкцій з освітлювальними пунцями і щілками виконують в підрозділах виробничо-технологічної компактності та майстернях монтажних організацій.

Світильники зварного освітлення повинні відрізнятися від світильників робочого типом, кольором або спеціальними знаками.

При кріпленні світильників до стелі на люстерах, що забиваються за допомогою будівельно-монтажного пістолета, кожну точку підвісу необхідно виприкручувати наланташеми, рівнина масі світильника плюс 80 кг.

Підвісні світильники в житлових будинках при напрузі 127 і 220 В повинні мати ізоляючі кріплення павіски. Ця вимога не відноситься до будинків з дерев'яними перекриттями.

Для присоєння світильників в житлових і промислових будівлях, а також в побутових приміщеннях виробничих будівель, як правило, переабочають залізяні колодки, що дозволяють приєднання як медних, так і алюмінієвих проводів з площею поперечного перерізу до 4 мм².

Гвинтові гільзи патронів для ламп розжарювання в електромережах, де струмові заземлення корпусів світильників, присоединяють до нульового, а не до фазного проводу.

Усадження проводів **всередині** трубчастої частини підвісі світильника забороняється. Світильники для ламп потужністю 100 Вт і більше, що не мають відшита затискомів, залягають мішаними гнучкими проводами з теплоізоляцією.

Всіх прокладів кабеля і смітнільників в апараті ущільнюють, щоб не проникав пил і волога. Конструкція і виконання світильників повинні відповісти нормальний наявності електрофреїзі + умовам наявнощного середовища. Світильники розраховані для роботи в кліматичних умовах У3, Т3, ХЛ2 та Т2. Для ущільнення світильників, ступінь захисту яких вище IP20, конструкція для ущільнення кабелів і проводів повинна бути розрахована на від неброньового кабелю з зовнішнім діаметром від 9,5 до 14 мм або трьох одножильних проводів з зовнішнім діаметром від 3 до 5 мм.

Залежно від модифікації світильники з лампами розжарювання кріплять на монтажному профілі, трубі з різьбою або на піку. Кріплення на крюк або шпильку застосовується в житлових, адміністративних та промислових спорудах. Кріплення світильників вагою до 5 кг до цільних стель виконується за допомогою крюків У625 або шпильок У626, які закликають у отвори в період бущування будинків. В понешківках без підвищеної небезпеки світильників не заземлюють, і захисту з шім, крюки повинні бути ізолюваними, а пристосування для кріплення світильників повинне мати ізоляційну кільце.

Виконання цих вимог та обігаг випадковому з'єднанню металевих неструмопровідних частин світильників з заzemленням металевими плитами перекриття.

Установка світильників на стінах і колонах виконується за допомогою кронштейнів У116 для світильників з лампами розжарювання і ДРЛ масою до 10 кг. Кріплення основи кронштейнів до будівельних конструкцій виконується болтами, сваркою або пристрілкою. Для кріплення світильників з різьбовим з'єднанням насосою 6 кг до перегородок виконується за допомогою стійки К987, яка зроблена з сталевої труби висотою 2320 мм.

Кріплення світильників на мірої і коробах виконується спеціальними проводами марки АРТ з вбудованим несучим тросям. Світильники масою до 5 кг кріплять на відглухуваних тросях коробках У230 і У231, при виконанні електропроводки кабелем на

окремому несучому тросі (дроті) – відгалуженими коробками У 245 і У246 у комплекті з крюком У246.

Приєднання світильників до групової мережі виконують у коробках У230,У231, КОС2 за допомогою спеціальних наборних затискачів; в коробках У245, У246 за допомогою затискачів у пластмасовому корпусі У739 і т.д.

При виконанні освітлення у сухих і вологих приміщеннях з нормальним середовищем застосовують короба КЛ-1 для однорядної підвіски світильників і КЛ-2 для дворядної підвіски світильників.

До освітлювальної мережі світильники приєднують за допомогою відгалужених затискачів У 739 без розрізання магістральних проводів, які прокладають усередині короба. Короба, які зібрані в лінію довжиною 20 м із двометрових секцій, забезпечують підвіску на них 15 світильників при однорядному розташуванні.

4.3 Особливості та будова світильників з люмінесцентними трубчатими лампами низького тиску

4.3.1 Види люмінесцентних ламп

Люмінесцентна лампа – газорозрядне джерело світла низького тиску. Його світловий потік визначається свіченням люмінофора під впливом ультрафіолетового випромінювання, яке виникає унаслідок електричного розряду.

Зсередини стінка колби покрита сумішшю люмінесцентних порошків, яка називається люмінофор. Лампи з трисмуговим люмінофором економічні, оскільки світлова віддача у них складає до 104 Лм/Вт, але володіють гіршою світлопередачею ($R_a=80$), а лампи з п'ятисмуговим люмінофором мають відмінне перенесення ($R_a=90\text{--}98$) кольорів при меншій світловій віддачі (до 88 Лм/Вт).



Рисунок 4.1 – Зовнішній вигляд трубчатої люмінесцентної лампи

Існує два способи включення люмінесцентних ламп – електромагнітним і електронним баластом. Тип баласту впливає на запалення ламп, а також на коливання в роботі і термін служби запалювальних електродів. При включенні люмінесцентних ламп з електромагнітним баластом відбувається до 30% втрат електроенергії. Основною відмінністю люмінесцентного світильника з електронним баластом від такого ж світильника з електромагнітним баластом, крім енергобереження, є та і обсяму, є частота коливання: лампи з електронним баластом працюють з високою частотою коливання близько 42 000 Гц в секунду, тоді як лампи з електромагнітним баластом працюють з частотою 100 Гц в секунду, що при тривалому використанні викликає втому очей.

Прямі трубчасті люмінесцентні лампи – це газорозрядні лампи низького тиску. Складаються з скляного балона, двох цоколів (з вивідними контактами) на обох кінцях балона, двох підігрівних катодів з вольфрамової нитки або сталевої трубки. Балон наповнений парами ртути та інертним газом (аргоном). Довжина трубки безпосередньо зв'язана із світловіддачею лампи. Застосовуються в житлових і громадських приміщеннях.



Рисунок 4.2 – Люмінесцентна лампа у вигляді кільця

Люмінесцентні лампи у вигляді кільця завдяки своїй формі застосовуються в широкому діапазоні освітлювальних приладів. Із-за малих габаритів трубки цю лампу можна використовувати в максимально плоских світильниках. Вона застосовується для освітлення громадських і житлових приміщень.

Переваги люмінесцентних ламп:

- широкий діапазон кольоровості;
- в порівнянні з лампами розжарювання забезпечують такий же світловий потік, але споживають в 4–5 разів менше енергії;
- мають низьку температуру колбі;
- підвищений термін служби.

Недоліки люмінесцентних ламп:

- знижує світловий потік при підвищених температурах;
- вміст ртути (хоч і в дуже малих кількостях, 40–60 міліграм). Ця доза ненебезпека, проте постійний негативний вплив дій може завдати шкоди здоров'ю;
- люмінесцентні лампи не пристосовані до роботи при температурі повітря нижче 15–20 °C.



Рисунок 4.3 –
Енергозберігаюча
люмінесцентна
лампа

Компактні енергозберігаючі люмінесцентні лампи виробляють світло за тим же принципом, що і звичайні люмінесцентні, тільки на набагато меншій площині, і с компактною альтернативою люмінесцентним лампам-трубкам.

Переваги компактних ламп в порівнянні з лампами розжарювання:

- до 80% менше споживання струму при тій же кількості світла;
- термін служби люмінесцентних ламп в 6–15 разів більше в порівнянні із звичайними лампами розжарювання і складає, відповідно, 6000–15 000 годин залежно від типу.

Компактні люмінесцентні лампи мають універсальне застосування і використовуються у всіх сегментах нерухомості. Більш того, вони економлять більше, ніж коштують самі.

4.3.2 Конструкція світильників

Світильники типу ЛПО призначені для освітлення адміністративно-загальних приміщень. Температура навколишнього середовища при експлуатації – від +5°C до +35°C.



Рисунок 4.4 – Зовнішній вигляд світильника типу ЛПО

параметрами і габаритними розмірами, вмонтованих в стелю шильок в двох або чотирьох точках через отвори в корпусі.

4.4 Спеціальні лампи для ІЧ-опромінення

Для обігрівання молодняку тварин інфрачервоними променями використовують спеціальні лампи ІКЗК215-225-250 – інфрачервоні дзеркальні лампи.

Основні характеристики ламп:

- потужність – 250 Вт;
- розрахункова напруга – 220 В;
- термін служби – 6000 год.

4.4.1 Монтаж стаціонарних опромінювальних установок

Опромінювачі з еритемними лампами, установлені стаціонарно у тваринницьких і птахівницьких приміщеннях, підвішують під стелю за тій же висоті, що і світильники, або нижче. У першому випадку монтаж опромінювачів і світильників із газорозрядними лампами виконують спільно. Кріплять їх до трося, стелі або інших конструкцій

тваринницького приміщення. Опрацювачі і світильники розташовані уздовж приміщення рядами нащ тваринами або птицею. У кожному ряду світильники в опромінювачі чергуються. Наприклад, через один або два світильники підішують один опромінювач.

Кращі результати щодо збереження молодняку і збільшення його продуктивності дає спільні для ультрафіолетового й інфрачервоного випромінювання.

4.4.3.1 Опрацювач типу ІКУФ-ІМ

З цією метою в пістяні роки широко використовувалися комбіновані опромінювачі. Він може застосовуватися для локального обігріву підсosних пороссят до 45...60-денної віку, телят і ягнят до 15-денної віку і іншого ультрафіолетового опромінення протягом часу утримання [14.15].

У комплект опромінювальної установки входить від 20 до 80 опромінювачів типу ІКУФ-І залежно від кількості тварин і блок програмного керування. Опромінювач – це сталевий короб прямокутної форми, що має зверху по краях дві ковпаки з порцеляновими патронами для інфрачервоних ламп, між якими розташована циркуляційна коробка з пускорегульованим пристроям і стартером, перемикачами інфрачервоних і ультрафіолетових ламп. Усередині короба між інфрачервоними лампами типу ПСЗК-220-250 установлений відбивач з ультрафіолетовою лампою ЛВ-15. Знизу опромінювач має залізну сітку, що скрутається з кріпленням короба і прикріплюється до його спеціальними гвинтами. Шафа керування опромінювача виконана у пилозахисному металевому корпусі з дверцятами, що замикаються на два замки. Для кріплення його до стіни конструкції на залізі стіні у верхніх і нижніх кутах приварені планки з вушками. На дверцятах установлені дві кнопкові станції керування інфрачервоним і ультрафіолетовим опроміненням, кнопка зварійного відключення, перемикачі роду роботів ламп і стигнальних ламп. Дверцята і елементи кола керування, нуфти електричних вводів, розташовані на корпусі, мають гумові ущільнювальні прокладки, що забезпечують пилевогодійність шафи керування. Усередині шафи на спеціальній панелі змонтовані головний автомат, запобіжник кола керування, автоматичний магнітний пускач вимикання інфрачервоних і ультрафіолетових ламп, знижувальний автотрансформатор напругою 220/127 В для ультрафіолетових ламп і програмне реле часу.

Електричка схема дозволяє здійснювати ручний і автоматичний режими роботи і забезпечує розрізне керування інфрачервоними і ультрафіолетовими опромінювачами. Ручній і автоматичний режими роботи задаються перемикачами, установленими на дверцітах шафи. Ручне керування виконується за допомогою кнопкових станий, які встановлені по дверцях шафи керування. Перемикачі, які встановлені на опромінювачах, можуть задати три режими роботи інфрачервоних ламп, чинники їхньої потужності від 100%, коли обидві лампи включені в мережу паралельно, 50% при включені однієї з них і до 33% при послідовному вмиканні обох ламп. Автоматичне керування здійснюється за добавити циклами програмним реле часу типу СРВМ із двома програмами. Диск програмного реле має різьбові отвори, рівномірно розташовані по двох колах: зовнішньому з інтервалами 15 і внутрішньому – 20 хв. Отвори по зовнішньому коту програмного диска використовуються для керування інфрачервоними опромінювачами, по внутрішньому – ультрафіолетовими.

Різьбові отвори в дискі призначенні для вгинчування в них штифтів. Міжличи число штифтів і відстань між ними, можна скласти різні добові програми опромінення відповідно до зоотехнічних вимог утримання різних груп молодняку тварин. Задні опромінювачі і електричні кіл від коротких замикань і перевантажень забезпечують автоматизовані операції. Схема передбачає керування і захист двох самостійних груп опромінювачів, кожна з яких задана через свій індивідуальний пускат і автоматичний вимикач.

Електроустаткування я електропроводку монтують у дві стадії. Спочатку виконують заготовельні роботи (розмітка, установка частинок деталей, прокладка сталевих труб), а потім встановлюють і монтувати роботи

Шафу керування встановлюють на стіні в електрощитовій, а при її відсутності – безпосередньо в залі, де утримуються тварини, у місці, доступному і зручному для обслуговування. Кріплять його вертикально за допомогою чотирьох болтів (гвинтів) на стіну або іншу трійку, не схилюючи до вібрацій опорну підставу, на висоті 1,5 м від підлоги або площини обслуговування. Проводи до опромінювачів прокладають у трубах, що кріплять на висоті 1,8...2 м від підлоги. З'єднують їх між собою зварюванням або муфтами на різьблених зушільненнях. Проводи використовуються одноожильні з пластиковою ізоляцією марки АПВ. При швонку площа перетину

нульових і фазних проводів приємствається однаковою. При підключені джерела живлення опромінювачі рівномірно розподіляють по фазах. Зеднання і відслугування проводів виконуються в герметичних відгутувальних коробках, що відповідають виду прокладки, тільки зварюванням, папкою або спеціальними затискачами. Опромінювачі підключають до мережі за допомогою штепсельних роз'ємів. У свинярнях-маточниках опромінювачі підключають над місцем для відпочинку із розрахунком один опромінювач на два стани. У неоптичальних помешканнях опромінювачі можуть підключатися над кожним станком.

Опромінювачі підвішують на спеціальному кронштейні, трубі, трої або за допомогою інших підвісок так, щоб над кожним сучіжним станком знаходилася половина опромінювача. Над місцем для відпочинку поросят вони встановлюються на висоті не менше 0,6 м від підлоги, а над ставками телят – 1,35 м. Опромінювачі кріплять так, щоб із ростом гварні можна було змінювати висоту підвісу над підлогою. Для поросят у підросяній період висота підвісу опромінювачів регулюється в межах 0,7 м при зорушуванні – 1,2 м; а над телят – відповідно 1,35, 1,7 і 1,7, 2 м.

Після закінчення монтажу всіх елементів опромінювальної установки їхні корпуси й інші металеві конструкції вимулюють, чибо приєднують до нульового проводу кожух шафи керування, корпус опромінювачів, стяжі трубы й ін.

У хомінів опромінювач установлюють лампу ультрафіолетового опромінення, стартер і дві лампи інфрачервоного випромінювання. Встановлюють захисту сітку і закріплюють спеціальним гвинтом, що забезпечує її заземлення (занулення).

4.4.2 Опрацювач типу OT6-40

Опрацювання овочевих культур, що вирощуються в теплицях, істотно відрізняється від опрацювання тварин головним чином тим, що для високої продуктивності на поверхні листка рослин потрібно створювати високу щільність потоку випромінювання, рівну 30..75 Вт/м², що в системі світлових розмірів складає 6..15 тис. лк.

Для опрацювання рослин застосовуються опромінювачі з азорозрядними лампами високого і низького тиску. Лампи низького тиску ЛФ 401, ЛФ 402, ЛФР-150 та інші мають низьку температуру стиску колб (40..50°C) і можуть установлюватися безпосередньо над рослинами на висоті 100..150 мм і менше.

У сміляжних теплицях використовують опромінювач типу OT6-40 із шістьма азорозрядними лампами низького тиску

потужністю по 40 Вт. Опромінювач – це два металевих коробки, сполучених звичайними трубками, в одній з яких знаходитьться шліківний алюмінієваний відбивач. При необхідності його можна витягнути за кільша, при відпусканні якіс він знову скручується в трубку. Короба, у яких встановлені пускорегулювальні апарати для безстартового запалювання ламп, зонириваються кришками з ущільненням. На бічних стінках коробів закріплені герметизовані патрони для опромінюючих ламп. Опромінювач має розміри довжину – 950 мм, ширину – 1250 мм, висоту – 170 мм. Маса вагою – близько 20 кг.

Опромінювач підключається налін стелажами та спеціальними вушками на тросиках ябо сталевому дроті до спеціальних конструкцій, що дозволяють регулювати висоту підвісу. У якості такої конструкції може бути довгий трубчастий вал (або два вали), які приводяться в дію електродвигуном через реєнтор. Опромінювачі OT6-40 важкі, порівняно дорогі, перешкоджають проходженням природного світла. Установки з цими опромінювачами можуть виконуватися пересувними, що дозволяє в два рази скоротити часло пампи. Але при цьому вони стають промізданішими. В даний час перевагу віддають газорозрядним лампам високого тиску ДРЛФ-400, ДРФ-1000, ДРФ-2000, ДНаТ-400 та ін. Вони мають високу температуру зовнішньої колби, що досягає 200 °C і більше. Опромінювачі з лампами потужності 400... 500 Вт підвішують над рослинами на висоті 0.7...0.8 м, а потужністю 1000... 2000 Вт – на висоті 1...1.2 м. Над розсадою їх розміщають так, щоб на кожний опромінювач потужністю 400... 500 Вт припадала площа поверхні 1.5 м², а потужністю 1000 Вт – 2.5 м². Опромінювачі з потужними ксеноновими лампами ДКсТЛ-10000, ДКсТЛ-5000, ДКсТВ-6000 та ін. підключають ще вище. Так, наприклад, опромінювач із луговою ксеноновою лампою ДКсТЛ-10000, що входить у комплект установки СОРТ-1-10, кріпиться на висоті 3...3.5 м і опромінює площину поверхні 200 м². Система опромінення рослин СОРТ-1-10 складається з 6 опромінювачів, блока керування і залягання, що з'єднуються між собою за допомогою високовольтних проводів. У останні роки для опромінення розсади в теплицях широко застосовують сточонарні опромінювачі типу OT-400. Це компактна конструкція, що складається з дроселя в прямокутному сталевому корпусі, різьбового патрона з ущільнювальним кільцем, джини ДРЛФ-400, кабеля живлення і блока баластних конденсаторів (для опромінювачів OT-400Б). Корпус дроселя у

верхній частині кас вушко, за яке підвішується опромінювач. Знизу корпуса за допомогою чотирьох гвинтів кріпиться кришка, на якій установленій патрон Е40Ш6К-01.

Опромінювач OT-400E відрізняється від опромінювача OT-400Н тим, що замість кришки до його корпуса кріпиться блок конденсаторів із патроном Е10ФК-01. Для живлення опромінювача використовують кабель КРПТ 3х2,5, який підводять до зросела з двох прилягальних сторін через ущільнення в його корпусі. Один кабель окінчаний штепсельною вилкою, а інший розеткою. Кабель із штепсельною вилкою має довжину 2,5 м, а з розеткою – 1,5 м. Штепсельні роз'єми розраховані на робочий струм до 16 А, що забезпечує паралельне з'єднання опромінювачів у групі до 5 шт. Гумові ущільнення захищають внутрішнє порожнину роз'єму від проникнення водопадів. Ушільнювальні кільце із силіконової гуми надівають на горловину лампи. На корпусах опромінювачів є контактні гвинти M5, до яких приєднується третя жила кабелів.

Опромінювачі підвішують на тростках або сталевому дроті лампою униз. Зединяють їх групами і підключають до материнських ліній. Вимкнення і відключення проводиться з однієї шафи керування. При монтажі передбачається заміна кабелів живлення і штепсельних роз'ємів від прямого вимірювання ламп. Не пропускаємо торкання їх до колб.

4.5 Монтаж грувоних ліміт освітлення з люмінесцентними лампами

4.5.1. Загальна характеристика

Шинні системи "Басбар" ЕАФ групи КАМ [50] використовуються для живлення освітлювальних арматур відповідно до особливостей штепсельних виводів.

Монтаж виконується одними напрямленням один до одного просуванням механічних і електрических сполучень, покритих сріблом, пружинних контактів. Для фіксації з'єднання досить зікрутити один болт. Заземлені контакти штепселя виводу і коробок стикуються при монтажі в першу чергу, при занятті, в останню чергу обривається контакт заземлення контактів штепселя і коробок виводу. Провідники "Басбар" по всій довжині покриваються вогнестриваком ізоляційним матеріалом. Навіть при важкому пошкодженні корпусу після зовнішнього удару гарантована повна безпека для людини. Для запобігання уникненню

неправильного застосування шини, штепселя вивідних шинних систем "Басбар" групи КАМ і коробки виводу розташовані за різним порядком контакту. Крім того всі коробки виводу і штепселя проводяться так, щоб присаджуватися до "Басбара" тільки в одному напрямі. Це запобігає неправильному використанню штепселя.




Рисунок 4.5 – Зовнішній вигляд шинної системи "Басбар"

Олов'янє покриття провідників запобігає утворенню мідного оксиду. Завдяки цьому контактні опори знижуються до мінімуму. Вихідні штепселя і контакти в коробці виготовлені як вилоподібні контакти. У системі "Басбар" ці контакти спускають провідник з двох боків. Покриті сріблом контакти до мінімуму знижують прокіldний опір контактів.

Згідно зі стандартами, на кожні 75 см знаходиться по одній точці виводу. Кришки штепселяв виводів кабелів однієї фази шинних систем освітлення КАМ ЕАС "Басбар" забарвлені в різні кольори для легкого визначення фази, від якої отримує живлення арматура. Контакти додаткової точки "Басбар" і контакти одиниць всіх виводів покриті сріблом. Срібне покриття знижує до мінімуму переходний опір через контакти і можливість перегріву при можливому перевантаженні.

Системи "Басбар" КАМ Р фірми "ЕАС" виробляються з використанням найостанніших в світі технологій відповідно до стандартів ISO 9001 з документацією системової якості. Продукція спроектована і тестована по IEC433-7.

4.5.2 Технічні умови для шинних систем "Басбар"

Шинні системи "Басбар" виробляються відповідно до міжнародних стандартів IEC 60439 -1/2 з отриманням сертифікатів про проходження тесту на відповідність типу від міжнародної лабораторії для кожного рівня струму.

Номінальна ізоляція напруги шинних систем "Басбар" повинна відповісти 630 В. Шинні системи "Басбар" для підвищень між 25А і 63А повинні проводитися з мідних провідників, покритих оловом.

Провідники шинних систем "Басбар" по всій довжині повинні бути ізольовані і оточені тільки на місцях виводу для створення контактів Plug-In.



Рисунок 4.6 – Ескіз шинних систем "Басбар"

Шинні системи "Басбар" повинні відповідати наведеним конфігураціям і кількості провідників:

- 2-проводниковий: L1 / N / Корпус;
- 3-проводниковий: L1 / N / PE + Корпус (Провідник PE і корпус сполучені);
- 4-проводниковий: L1 / L2 / L3 / N / Корпус
- 5-проводниковий: L1 / L2 / L3 / N / PE + Корпус (Провідник PE і корпус сполучені). Корпус використовується як заземлений провідник.

На триметровій шинній системі "Басбар" згідно зі стандартами знаходяться чотири точки виведення "Plug-In". На точках "Plug-In" повинні знаходитися ізольовані підтори, несучі провідники.

Провідники повинні виготовлятися з електролітичної міді і покриватися оловом по всій довжині. Частини шинних систем "Басбар" повинні мати дротяну конструкцію. Контакти провідників

покривається сріблом і попереджується розслаблення додаткової точки за допомогою методу двосторонньої пружини. Не використовується використання сполучних занок, що дозволяється розслабленням.

Шинні системи "Басбар" повинні відповідати технічному класу JR 55. Корпус шинної системи "Басбар" повинен бути проведений з листа, що гальванизується, товщиною в 0,50 мм. Контакти коробок входу і штепселя повинні бути покриті сріблом і відповідати вилокоподібній пружинній конструкції з двостороннім зіткненням до провідників всередині "Басбара". Планінні використовуються підвіски і зварні фіксації, відповідні до залізничної конструкції і стандартів шинних систем "Басбар".

4.5.3 Послідовність монтажу зручних ліжок освітлення

1 – Зніміть заварійну металеву пластину. Зніміть сполучну верхню кришку, сполучну бічну кришку, викрутіть два болти збоку блоку без сполучного елемента.

2 – Вмонтуйте сторону блоку без сполучного елемента до сторони блоку із сполучним елементом так, щоб болти сполучної бічної кришки до кінця увійшли до корпусу.

3 – Сполучну бічну кришку сполучного блоку прикріпіть до іншого корпусу.

4 – Палець сполучного блоку затягніть за допомогою торнірувального динамометру.

5 – Вмонтуйте сполучні верхні кришки обох сторін.

6 – Перш ніж закрити кришки, перевірте все встановлене. Сполучним елементам не повинно бути надано ніяких ударів.

7 – Вмонтуйте останню кришку, що залишилася (сполучний бічний металевий лист).

8 – В піннях з п'ятьма проводами постійно спілкуйте за положенням заземлювального провідника.

9 – Перевірте, щоб не було тріщин і згинів ізоляторів серед провідників.

10 – Підключіть світильники.

Таблиця 4.2 – Послідовність монтажу групових ліній освітлення




Рисунок 4.7 – Підключення світильника до шини

4.6 Особливості застосування електроустаткування у вибухонебезпечних зонах і пожежонебезпечних приміщеннях

Застосування проводів і кабелів з поліетиленовою ізоляцією жил і кабелів у поліетиленовій оболонці у вибухонебезпечних зонах всіх класів не допускається.

У вибухонебезпечних зонах [12.38.51] класів В-І й В-ІІ повинні застосовуватися проводи та кабелі тільки з мідними жилами. Кабелі та проводи з алюмінієвими жилами або алюмінієвою оболонкою в них зонах застосовувати забороняється. У пожежонебезпечних зонах класів В-ІІІ, В-Ім, В-ІІ і В-ІІІ допускається застосовувати кабелі з алюмінієвими жилами й алюмінієвою оболонкою, крім кабелів, що мають зварений шов, тому що місце шва ненадійно ущільнюється гумовим кільцем.

Жили проводів і кабелів приєднують до затискачів електроустаткування відповідно до конструкції затискача. Багатодротові жили й однозротові перетином більше 16 мм² слід приєднувати застосовуючи наконечники для отримування. Багатодротові мідні жили перетином до 6 мм² допускається застосовувати без наконечників з попередньою пропаюкою жилі.

З'єднання ІІ відгалуження жил проводів і кабелів слід виконувати тільки в коробках, виконання яких відповідає вимогам ізольованої експлуатації у вибухонебезпечних зонах.

Не допускається застосовувати для з'єднання жил проводів і кабелів: гонгтові й болтові стиски з затисканням по жилу провідника торцем гвинта або болта без прокладки, стиски із сопитами менше М4; різьбові конусні з'єднувачі й голі сполучні стиски, що розточуються після з'єднання.

Місця з'єднання й скріплення провідників ізоляють ліпкою полівінілхлоридною стрічкою товщиною не більше 0,2 мм у чотири шари, з 50% чи перекриванням попереднього вітка.

Неприпустиме застосування ізоляючих ковпачків з поліетилену.

У вибухонебезпечних зонах класів В-І і В-ІІ дозволяється відкрита прокладка для освітлювальних чережок тільки броньованих кабелів. Групові освітлювальні мережі в зоні класу В-І слід прокладати по зовнішніх сторонах стін і вводити в приміщення тільки для присмінення світильників.

В освітлювальних мережах вибухонебезпечних зон класу В-ІІ слід застосовувати кабелі маркою ВВГ, ВРГ, НРГ, СРГ і мідними жилами, у зонах класу В-ІІІ, В-Ім і В-ІІІ – кабелі з алюмінієвими жилами марок

АВВГ, АВРГ, АНРГ і АСРГ. Три- і чотиришарні кабелі повинні мати крутий перегин, звичайні кабелі дозволяється застосовувати гибкі.

Для прокладки кабелів можуть застосовуватися монтажні перфоровані смуги КЛ 06, К202, сталеві смуги шириною 15–30 мм, товщиною 1,5–3 мм.

Для пристріювання будівельно-монтажним пістолетом застосовуються смуги товщиною 1,5–2 мм, шириною не менше 18 мм. Металеві смуги слід кріпiti відкриту до піластин по всій довжині кабельної траси.

Відстань між точками кріплення смуг до піластин повинна бути не більше 1000 мм і від кінця і кута повороту – 70 мм (пристріювання перфорованих смуг типу КО106 і КО202 будівельно-монтажним пістолетом не допускається).

При прокладці одного-чотирьох неброньованих кабелів безпосередньо по будівельних підлогах кабелі слід кріпiti скобами з однією або двома лапками КО720, КО730, смужками КО404, КО405 із пружками КО407, смужками шириною до 10,5 і товщиною до 1 мм.

При горизонтальній прокладці одиночних кабелів по стінам із кріпленим їх скобами з однією лапкою, лапки скоб повинні розташовуватися навколо кабеля.

Два-четири кабелі можуть також кріпитися на пластикових закріпах, зубчастими смужками-щіржками або монтажною стрічкою КО226 із кнопками КО227.

Відстань між точками кріплення кабеля на прямих горизонтальних і вертикальних ділянках не повинна бути більше 500 мм. У місцях повороту трас кабелі повинні кріпитися додатково. Відстань від початку вигину кабеля до найближчої точки кріплення повинна бути 10–15 см.

При введенні у відгалужувальну коробку кабель закріплюють на піластині не більше 100 мм від її краю.

Таблиця 4.3 – Класифікація пожежонебезпечних пристрій та установок

Клас приміщення	Характеристика приміщення (установки)
1	2
П-1	Приміщення, у яких застосовуються або зберігаються горючі рідини з температурою задимлення вище 45°C

Продовження таблиці 4.3

1	2
ІІ-ІІ	Прикінчення, у яких при технологічному процесі виділяються горючий пил або волокна у зваженому стані, не утворюючи небезпеки вибуху.
ІІ-ІІа	Прикінчення, у яких використовуються ябо зберігаються гверд або волокнисті горючі речовини (дерво, тканини та ін.)
ІІ-ІІІ	Зовнішні установки, де застосовуються ябо зберігаються горючі рідини з температурою запливання вище 45°C і тверді речовини

В таблиці 4.4 представлено області застосування проводів і кабелів за класами пожежонебезпеки.

Сепніцька оболонка кабелів під металевими скобами або смужками повинна бути захищена еластичними ізоляційними прокладками. Прокладка неброньованих кабелів освітлювальних мереж може виконуватися на перфорованих лотках К-60У і К61У. Для цегельних підлог лотки кріплять дюбелеми з розпірною гайкою або капроновими дюбелями КО658 із шурупами, до металевих підстав лотки кріплять по краях сечії гвинтами або дюбелеми.

На лотках КО420 і КО422 запускається проходка кабелів нережі освітлення із силовими мережами.

Для електроприводів у пожежонебезпечних зонах (приміщеннях) рекомендується застосовувати проводи й кабелі (броньовані й неброньовані) з мідними й алюмінієвими жилами, оболонками й покривами з матеріалів, що не підримують горіння.

Таблиця 4.4 – Область застосування проводів і кабелів у пожежонебезпечних приміщеннях й установках

Способ виконання освітлювальних проволок	Марки проводів і кабелів	Вказівка по застосуванню в приміщеннях (установках) класів						
		ІІ-ІІа		ІІ-ІІІ		згорбниць	склянські	
		ІІ-І	ІІ-ІІ	ІІ-ІІа	ІІ-ІІІ			
1	2	3	4	5	6	7		
Відкритий: - безпосередньо по негорючих конструкціях і поверхнях	АСРГ, АВРГ, АНРГ, АВВГ	*	+	+	×			*

Продовження таблиці 4.4

1	2	3	4	5	6	7
- на експлораторах	АПВ, АПРВ, АПР	+	+	+	-	+
- на трасі	АВРГ, АНРГ, АВВГ, АСРГ	*	*	+	-	-
- у сталевих трубах	АПВ, АПРВ, АПРТО	+	+	+	+	+
Сховині:	АПВ, АПРВ	*	+	+	+	x
- у сталевих трубах						

Примітка. При необхідності замість алюмінієвих можуть бути застосовані проводи та кабелі з мідними жилами аналогічної марки. Умовні позначки: “*” – рекомендується, “-” – забороняється, “X” – допускається.

При монтажу внутрішніх електропроводок кабелем слід застосовувати кабелі без покриву. Ерзак кабеля, всі металеві вузли й деталі конструкцій повинні бути пофарбовані негорючими смолями й фарбами.

Проклади захищених і незахищених проводів та броньованих і неброньованих кабелів крім стін та перекриття слід виконувати у відрізках сталевих труб з ущільненням труби ущільнювальним составом ВУС-65 або негорючим розчином наступного складу: цемент марки 300–500 з піском у пропорції 1:10; глина із цементом марки 300–500 і піском у пропорції 1,5:1. 11.

4.0.7 Змонтаж енергетичних проводок у вибухонебезпечних зонах

Як несучий трося для монтажу освітлювальних мереж кабелю, що прокладають відкрито, застосовують сталевий дріт або канат з оцинкованого дроту. Несучий трося, попередньо очищений до бліску, повинен мати стійке до навколошнього середовища лакофарбове покриття або гаряче покриття з полівініхлориду.

Якщо оцинкований трося не стійкий до навколошнього середовища, то він також повинен мати стійкі до навколошнього середовища лакофарбові покриття.


Натягувати несучі троси (дріт) у прольоті між кріпленнями до 6 м треба до одержання стрін прогину не більше 100 мм. Для прольотів довжиною більше 6 м стріна прогину може бути збільшена пропорцією довжині прольоту, але не більше 300 мм (див. табл. 3).

Трос призначається тільки для кріплення на ньому самих кабелів і ніякого навантаження від світильників або відгалужувальної коробки нести не повинен, тому що вони повинні жорстко закріплюватися на будівельних елементах будинку.

Несучий трос, катанку або сталевий дріт для приміщень довжиною більше 50 м слід виконувати складеними окремими ділянками. При цьому, кожна ділянка троса (дроту) повинна мати самостійні анкерні й натяжні пристрої, які кріплять на проміжних балках, фермах або колонах стяжними болтами або хомутами. При цьому, вільний кінець першого троса (дроту) повинен бути з'єднаний з початком другого зварюванням. Місце зварювання повинне бути пофарбоване. Для оцинкованого троса допускається механічне з'єднання.

Несучий трос або сталевий дріт повинні мати проміжні підтримуючі опори в кожного світильника й жорстко кріпляться до конструкції, на якій закріплена освітлювальна коробка.

Використання несучих тросів або металевих оболонок кабелів як заземлювальних провідників не допускається.



1 – анкер тросовий; 2 – муфта натяжка; 3 – коуш; 4, 7 – затискачі тросові; 5 – кінець троса (приєднаний до магістралі заземлення або занулення); 6 – трос; 8 – місце з'єднання тросів


Рисунок 4.8 – Приклад анкерного кріплення троса (дроту) і з'єднання його на проміжній опорі

З'єднання й відгалуження жил кабелів діаметром до 16 мм² і двожильних плоских кабелів перетином до 2x6 мм² слід виконувати в пластмасових коробках типу В409, що мають ступінь захисту IP65. Коробка складається з корпуса, у якому є чотири ріжки із внутрішнім різьбленим, у які вкручено гайки, і кришки з гумовою прокладкою, що з'єднується з корпусом парізним з'єднанням. Кожна коробка забезпечується трьома гумовими ущільнювальними кільцями з одним отвором для ущільнення кабеля й одним кільцем із трьома отворами для ущільнення проводів зарядки світильників.

Для кріплення коробки до підстав на її корпусі є два вушка з овальними отворами. Відстань між центрами кріплення коробки дорівнює 119 мм. При прокладці кабелів на лотках для установки коробки В409 використовується перфорований лоток шириною 100 і довжиною 280 мм.

Для введення неброньованих кабелів у коробку В409 (рисунок 4.9) і виконання з'єднань і відгалужень у ній необхідно:

- вивернути із чешевого ріжка коробки гайку 4, вийняти сталеві шайби й гумове ущільнювальне кільце 3;



1 – чешевий ріжок; 2 – металева шайба; 3 – гумове ущільнювальне кільце; 4 – гайка; 5 – кабель

Рисунок 4.9 – Ввід неброньованих кабелів у коробку В409

- вибити або висвердлити перегинку, що закриває вхідний отвір у коробку;
- відміряти 180–185 мм кабеля від краю чешевого ріжка коробки й відрізати надлишок;
- зняти з кінця кабеля оболонку на такій відстані, щоб оболонка входила в коробку на 3–5 мм;

— надягти на оболонку кабеля тайку, сталеву шайбу, гумове ущільнювальне кільце в другу сталеву шайбу. Увести кабель у коробку і, ввертаючи тайку в чепцевий ріжок коробки до упору, ущільнити її застосуванням кабель,

— зняти провідку з кінців жил кабелю. Довжина шлянки, на якій слід зняти ізоляцію, припиняється залежно від способу з'єднання або відслуговання.

4.6.2 Видобування освітлювальних електроустановок

Виприбукуючи освітлювальні електроустановки, необхідно особливу увагу звертати на стан контактів, наявність відовізних плавких вставок запобіжників, безперервність мережі заземлення (приєднання світильників від апаратів і каркасів щитків і шаф до лінії стрілі заземлення), спрівітство вимірювальних приладів і пристріїв обліку електроенергії.

Вимірювати опір ізоляції треба при зняттях плавких вставок на ділянках між суміжними запобіжниками або за останнім запобіжником із кожного проводом, або жилкою кабеля й заземленням (заземленими конструкційними оболонками, весучим тросом тощо), а також між кожними двома проводами або жилами кабелів.

При вимірюванні ізоляції лампи накалювання повинні бути вигвинченні, а штекерні розетки, вимикачі й трукові штишки приєднані.

Приймально-документальне документація з монтажу електричного освітлення повинна містити заслужені протоколи (акти):

- вимірювання опору ізоляції електропроводок;
- перевірка освітлювальної мережі на правильність включення в горіння ламп;
- перевірка належності кріпління будівельних конструкцій і скля для підвісу світильників масою понад 100 кг.

4.7 Монтаж електронагрівальних установок

4.7.1 Основні відохочості

Електротермічне обладнання за вимішеннем зо забезпечення надійності електропостанок, як правило, слід відносити до електроприладів II та III категорій

Категорії електроприладів основного електрообладнання та динамічних механізмів повинні визначатися з урахуванням особливостей конструкцій обладнання електротермічних установок та стандартів, норм, правил і вимог до такого електрообладнання, які діють на сьогодні.

Для живлення електроприладів електротермічних установок від електрических мереж загального призначення залежно від потужності електроприладів та прийнятої схеми електричного живлення потрібно використовувати зворотні або пігучі струмоприводи, кабельні лінії та електропроводки.

Якщо до електрическої мережі з'єднують пристрій, призначений для живлення кількох однофазних електроприладів електротермічного обладнання, слід побудувати рівномірно розподілити їх між фазами нережі. У всіх імовірних експлуатаційних режимах роботи таких електроприладів асиметрія нейтралі, яка викликана їх наявністю, не повинна перевищувати значень, які допускають діючі стандарти.

У випадках, коли такі умови не виконуються та при цьому недопустимо присуднювати однофазні електроприладі до більш потужних електрических мереж, слід забезпечити електротермічну установку пристроями, що дозволяє не порушувати симетрію, або параметричними шкіреком струму, або встановлювати комутуючі пристрії за допомогою яких інсієріє переключенням навантаження однофазних електроприладів між фазами трифазної мережі (при нечестному виникненні асиметрії у процесі роботи).

Електрическі завантаження електротермічних установок не повинні викликати в електрическій мережі загального призначення криву напруги нестискусідальної форми, при котрій не дотримуються вимоги діючого стандарту.

Коефіцієнт потужності нагрівального електрообладнання, яке приєднується до електрических мереж загального призначення, повинен бути не нижче за 0,9%, якщо енергопостачальною організацією не встановлені інші нормативи.

Електротермічні установки з одиничною потужністю 400 кВт, природний коефіцієнт потужності яких нижче встановленого значення, як правило, повинні мати індивідуальні компенсуючі пристрії. Електротермічні установки не рекомендовано постачати з компенсуючими пристроями, якщо техніко-економічні розрахунки виявили явні переваги групової компенсації, а також при надлишку реактивної потужності на підприємстві.

Первинне коло електротермічного обладнання повинно мати такі комутаційні та захисні засоби захисту від навантаження промислової частоти, що відповідають умовам:

- до 1 кВ – вимикач (рубильник з дугогасними контактами, пакетний перемикач) на вводі та запобіжник або блок-вимикач – запобіжник або перемикач з електромагнітним або тепловим роз'єдненням.

- якщо 1 кВ – роз'єднувач (мікрокремінковий, ригідні контакти з'єднання) на вводі та вимикач оперативно-захисного призначення або роз'єднувач (мікрокремінковий, ростгніє контакти з'єднання) та дії вимикач – оперативний та захисний.

Для виключення електротермічного обладнання, потужність якого менша за 1 кВт, в електричну мережу до 1 кВ дозволяється використовувати на вводі роз'ємні контакти з'єднання, які приєднуються до насінної лінії. У первинних колах електротермічного обладнання до 1 кВ дозволяється у якості захисних комутаційних засобів – використовувати рубильники без дугогасних контактів за умови, що комутація вони виконується без навантаження.

Вимикачі вище 1 кВ оперативно-захисного призначення в електротермічних установках повинні виконувати функції вимикання та вимикання нагрівального обладнання, обумовлені експлуатаційними умовами його роботи, захисту від коротких замикань та ненормальних режимів роботи.

Оперативні вимикачі вище 1 кВ електротермічних установок повинні виконувати оперативні і частину захисних функцій, обсяг яких визначається при конкретному проектуванні, але на них не повинен покладатись захист від коротких замикань (крім експлуатаційних), котрий повинні виконувати захисні вимикачі.

Оперативно-захисні та оперативні вимикачі вище за 1 кВ дозволяється встановлювати в шезлонгах підстанціях. Дозволяється встановлювати один або два (з'єднані паралельно та працюють чвермо) захисних вимикачів для захисту груп електротермічних установок.

Вимикачі вище за 1 кВ в електричних колах з числом комутаційних операцій у середньому п'ять і більше циклів вимикання-вимикання в добу повинні використовуватися спеціальні вимикачі, які мають підвищену механічну та електричну зносостійкість та відповідають вимогам засобів стандартів та технічних вимог.

У якості оперативних вимикачів у колах, вищих за 1 кВ, електротермічних установок дозволяється використовувати вимикачі зі

зникеною електродинамічною стійкістю, які недаті витримувати без пошкодження виниш, що утворюється струмом короткого замикання, при умові здійснення заходів, які знижують ймовірність короткого замикання в електричному колі між оперативним вимикачем і операційним трансформатором (автотрансформатором, перетворювачем) та виключаючи виникнення підбезпеки для обслуговуючого персоналу, а також за умови, що пошкодження вимикача не приведе до розвитку аварії, вибуху або викидки в розподільному обладнанні. При використанні вимикачів з високою швидкістю (вакуумні, повітряні) повинні передбачатися заходи по знищенню комутаційних переключників (наприклад, за рахунок шунтувуючих резисторів) та захисту розрядниками обмоток трансформаторів і електричних кіл.

Обладнання електротермічних установок усіх напруг дозволяється розташовувати безпосередньо у промислових приміщеннях у зонах будь-яких класів. Виконання обладнання повинно відповідати умовам середовища в цих приміщеннях, а конструкції та розташування самого обладнання і оточення його повинні забезпечувати безпеку персоналу і виключити можливість механічного пошкодження обладнання та випадкових торкань до структуропровідних частин та частин, які ібертаються.

Електротермічні установки повинні постачатися з блокуванням, що забезпечує безпечно обслуговування електрообладнання і механізмів цих установок, а також правильну послідовність операційних переключень. Відчинення дверей камер, що мають доступний для торкання струмопровідів частини вище за 1 кВ, повинно бути можливим тільки після зняття напруги з установки або двері потрібно забезпечити блокуванням, яке миттєво діє на зняття напруги з установки.

Електротермічне обладнання повинне, як правило, мати автоматичні регулятори потужності або режиму роботи (з виключенням випадків, коли це недоцільно з технологічних та техніко-економічних причин).

Вимірювальні прилади та апарати захисту, а також апаратура керування електротермічними установками повинна встановлюватися так, щоб була виключена ймовірність їх перегріву (від теплових виброчинувонь та ін.).

Щити та пульти (апарати) керування електротермічними установками повинні розташовуватися, як правило, у таких місцях, з яких буде забезпечена можливість спостереження за операціями, які проводяться на установках.

Якщо електротермічні установки мають значні габарити і наявні з пульта керування недостатні, рекомендовано передбачати оптичні, телевізійні або інші пристрії для спостереження за технологичним процесом.

У необхідних випадках повинні встановлюватись зовнішні клапанки для дистанційного відключення усієї установки або окремих її частин.

4.7.2 Монтаж електронагрівальних установок


У загальному вигляді монтаж електричних водонагрівачів можна показати на рисунку 4.10. Схему, наведену на рисунку 4.10, можна доповнити датчиками рівня води у баку водонагрівача для забезпечення автоматичної подачі води та щоб запобігти такому режиму роботи, як "сухий хід", тобто забезпечити автоматичне і безпечно керування та експлуатацію водонагрівального обладнання.

При визначенні перегину струмопроводу для монтажу водонагрівальних установок великої потужності необхідно враховувати рівномірність розподілу струму як по перетину жил (кабелями), так і між окремими проводами (кабелями).

Конструкція цих струмопроводів повинна забезпечувати:

- оптимальні реактивні та активні опори;
- раціональне розподілення струму в провідниках;
- симетризування опорів по фазах згідно з вимогами стандартів або засіччика умов;
- обмеження втрат електричної енергії в металевих кріплених проводів (кабелів), конструкціях установок та будівельних елементах будівель.

Навколо окремих проводів та кабелів не повинно бути замкнених металевих контурів. Якщо цього виключити неможливо, слід використовувати немагнітні або напомагнітні матеріали та перевіряти реальності втрати в них та температуру їх нагріву.



1 – автомат; 2 – засоби підключення; 3 – магнітний пускач; 4 – вимикач-важкий спрямовув. від температури; 5 – нагрівальні елементи

Рисунок 4.10 – Загальна електрична принципова схема монтажу трифазних водонагрівачів

Температура проводів та контактних з'єднань з урахуванням нагріву електричним струмом та зовнішнім тепловим випромінюванням, як правило, не повинна перевищувати 90°C .

У необхідних випадках слід передбачити принудове повітряне або водне охолодження.

4.7.3 Вимоги техніки безпеки при виконанні електромонтажних робіт

Операторське обслуговування водонагрівального електрообладнання може виконуватись як місцевим оператором або оперативно-ремонтним персоналом, за яким закріплена дана електроустановка, так і вінізмін, за яким закріплена група електроустановок [53, 61].

Спеціальні з операційно-ремонтного персоналу, які обслуговують електроустановки, що експлуатуються без місцевого операторського персоналу, при огляді електроустановок, операційних підготовців робочих місць та допуску бригад до роботи згідно з змінами Правилами надаються всі права та обов'язки операційного персоналу.

До операційного обслуговування електрообладнання допускаються особи, які знають операційні схеми, посадові та експлуатаційні інструкції, особливості обладнання та які пройшли навчання та перевірку знань згідно з вказівками діючих Правил.

Особа, яка одноособово обслуговує водонагрівальне обладнання, повинна мати III групу з електробезпеки при напрузі живлення до 1000 В, IV групу - при напрузі вище за 1000 В.

Операційний персонал повинен забезпечити нариданний режими роботи електроустановки. При порушенні режиму роботи, нижкої температурі або аварії обладнання операційний персонал зобов'язаний самостійно і терпільно за допомогою підпорядкованого йому персоналу вчинити заходи щодо відновлення нормального режиму роботи та доповісти старшому по зміні або відповідальному за електротеплоснабження.

У випадку неправильних дій операційного персоналу при ліквідації аварії вища особа повинна втрутитися та вчинити на себе керівництво та відповідальність за подальший хід ліквідації аварії.

Техніка безпеки при чистяжки водонагрівального обладнання

Порушення правил монтажу та експлуатації водонагрівального обладнання може привести до пошкодження установки, пожежі та загибелі людей.

Коли людина знаходиться у полі дії інтенсивного електромагнітного поля або безпосередньо торкається струмопровідних частин під напругою, по її тілу проходить електричний струм. В результаті цієї електричної струму на організм можуть виникнути електротравми.

У зв'язку з тим, що існує велика кількість моделей та виконань цих моделей водонагрівальних установок, систематизувати правила техніки безпеки по монтажу водонагрівального обладнання можливо.

але це дорого, так що необхідно слідкувати за технічними новинками цього виду електроприладів і обновлювати літературні висновки. Саме тому інструкції з техніки безпеки при монтажу та подальшій експлуатації обладнання, як правило, постачають разом з паспортними даними. Але процес виконання монтажу водонагрівального обладнання залишається загальним, як для всіх типів електроустановок:

- необхідно дотримуватись розроблених документальних заходів безпеки (конформність наряду, розпорядження та інших документів);
- робоче місце повинне забезпечувати найбільш зручну роботу (відсутність бруду і зайвих предметів та інструментів);
- робота повинна виконуватись групою або особою, яка має дозвіл на виконання цих робіт, згідно з правилами, що п'ята;
- заборонено працювати несправним інструментом.

– виконання поточних робіт (різання проводів або кабеля, пайка, встановлення водонагрівача, різка труб та ін.) повинно виконуватись відповідно до розроблених правил для кожного виду роботи.

Для виключення ураження персоналу електричним струмом використовують індивідуальні та загальні засоби захисту.

До індивідуальних засобів захисту відноситься діэлектричні рукавички, кільми, калоші та ізоляючі підставки.

До загальних засобів захисту відноситься захисне заземлення, занулення і автоматичне відключення обладнання.

Основною засадою захисного заземлення є зникнення напруги відносно землі на конструктивних частинах обладнання, корінне може спинитися під напругою у випадку пробою ізоляції.

Електрообладнання будують з принципом, що захищают, як можливо більше або зварювання. Заземлювальні провідники повинні бути захищені від механічних пошкоджень, корозії та бути легко доступними для огляду та контролю.

Занулення електрических машин трифазного струму повинно виконуватись спеціальною четвертою жилою. Перетин цієї лінії повинен дорівнювати перетину фазних проводів.

Заземлення (занулення) підлягаєть:

- корпус електричного водонагрівача;
- приводи електрических апаратів;
- кірчасті електрических цепей та цепів управління, яким на них встановлене електромобільніння напругово вище за 42 В.

Автоматичне відключення водонагрівального обладнання забезпечує найбільш ефективний захист від відхилення від нормального режиму роботи.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні вимоги до монтажу освітлювальних установок.
2. Перерасуйте основні технологічні характеристики світильників.
3. Перерахуйте основні технологічні характеристики опромінювачів.
4. Із яких основних частин складається освітлювальний устаткування і чиє призначення освітлювальної арматури?
5. Яка послідовність монтажу світильників на трисіті та в коробі?
6. Вкажіть особливості монтажу установок освітлення з лампами розжарювання.
7. Назвіть особливості будови світильників з люмінесцентними трубчастими лампами низького тиску, які використовують для монтажу.
8. Перерахуйте основні вимоги до монтажу опромінювачів.
9. Назвіть основні технологічні характеристики шинних систем "Басбар".
10. Вкажіть основні технологічні умови на монтаж шинних систем "Басбар".
11. Яка послідовність монтажу шинних систем "Басбар"?
12. Назвіть основні вимоги до монтажу світильників у приміщеннях з вагно- та вибухонебезпечними зонами.
13. Назвіть основні вимоги до монтажу на трисових проводах у вибухонебезпечних зонах.
14. Які є юні технологічні операції з монтажу електронагрівальних установок?

РОЗДІЛ 5

МОНТАЖ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

5.1 Призначення та класифікація станцій керування, щитів і пультів керування

Засоби автоматизації призначенні для контролю параметрів та керування різнонапінітних технологічних процесів сільськогосподарського виробництва та систем електропостачання (26,32,35-60,68).

За призначенням: дистанційне керування на фіксовані зони:

- диспетчерські;
- керування;
- релейного захисту і автоматики;
- сигналізації;
- розподілу постійного та змінного струму.

За параметрами: засоби вимірю, контролю й регулювання температури, тиску, розрядження, перепаду тиску; використання та кількості газів та рідин; засоби для визначення складу і властивостей газів, рідин, твердих та спікких матеріалів; ширина та довжина мас.

5.2 Технологія монтажу засобів автоматизації, захисту і сигналізації

5.2.1 Монтаж засобів автоматизації

Монтаж виконують у ліві стадії:

- виконують план траси, встановлюють опорні конструкції для проводів, шлангів, пристріїв;

- виконують прокладку електропроводки, встановлюють і підключають щити, пристрії, виконують індивідуальні випробування систем. Перед початком монтажних робіт необхідно вивчити конкретні електричні схеми. При вивченні креслень потрібно пам'ятати, що крім електричних схем в системах автоматизації застосовують механічні, пневматичні, гідрравлічні та оптичні елементи та пристрії, які мають свої умовні позначення і можуть бути об'єднані на робочих креслениках з електричними. Но підставою цього постає злогічне питання вивчення умовних графічних позначень на схемах механічних, пневматичних тощо.

Електрична проводка в щитах виконується із застосуванням проводу з мідними жилами, що електрична проводка прикладається відкрито джгутами або в пластмасових коробах. При прокладці проводів відкритими джгутами потрібно дотримуватися наступних умов:

- проводи в джгутах не повинні бути переплетені між собою. Джгути повинні бути скріплені та прикріплені до несучих конструкцій бандажами із полівінілхлоридної стрічки чи ТУ 36.1446.75 і кнопками згідно з ГОСТ 17663-72. Крок установки бандажів не більше 200 мм;

- джгути проводів потрібно прокладати по найкоротшому шляху з мінімальним числом вигинів та перетинів і вони не повинні закривати доступ до контактних і кріпильних виробів та ускладнювати їх ревію обслуговування;

- джгути слід прокладати паралельно, а відгалуження виконувати під прямим кутом;

- джгути проводів повинні кріпітися до уніфікованих елементів з кроком по прямих ділянках не менше 300 мм і на відстані 50–55 мм до і після повороту;

- при переході джгута з нерухомої частини щита до рухомої (рама, дверцята) цікун повинен мати компенсатор, який працює на крученні;

- проводи, які відносяться до одного приставу або проходять паралельно, необхідно об'єднувати в один потік;

- проводи до прокладки повинні бути выпрямлені і протерті ганчиркою, котра просочена стеарином або парафіном;

- прокладка повинна бути горизонтальною або вертикальною (відхилення більше 1 см на 1 м довжини потоку);

- маркування (написи) слід виконувати на вертикальних проводах, які розташовані ліворуч позаду, зверху до низу, з праворуч – знизу до верху.

Короби для прокладки проводів, поліестіленових і полівінілхлоридних труб встановлюють тільки вертикально або горизонтально в місцях, доступних для огляду. Відстань від стінки коробів до контактних затискачів приставів і апаратів повинна бути не менше 40 мм. Коефіцієнт заповнення коробів не повинен перевищувати 0,45.

Кінці проводів в трубах повинні мати запас по довжині, необхідний для подальшого підключення до приставів.

Під одини гамінти затискача дозволяється підключення двох провідників.

Опір ізоляції окремих кіл повинен бути не менше 10 МОм (при температурі 20°C.)

Забороняється витягнити проводи та жили кабеля плюско-тубчастими з'єднувальними та алюмінієвими проводами під один інші.

5.2.2 Механічне захисту захисну

Пристрій захисту асинхронних електродвигунів УВЗ-301 призначений для постійного контролю параметрів напруги мережі і змінних значень фазних і лінійних струмів трифазного електроустаткування 380 В, 50 Гц, в першу чергу асинхронних електродвигунів, зокрема і в мережах з ізольованою нейтраллю. Випускається трьома мозаїфікаціями: 5-50 А, 10-100 А, 63-630 А. Здійснює повний і надійний захист електроустаткування шляхом відключення його від мережі і блокуванням його пуску в наступних випадках: некісна напруга мережі (обрив, перекіс фаз, непропустимі скачки і провали напруги, порушення чергування, згинання фаз); симетричне перевантаження по фазних / лінійних струмах, яке викликає механічними перевантаженнями; несиметричне перевантаження по фазних і лінійних струмах, пов'язане з пошкодженням всередині двигуна, несиметрія фазних струмів без перевантаження, пов'язана з порушенням ізоляції всередині двигуна і кабеля, якій пов'язано зо двигуна, захист по мінімальному пусковому і робочому струму – заникнення моменту на валу двигуна ("сухий хід" або насосів); перевищит рівня опору ізоляції обмоток двигуна на корпус до пуску (при рівні $< 0,5$ МОм – блокування); захист по струмам вітоку на "землю" під час роботи із заборовою.

Пристрій захисту встановлюється в прямішеннях, що не містять вибухонебезпечних газів і пари, струмопримідників або вибухонебезпечного пилу, я також в місцях, захищених від попадання бризок води, крапель масла і додаткового нагріву від сторонніх джерел тепла. Перед монтажем вимикача необхідно перевіритися, що технічні дані вимикача і його додаткових складових одиниць відповідають замовленню. Монтаж вимикача проводиться за відсутності напруги в головному колі і в колах додаткових складових одиниць. Кріплення вимикача на DIN-рейку виконується за допомогою спеціального фіксатора. Монтаж необхідно виконувати за допомогою спеціальної сполучної (монтажної) шини від підготовлених проводів і кабелів. Переонавшивши в тому, що монтаж виконаний правильно, вимикач можна вимкнати. Під час монтажу подачі напругі забороняється!




Рисунок 5.1 – Схема функціональна пристрою захисту асинхронних електродвигузів серії УБЗ-301

5.2.3 Монтаж засобів сигналізації

Принципові схеми сигналізації за призначенням розділені на наступні групи:

1) схеми сигналізації положення (стану) – для інформації про стан технологічного устаткування (“Відкрито” – “Закрито”, “Включене” – “Відключено” та ін.);

2) схеми технологічної сигналізації, що дають інформацію про стан таких технологічних параметрів, як температура, тиск, питома, рівень, концентрація та ін.;

3) схеми командної сигналізації, що дозволяють передавати різні команди з одного пункту управління в інший за допомогою світлових або звукових сигналів.

За принципом дії розрізняють:

1) схеми сигналізації з індивідуальним змінням звукового сигналу, що відрізняються достатньою простотою і наявністю для кожного сигналу індивідуального ключа, кнопки або іншого комутаційного апарату, що дозволяє відключати звуковий сигнал;

2) схеми з центральним (загальним) змінням звукового сигналу без повторності дій, оснащенню яких пристроїми, за допомогою яких можна відхиляти звуковий сигнал, зберігаючи індивідуальний світловий сигнал.

3) схеми з центральним змінням звукового сигналу з повторюєю дій, що відіграють від попередніх схем здатність повторно подавати звуковий сигнал при спрощуванні будь-якого датчика сигналізації незалежно від стану решти датчиків.

За розподілу розрізняють схеми на постійному і змінному струмі. У практиці рефлексії систем автоматизації технологічних процесів застосовують різні схеми сигналізації, що відрізняються як за структурою, так і за способом побудови окремих вузлів. Вибір найбільш раціонального принципу побудови схеми сигналізації визначається конкретними умовами її роботи, а також технічними вимогами, що ставляться до світло-сигнальної апаратури і датчиків сигналізації.

Світло-сигнальна індикаторна апаратура призначена для індикації наявності напруги електричної мережі, а також робочого стану електротехнічного обладнання.

Монтаж сучасних пристрій світлової та звукової сигналізації виконується на DIN-рейку (рисунок 2.18) (69.70) або підготовлені посадочні місця діаметром 22.3 мм (рисунок 2.19) з'єднувальні клеми підготовлені для паяння з поєднаним монтажем кола управління.

5.3 Розмітки місць установки апаратури, ревізія електроапаратів

Монтаж шаф та пристрій керування виконують в спеціальних диспетчерських або технологічних приміщеннях та в зовнішніх приміщеннях лід навісом. В цих приміщеннях до лочатку монтажу виконують всі будівельні та фінішувальні роботи з монтажу технологічного обладнання і трубопроводів. При виконанні монтажу шаф (шпітів) в технологічних приміщеннях температура зовнішнього повітря повинна бути не менше плюс 5°C. Шафи розташовують таким чином, щоб було зручно виконувати їхній контроль.

Проходи обслуговування монтажної сторони щітів у більшості випадків є евакуаційними проходами. При відсутності з обох боків проходу відкритих струмопровідних частин на висоті 2.2 м від підлоги

ширина проходу повинна бути не менше 0,8 м, в окремих випадках до 0,6 м [53].

Відстань між найбільш виступаючими відкритими струмопроявленнями частинами, які розташовані з одного боку проходу, повинна бути не менше 1,0 м при напрузі до 500 В і довжині шніта до 7 м; 1,2 м при напрузі до 500 В і довжині шніта більш 7 м; 1,5 м при напрузі 500 В і більше. Відстань між найбільш виступаючими відкритими струмопроявленнями частинами, які розташовані з двох боків проходу, повинна бути не менше 1,5 м при напрузі до 500 В; 2 м при напрузі 500 В і більше. Відкриті струмопроявлення частини, які знаходяться на відстані, меншій вказаних, необхідно загороджувати.

На монтажну віямітку шафи і шніти керування підіймають і встановлюють за допомогою вантажопідіймальних машин та іншаномів. Шафи та шніти ретельно дослідають, перевіряють комплектність деталей, перевірюються у відсутності поломок, тріщин та інших механічних ушкоджень. Шніти та шафи встановлюють по рівно горизонтально на спеціальні сталіні опорні рами, які виготовляють із швелерів, і кріплять до бетонного або цегляного фундаменту. Вертикальне положення шаф та шнітів вірючують за допомогою відхилювання з допуском до 1°. Кріплення їх до сталініх конструкцій, фундаментів, між собою повинно бути тільки розємним.

Макетабарні шафи наєсеної конструкції встановлюють на конкретичних стінах або колонах. Для їх монтажу розмічають місця установки анкерних болтів. Отвори під них в цегляних стінах просвердлюють або пробивають на глибину, яка відповідає 8–10 діаметрам анкерного болта.

Висота встановлення шаф від підлоги повинна бути такою, щоб на горизонтальній осі розташувались пристали:

- показуючі прилади та сигналізаційна апаратура – 800–2100 мм;
- самописні прилади – 1000–1600 мм;
- органи керування (перемикачі, кнопки) – 700–1600 мм.

Площа перерезу жил проводів і кабелів приймають відповідно до сили струму, але не менше діаметрів – 1 mm^2 , віконнівих – 2,5 mm^2 .

Вводи в шафи виконують, як правило, знизу через підлогу або зверху залежно від місця підходу зовнішньої проводки. Проводи, що вводять у шафи, закріплюють на опорній основі біля шаф на відстані не більше 1 м. Вводи можуть бути як відкритими, так і закритими, залежно від умов навколишнього середовища і виду прокладки.

Шафи та пульти, до яких підведена напруга вище 42 В, заземлюють. При живленні їх від мереж з ізольованим нейтраллю однозначно напругою в якості заземлювальних провідників можуть бути використані окрім міді і алюмінієвих жилін проводів і кабелів, сталеві заземлювальні провідники, сталеві труби електропроводок, алюмінієві оболонки кабелів. Використання пучкових проводів в шах випадках забороняється.

При трифазному живленні в якості заземлювальних прокладників можуть бути використані також нуткові жилін проводів та кабелів.

5.4 Виконання електропроводок всередині шаф та шинок керування

В пристроях напругою до 1000 В монтаж кіл вторинної комутації виконують наступними способами:

- пучками, які вільно висять на струнах без кріплення до панелі;
- на лотках, профілях, коробах;
- прямо.

До монтажу вторинних кіл приступають після установки всього обладнання та апаратів, нанесення маркування згідно із схемою і перевірки жил на відсутність обриву.

Згідно з вимогами Правил будівництва електроустановок [59] за вимогами механічної тривкості необхідно застосовувати проводи:

- для контролючих кабелів з приспособленням під гонит до затискачів (пансій) колодок і апаратів: з мідними жилами – 1,5 мм²; з алюмінієвими жилами – 2,5 мм²;
- для кіл з робочою напругою до 60 В переріз мідних жил кабелів, які приєднують паянням, повинен бути не менше 0,5 мм²;
- для кіл з робочою напругою більше 60 В переріз мідних жил кабелів, які приєднують паянням, повинен бути більше 0,5 мм².

Приєднання однодротових жил дозволяється тільки до нерухомих елементів апаратури. Приєднання до рухомих елементів або елементів, на які впливає дія трясіння слід виконувати пучками багатодротових жил. При приєднанні необхідно мати запас дроту для повторного приєднання. З'єднання між виводами апаратів слід виконувати нероз'ємними перепічками. Для монтажу проводів в пучку виконують бандажну в'язку, яку закріплюють на ділянках через 15...20 мм. До панелей контрольні кабелі рекомендовано підводити знизу.

5.5 Маркування проводів та кабелів

Проводи та жили в місцях підключення до набірних затискачів виводів пристріїв та апаратів, а також самі затискачі повинні мати маркування згідно з проектом. Для маркування жил системою "Графопласт" [28,31,47] застосовують уніфіковані маркувальні елементи, які дозволяють проводити нумерацію кабелів як у великих, так і в маленьких серіях, що дас велику економію місця при складанні (рисунок 2.10). Знаки залишаються нерухомими і не ушкоджуються, оскільки вони захищені шаром прозорого пластика, який захищає їх від шкідливої дії масел, пилу і від хімічних і атмосферних впливів. Символіка, складена з одного або більше елементів, повністю набирається безпосередньо на язичок спеціального інструменту, з якого вона потім вводиться в порожнину трубочки для маркування. Після введення маркувальних елементів у верхню порожнину трубочки, проводиться легке натиснення великим пальцем лівої руки на кінець трубочки з тим, щоб витягнути язичок з порожнини трубочки.

5.6 Застосування пристрій захисного відключення у системах заземлення нейтралі TN-C, TN-C-S, IT-TT, TN-S

5.6.1 Призначення, класифікація

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) призначений для швидко-діючого захисту електроустановки при виникненні однофазного, трифазного витоку струму на землю [12,53,60]. За технічним виконанням ПЗВ класифікують:

- за призначенням;
- за способом управління;
- за кількістю полюсів і струмових шляхів;
- за умовою регулювання диференційного струму відключення;
- за умовами функціонування при наявності постійного струму;
- за наявністю затримки у часі;
- за способом захисту від зовнішніх впливів;
- за способом монтажу:
 - ПЗВ поверхневого монтажу;
 - ПЗВ вбудованого монтажу;
 - ПЗВ панельно-щитового монтажу;
- за характеристикою миттевого спрацювання;

- типу В;
- типу С;
- типу D.

5.6.2 Застосування арміючої захисного відокремлення

5.6.2.1 Вибір перерізу провідників

Однофазні лінії і трифазові лінії, а також трифазові чотирі- і п'ятипровідні лінії, віл яких живляться однофазним споживачем, повинні мати переріз нульових робочих N-проводників, рівний перерізу фазних провідників, але не менше 50% перерізу фазних провідників.

Трифазні чотирі- і п'ятипровідні лінії, віл яких отримують живлення споживачем, повинні мати переріз нульових робочих N-проводників, рівний перерізу фазних провідників до 16 мм² за мідзою та 25 мм² за алюмінієм, при більших перерізах – не менше 50% фазних провідників.

Переріз PEN-проводників повинен бути не менше перерізу N-проводників і не менше 10 мм² за мідзою і 16 мм² за алюмінієм незалежно від перерізу фазних провідників.

Переріз РЕ-проводників повинен бути рівний перерізу фазних провідників до 16 мм² і 16 мм² – при перерізі фазних провідників від 16 до 35 мм² і 50% перерізу фазних провідників при більших перерізах.

Переріз РЕ-проводників, які не входять до складу кабелів, повинен бути не менше 2,5 мм² при наявності механічного захисту і 1 мм² – при його відсутності.

5.6.2.2 Система TN-S

В системі TN-S (рисунок 5.2) всі відкриті струмопровідні частини електроустановки будівлі з'єднані окремими нульовими захищеними провідниками РЕ безпосередньо із заземлювальним пристроям джерела живлення. При виконанні монтажу згідно з Правилами [12, 53] рекомендують застосовувати для захисного провідника РЕ провід у жовто-зеленій смугастій ізоляції.

Режим TN-S найбільше забезпечує умови електробезпеки при експлуатації електроустановок і найбільш сприятливий для надійного функціонуванням ЛЗВ.




Рисунок 5.2 – Застосування ПЗВ в системі TN-S

5.6.2.3 Системи TN-C

Для захисту окремих споживачів захисний провідник РЕ повинен бути підключений до РЕН-проводника кола живлення до захисно-комутаційного апарату.

У даній електричній установці в системі TN-C (рисунок 5.3) при прориві ізоляції на корпусі електроприлада, у внаслідок незаземленого корпусу, ПЗВ не спрацює, оскільки немає кочів протікання струму витоку – відсутній диференційний струм. При цьому на корпусі залежить небезпечний потенціал відносно землі.




Рисунок 5.3 – Застосування РІЗВ в системі ТН-С

У випадку зотинку людини до корпусу електроприймача і прогіканні крізь її тіло струму на землю, при умові, що він більше диференційного струму спрацювання ПЗВ, пристрій захиstu зреагує і відключить електроустановку від мережі.

5.6.2.4 Система ТТ

У системі ТТ (рисунок 5.4) застосування ПЗВ можливо для захисту від непримого зотинку тільки в електроустановках, які мають заземлювальні пристрой з малішою опорою. При цьому гарантоване відключення живлення електроустановки відбувається тільки при виникненні на відкритих частинах електроустановки напруги не більш ніж 50 В.




Рисунок 5.4 Застосування ПЗВ в системі ТТ

5.6.2.5 Система ІТ

В електроустановках системи ІТ (рисунок 5.5) для захисту при першому замиканні на землю повинні бути використані заємне заземлення у поєднанні з контролем ізоляції мережі або застосувані ПЗВ з номінальною відключуючою диференціальним струмом не більше 30 мА.

В електроустановках системи ІТ пристрії контролю ізоляції подають сигнал при першому замиканні на землю. Якщо до усунення першого замикання відбувається друге замикання на землю, спрацьовує ПЗВ.




Рисунок 5.5 – Застосування ПЗВ в системі ІТ

5.6.2.6 Система TN-C-S

У системі TN-C-S (рисунок 5.6) провідник PEN розділяється на N і PE-проводники у частині електроустановки. У системі TN-C не повинні застосовуватись пристрой захисту, які реагують на диференційний струм. Для системи TN-C-S застосування ПЗВ, який реагує на диференційний струм витоку, PEN-проводник не повинен використовуватись на стороні навантаження. Приєднання захисного провідника до PEN-проводника повинно виконуватись на стороні джерела живлення по відношенню до пристроя захисту, який реагує на диференційний струм.

Найбільш перспективною у нашій державі є система TN-C-S, яка дозволяє у комплексі із застосуванням ПЗВ забезпечити високий рівень електробезпеки в електроустановках без їх реконструкцій.

Найбільш ефективною схемою, яка забезпечує захист споживачів від ураження електричним струмом з однофазний відхиленням від системи електропостачання будівлі з системою TN-C-S (рисунок 5.7).




Рисунок 5.6 – Застосування ПЗВ в системі TN-C-S

5.6.3 Монтаж схем підключення ПЗВ

Необхідно уникнути нормального функціонування ПЗВ з відсутністю у зоні дії ПЗВ будь-яких з'єднань нульового робочого провідника N із затемленними елементами електроустановки і нульовим захисним провідником PE.

Рекомендованою схемою електропостачання будівлі з системою TN-C-S є схема, яка представлена на рисунку 5.6. Схема забезпечує захист усіх групових кол.

Монтаж ПЗВ необхідно виконувати у наступній послідовності: пристрій диференціального захисту встановлюється в приміщеннях, що не містять вибухонебезпечних або агресивних газів і пари, струмопровідного або вибухонебезпечної пилу, а також в місцях, збагчених від попадання бризок води, крапель часла і зодяжкового нагріву від сторонніх джерел тепла. Перед монтажем ПЗВ необхідно перевіритися, що його технічні дані відповідають замовленню.

Монтаж пристроя диференціального захисту проводиться за відсутності напруги в головному колі. Кріплення пристроя диференціального захисту на DIN-рейку виконується за допомогою

спеціального фіксатора. Монтаж зеобхідно виконувати за допомогою спеціальної стисненої (монтажної) шини або підгрунтованих проводів і кабелів.




Рисунок 5.7 – Схема електропостачання будівлі з системою TN-C-S

Таблиця 5.1 – Основні паспортні дані ПЗВ

Найменування параметрів	Технічні характеристики
Номінальна напруга, В	-2,30/400
Номінальний струм І _н , А	16.25.32.40.50.63.80.100
Уставка спрацьовування I _з , мА	30.100.300.500
Кількість полюсів	1.2.3.4
Час відключення T _у , не більше, мс	40
Діапазон робочих температур, °C	мінус 25 ... плюс 25
Кліматичне виконання, категорія впливів та ступінь захисту	УХЛ4 IP20

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть призначення та класифікацію станцій керування, шинів і пультів керування.
2. Перерахуйте основні вимоги до монтажу засобів автоматизації, захисту і сигналізації.
3. Як розподіляють принципові схеми сигналізації за пристрічними?
4. Назвіть послідовність виконання електропроводок всередині шаф та пультів керування.
5. Які існують способи маркування проводів та кабелів?
6. Назвіть послідовність виконання маркування з додатковою системою "Графопласт".
7. Яким чином виконується монтаж пристрій світлової та звукової сигналізації?
8. Перерахуйте послідовність монтажу пристрій захисного відключення (ПЗВ) у системі TN-C.
9. Перерахуйте послідовність монтажу пристрій захисного відключення (ПЗВ) у системах TN-C-S.
10. Перерахуйте послідовність монтажу пристрій захисного відключення (ПЗВ) у системах JT.
11. Назвіть основні енергії з монтажу пристрій захисного відключення (ПЗВ) у системах TT.
12. Назвіть основні операції з монтажу пристрій захисного відключення (ПЗВ) у системах TN-S.
13. Яким чином виконують входи проводів в розподільні шафи і пульті керування?

РОЗДІЛ 6

ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

6.1 Класифікація ліній за призначенням, за класом напруги. Визначення повітряної лінії (ПЛ)

6.1.1 Класифікація

Повітряні лінії за напругою розрізняють:

- повітряні лінії електропередач напругою до 1 кВ;
- повітряні лінії електропередач напругою вище 1 кВ до 750 кВ;
за призначенням:
- лінії електричної енергії;
- лінії зв'язку;
- лінії радіотрансляційних мереж;
- лінії кабельного телебачення.

Режими для розрахунків механічної частини ПЛ:

- повітряні лінії до 1 кВ:
 - нормальний режим – режим з необірваними проводами;
 - аварійний режим – режим з обірваними проводами;
- монтажний режим – режим в умовах монтажу опор і проводів повітряні лінії вище 1 кВ:
 - нормальній режим – режим за умови необірваних проводів, тросях, ізоляційних підвісів і тросявих кріплень;
 - аварійний режим – режим за умови обірваних одного чи кількох проволів або тросях, ізоляційних підвісів і тросявих кріплень;
 - монтажний режим – режим в умовах монтажу опор, проводів і тросяв.

6.1.2 Визначення

Повітряна лінія електропередач напругою до 1 кВ – споруда для передавання електричної енергії проводами, розташованими на відкритому повітрі і закріпленими за допомогою ізоляторів і арматури на опорах або хронштейніх на стояках будівель і інженерних спорудах (мости, шляхопроводи та ін.) [53].

Надалі в тексті повітряна лінія із застосуванням саноутримуваних ізольованих проводів позначиться **ПЛ**, як із застосуванням

неізольованих проводів – ПЛ.

Повітряна лінія електропередач напругою «ниже 1 кВ – споруда для передавання електричної енергії проводами під напругою нище 1 кВ, розташованими на відкритому повітрі та прикріпленими за допомогою ізольованих конструкцій та арматури до опор або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо).

За початок і кінець ПЛ приймають місце виходу проводу з боку ПЛ з апаратного, натяжного тягніскача або іншого пристрою кріплення проводу на конструктивних (входних) конструктивних елементах підстанції і відгалужувальних опорах.

Відгалуження до конденсаторів зв'язку, установлених на підстанціях і опорах ПЛ, не відносяться до ліній.

Волоконно-оптична лінія зв'язку як повітряний ліній електропередач (ВОЛЗ-ПЛ) – лінія зв'язку, що містить у собі волоконно-оптичний кабель (ОК), який розміщують на ПЛ, та волоконно-оптичні системи-передавачі. ОК підвішують на опорах ПЛ за допомогою підвішеної арматури або намотують його на прозозахисний трас чи фазний провід.

Синтетичний еластичний провід (СІП) – скручені в додатку ізольовані жилы, що не вимагають спеціального утримувача. Механічне навантаження може сприйматися утримуючою жилою або всіма провідниками джуту. Ізоляція жил СІП повинна виготовлятися з матеріалу, стійкого до впливу зовнішнього середовища, та відповідати вимогам до пожежобезпеки.

Магістраль – відрізок повнофазної лінії електропередач від жиличної трансформаторної підстанції до найбільшої віддаленої точки. До магістралі можуть приєднуватися лінійні відгалуження та відгалуження до вводів.

Лінійне відгалуження – частини ліній електропередач, які мають два і більше прогонів і присдана одним кінцем до магістралі.

Відгалуження до будівлі є будівлю (споруду) – проводи від опор, на якій здійснено відгалуження, до конструкції вводу на будівлі (споруді).

Прогін – відрізок ПЛ між двома супіжними опорами або конструкціями, які замінюють опори.

Довжина прогону – довжина його горизонтальної проекції.

Габаритний прогін – прогін, довжину якого визначають нормованою вертикальною відстанню від проводів до землі за умови встановлення опор на горизонтальній поверхні.

Вінковатий прогін – довжина відрізка ПЛ, з якого тиск вітру на проводи і грозозахисні троси (шанти) – троси сприймає опора.

Висотний прогін – довжина відрізка ПЛ, візу проведів (тросів) якого сприймає опора.

Спираль прояснення проводу – відстань по вертикальній від прямої, яка з'єднує точки кріплення проводу, до проводу в найвищій точці його прояснення.

Габаритна спираль прояснення проводу – спіраль прояснення проводу в габаритному прогоні.

Ізоляційний підвіс – пристрій, який складається з одного або кількох лідівісінх або стрижневих ізоляторів і лінійної арматури, шарнірно з'єднаних між собою.

Штирьовий ізолятор – ізолятор, який складається з ізоляційної деталі, що закріплюється на штирі або гаку опори.

Тросове кріплення – пристрій для прикріплення грозозахисних тросів до опори; якщо до складу тросового кріплення входить один або кілька ізоляторів, то воно називається ізоляційним.

Несимене кріплення проводу з захищеним докріпленням – кріплення проводу на штирьовому ізоляторі або до ізоляційного підвісу, що не допускає прикручування проводу в разі виникнення різниш напружень у суміжних прогонах у нормальному та аварійному режимах ПЛЗ.

Галопування проводів (тросів) – сталі періодичні низькочастотні (0,2–2 Гц) коливання проводів (тросів) у прогоні, які утворюють стоячі хвилі (іподі в сполученні з біжучими) з числом напіввілтів від однієї до двадцяти та амплітудою 0,3–5 м.

Вібрація проводів (тросів) – періодичні коливання проводів (тросів) у прогоні з частотою від 3 до 150 Гц, які вільбуваються у вертикальній площині під час вітру і утворюють стоячі хвилі з розміром, що може перевищувати діаметр проводів (тросів).

Населена місцевість – селищна територія міського і сільського поселень у межах іншого перспективного розвитку на десять років, курортні та приміські зони, зелені зони навколо міст та інших населених пунктів, землі селищ міського типу і сільських населених пунктів у межах їх селищної території, а також території садово-городніх ділянок.

Сельська житловість міського населення – ділянки житлових будинків, громадських установ, будинків і споруд, окрім навчальних, проектних, науково-дослідних інститутів без дослідницьких виробництв, внутрішньосельські, вулично-дорожня і транспортна

мережа, в також площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будинництва й місця загального користування.

Селянська територія сільського населення – житлові території, ділянки установ і підприємств обслуговування, парки, сквери, бульвари, вулиці, проїзди, майданчики для стоянки автомобілів, роздільні.

Ненаселена місцевість – землі, не віднесені до населеної місцевості.

Високодосконала місцевість – місцевість, не доступна для транспорту і сільськогосподарських машин.

Сельська місцевість – території міст, селищ, сільських населених пунктів у межах фактичної забудови.

Насадження – природні та штучні деревостої та чагарники, а також сади і парки.

Висота насадження – збільшена на 10% середня висота переважної за запасами породи, яка знаходиться у верхньому ярусі насадження, у різновікових насадженнях – середня висота переважного за запасом покоління.

Траси ПЛ у сільських умовах – відрізки траси ПЛ, які проходять по територіях, височинах надземними та (або) підземними комунікаціями, спорудами, будівлинами.

Великі перегони – перетини судноплавних шлюзів рік, каналів, озер і водоймищ, на яких встановлюються опори висотою 50 м і більше, а також перетини ущелин, ярів, водних просторів та інших перешкод з прогоном перетину понад 700 м незалежно від висоти опор ПЛ.

Для ПЛ 10 кВ з горизонтальним скрещуванням фаз рекомендується спрощена схема транспозиції (у місці транспозиції по черзі мінюються місцями тільки дві суміжні фази). На цих же ПЛ у разі обхисту їх двома тросами, які використовуються для високочастотного зв'язку, для зменшення втрат від струмів у тросах у нормальному режимі рекомендується виконувати скрещення (тронепозицію) тросів. Кількість скрещень слід вибирати за умов самозгашення дуги супровідного струму проміжкової частоти в разі грозових перебірків іскрових проміжків (Ш) на ізоляторах, якими кріпляться троси до опор. Схема скрещування повинна бути симетричною відносно кожного кроку транспозиції фаз і точок заземлення тросів, при цьому довжини крайніх відрізків рекомендується приймати такими, що дорівнюють половинам довжини решти відрізків.

До ПЛ повинен бути забезпечений у будь-яку пору року під'їзд на якомога близччу відстань, яке не дзвініше ніж на 0,5 км від транс ПЛ. Для проїзду відповідної траси ПЛ і для під'їзду до неї, міцність повинна бути розширення від посаджені, пінів, каміння тощо і розривання снуга землі повинна бути шириною, не меншою ніж 2,5 м.

Монтуванням розмежових згідно з ПБЕ прописаних режимів, коли опори, проводи та траси знаходяться у стані монтажу.

6.2 Основні конструктивні елементи зовнішніх ліній

Основними конструктивними елементами зовнішніх ліній є (15, 16, 42, 53, 56):

- проводи;
- ізолятори;
- арматура;
- опори, кронштейни, стояки будівель та інженерних споруд;
- фундаменти.

6.2.1 Проводи

Основні види проводів за матеріалом проводу є:

- алюмінієві (А) або нетермооброблений алюмінієвий сплав (АВЕАЛІІ);
- сталеволомінієві (АС) або термооброблений алюмінієвий сплав (АВЕАЛЖ);
- мідні (М);
- сталеві (С);
- біметалічні.

6.2.2 Розташування проводів на опорах ПЛ до 1 кВ

На опорах допускається будь-яке розташування ізольованіх і незіользованих проводів ліній електропередач незалежно від кліматичних умов. *PEN* (*PE*) – провідник ПЛ з незіользованими проводами необхідно розташовувати нижче фазних проводів.

Незіользовані проводи зовнішнього освітлення на опорах ПЛ повинні розташовуватися, як правило, над *PEN* (*PE*) – провідником, я ізольовані проводи на опорах ПЛ можуть розташовуватися вище або нижче СП, я також бути додатковими складами в джгути СП.

6.2.3 Розташування проводів і трості на електролінії місцевої мережі на ПЛ нижче 1 кВ

Проводи на опорах ПЛ можна розташовувати горизонтально, вертикально або змішано. На ПЛ 35–110 кВ (крім ПЛЗ) з розташуванням проводів у кілька ярусів надається перевага схемі зі зміщенням проводів суміжних ярусів по горизонталі; в 4–6-му районах (зокрема та для північної напругою понад 330 кВ) фахі рекомендується розташовувати горизонтально або за трикутником у разі розташування середньої фази нижче або нижче кін країн.

6.2.4 Ізолятори і арматура

На ПЛ 20 кВ і нижче слід застосовувати:

- на проміжних опорах – будь-які типи ізоляторів,

На опорах анкерного типу – підвісні ізолятори

На ПЛ 35 кВ слід застосовувати підвісні або стрижневі ізолятори.

Внір типу і матеріалу (скло, фарфор, полімерні матеріали) ізолятори залежать від умов розташування, кліматичних умов (температури та зволоження) і умов забруднення. Арматура, кручінгейми визначаються згідно з проектом або конкретних умов.

6.2.5 Фундаменти

Для опор, які встановлюються у чистій ріці, а також для спеціальних опор споруджують фундаменти.

Фундамент – це конструкція, яка встановлюється в ґрунті і приймає на себе масу опори з ізоляторами і проводами, а також навантаження від впливу охолодження і вітру. Конструкція фундаменту визначається у проекті залежно від характеру ґрунту, типу опори і кліматичних умов. Дерев'яні і одностопні вільностоячі залізобетонні опори встановлюються в ґрунт без фундаменту.

6.3 Типи опор

Для спорудження ліній електропередач напругою до 1 кВ можуть застосовуватися залізобетонні, дерев'яні, дерев'яні із залізобетонними приставками і металеві опори. Для спорудження ліній слід застосовувати такі типи опор:

1) проміжні опори, які встановлюються за прямих ділянках траси, щі опори в нормальному режимі роботи не сприймають зусиль, спрямованих уздовж лінії;

2) анкерні опори, які встановлюються для обмеження анкерного прогону, а також у місцях зниженої кількості марок і перерву проводів. Іх опори повинні сприймати в нормальному режимі роботи зусилья від різниці натягу проводів, спрямованого вздовж лінії;

3) кутові опори, які встановлюються в місцях зміни напряму траси лінії. Їх опори в нормальному режимі роботи повинні сприймати сумарне навантаження від натягу прикладу суміжних пропилів. Кутові опори можуть бути проміжного та анкерного типів;

4) кінцеві опори, які встановлюються на початку і в кінці лінії, а також у місцях кабельних вставок. Ці опори є опорами анкерного типу і повинні сприймати в нормальному режимі роботи односторонній натяг всіх проводів;

5) відгалужувальні опори, на яких здійснюються відгалуження від лінії;

6) перехресні опори, на яких здійснюється перетин ліній двох напрямків.

Відгалужувальні і перехресні опори можуть бути всіх застосунків вище типів.

Конструкція опор повинна забезпечувати можливість встановлення:

- пільтрів вуличного освітлення всіх типів;
- кінцевих кабельних муфт;
- секціонувальних і комутаційних ядерів;
- шаф і притіків для приєднання електроприладів.

Крім того, усі типи опор за конструкцією повинні допускати можливість здійснення одно- і трифазних відгалужень до вводів у будівлі (споруд) довжиною до 25 м. Опори незалежно від їх типу можуть бути вільностоячими, з підкосами або відтяжками. Відтяжки опор повинні прикріплюватися до анкерів, установлених у землі, або до кам'яних, цегельних, залізобетонних і металевих елементів будівель і споруд. Вони можуть бути фано- або болтогвинтовими. Переїзд відтяжок визначається розрахунком. Переїзд однодротових сталевих відтяжок повинен бути не менше ніж 25 мм².

Опори повинні розраховуватися за методом граничних станив відповідно до чинних державних стандартів і норм для умов нормального режиму роботи ліній і кліматичних умов відповідно до вимог пункту Правил 2.4.10 [53].

Проміжні опори розраховуються на одночасну дію поперечного вітрового навантаження на приводи і конструкції опори без ожеледі або з покриттям ожеледі. Допускається враховувати відхилення опори під дією навантаження.

Кутові опори (проміжні та анкерні) розраховуються на результатуюче навантаження від натягу проводів і вітрового навантаження на проводи і конструкцію опори.

Анкерні опори розраховуються на різницю натягу проміжних суміжних прогонів і поперечне навантаження від тиску вітру та ожеледі і без ожеледі на проводи і конструкцію опори. За мінімальне значення різниці натягу необхідно приймати 50% найбільшого значення одностороннього натягу всіх проводів.

Кінцеві опори розраховуються на односторонній натяг усіх проводів.

Відгалужувальні опори розраховуються на результатуюче навантаження від натягу всіх проводів.

У випадку встановлення опор на затоплюваних ділянках землі, де можливі розчищені фунту об'єм льодохла, опори повинні бути укріплені (підспіка землі, замощення, улаштування банкеток, встановлення чищаорізів).

6.4 Улаштування повітряних ліній електропередач є самонесучими ізольованими проводами

6.4.1 Загалом

Повітряні лінії електропередач з СІП слід розташовувати таким чином, щоб їх опори не загортачували входи в будівлі і в'їзди у двори, не заважали руху транспорту і пішоходів. У місцях, де існує небезпека наїзду транспорту (в'їзи у зверн. біля з'їздів з доріг, у разі перетину доріг тощо) опори рекомендується знятішати від наїзду (наприклад, відбійними тумбами).

Допускається прокладання СІП на стінах будинків і споруд з урахуванням вимог пункту 24.55 та вимог глави 2.1 [53].

Якщо лінія електропередач проходить лісовими масивами або зеленими насадженнями, вирубка просик є не обов'язковою: у цьому разі допускається вирубування окремих дерев, які створюють загрозу для проводів лінії.

Відстань від проводів за найбільшою стратою провисання ябо найбільшого їх відхилення за дерев і кущів для СІП не нормовано, я

для неізольованих проводів має бути не меншою ніж 1 м з кожного боку ПЛ.

На кожній опорі лінії електропередач на висоті не менше ніж 1,5 м від землі повинні бути встановлені (нанесені) порядковий номер і рік встановлення опори. Крім того, на першій від підстанції опорі і на опорах, що обмежують перетин з іншими лініями, додатково повинні бути нанесені диспетчерський номер лінії та номер підстанції, від якої ця лінія відходить. На опорах, які встановлюються на відстані менше 4 м від кабельних ліній з'єднань, додатково повинні бути встановлені (нанесені) пластини збіг та ізоляційні засоби, на яких відзначити відстань від опори до лінії з'єднань, ширину охоронної зони і телефонні лінії з'єднань та лінії електропередач.

Кріплення СІП на магістральних ділянках ПЛ і відгалуженнях від них необхідно здійснювати із застосуванням наступної лінійної арматури:

- кріплення несучої жилі (несучих жил) на проміжних і кутових проміжних опорах – за допомогою підтримувальних затискачів;
- анкерне (кінцеве) кріплення несучої жилі (несучих жил) на опорах анкерного типу, а також кінцеве кріплення несучої жилі (несучих жил) відгалуження на опорі і на ввод у бушівлю (споруду) – за допомогою напівжестких (анкерних) затискачів.

За допомогою відгалужувальних затискачів, які прекарнюють ізоляцію СІП, здійснюються:

- відгалуження від ізольованіх жил магістралі;
- присоєння заземлювальних провідників до ізольованої жилі, яка виконує функцію РЕN (РЕ)-проводника;
- приєднання ліктарів вуличного освітлення до піхтарної жилі та до ізольованого РЕN-проводника і з'єднання корпусів світильників з РЕN-проводником;
- присоєння заземлювального провідника опори до ізольованого РЕN-проводника.

У разі застосування СІП з ізольованою несучою жилою підримувальні та натяжні (анкерні) затискачі повинні мати вкладини збо корпусів з ізольованого матеріалу, які запобігають руйнуванню ізоляції проводів.

Відгалужувальні затискачі повинні забезпечувати назінний контакт відгалуження (приєднання) без зняття ізоляції з ізольованіх жил СІП.

Затискачі, за допомогою яких здійснюється відгалуження від ізольованих жил або приєднання до них, повинні мати захисні ізолюючі кожухи.

6.4.2 Кліматичні умови

Кліматичні умови для розрахунку ліній напругою до 1 кВ у нормальному режимі слід приймати згідно з 2.5.30–2.5.63 як для ПЛ першого класу безвідмовності.

Кліматичні навантаження і впливи для розрахунку і вибору конструкцій ПЛ вище 1 кВ приймаються на підставі карт територіального районування України.




Рисунок 6.1 – Карта районування території України за характеристичними значеннями ожеледі

Захисні і секціонуючі пристрой, які встановлюються на опорах, слід розташовувати на висоті не нижче 3,0 м, а апарати для приєднання електроприймачів – на висоті 1,6 м від поверхні землі.

Відстань між неізольованими проводами ПЛ на опорі і в прогоні при умові їх зближення в прогоні за найбільшої стрілі провисання до 1,2 м повинна бути не менше 0,6 м. За найбільшої стрілі провисання

покад 1,2 м що відстань необхідно збільшувати пропорційно кількості проводів.

Відстань по вертикальній між проводами різних фаз на опорі в разі відгалуження від ПЛ, а також у разі перетину різних ПЛ напругою до 1 кВ на спільній опорі повинна бути не менше ніж 0,1 м. Відстань від проводів ПЛ до будь-яких елементів опор повинна бути не менше ніж 0,05 м.

Сумісне підвішування на спільних опорах неєдиномірні проводів ПЛ напругою до 1 кВ та СП допускається при дотриманні таких вимог:

- неізольовані проводи ПЛ повинні бути розташовані вище СП;
- відстань між проводами ПЛ і СП на опорі і в прогоні при температурі повітря плюс 15°C без вітру повинна бути не менше ніж 0,5 м.

У разі сумісного підвішування на спільних опорах різних кіл ПЛ відстань між СП різних кіл на опорі і в прогоні повинна бути не менше ніж 0,3 м.

У разі сумісного підвішування на спільних опорах неєдиномірних проводів ПЛ напругою до 10 кВ і проводів ПЛ або ПЛ напругою до 1 кВ необхідно забезпечувати виконання таких вимог:

- лінію до 1 кВ необхідно вишищувати за розрахунковними умовами ПЛ напругою до 10 кВ;
- проводи ПЛ напругою до 10 кВ слід розташовувати вище проводів лінії до 1 кВ. Відстань по вертикальній між близькими проводами ліній різної напруги на спільній опорі, а також у прогоні при температурі повітря плюс 15 °C без вітру повинна становити не менше ніж: 1 м – у разі підвішування СП і 2,0 м – у разі підвішування неєдиномірних проводів ПЛ напругою до 1 кВ;
- проводи ПЛ напругою до 10 кВ, які проходяться на штирьових ізоляторах, повинні мати подвійне кріплення.

У разі сумісного підвішування на спільних опорах проводів ПЛЗ напругою 10 кВ і проводів ПЛ або ПЛ напругою до 1 кВ необхідно забезпечувати виконання таких вимог:

- лінію до 1 кВ необхідно розташовувати за розрахунковними умовами ПЛЗ напругою до 10 кВ;
- проводи ПЛЗ 10 кВ необхідно розташовувати вище проводів лінії до 1 кВ. Відстань по вертикальній між близькими проводами ліній різної напруги на спільній опорі, а також у прогоні при температурі повітря плюс 15 °C без вітру повинна становити не менше ніж: 0,5 м –

у разі підвищування СІП і 1,5 м – у разі підвищування неізольованих проводів ПЛ до 1 кВ;

- відстань проводів ЛЛЗ напротив до 10 кВ на штирьових ізоляторах повинна бути постійним.

На опорах відгалужень від ПЛ з неізольованими проводами рекомендується застосовувати багатошарові ізолятори або застосовувати відгалуження із застосуванням додаткових ізоляторів.

6.4.3 Габориметр, перетинки і забезпечення

Відстань по вертикалі від самоутриманих проводів ПЛ за найбільшою стрілкою провисання до поверхні землі в населений і ненаселений місцевості або до проїздової частини вулиці повинна бути не менше ніж 5,0 м. У важкодоступній місцевості ця відстань може бути зменшена до 3,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) – до 1 м.

У разі перетину непроїздової частини вулиці відгалуженнями до вводів в будівлі (споруди) відстань від СІП до тротуарів і пішохідних доріжок за найбільшою стрілкою провисання повинна бути не менше ніж 3,5 м. У випадку неможливості зберігання зазначененої відстані встановлюється додаткова зони або відповідні конструкції на будівлях (спорудах).

Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду) до поверхні землі перед конструкцією трубої повинна бути не менше ніж 2,5 м.

Відстань по вертикалі від неізольованих проводів ПЛ до поверхні землі в населений і ненаселений місцевостях і до проїздової частини вулиці за найбільшою стрілкою провисання повинна бути не менше ніж 6,0 м. У важкодоступній місцевості ця відстань може бути зменшена до 3,5 м, а в недоступній місцевості (схили гір, скелі) – до 1 м.

Відстань по горизонталі від самоутриманих проводів ПЛ за їх найбільшого відхилення до елементів будівель і споруд повинна бути не менше ніж: 1,0 м – до балконів, террас та вікон і 0,15 м – до глухих стів будівель і споруд. Допускається проходження ПЛ над дахом покривами промислових будівель і споруд (крім зазначених у табліці 4 і 5 [12]) за умови, якщо відстань від покривів до СІП становить не менше ніж 2,5 м.

Це поширюється на поєднання ліній електропередач, які проектиуються, заново будується та реконструюються, напротив вище

1 кВ до 750 кВ, з неізольованими проводами (ПЛ), і напругою вище 1 кВ до 35 кВ, з прокладкою із залізним покриттям – залишеними проводами (ПЛЗ). На ПЛЗ поширюються вимоги до ПЛ відповідної напруги та винограду, окрім змін вимог для них у Правилах [53].

6.5 Технологія монтажу ПЛ

6.5.1 Технологічні енергії по монтажу ПЛ

Якщо використано:

- розкочування проводів СІП;
- з'єднання будівельних довжин СІП;
- натягування та закріплення СІП на опорах;
- підймання СІП на відгахувальних і анкерних опорах;
- монтаж відгалужень до вводів в будівлі (споруди);
- заземлення нульової жилы СІП і металоконструкцій опор;
- приєднання СІП до обладнання на ПЛ;
- особливості монтажу СІП на переходівих опорах через інженерні споруди.

Монтаж СІП рекомендується виконувати на анкерній ділянці довжиною не більше ніж 0,8 км у світлу перу доби.

Перед виконанням монтажу СІП повинні буті виконані наступні роботи:

- установка опор з металоконструкціями;
- виконані контури повторних та троозахисних заземлень та присданні до нижніх випусків опор в місцях, визначеніх проектом;
- виконано улаштування пристроїв захисту інженерних споруд на переходах,

 - знесення будівель, які заважають будівництву (передбачене проектом);
 - просі розчищені від дерев та насаджень, які заважають монтажу СІП;

- доставлені борабини з СІП, арматурою та інші матеріали, необхідні для проведення монтажу СІП;

6.5.2 Екіпажнічні умови монтажу СІП

Роботу по монтажу СІП дозволяється виконувати при таких граничних атмосферних умовах:

- температура повітря не нижче заданої в сертифікаті СІП (56);

- швидкість вітру – не більше 10 м/с;
- відсутність грози;
- відсутність на опорах іншої, ожеледниці;
- незначні опади (іррекак);

При спільному фасаді, густозалізницею, співпраця з робочим не покриється, але починає дієропрограму.

6.5.3 Розкочування СІР

Роботи виконують бригадами в кількості п'яти осіб. Для виконання робіт ланка ділиться на дві групи, які ведуть роботи паралельно. Перша ланка у кількості двох осіб встановлює барабан з СІР на розкочувальний пристрій, друга встановлює розкочувальні ролики (ST 26 II – для кінцевих опор, ST 26 I – для пряміжних опор) на опорах і вкладає в них розкочувальний трас.

Розкочування СІР виконується з розкочувального пристрою (рисунок 6.2), який встановлюють на відстані 10–15 м від анкерної опори. З установленого барабану змотується провід в сторону монтажу до кінцевої опори, перевіряється надійність кріплення барабану та плавність його обертання. Розкочування закінчується, коли кінець СІР заїде за анкерну опору в кінці анкерної ділянки, після цього кінець СІР спускають на землю. При встановленні натяжного затискача необхідно передбачити після нього запас проводу:

- 0,3–0,5 м – для кутових анкерних і анкерних опор;
- 0,06–0,1 м – для кінцевих опор;
- 1,5–2,5 – для кінцевих опор з кабельними муфтами;
- 5,5 м – для опор, на яких встановлюється щогловий рубильник з об'ємним сечшотупуванням.

Після розкочування СІР на кінцевій опорі на кінці ізольованих фазних жил надягають кінцеві загузшки.

В процесі монтажу виникає необхідність з'єднання будівельних ділянок СІР. Якщо роботи виконуються ланкою бригади у кількості трьох осіб. Розташування з'єднання жил СІР після натягання повинно знаходитись в прогоні. В одному прогоні допускається не більше одного з'єднання СІР. У прогонах, які перетинають інженерні споруди, з'єднання СІР не допускається.




Рисунок 6.2 – Послідовність виконання операцій з розривування СІІ

Спочатку виконують з'єднання несучих (нульових) жил, а потім фазних. З'єднання несучих жил СІЛ виконується з застосуванням наркування жил і з'єднувальними затискачами для ізольованих жил. Для з'єднання кінців жил випрямлюють, рівно обрізають кабельними позиціями. Обрізання виконується таким чином, щоб з'єднання були не відстані 15–20 см одна від одної. З кінців несучих жил з'єднується ізоляція, кінці вводяться в затискач і опресовуються.

З'єднувальні затискачі:

CIL. 1 – чорний
CIL. 2 – сірий
CIL. 3 – рожевий
CIL. 4 – зелений
CIL. 5 – синій

} затискачі автоматичні для з'єднання ізольованої несучої жилы СІЛ

CIL. 1 – червоний
CIL. 2 – сірий
CIL. 3 – рожевий

} затискачі автоматичні для з'єднання ізольованої несучої жилы СІЛ

SJ 8.25, SJ 8.35
SJ 8.50; SJ 8.70
SJ 8.95, SJ 8.120

} затискачі для з'єднання ізольованих фазних і нульових жил СІЛ методом пресування

6.5.4 Натягування та закріплення СІЛ на опорах

Роботи з натягування, візуалізація і закріплення СІЛ в анкерному прогоні виконують робітники у кількості п'яти осіб.

Натягування СІЛ здійснюється за допомогою тягового механізму, який встановлюється за барабаном на продовженні осі ПЛІ на відстані 20–25 м від анкерної опори. Натягування СІЛ у контролем зусилля в несучих жилах виконується за допомогою динамометра, котрий закріплюється між монтажним затискачом і тяговим механізмом. При руху тягового механізму контролюється зусилля тяжіння і при досягненні проектного тяжіння подається сигнал на зупинку тягового механізму. Після 10–15-хвилинної витримки під монтажним натягом перевіряється тяжіння і СІЛ та при необхідності виконується доведення лого до проектного. Після цього електролінійник піднімається на опору і робить на несучих жилах

відмітку, що відповідає експлуатаційному положенню натяжного затискача. По відмітці на СІП встановлюється натяжний затискач. Після закріплення СІП на анкерних опорах виконується закріплення СІП на проміжних опорах.

На кутових проміжних опорах роботи виконуються з застосуванням ручної лебідки і з допомогою монтажних затискачів, прикріплених до неї за допомогою тросів.

Застосовується тільки натягування і вигнування СІП з контролем струм провинення за допомогою візирників рейок.

Зєднання СІП на відгалужуючих опорах виконується після завершення натягу СІП в анкерній ділянці відгалуження. Жили СІП відгалуження прикануються до жил магістралі за допомогою проколюючих відгалужуючих затискачів. Відгалужуючі затискачі встановлюються на склах лінії, від якої робиться відгалуження і до них відключаються жили самого відгалуження. На змоктовані затискачі називають ізоляючі футорки. Відгалужуючі затискачі SLIP 22.1 – для підключення відгалуження споживача під напругою.

6.5.5 Монтування відгалуження до вводів в будинки

Роботи виконують бригада в складі двох осіб.

Відгалуження від ПЛ до вводів у будинки як однофазні, так і трифазні виконуються тільки ізольованими самоутриманими проводами (ізоляючими пулькову жилу).

Однофазне відгалуження виконується двоживільним СІП. Трифазне відгалуження рекомендується виконувати СІП з чотирма утриманими ізольованими жилами або чотирижильним СІП з ізольованою утримовою (пульковою) жилою.

Роботи з монтажу ведуться в такій послідовності.

- закріплення СІП на будівлі та приєднання до проводів вводу;
- натяг СІП і закріплення на опорі;
- приєднання СІП до магістралі ПЛ.

З боку будинку на СІП монтується натяжний затискач. При цьому зливаються кінці жил довжиною, достатньою для приєднання до проводів вводу в будинок або до електроузичника. Відгалуження приєднують до проводів вводу методом скручування з позитивним обтисканням місце зєднання термоусаджувальними трубками. При цьому термоусаджувальні трубки необхідно одягти на проводи до виконання зєднання. Для кріплення СІП на опорі електролінійник підіймається на опору, одночасно підіймаючи на опору СІП

відгалуження. На опорі він вручну виконує натягування СІП, відмічає місце установки затискача та місце відрізання СІП. Опускає СІП на землю, де другий (низовий) електролінійник виконує монтаж потужного затискача та кабельними ножницями відрізає СІП. Після цього верховий електролінійник за допомогою капронового трося піднімає СІП з затискачем на опору і кріпить його на гак.

Жилы СІП відгалуження приєднуються до магістралі ПЛ за допомогою відгалужувальних затискачів, що пропилюють ізоляцію. На монтажні затискачі налівають ізоляційні кожухи, в яких зазалежльні обрізані торці під потрібний діаметр жил. При монтажі відгалужень до вводів у будинки необхідно стежити за рівномірністю розподілу електричного навантаження по фазах.

6.5.6 Затискання нульової жилки СІП і металоконструкцій опор

Виконується в місцях улаштування повторних та прозозахисних заземлень, передбачених проектом. При застосуванні СІП з незольовою несучою жилою таке заземлення виконується на кожній опорі.

Приєднання заземлювального провідника до верхнього випуску стояків опор здійснюється за цвяхометною півщиковим затискачом типу ПС.

Приєднання заземлювального провідника до нульової жили виконується за допомогою відгалужувального затискача.

При застосуванні СІП з незольовою нульовою жилою місце встановлення затискача на нульовій жилі і провіднику зазичуються сталевою штуккою та покриваються шаром мастила.

6.5.7 Кількісний склад бригади та монтажу СІП

Роботи по монтажу СІП виконуються спеціалізованою бригадою складі виконання робіт (бригадира) та електромонтерів-дінійників відповідних розрядів.

Забезпечення бригади:

- необхідним інструментом та пристроями для виконання робіт;
- засобами зв'язку з диспетчером;
- касками будівельними;
- поясами запобіжними;
- ласами монтерськими;
- брезентовими рукавицями;

- інні візуальними оптимізацією;
- бачком з питнею водою і чашкою.

Засоби механізації наведено в таблиці 6.1.

При виконанні робіт в охоронній зоні ПЛ, яка знаходитьться під напругою, бригада додатково повинна бути забезпечена переносним заземлювальним пристроєм, діелектричними рукавицями, діелектричними візуттями та захисними еквалайзерами.

Таблиця 6.1 Засоби механізації, пристрої, інструменти

Вид робіт	Найменування засобів механізації, пристроїв, інструментів	Кількість
1	2	3
Установка на анкерній опорі механізму для розкочування СІП	Ролик монтажний для встановлення на анкерній опорі РТ 5 Котушка металева Кінат-шарф $\Phi = 10 \text{--} 12 \text{ mm}$ Мотор бензиновий	1 1 300 м 1
Розкочування каната-лідера з підвіскою монтажних роликів	Ролик монтажний для встановлення на анкерній опорі РТ 5	1 (не менше)
Розкочування СІП в анкерному прогоні довжиною 500 м	Ролик монтажний РТ 2 Ролик монтажний для встановлення на анкерній опорі РТ 5 Комплект проміжної підвіски ЕБ 1500Е Стрічка металева Р 207 Скрупа МС 20*	8 1 8 20 м 20
	Планочка для самоутримчного проводу СМ 1750*	1
	Планочка для згортки проводу СМ 17.70*	1
	Вертуші Е-В	1
	Канат капроновий, $\varnothing = 10 \text{ mm}$	1
Натяг СІП в анкерному прогоні	Натяжний пристрій БСТ 50.70 Ручна лебідка РТ 500*	2 2
	Динамометр	1
	Тимчасовий анкер	1
	Ножиці для різання СІП С 32	1

Продовження таблиці 6.1

1	2	3
Установка анкерних і підтримуючих засувок в анкерному прогоні завдовжки 500 м	Кронштейн анкерний СБ 10.3 Затиск анкерний РА 1500 Комплект проміжної підвіски ЕВ 1500E Капаки відокремлюючі Е 894*	2 2 8 1

6.6 Захист ліній від атмосферних перенапруг

6.6.1 Захистлення ПЛ до 1 кВ

Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати електричний зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту.

Залізобетонні опори повинні мати електричний зв'язок між установленними металоконструкціями, арматурою стояків, підкосів та вішківок.

На ПЛ (ПЛІ) до 1 кВ повинні бути встановлені заезмлювальний пристрій, призначений для захисту від грозових перенапруг (2.4.40) і повторного заємлювання *PEN* (*PE*)-провідника (2.4.42). Опір кожного із заємлювальних пристрій повинен бути не більше 30 Ом.

Відкриті провідні частини електрообладнання, встановлені на опорах ПЛ (конутячі апарати, шафи і шинки для приєднання електроприймачів тощо) повинні приєднуватися до *PEN* (*PE*)-провідника лікії.

На опорах ПЛІ з неізольованим *PEN*-проводником елементи, зазначені в 2.4.33 [53], повинні бути додатково з'єднані з *PEN*-проводником на кожній опорі.

На опорах ПЛІ з ізольованим *PEN*-проводником елементи, зазначені в 2.4.33 [53], з'єднуються з *PEN*-проводником лише на опорах, які чинять заємлювальні пристрій.

У разі сумісного підвищування на спільніх металевих або залізобетонних опорах лінії напругою вище 1 кВ і ПЛІ напругою до 1 кВ *PEN*-проводник ПЛІ незалежно від того, ізольовані вони чи неізольовані, повинен бути єдиним із заємлювальним провідником обсяг (арматурою опори) на кожній опорі.

Глеки і штирі фазних проводів, які встановлені на дерев'яних опорах, повинні бути з'єднані з *PEN*-проводником лише на опорах, які

мають заземлювальні пристрої. Гаки, штири та врнатура опор ліній напругою до 1 кВ, що обмежують протяжність перетину, та ширину їх сумісною підвіскою проводів необхідно заземлювати. Опори заземлювального пристрою повинні бути не більше 30 Ом.

У разі переходу повітряної лінії в кабельну, металеву оболонку кабелю необхідно присуднувати до *PEN*-проводника. Крім того, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені зенгінільні руфайдники або обмежувачі перенапруже (ОПН).

Зединення залишених і заземлювальних провідників між собою, присуднення їх до верхнього заземлювального контакту стінки залізобетонної опори, до гаків і фронштейнів, а також металлоконструкцій опор та устінкування, встановленого на опорах, необхідно здійснювати за допомогою зварювання або болтового з'єднання.

Приєднання заземлювальних провідників (спусків) до заземлювачів у землю здійснюється шляхом зварювання.

У населений місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), які не скріповані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначенні для захисту від атмосферних перенапруже (2.4.34).

Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більше ніж 100 м.

Крім того, залишені заземлювальні пристрої повинні бути влаштовані:

- на опорах з відгалуженнями до входів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школярі, дитячі сади, лікарні, клуби тощо) або які мають велику господарську цінність (ствариннівські і птахівники приміщення склади, гарнізон тощо);

- на кінцях опорах, які мають відгалуження до входів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення шеї ж лінії за таких умов повинна бути не більшою за 50 м.

У зоніческих місцях рекомендується встановлення прозозахисних пристрій (обмежувачів перенапруже).

Грозозахисні пристрої, встановлені на опорах, повинні присуднуватися до заземлювача найкоротшим шляхом.

Шестивітри заземлення *PEN*-проводника необхідно влаштовувати на кінцях ліній або відгалужень від них довжиною понад 200 м.

Для повгорних заземлень *PEN*-проводника слід використовувати передусім природні заземлювачі (ялипковад, підземні частини опор), як також заземлювальні пристрої для захисту від грозових перенапруже.

Сумарний опір розтікання всіх повторних заземлювачів РЕН-привінника (зокрема, природних) кожній лінії напругою 0,38 кВ джерела трифазного струму незалежно від пори року повинен бути не більше 10 Ом.

Якщо питомий опір землі $\rho > 100$ Омн, то опір повторних заземлень допускається збільшувати в 0,01 ρ раза, але не більше ніж в 10 разів.

На початку і в кінці кожної магістралі ПЛ на проводах рекомендується встановлювати затиски для присидіння переносного заземлення.

Для симетричальних прямінок дозволяється застосовувати круглу сталь діаметром не менше 6 мм.

6.4.2 Захист ПЛ вище 1 кВ від перенапруг

ПЛ 110-750 кВ з металевими, залізобетонними і дерев'яними опорами від прямих узарів блискавки слід захищати трохи по всій довжині.

Захист ПЛ 35 кВ від прямих ударів блискавки виконують тільки на лідходах до підстанцій. На переходів опорах великих переходів слід встановлювати захист від залізничної залізницеї – вентильні розрядники (РВ), обнесувачі перенапруги недіючої (ОПН), трубчасті розрядники (РТ) із іскрові проміжки (Ш). Розмір Ш рекомендується приймати відповідно до глави 2.5 [53]. У разі збільшення кількості ізоляторів електричну міність Ш слід скорочувати з електричною мінімістю ізоляційних підвісів залежно від висоти опори.

На опорах ПЛ 6-35 кВ рекомендується забезпечувати захист проводів від дії дуги супровідного струму в разі грозового перекриття ізоляторів.

Захист підходів ПЛ до підстанцій слід виконувати відповідно до вимог глави 2.5 [53]. Тюпашані тільки однічних металевих і залізобетонних опор, а також країніх опор відрізків ПЛ з такими опорами, та інші місця з постобленою гальванікою на ПЛ з дерев'яними опорами слід захищати захисними апаратами. У разі виконання захисту ПЛ трохи від грозових перенапруг необхідно керуватися тільки постіновими:

1) одностовкові металеві та залізобетонні опори з однією трохи повинні мати кут захисту не більше ніж 30° , а опори з двома трохами – не більше ніж 20° ,

2) на металевих опорах з горизонтальним розташуванням проводів із двома трохами кут захисту відносно зовнішніх проводів для ПЛ

110–330 кВ повинні бути не більше ніж 20°, для ПЛ 500 кВ – не більше ніж 25°, для ПЛ 750 кВ – не більше ніж 22°.

У районах за охопленням 3 і більше і в районах з інтенсивним галопуванням проводи для ПЛ 110–330 кВ допускається кут захисту до 30°;

3) на залізобетонних і дерев'яних опорах портального типу кут захисту відносно крайніх проводів допускається не більше ніж 30°;

4) у різі захисту ПЛ двома тросами відстань між ними на опорі повинна бути не більшою за 5-кратну відстань по вертикалі між тросом і проводом на опорі, а випадку використання трохи на опорі відстань по вертикалі між тросом і проводом на опорі, починаючи з коефіцієнта, що дорівнює $\frac{5.5}{\sqrt{A}}$, де A – висота підвісу троса на опорі;

5) на великіх переходах:

- кількість тросів повинна бути не менше двох з кутом захисту не більше ніж 20°;

- у разі розташування переходу за межами довжини захисного переходу ПЛ до РП і підстанції з підвищеним захисним рівнем у районах за охопленням 3 і більше, а також у районах з інтенсивним галопуванням проводів кут захисту допускається до 30°;

- горизонтальне зміщення троса від центра крайньої фази повинне бути не меншим за: 1.5 м – для IІІІ 110 кВ; 2 м – для IІІІ 150 кВ; 2.5 м – для IІІІ 220 кВ; 3.5 м – для IІІІ 330 кВ і 4 м – для IІІІ 500–750 кВ.

На переходах з прогонами довжиною понад 1000 м або висотою опори вище 100 м рекомендується встановлювати захисні апарати (ПУЕ. 2.5.116).

Відстані по вертикалі між тросом і проводом ПЛ всередині прогону без врахування відхилення їх вітром за умовами захисту від грозових перенапруг повинні бути не меншими від представлених у таблиці 6.1 і не меншими від відстані по вертикалі між тросом і проводом на опорі.

Для проміжних значень довжини прогонів відстані визначають за допомогою лінійної інтерполяції.

Таблиця 6.2 – Найменші відстані між тросом і проводом всередині прогону

Довжина прогону, м	Найменша відстань між тросом і проводом по вертикалі, м	Довжина прогону, м	Найменша відстань між тросом і проводом по вертикалі, м
100	2,0	700	11,5
150	3,2	800	13,0
200	4,0	900	14,5
300	5,5	1000	16,0
400	7,0	1200	18,0
500	8,5	1500	21,0

6.7 Технологія монтажу повітряних ліній з неізольованими проводами

6.7.1 Характеристика опор

На повітряних лініях напругою до 1000 В застосовуються дерев'яні опори, які оброблені розчинами антисептика, дерев'яні на залізобетонних або дерев'яних приставках і залізобетонні. Древ'яні опори з непросоченої деревини в середньому мають термін експлуатації 4...5 років (сосна), з просоченої – 12...20 років. Їх виготовлюють з колод не нижче за третій сорт. Мінімально допустимий діаметр – 13 см у верхньому видрубі, а для допоміжних елементів опор – 12 см. Стійку з приставкою з'єднують болтами, хомутами або дротяними бандажами із стального фланцеваного дроту.

Залізобетонні опори не піддаються заглинюванню, герміні служби їх чирию більше дерев'яних. За способом ущільнення бетону опори діляться на вібруючі і центрифуговані, за стапом арматури – на опори з певнопруженою, з частково напружену і повністю напружену арматурою.

Залізобетонні опори виготовляються типовими, розрахованими на підвіску п'яти проводів перетином до 50 мм і чотирьох проводів разіобронеслаші. Їх виконують, як прямило, взаємствчними. Опори всіх

типов в землянких ґрунтах закріплюють в свердлених котлованах діаметром 350..450 мм. Глибина занурення опори залежить від її типу, висоти, числа укріплень на ній проводів, категорії ґрунту, а також від способу проведення земляних робіт.

Розрахунок проводів, ізоляторів і арматури ПЛ ведуть за допустимими механічними напругами від дії переважаєм, які визначаються механічним і електричним розрахунком ПЛ.

Ізолятори. На ПЛ застосовуються одиничні та багатонапійкові штирьові ізолятори (ІІФН-1, ІІІФН-2, ІІІФН-3, ІІІФН-4, ТФ-12, ТФ-16, ТФ-20, РФ-10, РФ-12, РФ-16). Останніми роками ширше застосування знаходить ізолятори із загартованого скла (НС-16, НС-18). Для зопобігання від корозії крюки, штири, металеві частини траперсії кронштейнів покривають асфальтовим лаком. Кріплення проводів на штирьових ізоляторах виконують дротяними в'язками або спеціальними затискачами. В'язальний дріт повинен бути з такого ж матеріалу, що і провід ПЛ. Діаметр сталевого в'язального ароту повинен бути не менше 2..2.7 мм, алюмінієвого – 2.5..3.5 мм. Кріплення проводу до ізолятора виконують відповідно до проектного рішення для кожної ПЛ окремо.

6.7.2 Натягування, візуалізація і припіднення кабелю арматури та проводів

До початку робіт з натягування і візуалізації проводів і тросів на ділянці монтажу ПЛ повинні бути здійснені всі роботи з розкопування, з'єднання і ремонту проводів і тросів.

У якості тягових механізмів при натягуванні проводів і тросів можуть бути використані трактори, автомобілі, лебідки. Вибір того чи іншого механізму для проведення робіт повинний робитися відповідно до реальних умов монтажу ПЛ (проходність тросів, стискальні зусилля та ін.).

Тяговий механізм при натягуванні проводів і тросів повинен бути встановлений в анкерній опорі на відстані, не меншій подвійної висоти місця з'єднання блоку на опорі.

При натягуванні проводів і тросів повинен бути встановлений нагляд за підйомом проводів і тросів у прольотах і видобуттям з них предметів, що зачепляються, і бруду; за проходженням сполучників з'єднів і ремонтних муфт через розрічкувальні ролики за проїзджими дорогами та іншими перешкодами, над якими натягають проводи і троси.



1 – ролеркувальний ролик; 2 – кріпачий монтажний зятискач;
3 – провід, що монтується; 4 – таекелажний трос

Рисунок – 6.3. Натягування одного проводу для візуування

Натягування проводів і тросів для візуування може бути зроблене за одним з трьох способів:

1-й спосіб – натягування одного проводу, рисунок 6.3;

2-й спосіб – одночасне натягування двох проводів, рисунок 6.4;

3-й спосіб – одночасне натягування трьох проводів, рисунок 6.5.


При наявності відповідних тягових механізмів рекомендується робити натягування проводів 3-м способом з використанням спеціального пристосування.

Тяговий механізм, що використовується для натягування проводів і тросів глини чи іншим способом, повинний відповісти максимальним величинам стискальних зусиль T . При монтажі за 1-м способом величина стискального зусилля рівна $1/2 T$; за 2-м способом – $2/3 T$; за 3-м способом – $3/2 T$.

Монтажний зятискач у місці його установки на проводі повинний бути обмотаний один раз м'якою стрічкою товщиною 0,5–1 мм; стрічка повинна бути з того ж металу, що і провід.

Натягування і візуування проводів і тросів повинні виконуватися, як правило, між анкерними чи анкерно-кутловими опорами.

Якщо місцеві умови не дозволяють зберегти напрям натягування проводів і тросів із прямим продовженням анкерного проплуту, що монтується, то натягування варто виконувати через додаткові відвідні ролики.




1 – розкочувальний ролик; 2 – юніонний монтажний затискач;
3 – монтажний провід, 4 – тяжелажний трос, 5 – блок,
6 – строп

Рисунок – 6.4 Натягування двох приводів через збалансувальний блок для візуування

Одночасно з підготовкою до натягування проводів на проміжних опорах тих прольотів, у яких будуть візууватися стріли прогину, варто установити лінійні рейки. Візуування проводів і тросів як анкерних прольотів повинне виконуватись відповідно до відомості прольотів, що візууються в монтажній кринії (чи таблиці) стріл прогину, наведених у проекті ПЛ.

Прийом стріли прогину при методі безпосереднього візуування варто робити: при горизонтальному розташуванні проводів – на середньому проводі з навколо розташованими стійками опори, при вертикальному розташуванні, починаючи з верхніх проводів. Прогин крайніх проводів при йному горизонтальному розташуванні повинен візууватися через рейки, встановлені в спирі кожного проводу.


При орієнції стріли прогину проводів безпосереднім візууванням величину її вимірюють з урахуванням довжини підтримуючих прядиль і віднімають прикріпленими до опор рейками. З опор, що знаходиться біляжче до тягового механізму, приймаючи установлює біонокль так, щоб горизонтальна вісь збігаєся з укріпленою на опорі рейкою, після чого робить відлік.



1 – розкочувальний ролик; 2 – клиновий монтажний затискач;
3 – натяжний провід, 4 – таxелажний трес, 5 – пристосування для
одночасного натягування трьох проволів; 6 – стріпа

Рисунок 6.5 – Натягування трьох проводів через з'єднальні блоки для візуалізації

Фактична стріла прогину проводу, тросу після закріплення натяжних гарпунів із проводами не повинна відрізнятися від проектної більш ніж на $\pm 5\%$, а регулювання одного проводу, тросу стосовно іншого повинна бути не більш 10% проектної стріли прогину.



а – план, 6 – профіль; 1 – лінія візуування; 2 – траверса;
3 – рейка


Рисунок 6.6 – Прийом стріл прогину безпосереднім візууванням

Потім, якщо натяжний затиск монтується на землі, провід опускається на землю. Відмітка, зроблена на проводі, повинна збігатися зі схилом, опущеним від місця кріплення натяжної гірлянди на трансверсальні опори.


6.7.3 Кріплення проводів і тросів на опорах анкерного типу

По закінченні робіт з пігування проводів і тросів варто приступити до закріплення їх на опорах анкерного типу. Проводи на опорах ПЛ ті штирьзовими ізоляторами після звільнення їх з розкочувальних роликів варто кріпити до шийки ізолятора із застосуванням плашкових затискачів (рисунок 6.7).

Тип кріплення проводів на штирьзових ізоляторах (подвійне чи одинарне кріплення) визначається умовами траси ПЛ (населена чи ненаселена місцевість, перетинання зі спорудженнями та ін.) і розрахунковим тяжінням по проводах. Тип кріплення проводів повинний бути зазначений у проекті ПЛ.



а – подвійне кріплення на анкерній і кінцевій опорі



б – одинарне кріплення на кутовій опорі



в – подвійне кріплення на кішевій опорі

1 – монтажна смуга; 2 – затискачі для кріплення смуги; 3 – кабельний ремізок; 4 – кронштейн; 5 – анкерний затискач; 6,7 – затискачі для присиднання СПІ до неізольованих проводів

Рисунок 6.7 – Анкерне кріплення проводів на опорах ПЛІ

6.7.4 Крізяння проводів і трасів на проміжних опорах

Перекладання проводів на проміжних опорах з розкочувальних роликів у підтримувальних роликах трансформаторів чи ізоляторів на штирьові ізолятори повинні здійснюватись після остаточного закріплення проводів на опорах анкерного типу, що обмежують ділянку монтажу ПЛ.

Перекладання проявлів і трасів троєбі рабіти, як правило, без опускання їх на землю. Перекладання трасів повинне робитися бригадами монтажників одночасно з перекладаннями прикладів. Перекладання проводів треба робити з гідропідйомніків і телескопічних вишок.

Перекладання проводів з розгортальних роликів на штирьові ізолятори ПЛ може здійснюватись монтером безпосередньо з опори. Складати розкочувальний ролик з фланця після перекладання проводу забороняється.

Для захисту від механічних ушкоджень та зовнішнього пориву алюмінієвого або сталеалюмінієвого проводу, який монтується в підтримувальних затисках, провід варто обмотати алюмінієвою стрічкою 1×10 мм, при цьому обмотка повинна виступати з обох торців затиску на відстань не менше 10-15 мм. Допускається застосовувати алюмінієву стрічку товщиною менше 1 мм (до 0,5 мм) за умови обмотки проводу в два шари.


Замість алюмінієвої стрічки можуть бути застосовані алюмінієві профлізи товщиною не менше 1 мм. Обмотування проводу стрічкою повинне робитися без зазорів між окремими витяками: витки повинні шільно прилягати по всій окружності проводу.

При перекладі проводів на проміжні опори ПЛ та штирьовими ізоляторами проводи повинні кріпитися до ізоляторів троєвим в'язанням (рисунок 6.8). При цьому може застосовуватися як головне (рисунок 6.8 а), так і бічне (рисунок 6.8 б) закріплення проводів.

Після перекладання проводів з розгортальних роликів у затиски чи на ізолятори необхідно перевірити вертикальність тірландин, затягування натискінних болтів у підтримувальних затисках, правильність виконання дротового в'язання й установки пляшкових затисків.

6.7.5 Розробка технологічної карти монтажу проводів ПЛ

На підставі рекомендації нормативних документів, монтаж ПЛ виконують у два етапи: організація виробництва; виконання технологічних операцій



б – головне кріплення проводів

Рисунок 6.8 – Кріплення проводів на штирьових ізоляторах проміжних опор ПЛ

Для виконання електромонтажних робіт створюється бригада у кількості п'яти робітників. Перед виконанням робіт всі вони ознайомлюються з правилами техніки безпеки, особливими умовами праці та засобами захисту.

Після проведення інструктажів, отримання засобів захисту, інструментів та інвентарю бригада переміщується на об'єкт виконання робіт.

Відповідно до розробленої технологічної карти монтажу ПЛ виконуються: дозвіл до роботи; розкочування проводу; підйом проводів на опори; натягування проводу; кріплення проводу на опори; закінчення роботи.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні вимоги до монтажу повітряних ліній.
2. Дайте визначення повітряної лінії.
3. Перерахуйте класифікацію ліній за призначенням, за класом напруги.
4. Назвіть основні конструктивні елементи ПЛІ.
5. Назовіть основні типи і конструкції опор.
6. Перерахуйте основні вимоги щодо габаритів, пересічення і зближення ПЛ з інженерними спорудами.
7. Назвіть основні правила улаштування повітряних ліній електропередач із симонесучими ізольованими проводами.
8. Назвіть послідовність основних операцій з технології монтажу ПЛІ.
9. Як виконуються повторні та захисні заземлення, монтаж заземлень?
10. Яким чином виконується натяг, візуування і прийом стріл прогину проводів і трості?
11. Назвіть основні попереджувальні пласкати на ПЛ.
12. Які позначення наносять на опори ПЛ?
13. Як виконується монтаж пристройів захисту ліній від атмосферних перенапруг?
14. Яким чином виконується анкерне кріплення проводів на опорах ПЛ?

РОЗДІЛ 7

МОНТАЖ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ

7.1 Визначення кабельної лінії (КЛ). Области використання

Кабельною лінією називається електрична лінія, яка виходить зі межі електростанції чи підстанції, призначена для передавання електричної енергії на відстань. Вона складається з одного або декількох паралельних кабелів з стягувальними, стопорними або кінцевими муфтами та деталями кріплення [28,53].

Відповідно до ДСТУ 34 65-96 кабелем називають виріб, який складається з однієї або більш ізольованих жил, які вміщені в герметичну оболонку, зовнішку якої може бути броня або захисний покрив.

Область використання. Кабелі використовують для каналізації електроенергії. Вони розподіляються на канальні та силові.

Силові кабелі призначенні для передавання і розподілу електричної енергії.

Контрольні кабелі призначенні для передавання електричних сигналів управління, зв'язку та сигналізації.

Основними елементами всіх кабелів є струмопровідні жили, ізоляція, скрінки, оболонка і зовнішні захисні покриття. Жилово кабелю підривають один або кілька скручених проводів. Струмопровідні жили виготовляють переважно з алюмінієм, рідше з міді. Залежно від їх кількості кабелі розділяють на одно-, дво-, три- і чотирижильні. Струмопровідні жили кабелів виготовляють круглими, секторними або сегментними з одного або декількох проводів. окремі проводи жил скручені. Якщо кабель має четверту жилу трикутної форми, то вона розміщується в центрі кабелю.

Ізоляція забезпечує електричну міцність жил і кабеля в цілому. Кабелі, призначенні для вертикального проходження, мають збіднену просоченою ізоляцією або не стікаючу масу.

7.2 Підготовче роботи

Для підготовки проекту проведення робіт повинна бути вивчена проектна документація [6.7.8,9.67]:

- відкоригований проект КЛ;

- креслення профілю КЛ у місцях пересічення з дорогами та іншими комунікаціями або КЛ напругою 35 кВ і шлях особливо складних трас КЛ напругою 6-10 кВ.
- плани трас з прив'язкою КЛ до споруд, з позначенням пересічения інженерних комунікацій і локалізацією відбитків їх таєднин;
- повздовжній профіль пересічення КЛ інженерних комунікацій із позначенням способу захисту кабеля від різноманітних впливів (механічних, хімічних);
- кабельний журнал, специфікація на кабелі, муфти та матеріали;
- матеріали узгодження траси КЛ із організаціями енергопостачання.

7.3 Вибір траси ліній

Проектування і прокладення кабельних ліній виконують на підставі техніко-економічних розрахунків. Трасу лінії вибирають з урахуванням найменшої витрати кабеля, уникнути по можливості шкідників ізгребінними спорудами, які мають хімічні речовини, що руйнують стальну броню оболонки кабеля. Найменша відстань між кабелем і нафто-або газонафтопроводом - не менше 0,5 м.

При розміщенні кабелів слід по можливості уникати перекрещувань їх одного з одиниць та інженерними спорудами. У селищах кабельні лінії потрібно, як правило, прокладати під тротуарами по дворах, а не по проїжджій частині.

Велику небезпеку для кабелів становить додаткове нагрівання їх трубопроводами. Траси кабельних ліній повинні бути віддалені від них. У місцях зближення їх з теплотриводами слід вжити спеціальних заходів щодо захисту кабелів від перегрівання.

При пересіченні кабельних ліній між собою і кабелями зв'язку необхідно, щоб останні були вище силою, як сили кабелі вищої напруги слід прокладати під кабелями нижчої напруги. Між ними повинен бути проміжок землі товщиною не менше 500 мм. Поблизу електрифікованих доріг оболонки кабелів рубінують блокаючі струни, тому траси з кабелем в металевих оболонках не повинні проходити біля них. При пересіченні залізничних шляхів і шосейних доріг кабелі прокладають в тунелях, блоках або трубах по всій ширині зони відчуження на відстані не менше 1 м від полотна доріг і не менше 0,5 м від дни водовозної каналі.

Тільки сувере дотримання встановлених правил прокладки кабелів може бути гарантією надійності роботи кабельних ліній.

7.4 Монтаж кабелів, кабельних муфт та воронок

КЛ прокладають безпосередньо в землі, у воді – через водойми і ріки, у повітрі – в кабельних конструкціях і відрібничих приміщеннях: на підлогах, коридорах, трасах, естакадах; підземних спорудах, тунелях, каналах, блоках, трубах та підземних залізобетонних конструкціях, шахтах, комінаторах.

7.4.1 Монтаж в траншеях

У сільській місцевості прокладання кабелів у траншеях є найекономічнішим за капітальними витратами і витратами кольорового металу. При цьому рекомендується в одній траншії прокладати не більше шести кабелів і відстань між ними по можливості збільшувати до 200–300 см.

Кабельні лінії прокладають так, щоб у процесі монтажу й експлуатації виключити можливість виникнення в них небезпечних і незручних навантажень і пошкоджень. Кабелі необхідно укладати з запасом 1–3% по довжині (мінімум), достатнім для компенсації можливих зсувів ґрунту і температурних деформацій. Кратність допустимого радіуса заглину до зовнішнього діаметра кабеля залежить від марки: багатожильні кабелі з паперовою просоченою ізоляцією – 30; з гумовою пластмасовою ізоляцією і броньованою обмоткою – 10 і з непросоченою – 6. Траншеї для прокладання кабельних ліній безпосередньо в землі повинні мати пластинку, зверху кабелі слід залишати дрібною землею без каміння. Глибина траншії повинна становити 800 мм, щоб забезпечити вистядання кабеля на глибину 700 мм. Допускається зменшення глибини закладання до 500 мм на ділянках довжиною до 5 м при вводі лінії в притиснення, що тільки уникнеть пересічення з підземними спорудами при умові захисту кабелів від чеканічних ушкоджень. Ширина зна траншії повинна бути не менше 350 мм при прокладці одного–двух кабелів, а відстань між ними – не менше 100 мм. При прокладці трьох–четирьох – ширину дна траншії збільшують на 200 мм на кожний кабель.

Кабель напругою до 20 кВ вкладають на перехрещенні вулиць – глибиною 1 м при паралельній прокладці декількох кабелів в одній

траншії відстань між ними по горизонталі складає 100 мм для кабелів до 10 кВ, така ж - між ними і контрольними кабелями; відстань між контрольними кабелями не нормується. При прокладці кабела біля будинків мінімальна відстань повинна бути 0,6 м. Відстань у створі від КЛ до заселених частин і населювочів опор ЛЛ 1 кВ повинна бути не менше 5 м. Кабелі при піпрузі шикле 35 кВ повинні бути захищені від механічних ушкоджень панцирами або цеглою в один шар поперек траси кабелю.

7.4.2 Монтування кабельних ліній у випробувачах пряміченнях

КЛ повинні бути доступні для огляду і ремонту, захищені від ножливих механічних пошкоджень, віддалені від нагрівальних поверхонь.

Проходи для людей можна пересікати кабельними лініями на висоті не менше 1,8 м від підлоги. Всі габарити і розміри по прокладці кабелів визначаються ПУЕ-86. В підлозі або в стелі кабелі дозволяється прокладати тільки в каналах або трубах. Труби повинні мати внутрішній діаметр не менше 1,5-кратного зовнішнього діаметра кабелів. Проходи кабелів через стіни, перегородки і перекриття з дерева або інших горючих матеріалів повинні бути виконані в грубах шириною не менше 100 мм. Кабелі, що прокладаються всередині приміщень, не повинні мати зовнішніх захисних покрівів із горючих волокнистих речовин. Їх слід чітко закріплюти спешальними затискачами. Відстань між сусіднimi кріпленими повинна бути при горизонтальній прокладці 0,8–1 м і до 2 м при вертикальній прокладці.

Забороняється:

- закривати кабели наглавку у підлогу або перекриття;
- відкрито прокладати кабелі по склонових клітках;
- засипати сипові кабелі в каналах піском.

Всі з'єднання і відгалуження кабелів виконують у чавунних і сплавованих муфтах, які захищають кабель від вогни і механічних ушкоджень. Кабелі присаднюють до затискачів споживача муфтами і зіпсувачами. Кабельні муфти повинні забезпечувати у місці з'єднання електричну міцність не менше міцності кабеля у суцільному ісці, необхідну ізоляційну міцність на розтягування, герметичність.

7.4.3 Маркування кабельних ліній

Кожна КЛ повинна мати паспорти з документацією, диспетчерський номер та назву. Відкрите про кладені кабелі, а також усі кабельні муфти повинні мати бирки з позначеннями: на кінці в на початку лінії на бирках повинні бути вказані чирик кабеля, напруга, переріз, номери або найменування ліній; на бирках з'єднувальних муфт – номер муфти, дата монтажу. Бирки повинні бути стійкими до впливу навколишнього середовища. Бирки потрібно закріпляти по всій довжині КЛ через кішки 50 і по відкрито про кладені кабелі, а також на поворотах траси і в місцях проходження кабелів через вогнестійкі перегородки й перекриття (з обот боків). Трасу кабельних ліній, прокладену по орніх землях і незабудованій місцевості, позначають покажчиками, установленими на відстані не менше 500 метрів один від одного, а також у місцях зміни напряму траси.

7.5 Використання безнагрівних технологій

7.5.1 Загальні вимоги

Провідними електротехнічними компаніями [23] розроблені технології холодної усадки у 1968 році. Більш 25 років наукових досліджень і застосування технологій холодної усадки дозволяють використовувати кремнійорганічні матеріали з вигористішою варішою силіконів, що дозволяє отримувати матеріали із заданими електричними властивостями. У різних державах світу встановлено більше 10 мільйонів виробів, які використовують технологію холодної усадки. Це підтверджує безвідмінність та належність виробів такої технології, яка сертифікована згідно зі стандартом ISO 9002.

Основними видами розроблених виробів є:

- муфти для з'єднання кабелів, які працюють під напругою 10–15 кВ QS1000 і під напругою 20–30 кВ QS2000;
- муфти для кінцевого закінчення кабелів, які працюють в діапазоні напруг 6–46 кВ;
- ізоляючі і герметизуючі муфти для низьковольтних кабелів;
- кабелі із палеровою ізоляцією;



Рисунок 7.1 – Ескіз системи з'єднувальних муфт



Рисунок 7.2 – Ескіз муфти кінцевого закладення кабелів



Рисунок 7.3 – Ескіз термоусаджувального манжета HDCW

Застосування даних технологій дає можливість підвищити надійність роботи обладнання за рахунок нових композиційних матеріалів, спрости та монтажні роботи і відповідно підвищити культуру роботи ремонтуро-обслуговуючого персоналу.

7.5.2 Муфта хомогусадка *Quick Splice 1000*

Призначена для з'єднання кабелів. Складається із монтажного комплексу сполучних муфт ZM QS 1000 типу 92-АБХ1-1 і включає супільнолиту стягучну муфту (муфту тополікої усічки) з багатошаровою синтетичною кремнійорганікою, розпорного корду, який відповідається компонентам непаяного вузла заземлення і матеріалу для відновлення оболонки кабеля. Муфти випускаються в трьох основних ідентифікаторах і призначенні для з'єднання одножильних силових кабелів з перетином 70...400 мм^2 , що мають тверду діелектричну ізоляцію і розріховані на напругу 6...10 кВ. Якість і надійність муфт гарантується поштучним технічним контролем на виробництві. В цілях більшої зручності, супільнолиту кремнійорганічну муфту, що поставляється, розширює спіраталподібний поліетиленовий корд, який відповідається під час установки (рисунок 7.4). При цьому з'єднання ускладжується і щільно обхинає кабель, який зрошується. Тіло з'єднання значно погаблює напруженість електромагнітного поля, відновлює щільність ізоляції і скрунтування (напівпровідник скран) силової розподільтої мережі (рисунок 7.5).

Сполучна муфта складається із основних компонентів:

- зовнішній шар складається з матеріалу з високою діелектричною проникністю, забезпечує необхідний розподіл напруженості електричного поля і повністю вільновідносне характеристики власної ізоляції кабеля по всій довжнії з'єднання;
 - внутрішній напівпровідниковий електрод охоплює струмопровізну жилу, виключаючи необхідність застосування стрічки або додаткових металевих електродів;
 - зовнішній напівпровідниковий шар муфти приймає форму ізоляції і зоніює собою електромагнітний скран
- Інші компоненти монтажного комплексу включають:
- пружинні кільца і металевий скран, який відновлює щільність металевого скрана кабелю, утворюючи непаяний вузол заземлення. Основне призначення цих металевих деталей полягає в тому, щоб встановити якісний контакт із землею і тим самим забезпечити надійність захисту кабеля від пробою;

- стрічка, оброблена мастикою, підвищує вологонепроникність муфт, що особливо важливо при з'єднанні кабелів на лініях підземної прокладки;

- спеціальні пластикові (PST) трубки призначені для відновлення оболонки кабеля методом холодної усадки. Масові стінки трубки запобігають проникненню в муфту води і рідин, здатних викликати корозію заземлювальних елементів.




Рисунок 7.4 – Ескіз кремнійорганічної муфти



Рисунок 7.5 – Ескіз з'єднувальної муфти

Асортимент муфт включає дві серії основних і дві серії додаткових монтажних комплектів, призначених, відповідно, для з'єднання трижильних кабелів різних типів в пластмасовій ізоляції і виконання переходів на одножильні кабелі, також в пластмасовій ізоляції.

92-AG6X0-3: Сполучні муфти для трижильних кабелів в пластмасовій ізоляції з індивідуальними мідними екранами для кожної жили.

92-AG6X1-3: Сполучні муфти для трижильних кабелів в пластмасовій ізоляції із загальним мідним екраном.

92-PG6X0-3: Додаткові комплекти для виконання переходів від трижильних кабелів в пластмасовій ізоляції із загальним мідним екраном по трьох одножильних кабелях.

92-PG6ХІ-3: Додаткові комплекти для виконання переходів від трижильних кабелів в шинотяговій іхонії з інавгульними мідними екранами по трьох одножильних кабелях.

Основні характеристики монтажних комплексів наступні:

1. Універсальна сучільності конструкція гільзи забезпечує можливість установки муфт на кабелях різного розміру і типу.
2. Сумісність з кабельними з'єднувачами всіх стандартних моделей.

3. Абсолютна високотривалість за рахунок високої якості пристягання гільзи до кабеля.

4. Широкий діапазон робочих температур.

5. Непаяний вузол зачленення.

6. Компактність муфт дозволяє проводити з'єднання в обмеженому просторі і віддалених місцях.

7. Поштучний технічний контроль на виробництві.

Технологія холдингової усадки забезпечує швидкість і простоту установки муфт без застосування спеціальних інструментів.

Таблиця 7.1 – Стандартні муфти для одножильних кабелів QS1000

Модель QS 1000	Розміри кабела			Розміри гільзи	
	Зовнішній діаметр по оболонці, мм	Зовнішній діаметр по іхонії, мм	Перетин жил, см ²	Зовнішній діаметр, мм	Довжина, мм
92-AG611-1	39	17.2–26.0	70–150	50–150	14.2–28.0 135
92-AO621-1	46	22.3–33.2	185–240	150–240	18.0–33.2 145
92-AO631-1	56	28.4–42.0	300–400	300–400	23.3–42.0 220

Муфти QS 1000 призначенні для з'єднання симетричних кабелів середнього класу напруги, що має тверду ізоляцію жил (поліестер, зшитий поліетилен) та іхонії, екран з металевої фольги або дроту і

пластисову оболонку. Муфти QS 1000 можуть застосовуватися для з'єднань на підвісних лініях, в кабельних тунелях, а також на синтетичних лініях підвісної провадки.

7.5.3. Муфти серії QT II

Муфти для кінцевого з'єднання мають монолітну конструкцію, в якій передбачені трубка рефрактій для вирівнювання напруженості електромагнітного поля.

Муфти виготовлені із спеціального крімнійорганичного матеріалу, що додає їй особливу високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання, тренажу і ерозії. Ефективність і надійність муфт ходової усадки підтверджуються більш ніж 30-річним досвідом їхньої успішної експлуатації в широкому діапазоні технічних і кліматичних умов.

Технологія монтажу муфт серії QT II.

1. Видалити зовнішній напівпровідникій екран, кабель з екструдованим напівпровідником скручено, залишаючи 50 мм перед згрою по оболонці.

2. Видалити ізоляцію з кабеля з напівпровідними стрічками і графітовим шаром, залишаючи 30 мм по поверхні стрічок, залишаючи 40 мм по поверхні графітового шару перед згрою по обмотоні кабелю.

3. Накласти один прошарок Scotch® 13 з 50% перекривання, починаючи з поверхні стрічок до поверхні ізоляції і один шар у зворотному напрямі.

4. Видалити ізоляцію по жилі на довжині В + 5мм.

5. Надіяти наконечник на жилу і спресувати. Ретельно зачистити поверхню наконечника, прибраши гострі краї, переконатися у відсутності металевої стружки.

6. Обмотати наконечник стрічкою Scotch™ 70, накладаючи її по всій довжині з середнім натягненням.

7. Нанести силіконовий гель на згру по зовнішньому напівпровідниковому екрану і на ізоляцію по жилі на відстані 40 мм від напівпровідного скроту.

8. Насунути елемент QTII на оброблений кабель. Видалити спіропреподібний корд за допомогою тягувування, розкручуючи його в напрямі проти годинникової стрілки. Усіяку проводити від пружинного кільця.

9. Сплести прокоткою екран і присадити наконечник.

Таблиця 7.2 – Номенклатура кабельної арматури для силових кабелів із шитого поліетилену

Артикул	Опис	Розміри
QTII 92-EB 62-1	Комплект кінцевої муфти внутрішньої установки	1 × 50–150 мм ²
QS1000 92-AG611-1	Комплект сполучної муфти	1 × 70–150 мм ²
QS1000 92-AG621-1	Комплект сполучної муфти	1 × 185–240 мм ²
Перехідні муфти для з'єднання трисхильних кабелів з маслонесоченою напівровію ізоляцією з трьома кабелями із СП-ізоляцією 10кВ		
QS1000T92 FG 615-3	Комплект переходної муфти	3 × 50–150мм ²
QS1000T92 FG 625-3	Комплект переходної муфти	3 × 185–240мм ²

До складу комплекту входять всі необхідні матеріали для монтажу трьох фаз, за винятком наконечників. Монтаж виконується без застосування вогню. Кінцеві муфти застосовуються при холодній усадці для зовнішньої установки 10 кВ.

Порівняльні характеристики технології холодної усадки і традиційних методів кінцевого закладення силових кабелів наведено у таблиці 7.3.




Рисунок 7.6 – Монтаж кабельної муфти, перший етап

7.5.4 З'єднувальна муфта 92-AG6II-I

Складається з холодозахисного кожуха і використовується для одножильних кабелів з полімерною ізоляцією з дротяним екраном 6/10 кВ згідно з IEC 60502.




Рисунок 7.7 – Монтаж кабельної муфти, другий етап

Технологія монтажу кабельної муфти:

1. Віддалити оболонку кабеля згідно з розміром А.
2. Відігнути дроти екрана назад, уздовж оболонки кабеля, відрізати їх на відстані 40 мм від згру по оболонці і захіпнити обрізані кінці двома витками стрічки Scotch™ 13, як показано на рисунку 7.8.



1 – оболонка кабеля, 2 – стрічка Scotch™ 13; 3 – дротяний екран;
4 – зовнішній напівпровідний шар

Рисунок 7.8 – Монтаж кабельної муфти, перший етап

Видалити паперові стрічки до зрізу по оболонці кабеля.
Видалити напівпровідний екран з кінця кабеля, залишаючи 40 мм до зразу по оболонці.

Видалити первинну ізоляцію по струмопровідній жилі на відстані 1/2 довжини гільзи + 5мм.




Рисунок 7.9 – Монтаж кабельної муфти, другий етап

Видалити напівпровідні стрічки з кінця кабеля, залишаючи 20 мм до зразу по оболонці. Видалити графітовий шар з кінця кабеля, залишаючи 30 мм до зразу по оболонці.



Рисунок 7.10 – Монтаж кабельної муфти, етап третій

Накласти один шар стрічки Scotch™ 13 з 50% перекриттям, починаючи з напівпровідників стрічок до первинної ізоляції і один шар у зворотному напрямі. Видалити первинну ізоляцію на довжину 1/2 довжини гільзи + 5 мм.

Насунути чуаку, що екранус, з луженої мідної сітки на місце з'єднання і зафіксувати її за допомогою пружинних кілець на металевому екрані кабеля. Обрізати надлишки мідної сітки. Обмотати пружинні кільця двома шарами стрічки Scotch™ 13 з 50% перекриттям. Накласти стрічку Scotch™ 2228 поверх стрічки Scotch™ 13, оболонки кабеля і луженої мідної сітки. Забезпечити мінімальний діаметр поверх стрічки Scotch™ 2228.



Рисунок 7.11 – Монтаж кабельної муфти, етап четвертий




Рисунок 7.12 – Монтаж кабельної муфти, етап п'ятий




Рисунок 7.13 – Монтаж кабельної муфти, етап шостий




Рисунок 7.14 – Монтаж кабельної муфти, етап сьомий



Рисунок 7.15 – Монтаж кабельної муфти, етап восьмий

Насунути захисний кожух поверх з'єднання на позицію "С" і виділити розширяючий спіралеподібний корд. При цьому захисний кожух починає усаджуватися від позиції "С" по всій довжині області з'єднання. На цьому монтаж муфти завершений.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть загальні вимоги до монтажу кабельних ліній.
2. Які є типи класифікація кабелів за призначенням та непругово?
3. Назвіть основні конструктивні елементи конструкції силових кабелів з паперовою, пластикововою, полівінілхлоридною та гумовою ізоляцією.
4. Які існують технології монтажу кабельних ліній?
5. Назвіть підготовчі роботи для проведення електромонтажних робіт з монтажу кабельних ліній.
6. Назвіть послідовність технології риття траншей.
7. Перерахуйте основні операції з технології розривування кабеля.
8. Які є типи технологія укладання кабелів?
9. Яким чином виконується маркування кабелів?
10. Назвіть технологічні операції монтажу кабельних муфт.
11. Назвіть основні види розробленіс відрів безнагрівних технологій.
12. Перерахуйте основні стадії монтажу кабельних ліній з використанням безнагрівної технології.

РОЗДІЛ 8

МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРНИХ ПІДСТАНЦІЙ

8.1 Основна характеристика трансформаторних підстанцій

Трансформаторною ліфоблокінцією (ТП) називається електроустановка, яка призначений для прийняття, перетворення і розподілу електричної енергії і складається із стовпів трансформаторів, розподільних пристроя, пристрой керування, релейного захисту і автоматики, а також допоміжних споруд.

За конструктивним виконанням підстанції бувають:

– відкриті, обладнання яких встановлюється на відкритому повітрі. До них належать відкриті розподільні пристрой (ВРП) та трансформаторні підстанції;

– закриті, що розміщаються у будівлях різної конструкції.

До них належать:

а) трансформаторні підстанції і закрита розподільна установка (ЗКРУ) стаціонарного типу з монтажем обладнання на місці установки;

б) трансформаторні підстанції і ЗКРУ зборного типу, окремі вузли і деталі яких виконують на заводі-виробнику, але збирають у приміщенні установки;

в) комплектні трансформаторні підстанції (КТП). КТП призначенні для електроенергетичних сільськогосподарських споживачів, окремих населених пунктів і невеликих промислових об'єктів.


Комплектна трансформаторна ліфоблокінція – підстанція, складена з шаф чи блоків з вмонтованими в них трансформатором та іншим обладнанням розподільної установки, яку постачають складеною чи підготовленою до монтажу.

КТП, що встановлюються у закритих приміщеннях, належать до внутрішніх установок, а гі, що встановлюються на відкритому повітрі, – до зовнішніх установок.

Комплектна розподільна установка (КРУ) – електричне розподільне устаткування, укомплектоване з шаф чи блоків з вмонтованим у них обладнанням, пристроями керування, контролю, захисту, автоматики і сигналізації, яку постачають складеною чи підготовленою до монтажу для внутрішнього чи зовнішнього встановлення.

Мачтова або стовпова підстанція – це відкриті підстанції, обладнання яких встановлено на конструкціях збіо опорах ліній електропередач на висоті, яка не потребує обмеження підстанції.

Структура умовного позначення типових колонок КТП.



8.1 Класифікація виконання та основні технічні дані КТП

Класифікація виконань та основні технічні дані КТП, які встановлюються на території населеного пункту, наведені у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – Основні ознаки класифікації КТП

Ознаки класифікації КТП	Виконання
1 За типом силового трансформатора	З масляним трансформатором
2 За способом виконання нейтралі трансформатора на стороні ВН	З глухозвемленою нентраллю
3 За взаємним розташуванням виробів	Однорядне
4 За кількістю застосування силових трансформаторів	З однім трансформатором
5 За виконанням високовольтного з'єднання	Повітряне
6 За виконанням виводів ліній, що відходять, кВ	Повітряне
7 Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96 - шафи пристрою з боку вищої напруги (ПВН) із силовим трансформатором; - розподільного пристрою з боку іншої напруги (РПНН) і шафи УВН із комутаційними апаратами вводу.	IP23 IP43
8 За способом установки автоматичних вимикачів	Зі стаціонарними вимикачами
9 За наявністю коришу обслуговування в пристроях вищої напруги (ПВН) і розподільному пристрою іншої напруги (РПНН)	Без коришу обслуговування
10 Вид керування	Місцеве
11 Схема на стороні ВН	Тулкована

Таблиця 8.2 – Основні параметри КТП

Найменування параметрів	Значення параметра	
	1	2
1 Потужність силового трансформатора, кВА	100	160
2 Номінальна напруга з боку вищої напруги, кВ	10	10

Проваження таблиці 8.2

1	2	3
3 Номінальна напруга з боку нижчої напруги, кВ	0,4	0,4
4 Номінальна частота, Гц	50	50
5 Номінальний струм плавких вставок високовольтних захисних пристрій, А напругою 10 кВ	16	31,5
6 Номінальний струм вторинної обмотки трансформатора, А	140	231
7 Число ліній, що відходять, нижчої напруги, шт.	4	4
8 Номінальний струм відходів ліній нижчої напруги, А	160	235
9 Номінальний струм вуличного освітлення, А	40	63

8.2 Монтаж комплектної трансформаторної підстанції

8.2.1 Конструкція та робота комплектної трансформаторної підстанції

Конструкція КТП є тупиковою схемою з боку ВН КТП складається із блоку ПВН і шафи РПНН, які встановлені на одній рамі й з'єднані між собою болтами [17,18,52] (рисунок 8.1).

Блок ПВН складається із шафи силового трансформатора й струмопроводу. Струмопровід встановлюється на збіху шафи силового трансформатора. Шафа РПНН – це шафа з апаратами підключення відходів ліній.

Конструкція складових частин КТП виконана зі сталевих коркасів й обшивки, що забезпечують їхню механічну міцність, захищают від дії кліматичних факторів елементи електромобілізації й обладнання зворотів з обліком їхнього кліматичного використання й категорії розміщення, а також вимоги по безпечному обслуговуванню й експлуатації.

При роботі КТП забезпечується прийом електроенергії високої напруги 10 кВ, перетворення її на 0,4 кВ і розподіл по лініях, які відходять. Крім ліній, які відходять, складнівачів виробничого призначення в КТП передбачені лінії зовнішнього освітлення та лінії нульового проведення.




Рисунок 8.1 – Зовнішній вигляд трансформаторної підстанції

Конструкція КТП забезпечує виконання виводів повітряних ліній, які відходять 0,4 кВ (до п'яти ліній) на номінальні струми до 250 А.

Блок ПВН КТП із тупиковою схемою на стороні ВН призначений для підключення силового трансформатора до ПЛ 10 кВ. Струмопровід блоку ПВН забезпечує задані відстані – 4,5 м до необгороджених повітряних вводів ВН і 4,0 м до необгороджених повітряних виводів НН від землі при установці КТП.

Струмопровід (поз. 18, рисунок 8.2) складається з кожуха, прийомних пристройів ПІ і ліній, які відходять, НН. Прийомний пристрій ПЛ складається із трьох сталевих штирів (поз. 15), приварених до даху кожуха під кутом, що забезпечує утримання проводів спуску ПЛ. На них встановлюються високовольтні ізолятори.

які в комплект поставки не входять. Допустиме навантаження на кожен ізолятор від тяжіння проводів ПЛ, з урахуванням вітру й снегу не більше 245 Н (25 кгс).




Рисунок 8.2 – Основні елементи трансформаторної підстанції

Пристрій для підключення ліній, які відходять, НН складається із двох зшитих траверс, до яких приварені сталеві штири (поз. 13) під кутом, що забезпечує утримання проводів ліній, які відходять. На штири встановлюються штирикові низьковольтні ізолятори. Припустиме навантаження на кожен ізолятор від тяжіння проводів ліній, які відходять, з урахуванням вітру й снегу, не більше 147 Н (15 кгс).

Головні коли ВН від проводів спуску ПЛ до силового трансформатора (поз. 1) виконані таким способом: від проводів спуску ПЛ до горизонтально встановлених прохідних ізоляторів (поз. 16) – алюмінієвим проводом. Від прохідних ізоляторів (поз. 16) до верхніх виходів високовольтних запобіжників (поз. 9) – алюмінієвими шинами (поз. 19), встановленими на опорних ізоляторах (поз. 12) нижніх

виводів запобіжників до виводів ВН (поз. 20) силового трансформатора (поз. 1) – чішим дротом.

До алюмінієвих шин головних кіл ПВН підключенні розрядники (поз. 17) установлені в струмопроводі (поз. 18).

Головні кіль НН для присидання лівілів, які відходять від ПЛ до автоматичних вимикачів, встановлені у КТП, виконаних ізольованими проводами. Проводи від автоматичних вичікачів і нульового виводу силового трансформатора (поз. 1) під шафою РПНН (поз. 3) прикладаються по залізій стінці шафи РПНН, далі під дахом шафи силового трансформатора (поз. 21) і потім під чинінському бокі струмопроводу (поз. 18) до штирьових низьковольтних ізоляторів.

Ділянки проводів (поз. 16), прокладених під дахом шафи її силовим трансформатором (поз. 21) і по зовнішньому боці струмопроводу (поз. 18), закриваються зінімними сталевими кожухами (поз. 8,11). Відкриті ділянки проводів (від корпуса струмопроводу до місця зондіння проводів із проводами ліній ПЛ 0,4 кВ) додатково захищені від впливу сонячного випромінювання поліхлорвініловими трубками, які надягаються на них. У стінці струмопроводу (з боку проходів ізоляторів входу ВН) передбачені два прорізи. Проріз, що закривається зінімним сталевим листком, використовується для обслуговування головних кіл ВН, що перебувають всередині струмопроводу. Другий проріз використовується для доступу до високовольтних запобіжників (поз. 9) і завкривається дверима із блокувальним пристроям. Для спостереження за запобіжниками на шині дверях передбачене вікно із сіткою, що закривається поворотною кришкою.

На даху струмопроводу передбачені пластини (поз. 14) для підйому його при виготовленні й монтажу.

Шафа силового трансформатора (поз. 21) має два прорізи із протилежних боків, що закриваються двостулковими дверима. Установка силового трансформатора проводиться через правий проріз якщо дивитися з боку шафи РПНН. У лівій стінці шафи (якщо дивитися з боку шафи РПНН) для спостереження за рівнем масла в розширеному боку силового трансформатора передбачене оглядове вікно із сіткою, що закривається поворотною кришкою.

Для захисту ТП від перенапруг встановлюють вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг.

Розрядники використовують для захисту ізоляції електрообладнання від комутаційних та атмосферних перенапруженів. На ТП 10/0,4 кВ встановлюють у більшості вигадків вентильні розрядники

типу РВО. Перед виконанням монтажу всі елементи розрядників чилядкують. Вони не повинні мати тріщин, сколів та раковин.

При легкому стручині на кут до 30° від вертикальї всередині не повинно бути шуму або дзвіну. Розрядники встановлюють у обраному вигляді. Розрядник кріплять за допомогою двох болтів і вивірюють за рівнем та відкосом.

Пробід фазні присоюють до пластиини, яка має електричний контакт з багаторозрядним іскровим проміжком. Заземлювальний провідник приєднують безпосередньо або через регістатор з спрямованням до шпильки, яка має електричний контакт з робочими опорами. При приєднанні шин до розрядника необхідно враховувати можливість тяжіння особливо при зміні температурі і з цією метою використовувати компенсуючу пристрой.

Гайки, які покарбовані червоним колером, не дозволяється відкручувати з метою порушення цілісності ущільнення розрядника.

Після закінчення монтажних робіт виконують перевірку спрвності проводок та пристріїв, надійності кріплення болтових з'єднань, спрвності електричної ізоляції, а також приєднання до мережі заземлення.

8.2.2 Встановлення конструкцій трансформаторного підстанції

8.2.2.1 Конструкція фундаменту та опорних конструкцій

Застосування КТП забезпечує індустріалізацію електромонтажних робіт (ЕМР), скорочує терміни спорудження електроустановок і підвищує надійність їхньої роботи. Тему КТП практично повністю витиснули ТП старого типу, устаткування яких монтувалося на місці установки.

Бурінням-монтуванням роботи. Котловані для фундаментів бурять спеціальними бурильними машинами БКГО, ГБС. Діаметр свердильних котлованів повинен складати 450 мі. Встановлюють стояки УСО-ЗА, УСО-4А. При спорудженні фундаменту КТП зроблять розширеній шар ґрунту не менше ніж на 10 см. залишають пісочину основу і вкладають заливобетонні конструкції.

Роботи з монтажу КТП виконують згідно з проектом виробництва ЕМР.

Монтаџисти робочими бефутують у фон стади.

На першій стадії електромонтажники контролюють правильність установки будівельниками закладних елементів, які передбачені

будівельними крепленнями, та установлюють згідно з проектом електроустановкових конструкцій для освітлювальних пунктів, що окрім іонтування для панелей захисту і електричних апаратів; виконують іонтування внутрішньої мережі заземлення та присаджують провід від заземлювачів до застосованих конструкцій КТП. Для створення заземлювального контуру підстанції в грунт встановлюють вертикальні та горизонтальні заземлювачі.

Приєднання на монтажній майданчики обладнання обладнань, виявляючи дефекти, що з'явилися при транспортуванні. Ціле обладнання встановлюють на підготовлений фундамент. При піднятті КТП на монтажному майданчику перевіряють комплектність технічної документації підприємств-виробників (пакети, технічне описание та інструкцію з експлуатації, електричні схеми головних та вторинних кіл, експлуатаційну документацію на комплектуючу апаратуру), відповідність направляючих під трансформатор (кронштейнів) і при необхідності встановлюють направляючі потрібної конструкції. Стропову КТП без упаковки виконують за відповідні крюки та рами. Переїщення та підйом комплектних комер і КТП здійснюють у вертикальному положенні згідно з написами "Верх"; "Низ".

8.3.2.2 Післястановка блоків КТП

[На робоче місце] КТП встановлюють на раніше підготовлені при виконанні будівельних робіт основи, закладні частини, опорні рами, анкерування по рівно по проектній відмітці (рисунок 8.2).

КТП повинна встановлюватися на фундаменті висотою не менше 0,4 м від плянованого рівня землі й мати відстань від землі до необгороджених вхідів ВН не менше 4,5 м, а до вхідів НН – не менше 4 м. Вибір місця й способу установки підстанції повинні відповідати споживачам, виходячи з конкретних умов експлуатації, обговорюючи технічними умовами, з урахуванням можливості обслуговування з усіх боків.

КТП встановлюється на найпростішу бетонну площину. Виконувати огороження КТП не обов'язково, крім місць мозкового скупчення людей. Відхилення закладних елементів не повинно перевищувати 1 мм на 1 м довжини і 5 мм на всю довжину елемента. Габарити, настіновий й присаджувальні розміри, а також схеми головних кіл і значення маси КТП наведені на рисунку 8.2. Несучі поверхні швелерів приєднують до контуру заземлення смугою із стопі 40x4 мм не менше ніж у двох місцях. Навантаження та винавантаження блоків КТП виконують за допомогою підіймового крану.

Після закріплення КТП на фундаменті встановлюють низьковольтні ізолятори прохідні ізолятори 10 кВ; шарніри залізобетонні серії ПЖ, високовольтні та низьковольтні розрядники.

Після установки всіх необхідних компонентів виконують з'єднання трансформатора з розподільним пристроєм, заземлення корпусів підключення повітряної лінії 10 кВ, підключення повітряної лінії 0,4 кВ.

При прийманні від чиновників в чиніках КТП повинна бути перевірена комплектність технічної документації підприємства-виробника. Минімальні роботи в частині першінних відповідають перевіркою рівні масла в бачках і при необхідності дозиванням чистого масла, перевіркою роботі вимикачів, роз'єднувачів, допоміжних контактів і блокувальних пристройів.

З метою скорочення термінів монтажних робіт другої стадії виконується максимально можлива кількість робіт, які виконуються поза зоною монтажу на стенді в майстернях електромонтажних заготовок в період будівництва КТП і в період виконання монтажних робіт першої стадії.

На другій стадії монтажних робіт одночасно з роботами на першінних комах виконують монтаж вторинних кіл. В решетіннях шафах камер КТП встановлюють пристрії і апарати захисту, керування, сигналізації, вимірювання і обслідування електроенергії, які демонтуються на час транспортування.

Згідно з проектом прокладають, розробляють і підключаюти контролльні кабелі, кабелі живлення опортивним струмом і кабелі освітлення. Розбирання кінців контрольних кабелів і підключення їх до трансформаторів роблять, як правило, після закінчення всіх монтажних робіт.

Усі проходи кабелів із каналів через відрізки труб ущільнюють болтачками із шлагфуту та випашійною стрічкою. Згідно з кабельним журналом на кінці хабелів устанавливають маркувальні бирки з написами. На жилі кабелів також ставлять бирки з написами, що відповідають позначенням на схемі.

Електрообладнання РП повинно задовільняти умови роботи як для номінальних режимів, так і для коротких замикань, перенапруг та перевантажень.

3.2.3 Встановлення силового трансформатора

Силовий трансформатор у шафі (поз. 1, рисунок 3.2) переміщується на катках по напрямних швелерах (поз. 22). Для виключення переміщення силового трансформатора при експлуатації КПП не напрямних швелерах передбачена установка двох упорів, що фіксують положення діаметрально протилежних котків силового трансформатора.

На даху шафи перелічені пристрої (поз. 7) для підйому (без силового трансформатора) як самій шафі, так і всіх КПП у транспортуваному положенні.

3.2.4 Технологія монтажу елементів кіл КПП

Пристрій вторинної комутації – невід'ємна частина розподільних пристрійів сучасних електричних стоянок і підстанцій – призначений для виконання функцій керування апаратурою первинних кіл і захисту електроустановки. Вторинні пристрій дозволяють вимірювати електричні величини в первинних ланцюгах, виконувати різні види операційної сигналізації та ін. (таблиця 3.3).

Монтаж кіл вторинної комутації виконують за схемами, що входять до складу проекту даної установки, на яких умовними позначками зображені окремі елементи вторинної комутації та їхнього з'єднання між собою.

Таблиця 3.3 – Технологична схема монтажу кіл вторинних кіл

Найменування і технологічна послідовність операцій	Спосіб виконання і пояснення
1	2
1. Оброблення контролювального кабеля (сняття захисних покривів, оболонки та ін.). Кріплення його до конструкції щита	Хлорвінілова оболонка після розмітки довжини відрзу злімається за допомогою електричного паяльника. На кінці оброблення надається відрізок вінілітової трубки (діаметром, рівним повинному діаметру кабеля)
2. Надганяння хлорвінілових трубок на кожну житу	За допомогою спеціальної голки (конструкції С. В. Чиганова) або рукі

Продовження таблиці 8.3

1	2
3. Маркування жил і затисків зборки	На хлорвініловій трубці наносяться номери, що відповідають номером, нанесеним на затисках зборки. Виконуються: 1) за методом скороченого продзвонювання (способ Н. И. Лігінинчева); для цього необхідно в кожному конці тричному шарі знайти (пірщичинит) один жилу, а потім рукаючись від цієї жили за подвійковою стрілкою, замаркувати всі інші жили кабеля; 2) за допомогою магазинна опорів
4. Формування (обформлення) жил кабеля в пучки. Розкладка жил у пучку строго рівнобіжно	Пучки формуються в послідовності розташування підходу їх до затисків зборки
5. Скріплення пучків жил: а) бандажами та прогумованою стрічкою і накладення на бандаж металевих поясників затискачів; б) за допомогою затискачів	Відстань між бандажами береться з розрахунку заломіння сполучування жил. Крім того, бандажі накладаються в місцях вигину пучка
6. Вигин пучка жил для присаднення до зборки	За допомогою шаблона
7. Оцінка й обрізка зайвої довжини жил і трубки	На кожній хлорвініловій трубці робиться оцінка місця обрізу
8. Оцинка кінця жил для видалення ізоляції жил	До кінця прикладається штуцер оканцовування і робиться на трубці оцінка
9. Зняття діланок трубки та ізоляції з кінця жил	Зняття ізоляції жил і видалення трубки робиться в спеціальних клішак або за допомогою особливого пристосування
10. Очищення жил від радішків гуми	За допомогою спеціальної гнутої пластини або пристосування
11. Надягання на жилу штуцера оканцовування	Вручну

Продовження таблиці 8.3

1	2
12. Закручення кілець на жилі для приєднання до затисків	Кільца виготовляються діаметром 4,5–6 мм із золотистої круглогубчиною або спеціального пристосування
13. Приєднання жил до обтиснної колодки	Приєднання ведеться відповідно до маркування, нанесеного на жилах і на затискній колодці
14. Вирівнювання і кріплення пучків	За допомогою шаблонів

3.2.5 Установка пристрібів

Прилади встановлюються і вивіряються таким чином, щоб елінгові (або фронтальні) облохи розташовувалися на вертикальних площинках, а вертикальні і горизонтальні осі шкал – по відповідних осіх панелі.

Затягування кріпильних болтів ведеться рівномірно, без перевищення необхідного зусилля, щоб не деформувати корпус пристрібу і не зірвати різьблення на болтах.

При установці лічильників повинні бути дотримані наступні вимоги:

- лічильник повинний устися відповідно до висоті 1400–1500 мм на суворо вертикальній площині (стілі, панелі або щиту);
- повинна бути виключена можливість перекосів і деформацій корпусу;
- для забезпечення рівномірного дотику всіх точок кріплення лічильника до площини панелі повинні застосовуватися шайби і прокладки з гуми або електрокартону;
- металевий корпус лічильника повинен бути заземлений.

У процесі монтажу пристрібів і кіл вторинної комутації повинні бути зроблені наступні перевірки й іспити:

а) вимір опору ізолації;

б) визначення правильності прієднання проводу до схеми;

в) визначення точності вимірювальних трансформаторів;

д) перевірка правильності підключення вимірювальних пристрібів, пристрібів стиснітізації, релеїніх пристрібів, ключів керування тощо;

е) іспит підвищеною напругою змінного струму.

Перераховані перевірки та виміри мають та меті підготувати

всю систему вторинних з'єднань до принамально-здавальних іспитів.

Ревізія пристрібів. Пристріми, які піддаються монтуванню: прилади захисту дистанційного керування, блокування, обліку і контролю піддаються ревізії, при якій перевіряються:

- заводське упакування, а також наявність і цілісність пломб;
- відсутність на корпусі приладу ви'ятки (металевому корпусу) або тріщин (у корпусі з пластика);
- цілісність откладного скла, покращення як та ін.;
- комплектність монажних і кріпильних деталей (гвинтів, болтів, шпильок, шайб, прокладок тощо);
- справність рухомої системи;
- відсутність обриву в електричних колах;
- стан ізоляції між металевим корпусом і струмопровідним з'єднанням (між струмопровідним з'єднанням і кріпильним болтом у пристрібі з корпусом із пластика). Перевірка виконується мегометром на 500 В.

Перевірені прилади рекомендується зберігати в заводському упакуванні на стелажах, у сухому і закритому приміщенні з температурою від +5 до +35 °C. Не рекомендується вносити прилади під ревізії або юніту з чорозу в тепле приміщення (шайб уникнути віщирювання і корозії). До розкриття пристріб повинен мати температуру приміщення.

Відібрані лістя ревізії пристрібів здаються в лабораторію для електричної перевірки.

3.2.6 Монтаж занобіжників

Перед початком монтажу виконують ревізію та огляд занобіжників.

Ревізія.

- повноту та щільність засіння патронів кварцовим піском перевіряють струшуванням;
- цілісність плавкої вставки у патронні перевіряють продзвонюванням індикатором або контрольною лампою.

Занобіжник повинен мати цілісність контактних деталей, ізоляторів, арміровки, покажчика спрацювання. Занобіжники монтують на стальній рамі всередині шафи РУ. Цоколь ізоляторів повинен співпадати по вертикальній із поздовжньою висотою патрона і контактні губки з пропускною + 0,5 мм.

Встановлені патрони регулюють таким чином, щоб обмежувачі фіксували правильне положення патронів і затримували їх від повзучного переміщення.

Залобіжники засиллюють, присоюють до фланців опорних ізодіаторів, рами або металевої конструкції.

3.2.7 Монаж роз'єднувача та приводу до нього

Монтаж виконують поетапно:

1. Ревізія обладнання.
2. Ніжом на опорні конструкції і закріплення.
3. Перевірка і регулювання основних та сигналічних контактів.
4. Одночастинна перевірка роботи роз'єднувача та приводу у роботі.

Ревізія – перевіряють стан порцелянових деталей, відсутність тріщин, надколів, надійність кріплення всіх вузлів та деталей, спрямованість контактної системи.

Ніжом – виконують залежно від ваги за допомогою пересувного підйому або ручного тіла.

Кріплення – за допомогою болтів ябо штирів.

Роз'єднувач та привід встановлюють таким чином, щоб основні лінії не відхилялися більше ніж на ± 2 мм. Припустимі затори для роз'єднувачів до 10 кВ повинні бути не більше 3 мі.

Роботи по встановленню та регулюванню роз'єднувача слід вважати закінченими, якщо привід і вся система передачі працює чітко без затримок, холостій хід не перевищує 5° .

Після закінчення монтажу до пуску в експлуатацію контактні частини роз'єднувача зчошують технічним вовсаніном, обертають папером та закріплюють шпагатом. Встановлюють у безпечному місці, щоб виключити можливість випадкового торкання до родзянників.

8 Монтаж заземлювальних пристрій ТП 10/0,4 кВ

8.3 Засади встановлення

Заземленням називається спеціально виконуване з'єднання відповідних частин устаткування або електричної мережі з металевим предметом, що знаходиться у землі, – заземлювачем [53].

Ідеальним заземленням вважають скіпотовану поверхню, за яку може бути прийнята поверхня землі або велика металева пластина.

внаслідок чого різниця потенціалів між довільною точкою цієї поверхні та будь-яким точкам заземлення усунутувається пулько. Якщо через систему заземлення за грунт (землю) протікає струм, то різниця потенціалів буде пульковою лише в тому напрямку, коли пульковим буде імпеданс на шляху протікання струму. У реальних умовах спроба досягти цілеспрямованості системи заземлення з нечегом іншім досягти якнайменших значень цього імпедансу, оскільки у реальних умовах цей імпеданс вирівнюється від нуля. Величина імпедансу, або найчастіше активного опору заземлення, визначається переліком властивостями та конструкцією елементів системи заземлення, підприємства чинним заземлювачів й характером та провідністю друнту, але також параметрами струму, що пропливє його амплітудою, частотою або швидкістю наростання струму, коли йдеся про блискавку.

Вимоги до заземлень містяться у відповідних вітчизняних та міжнародних нормах. В передусім стосуються граничних припустимих величин активного опору, або імпедансу заземлення, що залежить від функції, яку це заземлення має виконувати. – залежіть від ураження електричним струмом, забезпечення нормального функціонування електроустановок чи надійності захисту від блискавок та перенапруг.

3.3.2 Основні типи заземлювачів

Основним елементом заземлення є заземлювачі або розташовані у ґрунті струмопровідні елементи, які призначено для безпечної розтикання струму, що відвідується. Заземлювачі можуть бути прирішні або штучні, або складатись з обох вищезгаданих різновидів.

Металеві предмети, що знаходяться у землі, та які не призначенні для відведення струмів до ґрунту називаються природними заземлювачами. Наприклад, цагобетонні підмурки будівельних об'єктів, металеві трубопроводи або елементи будинків, що проводять струм, металева броня силових кабелів та ін., якщо забезпечено контакт із ґрунтом на іншій довжині.

Однак найбільш розповсюджені на практиці штучні заземлювачі, тобто металеві профілі, прути, проводи або смуги, що розташовані у ґрунті вертикально-шпилкові заземлювачі або горизонтально-контурий заземлювачі. Заземлювачі можуть бути виготовлені із окремих вертикальних чи горизонтальних елементів – вони називаються зосередженими заземлювачами або у випадку, коли вони поєднані між собою, утворюють систему складених заземлювачів розгалуженої конфігурації – наприклад, променеві, контурні чи пратоподібні заземлювачі.

Характеристичними параметрами, що відреслює електричні властивості заземлення, є опір заземлення, тобто опір об'єму ґрунту у зоні між заземлювачем та давильним пунктом верхнього шару ґрунту, потенціал якого не підлягає змінам під впливом струму, що протикає через даний заземлювач або систему заземлювання. Властивості заземлень при протіканні постійного або змінного струму частотою 50 Гц називаються статичними властивостями, а опір заземлення – статичним опором.

На практиці для позначення терміну експлуатації заземлень застосовуються такі способи:

- використання протикорозійних покрів для сталевих елементів шляхом нанесення шару шинку завтовшки приблизно 50...100 мкм методом гарячого цинкування;

- + застосування мідних або обмінників заземлювачів, які у більшості випадків є стійкими проти корозії, за винятком середовищ, що містять кислоти, солі або сірку; спід також звернути особливу увагу на можливість швидкого розвитку процесів корозії у разі приєднання інших матеріалів, а також на з'єднання мідних та сталевих елементів, яке слід виконувати зварюванням, та спеціально захищати їх ущільненням від дії вологи.

При застосуванні простих захисних заземлень, в яких застосовуються такі заземлювачі, поблизу числа замикання на землю формується так звана зона розтікання електричного струму: електричний струм стискає в землю і протикає в ній, викликаючи падіння напруги на пострумопровідних частинах електроустановки. Значення напруги на щій частині електроустановки щодо різних точок зони розтікання електричного струму і значення напруги щодо точок землі після зони розтікання струму залежать від значення струму замикання на землю і опори заземлення. При цьому розподіл напруги в зоні розтікання електричного струму залежить від ряду чинників, основним з яких є питомий опір ґрунту. Досить важко забезпечити за допомогою такого однієї заземлювачій малу напругу дотику U_d і кроку U_c , які не становили б загрозу життю людини.

У рялі випадків виникають труднощі досягнення прийнятних значень напруги дотику і напруги кроку [53] при застосуванні контурного заземлення.

Такі чинники, прості типи контурних і виносних заземлень у ряді випадків не в змозі забезпечити в зоні обслуговування багатьох одиниць електроустановки необхідний рівень безпеки, оскільки в такій зоні обслуговування досить високо досягти прийнятного, з погляду

електробезпеки, розподілу електричних потенціалів та допоміжного конструктивного і винесеного заземлень

8.3.3 Технологія монтажу пристройів заземлення

Міжнародні норми рекомендують використовувати оцинковані елементи для систем заземлення. Рекомендовані елементи для встановлення заземлення – оцинковані, методом гарячого цинкування.

Послідовність монтажу пристройів заземлення встановлює нормативний документ Р 45-017-2007 "Рекомендації з монтажу комплектів заземлювача типу ОВО".

Місце для встановлення заземлювального пристрою вибирається відповідно до проекту з використанням генерального плану, на якому вказані усі комунікації.

Вертикальний заземлювач конструктивно виконується з вертикальних електродів довжиною 1,5 або 2 метри, які з'єднуються методом зрошування. Для викріщених закурених електродів в ґрунт використовується антизакоченник (шасадка широкі) підвищеної твердості, що полегшує занурення штанги електропідігріву в ґрунт. Для приєднання заземлювача до мережі заземлення використовується універсальний затискач. За його допомогою можна виконувати присадження до сталевої стрічки 40×4 та ароту діаметром 8–16 мм. Для герметизації з'єднання використовується антикорозійна стрічка.

Електроди діаметром 20 мм мають достатню жорсткість, їх занурюють вібромолотом або за допомогою кувалди. Перед занурюванням електродів необхідно підготувати заглиблення в ґрунті на глибину не менше 0,3 метра. Вставити ніжкою насідку в електрод за допомогою молотка. На верхню частину електрода надіти бойок (рисунок 8.3) та виконати занурювання першого електрода (рисунок 8.4).

Далі вставити наступний електрод. При забиванні, під дією ударної сили, відбувається їх зрошування. Занурюють необхідну кількість електродів.

Потім вертикальний заземлювач пішੱшиуктує до мережі заземлення за допомогою затискача. Для герметизації болтового з'єднання використовується антикорозійна стрічка. Оздії упаковки достатньо на три з'єднання.




Рисунок 8.3 – Бойок до шпильки заземлення




Рисунок 8.4 – Схема монтажу електродів

При необхідності підключення мідного проводу до системи заземлення, необхідно вивести з ґрунту сталеву заземлювальну мережу і виконати її снування через затискач з биметалічною пластинкою. Якщо ще з'єднання необхідно виконати всередині споруди, то бажено встановити шину вимірювання потенціалу.

Після завершення робіт необхідно:

- заспівати верхню частину заземлювача з точкою підключення ґрунту;
- зафіксувати пристрій для огляду;
- виміряти схему змонтованого «засувально-вимірювального пристрію» та прив'язкою до великих стаціонарних орієнтирів;
- відключити вимірювальні прилади;
- прибрати робоче місце;
- документально оформити змонтований заземлювальний пристрій.

8.4 Модернізація комірки розподільчого пристрою 10 кВ

8.4.1 Загальна ефективність

Ліцьовим постачальником комплектів розподільчих пристрій (КРП) середнього класу напруги з заміною вимірювача на вакуумні комутаційні модулі серії ВВ/TEL-10 з заміною апаратури релейного захисту [73].

Комплектні розподільні пристрої призначенні для застосування у складі комплексних трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів при виконанні модернізації старого обладнання.

Модуль КРП – це мінімальний набір обладнання, яке встановлюється у шафі і виконує певні функції. Базовий модуль містить у собі вакуумний вимірювач ВВ/TEL, роз'єднувач-заземлювач, трансформатори струму і первинний перетворювач (ПП) напруги стиснутого типу.

Основними конструктивними особливостями і експлуатаційними характеристиками КРП/TEL є:

- рівень ізоляції згідно з ГОСТ 1516.1-76 (1999) – нормальній;
- вид ізоляції – компінована; тверда і повітряна;
- ізоляція струмопровідних шин головних хіл – ізольовані струмопровідні шини;

- ступінь захисту обов'язки шаф КРП/TEL – IP40;
- вищ управління – місцеве, дистанційне, телеуправління;
- термін роботи – 25 років.

Модернізація викладених елементів (ДВ) КРП дозволяє зробити КРП якісно нові характеристики, відповідні найбільшішим світовим досягненням в області комутаційної техніки для мереж 6–10 кВ.

При мінімальних витратах на виконання робіт забезпечуються:

- продовження ресурсу ВЕ КРП на строк до 25 років;
- підвищення надійності роботи КРП;
- значне зниження експлуатаційних витрат;
- висока безпека роботи оперативного і експлуатаційного персоналу;
- переход КРП в категорію екологічно чистого устаткування.

Післямодернізований викладений маєть вигляд модернізованого ВЕ КРП2-10, який показаний на рисунку 8.5.

До складу комплексу модернізованої компактної КРП відносяться:

- вакуумний вимикач;
- рама вакуумного вимикача;
- електрічні ізолатори;
- вузол індикації і аварійного відключення;
- шафа відкринних з'єднань.

8.4.1.7 Конструкція вакуумного вимикача

Вимикач складається з трьох полюсів, встановлених на нержавійкій підставі, в якій розміщені пофазні електромагнітні приводи з ізотропною кламкою, що утримує вимикач необмежено довго у включенному положенні після переривання струму в катушці електромагніту приводу. Решта вузлив полюсів розміщені в ізоляційному корпусі з прозорим механічно міцним і дугостійким полімерним матеріалом, який оберігає їх від можливих в експлуатації механічних пошкоджень і дії електричної дуги струму короткого замикання.

Всі три полюси мають однакову конструкцію. Включення вимикача виконується контактною кочанкою на включення від блоку управління. При цьому подається постійна напруга на катушку електромагніту 13.




Рисунок 8.5 – Зовнішній вигляд модернізованого комплексу ВВ/TEL.

Під дією електромагнітних сил якор 12 починає рухатися вгору і через пружину підтискання 10 примушує рухатися тяговий ізолятор 5 і рухомий контакт 3, стискаючи при цьому пружину відключення 9. Після замикання контактів 1 і 3 ВДК якор продовжує рухатися ще 2 мм до упору, стискаючи пружину 10 і створюючи необхідне підтискання між контактами (поз. 2). Загальний хід якоря складає 8 мм, а хід рухомого контакту – 6 мм. Після зняття напруги якор залишається у включенному положенні завдяки залишковій індукції в кільцевому магніті 13. Відключення вимикача виконується командою на відключення від блоку управління. При цьому на катушку 11 подається напруга протилежної полярності, по відношенню до включення.

вивід струмопровідний



Рисунок 8.6 – Конструкція вакуумного вимикача серії ВВ/TEL-10

Магніт 13 при цьому частково розмагнічується, якір 12 знімається з магнітної кламки і під дією пружин 9 і 10 переміщається одночасно з рухомими частинами вимикача у відключене положення. У цьому положенні вони утримуються силою відключачичної пружини 9. Ручне відключення здійснюється дією на кнопку ручного відключення, яка через тягу 15, паралельно пов'язаною з валом 8, і через кулачок 7 з якорем 12, зриває якір з магнітної кламки і відключає вимикач.

**Таблиця 8.4 – Паспортні дані вакуумного вимикача
ВВ/TEL-10-12.5/1000У2**

Паспортні параметри	Значення
Номінальне напруга, кВ	10
Номінальний струм, А	630, 1000
Номінальний струм відключення, А	12.5
Струм електродинамічної стійкості, А	32
Вищебуджуване короткочасне навантаження, кВ	42
Ресурс комутаційної тривалості:	
при номінальному струмі, циклів "Вкл.. Відкл."	50000
при номінальному струмі, відключення, операції "Відкл."	100
При номінальному струмі відключення, циклів "Вкл.. Відкл."	100
Власний час відключення, мс.	15
Повний час відключення, мс.	25
Власний час включення, мс.	70
Стійкість до механічних впливів, група згідно з ГОСТ 17516-90	M7
Маса вимикача, кг	
Міжполюсна відстань 200 нм	35
Міжполюсна відстань 250 нм	37

8.4.2 Технологія монтажу при виконанні модернізації обладнання комірки

8.4.2.1 Опорна конструкція атомізаційного констистекту

Монтажний комплект складається із: набору деталей і вузлів, призначених для установки вакуумного вимикача у компактний розподільний пристрій зовнішньої установки (КР13). Для установки вакуумного вимикача у комірці Х-ХІІ використовується універсальна регульована фланцева конструкція.

На рисунку 8.5 представлена монтажний комплект конструкції модернізації та установки лого в комірках. Комплект модернізації включає:

- елементи механічного кріплення ВВ на металоконструкції фланцевого елементу (ФЕ);

- вузол індикації і аварійного відключення ВВ;
 - вузли з'єднань шин з'єзжу приєзду ВВ з іонуючим блокуванням ВЕ.
- шини головних кіл;
 - шафа вторинних усилень (ШВЗ) зі встановленням в її модулем управління серії БУ/TEL:
 - марковані електричні джгуты;
 - набір кріплення для монтажу ВВ;
 - набір кріплення для ошиновки ВВ;
 - детали і кріплення для установки паралельно головним контактам ВВ обмежувачів перенапруги типу ОПН-РТ/TEL.

Елементи механічного кріплення ВВ призначенні для його установки на ВЕ і організація конструкцій, що забезпечує стійкість ВВ до механічних і електрошоківімческих дій, які виникають під час його експлуатації у складі КРП. Вузол індикації і аварійного відключення жорстко з'єднаний з валом ВВ і забезпечує механічну індикацію положення головних контактів ВВ, а також його ручного аварійного відключення і організації блокування. Вузли і деталі сполучення ВВ з іонуючим блокуванням ВЕ призначенні для організації механічного з'єзжу між пристроями блокування, фіксації ВЕ і приводом ВВ та використовують для запобігання помилковим діям обслуговуючого персоналу при експлуатації КРП. Шини головних кіл забезпечують електричне з'єднання між іонуючими штепсельними роз'єднувальними контактами (ШРК) ВЕ і головним струмовим виводом DB.

8.4.2.2 Підготовка до компактної компактажу модернізації

Керуючись інструкцією [73] на КРП, демонтувати масляний пінник (ОМВ), елементи ошиновки. Надалі елементи ошиновки, рухомі електричні розгерміні контактні з'єднання використовувати при інсталажу ВВ.

Огляд і перевірка комплектності комплекту модернізації здійснюється візуально шляхом порівняння зовнішнього вигляду деталей і вузлів і їх кількості з даним ілюстрованим опису. Крім того, вузли і деталі перевіряються на відсутність дефектів (деформацій, корозії, порушення лакофарбових і гальванічних покриттів), які виникають внаслідок порушень умов і прòвил транспортування і зберігання.

Перед демонтажем масляного вимикача, який призначено для модернізації, необхідно, заздалегідь встановити виконаний елемент на рівній горизонтальній поверхні, зняти розміри, що вказані на рисунку 8.7. Дані розмірювання занести в таблицю 8.5.

Ці параметри використовуються для паспортів геометрії ШРК головних струмкових кіл ВЕ після монтажу ВЕ.

Таблиця 8.5 – Дані розмірювання ШРК перед модернізацією виконаного елемента

Розмір	$H_1 \pm 1 \text{ мм}$			$H_2 \pm 1 \text{ мм}$			$L_1 \pm 1 \text{ мм}$			$L_2 \pm 1 \text{ мм}$		
	L1	L2	L3									
Висота	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Наступним етапом йде виконання демонтажу з ВЕ вузлів і деталей кріплення МВ і його привід типу ЗПМ до ВЕ. Блокувальний вакиль, пов'язаний з блокувальним сегментом і блокувальною штефтою, пов'язаний з тягою рухового валу приводу МВ, розташовані на одній з напівосей блокувального і фіксуючого пристрою ВЕ.

Після демонтажу на металоконструкції ВЕ повинні залишитися:

- механізм блокувального і фіксуючого пристрою;
- деталі блокування, що взаємодіють з блокувальними замком типу ЕМБЗ і сим зонком;
- механізм пристрою доведення,
- кронштейни приводу рухомих металевих шторок шафи КРП;
- застосунки застійлення,
- поршневані спорні ізолятори із заскленими фрагментами шахти згортаннямінішкінами ШРК;
- вузол кріплення і кронштейн блокування рукоятки приводу згортаннямінішкінами рукояткою (приміщеніться на правому і лівому фланцу ВЕ кронштейні кріплення МВ) для МВ типу АК 10/400/S:
 - кронштейн кріплення МВ (приміщеніться на правому і лівому фланцу ВЕ кронштейні кріплення МВ), що виконує функцію кронштейнів блокування рукоятки приводу заземлювального роз'єму видачі;




Рисунок 8.7 – Порядок роз'єднання контактів фрагментів шин зі встановленням верхніх ШРК

Крім того, необхідно зберегти кріпильні елементи М12 і М16 (болти, шайби плоскі і шайби пружинні) контактних т'єднінь головних струмових виводів МВ типу АК і колишиньої ошиновки ВЕ з метою їх подальшого використання при монтажу ошиновки ВВ. Для забезпечення подальшого монтажу ВВ і елементів конструкції КМ необхідно доробити металоконструкцію ВЕ. Для цього слід обрізати нижні кронштейни кріплення приводу МВ типу АК 10/400/8.




Рисунок 8.8 – Доробка конструкції викатного елемента

8.4.3 Монтаж вакуумного вимикача

Перед тим, як виконувати монтаж ВВ необхідно: розпакувати ВВ, провести зовнішній огляд, перевірку і підготовку ВВ до монтажу згідно з документом "Модулі серії TEL. Компоненти розподільних пристрій 6/10 кВ. Технічний опис і інструкція по застосуванню", для ВВ/TEL 10-20/1000 зняти елементи кріплення (гайку, дискову пружину і шлюску шайбу) з його верхніх струмозах виводів, встановити на ковпаки ВВ/TEL 10-20/1000 ізоляційні кришки, як показано на рисунку 8.9.

Комплект BB/TEL 30-20/1000

Кронштейн поліції



Рисунок 8.9 – Установка ізоляційних вовпаків

Закріпити на верхніх головних струмових виводах ВВ шини, зорієнтувавши їх в одному напрямі з нижніми струмовими виводами і використовуючи при цьому раніше зняте кріплення. Момент затягування гайок – 30 Н·м. Встановити на стінках корпусу його приводу кронштейни та ізоляційні бар'єри (з текстоліту або полікарбонату) з використанням відповідного кріплення, як показано на рисунку 8.10.

Гайка М30 ГОСТ 5915

Дискова пружина

Плайні 16 ГОСТ 11371

Шина



Рисунок 8.10 – Установка шилів верхніх головних струмових виводів

Кріплення вказаних деталей для ВЕ з МВ типу АК 10/400/8 проводити через круглі отвори так, щоб ВВ при монтажу на кронштейни ВЕ зайняв у вертикальній площині крайнє нижнє положення. Момент затягування болтів – 30 Н·м. Встановити балки кріплення BB/TEL 10-12.5/1000 відповідно до рисунку 8.11 так, щоб центри кріпильних отворів M16 ВВ розташовувалися посередині

відповідних овальних пазів балок. Момент затягування болтів – 70 Н·м.



Рисунок 8.11 – Встановлення балок для кріплення вакуумного вимикача

Встановити ВВ відповідними привалковими поверхнями раніше встановлених на нього кронштейнів на консолі металоконструкції ВЕ (рисунок 8.12). Переміщаючи ВВ в потрібному напрямі, сумістити отвори кронштейнів з відповідними доробленими отворами консолей ВЕ.



Рисунок 8.12 – Установка вакуумного вимикача на консоль

Прикріпити, дотримуючись коловорості фаз, нижні шини ВВ до відповідних струмових виводів ВВ (рисунок 8.13), заздалегіль

підготувавши контактні поверхні відповідно до ГОСТ 10434 залежно від матеріалу шин і типу гальванічного покриття.



Рисунок 8.13 – Підключення нижньої ошиновки

Перевірити точність взаємного розташування контактних поверхонь встановлених шин і контактних поверхонь елементів збереженої нижньої ошиновки ВЕ в зборі з ШРК. Зазор між вказаними поверхнями не повинен перевищувати 1 мм. Прикріпити, дотримуючись кольоровості фаз, верхні шини головних струмових кіл до відповідних струмових виводів ВВ, як показано на рисунку 8.14, заздалегідь підготувавши контактні поверхні відповідно до ГОСТ 10434 залежно від матеріалу шин і типу гальванічного покриття. Горизонтальність розташування верхніх площин шин контролювати візуально.



Рисунок 8.14 – Кріслення верхніх шин головних струмових кіл

Для ВЕ закріпити шини в їх верхній частині на привалковій поверхні полімерних опорних ізоляторів (рисунок 8.15).



Рисунок 8.15 – Кріплення верхніх шин на опорних ізоляторах

Закріпити попередньо на контактних поверхнях верхніх шин ВВ ШРК у зборі з фрагментами шин з масляного вимикача відповідного типу виконання з використанням кріплення М12.




Рисунок 8.16 – Монтаж верхніх ШРК на шинах ВВ

8.4.4 Настроювання елементів комплекту модернізації

Необхідно заміряти відстань від площини катання ВЕ до горизонтальної площини розташування верхніх ШРК у зборі з фрагментами шин на фазах L1 і L3 відповідно до рисунку 8.17. Вимірювання допускається проводити як по середній (по товщині) лінії фрагмента шини, так і по центру ШРК. Вимірювальний інструмент (лінійка, рулетка) повинен розташовуватися суворо перпендикулярно до площини катання ВЕ.




Рисунок 8.17 – Настроювання положення по висоті верхніх ШРК

Значення замірюваних величин повинні відповідати даним таблиці 8.6. При необхідності здійснити настроювання положення ШРК шляхом вертикального переміщення ВВ у потрібному напрямі в овальних пазах кронштейнів для модулів ВВ/TEL 10-12.5/1000.



Рисунок 8.18 – Настроювання положення по горизонталі верхніх ШРК

Для горизонтального вимірювання необхідно заздалегідь ослабити затягування відповідних болтів кріплення ВВ і контактних з'єднань, його ошиновки. Здійснити настроювання положення ШРК фази В. Для цього необхідно встановити на верхню площину шин ВВ або фрагментів шин ШРК фаз L1 і L3 на ребро металеву лінійку необхідної довжини, після чого перемістити шину фази так, щоб її верхня поверхня знаходилася в одній горизонтальній площині з раніше встановленими шинами фаз L1 і L3.

Вимірювальний інструмент (лінійка, рулетка) повинен розташовуватися паралельно площині катання ВЕ. Значення замірюваних величин повинні відповідати даним таблиці 8.6.

При необхідності здійснити настроювання положення ШРК шляхом їх горизонтального переміщення в потрібному напрямі в овальних пазах фрагментів шин. Перед цим необхідно заздалегідь ослабити затягування відповідних болтів контактних з'єднань. Після закінчення настроювання обжати ослаблені перед цим з'єднання з відповідними моментами затягування.

Настроювання положення по глибині верхніх ШРК фаз L1, L3 виконується вимірюванням відстані між площею фасадного листа ВЕ і крайніми точками ламелі верхніх ШРК фаз L1 і L3.



Рисунок 8.19 – Настроювання положення по глибині верхніх ШРК фаз L1, L3

Значення вимірюваних величин повинні відповідати даним таблиці 8.6. За необхідності виконати настроювання положення ШРК шляхом їх горизонтального переміщення в потрібному напрямі в овальних пазах фрагментів шин. Перед цим необхідно заздалегідь ослабити затягування відповідних болтів контактних з'єднань. Після закінчення настроювання обжати ослаблений перед цим з'єднання з відповідними моментами затягування.

Здійснити настроювання положення ШРК фази L2 шляхом переміщення його в овальних пазах ділянки шини так, щоб крайні точії замелей знаходилися в одній вертикальній площині з замелями раніше встановлених ШРК фаз L1 і L3. Перевірити міжфазну відстань для верхньої ошиновки ВВ згідно з рисунком 8.19.

Після виконання регулювання ШРК виконати підключення джгута згідно із схемою електричною принциповою і з'єднаннями ВВ і ШВС. Закріпити джгут у місці його оброблення на корпусі ВВ за допомогою скоби, після чого захистити жилу джгута від місця оброблення до введення в клемник WAGO пластмасовою спіраллю. Закрити клемні виводи ВВ захисними кришками, заглушивши незикористані для проходу джгута отвори раніше знятими заглушками. Для ВЕ МВ встановити фасадну панель з використанням відповідних деталей і кріплених. Балки кріпляться з внутрішньої сторони фасадного листа ВЕ з МВ і призначенні для збільшення його жорсткості.

3.4.5 Установка елементів блокування

Переконатися в тому, що ВВ знаходиться в положенні "Відклікено". Гайки і болти не обтягувати повним зусиллям. Тягу (поз. 1) кінцем з коротким різьбленим пропустити крізь отвір у фасадній панелі (ФП) (поз. 2) і корпусі (рамі) ВЕ і вкрутити в блокувальну тягу ВВ на всю довжину різьбової частини (рисунок 8.5).

Заміряти розмір від торця тяги до площини ФП (розмір L). Викрутити тягу з ВВ і укоротити (з боку довгой різьбової частини) на (L+7) мм. На важіль 1 встановити втулку 2. Кріпiti болтами M6x20 (втулка не повинна затискати важіль). Перекісти відповідність орієнтації ролика 3 кінцевому вимикачу 1. При необхідності розвернути ролик на 90°. Встановити вимикач на передню панель. Кріпiti гвинтами M5x20.

Зібрати ручку з елементами блокування. На ручку 1 встановити планку 2, кріпiti болтами M10x20. На планку 2 встановити важіль за допомогою осі 4. Стопорити шайбою і шплінтом. Тягу відключення ВВ здати з вушком індикації і аварійного відключення. Захід з панелі "Відк." 1 корпус 2, втулку. Встановити тягу відключення ВВ, накрутити сайку M10 і втулку. Відрегулювати положення важеля 4: встановити індикатор паралельно площині ФП. Захід втулку 3 з віскем віссю, застопорити шайбою і шплінтом. Законітрити втулку гайкою. Встановити тягу 3, шайбу і пружину 7, вкрутити у втулку важеля 9. Ротнати і укоротити (за необхідності) тягу 3 до розміру, що забезпечує затор 2±0,5 мм до важеля 1 панелі "Відк.". Законітрити тягу гайкою. Встановити тягу 7, для цього: розмітити і укоротити тягу до розміру, що забезпечує перехріття не менше ніж на половину діаметра вала механізму переміщення і доведення ВЕ. При повороті ручки 8 до упору, повинен забезпечуватися доступ до вала із зазором 2–3 мм між тягою і встановленою на вал рукояткою переміщення і доведення ВЕ. Укоротити вісь важеля 3, що проходить крізь ФП так, щоб забезпечити розмір 18±1 мм від торця осі вала приводу укоочування ВЕ. Встановити на вал 1 приводу укоочування ВЕ сектор 2, зібраний з двох напівмук. Кріпiti болтами M10x45. Відрегулювати блокування так, щоб в проміжному (між контрольним і робочим) положенні ВЕ і встановлений рукоїці переміщення і доведеннях ВЕ, положення елементів блокування віштовшали положенню ши ВЕ з обертанням рукоїці за годинниковою стрілкою. Захід тягу 9, встановити на місце корпус 2. Встановити тягу 9 на місце, однігнути

пружину і шайбу, законтріти гайкою. Упор стопорити на тязі болтом М6×20, контріти гайкою М6.

8.4.5.1 Підключення шафи вторинних з'єднань на виключному елементі

Встановити ШВС на фасадний лист ВЕ із застосуванням спеціальних втулок з КМ і заземлити провідником заземлення (рисунок 8.20).



Рисунок 8.20 – Установка і заземлення ШВС на фасаді ВЕ

Взяти з КМ електричні джгути з'єднання ШВС із з'єднувачами типу ШІР вторинних кіл із закріпленими на них кронштейнами і завести їх, а також електричний джгут від модуля ВВ і дріт підключення зимівка чінцевого типу ВПК у відповідні сальники.

ШВС. Підключити жили джгутів до клемних колодок типу WAGO та виконати заземлення корпусу ШВС.

Закріпити кронштейни електричних джгутів з ШР на відповідних місцях фасадного листа ВЕ, одночасно затягувши отвори на фасаді ВЕ, що залишилися від ШР МВ типу АК із застосуванням пластиин потрібного виконання. При необхідності замінити пошкоджене захисне огорожу оглядових вікон ВЕ на пластиину залежно від типу ВЕ.

8.4.5.2 Монтаж і настроювання блокування виканикового елемента

Вкрутити тягу необхідного виконання різьбовим кінцем M10 з гладким циліндровим хвостовиком меншого діаметра в різьбовий отвір блокувальної тяги ВВ (рисунок 8.21), після чого закрутити її ключем до упору, використовуючи для цього відповідні відмітки.



Рисунок 8.21 – Фіксація тяги в блокувальній тязі ВВ

Фіксація тяги при цьому здійснюється за рахунок щільної посадки її хвостовика у відповідні отвори блокувальної тяги. Встановити вузол індикації і аварійного відключення. При цьому необхідно відкрутити болти М6, які кріплять корпус і зняти корпус. Витягнути шплинт, витягнути вісь і зняти хвостовик з важеля, зберігши дві шайби 8 ГОСТ 1137С. Нагвинтити на 45 обертів хвостовик на раніше встановлену тягу блокування ВВ, зорієнтувавши паз хвостовика вертикально. Заздалегідь встановити кронштейн вузла

індикації і аварійного відключення в зборі з механізмом важеля на фасадну панель ВЕ.

Важіль індикатора при цьому повинен уйти до паза хвостовика. Відрегулювати положення хвостовика щодо важеля індикатора, для чого вивести важіль індикатора з паза хвостовика і, обертаючи хвостовик щодо тяги блокування в потрібному напрямі, добитися такого його положення, при якому площа індикатора з покінчиком при встановленій осі зчленування важеля індикатора і хвостовика була розташована вертикально при вимкненому ВВ (рисунок 8.22).



Рисунок 8.22 – Настроювання положення елементів вузла індикації та аварійного відключення

Після закінчення регулювання остаточно закріпити кронштейни, встановити раніше зняті шайби, вісь і розвести шплінт вузла зчленування важеля індикатора і хвостовика, заздалегідь нанести на поверхні, які труться, мастило типу ЦИАТИМ201.

Повернути вісь вузла індикації і аварійного відключення за відмітки, що виступають над бічними поверхнями кронштейна, у напрямі розкручування встановленої на цій осі пружини так, щоб відмітки зайняли вертикальне положення. При цьому власне розташування отвору в осі і пазів у втулі важеля індикатора повинне

забезпечувати вільне проходження тяги через отвір у верхній площині кронштейна і вказані елементи механізму важеля.



Рисунок 8.23 – Встановлення штовхача і пружини

Не виймаючи тягу, завести до упору знизу на кронштейн і лиски осі вузла індикації і аварійного відключення знятий раніше корпус, після чого закріпити його кріпленням М6, що входить в комплект модернізації. Заздалегідь встановити утримувач на фасадну панель ВЕ з використанням елементів кріплення.

Для ВЕ МВ завести в отвір утримувача штовхач і накрутити його різьбовим отвором на відповідну частину тяги, заздалегідь встановивши на ній поворотну пружину.

Відрегулювати відстань від осі отвору утримувача до фасадного листа ВЕ і кут його повороту так, щоб штовхач в зборі з тягою вільно, без перешкод переміщається у вертикальному напрямі в отворі вузла індикації і аварійного відключення, після чого остаточно зафіксувати утримувач.

Для всіх типів ВЕ закріпити раніше встановлений на рукоятці розфіксації ВЕ важіль в пазу вилки штовхача, використовуючи відповідні деталі. Відрегулювати положення важеля на рукоятці розфіксації щодо фасадної панелі ВЕ так, щоб він вільно, без перешкод, переміщувався в пазу вилки штовхача. Обертаючи важіль шодо рукоятки в потрібному напрямі і вкручуючи (викручуючи) тягу в штовхач добитися взаємного розташування вузлів і деталей блокування, що забезпечує повне переміщення (розфіксацію)

напівосей пристрою фіксації ВЕ. При цьому пружини пристрою розфіксації і пружина повинні надійно повернути систему в первинний (зарифкований) стан при відпуску рукоятки фіксації (рисунок 8.24). Змаскити поверхні деталей, які трутися, мастилом ЦИАТИМ201. Після настройки блокування зафіксувати тягу щодо штовхача гвинтами М4×6.



Рисунок 8.24 – Перевірка надійності роботи пристрою блокування

Заздалегіль встановити кінцевий вимикач типу ВПК 2111 на кронштейні з використанням відповідного кріплення, після чого закріпити кронштейн на фасадній панелі ВЕ і заземлити кінцевий вимикач. При необхідності, підкладаючи шайби М6 СТ СЭВ 280-89 між привалковою поверхнею кронштейна і фасадною панеллю ВЕ, встановити кінцевий вимикач так, щоб його ролик знаходився в діаметральній площині штовхача

Переміщаючи кінцевий вимикач в окремих пазах кронштейна в горизонтальному напрямі і сам кронштейн щодо фасадної панелі в його пазах у вертикальному, добитися такого положення кінцевого вимикача, при якому він надійно розриває електричне коло включення ВВ на перших 5 мм ходу штовхача, після чого остаточно закріпити

кінцевий вимикач і кронштейн його кріплення.

Перевірити надійність роботи всіх вузлів і деталей блокування в зборі шляхом багатократного (10...15 разів) повернення рукоятки фіксації ВЕ за годинниковою стрілкою, при цьому повинні забезпечуватися позне переміщення (розфіксація) наївосей пристрою фіксації ВЕ, спрямовання кінцевого вимикача на перших 5 мм ходу штовхача і надійне повернення елементів блокування в початковий стан при відпуску рукоятки. Для ВЕ всіх типів на克莱ти на фасадну панель у відповідних місцях покажчики "Розфіксувати", "Знак заземлення" і "Паспортна табличка", заздалегідь знежиривши поверхні уайт-спіртом (рисунок 8.25).




Рисунок 8.25 – Розташування табличок та вказівників на панелі ВЕ

Заповнити укладені в прямокутник поля паспортної таблички необхідними даними і значеннями параметрів КРН, які модернізуються, використовуючи для цього спиртовий або інший незмивний маркер чорного кольору. Зовнішній вигляд ВЕ МВ типу АК 10/400/8 після модернізації повинен відповісти вигляду, представленаому на рисунку 8.5.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення трансформаторних підстанцій (ТП).
2. Перерахуйте типи конструкцій ТП, їх особливості та області використання.
3. Назвіть основні вимоги до монтажу трансформаторних підстанцій.
4. Які складують конструкційний фундамент та опорні конструкції?
5. Перерахуйте послідовність встановлення комплектних трансформаторних підстанцій.
6. Назвіть послідовність встановлення силового трансформатора.
7. Вкажіть послідовність монтажу низьковольтної та високовольтної шафті керування.
8. Які є етапи технології монтажу проходів ізоляторів?
9. Вкажіть технологічні операції монтажу розрядників, обмежувачів перенапруг.
10. Як виконується монтаж роз'єднувача та приводу до нього?
11. Технологія монтажу контуру заземлення.
12. Послідовність основних операцій з модернізації комплектних розподільчих пристрій напругою 10 кВ.

РОЗДІЛ 9

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ- НИХ РОБІТ. ЗАЗЕМЛЕННЯ І ЗАНУЛЕННЯ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

9.1 Основні поняття про заходи захисту людей і тварин від ураження електричним струмом

При безпосередньому явищі на підліну лібо сільськогосподарську тварину, електричного струму або електричної дуги вони можуть отримати ушкодження, тобто електричну травму, яка приводить до загибелі або тяжких порушень діяльності організму.

Для запобігання електротравматизму використовують систему забезпечення електробезпеки, яка об'єднує електроозахисні заходи, способи і засоби.

Електроозахисні заходи розподіляють на організаційні та методичні.

Під організаційними заходами розуміють виконання загальних правил, які направлені на запобігання електротравматизму при роботі або знаходженні в електроустановках.

- встановлення особистої відповідальності осіб, які організовують і виконують роботи;
- оформлення паризу-допуску;
- нагляд під час роботи;
- оформлення закінчення робіт та ін.

Технічні заходи направлені на попередження небезпечних ситуацій і є сукупністю дій: вимкнення всієї установки, вимкнення почилювальної подачі напруги, встановлення знаків безпеки,

Електроозахисні способи об'єднують використання технічних пристріїв і пристрій:

- зовнішнє захамлення;
- занулення;
- вирівнювання електричного потенціалу;
- автоматичне захисне відключення;
- застосування мінімічних напруг;
- ізоляцію струмопровідних частин;
- використання огорожувальних пристрій;
- використання попереджувальної сигналізації.

Електрохімічні засоби:

- переносні вироби;
- діелектричні боти;
- рукоятки;
- вказівники напруги та ін.

9.2 Заземлення у сільських електроустановках

Заземлення – наявнісне електричне з'єднання будь-якої частини електроустановки із заземлювальним пристроям, що складається із заземлювача і заземлювальних провідників [14, 12, 53, 59].

Заземлення виконує дві основні функції:

- утворення умов швидкого відключення замикання на землю;
- зменшення до необхідних іс же можливості напруги допиту.

Ідеальним заземленням вважають еквіпотенційну поверхню, за яку може пропити поверхня землі або велика металева плити, внаслідок чого різниця потенціалів між довільною точкою цієї поверхні та будь-яким заземленним устаткуванням дорівнюватиме нулю. Якщо через систему заземлення та ґрунт (землю) протікає струм, то різниця потенціалу буде нульовою лише в тому випадку, коли нульовим буде опір на шляху протікання струму. У реальних умовах спроба досити надійних параметрів системи заземлення з неможливим досити якнайменших значень цього опору, однак у реальних умовах цей опір відрізняється від нуля. Величина опору, або найчастіше активного опору заземлення, визначається передусім властивостями та конструкцією елементів системи заземлення, головним чином заземлювачів й характеристик та провідністю ґрунту, але також параметрами струму, який протікає його амплітудою, частотою або швидкістю наростання струму, коли йдееться про блискавку.

Вимоги до заземлень місця застосування у візьовінних та міжнародних нормах. В передусім стосуються граничних припустимих значень активного опору, або опору заземлення, котре залежить від функції, яку це заземлення має виконувати. – залежно від ураження електричним струмом, забезпечення нормального функціонування електроустаткування чи надійний захист від блискавки та перенапруг.

Відповідно до цієї, яким має відповісти заземлення, вони поділяються на:

- захисне заземлення, яке має на меті захист людей та тварин від ураження електричним струмом;
- робоче заземлення, яке забезпечує належне функціонування

електричних, телекомунікаційних та радіоустановок, що також має назву функціонального заземлення.

- заземлення системи блокування, що має на меті безпечно розподілення у грунті струмів розрядів блокування.

Окрім випадку заземлення об'єднуються в одну спілку систему заземлення, окрім в будівельних об'єктах, які потребують захисту від блокування та перенапруг внутрішньобудівникової мережі живлення та устискування низької напруги разом із приладами до них технічними пристроями.

Основними елементами заземлення є заземлювачі, які розташовані у грунті струмопровідні елементи, які призначенні для безпечно розподілення струму, який відвідується.

Найбільш розповсюджені на ділянках земельних заземлювачі, тобто металопрофілі, прути, проводи або смуги, які розташовані у грунті вертикально-шипилькові або горизонтально-контурні заземлювачі. Заземлювачі можуть бути виготовлені із окремих вертикальних чи горизонтальних елементів – вони називаються зосереджувальними заземлювачами, або у випадку, коли вони поєднані чи собою, утворюють системи складових заземлювачів розгалуженої конфігурації – наприклад, прямокутні, контурні чи тригостяні заземлювачі (рисунок 9.1).

Характерним параметром, що описує електричні властивості заземлення, є опір заземлення, тобто опір об'єму ґрунту у зоні між заземлювачем та довільним пунктом верхнього шару ґрунту, потенціал якого не підлягає змінам під впливом струму, який протікає через даний заземлювач або систему заземлювачів, або так звана земля віднесення. Властивості заземлень при протіканні постійного або змінного струму частотою 50 Гц називаються статичними властивостями, а опір заземлення – статичним опором.

Припустінні значення статичного опору визначаються нормами та рекомендаціями й стосуються як вимог до заземлень, які забезпечують щільність від утримання електричного струмом, так і заземлювачів системи захисту від блокування. Деякі значення статичного опору заземлення згідно з вітчизняними нормами наведені у таблиці 9.1.




Рисунок 9.1 – Штирьовий (а) та горизонтальний заземлювач (б)

Таблиця 9.1 – Допустимі значення опору заземлення

Вид заземлення	Допустимі значення опору заземлення, Ом	Нормативний документ
1	2	3
Захист від статичної електрики	$\leq 100,0$	ДНАОП 0.00-1.24-97 "Правила захисту від статичної електрики"
Робоче заземлення	$\leq 4,0$	ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"
Медичні установки:		
повторне заземлення	$\leq 10 (4,0)$	ДСТУ Б.В.2.5.-38:2008
технологічне для медичного устаткування	$\leq 2,0$	ДСТУ Б.В.2.5.-38:2008

9.3 Занудження у сільських електроустановках

Занудження – наявнісне електричне щедрання з нульовим захищеним провідником металевих інструментопровідних частин, які можуть опинитися під напругою при ушкодженні ізоляції або при падінні по їх частини фазного проводу, який обірвався.

Захист від ураження електричним струмом заснований на неукріпленому дотриманні двох принципів електробезпеки, перший з яких сплічить, що небезпечні спромогові частини електроустановки повинні бути недоступні, а другий – це доступні прилади частини не повинні бути небезпечними як в нормальних експлуатаційних, так і в зварювальних умовах за наявності несправності.

Основним прізначенням занудження є забезпечення відключення ділянки мережі, на якій відбулося замикання провідників, що знаходиться під напругою, на знулені частини установки.

При напрузі до 1000 В у електроустановках з глухозаземленою нейтраллю або з глухозаземленим виведенням джерела однофазного струму, або з глухозаземленою середньою точкою постійного струму повинні бути виконані занудження.

Застосування в таких електроустановках заземлення корпусів електроприймачів без їх занудження забороняється.

В електроустановках з ізольованою нейтраллю повинні бути виконані заземлення і передбачена можливість виявлення і швидкого заходження замикання на землю.

Застосування запрудження в електроустановках з ізольованою нейтраллю не допускається.

Заземлення або занудження лідтаранію:

- корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників, приводи електричних апаратів;
- вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;
- харкеси розподільних щітів, щітів і пультів управління, щитків і шаф;
- металеві конструкції розподільних пристрій, металеві, кобельні конструкції, металеві кабельні сполучні муфи, металеві оболонки і броня силових і контрольних кабелів, металеві оболонки проводів, сталеві труби електропроводки, корпуси шинопроводів, лотки, короби і сталеві сиуги, на яких укріплені кабелі і дроти (окрім троєв і смуг, по яких прокладені кабелі із заземленою або занудленою оболонкою або бронею), і інші металеві конструкції, пов'язані з установкою електроустановки;

- металеві корпуси пересувних і переносних електропріймачів.
- Заземленням об'єкту захищеною є:
- корпуси електропріймачів з подвійною ізоляцією, а також корпуси електропріймачів, що підключаються до мережі через роздільний трансформатор;
- рейкові шляхи (окрім країн), що виходять за територію електростанції, підстанції, розподільних пристрій і прочислових підприємств.

Слід зазначити, що в електричних мережах напругою нижче 1000 В і системами заземлення TN-C-S, TN-S, TT і IT для усунення небезпеки ураження людиною електричним струмом у разі дотику до відкритих струмопровідних частин, що опиняються під напругою унаслідок порушення ізоляції частин, окрім захисного заземлення з нормованим фіброн, згідно з вимогами ПУВ ВСУ повинен застосовуватися також пристрій захисного відключення від прямого випадкового дотику до струмопровідних частин електроустановки.

9.4 Пристрой вирівнювання електричних потенціалів

Вирівнювання електричних потенціалів – один із основних способів електричного захисту. Захист застосовується між струмопровідною пішошкою або грунтом з одного боку і шеступинкою для дотику до металевих неструмопровідних частин електроустановки і технологічного обладнання з іншого боку.

Цей спосіб застосовується для забезпечення електричної небезпеки тварин на тваринницьких фермах.

Принцип дії ВЕП полягає в зменшенні до допустимих значень різниці електричного потенціалу, що потрапляє на тіло звірів або тварин, яка знаходитьться на підлозі і торкається до металевих неструмопровідних частин, які знаходяться під напругою.

У даний час розроблені і широко застосовуються для дослідження і прогнозування аварійного стану заземлювальних пристрій об'єктів електроенергетики методика розрахунку на ЕОМ складних заземлювальних пристрій з урахуванням неоднорідності структури ґрунту і ряду інших чинників. Саме за допомогою металевих сіток на території електричної підстанції, де зосереджено багато одиниць високовольтного електроустаткування, простіше і найефективніше вдається здійснити потрібний за умовами електробезпеки рівномірний розподіл електричних потенціалів, якби "підперши" їх і тим спосім вирівнявши в окремих точках підстанції. В принципі, аналогічний ефект може бути отриманий

(правда, з набагато меншим успіхом) також шляхом істотної зміни конфігурації самого заземлювача і його втиснення в ґрунт, а при застосуванні згрупованої заземлювальної електродів – шляхом їх оптимального розташування. Проте такий спосіб отримання рівномірного розподілу потенціалів с дорогою і на практиці не застосовується. Металеві стоки, що розміщаються в ґрунті на території відкритого розподільного пристрою (або під підлоговою виробничим приміщенням), призначенні для вирівнювання електричного потенціалу, прийнято називати вирівнювальними сітками. Такі сітки зазвичай виконують з тих, що перекрещуються під підлогою ґрунту і складають між собою металевих голих проводів або шин. Це дозволяє утворіти ширше природним чином створити на всій території електричної підстанції і в безпосередній близькості від неї по зошнішньому периметру розподіл електричних потенціалів, що плавно змінюється і забезпечує необхідний ступінь безпеки.

Усередині виробничих приміщень вирівнювання електричних потенціалів в більшості випадків відбувається природним чином за рахунок наявності в них метало конструкцій, трубопроводів, кабелів тощо, які пов'язані з розгалуженою мережею заземлення. У випадку недостатньо розгалуженої мережі заземлення по контуру приміщення розміщають сталеву або мішну смугу заземлення, пов'язану її заземлювачем. Конструкції, які заземлюються, об'єднуються з шинкою заземлювальних провідниками, перетин яких вибраться з умов механічної міцності або термічної стійкості до струмів замикання.

Розташування заземлювальних магістралей у довжині рядів встановленого на електричній підстанції електроустаткування визначає план підстанції. Ці магістралі, по суті, і складають основу вирівнювальних сток. Звичайне електроустаткування на підстанції розташують на стороні високої напруги у вигляді наступних рядів: лінійні роз'єднувачі, лінійні вимикачі, шинні роз'єднувачі ліній, які відходять, шинні роз'єднувачі трансформаторів, вимикачі трансформаторів. Приблизно таким же чином розміщають електроустаткування і на боці напруги нижче 1000 В. Вздовж всього фронту устаткування, на кожній лінії його установки, прикладають систему паралельних смуг (шин) для підключення заземлювальної проводки, що йде до устаткування, яке заземлюється. В той же час ці смуги (шини) забезпечують вирівнювання потенціалів на території підстанції. У разі недостатньої кількості вирівнювальних смуг для вирівнювання електричних потенціалів викладають додаткові смуги.

Враховуючи основне призначення вирівнювальних засімлюючих смуг, їх слід укладати не ближче ніж на відстані 0,3—1 м від устаткування, яке залишається, і від стін. При такому укладанні смуг людина зможе торкнутися цього устаткування, заходячись тільки за смуги смугами, а не передніми.

З метою мінімального зменшення напруги допику вирівнювальну сітку розміщують якомога ближче до поверхні землі. Для избегуття ж найменших значень напруги кроку сітки необхідно заглиблювати. Тому там, де вирішується завдання забезпечення необхідних значень напруги допику, сітку треба розташувати металікою ближче до поверхні землі, а та, де ця вимога відсутня (територія підстанції тиска), сітку сама заглибити. Такі рішення найбільш раціональні, проте на практиці для спрощення будівельно-монтажних робіт в більшості випадків вказуються до "уніфіковій", яка полягає в тому, що всю вирівнювальну сітку на всій території підстанції укладають на одній глибині, зазвичай на відстані від 0,5 до 0,9 м від поверхні ґрунту.

9.5 Застосування малої напруги

Згідно з ГОСТ 12.1.009-76 (1999) мінімальна напруга — ще номінальна напруга не більше 42 В, використана в цілях зменшення небезпеки ураження електричним струмом (як симетричний захисний захід). Корпуси електроприладів з малою напругою не потребують занулення або заземлення, окрім пристройів електротверіювання і електропривідів, працюючих у вибухонебезпечних приміщеннях.

Мала напруга застосовується, наприклад, для живлення місцевого освітлення на верстатах, для легких типів електрифікованого інструменту, який, згідно з Правилами, при напрузі 36 В може використовуватися в приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом не тільки без заземлення або занулення, але і без ізоляційних захисних засобів. В особливо небезпечних приміщеннях і поза приміщеннями захисні засоби необхідні при будь-якій напрузі електрифікованого інструменту.

Знижувальні трансформатори не випадок пробою ізоляції чи обмоток можуть бути занулени або заземлені залежно від режиму неінверторної живлячої мережі (зземлено об'єктивовано). Заборонено застосовувати автотрансформатори, резистори або реостати, включенні у складно потенціометра для живлення електропривідів малої напруги.

Як самостійні захищені своєю або на додаток до інших, наприклад, до застосування міній напруги, можна застосовувати розподілючі трансформатори і перетворювачі частоти або частоти струму, наприклад, електронашинні перетворювачі частоти.

Розподілючий трансформатор – це спеціальний трансформатор, призначений для відділення приймача електричної енергії від первинної електричної мережі і мережі занулення або заземлення. Ні корпус електроприймача, ні вторинна обмотка розподілючого трансформатора не повинні занулюватися або заземлятися на відміну від вторинної обмотки пристрію захищувального трансформатора, але корпус самого трансформатора повинен бути зануливаний.

Згідно з Правилами [11.79], первинна напруга цього трансформатора повинна бути до 1000 В (наприклад, 220 або 380 В), а вторинна номінальна напруга – до 380 В, тобто трансформатор може зніжувати напругу, наприклад, до малого, але може і мати коефіцієнт трансформації, близький до одиниці, наприклад, 220/230 В.

Ізоляція розподілючого трансформатора повинна мати підвищену надійність (антримувати підвищенню випробувальної напруги). Зі сторони первинної напруги розподілючий трансформатор повинен бути захищений плавким запобіжником з номінальним струмом вставки не більше 15 А або автоматом з таким же струмом установки. Потужність однофазного розподілючого трансформатора з первинною номінальною напругою 380 В не може перевищувати 5,7 кВА. Крім того, потрібно, щоб від розподілючого трансформатора ходився тільки один електроприймач по порівнянню коротких проводах з надійною ізоляцією. При цьому у разі пробою ізоляції в електроприймачі на корпус, наприклад, поблизу одного із тетісів однофазного електроприймача, на корпусі з'явиться напруга шоле другого тетісу, але не щодо землі, оскільки жодна точка вторинного кола не пов'язана із землею, а витоком через ізоляцію між жилами вторинної проводки і землею можна нехтувати, коли проводка коротка і не розгалужена, а ізоляція її надійна. Таким чином, струм, що протикає через тіло людини, яка торкається електроприймача, що живиться через розподілючий трансформатор, при пошкодженні ізоляції в приймачі буде досить малим, практично невідчутним і безпечним.

Не дозволяється використовувати розподілючий трансформатор для декількох електроприймачів, по-перше, тому, що вторинна проводка при цьому стає більш розгалуженою і протяжною, при цьому ростуть активна і симесія провідність через ізоляцію на землю, по-друге, тому, що в різних електроприймачах можуть поспільно статися

пошкодження ізоляції, наприклад, поблизу різноважчених засувок. Тоді через людину, яка допирнувся до корпусу пошкодженого електроприймача, піде струм під дією вторинної напруги трансформатора.

Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001) всі електричні вироби за способом захисту людини від ураження електричним струмом діляться на п'ять класів: 0,01, I, II і III.

Зокрема, до класу I відносяться вироби, що мають робочу ізоляцію, елемент для заземлення (занулення) корпусу (гвинт або болт, спеціально приточений для цієї мети), приєднання й заземлювальною (занулювальною) жиловою та зі штепсельною вилкою на кінці, яка забезпечена заземлювальним (занулювальним) контактом. До класу II відносяться вироби з подвійною або посиленою ізоляцією всіх частин, які доступні до потику, швидко частин, які знаходяться під напругою.

До класу III відносяться вироби, що не мають ні зовнішніх, ні внутрішніх електрических кіл з напругою вище 42 В за умови, що живлення здійснюється обов'язково через трансформатор, або перетворювач частоти, або безпосередньо від джерела напруги не вище 42 В при номінальному навантаженні і не вище 50 В при хвильовому джерелі. Трансформатор і перетворювач частоти не мають електричного зв'язку між входною і вихідною обмотками, а мають між ними поєднану або постійну ізоляцію.

9.6 Блокування в електроустановках

Блокуючі блоки - це пристрой, що не дозволяють небезпекних поведінок в роботі, наприклад, зняття фіорож, відкриття звершити або кришки в них, коли усередині погоріє струмопровідні частини знаходяться під напругою.

Часто використовується і інший принцип блокування. Кришку або двері в фіорожі неможливо відкрити, поки не зняті відповідні захищенні кіл, завдяки або безпосередньому важелю або іншому механічному зв'язку між приводом вимикача, роз'єднувача і замком на дверцях, або спеціальним блокуючим замком на приводі і дверцях з єдиним переносним ключем, загальним для обох замків. Замок на рукоятці приводу вимикача відкритий, коли вимикач включений, тобто дозволяє у будь-який момент вимкнути цей вимикач. Замок випіштований так, що ключ не може бути вийнятий із замка, поки замок відкритий. Оскільки ключ один на обидва замки, неможливо

відімкнуті обидва замки одночасно, тобто замок на дверцях огорожі відкриті неможливо, поки вимикач не буде вимкнений і замок на його приводі замкнений. Завдяки цьому виключається потрапання під попругу усередині отвори.

Блок-замки бувають механічні, електромеханічні і електромагнітні. На рисунку 9.2 показано креслення механічного блок-замка.




Рисунок 9.2 – Механічний двоеключовий блок-замок типу С2

Можливі електричні блокування для запобігання механічним т्रіям. При небезпекному стані верстата або машини пристроя розчищається контакти в колі управління його приводом і він зупиняється або не може бути пущений якщо (наприклад, при знятті огорожі рухомих частин).

Для запобігання потику стріли автокрані до проводів електричних повітряних ліній лід напругою застосовують блокувально-сигнальний пристрій ЛВ-24М1, який зупиняє рух стріли при наближенні на мінімальну відстань від ПЛ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Перерахуйте електрохімічні елементи використання технічних пристрій і пристрій.
2. Яким чином виконується заземлення у сільських електроустановках?
3. Назвіть послідовність виконання заземлення у сільських електроустановках.
4. Як виконується монтаж пристрій вирівнювання електричних потенціалів?
5. У яких випадках рекомендовано застосування малої напруги?
6. Як виконується блокування в електроустановках?
7. Назвіть основні поняття про захист та хисту людей і тварин від ураження електричним струмом.
8. Перерахуйте основні операції з монтажу близьковіддалювачів.
9. Яким чином виконується монтаж заземлювальних провідників і пристрів всередині приміщення?

ЛІТЕРАТУРА

1. АВВ. Електрообладнання низької напруги. 2009. Режим доступу: <http://www.abv.ua/produst/tr/9AAC910006.aspx>.
2. Акимов Е.Г., Дацькова Т.Н., Сагирова И.С. Низковольтные комплектные устройства. Низковольтные комплектные устройства для нужд освещения. Сводный каталог Том 3-М : Информэлектро, 2001. – с.72: с ил., табл.
3. Ботян А.М. Монтаж электрооборудования в сельском производстве. - Минск: Урожай, 1990. – 296 с.
4. Ганелин А.М., Коструба С.Н. Справочник сельского электрика. – 3-е изд. – М.: Агропромиздат, 1988. – 304 с.
5. Гурій А.М., Поворозник Н.І. Електричні і радіотехнічні вимірювання: Посіб. для пед. працівників та учнів проф-техн. наочн. закл. – К.: Наук. книга, 2002. – 287 с.
6. ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування.
7. ДБН А. 2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва.
8. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.
9. Державні санітарні норми і правила захисту населення від електромагнітних випромінювань (Київ: УНГЦ МОЗ, 1996)
10. Джерела світла. Комплектуючі для світильників. – К.: Електек, 2009. – 16 с.
11. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К.: АТ "Кіївська книжкова фабрика", 1998. – 380 с.
12. ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок Електрообладнання спеціальних установок. – К.: ВП "ГРАНІЙНА", 2001. – 117 с.
13. ДСТУ ЕН 50086-1:2004 Системи кабелепроводів для електричних установок. Частина 1. Загальні технічні вимоги.
14. Олійник В.С., Гайдук В.М., Гончар Г.Ф. та ін. Довідник сільського електрика / 31 ред. В.С. Олійника – 3-е вид. перероб. і доп. – К.: Урожай, 1989. – 264 с.

15. Електрокаталог вистачальників електрообладнання, матеріалів та послуг. – Львів. ТУОВ "Редакційний пакети "ЕлектроТБМА". 2009. – 64 с. Режим доступу: <http://www.electra.com.ua/>.
16. Живов М.С. Справочник молодого електромонтера. – 3-е изд., –М.: Выш. шк., 1990. – 207 с.
17. Живов М.С. Электромонтер по распределительным устройствам промышленных предприятий. – М: Выш. школа, 1987. – 247 с.
18. Живов М.С. Электромонтер по распределительным устройствам промышленных предприятий. – М: Выш. школа, 1982. – 247 с.
19. Журнал "Электрические сети и системы". 2004. Режим доступу: www.energoplata.ru. Дата посилання 1.09.2009.
20. Злк С.М., Пленковский Ю.А. Монтаж светильников с газоразрядными лампами. – 3-е изд., доп. – М.: Энергопромиздат, 1982. – 112 с.
21. Про електроенергетику: Закон України від 16.10.1997 № 575/97-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1998. № 1. ст. 1).
22. Иванов и др. Справочник по монтажу распределительных устройств выше 1 кВ на электростанциях и подстанциях. – М.: Энергомашиздат, 1987. – 304 с.
23. Изоляционные материалы производства компании ЭМ. Каталог. – К: Представительство ЭМ, 2009. – 96 с. Режим доступу: http://solutions.Elni.com/ukr/regionEM/ru_UA/World/Wide/.
24. Испытание электротехнических изделий: Учеб. пособ. для сред. ПТУ. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Выш. шк., 1987. – 247 с.
25. Ирл П.Д. Монтаж электроустановок в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1983. – 144 с.
26. Коминский Е.А. Прaktические примеры чтения схем электроустановок. – М.: Энергопромиздат, 1968. – 368 с.
27. Каталог електротехнічної продукції. – К: ПРОСВІТ, 2009. – 16 с. Режим доступу: e-mail:prosvit@ukrnet.net.
28. Каталог проводов и кабелей. – Одеса: "ТУМЕН TWOMEN", 2009. – 22 с. Режим доступу: <http://www.twomen.odessa.ua/ukr/products/ai/>.
29. Каталог светильников. – К: ELECTRUM, 2009. – 38 с. Режим доступу: <http://www.electrum.com.ua/>. Дата посилання 1.09.2009.

30. Каталог світлотехнічної продукції. Корпорація "ВАТРА" – К.: СОО "Пігрівра-Інвест". 2009. – 16 с. Режим доступу: www.vatra.com.
31. Каталог ДКС "Каталог кабелесушущих систем 2008". – К.: ЗАО "Дієлектрическі Кабельные Системы України", 2008. – 260 с.
32. Каталог. Електросвіт. Нова автоматизація. – Львів: Електросвіт, 2009. – 6 с. Режим доступу: <http://es.ua>.
33. Каталог. Комплектний ламінатор енергетична лампа з вмонтованим пускорегулюючим пристроям ТМ MAXUS. – Харків: Престижнаб, 2009. – 2 с. Режим доступу: <http://maxus.com.ua>.
34. Каталог. Світлотехніка. – Бровари: Торговий Дім Світлотехніка, 2009. – 123 с. Режим доступу: <http://svitlotekhnika.com.ua/catalog/?pre=catalog>.
35. Каталог: Все для промислового електротехнического обладнання та електрифікації в промисленному та громадському будівництві НТЦ "Харьков реле комплект". Режим доступу: <http://http://www.vtc.com.ua/page-id=47.html>.
36. Кабельная продукция Каталог. – Бердянск: Азовская кабельная компания. Режим доступу: <http://www.azovcse.ru/index.php>.
37. Конектор низковольтный вакуумный LSM/TEL-1/400. Режим доступу: <http://www.konzalit.ru/>.
38. Конгтев А.А. Монтажные требования к электрооборудованию и материалам. – М.: Энергоиздат, 1982. – 96 с.
39. Ктиоров А.Ф. Практическое руководство по монтажу электрических сетей. – М.: Выш. шк., 1987. – 271 с.
40. Кущенко Ю.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом "Монтаж енергетичного обладнання та засобів автоматизації". – Мелітополь: ТДАТА, 2005. – 120 с. Рекомендовано по друку методичною комісією факультету "Енергетика сільськогосподарського виробництва" протокол № 7 від 23.06.2005 р.
41. Лявинец Н.П. Справочник енергетика-стронителя. – 3-е изд. – К.: Будівельник, 1988. – 176 с.
42. Магидин Ф.А. Сооружение воздушных линий электропередач: Учебник для среднепроф. техн. училищ. – М.: Высш. школа, 1982. – 335 с.
43. Маслэян В.С. Монтаж и испытание электрооборудования электростанций и подстанций: Учебник для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 504 с.

44. НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні" від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009.
45. Низковольтна комутаційна техніка. ДП Сименс Україна. 2009. Режим доступу: http://adis.siemens.com/ru/si/edcol_protection/.
46. Низковольтное оборудование. – Великі Луки: ЗАО "Завод электротехнического оборудования", 2009. – 4 с. Режим доступу: <http://7149.ua/all-biz.info/>.
47. Никельберг В.Д., Кохухаров В.Н. Монтаж оснащення промислових та житлових будинків. – М.: Енергоатоміздат, 1988. – 224 с.
48. Номенклатура кабельної продукції – Запорожье: Енергокабельна компанія, 2009. Режим доступу: <http://58888.ua.allbiz.info/>.
49. Оборудование для монтажа воздушных линий. – К.: ООО ПК "Уральские заводы". 2009. – 12 с. Режим доступу: <http://uralzavod.com.ua/>.
50. Передача и распределение электроэнергии. Системы кабельных каналов. Том 1...8 – Istanbul: "EAE Elektroteknik A.S.", 2009. – 150 с. Режим доступу: <http://www.ekabin.com/katalog.htm>.
51. Пирогов, Зевин М.Б. Монтаж электроустановок в взрывоопасных зонах. – М.: Энергоатомиздат, 01987. – 224 с.
52. Подстанции комплектные трансформаторные мощностью 25, 40, 63, 400, 160, 250,400 кВА. Техническая информация ШКАИ-670049-009 ТН. – Ровно. 2001. – 14 с.
53. Правила устройства электроустановок -Х.: Издательство "ИНДУСТРИЯ", 2007. – 416 с.
54. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. – К.: ДП НТУКП "АсЕлЕнерго", – 2007. – 304 с.
55. Презентационный диск кабеленесущих систем ДКС 2009. – К.: ЗАО "Диэлектрические Кабельные Системы Украины". – 2009. Режим доступу: www.dks.ua.
56. Провода самонесущие изолированные. – Д.: "ООО "Электал". 2009. – 28 с. Режим доступу: <http://www.electal.com.ua/o.htm>.
57. Производство низковольтного электрооборудования – Александрия: ОАО "НПО "ЭТАЛ", 2009. – 33 с. <http://www.etal.ua/rus/catalog/etal41>.
58. Предохранители серии ПН22. – Запорожье: ООО "Квіти", 2009. – 12 с.

59. Профессиональный инструмент для электромонтажа. – Доступ <http://din-dinpro.ru>.
60. Рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации электроустановок зданий при применении устройств защитного отключения. – М.: Издательство МЭИ, 2001. – 120 с. ил.
61. Сакулин В. П. Охрана труда при монтаже и эксплуатации сельских электроустановок – Л.: Агропромиздат, 1986. – 223 с.
62. Свет и растения – Каталог. Master 29.04.2004. Режим доступу: www.lighting.philips.com.
63. Современные решения от "ОВО". – К: ТОВ "ОВО-Беттерманн Україна", 2009. – 48 с. Режим доступу: <http://www.ovo-bettermann.com.ua/>
64. Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 592 с.
65. Голоти А.Д. Автоматика в электроэнергетических системах: Науч посібн. – К: Вішняк, 2006. – 367 с.
66. Міліх В.І., Шавськолін О.О. Електротехніка, електроніка та іміджпроцесорна техніка: Підручник / За ред. В.І. Міліха. 2-е вид. – К: Каравела, 2008. – 688 с. – 592 с.
67. СОУ-Н ЕВ 21.262-2008 Кліматичне забезпечення будівництва та експлуатації електричних мереж. – К: ОЕП "ГРІФЕ", 2008. – 35 с.
68. Средства промышленной автоматизации. – К: Легіон, 2009. – 60 с. Режим доступу: <http://www.logicon.ua/company.html>.
69. Чупракин А.А. Электрические аппараты: Общий курс. Учебник для вузов. – М: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.
70. Экспресс - клеммы для строительного электромонтажа "WAGO". 2009. Режим доступу: <http://www.wago.de/de.html>.
71. Электромонтажные изделия. Том 4. – Выпуск 2009. – Кременчуг: Electrograd, 2009. – 32 с. Режим доступу: <http://www.electrograd.com.ua/equipment>.
72. Электронное реле защиты электродвигателей ЭРЗ3-5М. Руководство по эксплуатации ЭРЗ3-5М.00.000.РЭ. – Харьков, 2009. – 10 с. Режим доступу: www.rels.kharkiv.com.
73. Электротехническая продукция Тверида Электрик. – С: "Тверида Электрик", 2009. – 65 с. Режим доступу: <http://www.tverida.com/>.
74. Электротехническая продукция АскоУкрЕМ. Режим доступу: http://www.asko-ukrem-store/xml_catalog/.

-
75. Электротехническая продукция НЭК. – К.: "НЭК Украина". 2009. – 65 с. Режим доступу: <http://www.jek.com.ua>.
76. Электротехническая продукция. – Производственное предприятие ООО "Вилком-Электро". 2009. Режим доступу: [www.vilkom@online.kharkiv.com](http://vilkom@online.kharkiv.com).
77. Єрмолов С.О., Яковлєв В.Ф., Мултан В.О., Козирський В.В., Рідківо І.П., Кущенко Ю.М. Проектування систем електро-постачання в АПК. Навчальний посібник / Зб. ред. С.О. Єрмолова. – Мелітополь: друкарня "Люкс", 2009. – 567 с.
78. Пилипчук Р.В., Щиренко В.В., Яремчук Р.Ю. Енерго-ефективное промышленное освещение. Методично-справочное пособие – Донецк: Коштани, 2005. – 366 с.
79. Яхобс А.Н., Луковников А.В. Электробезопасность в сельском хозяйстве. – М.: Колес. 1981. – 239 с.

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

(довідковий)

Позначення елементів електрических схем

Таблиця А1 – Умовні графічні позначення і розміри елементів електрических схем

Назва елементів		Графічне позначення елементів	Розміри зображення елемента	Номери ГОСТ, ДСТУ
1	2	3	4	5
Діод, випрямний блок	VD			2.746-68 (2002)
Резистор постійний	R			2.728-74 (2002)
Запобіжник плавкий	FU			2.727-68 (2002)
Лампа рекламувальна	FL			2.732-68 (2002)
Вольтметр	PV			2.729-68 (2002)

Продовження таблиці А.1

I	2	3	4	5
Лічильник активної енергії	РІ	Wh		
Заземлення				
Конденсатор постійної ємності	C			
Котушка обмотка реле	K			
Контакт розбірного з'єднання	ХТ			
Контакт нерозбірного з'єднання	ХН			
Трансформатор однофазний із феромагнітними середнями	T			

Проведження таблиці А1

1	2	3	4	5
Транзистор тип р-п-р	VT			2.730-73 (2002)
Польовий транзистор з каналом - n- типу - p- типу	VT			2.730-73 (2002)
Антена несиметрична а) розстанція б) передача в) прийом	W			2.735-68 (2009)
Антена симетричний вібратор)	W	a)		2.735-68 (2009)
Контакти - розбірні з'єднання - перезбірні	ХТ ХН		-	2.735-87 (2004)
Вимикач тумблер	SA			2.755-74 (2004)

Продовження таблиці А1

1	2	3	4	5
Кнопка з самоповерненням	SB			2.755-87 (2004)
З'єднання штепсельне роз'ємне	XT			2.755-87 (2004)
Штепсель	XP			2.755-87 (2004)
Гнізда	XS			2.755-87 (2004)
Трансформатор	T			2.723-68 (2002)
Діод пів-провідниковий	VD			2.730-73 (2002)
Діод тунельний	VD			2.730-73 (2002)
Стабілітрон: - однобічний - звобічний	VD			2.730-73 (2002)

Продовження таблиці А1

1	2	3	4	5
Електродвигун трифазного струму	M			2.722-68 (2004)
Вимикач тривісний	QS			2.755-87 (2004)
Вимикач тривісний з автоповерненням	QF			2.755-87 (2004)
Вимикач кнопковий с замикальним контактом	SB			2.755-87 (2004)
Вимикач кнопковий с розвіджаючим контактом	SB			2.755-87 (2004)
Контакт занурювальний	K			2.755-87 (2004)
Контакт розвіджаючий	K			2.75-87 (2004)

Продовження таблиці А1

1	2	3	4	5
Контакт розмикуючий теплового реле	KK			2.755-87 (2004)
Контакт роз'ємного з'єднання	ХТ			2.755-87 (2004)
Контакт роз'ємного з'єднання	ХТ			2.755-87 (2004)
Штир	ХР			2.755-87 (2004)
Гнізда	ХС			2.755-87 (2004)
Запобіжник плавкий	РУ			2.727-68 (2002)
Джерело живлення електротехнічне. Батарея акумуляторна	G			2.768-90 (2004)
GB				
Лампа розсвічування сигналний	НЛ.			2.722-68 (2007)
Котушка індуктивності	L			2.732-68 (2002)

Продовження таблиці А.1

1	2	3	4	5
Присіль	LL			2.732-68 (2002)
Привід вимірювальний	P			2.729-68 (2002)
Резистор, що не регулюється	R			2.728-74 (2002)
Резистор, що регулюється а) розмікненням званцюга; б) без розмікнення званцюга	R	а) б) 		2.728-74 (2002)
Терморезистор	R			2.728-74 (2002)
Котушка реле	K			2.756-76 (2004)
Однофазна мостова схема	VD1 VD4			2.735-68 (2009)
Реле електроподільсько	KK			2.729-74 (2002)

Продовження таблиці А.1

1	2	3	4
Якір з обмоткою, колектором та щітками	M		2.722-68 (2007)
Лінія електричного струму з розгалуженням			ДСТУ Б А.2.4-18: 2008
Дозволяється зображення розгалуження під кутами 45°			ДСТУ Б А.2.4-18: 2008

ДОДАТОК БІ

(довідковий)

Положення про виконання та прийняття робіт з монтажу технологічного обладнання

Текущі положення розповсюджуються на працебудівство і приймання робіт по монтажу технологічного обладнання (напалі – обладнання), призначених для отримання і транспортування початкових, проміжних і кінцевих продуктів при абсолютному тиску від 0,001 мПа ($0,01 \text{ кгс}/\text{см}^2$) до 100 мПа включно ($1000 \text{ кгс}/\text{см}^2$), а також трубопроводів для подачі теплоносіїв, масла та інших речовин, необхідних для роботи обладнання.

Положення повинне дотримуватися всіма підрозділами, що беруть участь у проектуванні нових, розширенні, реконструкції і технічному переобладнанні виробництв, що діють, а також реконструкції машин і механізмів.

Роботи по монтажу обладнання, підконтрольних Держпромтехуправлію України, окрім зварка і контролю якості зварних стиков, повинні проводитися лише з правилами, нормами і законодавчими актами по охороні праці України.

При виробництві робіт по монтажу обладнання необхідно дотримуватися вимог і правил охорони праці в будівництві, стандартів, технічних умов. Роботи по монтажу обладнання повинні проводитися тільки відповідно до затвердженої проектно-кошторисної і побічної документації, документації підприємства-виробників. Постачання обладнання і необхідних для монтажу комплектуючих виробів і матеріалів здійснює ВОЗІК, ВМТП за заявками монтажної організації і підрозділу замовника. Закінчені роботи з монтажу обладнання належить виконати після завершення індивідуальних випробувань.

Після закінчення монтажною організацією робіт з монтажу, тобто завершення індивідуальних випробувань і приймання обладнання під комплексне випробування, замовник проводить комплексне випробування обладнання.

Роботи, що виконуються ВМАВІ і СГА, включають розробку проектно-кошторисної документації:

* за графіками виконання програми технічного розвитку;

* за графіками виконання річних і довгострокових затодів щодо пожежної безпеки та охорони праці;

* за вказівками генерального директора або директорів за непрямими і їх заступників, висловленими в протоколах перед, після та після засідань.

Проектно-конструкторська документація повинна бути виконана і оформленна згідно з правилами, нормами і вимогами стандартів ЄСКД, що діють, СПДБ, ПУЕ, БНП, ДБН, ТСТ, ДСТУ, ДНАОП, ДСН і правилами по котлонагляду і вантажопідйомних механізмах, правилах по вибуху і пожежонебезпечних устаткуваннях, а також нормативними, харівними і катлознано-довідковими матеріалами, передбаченими спішально для цих шляхів вимогами в паспортах на обладнання.

Проектно-конструкторська документація розробляється після передачі замовником узгодженого і затвердженого технічного завдання. Технічне завдання на проектно-конструкторські роботи розробляється і оформлюється підрозділом-замовником технічної документації. Технічне завдання встановлює призначення, технічну характеристику, показники якості, техніко-економічні і спеціальні вимоги, що пред'являються до проектуваного об'єкту (виробу). Приклад технічного завдання наведений в СТП-07 (додаток В2.4). ВОЗІК повинен надати в ВОП копію договору на постачання імпортного обладнання, а в ВМАВП пояснювальну частину договору, протягом 10 діб після його підписання.

Проектна документація до початку будівельно-монтажних робіт повинна пройти експертізу в органах нагляду. Порядок проведення експертіз і її об'єм залежно від типу робіт, на які розроблена проектна документація, з табло порядок отримання дозволу регламентуються ДНАОП О.00-4.05-03 "Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці і його територіальними органами".

ДОДАТОК Б.2 (довідковий)

Скорочення

ВМАВП – відділ макінізації та автоматизації виробничих процесів;

ВМТП – відділ матеріально-технічного постачання;

ВОЗiК – відділ обладнання, спчастин і комплектуючих;

СГА – служба головного архітектора;

ВГМ – відділ головного механіка;

ВГЕ – відділ головного енергетика;

ВОП – відділ фахівців професій;

СЕС – санітарно-епідеміологічна служба;

ВН і ТД – вказів нормативної і технічної документації;

ВНТІА – відділ нової техніки і асортименту;

ВОНС – відділ охорони навколишнього середовища;

ЗДПО-7 – залізнична державна пожежна охорона № 7;

ЕТЦ – експертно-технічний центр;

МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій;

МОЗ – Міністерство охорони здоров'я;

БНiП – будівельні норми і правила;

ДБН – державні будівельні норми;

БН – будівельні норми;

ПУЕ – працює улаштуванням електроустановок;

ДНЛОРП – державні нормативні акти з охороною праці;

СТП – стандарти підприємства;

ЕСКД – єдина система конструкторської документації;

СПДБ – система проектної документації для будівництва;

ГОСТ – державний стандарт;

ДСТУ – державний стандарт України;

ДБН – державні санітарні норми;

ТИЗЕД – товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.

ДОДАТОК Б3

(довідковий)

Виробнича документація, що оформляється при монтажі обладнання

При монтажі обладнання, повинне бути складене, а при його здачі передана робочій комісії виробнича документація, приведена в таблиці В 2.1.

Таблиця В1 – Виробнича документація

Номер	Документація	Примітка
1	2	3
1	Акт передачі робочої документації для виконання робіт	.
2	Акт передачі обладнання, матеріалів та матеріалів до монтажу	.
3	Акт готовності фундаментів до виконання монтажних робіт	.
4	Акт випробування сосудів та апаратів	Складаються на кожен сосуд та апарат, котрі підлягають випробуванню.
5	Акт випробування трубопроводів	Складаються на кожну лінію трубопроводів.
6	Акти енергобезпеки машин та механізмів	Складаються на кожну машину або механізм, що підлягають випробуванню.
7	Акт огляду прихованих робіт (при монтажі обладнання та трубопроводів)	.
8	Акт перевірки установки обладнання на фундамент	До акту додають формуляр з узагальненими замірами, проведеними при монтажі.
9	Акт приймання обладнання після індивідуальних випробувань	.
10	Акт робочої комісії про приймання обладнання після комплексного випробування	.

ДОДАТОК Б1

(довідковий)




Рисунок Б1 – Схема взаємодії відділів підприємства по введенню в експлуатацію обладнання

Функції структурних підрозділів

ВНТІА (відділ нової техніки і складу):

Координування робіт з укладання контрактів на придбання нового обладнання та контроль виконання умов контрактів, проведення артексекцій з виробниками по монтажу та налагодженню прибраного обладнання. Підтримка контактів з виробниками обладнання.

ВГМ (відділ головного механіка):

1. Паспорти на обладнання

2. Регстрація сосудів, що працюють під тиском, високопідіймних механізмів і піднігладильних трубопроводів (за підприємством).

ВОЗМС (відділ обладнання, застосування і комплектуючих):

1. На усі обладнання, що передається на монтаж, повинна наявуватися технічна документація з розділом з ОП.

2. Для ввезення імпортного обладнання надаються:

- CMR або злізничні накладні;

- рахунок-фактура;
 - сертифікат походження;
 - сертифікат якості;
 - покупальний лист;
 - скепортні декларації;
 - контракт на придбання, заверений юр. підприємством, в одному екземплярі:
 - інші документи та вимоги;
3. Декларанти бюро лекарування визначають код ТНВЕД обладнання, про яке подають, та позначають перелік додатків.
4. Залежно від коду ТНВЕД товару оформлюються:
- складання попереднього договору з обласною СЕС на експертну обладнання.
 - зокрема Державної санітарно-епідеміологічної експертнізі або лист головного санітарного лікаря обласної СЕС про можливість вводу та використання в Україні згідно з існуючим висновком;
 - на обладнання потужністю, більшою 75 кВт (100 л. с.), оформляється "Експертний висновок про відповідність об'єкту нормативним актам з питань енергопостачання" в Керівництві Державної інспекції генераторобереження;
 - при необхідності оформлюються інші дозволяючі документи згідно з міністрування (УкрСЕПРО, Державного комітету ядерного регулювання України СЕРТАТОМ, Дніпронетрологія, ДержЕкспорт-Контроль та ін.).
5. Надання в ВОД копії контракту, попереднього договору з обласної СЕС, дозволяючих документів, сертифікатів (на прозяй 10 днів після отримання).
6. Перелік усю документацію на обладнання, описану в частину контракту, а також дозволяючі документи і сертифікати до ВМАВП для розробки проектної документації, а у подальшому – підрозділу-замовнику.
- ВМАВП** (відає міжнародні та автоматизовані виробничі процеси):
1. Розробка проектної документації згідно з ліцензією (розділи ТХ, ОВ, ВК, ТС, НВК, ПТ, З, Эсн, Эсо та ін.)
 2. Видача завдань по розробку архітектурно-будівельної частини в СГА.
 3. Складання пояснювальних записок до проектів, розроблених ВМАВП (за необхідностю).

4. Погодження проектів, що не вимагають комплексної експертизи:

- СЕС;
- ЗДПО-7 (МНС)

5. Надання допомоги СГА:

у погодженні проектів, що вимагають комплексної експертизи, в різних інстанціях:

у складні технічних умовах фінансуваннях проектів, переліку потужностей та ін.

6. Інформування про погодження проектів технічного директора та ВОП (протягом 10 днів).

7. Розробка паспортів на обладнання, розроблене ВМАВП.

8. Реєстрація актів робочої комісії та наказів про введення до експлуатації

9. Передача до ВОП за їх службовою запискою копії технічної документації з описувальною частиною та розділом з охорони праці, дозволяючих документів та сертифікатів.

СГА (служба головного архітектора):

1. Отримання дозволу на початок проектування для проектів, що вимагають комплексного погодження.

2. Розробка будівельної частини проекту (розділи АС, ГП, КМ, ЮЮ).

3. Складання договорів на розробку розділу ОВОС з організацією, що має залучено на залізничні роботи.

4. Погодження проектів, що вимагають комплексного погодження:

- ДОК "Укрінвестекспертна";
- СЕС;
- МНС;
- Управління екології;
- Державної інспекції з енергозбереження;
- ПрЕТЦ (за необхідності);
- інших органів (за необхідності).

5. Інформування про узгодження проектів технічного директора та ВОП (протягом 10 днів).

6. Видачу узгоджену документацію паризипу-замовленку.

ВН + ТД (відділ нормативної і технічної документації):

Отримання сертифікатів на імпортне обладнання.

ВОП (відділ охорони праці):

1. Оформлення листів (за заявкою підрозділу) про участь представників органів надзору в роботі хонісії по введенню обладнання в експлуатацію та отримання підписів представників:

- МНС (ОГПО-7);
- СЕС;
- Держпронагляду.

2. На імпортне обладнання та більшіше гігантський високовик області СЕС, для чого потрібно:

- склау Головному склітірному пікро-області;
 - заяву заступнику міністра МОЗ України;
 - акт дослідження районної СЕС;
 - протоколи дослідження повітря робочої зони;
 - прогоколи замірювальних шуму, вібрації, що виконані районною СЕС за договором;
 - договір на проведення ізотопно-ізотопічної експертності.
3. Складання договорів на проведення замірювальних освітленості на робочому місці.

Бюро фізіології праці ВОП:

1. Виконання замірювальних за заявкою підрозділів (шум, вібрація, тепловий прозрахування).

2. Видача протоколів.

ВГЕ (відділ голівного енергетика):

1. Надає паспорти на енергообладнання.

2. Забезпечує за вимогою протоколів замірювальних засобів, опору та ін.

3. Дає дозвіл на виробництво земляних робіт.

Підрядна організація:

1. Ведення документації, журналів, які заповнюються при проведенні будівельно-монтажних робіт.

2. Заповнює акти згідно з "Положенням...", що оформлюються у процесі проведення будівельно-монтажних робіт.

3. Бере участь у робочій хонісії по прийманню обладнання.

ВООС (відділ охорони навколишнього середовища):

1. Надання даних для розділу ОВОС.

2. Надання допомоги в експертизі проекту в управлінні екології.

3. Знірів повітря у робочій зоні.

4. Видача протоколів замірювальних підрозділу-законника.

Підрозділ-зачинник:

1. Заповнюють акти відповідно до "Положення..." на роботи, що передувають інсталажі обладнання або ідуться при монтажу:

- акт передання робочої документації для виконання робіт;
- акт прийняття-передачі обладнання до монтажу;
- акт готовності фундаменту до установки обладнання;
- акт на прийняття прихованих робіт;
- акт правильності установки обладнання на фундамент.

2. Готує та налає до ВОП пакет документів, необхідний для введення в експлуатацію:

- проект на установку обладнання,
- технічна документація виробника на придбане обладнання;
- паспорт ВМАВП на нестандартне обладнання,
- протоколи замірів шуму;
- протоколи дослідження повітря робочої зони;
- протоколи замірів освітленості;
- протоколи замірів заземлення;
- інші протоколи за вимогою.

3. Надає до ВОП письмове оновлення про готовність обладнання до приймання.

4. Підготовка актів робочої комісії на обладнання, яке вводиться в експлуатацію.

5. Підготовка обладнання до приймання його робочою комісією та проведення випробувань.

6. Вилучення зауважень, що виявлені робочою комісією в ході випробувань.

7. Регстрація підписаніх членами комісії актів у ВМАВП.

8. Підготовка наказу про вивід обладнання до експлуатації та погодженням у відповідних службах.

9. Оформлення спільно з бухгалтерією актів по формі 03-1 або 03-2

ДОДАТОК В1

(ловідковий)

Автомат світлоочутливі серії АСГ-10

Призначення: Автомат світлоочутливий герметичний, з вмонтованим світлоочутливим датчиком АСГ-10 призначений для автоматичного вимикання освітлення на вулицях та площах, відповідно до вимкнення такого освітлення на світанку [32].

Принцип дії: Автомат розташовується в місці, де є постійний доступ природного світла, яке змінює свою інтенсивність вимикання і вимикання освітлення. Момент вимикання освітлення користувач може встановити потенціометром. Оберт в сторону "місяця" – вимикання освітлення при меншій інтенсивності природного світла, оберт в сторону "сонечка" – при більшій. Автомат обладнано системою затримки вимикання і вимикання освітлення, таким чином він зашкоджує впливу перешкод (наприклад, атмосферних розрядів) на роботу автомата.

Таблиця В1.1 – Технічні характеристики автомата АСГ-10

Найменування параметра	Величини
Напруга живлення	220 В, 50 Гц
Максимальний струм живлення	10 А
Регульований поріг спрацювання	2 – 1000 лк
Гістерезис	близько 15 лк
Затримка спрацювання вимикання	1 – 15 с
Затримка спрацювання вимикання	10 – 30 с
Споживана потужність	0,56 Вт
Кабельне з'єднання	0,8 м 3x0,75 мм ²
Витривалість контактів	5·10 ⁶ вимикань
Робоча температура	від -25°C до +50°C
Ступінь захисту пристрою	IP65
Габаритні розміри	26x50x67 мм
Монтаж пристрою	двома шурупами до основи



Рисунок В1 – Зовнішній вигляд світлоочутливого автомата АСГ-10

ДОДАТОК В 2 (довідковий)

Реле напруги серії ДПФ - 4

Призначення: Реле напруги ДПФ-4 призначено для контролю рівня напруги мережі та захисту електричних пристрій від небезпечної для них підвищення та зниження рівня напруги мережі поза встановлені межі. Пристосовано для монтажу на монтажній шині в електроощитах.

Принцип дії: Потенціометрами встановлюються нижній (U1) та верхній (U2) пороги діапазону напруг, в межах яких зміна рівня не спричинить розмикання контактів реле. Якщо рівень напруги в мережі виходить за межі встановленого діапазону, то контакти вихідного реле розмикануться і від'єднують навантаження. Повторно навантаження вмикається автоматично, коли значення рівня напруги в мережі повертається у встановлений діапазон.

Таблиця В2 – Технічні характеристики реле напруги ДПФ-4

Найменування параметра	Величина
Напруга живлення	380 В, 50 Гц
Максимальний струм навантаження	10 А
Кількість груп контактів	1
Затримка спрацювання для нижнього (U1) порогу	1,5 с
Напруга нижнього порогу регульована	150-210 В
Споживана потужність	1,7 Вт
Робоча температура	від -25°C до +50°C
Ступінь захисту пристрію	IP40
Монтаж пристрію	на шині 35 мм
Приєднання проводів	затискачі гвинтові 4 мм ²
Габаритні розміри	три модулі типу S (17,5 мм)



Рисунок В2 – Зовнішній вигляд реле напруги ДПФ-4

ДОДАТОК В З (довідковий)

Реле зникнення фаз серії ДПФ

Призначення: Реле зникнення фаз призначені для захисту електрических двигунів, які живляться від трифазної мережі змінного струму, у випадку зникнення напруги однієї чи двох фаз або у випадку несиметрії напруг між фазами, що може бути причиною виходу з ладу двигунів.

Принцип дії: Зникнення напруги хоча б на одній довільній фазі чи несиметрія напруг між фазами більша ніж встановлена фабрично приведе до аварійного вимкнення двигуна. Вимкнення відбудеться з затримкою 4 с, що запобігає випадковому вимкненню двигуна під час короткочасного зникнення напруги живлення однієї чи двох фаз. Повторне увімкнення відбудеться автоматично при зменшенні несиметрії напруги на 5 В, інакше запуск двигуна є неможливим.

Таблиця В3 – Технічні характеристики реле зникнення фаз ДПФ

Найменування параметра	Величина
Напруга живлення	380 В, 50 Гц
Максимальний струм навантаження	10 А
Групи вихідних контактів	1 вільно розімкнена
Несиметрія напруг для аварійного вимкнення	45 В
Гістерезис напруг	5 В
Споживана потужність	1,6 Вт
Робоча температура	від -25°C до +50°C
Ступінь захисту пристрію	IP40
Монтаж пристрію	на монтажній основі
Приєднання проводів	кабель 0,5 м
Габаритні розміри	26x50x70 мм



Рисунок В3 – Зовнішній вигляд реле зникнення фаз ДПФ

ДОДАТОК В-4 (автоматичний)

Автоматичний перемикач фаз серії АПФ

Призначення: Автоматичний перемикач фаз призначений для підтримання постійного рівня напруги живлення однофазних електроприладів у випадку зникнення фази живлення або зміни рівня напруги на між фазою якостю живлення межі під час перемикання живлення на іншу фазу з правильними параметрами.

Принцип дії: На вході перемикача підведено трифазну чотиривпровідну напругу живлення, а з вихіду подається напруга однієї фази. Якщо рівень вихідної напруги перевищується встановлені межі, перемикач перемінить на вихід фазу з правильними параметрами. Під час перемикання (від'єднання однієї фази та під'єднання іншої) на вихіді короткочаско немає напруги. Перемикачі фаз АПФ-441 та АПФ-451 пристосовані для під'єднання трьох додаткових реле (контакторів) до кожної фази для живлення електроприладів струмом понад 16 А. Без додаткових реле максимальний струм живлення становить 16 А.

Таблиця В-4 – Технічні характеристики автоматичного перемикача фаз

Найменування параметра	Величина
Вхідна напруга	380 В, 50 Гц
Вихідна напруга	220 В, 50 Гц
Максимальний струм живлення	16 А
Поріг спрошування (L1, L2)	195 В
Поріг спрошування (фаза L3)	190 В
Час перемикання	<0,2 с
Гістерезис	5 В
Робоча температура	від -25°C до +50°C
Витривалість контактів	5-106 вимкнень
Ступінь захисту	IP40
Монтаж пристрою	на шині 35 мм
Приєднання проводів	затискачі гвинтові 4 мм ²
Габаритні розміри	3 модулі ширини 3 (52,5 мм)

Пешкодженню реле робочої фази (перегоранням контактів, розривом кола катушок) призведе до перемикання живлення на іншу фазу. Конструкція пристрою не дозволяє вимкнути більше одного реле одночасно, тому у випадку залипання контактів реле в колі фази з неправильними параметрами перемикання на іншу фазу не відбудеться.



Рисунок В 4.1 – Зовнішній вигляд автоматичного перемикача фаз

Фаза L₃ є пріоритетною. Якщо вона матиме правильні параметри, перемикач перенесе її на вихід незважаючи на те, що рівень напруги під'єданої фази є правильним. Час перемикання однієї фази на іншу становить 0,2 с.




Рисунок В4.2 – Схема включення автоматичного перемикача фаз

ДОДАТОК В 5 (слов'яковий)

Реле часу серії РЧ 512

Призначення: Реле часу призначено для передачі команд з одного електричного кола в інше з визначеного, наперед встановленою затримкою; застосовуються для керування пристроями промислової та побутової автоматики, вентиляції, обігріву, освітлення, сигналізації тощо.

Принцип дії: В момент ввімкнення живлення контакти вихідного реле пристрою замикаються і починається відлік встановленого часу і у встановленому діапазоні t_1 , по закінченні якого контакти повертаються в початковий стан. Після вимкнення напруги живлення та її повторної подачі робочий режим реле реалізується знову.

Встановлення перемикача часового діапазону в положення:

ВКЛ – приводить до тривалого замикання контактів вихідного реле при ввімкненому живленні.

ВІКЛ – приводить до тривалого розмикання контактів вихідного реле при ввімкненому живленні.

РЧ-512 в одному з двох варіантів живлення: 220 В, 50 Гц або 24 В змінної чи постійної напруги

РЧ-512 уни – 12-264 В змінної чи постійної напруги




Рисунок В 5 – Зовнішній вигляд реле

ДОДАТОК В 6

(довідковий)

Електромагнітні реле серії РЕ

Призначення. служать для гальванічної роз'язки між силовими колами і колами управління електричних пристрій

Таблиця В6 – Технічні характеристики електромагнітного реле

Найменування параметра	Величина
Відповідність стандарту	IEC 61095
Напруга живлення:	
РЕ-хР 220 В	220 В ~
РЕ-хР 110 В	110 В ~/=
РЕ-хР 48 В	48 В ~/=
РЕ-хР 24 В	24 В ~/=
РЕ-хР 12 В	12 В ~/=
Струм навантаження:	
РЕ-1Р	< 16 А
РЕ-2Р	2 × (< 8 А)
РЕ-3Р	3 × (< 8 А)
Категорія використання	AC-7a
Напруга ізолації	400 В
Напруга пробою ізолації	контакти - обмотка 2,5 кВ
Між трубою контактів	3,6 кВ
Між розімкненими контактами	1,2 кВ
Витривалість до перевантажень	3 кВ
Клас безпеки	B
Ступінь герметичності корпусу	IP40
Струм споживання	25 мА
Індикація спрашування	зелений LED
Приєднання проводів	затискальні гвинтові 2,5 мм ²
Робоча температура	від -25°C до +50°C
Габаритні розміри	1 модуль типу 5 ± 17,5 мм
Монтаж	на шині 35 мм




Рисунок В6 – Зовнішній вигляд та схеми контактів електромагнітного реле

ДОДАТОК В7 (довідковий)

Обмежувач потужності серії ОП-1

Призначення: Обмежувач споживаної потужності призначено для автоматичного від'єднання живлення електричного кола однофазної мережі у випадку перевищення встановленої величини потужності, яку споживають електричні пристрій в даному колі.

Принцип дії: Обмежувач потужності забезпечує неперервне споживання електроенергії, якщо сумарна потужність електричних пристрій в контролюваному колі є нижча від встановленої обмежувачем. Перевищення встановленого порогу споживаної потужності в контролюваному колі призводить до від'єднання джерела живлення цього кола. Живлення буде поновлено автоматично після встановленого часу. Якщо величина споживаної потужності далі буде перевищувати встановлену, джерело живлення знову буде від'єднане.

Таблиця В7 – Технічні характеристики обмежувача потужності ОП-1

Найменування параметра	Величина
Напруга живлення	220 В, 50 Гц
Максимальний струм навантаження	16 А
Споживання потужності	0,8 Вт
Обмеження потужності	200 – 2000 Вт
Затримка спрашування	1,5 – 2 с
Затримка поновлення живлення	30 с
Робоча температура	від -25°C до +50°C
Монтаж пристрію	двома шурупами до основи
Приєднання проводів	затискачі гвинтові 4 мм ²
Габаритні розміри	50×67×26 мм



Рисунок В7 – Зовнішній вигляд обмежувача потужності ОП-1

ДОДАТОК В8

(довідковий)

Обмежувач потужності серії ОП-631

Таблиця В1.8 – Технічні характеристики обмежувача потужності ОП-631

Найменування параметра	Величина
Напруга живлення	220 В, 50 Гц
Максимальний струм навантаження	16 А
Споживана потужність	0,8 Вт
Обмеження потужності	200 – 2000 Вт
Затримка спрацювання	1,5 – 2 с
Затримка поновлення живлення	30 с
Робоча температура	від -25°C до +50°C
Витривалість контактів	5x10 ⁶ вмикань
Монтаж пристроя	на шині 35 мм
Приєднання проводів	затискачі гвинтові 4 мм ²
Габаритні розміри	3 модулі типу S (52,5 мм)



Рисунок В8.1 – Зовнішній зигляд обмежувача потужності ОП-631




Рисунок В8.2 – Схема включения обмежувача потужності
ОП-631

ДОДАТОК Г

(довідковий)

Сучасні комплексні рішення для прокладання кабелю

(Станди компанії ДКС України)



Рисунок Г1.1 – Системи пластикових труб “Експрес” для прихованого і відкритого монтажу



Рисунок Г1.2 – Система для зовнішньої проводки в адміністративних приміщеннях серії “In-liner”



Рисунок Г1.3 – Система кабель-каналів "In-Liner Front"
плінтусного типу



Рисунок Г1.4 – Універсальна система електровстановлювальних виробів "Brava"



Рисунок Г1.5 – Система дротових лотків "F5-Комбітек"



Рисунок Г1.6 – Система листових металевих лотків
"S5-Комбітек"



Рисунок Г1.7 – Кабеленесуча система та комутаційні елементи для електроустановок і щитів керування "Quadro"



Рисунок Г1.8 – Кабельна каналізація силових ліній

ДОДАТОК Д!


(довідковий)

Автоматичні вимикачі серії ВА47-29

Автоматичні вимикачі ВА 47-29 компанії ІЕК призначені для захисту розподільних і групових мереж, що мають різне навантаження:

- електроприлади, освітлення – вимикачі з характеристикою В;
- двигуни з невеликими пусковими струмами (компресор, вентилятор) – вимикачі з характеристикою С;
- двигуни з великими пусковими струмами (підйомні механізми, насоси) – вимикачі з характеристикою D.

Автоматичні вимикачі ВА47-29 рекомендуються до застосування у ввіцю-розподільних пристроях для житлових і громадських споруд. Випускається 200 типовиконань на 18 номінальних струмів від 0,5 до 63 А.



1 – корпус із термостікою ABS-пластмаси; 2 – рукоятка керування; 3 – вказівник "Вимкнено-ввімкнено"; 4 – присінувальні затискачі з насічкою для фіксації зовнішніх провідників; 5 – нерухомі і рухомі контакти із срібного композиту; 6 – котушка електромагнітного розчищувача; 7 – біметалічна пластина теплового розчищувача; 8 – дугогасильна камера; 9 – посадочне місце під DIN-рейку

Рисунок Д1 – Конструкція вимикача ВА-47

Особливості конструкції.

1. Конструкція вимикача передбачає два типи захисту від перевантаження і короткого замикання, що істотно підвищує захищеність розподільних і групових кіл.
2. Наплавлення з срібломісткого композиту підвищує зносостійкість контактної групи і знижує перехідний опір. Уніфікований корпус з можливістю підключення додаткових пристрій не вимагає розборки, можливості самостійного підключення.
3. Захист механізму теплового розчиллювача плексигласовою вставкою від зміни заводських налаштувань. Збільшений розмір головки гвинта з універсальним пліцем (+, -) полегшує монтаж і запобігає винаданню гвинтів при установці.
4. Уніфікований корпус з можливістю підключення додаткових пристрій не вимагає розборки, можливості самостійного підключення.
5. Удосконалення ширша рукоятка вимикача зі збільшеною площею контакту полегшує процес комутації.
6. Насічки на контактних затискачах знижують теплові втрати і збільшують механічну стійкість з'єднання.




Рисунок Д.2 – Габаритні розміри автоматичного вимикача
BA47-29

Таблиця ДІ – Технічні характеристики автоматичного вимикача
ВА 47-29


Показник	Значення
Стандарт виконання	ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АЛНБ.641.233.003
Номінальна напруга частотою 50 Гц, В	230/400
Номінальний струм I_n , А	0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63
Номінальна відключаюча здатність, А	4 500
Напруга постійного струму, В/полюс	48
Характеристики спрашування електромагнітного розчіплювача	В, С, D
Кількість полюсів	1, 2, 3, 4
Умови експлуатації	УХХ14
Ступінь захисту вимикача	IP 29
Електрична зносостійкість, шкіл В-О, не менше	6 000
Механічна зносостійкість, циклів В-О, не менше	20 000
Максимальний переріз присадувальних проводів, мм^2	25
Наяність дорогоцінних металів (срібло), г/полюс	0,3±0,5
Маса одного полюсу, кг	0,1
Діапазон робочих температур, °С	-40 ± +50

ДОДАТОК Д2

(додатковий)

Малогабаритні контактори серії КМИ

Малогабаритні контактори змінного струму загальнопромислового застосування КМИ компанії IEK на струм навантаження від 9 до 95A призначені для пуску, зупинки та реверсування асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором на напругу до 660 В (категорія застосування AC-3), а також для дистанційного управління козами освітлення, нагрівальними колами і різними малойндуктивними навантаженнями (категорія застосування AC-1). Всі виконання на струм навантаження до 40 A мають одну групу замикаючих або розмикуючих додаткових контактів. Виконання на струм навантаження понад 40 A – дві групи (замикачу і розмикачу). Область застосування малогабаритних контакторів серії КМИ – управління вентиляторами, насосами, тепловими завісами, печами, кран-балками, верстатами, освітленням, в системах автоматичного введення резерву (ABB).



1 – основа із термостійкої пластмаси; 2 – нерухома частина магнітопроводу; 3 – рухома частина магнітопроводу; 4 – електромагнітна катушка керування; 5 – контактні затискачі катушки; 6 – траверса з рухомими контактами; 7 – зворотна пружина; 8 – короткозамкнені алюмінієві кільця; 9 – нерухомий контакт; 10 – затискач з насічкою для фіксації пропіднірок силового кола

Рисунок Д 2.1 – Конструкція малогабаритного контактору серії КМИ

Особливості конструкцій.

1. Приєднувальні контакти спеціальної овальної форми забезпечують надійну фіксацію провідників: - для 1 і 2 габариту – з загартованими тарільчатими шайбами; - для 3 і 4 габариту – з затискою скобою, що дозволяє підключити контакт більшого перетину.
2. Короткозамкнені алюмінієві кільця, запресовані в поліосні наконечники нерухомої частини магнітної системи, передбачені для запобігання летошаші.
3. Насічки на прислівувальних контактах знижують нагрівання проводів завдяки надійній фіксації в місцях приєднання і збільшення сумарної площини контакту.
4. В результаті застосування унікальної технології виробництва магнітна система в робочому положенні забезпечує оптимальний режим експлуатації (відсутність шумів і підвищена надійність контактної системи).
5. Наявність вбудованих додаткових контактів. Кожний контактор до 32 А комплектується вбудованим одним додатковим контактом: 1НО або 1НЗ (замикаючим або розмикаючим). Контактори від 40 до 95 А комплектуються двома додатковими контактами: 1НО + 1НЗ.
6. Існують два способи монтажу контакторів:
 - а) швидке встановлення на DIN-рейку: КМИ від 09 А до 32 А (1 і 2 габарити) – 35 мм; КМИ від 40 А до 95 А (3 і 4 габарити) – 35 і 75 мм;
 - б) монтаж за допомогою гвинтів.




Рисунок Д 2.2 – Габаритні розміри контакторів КМИ-10910; КМИ-10911; КМИ-11210; КМИ-11211; КМИ-11810; КМИ-11811; КМИ-22510; КМИ-22511

Таблиця Д 2.1 – Габаритні розміри і маса контакторів КМИ-10910; КМИ-10911; КМИ-11210; КМИ-11211; КМИ-11810; КМИ-11811 КМИ-22510; КМИ-22511

Типовиконання	Розмір, мм			Маса, не більше кг
	B	C	D	
КМИ-10910; КМИ-10911	74	80	45	0,34
КМИ-11210; КМИ-11211	74	80	45	0,345
КМИ-11810; КМИ-11811	74	85	45	0,365
КМИ-22510; КМИ-22511	84	93	56	0,400




Рисунок Д 2.3 – Габаритні розміри контакторів КМИ-23210; КМИ-23211 (маса 0,545 кг)

Таблиця Д2.2 – Маса контакторів КМИ-34010; КМИ-34011
КМИ-35012; КМИ-46512

Типовиконання	Маса, не більше кг
КМИ-34010; КМИ-34011	1,400
КМИ-35012	1,400
КМИ-46512	1,400




Рисунок Д2.5 – Габаритні розміри контакторів КМИ-48012;
КМИ-49512

Таблиця Д2.3 – Маса контакторів КМИ-34010; КМИ-34011
КМИ-35012; КМИ-46512

Типовиконання	Маса, не більше кг
КМИ-48012	1,590
КМИ-49512	1,610


Таблиця Д.2.4 – Технічні характеристики контакторів серії КМН

Параметри	КМН-1(9)0	КМН-112)0	КМН-118)0	КМН-25)0	КМН-32)0
Номінальна робоча напруга змінного струму U_n , В		230, 400, 660			
Номінальна напруга ізоляції U_i , В		660			
Номінальна імпульсна напруга U_{imp} , кВ		8			
Номінальний робочий струм I_n , категоріях застосування AC-3 ($U_n \leq 400$ В), А	9	12	18	25	32
Умовний тепловий струм I_{th} ($T \leq 40^\circ C$), категоріях застосування AC-1, А	25	25	32	40	50
Номінальна потужність по AC-3, кВт	230 В	2,2	3	4	5,5
	400 В	4	5,5	7,5	11
	660 В	5,5	7,5	10	15
Максимальне коротковажісне навантаження ($i \leq 1e$), А	162	216	324	450	576
Умовний струм короткого замикання I_{sc} , кА	1	1	3	3	3
Захист від надструмів – запобіжник ϱG , А	10	20	25	40	50
Потужність розірвання при I_n , Вт/полюс	AC-3	0,2	0,3	0,8	1,2
	AC-1	1,5	1,5	2,5	3,2

ДОДАТОК д3 (довідковий)

Теплові реле серії РТИ

Реле електротеплове серії РТИ компанії ПЕК є електричним комутаційним пристроєм, що має власне споживання енергії. Електротеплове реле серії РТИ призначено для захисту електродвигунів від перевантаження, асиметрії фаз, затягнутого пуску і заклиниування ротора. Встановлюється безпосередньо на контактори серії КМІ. Для захисту від короткого замикання повинні бути передбачені запобіжники збо автоматичні вимикачі на відповідні значення номінального струму спрацювання.



- 1 – корпус; 2 – пластмасова кришка; 3 – кнопка ручного звороту;
4 – кнопка автоматичного звороту; 5 – нагрівний елемент; 6 – екс-
центрік-регулятор; 7 – термобіметалічна пластинка; 8 – система тяг і
важелів; 9 – контактний місток; 10 – контакт кола керування;
11 – контактні виводи силового кола; 12 – зворотна пружина

Рисунок Д 3.1 – Конструкція електротеплового реле РТИ

Особливості конструкцій

1. Пломбування прозорої кришки, що захищає диск регулювання уставки, виключає несанкціонований доступ до регулювань робочих значень струму уставки.
2. Наявність кнопки "Тест" дозволяє перевірити працездатність апарату до його підключення в силове коло.
3. Процес повторного включення може відбуватися в двох режимах: ручному й автоматичному.
4. Наявність поверхні для нанесення маркування дозволяє роботи вказівки на тількиність схеми, що спрощує монтаж.
5. Про поточний стан розмикаючих і замикаючих контактів інформує індикатор на передній панелі.
6. Можливість примусової зупинки контактора.




Рисунок Д 3.2 – Габаритні розміри теплових реле РТН 1300

Таблиця Д 3.1 – Габаритні розміри теплових реле серії РТИ 1300

Типовиконання реле	Типовиконання контактору	Розмір, мм			
		b	c	e	g
РТИ-1301; РТИ-1302 РТИ-1303; РТИ-1304 РТИ-1305; РТИ-1306 РТИ-1307; РТИ-1308 РТИ-1310; РТИ-1312 РТИ-1314; РТИ-1316 РТИ-1321; РТИ-1322	КМИ-10910 КМИ- 10911 КМИ-11210 КМИ-11211 КМИ- 11810 КМИ-11811	81	98	50	0
	КМИ-22510 КМИ- 22511	86	108	55	10,7
	КМИ-23210 КМИ- 23211	86	109	55	8,1




Рисунок Д 3.3 – Габаритні розміри теплових реле РТИ-2353

Таблиця Д 3.2 – Габаритні розміри теплових реле РТИ-2353

Типовиконання реле	Типовиконання контактору	Розмір, мм			
		b	c	e	g
РТИ-2353	КМИ-23210 КМИ- 23211	97,5	98	60	0,5




Рисунок Д3.4 – Габаритні розміри теплових реле РТИ-3300

Таблиця Д.3.3 – Габаритні розміри теплових реле РТН-2353

Типовиконання реле	Типовиконання контактору	Розмір, мм			
		в	с	е	з
1	2	3	4	5	6
РТН-3353; РТН-3355 РТН-3357; РТН-3359 РТН-3361; РТН-3363 РТН-3365	КМН-34012	111	119	72,4	4,5
	КМН-35012	111	119	72,4	4,5
	КМН-46512	111	119	72,4	4,5
	КМН-48012	115,5	124	76,9	9,5
	КМН-49512	115,5	124	76,9	9,5

Таблиця Д.3.4 – Технічні характеристики силового кола електротеплових реле РТН

Параметри		РТН-1301...РТН-3353	РТН-3355...РТН-3365
Діапазон уставок реле, А		+32	+93
Номінальна робоча напруга U_c , В		230~, 400~, 660~	230~, 400~, 660~
Номінальна напруга ізоляції U_i , В		660	660
Номінальна імпульсна напруга U_{imp} , кВ		6	6
Частота, Гц		50	50
Переріз провідників, що присаднюються, мм ²	Гнучкий кабель без наконечника	+10	+35
	Гнучкий кабель з наконечником	+4	+35
	Жорсткий кабель	+6	+35
Обертакший момент при затягуванні, Н·м		2	9

ДОДАТОК Е:

(довідковий)

АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ УкрЕМ ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006

Одно-, дво- та триполюсні вимикачі автоматичні призначені для захисту низьковольтних електрических кіл від тривалих струмових перевантажень та струмів короткого замикання, а також для оперативних комутацій електрических кіл.

Відповідають ДСТУ 3025-95; ГОСТ 30325-95 та МЕК 898-87.

Таблиця Е1.1 – Технічні характеристики автоматичних вимикачів серії ВА-2000, ВА-2001, ВА-2006

Тип	ВА-2000	ВА-2001	ВА-2006
Кількість полюсів	1, 2, 3		
Номінальний струм, I_n , А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63		
Номінальна напруга комутації, U_n , В	220/380		
Номінальна частота мережі f_n , Гц	50		
Час спрацювання електромагнітного захисту, с	$3I_n \geq 0,1$	$5I_n \geq 0,1$	$8I_n \geq 0,1$
	$5I_n \leq 0,1$	$8I_n \leq 0,1$	$12I_n \leq 0,1$
Комутиційна зносостійкість, циклів*	6000		
Гранична комутаційна здатність, А	6000		
Ступінь захисту IP	20		
Температурний коефіцієнт, %	1,02		

* При комутації струмів, які не перевищують $0,8I_n$, температурі від -10°C до $+60^{\circ}\text{C}$ та вологості не більше 75%.




Рисунок Е1.1 – Габаритні розміри автоматичного вимикача ВА-2000

Автоматичні вимикачі УкрЕМ ВА-2002

Дво- та чотириполюсні вимикачі автоматичні низьковольтні призначені для захисту низьковольтних електрических кіл від тривалих струмових перевантажень та струмів короткого замикання, а також для оперативних комутацій електрических кіл.

Відповідають ДСТУ 3025-95; ГОСТ 30325-95 та МЕК 898-87.

Автоматичні вимикачі ВА-2002 – це так звані вимикачі "Фаза + Нейтраль".

Таблиця Е1.2 – Технічні характеристики автоматичних вимикачів серії ВА-2002

Кількість полюсів	2р (1+N), 4р (3+N)
Номінальний струм комутації, I _n , А	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номінальна напруга комутації, U _n , В	220/380
Номінальна частота мережі f _n , Гц	50
Час спрашування електромагнітного захисту, с	5ln≥0,1; 8ln≤0,1; - тип С
Комутиційна зносостійкість, циклів*	6000
Гравічна комутаційна здатність, А	6000
Ступінь захисту IP	20




Рисунок Е1.2 – Габаритні розміри автоматичного вимикача ВА-2002

ДОДАТОК Е2

(довідковий)

Пости керування XAL-B

Пости керування XAL-B застосовуються для керування електротехнічними пристроями.

Матеріал виготовлення: механічно міцний, термостійка пластмаса, яка не підримує горіння. Ступінь захисту IP65.



XAL-B211H29



XAL-B373

Рисунок Е2 – Двомісний та тримісний пості керування серії XAL-B

Таблиця В2 – Характеристики постів керування

Опис	Тип контакту	Схема	Мінімум енергії на корпусі	Мінімум енергії на напонці	Позначення
Напівсанкіонні 1-Зелена 2-Червона	NO+NC		Start Stop	-	XAL-B2IIIH29
1-Сигнальна арматура 230V 2-Зелена 3-Червона	NO+NC		Start Stop	1 0	XAL-B373

ДОДАТОК Е3
(шнековий)

Пускачі електромагнітні (ПМ)

Три- та чотириволосіні електромагнітні пускачі серії ПМ у комбінації з тепловим реле – це розповсюдженій засіб захисту та комутації електричних двигунів. Кріпляться на 35 мм DIN-рейку або гнитами. Відповідно до ДСТУ 3020-95, МЕК 947-2.

Таблиця Е3.1 – Технічні характеристики магнітних пускачів

Тип пускача	ПМ 1-09	ПМ 1- 12	ПМ 1- 18	ПМ 2- 25	ПМ 2- 32				
1	2	3	4	5	6				
Номінальна напруга AC U _н , В	220, 380								
Пробивна напруга U _{пр} , кВ	6								
Номінальний струм I _н , А	AC 3	9	12	18	25				
	AC 4	3,5	5,0	7,7	8,5				
**Потужність асинхронних трифазних двигунів, кВт	220 В	2,2	3,0	4,0	5,5				
	380 В	4,0	5,5	7,5	11,0				
Тепловий струм I _т , А	20	20	32	40	50				
Електрична зносостійкість, циклів	AC4x10 ⁴	20	15, 20	7, 20	7, 15				
	AC3x10 ⁴	2							
*Комутаційна зносостійкість, циклів	20x10 ⁶								
Контакти	3P+NO (10), 3P+NC (01)								
Потужність Р _{нагр, max} (t≤1,0 сек), Вт	162	216	324	450	576				
Границя комутаційна здатність, А	3000	3000	5000	5000	5000				
**Захист від зовнішнього струму, А	10	20	25	40	50				
Потужність розсіювання при I _н , кВт	AC1	0,2	0,36	0,8	1,25				
	AC3	1,56	1,56	2,5	3,2				




Рисунок Е3 – Електричні схеми пускача електромагнітних

Таблиця Е3.2 – Технічні характеристики кола керування

Тип пускача	ПМ1-09	ПМ1-12	ПМ1-18	ПМ2-25	ПМ2-32
Номінальна напруга AC U_n , В		24, 36, 42, 110, 220, 380			
Діапазон напруги керування	замикання		$(0,8\dots1,1)U_n$		
	розмикання		$(0,3\dots0,6)U_n$		
Потужність споживання при U_n , ВА	замикання $\cos\phi=0,75$	60		90	
	утримання $\cos\phi=0,3$	7		7,5	
Час комутації, мс	замикання	12\dots22		15\dots24	
	розмикання	4\dots19	4\dots16	5\dots19	
*Комутаційна зносостійкість, циклів			20x10 ⁶		
Потужність розігрівання, Вт		3,0		3,5	

*При комутації струмів, які не перевищують I_{an} при температурі від -40 до +60°C та вологості не більше 75%.

ДОДАТОК Е4

(довідковий)

Електротеплове реле серії РТ

Електротеплове реле серії РТ в комплекті з електромагнітними пускачами (контакторами) призначено для захисту електродвигунів від надструмів неприпустимої тривалості.

Особливостями реле є: ручний або автоматичний поворот роз'ємного механізму в початковий стан, наявність температурної компенсації, а також наявність електрично незалежних замикючих контактів для сигналізації спрацьовування механізму та розмикуючих контактів для відключення пускача.

Клас розчешлювача – 10, що забезпечує застосування РТ для пусків електричного двигуна з часом запуску до 10 сек. Ступінь захисту IP 20.




Рисунок Е4.1 – Панель керування електротеплового реле

Принцип роботи електротеплового реле:

Для встановлення струму спрацьовування електротеплового реле необхідно відкрити прозору кришку (1), встановити необхідний струм спрацьовування реле повертаючи лімбу (2), суміщуючи значення струму на шкалі з відміткою на корпусі. Для запобігання несанкціонованого змінення ставки кришка може бути опломбована (3).

Таблиця Е4 – Технічні характеристики електротеплового реле

Тип реле	Максимальний струм, А	Струмовий діапазон, А	Максимальна напруга В	Напруга пробою, В	Рекомендовані запобіжники, А
					ам дб
1	2	3	4	5	6 7
PT-1301		0,1...0,16			0,25 2,0
PT-1302		0,16...0,25			0,5 2,0
PT-1303		0,24...0,40			1,0 2,0
PT-1304		0,4...0,65			1,0 2,0
PT-1305		0,63...1,0			2,0 4,0
PT-1306		1,0...1,6			2,0 4,0
PT-1307	25	1,6...2,5			4,0 6,0
PT-1308		2,5...4,0			6,0 10,0
PT-1310		4,0...6,0			8,0 16,0
PT-1312		5,5...8,0	440	6,0	12,0 20,0
PT-1314		7,0...10,0			12,0 20,0
PT-1316		9,0...13,0			16,0 25,0
PT-1321		12,0...18,0			20,0 35,0
PT-1324		17,0...25,0			25,0 50,0
PT-2353	36	23,0...32,0			35,0 65,0
PT-2355		28,0...36,0			40,0 63,0
PT-3353		23,0...32,0			40,0 63,0
PT-3355		30,0...40,0			40,0 100,0
PT-3357		37,0...50,0			63,0 100,0
PT-3359		48,0...65,0			63,0 100,0
PT-3361		55,0...70,0			80,0 125,0
PT-3363		63,0...80,0			80,0 125,0
PT-3365		80,0...93,0			100,0 165,0

Автоматичний та ручний режими повторного спідження:

Щодя відкриття прозорої кришки можливо за необхідності відновити режим повторного встановлення поворотом перемикача "RESET" (4). При повороті відповідної перемішач виходить із зачеплення та переміщається в режим кнопки, при натисканні якої реле електротеплове (РТ) переключається в режим ручного повторного спідження.

Відповідно, при натисканні на перемикач та повороті направо РТ переключається в режим автоматичного повторної установки. При відкритій кришці перемішач блокується.

Стоп:

При натисканні кнопки "STOP" змінюється стан замикуючих контактів 97–98 (рисунок Е4.2).



Рисунок Е4.2 – Електрична схема включення реле електротеплового

Тестування:

При натисканні викруткою кнопки "TEST" імітується спрацьовування реле при перевантаженні; змінюється стан нормальнорозімкнутого контакта та включається індикатор спрацьовання.

ДОДАТОК Е5

(швидкісний)

Світлосягнальні апаратури

Світлосягнальні апаратури призначена для світлової індикації стану електротехнічного обладнання (робочого, яке потребує підвищеної уваги та аварійного).

Світлодіодна сигнальна апаратура серії AD22 та AD16

Перевагами світлодіодів у порівнянні з ламповими джерелами є:

- низькотичистість до вибухів;
- мале енергопоиснення;
- великий строк служби;
- відсутність електромагнітних випромінень;
- мали габарити.

Ступінь захисту зі сторони розсіювання IP54.

Таблиця Е5 – Технічні характеристики

Номінальна напруга AC/DC U_n , В	6, 12, 24, 48, 110, 220, 380	
+Задрізування на відмовлення T, годин	$> 4 \times 10^3$	
Яскравість, сінт	> 60	
Клас електро захисту	III	
Робочий діапазон температур $T_{\text{раб}}$, °C	-5...+60	
Струм живлення I_n , мА	AD22DS зелений AD22DS синій AD22DS черв., жовт., біл. AD16DS зелений AD16DS синій AD16DS черв., жовт., біл.	30 16 7 20 10 6

*При дотриманні умов експлуатації та зберігання.

Будова світлосягнальної апаратури.

Корпус світлосягнальної апаратури AD22 виготовлено із термостійкої та механічно витривалої не підрімуючої горіння пластмаси. вихідне світлодіодну матрицю, баластний резистор, у випадку електро живлення DC або DC/AC, або баластний конденсатор - у випадку електро живлення AC. За кольором в світлосягнальній апаратурі AD використовуються світлодіоди чотирьох кольорів: зелений, жовтий, білий та червоний.

ДОДАТОК Е 6.1
(довідковий)
Захист від займання

Таблиця Е6.1 – Захист від займання

Піктограма	Опис значення	Характеристика матеріалів
	Установка на поверхні, які не займаються	Камінь, бетон
	Установка на поверхнях, що нормальню займаються	Температура займання матеріалів становить більше 200°C
	Установка здійснюється на поверхнях, що легко займаються	Температура займання матеріалів становить менше 200°C

ДОДАТОК Е 6.2
(довідковий)

Категорії застосування комутаційних низьковольтних апаратів

Відповідно до ГОСТ 12434-83 всі можливі області використання низьковольтних комутаційних апаратів класифікуються на наступні категорії застосування:

Таблиця Е 6.2.1 – Категорії для змінного струму

AC 1	електропечі опору, нейдуктивні або малоіндуктивні навантаження
AC 2	пуск та гальмування противключенням електродвигунів з фазним ротором
AC 3	прямий пуск електродвигунів з короткозамкненим ротором, відключення двигунів, що обертаються
AC 4	пуск та гальмування противключенням електродвигунів з короткозамкненим ротором
AC 11	керування електромагнітами змінного струму
AC 20	комутація електричних кіл без струму або з незначним струмом
AC 21	комутація активних навантажень, включаючи помірні перевантаження
AC 22	комутація змішаних активних та індуктивних навантажень, включаючи помірні перевантаження
AC 23	комутація навантажень двигунів або інших високоіндуктивних навантажень

Таблиця Е 6.2.2 – Категорії для тименного і постійного струмів

A	відключення електричних кол в умовах короткого замикання при відсутності спеціальної вибірковості (спеціфічності) за часом відносно послідовно з'єднаних апаратів на бочі навантаження
B	відключення електричних кол в умовах короткого замикання при наявності спеціальної вибірковості (спеціфічності) за часом відносно послідовно з'єднаних апаратів на бочі навантаження

Таблиця Е 6.2.3 – Категорії для постійного струму

DC 1	електропечі опору, піщадуктивне або малоіндуктивне навантаження
DC 2	пуск електродвигунів з паралельним збудженням та відключення електродвигунів, що обертаються, з паралельним збудженням
DC 3	пуск електродвигунів з паралельним збудженням та відключення перукарників або що повільно обертаються електродвигунів, гальмування противідключенням
DC 4	пуск електродвигунів з послідовним збудженням та відключення електродвигунів, що обертаються, з послідовним збудженням
DC 5	пуск електродвигунів з послідовним збудженням, відключення перукарників або що повільно обертаються електродвигунів, гальмування противідключенням
DC 11	керування електромагнітом постійного струму
DC 20	відключення та відключення кола без перевантаження або з несплатним струмом
DC 21	контурахи активних навантажень, включаючи помірі навантаження
DC 22	контурахи змішаних активних та індуктивних навантажень, включаючи помірі навантаження
DC 23	контури високояндуктивних навантажень

ДОДАТОК Е6.3

(довідковий)

Класи захисту від ураження електричним струмом

Таблиця Е 6.3 – Класи захисту від ураження електричним струмом

Піктограма	Клас захисту	Опис позначення
	0	Загальна ізоляція
	1	Загальна ізоляція, заземлювальна клема, з'єднана із мережевим захисним дротом
	2	Без заземлення, покращена ізоляція
	3	Живлення напругою менше 42 В

ДОДАТОК Е6.4

(довідковий)

Освітлення вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зон

Таблиця Е6.4 – Класифікація вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон

Значення	Характеристика
1	2
Вибухонебезпечні зони:	
B-I	Зони, в яких утворення вибухонебезпечних сумішей газів та парів можливе за нормальніх умов роботи
B-II	Зони, в яких утворення вибухонебезпечних сумішей газів та парів можливе лише в результаті аварії та несправностей

Продовження таблиці Е6.4

1	2
B-Ia	Зони класу В-Іа, які відрізняються однією з особливостей. 1. Горючі гази в цих зонах характеризуються високою нижньою концентраційною межею запалення (15% і більше) та різким запалом при допустимих концентраціях (наприклад, аміак). 2. Приміщення, пов'язані з утворенням газоподібного водороду, не більше 5% від відповідного об'єму приміщення.
B-Ig	Зони в зовнішніх установках, надземних та підземних резервуарах з ЛЭР (ліпкозадимлюючими речовинами) або горючими газами, чи зони за зовнішніми огорождениями класів В-І, В-Іа, В-ІІ
B-II	Зони, розташовані в приміщеннях, в яких виділяються горючі пил чи волокна, здатні створювати з повітрям вибухонебезпечної суміші при нормальних режимах роботи
B-IIIa	Зони, в яких небезпекні ситуації, характерні для класу В-ІІ, можливі лише в результаті аварій чи несправностей
Пожежонебезпечні зони	
П-І	Зони, які знаходяться в приміщеннях, де переміщуються гарячі речовини з температурою займання більше +61°C
П-ІІ	Зони, що знаходяться в приміщеннях, де вилітається гарячий пил чи волокна з нижньою концентраційною межею займання більш 65 г/м ³ зо об'єму повітря

ДОДАТОК Е6.5 (швейаковий)

Умови навколошнього середовища та приклади відповідних ти приміщень

Пожежонебезпечні класу П-І – Закриті автостоянки, розташовані під будинками.

Пожежонебезпечні класу П-ІІ – Столярні майстерні.

Пожежонебезпечні класу П-ІІІ – Фонди відкритого доступу до книг, книгоховища, архіви, палітурні й макетні майстерні, відділення офісного друку, копіювання, кіноапаратурні, переносувальниці приміщення для нарізки тканини, рекламно-декоративні майстерні; вітрини з експозицією з горючих матеріалів, приміщення для зберігання бланків, плаувальних матеріалів і контейнерів; відділення прізвому й відвачі близниці та одягу, відділення розбірнання й упакування білизни; пошивні цехи, закріпні відділення; приміщення ремонту одягу, ручного й машинного в'язання, виготовлення й ремонту головних уборів; фонотеки; комори; продуктів у горючій упаковці, у непродовольчих магазинах; пункти прокату й спілублагу; горища, комори я підсобні приміщення квартир та присадібних домів.

Пальні – Відділі електрофотографування.

Волосі – Фотолабораторії; антисепторні; гарячі, заготівельні цехи; завантажувальні, склади овочів; сушильно-гладильні відділення, пральні самообслуговування, прасувальні; санітарні вузли; теплові пункти; камери осоложнені; роздатальні в банях, душові.

Сирі – Мийні посуду; відділення механічного прання, готування пральнох розчинів; насосні; басейни

Особистої сорі – Відділення ручного прання; душові, ванні, парильні

Слековим – Гарячі цехи підприємств промисленого харчування; парильні, мийні.

Хімічно активні – Приміщення ресонту П зарядки акумуляторів, електроліті; відділення хімічного чищення.

Вибухонебезпечні класу В – Іб – Приміщення заряджених і спартерних акумуляторів (у верхній юні вище відстані 0,75 м від рівня підлоги).

Таблиця Е 6.5 – Умовні знаки для ступеня захисту по DIN 40 050,
IEC 529

Короткі позначки по DIN 40 050	Співстав- лення з NEMA стандарт 250	Умовні позначення		Ступінь захисту
		вода	стороннє тіло	
1	2	3	4	5
IP 00	-	-	-	Захисту нема
IP 20	-	-	-	Захист при доторканні руками, захист від проникнення предметів середньої величини (>12 мм), нема захисту від води
IP 30	2	-	-	Захист при доторканні руками, захист від проникнення предметів малої величини (>2,5 мм), нема захисту від води
IP 40	-	-	-	Захист при доторканні інструментами, захист від зерноводібних предметів (>1 мм), нема захисту від води
IP 43	3 R			Захист при доторканні інструменту, зерноводібних предметів (>1 мм), захист від оббрязкування водою

Продовження таблиці Е.6.5

1	2	3	4	5
IP 54	-			Повний захист при доторканні інструментами, захист від пилу, захист від обривування водою
IP 65	12/13			Повний захист при доторканні, повний захист від пилу (пилонепроникність), захист від направлених струмів води
IP 66	4/4 x			Повний захист при доторканні, повний захист від пилу (пилонепроникність), захищає при зануренні у воду
IP 67	6			Повний захист при доторканні, повний захист від пилу (пилонепроникність), захист при погруженні у воду (водонепроникність)

ДОДАТОК Е.1 (шкілковий)

Виконання електрообладнання за захисністю ІР X

Перша цифра коду: ступінь захисту від проникнення від літерокрики до частин, які знаходяться під напругою, та від літерокрики до частин, які рухаються і розподіловані всередині оболонки, а також ступінь захисту виробу від потріплення всередину твердих сторонніх тіл.

0 . Захист відсутній.

1...Захист від проникнення всередину оболонки до струмопровідних частин, та частин, які рухаються. Більші ділянки поверхні тіла людини та замісів від проникнення під оболонку твердих тіл розміром більше 50 мі.

2...Захист від проникнення всередину оболонки до струмопровідних частин, та частин, які рухаються, пальців або предметів довжиною більше 80 мі і від проникнення твердих тіл розміром більше 12 мі.

3 . Захист від проникнення всередину оболонки до струмопровідних частин, які рухаються, інструментів, дротів та інше діаметром або товщиною більше 2,5 мі та від проникнення твердих тіл розміром більше 2,5 мі.

Друга цифра коду: ступінь захисту виробу від потріплення вологи

0 . Захист відсутній

1...Захист від крапель води. Краплі води, що вертикально падають на оболонку, не повинні наносити шкоди виробу.

2...Захист від крапель води, які падають на оболонку при нахилі 15°. Краплі не повинні спровоцирувати шкідливого впливу на вироб.

3...Захист від дощу. Дош, який падає на оболонку під кутом 60° від вертикалі, не повинен спровоцирувати шкідливого впливу на вироб, який знаходитьсь під оболонкою.

4...Захист від бризок, які падають під будь-яким кутом. Бризки не повинні спровоцирувати шкідливого впливу на вироб, який знаходитьсь під оболонкою.

5 . Захист від водяних струменів. Струмінь води, який викидається у будь-якому напрямку на оболонку, не повинен спровоцирувати шкідливого впливу на вироб.

- 4...Захист від проникнення всередину оболонки до струмінг провідних частин та частин, які рухаються, дротів та інших предметів товщиною більше 1 мм, та від проникнення твердих тіл розміром більше 1 мм.
- 5...Повний захист персоналу від вкладкового доторкання до струнионпровідних частин, які рухаються, та які знаходяться під оболонкою: проникнення шпилу всередину повністю не виключено. Однак піп не може проникати в кількості, що викликає порушення роботи виробу.
- 6...Повний захист персоналу від вкладкового доторкання до струнионпровідних частин та частин, які рухаються, і повний захист від проникнення піпу.
- 6...Захист від вплівів, характерних для панубін кораблі (включаючи панубін водонепроникні обладнання).
- 7...Захист при замуруванні у воду. Вода не повинна проникати в оболонку, яка занурена у воду, при вимірюваних умовах тиску та часу у кількості, достатній для піннокріння кораблю.
- 8...Захист при довготривалому зануренні у воду. Вироби, придатні для довготривалого занурення у воду за умов, які встановлені виробником.

ДОДАТОК Е7.2 (швидковий)

Кліматичне виконання та категорія розміщення електрообладнання

X

X

Перша цифра колу: кліматичне виконання електрообладнання:

У... З помірним кліматом. Середня з щорічних абсолютних максимумів температури повітря рівна або нижче +40°C, середня з щорічних абсолютних мінімумів температура вище -45°C. Діапазон робочих температур при експлуатації -45...+40°C.

ХЛ... З чілізмом кліматом. Середня з щорічних абсолютних мінімумів температури нижче -45°C. Діапазон робочих температур при експлуатації 60...+40°C.

ТВ... З вологим тропічним кліматом. Постановка температури, рівної або вище +20°C та відносної вологості вище 80% спостерігається 12 і більше годин на добу за безперервний період більше двох місяців (концентрація хлоридів - менше 0,3 чг/м³ доб.). Діапазон робочих температур при експлуатації +1...+40°C.

Друга цифра колу: категорія розміщення електрообладнання:

1... Для роботи на відкритому повітрі.
2... Для роботи в приміщенні, де коливання температури та вологості повітря не дуже відрізняються від коливань на відкритому повітрі, наприклад, в палатках, кузовах, причепах, металевих приміщеннях без теплоізоляції, а також в кожухах компактних пристрій категорії I або під навісом (відсутнія пряма дія діяльності сонячної радіації, вітру, атмосферних опадів та вітру).

3... Для роботи в закритих приміщеннях та природно-вентиляцією, без штучного регулювання кліматичних умов, де коливання температури та вологості повітря, а також дію піску та пилу значно менше, ніж зовні, наприклад, в металевих з теплоізоляцією, кам'яних, шегляних, дерев'яних приміщеннях (значне зменшення дії сонячної радиації, вітру, атмосферних опадів, відсутність роси).

ТС... З сухим тропічним кліматом. Середні із ширінок з абсолютних максимумів температура півдня вище $+40^{\circ}\text{C}$ (концентрація хлоридів – менше $0.3 \text{ mg/m}^3\text{-доб.}$, сіркового газу – $20 - 250 \text{ mg/m}^3\text{-доб.}$). Діапазон робочих температур при експлуатації – $10..+50^{\circ}\text{C}$.

Ф... Загальнокліматичне виконання. Для макрокліматичних районів на суші, окрім районів з дуже холodним кліматом (концентрація хлоридів – менше $0.3 \text{ mg/m}^3\text{-доб.}$, сіркового газу – $20 - 250 \text{ mg/m}^3\text{-доб.}$). Діапазон робочих температур при експлуатації – $60..+50^{\circ}\text{C}$.

В... Всекліматичне виконання. Для макрокліматичних районів на суші та на морі, окрім району з дуже холодним кліматом (концентрація хлоридів – менше $0.3 \text{ mg/m}^3\text{-доб.}$, сіркового газу – не більше $250 \text{ mg/m}^3\text{-доб.}$). Діапазон робочих температур при експлуатації – $60..+50^{\circ}\text{C}$.

4... Для роботи в приміщеннях з штучно регульованим мікрокліматом, наприклад, в закритих, що обігріваються вентильованих виробничих та інших, зокрема підземних, приміщеннях з надежною вентиляцією (здатність прямої дії атмосферних опадів, вітру, я також піску та пилу землі).

5... Для роботи в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Куценко Ю.М.
Яковлев В.Ф.

Монтаж електрообладнання і систем керування

Навчальне видання

Українською мовою

Відповідальний за випуск М. Гач

Редактор Н. Цибенко
Комп'ютерна верстка Т. Кудін

Підписано до друку 24.11.2009 р.

Умов. друк. арк. 14,6
Наклад 10000 прим. Зан № 324

Редакційно-видавничий відділ
Наукометодцентру
Міністерства освіти та науки України
Технічно-технічного
Бородянського Кіївської
т/ф (04577) 41-2-60

Складено про внесення до Державного реєстру
«Учебно-методичной справки» ДК № 2435