

ЗМІСТ

	Стор.
ВСТУП.....	5
1 НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ.....	7
1.1 Класифікація напівпровідникових матеріалів.....	8
1.2 Елементи зонної теорії твердого тіла.....	10
1.3 Електропровідність напівпровідників.....	17
1.4 Поведінка домішок в кристалі напівпровідника.....	23
1.5 Методи вирошування кристалів.....	32
1.6 Питання для самоконтролю.....	37
2 СЕЛЕН.....	38
2.1 Селен і властивості селену.....	38
2.2 Витягання селену з відходів кольорової металургії, серно-кислотного і целюлозно-паперового виробництв і вторинної сировини.....	42
2.3 Отримання високочистого селену.....	47
2.4 Питання для самоконтролю.....	50
3 ГЕРМАНІЙ.....	51
3.1 Фізико-хімічні і хімічні властивості германію і його з'єднань.....	51
3.2 Джерела германієвої сировини.....	52
3.3 Витягання германію з первинної і вторинної сировини.....	57
3.4 Отримання товарного двоокису і чистого полікристалічного германію.....	60
3.5 Вирошування великогабаритних монокристалів германію.....	67
3.6 Розрахунки легування германію.....	73
3.7 Питання для самоконтролю.....	73
4 КРЕМНІЙ.....	75
4.1 Фізико-хімічні властивості кремнію.....	75
4.2 Технологія напівпровідникового кремнію.....	76
4.3 Вирошування монокристалів.....	87
4.4 Питання для самоконтролю.....	102
5 ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ З'ЄДНАНЬ.....	103
5.1 Загальна характеристика напівпровідникових з'єднань.....	103
5.2 Методи синтезу напівпровідникових з'єднань.....	104
5.3 Напівпровідники, що не розкладаються: антимоніди індію і галію...	107
5.4 Термоелектричні матеріали і тверді розчини напівпровідникових з'єднань, що не розкладаються.....	111

5.5 Напівпровідники, що розкладаються.....	114
5.6 Питання для самоконтролю.....	122
6 ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ.....	123
7 ПРИКЛАДИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ.....	125
7.1 Визначення граничної розчинності домішки.....	125
7.2 Розрахунок заданої кількості легуючої домішки.....	127
7.3 Розрахунок процесу нагріву тіл.....	132
7.4 Розрахунок рівноважного коефіцієнта розподілу рідина-тверде і ефективного коефіцієнта розподілу для вирощування моноокристалів по методу Чохральського.....	141
7.5 Розрахунок розподілу домішки в моноокристалі і розплаві і градієнта температури, необхідного для усунення концентраційного переохолоджень.....	148
7.6 Розрахунок розподілу летуючої домішки по довжині моноокристала вирощеного у вакуумі.....	157
8 ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.....	166
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.....	172
Додаток А . Характеристика найважливіших легуючих домішок в Si, Ge та GaAs.....	173
Додаток Б. Основні властивості найважливіших напівпровідниківих матеріалів.....	175

ВСТУП

Напівпровідники це нові матеріали, за допомогою яких впродовж останніх десятиліть вдається вирішувати ряд надзвичайно важливих електротехнічних завдань. В даний час налічується понад двадцять різних областей, в яких за допомогою напівпровідників вирішуються найважливіші питання експлуатації машин і механізмів, контролю виробничих процесів, отримання електричної енергії, посилення високочастотних коливань і генерування радіохвиль, створення за допомогою електричного струму тепла або холоду, і для здійснення багатьох інших процесів. До напівпровідникових матеріалів відносяться більшість мінералів, неметалічні елементи IV, V, VI груп періодичної системи Менделєєва, неорганічні з'єднання (оксиди, сульфіди), деякі сплави металів, органічні фарбники. Широко вживаними напівпровідниковими матеріалами є елементи IV групи періодичної системи Менделєєва германій і кремній. Саме з успіхами напівпровідникової електроніки пов'язані, в основному, високі темпи розвитку електроніки в 50-70-х рр. 20 в. і її проникнення в автоматику, зв'язок, обчислювальну техніку, системи управління, астрономію, фізику, медицину, в дослідження космічного простору, в побут і т.д.

Основні віхи розвитку напівпровідникової електроніки - відкриття фотоефекта в селені (У. Сміт, США, 1873 р.), відкриття односторонньої провідності контакту металу з напівпровідником (К.Ф. Браун, 1874 р.), використання кристалічних напівпровідників, наприклад галеніту (PbS), в якості детекторів для демодуляції радіотелеграфних і радіотелефонних сигналів (1900-1905 рр.), створення меднозакисних (купроксних) і селе детекторів для посилення і генерування коливань (О. В.Лосев, 1922 р.), винахід транзистора (У. Шокли, У. Браттейн, Дж. Бардин, 1948 р.), створення планарної технології (1959 р.), поява інтегральної електроники і перехід до микромініатюризації електронного устаткування (1959-1961 рр.). Великий внесок в створення напівпровідникової електроніки внесли радянські учени-фізики і інженери (А. Ф. Іоффе, Н. П. Сажин, Я. І. Френкель, Б.М. Вул, В. М. Тучкевич, Г.Б. Абдулаєв, Ж. І. Алферов, К.А. Валієв, Ю.П. Докучаєв, Л.У. Келдыш, С.Р. Калашников, В.Р. Колесников, А.У. Красилов, В.Е. Лашкарев, Я.А. Федотов і багато ін.).

Значну роль в розвитку напівпровідникової техніки зіграв селен: селенові випрямлячі довгий час залишалися основними напівпровідниковими приладами, що одержали масове застосування.

На початку 70-х рр. 20 в. найбільш поширені напівпровідникові матеріали - кремній і германій. Звичайно їх виготовляють у вигляді масивних, легованих різними домішками. Леговані монокристали Si з питомим опором $10^3 \dots 10^4$ Ом·см одержують переважно методом витягування з розплаву (по Чохральському), а леговані монокристали Ge з питомим опором 0,1...45 Ом·см одержують зонною плавкою. Як правило, домішкові атоми V групи періодичної системи (P, As і Sb) надають кремнію і германію електронну провідність, а домішкові атоми III групи (B, Al, Ga, In) - діркову. Si і Ge звичайно використовують для виготовлення інтегральних мікросхем і т.д.

Велику групу напівпровідниківих матеріалів складають хімічні сполуки типу $A^{III}B^V$ (елементів III групи з елементами V групи) - арсеніди, фосфід, антимоніди, нітриди (GaAs, InAs, GaP, InP, InSb, AlN, BN і ін.). Їх одержують різними методами виготовлення монокристалів як з рідкої, так і з газової фази. Синтез і вирощування монокристалів звичайно проводять в замкнутих судинах з високотемпературних хімічно інертних матеріалів, що володіють високою міцністю, оскільки тиск насищеної пари над розплавом таких елементів, як P і As, порівняно велике. Домішки елементів II групи додають цим напівпровідниковим матеріалам, як правило, діркову провідність, а елементів IV групи - електронну. Напівпровідниківі матеріали цієї групи використовують в основному, як плівкові детектори випромінювання в рентгенівській, видимій і інфрачервоній областях спектру електромагнітних хвиль.

Напівпровідниківі матеріали типу $A^{II}B^{VI}$ з яких найширше застосовують з'єднання ZnO, ZnS, CdS, CdSe, ZnSe, HgSe, CdTe, ZnTe, HgTe, одержують переважно за допомогою хімічних реакцій в газовій фазі або сплавом компонентів. Питомий опір і тип провідності цих напівпровідниківих матеріалів визначаються не стільки легуючими домішками, скільки характерними для них структурними дефектами, пов'язаними з відхиленням їх складу від стехіометричного. Використання напівпровідниківих матеріалів цього типу пов'язане головним чином з їх оптичними властивостями і фоточутливістю. Тому їх застосовують в електронно-променевих приладах і приладах нічного бачення, модуляторах оптичного випромінювання і т.д.

До напівпровідниківих матеріалів відносять також деякі аморфні стеклоподібні халькогенідні системи, наприклад сплави P, As, Sb, Bi з Ge, S, Se, Te, і оксидні системи. Їх використовують як головним чином оптичних покріттів в приладобудуванні.

1 НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ

До напівпровідників відноситься велика кількість речовин з електронною електропровідністю, питомий опір яких при нормальній температурі знаходиться між значеннями питомого опору провідників і діелектриків. Основною особливістю напівпровідників є їх здатність змінювати свої властивості під впливом різних зовнішніх дій (зміна температури і освітлення, додаток електричного і магнітного полів, зовнішнього тиску і т.д.). На відміну від металів напівпровідники мають в широкому інтервалі температур негативний температурний коефіцієнт питомого опору. Факт зменшення питомого опору при нагріванні твердих тіл вперше був встановлений Фарадеєм ще в 1833 р. при дослідженні властивостей сірчистого срібла. Тому Фарадея можна вважати першовідкривачем класу напівпровідникових матеріалів.

Властивості напівпровідників дуже сильно залежать від змісту домішок, навіть в малих кількостях присутніх в кристалі. При введенні домішки змінюється не тільки значення провідності, але і характер її температурної залежності. У цьому також полягає якісна відмінність напівпровідників від металів, в яких домішки, незалежно від їх природи, завжди знижують провідність, не роблячи істотного впливу на характер температурної залежності.

Висока «чутливість» напівпровідників до домішок, вимога високого ступеня чистоти і структурної досконалості кристалів з'явилися однією з головних причин того, що тривалий час (більше 100 років) потенційні можливості напівпровідників не використовувалися. Лише значний прогрес в технології отримання надчистих речовин і вирощування монокристалів дозволив усунути принципові бар'єри на шляху цілеспрямованого вивчення специфічних властивостей напівпровідників і їх широкого практичного застосування. Особливо бурхливий розвиток переживає напівпровідникова електроніка після винахіду в 1948 р. транзистора. Цей рік ознаменував нову еру в електроніці і сприяв розвитку фундаментальних досліджень у області фізики напівпровідників і напівпровідникових матеріалів і приладів. Масове застосування напівпровідників викликало корінне перетворення в радіотехніці, кібернетиці, автоматиці, телемеханіці. Вдосконалення напівпровідникової технології дозволило вирішити завдання мікромініатюризації і інтеграції електронної апаратури.

В даний час теорія напівпровідників досягла такого рівня, при якому можна свідомо управляти властивостями матеріалів і прладів на їх основі, наперед передбачати їх поведінку в конкретних умовах експлуатації.

Напівпровідникові матеріали є складовою частиною електротехнічних матеріалів, рис.1.1. Тому організація промислового виробництва напівпровідникових матеріалів дозволила освоїти випуск різноманітних напівпровідникових матеріалів.




Рисунок 1.1 – Класифікація електротехнічних матеріалів

1.1 Класифікація напівпровідникових матеріалів

Всі напівпровідники по їх складу можна розділити на прості і складні. До перших відносяться елементи: бір, вуглець (у формі алмазу), германій, кремній, сірка, селен, сурма, телур і йод, що володіє чітко вираженими напівпровідниковими властивостями. Самостійне практичне застосування з них в даний час знайшли тільки германій, кремній і селен. Решта елементарних напівпровідників самостійного застосування не має і використовується як легуючі добавки до германію і кремнію або компонентів складних напівпровідників.

До групи складних напівпровідників входять неорганічні з'єднання, що володіють напівпровідниковими властивостями і що складаються з двох, трьох і

більшого числа елементів. Як приклад таких з'єднань можна привести GaAs, Bi_2Te_3 або ZnSiP_2 .

Бінарні з'єднання, так само як це прийнято в неорганічній хімії, називаються по найменуванню «каніона» - того компоненту з'єднання, у якого металеві властивості виражені слабкіше, ніж у іншого, званого «катіоном». Тоді бінарні з'єднання, що містять миш'як, називатимуться арсенідами, сірку - сульфідами, телур - телуридами, вуглець - карбідами і т.д.

Однотипні напівпровідникові з'єднання об'єднують в групи за ознакою номера групи Періодичної системи елементів, до яких належать компоненти з'єднання. Групи напівпровідниківих з'єднань позначаються буквами латинського алфавіту: А - перший компонент з'єднання, В - другий, С - третій і т.д. Букви мають індекси. Верхній, такий, що проставляється римськими цифрами, позначає групу Періодичної системи елементів, до якої належить даний компонент. Нижній індекс, що проставляється арабськими цифрами, позначає стехіометричний коефіцієнт. Наприклад, фосфід індію InP належить до групи напівпровідниківих з'єднань $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$, телурид вісмуту Bi_2Te_3 - до групи $\text{A}_2^{\text{V}}\text{B}_3^{\text{VI}}$, з'єднання ZnSiP_2 - до групи $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{IV}}\text{C}_2^{\text{V}}$ і т.д.

Тетраедричні координацію атомів в структурі речовини, що забезпечує наявність у нього напівпровідниківих властивостей, володіють не тільки з'єднання - фази постійного складу, але і фази змінного складу - тверді розчини. У таких фазах частина вузлів в структурі зайнята атомами іншого елементу. Такого типа тверді розчини, звані твердими розчинами заміщення, найбільш характерні для напівпровідниківих фаз змінного складу.

Тверді розчини позначаються тільки нижніми індексами у елементів і визначають їх атомну частку в твердому розчині. Наприклад, твердий розчин між германієм і кремнієм в загальному вигляді виражається формулою $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$, а між з'єднаннями InAs і InP - формулою $\text{InAs}_{1-x}\text{P}_x$, де x - атомна частка компоненту твердого розчину (x - завжди менше одиниці).

У першому наближенні атомна частка елементу в твердому розчині, утвореному напівпровідниківими з'єднаннями, може бути прирівняна мольній частка цього з'єднання в твердому розчині, а остання може бути перерахована на молярний відсоток. Наприклад, твердий розчин $\text{InAs}_{0,8}\text{P}_{0,2}$ містить 0,2 атомні долі фосфору або близько 0,2 мольні частка InP або близько $0,2 \cdot 100 = 20\%$ (мол.)/ InP .

Оскільки і розчинник і розчинена речовина в твердому розчині володіють однаковим типом структури, то параметр решітки твердого розчину змінюється приблизно лінійно від одного до іншого компоненту. Така залежність одержала назву правила Вегарда.

Фізичні і напівпровідникові властивості також міняються із зміною концентрації розчиненої речовини, проте ця залежність, як правило, не носить лінійного характеру. Тверді розчини дозволяють розширити набір фізичних властивостей, потрібних сучасною технікою від напівпровідниківих матеріалів.

Кількість складних напівпровідників, відомих в даний час, дуже велике і складає багато сотень. До них відносяться також ферити, органічні напівпровідники і ін. Найбільш важливими в практичному відношенні з них є напівпровідникові з'єднання типу $A^{III}B^V$, $A^{II}B^{VI}$ і деякі інші. Слід зазначити, що ці з'єднання так само, як і германій і кремній, в більшості випадків володіють тетраедричною координацією атомів в решітках, при яких кожен атом має як сусіди чотири інших або подібних йому атомів. Мабуть, тетраедрична координація атомів в решітках речовини найбільш сприятлива для прояву у нього напівпровідниківих властивостей.


Проте наявність напівпровідниківих властивостей у речовин, що кристалізуються в решітках інших структурних типів, а також у деяких аморфних неорганічних з'єднань (стекол), органічних сполук і розплавів напівпровідників (рідкі напівпровідники), ще раз підтверджує провідне значення ковалентного типа хімічного зв'язку.

1.2 Елементи зонної теорії твердого тіла

Зонна теорія є основою сучасних уявлень про механізми різних фізичних явищ, що відбуваються в твердій кристалічній речовині при дії на нього електромагнітного поля. Зонна теорія твердого тіла – це теорія валентних електронів, рухомих в періодичному потенційному полі кристалічної решітки. окремі атоми мають дискретний енергетичний спектр, тобто електрони можуть займати лише цілком певні енергетичні рівні.

Частина цих рівнів заповнена при нормальному, незбудженному стані атома, на інших рівнях електрони можуть знаходитися тільки тоді, коли атом піддається зовнішній енергетичній дії, тобто коли він збуджений. Прагнучи до стійкого стану, атом випромінює надлишок енергії у момент переходу

електронів із збуджених рівнів на рівні, на яких його енергія мінімальна. Це характеризується енергетичною діаграмою атома, приведеною на рис.1.2,а.



а – відокремленого атома; б – неметалічного твердого тіла

Рисунок 1.2 – Схема розташування енергетичних рівнів:

Якщо є система з N одинакових атомів, достатньо віддалених один від одного (наприклад, газоподібна речовина), то взаємодія між атомами практично відсутня і енергетичні рівні електронів залишаються без змін.

При конденсації газоподібної речовини в рідину, а потім при утворенні кристалічної решітки твердого тіла електронні рівні (як заповнені електронами, так і незаповнені), що все є у атомів даного типу, дещо зміщуються унаслідок дії сусідніх атомів один на одного. Зокрема, тяжіння електронів одного атома ядром сусіднього знижує висоту потенційного бар'єру, що розділяє електрони у відокремлених атомах. Головне полягає в тому, що при зближенні атомів відбувається перекриття електронних оболонок, а це в свою чергу істотно змінює характер руху електронів. Завдяки перекриттю оболонок електрони можуть без зміни енергії за допомогою обміну переходити від одного атома до іншого, тобто переміщатися по кристалу. Обмінна взаємодія має чисто квантову природу і є слідством непомітності електронів. В цьому випадку вже не можна говорити про приналежність того або іншого електрона певному атому – кожен валентний електрон належить всім атомам кристалічної решітки одночасно.

Іншими словами, при перекритті електронних оболонок відбувається угрупування електронів.

Унаслідок обмінної взаємодії дискретні енергетичні рівні ізольованого атома розщеплюються в енергетичні зони, як це показано для неметалічного твердого тіла на рис.1.2,б. Дозволені енергетичні зони розділені забороненими інтервалами енергії. Ширина дозволених енергетичних зон не залежить від розмірів кристала, а визначається лише природою атомів, утворюючих тверде тіло, і симетрією кристалічної решітки. Позначимо через E_A енергію обмінної взаємодії між двома сусідніми атомами. Тоді для кристалів з простими кубічними решітками, де кожен атом має 6 найближчих сусідів, розщеплювання рівнів в зони складе $12 E_A$; для гранецентрованих решіток (перша координаційна сфера складається з 12 атомів) ширина енергетичної дозволеної зони складе $24 E_A$, а в об'ємноцентрованій (у кожного атома 8 сусідів) – $16 E_A$. Оскільки обмінна енергія E_A залежить від ступеня перекриття електронних оболонок, то рівні енергії внутрішніх оболонок, які сильніше локалізовані поблизу ядра, розщеплюються менше, ніж рівні валентних електронів. До розщеплювання в зону схильні не тільки нормальні (стационарні), але і збуджені енергетичні рівні. Ширина дозволених зон при переміщенні вгору за енергетичною шкалою зростає, а величина заборонених енергетичних зазорів відповідно зменшується.

Кожна зона складається з безлічі енергетичних рівнів. Очевидно, їх кількість визначається числом атомів, що становлять тверде тіло. А це означає, що в кристалі кінцевих розмірів відстань між рівнями обернено пропорційно до числа атомів. У кристалі об'ємом в 1 см^3 міститься $10^{22} \dots 10^{23}$ атомів. Експериментальні дані показують, що енергетична протяжність зони валентних електронів не перевищує одиниць електрон-вольт. Звідси можна зробити висновок, що рівні в зоні відстоють один від одного по енергії на $10^{22} \dots 10^{23}$ еВ, тобто енергетична зона характеризується квазібезперервним спектром. Достатньо нікчемно малої енергетичної дії, щоб викликати перехід електронів з одного рівня на інший, якщо там є вільні стани.

Відповідно до принципу Паулі на кожному енергетичному рівні може знаходитися не більше двох електронів, причому з протилежним напрямом магнітного моменту, спину. Тому число електронних станів в зоні опиняється кінцевим і рівним числу відповідних атомних станів. Кінцевим виявляється і число електронів, що заповнюють дану енергетичну зону, що грає важливу роль у формуванні енергетичного спектру кристала. Подібно до енергетичних рівнів

в ізольованих атомах енергетичні зони можуть бути повністю заповненими, частково заповненими і вільними. Внутрішні оболонки в ізольованих атомах заповнені, тому відповідні їм зони також виявляються заповненими.


Саму верхню із заповнених електронами зон називають валентною. Ця зона відповідає енергетичним рівням електронів зовнішньої оболонки в ізольованих атомах. Найближчу до неї вільну, незаповнену електронами зону називають зоною провідності. Взаємне положення цих двох зон визначає більшість процесів, що відбуваються в твердому тілі.

На рис.1.3 показана схема утворення енергетичних зон при зближенні атомів для алмазу – однієї з модифікацій чистого вуглецю (елементу IV групи таблиці Д.І. Менделєєва).

У відокремлених атомах вуглецю чотири валентні електрони розташовуються по два на рівнях 2s і 2p. При зближенні атомів рівні розщеплюються спочатку у відособлені зони з місткістю 2 і 6 електронів. При подальшому зближенні до відстані x_0 утворюється одна об'єднана не повністю заповнена зона з місткістю 8 електронів на атом. Таким є тверде тіло, наприклад, графіт.

Нарешті, при зменшенні міжатомних відстаней до значень, відповідних періоду решітки алмазу a_0 ця об'єднана зона розщеплюється на дві зони, кожна з місткістю 4 електрони на атом. Оскільки ці дві зони розділені великою забороненою зоною ($\sim 5,3$ eВ) і 4 валентних електрона вуглецю розміщаються в нижній зоні, заповнюючи її повністю, а верхня вільна, то кристал алмазу не містить вільних електронів і виявляється діелектриком.

Аналогічно відбувається процес утворення зон у напівпровідників кремнію і германію, які мають грати типу алмазу, рис.1.4. Відмінність полягає лише в ширині забороненої зони: у кремнію і германію вона істотно менше, ніж у алмазу.



1 – об’єднану валентну зону; 2 – об’єднана зона провідності; 3 – заборонена зона; a_0 – відстань між атомами в гратах алмазу; x_0 – відстань між атомами, при якому є збіг зон проводить електричний струм.

Рисунок 1.3 – Схема утворення енергетичних зон при зближенні атомів вуглецю:





Рисунок 1.4 – Структура енергетичних рівнів в ізольованому атомі кремнію, а також схематична структура енергетичних зон, що виникають при зближенні цих атомів і утворенні монокристалічного кремнію

Характер енергетичного спектру у металевих провідників, напівпровідників і діелектриків істотно різний. У металевих провідниках валентна зона заповнена повністю або перекривається із зоною провідності. У напівпровідниках і діелектриках зона провідності і валентна зона розділені деяким енергетичним зазором, званим забороненою зоною. Формально до напівпровідників відносять речовини, у яких заборонена зона менше 3 еВ. Речовини з ширшою забороненою зоною відносять до діелектриків. У реальних діелектриків ширина забороненої зони може досягати 10 еВ. Відмінність в положенні енергетичних зон у діелектриків, напівпровідників і металевих провідників показана на рис.1.5.

Згідно зонної теорії, електрони валентної зони мають практично однакову свободу руху у всіх твердих тілах незалежно від того, чи є вони металами або діелектриками. Рух здійснюється шляхом тунельного переходу електронів від атома до атома. Для пояснення відмінностей в електрических властивостях матеріалів треба взяти до уваги різну реакцію на зовнішнє електричне поле електронів заповненої і незаповненої зон. Зовнішнє електричне поле прагне порушити симетрію в розподілі електронів за швидкостями, прискорюючи електрони, рухомі у напрямі діючих електрических сил, і уповільнюючи частинки з протилежно направленим імпульсом.



1 – заповнена електронами зона; 2 – зона вільних енергетичних рівнів;
3 – заборонена зона шириною ΔE

Рисунок 1.5 – Енергетична відмінність діелектриків від напівпровідників і металевих провідників з погляду зонної теорії твердого тіла:

Проте подібне прискорення і уповільнення пов'язане із зміною енергії електронів, що повинно супроводжуватися переходом їх в нові квантові стани. Очевидно, такі переходи можуть здійснюватися лише в тому випадку, якщо в енергетичній зоні є вільні рівні. У типових випадках додаткова енергія, що набуває електронами на довжині вільного пробігу під дією електричного поля, складає $10^{-8} \dots 10^{-4}$ еВ, тобто набагато перевершує відстань між підрівнями в зоні.

У металах, де зона не повністю укомплектована електронами, навіть слабке поле здатне повідомити електронам достатній імпульс, щоб викликати їх переход на довколишні вільні рівні. З цієї причини метали є хорошиими провідниками електричного струму.

У напівпровідниках і діелектриках при температурі 0 К всі електрони знаходяться у валентній зоні, а зона провідності абсолютно вільна. Електрони повністю заповненої зони не можуть брати участі в створенні електричного струму. Для появи електропровідності необхідно частину електронів перевести з валентної зони в зону провідності. Енергії електричного поля недостатньо для здійснення такого переходу, потрібна сильніша енергетична дія, наприклад, нагрівання твердого тіла.

Середня кінетична енергія теплових коливань атомів в кристалічній решітці приблизно рівна $3/2 kT$. При кімнатній температурі ця величина складає приблизно 0,04 еВ, що в загальному випадку істотно менше за ширину забороненої зони ΔE . Однак слід мати на увазі, що теплова енергія нерівномірно розподіляється між частинками. У кожен момент часу є невелике число атомів, у яких амплітуда і енергія теплових коливань значно перевищують середнє значення. В процесі теплових коливань атоми взаємодіють не тільки один з одним, але і з електронами, передаючи їм частину теплової енергії. Саме за рахунок таких теплових флюктуацій деякі з електронів можуть перейти з валентної зони в зону провідності. Очевидно, чим вище температура і менше заборонена зона, тим вище інтенсивність між зонних переходів. У діелектриків заборонена зона може бути настільки велика, що електронна електропровідність не грає визначальної ролі.

При кожному акті збудження і переходу електронів в зону провідності з'являються енергетичні вакансії в розподілі електронів по станах валентної зони, звані «дірками». За наявності дірок електрони валентної зони можуть здійснювати естафетні переходи з рівня на рівень. У зовнішньому електричному полі дірка рухається протилежно руху електрона, тобто поводиться як деякий

позитивний заряд з негативною ефективною масою. Таким чином, дірки забезпечують участь валентних електронів в процесі електропровідності.

Процес переходу електронів у вільний стан (у зону провідності) супроводжується і зворотним явищем, тобто поверненням електронів в нормальній стан. В результаті в речовині при будь-якій температурі наступає динамічна рівновага, тобто кількість електронів, переходіших у вільну зону, стає рівним кількості електронів, що повертаються назад в нормальній стан. З підвищенням температури число вільних електронів в напівпровіднику зростає, а з пониженням температури до абсолютноного нуля убуває аж до нуля.

Означає, речовина, що є при одних температурах діелектрик, при інших, вищих набуває провідності, тобто наступає новий якісний стан речовини.

Відмінність між провідністю двох типів матеріалів – металів і неметалів – найзначніше при температурах, що наближаються до абсолютноного нуля; відмінність же між двома класами неметалів – напівпровідниками і діелектриками – зникає у міру наближення температури до абсолютноного нуля.

Електрони, що знаходяться в зоні провідності, не можна вважати абсолютно вільними. Такі електрони неминуче взаємодіятимуть з періодичним потенційним полем кристалічної решітки. При математичному описі поведінки електронів в зоні провідності користуються поняттям ефективної маси. Ефективна маса не визначає ні інерційних, ні гравітаційних властивостей електрона. Проте, вводячи поняття ефективної маси, можна рух реального електрона в кристалі з масою m_0 описувати як рух абсолютно вільного електрона, тобто ефективна маса враховує складний характер взаємодії електрона з кристалічною решіткою при його русі під дією сили зовнішнього електричного поля. Ефективна маса може у багато разів відрізнятися від маси вільного електрона.

1.3 Електропровідність напівпровідників

Характерна особливість металевого зв'язку - присутність в металах вільних електронів, що переміщаються за об'ємом металу. У одному кубічному

сантиметрі металу міститься приблизно 10^{22} атомів. Якщо валентність даного металу позначити z , то концентрація вільних електронів n^1 в ньому буде

$$n = z \cdot 10^{22} \text{ см}^3 \quad (1.1)$$

Майже для всіх металів ця величина має приблизно однакове значення і не залежить від температури.

Носіями заряду - електричного струму в металах є в більшості випадків вільні електрони. Важкі позитивно заряджені іони в процесі протікання електричного струму не беруть участі. Це підтверджується тим, що проходження електричного струму по металевому провіднику не супроводжується якими-небудь хімічними змінами.

За відсутності електричного поля під впливом температури вільні електрони рухаються хаотично за об'ємом металу, подібно до молекул газу. Хаотичний рух вільних електронів в металі обумовлено їх зіткненнями з іонами, що знаходяться у вузлах кристалічної решітки.

В результаті безладності теплового руху електронів їх кількість, рухома в одному напрямі, рівно кількості, що переміщається в протилежному напрямі. Тому за відсутності зовнішнього електричного поля сумарний заряд, переносимий електронами в будь-якому напрямі, рівний нулю, тобто безладний тепловий рух не створює електричного струму.

При накладенні на кристал зовнішнього електричного поля (різниці потенціалів) електрони починають рухатися впорядковано в напрямі, протилежному напряму поля. Якби не було теплового руху, що приводить до зіткнення з іонами металу, його вільні електрони під дією зовнішнього електричного поля рухалися б строго прямолінійно.

Але при сумісній дії на електрони тепла і зовнішнього електричного поля вся сукупність електронів, не припиняючи свого теплового руху, починає переміщатися в об'ємі металу з деякою середньою швидкістю і в напрямі, протилежному напряму зовнішнього поля E .

Електричний струм розповсюджується по провіднику із швидкістю електричного поля, тобто із швидкістю світла. Це пояснюється тим, що електричне поле миттєво приводить в рух всі електрони провідника по всій

¹ Концентрацію носіїв негативного заряду - електронів позначатимемо **n** (negative), а позитивного заряду – дірок – **p** (positive).

довжині. Проте швидкість направленого руху електронів відносно невелика і чисельно рівна середній швидкості направленого руху електрона в полі з різницею один вольт на сантиметр. Ця величина одержала назву рухливості:

$$\mu = \frac{\bar{v}}{U}, \frac{\text{см}^2}{\text{В}\cdot\text{с}}. \quad (1.2)$$

Рухливість представляє число носіїв заряду, що проходять через ділянку кристала площею 1 см^2 , розташований перпендикулярно напряму електричного поля, що має напруженість 1 В/см .

Слід зазначити, що в перенесенні електричного струму беруть участь вільні електрони, що не все містяться в ньому, а тільки їх частина, що одержала назву електронів провідності.

Розглянемо основні закономірності проходження електричного струму в металах. Припустимо, що струм протікає по провіднику, що має площину поперечного перетину $S, \text{ см}^2$. Якщо кожен кубічний сантиметр провідника містить n електронів провідності, що переміщаються направлено з середньою швидкістю, то щільність струму j буде рівна

$$j = en\bar{v}, \text{ А/см}^2, \quad (1.3)$$

де e - заряд електрона ($1,6021 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$).

З іншого боку, із закону Ома виходить:

$$j = \sigma U, \text{ А/см}^2, \quad (1.4)$$

де $\sigma = 1/\rho$ - питома електропровідність речовини, $\text{Ом}^{-1}\text{см}^{-1}$.

Підставивши в рівняння (1.3) значення \bar{v} з рівняння (1.2) і j з (1.4), одержимо


$$\sigma = en\mu, \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1} \quad (1.5)$$

З рівняння (1.5) виходить, що електропровідність металів залежить тільки від величини рухливості електронів провідності, оскільки концентрація електронів майже у всіх металах однаакова. У свою чергу рухливість електронів

у металів в значній мірі залежить від температури. При підвищенні температури провідника, що приводить до посиленого руху іонів в решітках металу (збільшенням амплітуди коливань і ступеня порушень положень іонів у вузлах решіток), кількість зіткнень електронів з іонами різко зростає. В результаті цього електронам під дією прикладеного поля стає важчим пересуватися по провіднику, а їх середня швидкість руху зменшується. Це спричиняє за собою зменшення рухливості і, як наслідок, зменшення електропровідності. Таким чином, опір провідника проходженню електричного струму зростає. Навпаки, при пониженні температури реальна кристалічна решітка все більше наближається до стану, характерного для ідеальної. Число зіткнень електронів провідності з іонами металу зменшується, рухливість електронів зростає, а питомий опір металу падає, тобто електропровідність зростає. Для багатьох металів в невеликому інтервалі температур електропровідність лінійно зростає із зростанням абсолютної температури (рис. 1.6, графік 1) згідно із законом

$$\sigma = AT^{-1}, \text{ Ом}^{-1}\text{см}^{-1} \quad (1.6)$$

де T - абсолютна температура, К; A - деяка постійна.



1 – метал, 2 - напівпровідник

Рисунок 1.6 – Температурна залежність електропровідності

Відповідно питомий опір із зростанням температури збільшується, і навпаки. При дуже низьких температурах у металів і сплавів може виникнути явище надпровідності, при якому питомий опір провідника набуває нескінченно малого значення.

На відміну від металів, питомий опір власних (бездомішкових) напівпровідників з ростом температури зменшується (рис.1.6, графік 2). Електропровідність при цьому зростає по експоненціональному закону

$$\sigma = B \exp\left(-\frac{\Delta E}{2kT}\right), \text{ Ом} \cdot \text{см} \quad (1.7)$$

де E - ширина забороненої зони, eВ; k - постійна Больцмана, рівна $0,86 \cdot 10^{-4}$ eВ/град; T - абсолютна температура, К; B - деяка постійна.

Розглянемо вплив ширина забороненої зони і температура на електропровідність напівпровідників. У ідеальному кристалі напівпровідника, що не має дефектів структури і що не містить атомів сторонніх елементів (домішок), вивільнити електрон з ковалентного зв'язку можна тільки дією на кристал енергією ззовні (теплом, випромінюванням або іншим способом).

За відсутності випромінювання поблизу абсолютноного нуля температури ідеальний напівпровідник поводиться як ізолятор. З підвищеннем температури він набуває енергії, кількість якої в якийсь момент стає достатньою для масового перенесення електронів з валентної зони в зону провідності (рис.1.7). У зоні провідності виникають носії заряду - електрони, в порожньому місці валентного зв'язку (дірці), що утворилося, у валентній зоні та година ж виникає позитивний заряд, рівний по абсолютній величині заряду електрона, що пішов в зону провідності.




Рисунок 1.7 – Зонна схема власної або електронно-діркової провідності напівпровідника

Без зовнішнього електричного поля електрони і дірки рухаються хаотично за об'ємом кристала. При накладенні на кристал електричного поля електрони починають переміщатися проти, а дірки по напряму поля. Проте рух дірки в порівнянні з рухом електрона носить складніший характер. Під час переходу електрона в зону провідності його місце у валентній зоні негайно ж займає інший електрон з тієї, що знаходитьсь поряд сусіднього зв'язку. Що в результаті утворилася на місці, раніше зайнятому першим електроном, дірка переходить на місце другого електрона і т.д. Такого роду «естафета» забезпечує рух дірки по напряму струму, що проходить по напівпровіднику.

Процес розриву ковалентного зв'язку під дією прикладеної ззовні енергії тепла або світла, що супроводжується освітою одночасно електрона і дірки, називається генерацією електронно-діркових пар. Зворотний процес відновлення порушеного парно-електронного зв'язку, що є слідством з'єднання електрона з діркою, називається рекомбінацією.

Електропровідність, обумовлена одночасною участю в провідності електронів і дірок, називається власною або електронно-дірковою. Для кожного напівпровідника вона наступає при різних температурах, тим більших, чим більше ширина забороненої зони напівпровідника. Наприклад, у антимоніду індію ($\Delta E = 0,18$ eВ) власна провідність має місце вже при кімнатних температурах.

При додатку електричного поля до однорідного напівпровідника в останньому протікає електричний струм. За наявності двох типів вільних носіїв - електронів і дірок - електропровідність σ напівпровідника визначатиметься сумою електронної n і діркової p компонент провідності $\sigma = \sigma_n + \sigma_p$. Величина електронної і діркової компонент в повній провідності визначається класичним співвідношенням:

$$\sigma_n = e\mu_n n ; \quad \sigma_p = e\mu_p p$$

де μ_n і μ_p - рухливості електронів і дірок, відповідно, n і p – концентрація електронів і дірок, відповідно.

1.4 Поведінка домішок в кристалі напівпровідника

Оскільки одержати ідеальний кристал практично неможливо, то для практики велике значення має провідність, обумовлена наявністю в кристалі напівпровідника домішок і дефектів структури. Крім того, введення в безпримісний напівпровідник нікченої кількості атомів домішки дуже сильно, іноді в мільйони разів, збільшує його електропровідність.

Розглянемо появу в ідеальному напівпровіднику діркової або електронної провідності, що виникає в результаті заміщення в кристалічній решітці атомів напівпровідника атомами домішок. Такого роду заміщення має в більшості випадків місце при введенні в напівпровідник домішок.

Припустимо, що в кристалі кремнію один з атомів заміщений елементом V групи, наприклад атомом фосфору (рис.1.8,а), на зовнішній електронній оболонці якого є п'ять електронів. Чотири з них підуть на утворення ковалентних тетраедричних зв'язків з атомами кремнію. П'ятий електрон рухатиметься навколо ядра атома фосфору по круговій орбіті, подібно до електрона в атомі водню. Але на відміну від нього електрон в кристалі рухається не у вакуумі, а в середовищі з певною діелектричною проникністю. Тому тяжіння електрона до ядра атома фосфору буде набагато менше і відрив його зажадає набагато меншої енергії, ніж для звільнення електрона шляхом розриву валентного зв'язку.




Рисунок 1.8 – Схеми виникнення електронної (а) і діркової (б) провідності при заміщені атома кремнію в його кристалічній решітці атомом фосфору і алюмінію

В результаті вже при невеликих значеннях енергії, що одержала назву енергії іонізації, що підводиться до кристала напівпровідника ззовні у формі тепла, світла або іншим шляхом, електрон легко відщеплюється від атома домішки і стає носієм заряду. Атом домішки, наприклад фосфору, втративши електрон, іонізується, тобто перетворюється на позитивний іон фосфору P^+ . Проте кристал напівпровідника в цілому залишається електронейтральним, оскільки кількості вільних електронів, що містяться в ньому, і нерухомих позитивно заряджених іонів рівні.

По-іншому поводиться в кристалічній решітці напівпровідника атом домішки елементу III групи, наприклад алюмінію, у якого на зовнішній електронній оболонці є тільки три електрони. Утворення ковалентного тетраедричного зв'язку супроводжується в даному випадку захопленням одного електрона, що виривається з сусіднього ковалентного зв'язку (рис.1.8,б). При цьому в розірваному парному валентному зв'язку утворюється дірка, яка при повідомленні кристалу напівпровідника деякої енергії стає носієм заряду. Атом алюмінію при заповненні четвертого зв'язку набуває негативного заряду і стає іоном Al^- .

Домішки, здатні віддавати свій електрон, створюючи в напівпровіднику електронну провідність, називаються донорами. До ним відносяться елементи V групи в таких елементарних напівпровідниках, як германій і кремній, елементи VI групи в напівпровідниковых з'єднаннях $A^{III}B^V$ і т.д. Аналогічно домішки, що створюють в напівпровіднику дірки і викликають появу в ньому провідності діркового типу, називають акцепторами. До ним відносяться елементи III групи в германії і кремнії, IV - в $A^{III}B^V$ і т.д. Концентрацію домішок позначають: донорів - N_D і акцепторів - N_A , а їх енергії іонізації відповідно ΔE_D і ΔE_A (eВ).

Якщо ввести у власний напівпровідник деяку кількість домішки, то при одній і тій же температурі він володітиме набагато більшою електропровідністю, тобто великою кількістю вільних носіїв заряду. Тоді стає очевидним, що енергія, необхідна для перекладу домішкового носія заряду в зону провідності, буде набагато менше енергії, визначуваною шириною забороненої зони у власному напівпровіднику. Звідси можна припустити, що енергетичні рівні носіїв заряду E_D або E_A , створювані домішкою, що вводиться в напівпровідник, потрапляють всередину забороненої зони (рис.1.9).

Домішковий рівень E_D , що створюється донорними домішками, розташовується поблизу нижнього краю зони провідності і називається донорним рівнем. Відповідно домішковий рівень E_A , що створюється

акцепторами, одержав назву «акцепторний рівень». Він розташовується поблизу верхнього краю валентної зони.

При температурах, відмінних від абсолютноного нуля, донорні домішки віддають електрони з свого рівня в зону провідності тим інтенсивніше, чим вище температура. Це забезпечує протікання по напівпровіднику електронного струму.

Акцепторні домішки на відміну від донорних приймають електрони із заповненої зони на ближче розташований ним акцепторний рівень. При цьому у валентній зоні утворюються дірки, які і забезпечують протікання по напівпровіднику діркового струму.

Домішки в решітку кристала можуть входити різними способами. Найчастіше зустрічається заміщення домішковим атомом атома напівпровідника, що знаходиться у вузлі решітки, або розміщення домішкового атома в міжвузлях. У першому випадку (див. рис.1.8) утворюються так звані тверді розчини заміщення і в результаті виникає один носій заряду (електрон або дірка). У другому випадку утворюються так звані тверді розчини впровадження.

Проте результат такої взаємодії набагато складніший, чим в першому випадку. Упроваджений атом може іонізуватися, віддаючи носій заряду в зону провідності. Він може знаходитися також в неіонізованому стані і тоді не впливатиме на електричні властивості напівпровідника.




Рисунок 1.9 – Схема розташування домішкових рівнів в забороненій зоні напівпровідника

При одночасній наявності в кристалі напівпровідника домішок донорного і акцепторного типів може мати місце їх хімічна взаємодія. Таку взаємодію можна виразити у вигляді ряду реакцій типу хімічних:



де N_D і N_A - концентрації донорів і акцепторів в кристалі; N_D^+ і N_A^- - концентрації іонізованих донорів і акцепторів відповідно; e^- і e^+ - негативні і позитивні заряди.

Реакції (1.8) і (1.9) виражають процес іонізації домішок, а реакція (1.10) - процес створеної слабо дисоційованої електронно-діркової пари ($e^- \cdot e^+$). В результаті розчинність, наприклад, донорів із зовнішньої фази у присутності акцепторів збільшується



Це відбувається унаслідок того, що зменшення в правій частині реакцій (1.8) або (1.11) концентрації e в результаті реакції (1.10), згідно принципу Ле-Шательє, зрушує рівновагу всієї реакції управо.

Експериментально це положення може бути підтверджено, наприклад, даними про розчинність літію в германії залежно від вмісту в ньому галію (рис.1.10).





Рисунок 1.10 – Залежність розчинності літію в германії від вмісту в ньому галію (при кімнатній температурі)

Ще однією причиною збільшення взаємної розчинності донорів і акцепторів служить утворення іонних пар. При цьому одна домішка повинна знаходитися в напівпровіднику у вузлі решіток, а друга міжвузловині (рис.1.11,а). Рухомий донор, наприклад атом літію, наблизившись до протилежно зарядженого акцептора (атому галію), утворює з ним іонну пару. Вище розглянуті ефекти мають місце при низьких температурах, коли електронно-діркова або іонна пари достатньо стійкі. При високих температурах вони повністю дисоційовані. Проте і при високих температурах ефект взаємного впливу донорів і акцепторів на розчинність зберігається, що пояснюється утворенням дефекту структури - вакансії в області, сусідній із заміщеним атомом (рис.1.11,б).



а - утворення нейтральної іонної пари (іон донора розташовується в міжвузловині); б - утворення зарядженого комплексу типу (DA)⁻

Рисунок 1.11 – Схеми утворення іонних комплексів в кристалічній решітці кремнію в результаті взаємодії домішок донорного і акцепторного типу:

Такий дефект виникає із-за напруг в решітках, викликаних невідповідністю розмірів домішкового атома з атомом напівпровідника, що зростає при підвищенні температури.

Тоді рухомий донор може зайняти місце вакансії і утворити з акцептором заряджений комплексний іон типу (DA)⁻. Такий процес протікає по реакції



де – вакансія.

Слід зазначити, що вплив структурних дефектів (вакансій, дислокаций, меж блоків і ін.) на електричні властивості напівпровідника порівняльний невелике. Основний вплив на електричні властивості напівпровідника роблять електрично активні домішки, що залишаються в ньому після вирощування або що вводяться в процесі легування (при вирощуванні монокристалів з рідкої або газової фаз або при хіміко-термічній, дифузійній обробці твердого напівпровідника в процесі виготовлення пристрій). Відповідно до впливу на електричні властивості напівпровідника, домішкові елементи можна розділити на чотири основні групи.

Перша - нейтральні домішки, що не приводять до виникнення в напівпровіднику нових носіїв зарядів.

Друга і третя - прості акцептори і донори, кожен атом яких заміщає атом напівпровідника в його кристалічній решітці. В результаті в напівпровіднику виникає одна дірка або один електрон. Для простого донора можливий і інший механізм утворення носія заряду. В цьому випадку атом донорної домішки розташовується в міжвузловині (див. рис.1.11, а) і, легко іонізуючись, віддає один валентний електрон, збільшуючи тим самим загальне число електронів провідності.

Остання група - домішки, що створюють глибокі рівні, які, потрапляючи в грани напівпровідника, викликають виникнення в його забороненій зоні енергетичних рівнів, лежачих на великих (більше 0,01 еВ) відстанях від верхньої межі валентної зони або від нижньої межі зони провідності, чим рівні, що створюються простими акцепторами або донорами. Особливістю поведінки таких домішок в напівпровідниках є те, що вони можуть утворювати тверді розчини заміщення, створювати декілька донорних або акцепторних рівнів, а також одночасно як донорні, так і акцепторні рівні.

При вирощуванні монокристалів кінцева їх електропровідність визначається переважаючою (надмірним) кількістю донорної або акцепторної домішки. При переважанні донорної домішки електропровідність в монокристалі створюється надмірними електронами, і електропровідність в цьому випадку називається електронна, тобто монокристал володіє електропровідністю **n**-типу. У разі переважання акцепторної домішки електропровідність називається діркова, із-за переважання в монокристалі створених акцепторами дірок, тобто монокристал володіє електропровідністю **p**-типу. Подібний стан напівпровідникового матеріалу можна ілюструвати схемою на рис.1.12.




Рисунок 1.12 – Схема утворення електропровідності n-типу

У приведеному випадку переважаючою домішкою є донорна домішка. Різницева концентрація донорної домішки N_D створює електронні тип (n-тип) електропровідності напівпровідникового монокристала. Наявні в матеріалі акцепторні домішки N_A компенсовані такою ж кількістю донорної домішки ($N_D - \Delta N_D = N_A$) і не впливають на тип електропровідності матеріалу. У подібних випадках акцепторна домішка компенсована частиною із загальної кількості донорної домішки, а сама акцепторна домішка називається компенсуючою домішкою. Відношення $\gamma_D = N_A/N_D$ називається ступенем компенсації напівпровідникового матеріалу. Для випадку, коли переважаючою є акцепторна домішка, на схемі рис.1.12 донори і акцептори міняються місцями. В цьому випадку $\Delta N_A = N_A - N_D$ і дірковий тип електропровідності створюється різницею концентрацію N_A . Ступінь компенсації такого матеріалу визначається співвідношенням $\gamma_A = N_D/N_A$. Питомий електричний опір легованого напівпровідникового матеріалу визначається надмірною концентрацією донорної або акцепторної домішок

$$\rho_n = \frac{1}{e \cdot \mu_n \cdot \Delta N_D}; \quad \rho_p = \frac{1}{e \cdot \mu_p \cdot \Delta N_A};$$

Таким чином, концентрацію акцепторної або донорної домішки регулюється питомий електричний опір вирощуваних напівпровідниковых матеріалів. Величина питомого електричного опору і тип електропровідності матеріалу визначається видом напівпровідниковых приладів. Основою більшості напівпровідниковых приладів є межа розділу між матеріалами n- і p-типу електропровідності, тобто наявність p-n-переходу. Для прикладу розглянемо процеси на p-n-переході, які використовуються для створення діодної структури (напівпровідникового приладу – діода – перетворювача змінного струму в

постійний), рис.1.13. При створенні в одній області напівпровідника за рахунок акцепторної домішки діркового типу електропровідності (р-типу), а в іншій області за рахунок донорної домішки електронного типу електропровідності (п-типу), на межі цих областей виникає тонкий переходний шар, р-п-перехід, який володіє особливими властивостями. У цьому шарі, в результаті дифузії носії заряду переміщаються звідти, де їх концентрація більша, туди, де їх концентрація менша. Таким чином, з напівпровідника р-типу в напівпровідник п-типу дифундують дірки, а з напівпровідника п-типу в напівпровідник р-типу дифундують електрони, рис.1.13,а. При цьому вони об'єднуються з наявними в сусідніх областях основними носіями протилежного знаку, тобто рекомбінують.




Рисунок 1.13 – Схема роботи р-п-переходу за відсутності напруги а) у при прямому б) і зворотному включенні напруги в)

В цьому випадку, біля кордону переходного шару виникає область збіднена рухомими основними носіями заряду і що володіє високим опором. Нерухомі іони, що залишаються по обидві сторони граничного шару створюють однакові по значенню, але різні по знаку просторові об'ємні заряди: у шарі р-типу – негативний заряд, а в шарі п-типу – позитивний заряд. Цей подвійний електричний шар створює електричне поле V_0 , яке перешкоджає подальшому проникненню носіїв заряду і виникає стан рівноваги. При зворотному підключення джерела струму, тобто до області р-типу

електропровідності приєднаний негативний полюс джерела, а до області n-типу електропровідності – позитивний полюс виникає поле, і електрони і дірки під впливом цього поля у великій кількості відштовхуватимуться в глиб відповідних областей напівпровідників. Зовнішня напруга відштовхує електрони глибше всередину n-області, а дірки в глиб p-області напівпровідника, рис.1.13,б. Іонізовані атоми домішок не рухаються під дією поля, тому при відході носіїв заряду від межі p-n-переходу походить розширення подвійного шару об'ємних зарядів. Оскільки в цьому шарі не міститься вільних носіїв зарядів, то він володіє високим опором і в ланцюзі напівпровідникового діода електричного струму практично не буде (у реальних умовах незначній кількості неосновних носіїв зарядів (позитивних) з n-області і (негативних) з p-області, що мають великі швидкості, вдається проскочити p-n-перехід, і в ланцюзі протікатиме велими невеликий струм, який називається зворотним струмом). Подвійний електричний шар, що утворився в цьому випадку V_1 аналогічний конденсатору, в якому роль діелектрика грає ширина p-n-переходу (замикаючий шар), має значний опір. Місткість p-n-переходу, виникає в цьому випадку носить назву бар'єрної. При прямому підключені джерела струму, тобто коли до області p-типу електропровідності приєднаний позитивний полюс джерела, а до області n-типу електропровідності – негативний полюс, виникає поле, і електрони і дірки під впливом цього поля ряснітимуть притягуватимуться до p-n-перехіду, рис.1.13,в. В цьому випадку подвійний електричний шар V_2 зменшується (тобто товщина p-n-перехіду зменшиться). Все це полегшує перехід електронів в p-область і дірок в n-область напівпровідника. В результаті опір p-n-перехіду зменшується і забезпечується протікання електричного струму. Такий стан означає, що p-n-перехід буде відімкнений і через нього піде прямий струм. Така властивість p-n-перехіду забезпечує його використання при перетворенні змінного струму в постійний, рис.1.14.




Рисунок 1.14 – Схема включення напівпровідникового діода для випрямлення змінного струму

При підключені змінного струму в ланцюг його верхня півхвиля співпадає з прямим підключенням діода (р-п-перехід буде відімкнений) і струм проходить по ланцюгу. Нижня півхвиля змінного струму створює зворотне підключення діода, і струм через нього не проходитиме. Таким чином, по електричному ланцюгу проходитиме тільки верхня півхвиля змінного струму, тобто по ланцюгу протікатиме випрямлений – постійний струм.

1.5 Методи вирощування кристалів

Отримання кристалів напівпровідників здійснюють в основному методами, які ділять на дві групи: кристалізація з розплаву і з газової фази. Методи вирощування з розплаву кристалів елементарних і складних речовин мають ряд переваг. Це висока швидкість росту, достатньо хороша відтворюваність властивостей і можливість отримання великих кристалів. Проте ця група методів непридатна для матеріалів, які плавляться з розкладанням, або, якщо спостерігається фазовий перехід в твердому стані. окрім цього, для деяких речовин, наприклад для оксидів, потрібне використання достатньо високих температур, що також обмежує застосування рідкофазних методів.

Швидкість росту кристала у всіх випадках визначатиметься двома чинниками: швидкістю утворення зародків кристалізації і швидкістю відведення тепла від фронту кристалізації. На формування кристала з розплаву істотний вплив надає і форма фронту кристалізації, оскільки зростання кристала завжди відбувається в напрямку, перпендикулярному фронту кристалізації. Форма фронту кристалізації залежить від способу нагріву і відведення тепла від розплаву і кристал, що росте. Якщо тепло відводиться з периферійної частини кристала, то фронт кристалізації може матиувігнуту форму. Це спостерігається при вирощуванні монокристалів безпосередньо в контейнері, наприклад по методу направленої кристалізації. При витягуванні кристала з розплаву тепло відводиться через кристал, що росте, і фронт кристалізації при цьому може мати опуклу форму. Вочевидь, що в обох випадках в кристалі виникатиме додаткова напруга, проте опуклий фронт є найбільш переважним, оскільки в цьому випадку збільшується вірогідність зникнення в процесі зростання побічних центрів кристалізації.

Слід також враховувати, що практично в будь-якому розплаві присутні домішки, а реальні процеси кристалізації завжди пов'язані з відносно великими швидкостями росту так, що рівновага між розплавом і кристалом, що росте, не встигає встановлюватися, тобто домішка що відтиснеться від фронту кристалізації (при $K < 1$) не встигає рівномірно розподілятися по розплаву і накопичується поблизу фронту кристалізації. Це приводить до так званого концентраційному переохолодження. Таке явище виникає при недостатньо крутому градієнті температур в експериментальній установці і приводить до переохолодження рідини поблизу фронту кристалізації, оскільки температура плавлення шару виявляється вищою за фактично існуючий розподіл температури (рис. 1.15). У переохолодженій рідині можуть спонтанно виникати нові центри кристалізації, внаслідок чого велика вірогідність зростання полікристала. Щоб уникнути цього необхідно створювати як можна крутіший градієнт температур (рис. 1.15, б).




Рисунок 1.15 – Кристалізаційне переохолодження (а) і спосіб його усунення (б)

При вирощуванні монокристалів використовують ряд технічних приймів, наприклад, встановлення теплового екрану, що дозволяє ліквідовувати або значно понизити вплив вказаних недоліків.

Вирощування кристалів може здійснюватися як з монокристалічною затравкою, так і без неї. В цьому випадку використовують капіляр, який сприяє розвитку кристалічного зародка в одному напрямі.

Всі методи вирощування монокристалів з розплаву можна умовно розділити на три групи: направлена кристалізація в контейнері; витягування кристала з розплаву і зростання кристала на «п'єдесталі». Процес може здійснюватися в інертному середовищі, у вакуумі або в атмосфері якого-небудь газу. У останньому випадку вирощування кристала проводять, якщо дана речовина частково розкладається з виділенням газоподібного компоненту.

Розглянемо деякі найбільш поширені методи вирощування монокристалів кристалізацією з розплавів (рис. 1.16).




Рисунок 1.16 – Схематичне зображення методів вирощування монокристалів. Направлена кристалізація у вертикальному (а) і горизонтальному (б, в) контейнерах; витягування монокристала з розплаву (г); вирощування на «п'єдесталі» по методу Хорна (д) і Вернейля (е)

Направлена кристалізація найчастіше здійснюється в контейнерах вертикальної або горизонтальної форми, причому розплав кристалізується поступово від одного кінця контейнера до іншого (рис. 1.16, *a, б*). Вирощування кристала цим методом зазвичай суміщають з його очисткою. Розглянемо біль детально деякі з варіантів направленої кристалізації.

По методу Шубникова (1924 р.) використовується вертикальний контейнер (рис. 1.16, *a*), причому він має на кінці капіляр для утворення одного зародка. Піч з температурним градієнтом переміщається відносно контейнера.

Горизонтальний варіант направленої кристалізації по методу Бріджмена (1925 р.) використовує контейнер, що має конічну верхню частину, що сприяє утворенню единого зародка. В цьому випадку контейнер переміщається відносно печі.

Метод Стокбакера (1939 р.) аналогічний методу Бріджмена, тільки в цьому випадку використовуються дві печі, між якими встановлюється металевий тепловий екран для збільшення температурного градієнта, що сприяє дифузійному відтисненню домішок у глиб розплаву і покращує умови очищення вирощуваного монокристала.

Метод Киропулоса (1926 р.) частіше використовується для вирощування кристалів великого діаметру (рис. 1.16, *в*). Кристалізація розплаву здійснюється в контейнері за рахунок відведення тепла через точковий контакт розплаву з охолоджуваним «пальцем» з затравкою, який вводиться в поверхневу частину розплаву в середину контейнера, що має невелику глибину. Відведення тепла в цьому варіанті направленої кристалізації здійснюється через кристал, що росте, що робить профіль фронту кристалізації опуклим, що, як вже наголошувалося, переважніше.

По методу Капіци (1928 р.) використовується горизонтальний варіант направленої кристалізації (див. рис. 1.16, *б*) з монокристалічною затравкою на конічному кінці. В принципі, цей метод аналогічний методу Бріджмена.

Вибір вертикального або горизонтального варіанту направленої кристалізації найчастіше обумовлений різницею в щільності розплаву і твердої фази даної речовини. Якщо щільність твердої фази менша, що спостерігається, наприклад, для кремнію і інших алмазоподібних напівпровідників, то для уникнення спливання кристала використовують горизонтальний варіант. У всіх випадках направленої кристалізації, окрім методу Киропулоса, відведення тепла

здійснюється через периферійну частину, роблячи фронт кристалізації увігнутим, тобто менш переважним для вирощування кристала.

Витягування кристала з розплаву було вперше використане Нансеном в 1915 р. Для вирощування кристала він використовував монокристалічну приманку, яка встановлювалася на охолоджуваному вертикальному штоці, з малою швидкістю що переміщається вгору.

Метод Чохральського (1918 р.) один з найбільш поширених методів вирощування напівпровідниківих кристалів (рис. 1.16, г). Він є подальшим вдосконаленням методу Нансена. У цьому методі може використовуватися як готова монокристалічна затравка, так і затравка, вирощена в капілярі, укріпленому на кінці охолоджуваного вертикального пальця, який ще і обертається навколо осі. Обертання кристала при витягуванні з розплаву покращує умови кристалізації і очищення монокристала від домішок за рахунок кращого перемішування розплаву поблизу фронту кристалізації. Для з'єднань, що розкладаються, наприклад напівпровідників групи $A^{III}B^V$, процес проводять в запаяній ампулі. Витягування монокристала здійснюють переміщенням зовнішнього магніта уздовж камери вирощування. Такий процес вимагає використання підвищеної тиску легколетючого компоненту і використовується порівняно рідко.

Вирощування монокристалів на «п'єдесталі» по методу Хорна (1952 р.) (рис. 1.16, д) здійснюється таким чином. Полікристалічна заготівка, що виконується найчастіше звичайним пресуванням порошкоподібної початкової сировини, поміщається в піч із зоною, що переміщається (плаваючою). У розплавлену частину (зону) вводиться монокристалічну затравку. Готовий кристал утворюється за допомогою повільного переміщення розплавленої зони уздовж пресованої заготівки. Іноді його просто витягають з розплавленої частини, яка поволі переміщується у зворотному напрямі. По суті, це комбінація методів витягування з розплаву і зонної плавки.

По методу Вернейля (1902 р.) початковий порошкоподібний матеріал подається в полум'я пальника з температурою вище за його температуру плавлення, наприклад водневою, де розплавляється. Розплав кристалізується на готовій затравці, яка поміщається на тугоплавкий п'єдестал і обертається (рис. 1.16, е). У міру зростання розплавленої зони, порошок додають в полум'я пальники, поволі пересуваючи п'єдестал разом з приманкою вниз, що забезпечує необхідну швидкість кристалізації. Полум'я пальника регулюють так, що у верхній частині речовина залишається в розплавленому стані і

зчіплюється з рештою частини завдяки поверхневому натягненню. Цей метод використовується для вирощування монокристалів оксидів з високою температурою плавлення, наприклад Al_2O_3 (рубін, сапфір), ZrO_2 та ін. Його істотним недоліком є важкість отримання кристалу великого діаметру і постійного перетину.

1.6 Питання для самоконтролю

1. Принцип класифікації напівпровідниковых матеріалів.
2. Що таке елементні напівпровідники?
3. Що така напівпровідникові з'єднання?
4. Як поділяють матеріали по електропровідності?
5. Електропровідність напівпровідників.
6. Енергетичні зони напівпровідників.
7. Електронна провідність напівпровідників.
8. Діркова провідність напівпровідників
9. Як проводиться розрахунок легування кремнію?
10. Як проводиться розрахунок легування германію?
11. Поведінка домішок в кристалі напівпровідника.
12. Як впливають домішки на кристалізацію розплаву?
13. Розташування домішкових рівнів в забороненій зоні напівпровідника.
14. Якими основними методами отримують кристали напівпровідників?
15. Від яких факторів залежить швидкість росту кристала напівпровідників?
16. Як впливає фронт кристалізації на ріст напівпровідників?
17. Методи вирощування кристалів напівпровідників із розплаву.
18. Направлена кристалізація в контейнері.
19. Вирощування кристалу із розплаву.
20. Вирощування кристалу на «п'єдесталі».

2 СЕЛЕН

2.1 Селен і властивості селену

Залежно від способу отримання (температури, тиску і т. д.) селен може існувати в декількох алотропних формах. Термодинамічно найстійкішу форму селену, звану звичайно сірим селеном, можна одержати кристалізацією розплавленого елементу або конденсацією його пари при температурах, близьких до точки плавлення. За певних умов сірий селен може бути одержаний і кристалізацією з водних розчинів.

Ця модифікація селену, звана - селеном, має гексагональну структуру. Якщо конденсацію пари селену проводити при низьких температурах, то утворюється аморфний склоподібний чорний селен щільністю близько $4,3 \text{ г}/\text{см}^3$. При відновленні розчинів солей селену (селенітів) при температурах нижче за 70° C утворюється інша аморфна модифікація - червоний селен з щільністю близько $4,45 \text{ г}/\text{см}^3$. Обидві аморфні модифікації за певних умов можна одержати в кристалічній формі, що належить до моноклінної системи. В цьому випадку їх називають α - і β - моноклінний селен. Ці модифікації є ізоляторами і при нагріві переходять в сірий селен.

Щільність сірого селену $4,81 \text{ г}/\text{см}^3$. При плавленні об'єм селену збільшується приблизно на 15 %. Щільність рідкого селену (при температурі плавлення) складає $4,06 \text{ г}/\text{см}^3$. Температура плавлення його 217° C , а температура кипіння $684,8^\circ \text{ C}$.

Випаровування селену відбувається у вигляді рівноважної суміші двох- і шестиатомних молекул. З підвищенням температури частка двоатомних молекул в паровій фазі зростає. Якщо при 185° C частка двоатомних молекул рівна 12,0 %, то при температурі кипіння – 25,0 %. Тиск насиченої пари селену складає:

Температура, $^\circ\text{C}$	200	235	280	350	430	550	684,8
Тиск насичених пари, мм рт. ст	1103	1102	1101	1,0	10	100	760

По своїх хімічних властивостях селен близький, але менш активний. При кімнатній температурі він не взаємодіє з киснем повітря, а при нагріві на повітрі згорає з утворенням двоокису селену. Кристалічний селен не реагує з водою

навіть при 150° С. Аморфний селен при нагріві до 100° С починає поволі окислюватися з утворенням селенистої кислоти H₂SeO₃:



Соляна і розбавлена сірчана кислоти на селен не діють. Азотна кислота окисляє його до двоокису, а луги розчиняють з утворенням солей.

З воднем селен при температурах зверху 200° С реагує безпосередньо з утворенням селенистого водню H₃Se. Проте при температурах до 575° С швидкість реакції невелика. Селенистий водень може утворюватися також при дії соляної кислоти на з'єднання селену з металами (селеніди). Селенистий водень горючий - на повітрі в надлишку кисню згорає до двоокису, а при недоліку - до елементарного селену. Володіє сильними відновними властивостями. У воді селенистий водень розчиняється з утворенням селенистої кислоти. Кипить при 42° С. Щільність в рідкому стані 2,12 г/см³. Селенистий водень сильно токсичний. З киснем селен утворює ряд з'єднань: SeO, SeO₂ і SeO₃, з яких двоокис селену - найбільш стійке з'єднання. Двоокис селену має безбарвну або білу кристалічну речовину щільністю 3,6...3,9 г/см³, що добре розчиняється у воді (70 % при 20° С) з утворенням селенистої кислоти. Температура плавлення двоокису селену 340° С, а кипіння 317° С. Пари мають жовто-зелений колір і неприємний запах. Трьохокис селену SeO₃ при звичайній температурі - безбарвна кристалічна речовина щільністю 3,6 г/см³, плавке при 118° С. Створюється SeO₃ у особливих умовах: при дії озону на розчин селену в оксихлориди селену SeOCl₂ або в результаті взаємодії K₂SeO₄ з надміром сірчаного ангідриду SO₃. За відсутності кисню трьохокис селену навіть при кімнатних температурах поволі розкладається на двоокис селену і кисень. При нагріві цей процес прискорюється. Трьохокис селену - гігроскопічна речовина. У воді розчиняється з утворенням сelenової кислоти H₂SeO₄.

З кожним з галогенів (фтором, хлором або бромом) селен утворює декілька з'єднань. Для практичних цілей найбільший інтерес представляє тетрахлорид селену SeCl₄. Він утворюється при безпосередньому хлоруванні селену, що протикає з виділенням великої кількості тепла. Тетрахлорид селену - безбарвна кристалічна речовина, плавка під тиском хлору при 305 °C і переганяється при 196 °C з частковим розкладанням на дихлорид селену SeCl₂ і хлор. У воді тетрахлорид селену гідролізується з утворенням сelenової кислоти і хлористого водню. Дихлорид селену SeCl₂ - нестійка коричнево-жовта

рідина. Плавиться при 85 °C і кипить при 127 °C з частковим розкладанням на Se і SeCl_4 . Щільність дихлориду селену при 25 °C складає 2,77 г/см³. У воді він поволі гідролізується з утворенням селенистої кислоти, хлористого водню і селену. Селен утворює з'єднання з сіркою, азотом, фосфором і багатьма металами. З'єднання з металами II групи періодичної системи елементів володіють напівпровідниковими властивостями і входять до групи напівпровідників з'єднань $A^{II}B^{VI}$.

Сірий селен - єдина модифікація селену, що володіє напівпровідниковими властивостями. Селенові випрямлячі завдяки простоті конструкції, зручності експлуатації і дешевизні знаходять до теперішнього часу широке застосування в різних слабкострумових приладах. Коефіцієнт їх корисної дії доходить до 70 %, а термін служби - до 50000 г. Селенові вентильні фотоелементи володіють достатньо високою чутливістю і сприймають колір приблизно так само, як і око людини. Тому їх використовують в різних фотоекспонометрах, у фото- і кінотехніці. Селенові фотоелементи належать до найбільш поширеніх напівпровідників фотоелектричних приладів. Сірий селен - типовий дірковий напівпровідник з шириною забороненої зони близько 1,8 еВ. Рухливість дірок в селені при кімнатній температурі дуже мала і складає менше 1 см²/(В·с). Чистий сірий селен по величині питомого опору (до 10¹² Ом·см) близький до ізоляторів. Величина питомого опору сірого селену залежить від багатьох чинників: способу отримання, методики вимірювання, освітленості, характеру структури і впливу домішок і ін. Сірий селен, що утворюється при кристалізації, має полікристалічну структуру, в якій окремі кристали селену з хорошою електропровідністю розділені міжкристалічними прошарками з аморфного селену, що володіє високим питомим опором. На електропровідність селену роблять вплив також дефекти структури, що виникають в процесі кристалізації розплавленого селену, що має в рідкому стані полімерну (ланцюг подібну) структуру. Значна зміна об'єму під час переходу сірого селену з рідкого стану в кристалічний також вносить велике число дефектів в його структуру. В результаті питомий опір сірого селену істотно залежить від умов кристалізації - головним чином від температури і швидкості.

Електропровідність сірого селену залежить не тільки від температури, але і від його структури і чистоти. Для полікристалічного зразка, багато разів переплавленого у вакуумі, спостерігається лінійна залежність (рис.2.1). Із зростанням температури концентрація дірок змінюється слабо, проте їх рухливість зростає, що і приводить до збільшення електропровідності. Вплив

домішок на питомий опір селену не таке активне, як на інші напівпровідники. Введення домішок в селен змінює тільки величину питомого опору, але не міняє типу провідності. Дія домішок на питомий опір сірого селену визначається їх впливом на електропровідність міжкристалічних прошарків аморфного селену, оскільки розчинність домішок у селені дуже невелика. Домішки неметалів, наприклад галогенів (хлору, бром або йоду), збільшують електропровідність аморфного селену, внаслідок чого електропровідність сірого селену зростає. Домішки металів, особливо талія, підвищують питомий опір міжкристалічних прошарків, що приводить до зменшення електропровідності сірого селену.




Рисунок 2.1 – Температурна залежність електропровідності чистого полікристалічного селену

Природа постійності діркової провідності сірого селену дотепер остаточно не з'ясована. Передбачається, що навіть за відсутності акцепторних домішок їх роль грають вільні атоми селену, що не встигли вбудуватися в кристалічну решітку в процесі її освіти. Крім електропровідності, іншими важливими властивостями при використанні селену для виготовлення випрямлячів служать оптичні і фотоелектричні властивості.

2.2 Витягання селену з відходів кольорової металургії, серно-кислотного і целюлозно-паперового виробництв і вторинної сировини

Вміст селену в земній корі складає $6 \cdot 10^{-5}$ % (по масі), тобто таке ж, як сурми, кадмію або срібла. Проте власне рудних скupчень промислового типу мінерали селену не утворюють. Тому його відносять до рідкісних розсіяних елементів. Селен - супутник сульфідних руд важких кольорових металів. При переробці таких руд селен накопичується в проміжних продуктах металургійного виробництва. Основними джерелами витягання селену служать анодні шлами мідних і нікелевих електролітних виробництв. Причому на частку мід'єелектролітних шламів припадає близько 60 % всього одержуваного селену. Друге місце займають шлами газо промивних пристрій серно-кислотного і паперово-целюлозних виробництв, що утворюються при випаленні піритових концентратів або спалюванні металургійної сірки. У всіх шламах селен знаходиться як у вигляді з'єднань з металами - селенідів, так і в елементарній формі.

Телур - неодмінний супутник селену у всіх селенвмісних мінералах. У процесах переробки основної сировини телур накопичується в тих же продуктах, що і селен. Таким чином, два ці елементи на стадії отримання технічного продукту витягаються одночасно. Нижче буде розглянута тільки селенова гілка загальної схеми витягання селену і телуру.

Загальні технологічні схеми переробки двох основних видів селенвмісної сировини різні. Це обумовлено тим, що мід'єелектролітні шлами містять велику кількість дорогоцінних металів. Оскільки їх вартість у багато разів перевершує вартість інших цінних компонентів, то основним завданням будь-якої технологічної схеми буде максимальне витягання дорогоцінних металів. Шлами хімічних виробництв, серно-кислотного і целюлозного, не містять дорогоцінних металів, але звичайно відрізняються високим вмістом миш'яку. Тому методи витягання селену залежать від характеру переробки селенвмісної сировини, визначуваної вмістом в ньому дорогоцінних металів або миш'яку. При пірометалургійних процесах методи витягання селену засновані на високому тиску пара двоокису селену, що сприяє його випаровуванню при підвищених температурах. При гідрометалургійних процесах використовують значну розчинність селену у вигляді кислот і солей у воді.

Кінцевою стадією отримання селену у вигляді продукту технічного ступеня чистоти буде відновлення його в розчинах дією сірчаної кислоти або

окисленням з'єднань селену киснем повітря, що знаходяться в розчинах. У всіх випадках стараються в ході процесів, що проводяться, уникнути виділення телуру або його з'єднань, що утрудняє отримання продукту з мінімальним змістом цього елементу. Залежно від характеру сировини намітилися наступні методи витягання селену з мід'єелектролітних шламів. Сульфатний метод (рис.2.2) заснований на сульфатизуючим випаленні. У розварних казанах, що обігріваються газом, виготовлених із сталі і футерованих кислототривкою цеглиною, шлам перемішують з кислотою, казани забезпечені чотирилопатевими мішалками. Перед подачею в казан сирі шлами сушать при 120...150 °C до змісту вологи не більше 5 %. Сухі шлами завантажують в казан разом з концентрованою сірчаною кислотою у ваговому співвідношенні 1:2,2.





Рисунок 2.2 – Схема сульфатного методу отримання чорнового селену з мід'єелектролітних шламів

В результаті сульфатизуючого випалення, що проводиться при 150...230 °C протягом 2...5 г, одержують пористий спечений матеріал. В ході процесу протікають наступні реакції:



де Me - срібло, свинець, мідь або цинк.

Що утворюються по реакціях (2.2), (2.3) і (2.4) елементарний селен і його двоокис разом з іншими газами від розварочних казанів направляють в систему газоочистки, що складається з скруберів і електрофільтрів. Двоокис селену при уловлюванні в скруберах розчиняється у воді з утворенням селенистої кислоти:




Апаратура системи газоочистки футерована свинцем.

Оскільки процес сульфатизації протікає при порівняно низьких температурах, то для остаточної відгонки селену з його двоокису одержаний спік направляють в обпалювальну піч конвеерного типу. При температурі випалення, підтримуваній в межах 425...480 °C, двоокис телуру не переганяється і залишається в обпаленому шламі. Останній направляють на подальшу переробку з метою витягання дорогоцінних металів і телуру. Гази від обпалювальних печей проходять через систему газоочистки, де відбувається уловлювання пари елементарного селену і його двоокису, переходівого в скруберах в розчин селенистої кислоти. Чорновий селен направляють на промивку, а розчин - на витягання селену. До нього приєднують і інші селенвмісні розчини, що утворюються в загальній технологічній схемі переробки мід'єелектролітного шламу. Витягання селену проводиться відновленням селенистої кислоти, при пропусканні через розчин сірчистого ангідриду:



Сірчистий ангідрид одержують спалюванням елементарної сірки. Осадження селену проводять в баках-осаджуваочах, футерованих свинцем. Температура розчину в процесі осадження 15...31 °C, тривалість осадження 5 ч. Сірчану кислоту, що утворюється по реакції (2.6), упарюють до концентрованого стану і повертають в голову процесу для проведення сульфатизації. Обложений селен разом з деякою кількістю розчину кип'ятять для видалення сірчистого газу, ущільнення осаду і перекладу аморфного червоного селену, що виділяється по реакції (2.6), в кристалічний сірий. Останній подрібнюють з одночасною промивкою в кульковому млині і висушують.


Содовий метод заснований на випаленні суміші шламу з кальцинованою содою при 450..500° С в окислювальній атмосфері. Вміст соди в суміші 25...40 % (по масі). Процес проводять в полум'яних або електричних печах. Протікаючі при випаленні процеси описуються реакціями




Одержані після випалення спік подрібнюють і вилуговують водою при 80...90° С при перемішуванні розчину стислим повітрям. Селеніт натрію Na_2SeO_4 легко розчиняється у воді з утворенням селеної кислоти:



Потім розчин нейтралізують соляною кислотою до $\text{pH} = 3,8$. При цьому в осад випадає телур і протікає реакція відновлення селенітів до селенітів:




Для прискорення процесу нейтралізації і ліквідації виділення вільного хлору в розчин вводять залізний купорос FeSO_4 :



У таких умовах процес нейтралізації киплячого розчину протікає протягом 2 г. Потім розчин фільтрують, упарюють і відновлюють сірчистим ангідридом [див. реакцію (2.6)]. Після витягання селену лужний розчин направляють на регенерацію соди, повертанною в голову процесу. Останнім часом для переробки мід'єелектролітних шламів набуває поширення автоклавне вилуговування, яке дозволяє ліквідовувати втрати селену з пилом і газами при сульфатизації, спіканні і при інших пірометалургійних операціях. Суть цього методу полягає у вилуговуванні шламів під тиском кисню розчином лугу. Процес проводять під тиском кисню 14...20 атм при температурі 135...150° С. Після двократного вилуговування селен, що міститься в початковій сировині, більш ніж на 90 % переходить в розчин, який нейтралізують сірчаною кислотою, підкисляють і, продуваючи сірчистий ангідрид, облягають селен [див. реакцію (2.6)].

Шлами сернокислотного і целюлозних виробництв є кеками газоочистки відповідних хімічних підприємств. На відміну від мід'єелектролітних шламів вони не містять дорогоцінні метали і відрізняються високим вмістом миш'яку, що доходить до декількох десятків відсотків. Тому при переробці такої сировини спочатку його відмивають до миш'яку вилуговуванням 2...5 %-ним розчином соди або лугу. При цьому миш'як переходить в розчин. Відношення тверде:розчин визначається змістом миш'яку і складає в середньому близько 3. Процес вилуговування проводиться при 80...85 °С протягом 1...2 г. Відмиті від миш'яку шлами, так само як і шлами, що не містять його, можуть бути перероблені пірометалургійними або гідрометалургійними методами. У першому випадку застосовується содовий метод, а в другому як найкращі результати дає сульфідний метод, заснований на вилуговуванні шламів розчином сульфіду натрію Na_2S . При цьому селен переходить в розчин у вигляді сульфоселеніду натрію Na_2Se_2 , а телур окислюється за рахунок присутніх в шламах елементарних селену і сірки до тритиотеллурита натрію Na_2TeS_8 . Надмірна сірка в розчинах сульфіту натрію утворює полісульфіди. Після фільтрації розчин продувають стислим повітрям. При цьому

сульфоселенід натрію окислюється киснем повітря, в результаті селен випадає у формі кристалічного сірого селену:



Одержаній після промивки продукт характеризується невисокою якістю, проте унаслідок невеликого числа простих гідрометалургійних операцій вартість його невисока.

2.3 Отримання високочистого селену


Технічний селен, одержаний сульфатним або содовим методом, містить, залежно від марки, 97,5...99,0 % (по масі) селену і домішки в кількості: $2 \cdot 10^{-2}$... $5 \cdot 10^{-1}$ % (по масі) Fe; $5 \cdot 10^{-3}$... $5 \cdot 10^{-2}$ % Cu и Pb; $1 \cdot 10^{-2}$... $5 \cdot 10^{-1}$ Hg и As; $5 \cdot 10^{-2}$... $5 \cdot 10^{-1}$ % S і $(1 \dots 5) \cdot 10^{-2}$ % (по масі) Te. Великий зміст домішок не дозволяє використовувати селен такої чистоти безпосередньо для напівпровідникових цілей, і він слугує початковою сировиною для виробництва чистих марок селену. У промислових масштабах для отримання продукту такої чистоти застосовується технологічна схема, що включає гідрометалургійне очищення селену і подальшу його дистиляцію. Процес гідрометалургійного очищення заснований на перекристалізації початкового технічного селену в розчині сульфіту натрію Na_2SO_3 . При розчиненні селену у водному розчині сульфіту натрію протікає реакція утворення сelenosульфіту:



що має зворотний характер. При підвищенні температури реакція (2.12) зрушується управо. У цьому ж напрямі діє на неї і збільшення концентрації сульфіту натрію в розчині. При пониженні температури реакція (2.12) зрушується вліво. В результаті діспропорціонування сelenosульфіту виділяється елементарний селен.

Початковий технічний селен завантажують в реактор і розчиняють в розчині сульфіту натрію при кип'ячені (температура розчину $98 \dots 101^\circ \text{C}$) протягом 2 г. Обігрів реактора здійснюється парою, що подається в змійовик, а перемішування вмісту реактора - мішалкою. Вміст селену в розчині доводять до 80 г/л при змісті сульфіту натрію 250 г/л. В процесі розчинення селену

домішки, що містяться в ньому, утворюють солі, що реагують з селеносульфітом з утворюванням практично нерозчинних в сульфітному розчині селенідів і гідроокисів:



де Me - мідь, залізо і інші метали.

Домішка сірки при взаємодії з сульфітом утворює стійкий в лужному середовищі тіосульфат:



а телур з розчином сульфіту натрію не реагує і випадає в осад.

Гарячий розчин фільтрують послідовно на двох нутч-фільтрах. Температура фільтрації 65...75 °C, розрідження при першій фільтрації 200...250 мм рт. ст. і при другій 250...300 мм рт. ст. Шлам, що збирається з полотен і містить до 60 % селену, направляють на сушку і переробку сульфатним або содовим методами. Ця операція є основною, такою, що визначає чистоту одержуваного селену. Для поліпшення очищення розчину в нього додають гідроокис алюмінію, що сорбує домішки.

Після фільтрації освітлений розчин подають в механічний кристалізатор, де охолоджують до 16...18 °C подачею охолоджуючого розчину в сорочку кристалізатора. Для видалення кристалів, що осідають на стінках кристалізатора, останній забезпечений мішалкою. В результаті різниці розчинності селену, що становить близько 30 г/л, велика частина селену, очищеного від домішок, що залишаються в розчині, випадає в осад. Залишкова концентрація селену в розчині не повинна перевищувати 65 г/л.

Нагріту до 40 °C пульпу, що складається з кристалів селену і маткового розчину, подають на нутч-фільтр, де ретельно промивають теплою водою. Відмиті кристали селену поступають в гребкову вакуум-сушарку. Сушку селену проводять при 90...100 °C протягом 7...8 г при залишковому тиску 400...500 мм рт. ст.

Висушені кристали селену переплавляють при 240...250 °C. Ця операція, крім отримання селену в зручній для завантаження в апарат для дистиляції

компактній формі, супроводжується деяким очищенням. При розплавленні селену в плавильній камері частина домішок збирається в піні, що утворюється на поверхні розплаву. При сливі селену через дно плавильної камери відбувається відділення розплаву від піни.

Кусковий селен направляють на дистиляцію, що проводиться в апараті, що складається з випарника і конденсатора. Цей процес найбільш поширений для глибокого очищення селену від домішок. Завдяки високому значенню тиску пари селен в процесі випаровування може бути очищений від значних кількостей таких домішок, як цинк, кадмій, свинець і ін. Важко віддаляються в даному процесі домішки телуру, миш'яку, сірки, що мають коефіцієнти розподілу між рідкою і паровою фазами, близькі до одиниці.

Температуру випарника в процесі дистиляції підтримують значно вище за точку плавлення селену. Підвищення температури покращує коефіцієнти розподілу домішок, які важко виводяться. Одночасно зменшується і в'язкість розплаву селену, що сприяє кращому масообміну в процесі дистиляції.

Проте при температурах, близьких до точки кипіння, розплавлений селен володіє високою реакційною здатністю, що утрудняє підбір контейнерних матеріалів. Плавку, дистиляцію і ректифікацію селену проводять в апаратах, що виготовляються з графіту, ситалу (кристалічного скла), тугоплавкого скла і кварцу. Промислову апаратуру роблять із спеціальної хромонікелевої сталі.

Процеси дистиляції і ректифікації здійснюють в струмі інертного газу або при невеликому розрідженні. Проведення процесу в глибокому вакуумі не дає особливих переваг, оскільки пониження тиску негативно позначається на ступені очищення селену від домішок, що мають несприятливі коефіцієнти розподілу.

Режим дистиляції селену в промислових умовах наступний: температуру у випарнику підтримують на рівні 400...420 °C, а в конденсаторі біля 250...275 °C при залишковому тиску 3...6 мм рт. ст. Час процесу залежить від величини завантаження дистиляту і звичайно складає 10...12 г.

Після закінчення процесу конденсат розплавляють і розливають у виливниці, для отримання злитків масою близько 5 кг Для прискорення охолоджування виливниці встановлюють на холодильний стіл. Одержані після одно- чи двократної дистиляції селен задовольняє вимогам необхідної марки.

2.4 Питання для самоконтролю

1. Властивості селену і його модифікації.
2. Фізико-хімічні властивості селену.
3. Властивості сірого селену.
4. Витягання селену з відходів кольорової металургії.
5. Витягання селену із відходів сернокислотного та целюлозо-паперових виробництв.
6. Поведінка телуру під час отримання селену.
7. Сульфатний метод отримання селену з мід'єелектролітних шламів.
8. Содовий метод отримання селену з мід'єелектролітних шламів.
9. Витягання селену з вторинної сировини.
- 10.Отримання високочистого селену.

3 ГЕРМАНІЙ

3.1 Фізико-хімічні і хімічні властивості германію і його з'єднань

Германій кристалізується в складних кубічних просторових решітках типу алмазу. Параметр решітки при 20° С дорівнює 5,6576 Å. Щільність твердого германію при кімнатній температурі 5,35 г/см³. При плавленні щільність стрибкоподібно збільшується приблизно на 4,7 %, тобто до 5,57 г/см³, що пов'язано із зміною міжатомної відстані під час переходу германію з твердого стану в рідкий. Температура плавлення германію рівна 958,5 °С. Кипіть германій (при тиску 760 мм рт. ст.) при 2707 °С.

При кімнатній температурі германій хімічно стійкий. У воді, що не містить кисню, практично не розчиняється. У соляною і розбавленою сірчаною кислотах германій також не розчиняється. У азотній кислоті розчинність германію при кімнатній температурі стає помітною при концентраціях, що перевищують 2...3 г-екв/л. Проте при великих концентраціях, що перевищують 10 г-екв/л, поверхня германію пасивується в результаті утворення міцної плівки двоокису. Активно розчиняють германій при кімнатній температурі царська горілка, розчин перекису водню і травильники, окисляючи агенти, що містять в своєму складі. Найбільш споживаним травильником такого типа служить СР-4: 30 мл плавикової кислоти [48% (по масі)]; 50 мл азотної кислоти [70% (по масі)]; 30 мл крижаної оцтової кислоти і 0,6 мл брому. Останній грає роль катализатора, що збільшує швидкість того, що труїть, яка складає 60...100 мкм/мин.

У розчинах їдкого натру і калію германій при кімнатній температурі мало розчинимо. Проте присутність окислювача, наприклад перекиси водню, різко збільшує його розчинність. У розплавлених лугах германій швидко розчиняється з утворенням розчинних у воді германатів. Розплавлені вуглекислий і азотнокислий натрій також швидко розчиняють германій з виділенням відповідного газу. Порошок германію окислюється на повітрі при нагріві до температур, що перевищують 700° С, перетворюючись на двоокис германію. При температурах вище за 700° С германій окислюється також двоокисом і окислом вуглецю. Розплавлений германій при 1000...1100 °С реагує з воднем з утворенням летючих германов типу Ge_nH_{2n}+2(GeH₄, Ge₂H₆ і ін.). Проте він не реагує з азотом. З хлором порошок германію взаємодіє вже при

кімнатних температурах, а гранульований германій - при нагріві зверху 180 °С. При слабкому нагріві германій реагує з бромом. Сірководень при температурах нижче за 200 °С не взаємодіє з германієм. Тільки при вищих температурах, коли починається дисоціація сірководню, германій активно реагує з сіркою з утворенням моносульфіду. Сірчистий газ SO₂ при температурі 500 °С взаємодіє з германієм з утворенням двоокису і дисульфіду германію.

Германій навіть при дуже високих температурах практично не розчиняє вуглецю. При температурі плавлення розчинність вуглецю в германії складає близько 109 ат/см³. При нагріві до 1500 °С германій не взаємодіє з кварцем. Ці обставини обумовлюють широке застосування в технології германію контейнерів і апаратури з графіту і кварцу. Основні з'єднання германію, що найбільш часто зустрічаються в його технології - двоокис і моно оксид германію, тетрахлорид германію, а також що знаходить застосування в епітаксіальній технології тетрайодид германію.

3.2 Джерела германієвої сировини

Не дивлячись на те, що германію в земній корі міститься приблизно стільки ж, скільки таких поширеніх металів, як олово або свинець, отримання його в елементарному вигляді викликає великі утруднення. Це пояснюється тим, що германій належить до розсіяних елементів, тобто елементів, що часто зустрічаються в речовинах неорганічного і органічного походження, але в дуже малих абсолютних кількостях.

Германій легко упроваджується в решітки кристалів, що становлять мінерали, заміщаючи один з входних до складу решіток атомів. Такі процеси протікають при формуванні мінералів з водних розчинів і магми (розплавлених порід). Германій може потрапляти в осадкові породи в результаті процесів сорбції і соосаду.


Всі ці обставини приводять до розсіяння германію в силікатах і головним чином в сульфідних мінералах, а також в мінералах, що є сульфосолі. Так, в свинцево-цинкових рудах зміст германію складає близько 10, а в йодно-колчеданних - від 1 до 10 г/т.

Проте є мінерали, що рідко зустрічаються, в яких германій міститься в значних кількостях: аргиродит 4Ag₂S·GeS₂ [5...7 % (по масі) Ge]; германит Cu₃(Fe, Ge) Sn [до 10 % (по масі) Ge]; ренъєрит (Cu, Fe)₃(Fe, Ge, Zn, Sn)·(S·Au)₄ [до 7 % (по масі) Ge] і деякі інші. Германіт і ренъєрит мають практичне значення.

Велике значення має накопичення германію у вугіллі, в якому концентрація цього металу складає від 10 до 100 г/т². Найбільша кількість германію міститься в бурих сортах вугілля. У вугіллі антрацитного типу германій майже не зустрічається. Кількість германію в бурому вугіллі тим вище, чим більше вони містять летючих речовин. Германій є і в багатьох інших речовин (нафті, мінеральних водах і т. д.), рослинах (хвощах, папоротях, морській траві і т. д.) і навіть в живих організмах (кров, деякі морські організми і т. д.). По сировинних ресурсах розподіл германію складає: викопне вугілля і вуглисти породи 85...88 %, залізисті руди 8...12 % і сульфідні руди (свинцево-цинкові, мідно-цинкові) 1...3 %.

Виробництво германію розвивається як побічна гілка окремих крупних галузей промисловості: металургійної, коксохімічної і теплоенергетичної в рамках комплексного використання компонентів корисних копалини, що переробляються. При цьому джерелами германієвої сировини служать побічні продукти основного виробництва.

В умовах високотемпературної обробки германій, що міститься в початковій сировині, може або повністю залишатися в конденсуючих (твердих або рідких) продуктах, або частково або повністю переходити в газоподібні продукти переробки сировини. У газову фазу германій звичайно переходить у вигляді оксидів GeO₂ і GeO і сульфідів GeS і GeS₂. При випаленні і агломерації більшості руд кольорових металів германій не випаровується, а залишається майже повністю (до 80 %) в огарку або агломераті. Деякий перехід германію в газову фазу обумовлений процесом взаємодії двоокису германію і сульфідів металів (заліза, цинку і ін.), що протікає в твердій фазі, наприклад



або



В умовах таких високотемпературних процесів, як, наприклад, відбивна або шахтна плавка огарка, агломерату, концентрату і інших видів сировини кольорових металів, германій більш ніж на 50 % (по масі) переходить в шлак і приблизно на 15...30 % (по масі) у пил. Решта германію потрапляє в інші

² Вміст германію у вугіллі звичайно дається в перерахунку на їх мінеральну частину (золу).

продукти плавки: метал, штейн і т.д. Кількість германію, перехідного в метал, залежить від його розчинності в останньому. Так, наприклад, в процесах чорної металургії (доменному, бесемерівському і мартенівському) майже весь германій [до 75...100 % (по масі)] переходить в метал, що пояснюється хорошиою розчинністю германію в залозі. Значно більша кількість германію [до 50....70 % (по масі)] переходить в пил при піритовій плавці в металургії кольорових металів, що пояснюється наявністю відновної атмосфери в печі [див. реакції (3.3) і (3.4)] і елементарної сірки в газовій фазі, що приводять до утворення летючого моносульфіду.



У аналогічних умовах при фьюминг-процесі в газову фазу також переходить до 50...80 % (по масі) германію. Відгонка германію з шлаку протікає по реакціях (3.3) і (3.4), а також в результаті відновлення двоокису германію цинком:



При термічній обробці вугілля в процесах отримання з нього коксу або напівкоксу при температурах близько 1000..1100 або 500...800° С відповідно у відновної атмосфері, що складається з суміші водню, окислу вуглецю і інших газів, до 75...85 % (по масі) германію переходить в основний продукт коксохімічного виробництва - кокс. Решта германію у вигляді летючих з'єднань або двоокису випаровується і розподіляється між пилом, що уловлюється в газоочисних спорудах - фусами, і між смолами і над смольними водами, що утворюються після охолоджування газоподібних продуктів водою. Ці побічні продукти коксохімічного виробництва в цьому випадку - основні джерела отримання германію. При переробці вугілля германій переходить в золи віднесення. З метою отримання збагачених германієм продуктів на початковій стадії найчастіше здійснюють плавку золи з добавкою 20...25 мас. % вугілля і подачею в реакційну зону гарячого (600 °C) повітря. При температурі 1180...1260 °C у відновній атмосфері утворюється летючий оксид GeO. Перегони германію в порівнянні з початковою золою збагачені в 10...20 разів (рис. 3.1).




Рисунок 3.1 – Схема витягання германію із золи вугілля

Уловлювання перегонів здійснюють в апаратах, абсорбції, зрошуванням розчином HCl. Германій (ІІ) окисляють до германію (ІV) продуванням розчину повітрям. З одержаного розчину облягають германат магнію. Цей германієвий концентрат (6...10 % Ge) може бути перероблений із застосуванням відомих процесів: сорбції, екстракції, дистиляції, ректифікації, зонної плавки і ін. В даний час об'єм виробництва германію із злий досягає 20 % від всього нього виробництва.

При спалюванні вугілля в казанах електростанцій германій, що міститься в паливі, перерозподіляється між твердими продуктами згорання: летючими золями, що відносяться з топки, і шлаком, що залишається в ній. Не дивлячись на окислювальну атмосферу, велика частина германію несеється з летючими золями в результаті диспропорціонання двоокису германію. В результаті летючі

золи містять значно більше германію, чим зола початкового вугілля. У них переходить до 75...90 % (по масі) германію. Таким чином, джерелом отримання германію в процесі спалювання енергетичного вугілля служать летюча зола, що уловлюється, на санітарно-гігієнічні вимоги, з димових газів казанів електростанцій. Деяка кількість германію може бути одержана з відвалих продуктів гідрометалургійного виробництва. Так, при нейтральному вилуговуванні вельц-оксидів цинкового виробництва більше 80 % (по масі) германію залишається в свинцевому кеку (осіданню), з якого його витягають гідрометалургійним способом. Цинкові розчини перед електролізом ретельно очищають від германію, оскільки присутність його навіть в незначних кількостях (десяти долі мг/л) різко знижують вихід цинку по струму. Проте при цьому витягання германію відносно невелике. Таким чином, основними джерелами германію служать відходи великотоннажних виробництв: металургійного коксохімічного і газового, а також енергетичного. Вміст германію в таких відходах, хоч і вище, ніж в початковій сировині, все-таки невелике. Тому відходи, як правило, піддають збагаченню з метою отримання багатшого германієвого концентрату.

Найбільше застосування для збагачення германієвих відходів знайшли пірометалургічні методи: відпал, що сульфітує і відновлює, і відновна плавка. У процесах відпалу германій переходить в летючі з'єднання. Відновна плавка, в ході якої германій переходить в сплав заліза, міді або нікелю, дозволяє збагатити кінцевий продукт в десятки разів в порівнянні з вмістом германію в початковій сировині. Разом із звичайним для пірометалургійних процесів устаткуванням: печами, що обертаються, шахтними і ретортами, останнім часом для збагачення германійвмісної сировини велике застосування знаходить циклонні печі. Вони дозволяють проводити процес, як у відновній, так і в окислювальній атмосфері. Циклонний процес дає можливість суміщати випалення і плавку початкової сировини з сублімацією летючих компонентів, що містяться в ньому. У установках для циклонної плавки мілко подрібнена сировина разом з відновником (вугілля, кокс і т. п.) і з подрібненим паливом вдувається могутнім повітряним потоком в циклонну пекті. Газовий потік, що обертається, забезпечує інтенсивне протікання тепло- і масообміну і в результаті хімічних процесів в циклонній камері.

Крім переробки відходів металургійного виробництва, циклонний метод застосовується також для переробки злив енергетичного вугілля, до якого як відновника додають небагато палива у вигляді вугілля або нафти, а також для

спалювання бідних за змістом вуглецю, але багатих мінеральною породою сортів вугілля. Що виділяється при проведенні циклонних процесів тепло утилізувався в енергетичних установках. В деяких випадках для багатої германієм сировини застосовують хлоруюче випалення в атмосфері хлору або хлорвмісних газів, або у присутності хлоруючих добавок. В результаті такого процесу германій виділяється у вигляді летючого тетрахлориду. Значна летючість тетрахлориду германію в порівнянні з летючістю інших хлоридів дозволяє частково відокремити германій від інших присутніх в сировині елементів. Одержані тетрахлорид германію направляють на подальше очищення.

3.3 Витягання германію з первинної і вторинної сировини

Крім пірометалургійних методів отримання германієвого концентрату, на практиці широке застосування знайшли гідрометалургійні методи. Вони застосовуються для витягання германію з твердих продуктів металургійного і коксохімічного виробництв і летючих злив, енергетичного вугілля, що утворюється при спалюванні. Вибір розчинника в таких методах залежить від форми знаходження германію в сировині.

Вилуговування кислотами (звичайно сірчаної або соляної) застосовується до багатьох видів германієвої сировини, що містять його у формі двоокису або германатів. Метод солянокислої обробки цікавий тим, що дозволяє витягувати германій у формі його тетрахлориду, який після відгонки і уловлювання є одним з найбільш зручних для подальшої переробки германієвих продуктів. Крім кислот, для вилуговування германію з його важко розчинних з'єднань використовують також розчини сульфідів лужних металів. Наприклад, при витяганні германію із смол коксохімічних заводів застосовують розчини сульфіду натрію, що переводять германій в розчин у формі тиогерманату натрію:



Якщо германій в початковій сировині міститься у формі важко розчинних в кислотах з'єднань, то для перекладу їх у форму легкорозчинних застосовують сплав з сodoю або лугами. Переведений з сировини в розчин германій витягають методами осадження, екстракції або дистиляції. Для осадження

германію із слабко підкислених розчинів найчастіше застосовують високомолекулярні з'єднання типу танину. При цьому германій осідає у вигляді комплексного з'єднання з молекулярним відношенням двоокис германію - танін, близьким до одиниці. Такий метод широко використовується для витягання малих кількостей германію, наприклад з понад смольних вод. У ряді випадків германій може бути виділений з розчинів методом цементації. Даний метод найчастіше уживається для очищення цинкових електролітів від германію, в яких він є шкідливою домішкою. Сумісне осадження двоокису германію з гідроокисами заліза, кальцію, цинку і інших металів після введення відповідних солей і нейтралізації розчину приводить до утворення германатів, які захоплюються з розчину гідратним залишком. З гідроокисом заліза цей процес йде практично без остаті при відношенні заліза до германію більше 25 і pH = 8.

Такий метод широко застосовується для витягання германію з травильних розчинів. Дуже зручним в технологічному відношенні процесом є метод екстракційного витягання германію з розчинів. Він заснований на розчинності тетрахлориду германію в органічних розчинниках, що не так змішуються з водою, як чотирихлористий вуглець, хлороформ, бензол і ін. Коефіцієнт розподілу германію між органічною і водною фазами залежить від концентрації соляної кислоти:

Концентрація кислоти, моль/л	7,0	8,5	8,8	9,0	11,5
Коефіцієнт розподілу	35	380	680	1200	4900

Звичайно екстракцію органічними розчинниками проводять з 9...12-н розчинів соляної кислоти. Разом з германієм екстрагується тільки тривалентний миш'як. З органічної фази германій легко реекстрагується водою у формі двоокису.

Розглянемо типові приклади витягання германію з найбільш поширеніх видів сировини, що містить германій. Так, при переробці одного з продуктів цинкового виробництва - кадмієвого пилу, що містить менше 1 % (по масі) Ge, застосовується наступна технологічна схема. Спочатку сировину обробляють розчином сірчаної кислоти. В результаті кадмій, мідь і германій переходят в розчин, а свинець у формі сульфату залишається в нерозчинному осаді. Потім в розчин додають цинковий пил в кількості, необхідному для цементації тільки міді, германію і частини миш'яку. В результаті велика частина кадмію

залишається в розчині. Одержані осад знову розчиняють в сірчаній кислоті і повторним додаванням цинкового пилу облягають германій. Продукт другої цементації, що містить 4...7 % (по масі) Ge, сушать і обпалюють. Технологічна схема отримання германієвого концентрату з продуктів коксохімічного виробництва (надсмольних вод і екстрактів з кам'яновугільних смол) полягає в осадженні германію розчином таніну і його похідних. Найчастіше для цієї мети використовують дубовий екстракт, що містить танниди. Очищена від смоли і механічних домішок понадсмольна вода разом з лужним розчином дубового екстракту поступає в реактор, де при 65...70 °C утворюється танин-германієвий комплекс колоїдної структури. З першого реактора розчин поступає в другий, куди вводять також сірчану кислоту до pH≈2. Тут відбувається коагуляція танин-германієвого комплексу.

Суміш, що утворилася, поступає на згущування. У згущувачі відбувається укрупнення і відстоювання осаду. Цей процес прискорюється в результаті каталітичної дії тривалентного заліза, звичайно присутнього в невеликих кількостях в понадсмольній воді. Осад із згущувача фільтрують на фільтрпресах. Він містить близько 0,1 % (по масі) Ge. Його висушують і озоляють спалюванням при 450...550 °C. Зміст двоокисі германію в золі складає 20...45 % (по масі). Загальне витягання германію з понадсмольній води в концентрат складає 94...97 %. Ще більш простій буде схема витягання германію з кам'яновугільної смоли. Ретельно очищену від понадсмольної води смолу, що містить 3...4 г/т Ge, озоляють спалюванням при 450° С на повітрі для видалення органічних складових. Одержані зольний залишок містить 10...30 % (по масі) GeO₂. Його обробляють соляною кислотою і з пульпи дистилюють тетрахлорид германію.

Германій одержують також при переробці вторинної германієвої сировини - відходів, що утворюються при виробництві монокристалів германію і напівпровідникових приладів. Вторинну сировину можна розділити на три групи: компактні відходи (обрізання злитків і монокристалів, браковані пластинки і ін.); травильні розчини і порошки шліфа (відходи від різки і абразивної обробки). Загальна кількість вторинної германієвої сировини в даний час велика, оскільки вихід германію безпосередньо в прилад не перевищує 5...7 % від маси початкових монокристалів, а об'єм виробництва германієвих приладів значний. Переробка крупних компактних відходів елементарного германію полягає в їх подрібненні до розміру близько 1 мм і хлоруванні сухим хлором:




Дуже дрібні відходи перед подрібненням сплавляють в атмосфері водню при 1050 °C в крупний злиток. Процес хлорування проводиться у футерованому графітом реакторі при 300...400 °C. Вихід тетрахлориду по хлору складає близько 95 %. Одержані таким методом тетрахлорид германію містить невелику кількість домішок. Для витягання германію з кислих травильних розчинів, що містять в основному азотну і плавикову кислоту, до них додають сірчану кислоту і розчин випаровують насухо. Для кількісного перекладу германію в осад в розчин перед випаровуванням додають невелику кількість бури або алюмінату натрію. Одержаній осад обробляють соляною кислотою з розчину, якої і дистиллюють тетрахлорид германію. Оптимальне вагове співвідношення сірчаної кислоти до двоокису германію рівне 4. Вихід германію в осад доходить в цьому випадку до 99 %. З лужних травильних розчинів германій облягають у формі германатів кальцію або магнію. Осад фільтрують, обробляють соляною кислотою і з одержаного розчину дистиллюють тетрахлорид германію.

Германій з порошків шліфа може бути витягнутий різними способами. Найбільш простій буде обробка сировини лужним розчином перекису водню з подальшим додаванням соляної кислоти і дистиляцією тетрахлориду. Вихід германію у формі двоокису складає по даній схемі більше 94 % (по масі). Порошки шліфа, що містять велику кількість елементарного германію, хлоруються при введенні в реактор хлорного заліза FeCl_3 у розчині 7...8-н. соляної кислоти:



Кислі оборотні розчини, що містять хлористе залізо, регенеруються насиченням хлором:




3.4 Отримання товарного двоокису і чистого полікристалічного германію

Отримання чистого полікристалічного германієвого злитка проводиться по наступній повсюдно прийнятій схемі: отримання тетрахлориду германію -

його глибоке очищення - гідроліз тетрахлориду германію і отримання його чистого товарного двоокису - водневе відновлення германію з його двоокису з отриманням чистого полікристалічного злитка (рис.3.2).

Така схема обумовлена тим, що тетрахлорид германію порівняно просто може бути підданий глибокому очищенню. У свою чергу відновлення двоокису германію чистим воднем забезпечує максимальне збереження чистоти в ході процесу і дозволяє одержувати полікристалічний матеріал, що не вимагає подальшого трудомісткого очищення.



1 – реактор для розкладання германієвого концентрату, 2 – холодильник, 3 – абсорбер, 4 – реактор для хлорування германієвих відходів, 5 – циркуляційний насос, 6 – збірка тетрахлориду германію, 7 – екстракційна колона, 8 – колона, ректифікації, 9 - гідролизер, 10 – нутч-фільтр, 11 – збірка маткового розчину, 12 – піч для сушки двоокису германію, 13 – піч водневого відновлення

Рисунок 3.2 – Схема отримання полікристалічного германію


Основна сировина для отримання тетрахлориду германію - германієві концентрати. Залежно від якості вони містять від 5 до 64 і більш % (по масі) Ge. Зміст основних домішок: до 6,5 % (по масі) As, до 0,3 % сульфідної S. Вміст вологи у всіх концентратах звичайно складає не більше 8 % (по масі). Отримання тетрахлориду германію з концентратів, що містять від 5 до 30 % (по масі) GeO_2 , здійснюється розкладанням соляною кислотою:




В ході процесу протікають також реакції розкладання германатів типу



Тетрахлорид германію утворюється у водному розчині тільки при концентрації соляної кислоти більше 6 г-екв/л. Процес проводять в реакторах, футерованих фторопластом, полівінілхлоридом або іншими матеріалами, стійкими в солянокислому середовищі і середовищі хлоридів металів і забезпечених мішалками і пристроями для підігріву. Солянокисле розкладання концентратів проводять з використанням міцної 12-н. соляної кислоти, концентрація якої в ході процесу зменшується [див. реакції (3.10) і (3.11)]. Тому концентрацію соляної кислоти в ході процесу щоб уникнути гідролізу тетрахлориду германію підтримують на рівні не нижче 6 г-екв/л. Іноді для зменшення витрати дефіцитної соляної кислоти в реактор вводять деяку кількість сірчаної кислоти. Оскільки в концентратах, як правило, міститься більша кількість тієї, що найбільш важко видаляється з тетрахлориду германію домішки миш'яку, процес солянокислого розкладання супроводжують окисленням летучого тривалентного з'єднання - трихлориду миш'яку AsCl_3 до нелетучого п'ятivalентного з'єднання - миш'яковистої кислоти H_3AsO_4 . Це досягається введенням в реактор насиченої хлором соляної кислоти, внаслідок чого протікає реакція



У ряді випадків замість хлору в реактор вводять реагенти, що окисляють хлористий водень до хлору. Найчастіше використовують піролюзит MnO_2 і перекис водню H_2O_2 :



Присутність в реакторі хлору сприяє також хлоруванню нерозчинного в соляній кислоті елементарного германію, що міститься в концентраті [див. реакцію (3.7)].

Найдоцільніше в промислових умовах проводити сумісне розкладання різних видів германієвої сировини, що дозволяє переводити в тетрахлорид як окислений, так і елементарний германій. Для цього в реактор спочатку завантажують сировину, що містить окислений германій і концентровану соляну кислоту [37 % (по масі) HCl]. Кількість кислоти розраховують по реакції (3.10). Після перекладу всього двоокису в тетрахлорид германію концентрація соляної кислоти знижується до 7...8 г-екв/л. Потім в реактор завантажують сировину, що містить елементарний германій в кількості тверде:рідке = 1:6 [блізько 15 % (по масі)], і вводять хлорне залізо в десятиразовому надлишку по відношенню до кількості елементарного германію. В результаті протікання реакції (3.8) елементарний германій переходить в тетрахлорид.

Сумісний метод переробки різних видів германієвої сировини дозволяє підвищити витягання германію і в два рази скоротити об'єм кислих зливів, що направляються на нейтралізацію. Цей метод економічний і сприяє підвищенню продуктивності устаткування. Після закінчення процесу перекладу германію з сировини в тетрахлорид проводять відгонку останнього. Дистиляцію тетрахлориду германію проводять звичайно при температурах від 83 °C (точка кипіння GeCl_4) до 110 °C. По мірі дистиляції тетрахлориду германію в реакторі накопичується п'ятivalентний миш'як. Тому пульпу з реактора періодично вивантажують і направляють на нейтралізацію найчастіше вапняним молоком. Дистиллят збирають в кварцові або металеві футеровані фторопластом ємності. В процесі дистиляції тетрахлорид германію частково очищається від домішок, хлориди яких киплять при вищих температурах, чим тетрахлорид германію, у тому числі і від найбільш важко віддаляємої домішки миш'яку. Властивості хлориду миш'яку найбільш близькі до властивостей тетрахлориду германію. Тому очищення останнього будь-якими методами зводиться практично до видалення миш'яку. При цьому решта домішок віддаляється як попутні. Подальше очищення тетрахлориду германію, що містить все ще значна кількість миш'яку [від $1 \cdot 10^{-4}$ до 1,0 % (по масі)], може бути здійснена методами

екстракції солянокислими розчинами, ректифікації або комбінацією цих процесів, здійснюваних роздільно або в одному апараті. Останній варіант одержав назву екстрактної ректифікації.

Екстракція - простий, достатньо ефективний процес очищення тетрахлориду германію. Як основне устаткування застосовують кварцові або фторопластові екстракційні колонки, що працюють за принципом протитечії. Процес проводять в 9...11-н. соляній кислоті при відношенні її до тетрахлориду, рівному 1:1. Ефективність екстракційного очищення, заснованого на вищій розчинності хлоридів домішок в соляній кислоті, в порівнянні з їх розчинністю в тетрахлориді германію визначається значенням коефіцієнта розділення. Для деяких домішок він складає:

Домішка	Mg	V	Al	As	P	Fe	Cu	Sb
Коефіцієнт розподілу	$2 \cdot 10^2$	$8,8 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^5$	0,7	7	$7,7 \cdot 10^3$	$2 \cdot 10^3$	$8 \cdot 10^3 \dots 8 \cdot 10^4$


З приведених даних видно, що за винятком миш'яку всі домішки добре екстрагуються з тетрахлориду германію в солянокислий розчин. Для очищення від миш'яку в екстрактор вводять окислювач (хлор або перекис водню), що переводить тривалентний миш'як в п'ятивалентний, такий, що володіє більшою розчинністю в соляній кислоті. У таких умовах, після трьох послідовно здійснюваних із застосуванням високочистої соляної кислоти екстракцій, очищений тетрахлорид германію містить миш'як в кількості менше $5 \cdot 10^{-4} \%$ (по масі). Решта домішок практично відсутня.

Ректифікація добре зарекомендувала себе при глибокому очищенні хлоридів багатьох елементів. Ректифікації піддають заздалегідь очищений екстракцією тетрахлорид германію. Процес проводять в кварцових або фторопластових колонах насадочного типу, заповнених кварцовими спіралями. Висота колони 1220, а внутрішній діаметр 30...50 мм. Продуктивність такої колони рівна 40 теоретичним тарілкам. Швидкість ректифікації при флегмовом числі 20 рівна 3...5 л/ч. У таких умовах коефіцієнт розділення миш'яку рівний $1,75 \cdot 10^4$. Звичайно при проведенні процесу ректифікації відгоняють приблизно 50 % початкового завантаження. Потім в нижню частину колони додають свіжу порцію тетрахлориду і процес повторюють. Після 4...5 процесів кубовий залишок вивантажують і направляють на екстракцію. Очищений ректифікацією тетрахлорид германію містить в середньому домішок не більше: Fe - $1,7 \cdot 10^{-5} \%$

(по массі); Mn - $4 \cdot 10^{-7}$ %; Al - $1 \cdot 10^{-6}$ %; Ti - $3 \cdot 10^{-7}$ %; Cu - $2,7 \cdot 10^{-5}$ %; Pb - $3 \cdot 10^{-7}$ %; Ni - $8 \cdot 10^{-8}$ %; Zn - $3 \cdot 10^{-6}$ %; As - $1 \cdot 10^{-6}$ %; Si - $3 \cdot 10^{-5}$ % (по масі).

Найбільш сучасним процесом очищення тетрахлориду германію є екстрактна ректифікація, що суміщає достоїнства обох розглянутих вище процесів. Екстрактна ректифікація - безперервний протиточний процес, в якому екстракція домішок соляною кислотою походить з тетрахлориду, що знаходиться в паровій фазі. Процес проводиться в декількох (звичайно двох або трьох) послідовно сполучених колонах ректифікацій. У верхній частині колони знаходиться 7...8-н. соляної кислоти, а в нижній – тетрахлорид германію і соляна кислота відносно 1:1. Крім того, в нижню частину колони для окислення тривалентного миш'яку вводять як окислювач перекис водню. Миш'якова кислота, що утворюється, виводиться безперервно з процесу з соляною кислотою. Пари тетрахлориду конденсуються в холодильнику, а потім тетрахлорид германію прямує для відділення в дехлоратор. Очищений даним процесом тетрахлорид германію містить As менше $5 \cdot 10^{-7}$ % (по масі). Далі очищений тетрахлорид германію поступає на операцію гідролізу, здійснювану вливанням його в деіонізовану (питомий опір вище 10 МОм) воду. Процес гідролізу проводять в реакторі, футерованому фторопластом або іншим стійким до солянокислого середовища матеріалом. Реактор забезпечений мішалкою. Можливо проведення гідролізу в апараті безперервної дії.

Об'ємне відношення тетрахлориду германію до води складає в процесі гідролізу 1:7. При цьому кислотність пульпи рівна 5,0...5,5-н., що забезпечує мінімальну розчинність двоокису германію. Оскільки реакція гідролізу германію екзотермічна, то для підвищення витягання стінки апаратів, в яких здійснюється гідроліз тетрахлориду германію, охолоджують проточною водою. Пульпу, що утворюється при гідролізі, фільтрують на нутч-фільтрах і сушать при $300\ldots500^\circ$ С. Після сушки товарний двоокис германію для усереднювання складу ретельно перемішують в змішувачі і упаковують в поліетиленові ємності з герметичними кришками. Загальне витягання германію з тетрахлориду в товарний продукт складає близько 85 % (по масі). Деяку кількість одержаного товарного двоокису германію відправляють споживачам для подальшого використання. Проте велику її частину піддають відновленню з метою отримання полікристалічного германію. Процес водневого відновлення протікає в дві стадії:



Процес водневого відновлення двоокису германію здійснюють в трубчастих печах безперервної дії. Для подачі в піч графітових човників, наповнених двоокисом германію, і вивантаження їх із злитками з кожного кінця печі змонтовані шлюзові пристрої, що знімають проникнення повітря в робочий простір печі. Швидкість проходження човників через піч складає близько 3 мм/хв. Нагрів графітового муфеля печі здійснюється електронагрівачами опору. По довжині печі відновлення звичайно розташовують дві температурні зони. У першій зоні, з температурою 650...710° С, протікає власне процес відновлення двоокису германію. У другій зоні, з температурою біля 1000° С, частинки відновленого германію сплавляються, утворюючи в графітовому човнику розплав германію. Після виходу з печі розплав кристалізується у вигляді полікристалічного злитка. Іноді піч відновлення доповнюють третьою температурною зоною, що має градієнт температури від 1000 до 900° С. При проходженні через цю зону розплав кристалізується направлено. В результаті цього питомий опір на одній половині довжини злитка виходить в два рази більше, ніж у злитка, одержаного в двозонній печі, тобто зростає до 30 Ом·см і більш.

Одна з основних умов для виробництва високоякісного полікристалічного германію - забезпечення максимальної чистоти при проведенні всіх операцій. Вживані реактиви повинні мати високий ступінь чистоти, а минула іонообмінне очищення вода - питомий опір не менше 10 МОм. Використовуваний для відновлення водень проходить очищення дифузією через мембрани з паладію і його сплавів, після якої його точка роси повинна бути не вище 70° С. Всю апаратуру, вживану в процесах очищення тетрахлориду германію, отримання його двоокису і її відновлення, виготовляють з високочистих кварцу і графіту. Особливу увагу звертають на чистоту графітових човників, вживаних при відновленні двоокису германію. Їх виготовляють з щільного і особливо щільного графіту напівпровідникового ступеня чистоти і потім прожарюють в струмі хлору при температурах, що перевищують робочу температуру човників. Для підвищення чистоти перед пуском в роботу в човниках проводять декілька так званих промивальних плавок. В результаті екстракції домішок

роплавленим германієм чистота внутрішньої поверхні човників істотно підвищується.

3.5 Вирощування великогабаритних монокристалів германію

Одержаній після відновлення двоокису германію воднем полікристалічний злиток (корольок) германію з питомим опором не менше 20 Ом·см піддають кристалізаційному очищенню. В умовах промислового виробництва цей процес здійснюють методом горизонтальної контейнерної зонної плавки. Бестігельний метод кристалізаційного очищення не знайшов широкого застосування унаслідок малої продуктивності. Поверхневе натягнення рідкого германію невелике, а щільність розплаву значна, що не дозволяє піддавати бестігельної зонній плавці стрижні германію діаметром більше 8 мм. При великих діаметрах злитка спостерігається виливання розплаву із зони. У промислових умовах очищення германію горизонтальною зонною плавкою здійснюється із застосуванням багатотрубних установок. Початковий полікристалічний злиток поміщають в графітовий човник, що встановлюється в кварцову камеру (трубу), приєднану до системи вакуумного відкачування і подачі інертного газу. Зовні труби переміщається оточуючий її високочастотний індуктор, що розігриває ділянку графітового човника. В результаті в злитку германію утворюється розплавлена зона. Кварцова труба закріплена в нерухомих стійках, встановлених на столі установки. Регулювання нахилу столу на кут 3...5° до горизонту дозволяє запобігти масопереносу матеріалу в процесі зонної плавки. Кількість труб в установці визначається потрібною від неї продуктивністю. Всі індуктори установки сполучені послідовно і харчуються від одного високочастотного генератора. Для підтримки постійної довжини розплавленої зони у всіх злитках площині поперецьного перетину графітових човників і злитків германію повинні бути однаковими. Індуктори закріплені на ізольованих стійках, встановлених на рухомій каретці, яка може переміщатися з робочою швидкістю 2...8 мм/хв. Повернення каретки в початкове положення проводиться автоматично із швидкістю 500..800 мм/хв. Зовні кварцові труби і індуктори закривають водоохолоджуваним металевим кожухом, ізолюючим індуктор або інші тікведучі частини установки, а також що забезпечує захист від створюваних ними радіоперешкод. Процес зонного очищення германію проводиться в атмосфері водню, інертних газів або суміші водню і інертних газів. Довжина злитка доходить до 1000 мм і більш. Злиток звичайно має

трапецієвидний перетин площею до 40 см^2 і більш. Перед завантаженням в човник початковий полікристалічний германій піддають, для видалення поверхневих забруднень, хімічному травленню в суміші плавикової і азотної кислот в об'ємному відношенні 1:3, іноді з невеликими добавками оцтової кислоти або брому. Час травлення – 5...6 хв. Використовується також травильник складу: щавлева кислота, пергідроль і вода у ваговому відношенні 0,1:1,5.2. Такий травильник діє повільніше, ніж перший. Він менш агресивний і травлення в ньому зв'язане з меншими втратами германію, переходного в розчин.

Звичайно вживані при зонному очищенні швидкості переміщення розплавленої зони складають 2...4 $\text{мм}/\text{хв}$, а число проходів не більше 5...8. При більшому числі проходів поліпшення очищення не спостерігається, оскільки ефект відтиснення домішок перекривається надходженням їх в розплав з човника і атмосфери в кількостях, що зростають пропорційно часу контакту. З урахуванням невеликого числа проходів зонну плавку германію проводять зоною великої довжини, що забезпечує максимальний ступінь очищення. Звичайно довжина зони складає 15...20 % загальної довжини злитка. Велика довжина розплавленої зони вимагає меншої стабілізації теплового режиму, необхідного для збереження постійності її довжини. Підвищення чистоти одержаного методом зоною плавки германію досягається додатковим зонним очищеннем, що проводиться в кварцових човниках. Для усунення змочування кварцу розплавом германію, що веде до прилипання злитка до човника і її розтріскування, внутрішню поверхню човника покривають шаром лампової сажі. Цю операцію здійснюють спалюванням чистих органічних речовин, наприклад парафіну.

Створення розплавленої зони при проведенні зонного очищення германію в кварцових човниках проводиться за допомогою поміщеного всередину кварцової труби і графітового кільця, що нагрівається струмами високої частоти, або відрізка труби, через який проходить човник із злитком. Для перемішування розплаву в зоні струмами високої частоти в графітових кільці або відрізу труби роблять широку подовжню щілину, що розташовується над поверхнею розплаву в зоні, що порушує екранування його від дії високочастотного поля. В процесі зонного очищення германію в кварцовому човнику з покриттям сажі, злиток після декількох проходів розплавленої зони набуває великоблоочної, а іноді навіть монокристалічну структуру. Зменшення кількості або повна ліквідація міжкристалічних меж, по яких скуплюються

домішки, сприяють підвищенню чистоти германію. Одержаній після такого очищення матеріал має при кімнатній температурі питомий опір, близький власному (50 Ом·см). Для визначення дійсної чистоти зразка вимірювання питомого опору проводять при низьких температурах, при яких власні носії в значній мірі «виморозили». Чистий германій повинен при 50 °C мати питомий опір не нижче 1000 Ом·см на ділянці злитка завдовжки близько 90 % загальної довжини від початку злитка.

Вирощування чистих нелегованих монокристалів германію проводиться методом Чохральского на установках з кварцовим оснащенням, що забезпечує максимальний ступінь чистоти. Перед проведенням процесу деталі кварцевого оснащення промивають спиртом, а потім прожарюють в глибокому вакуумі при 1200° С протягом 30 хвилин. Після розплавлення завантаження початкового матеріалу на поверхні розплаву не повинно бути плівок оксидів, попадання яких в кристал, що росте, заважає монокристалічному зростанню. Тому процес вирощування проводять у вакуумі або атмосфері очищених водню або інертних газів. Потрібний для зростання кристала розподіл температури по висоті і поперечному перетину розплаву в тиглі, при якому область з найнижчою температурою розплаву знаходилася б в центрі поверхні розплаву, створюється за допомогою відповідної конструкції нагрівача і тигля, їх взаємного розташування, а також в результаті установки навколо тигля екранів. Для отримання монокристалів з постійним діаметром по всій довжині температура розплаву в тиглі повинна підтримуватися з точністю $\pm 0,30$ °C. Для цього застосовують системи автоматичного регулювання температури з використанням прецизійних датчиків типу оптичних радіаційних пірометрів, найчастіше з передачею енергії випромінювання від тигля до термобатареї по сапфіровому світлопроводу. Такі системи володіють високою чутливістю, що доходить до 200 мкВ/град в порівнянні з 12 мкВ/град для звичайної платинородієвій термопари.

Найчастіше монокристали вирощують в напрямі [111], але в окремих випадках зростання проводиться в напрямах [100] або [211]. Швидкість вирощування звичайно складає від 0,5 до 2,0 мм/хв при 30...60 об/хв затравочного кристалу і 1...10 об/хв тигля. Тигель і затравочний кристал обертаються в різні боки. Леговані монокристали германію вирощують як методом зонного вирівнювання, так і витягуванням з розплаву по методу Чохральского. Перший метод володіє великою продуктивністю. Він дозволяє одержувати довгі (до 1000 мм і більш) монокристали з питомим опором більше

0,02 Ом·см. Як правило, метод зонного вирівнювання застосовується для отримання легованих простими донорами (сурмою, миш'яком), акцепторами (індієм, галієм) або двома домішками (золотом і сурмою) монокристалів германію, вирощених в напрямах [111] або [110]. Розкид питомого опору в таких монокристалах $\pm(5\ldots6)$ % по довжині і $\pm(6\ldots12)$ % по поперечному перетину монокристала. Щільність дислокацій звичайно складає $(1\ldots6)\cdot10^3$ см². Якщо при отриманні нелегованого германію методом зонної плавки зростання монокристала відбувається в більшості випадків мимоволі у випадковому напрямі після декількох проходів розплавленої зони, то вирощування легованих монокристалів методом зонного вирівнювання допускає тільки один зонний прохід. У зв'язку з цим виникає необхідність в дотриманні особливих умов, потрібних як для зростання монокристала в заданому напрямі, так і для зменшення вмісту в ньому дефектів структури.

Оптимальним для отримання плоского або злегка опуклого в розплав фронту кристалізації є градієнт температур в даній області близько 130 град/см. Одночасно, для зменшення напруг в монокристалі, що виходить із зонного нагрівача, градієнт температури по його довжині повинен бути не більше 10 град/см. Кварцовий човник, покритий зсередини шаром кіптяви і що містить завантаження початкового германію, поміщають всередину кварцової камери установки, що має форму труби. Човник з'єднується з штоком, що переміщає її усередині труби. Робоча швидкість переміщення човника може плавно змінюватися в діапазоні від 0,33 до 2,4 мм/хв. Переміщення човника із завантаженням в початкове положення перед початком процесу здійснюють уручну. Для зменшення вібрації розплаву в зоні механізм приводу відокремлений від столу установки. Вакуумна система дозволяє проводити процес у вакуумі близько 1105 мм рт. ст. Можливо проведення процесу і в атмосфері водню або інертних газів. Кварцову камеру оточує система нагрівачів, змонтованих на столі установки. Останній для усунення масопереносу може нахилятися на кут до 8° до горизонту.

Необхідною умовою для отримання легованих монокристалів методом зонного вирівнювання буде застосування монокристалічних затравок, орієнтованих в необхідному кристалографічному напрямі. Затравочний кристал поміщають в початкову ділянку човника з германієм так, щоб при створенні першої розплавленої зони відбулося часткове підплавлення затравки і змочування її розплавом германію. Для поліпшення відведення тепла від кристала, що росте, подачу інертного газу здійснюють з боку приманки.

Перетин приманки може складати 3×3 мм. Тому кількість дислокацій в монокристалі, що росте, буде в стільки разів менша, в скільки площа кристала, що росте, більше площи перетину кристала, приманки. Застосування такої затравки дозволяє зменшити кількість дислокаций в монокристалах германію до $5 \cdot 10^1 \text{ см}^{-2}$.

Крім якості і розміру приманки, щільність дислокаций в монокристалах германію, вирощених методом зонного вирівнювання, залежить також від швидкості росту і кристалографічної орієнтації (рис.3.3). При швидкостях росту до 4 мм/хв щільність дислокаций мало залежить від напряму зростання. При великих швидкостях кількість дислокаций зростає в тих напрямах, де ретикулярна щільність більша. Вирощування монокристалів методом витягування з розплаву по методу Чохральского - інший поширеній спосіб отримання легованих монокристалів германію. Цим методом одержують сильно леговані монокристали з питомим опором нижче 0,02 Ом·см в будь-яких кристалографічних напрямах, найчастіше [111], [100] і [110]. Метод Чохральского, не дивлячись на меншу продуктивність, ніж метод зонного вирівнювання, дозволяє вирощувати монокристали германію з меншою щільністю дислокаций ($10^1 \dots 10^2$ і більше $3 \cdot 10^3 \text{ см}^{-2}$, відповідно).




Рисунок 3.3 – Залежність щільності дислокаций в монокристалах германію, вирощених методом зонного вирівнювання в різних кристалографічних напрямах

Проте при однаковому розкиді питомого опору по довжині злитка ($\pm 10\%$) розкид цього параметра по поперечному перетину монокристалів, вирощених

методом Чохральского, вище, ніж методом зонного вирівнювання (12...15 і 5...10 %, відповідно). Цей метод забезпечує також дещо більший час життя неосновних носіїв заряду.

Звичайно одержуваний германій може містити максимально до $6 \cdot 10^{18}$ ат/см³ кисню. Для деяких приладів, наприклад лічильників ядерних випромінювань, потрібен германій, що містить кисень в кількостях, що не перевищують $2 \cdot 10^{14}$ ат/см³. Отримання такого матеріалу може бути здійснено декількома методами. У всіх з них якнайкращі результати мають місце при використанні як початковий матеріал германію, що містить мінімальну кількість кисню. Такий матеріал не може бути приготований звичайним шляхом - водневим відновленням двоокису германію, при якому зміст кисню звичайно складає близько $2 \cdot 10^{18}$ ат/см³. Найменша кількість кисню міститься в германії, одержаному термічним розкладанням моногермана GeH₄. Це з'єднання одержують дією кислот на германіди металів, наприклад Mg₂Ge. При температурах, що перевищують 280° С, газоподібний моногерман розкладається на германій і водень. З такого матеріалу в спеціальних високовакуумних установках методом Чохральского вирощують монокристали германію з малим змістом кисню. Залишковий тиск в камері установки повинен бути менше $1 \cdot 10^{-7}$ мм рт. ст. Германій розплавляють в графітовому тиглі. У зв'язку з інтенсивним випаровуванням германію при такому низькому залишковому тиску оглядові вікна камери закривають спеціальними поворотними шторками зі вставленими в них стеклами. У міру запилення чергового скла шторки поворотом останній проти оглядового вікна камери встановлюють нове, незапилене скло. Ускладнення, що виникають в результаті інтенсивного випаровування германію в глибокому вакуумі, можуть бути подолані при вирощуванні монокристалів з германію, одержаного термічним розкладанням моногермана в атмосфері чистого водню (з точкою роси менш 80° С) або суміші водню і інертних газів, наприклад гелію. У тих випадках, коли германій з малим змістом кисню повинен мати р-тип електропровідності, бажаний результат може бути досягнутий введенням в розплав домішок, що мають велику спорідненість до кисню: кальцію, алюмінію і деяких рідкоземельних елементів. Розрахунок кількості розкислювача, що вводиться, проводять з урахуванням стехіометричного складу оксиду, що утворюється. Так, при вмісті кисню в початковому германії $1 \cdot 10^{18}$ ат/см³ (визначеному методом інфрачервоного поглинання) кількість алюмінію, що вводиться в розплав як розкислювач, повинно складати по реакції:



2/3 частини алюмінію на 1 частину кисню (присутнього в розплаві в атомарному стані) або $1 \cdot 10^{18} \times 2/3 = 6,6 \cdot 10^{17}$ ат/см³.

3.6 Розрахунки легування германію

Марки германію, що серійно випускаються, легують в більшості випадків простими донорними (сурмою і миш'яком) або акцепторними (галієм) домішками. Тільки одна група серійних марок легується одночасно донорною (сурмою) і акцепторною (золотом) домішками. При виготовленні дослідних зразків можна використовувати більший набір легуючих домішок, зокрема в різних комбінаціях.

Розрахунок кількості легуючої домішки, що вводиться в розплав при отриманні легованих монокристалів германію методами зонного вирівнювання або Чохральського, складається з двох етапів. Перший - визначення концентрації донорів або акцепторів в кристалі, необхідної для додання йому необхідних електричних властивостей, головним чином питомого опору. Другий етап - визначення кількості донорної або акцепторної домішки, що вводиться в розплав германію з таким розрахунком, щоб у вирощеному монокристалі опинилася раніше розрахована концентрація донорів або акцепторів. Облік випаровування летючих домішок (фосфору і миш'яку) при розрахунку легування монокристалів германію, як правило, не проводиться. Оскільки випаровування таких домішок з розплаву германію має відносно невелике значення, то його може бути зведенено до мінімуму шляхом проведення процесу вирощування під невеликим (понад 200 мм рт. ст.) тиском інертного газу. Для розрахунків легування германію користуються графіками залежності питомого опору від концентрації носіїв зарядів. При цьому вважають, що належний легуванню напівпровідник містить мінімальну кількість електрично активних домішок, тобто володіє питомим опором, близьким до власного.

3.7 Питання для самоконтролю

1. Фізико-хімічні властивості германію.
2. Фізико-хімічні властивості з'єднань германію.

3. Джерела германієвої сировини.
4. Витягання германію з первинної сировини.
5. Витягання германію з вторинної сировини.
6. Отримання товарного двооксиду германію.
7. Методи отримання чистого полікристалічного германію.
8. Вирощування об'ємних монокристалів германію.
9. Як проводиться розрахунок легування германію?

4 КРЕМНІЙ

4.1 Фізико-хімічні властивості кремнію

Кремній розташований в групі IV Періодичної системи елементів Менделєєва. По поширеності в природі він займає друге місце, поступаючись тільки кисню; земна кора містить 26,0...29,5 % Si. У природі кремній зустрічається у вигляді оксидів (кремнезем), солей кремнієвої кислоти і ін. Близько 12 % літосфери складає кремнезем у вигляді кварцу і його різновидів, 75 % літосфери складається з силікатів і алюмосилікатів (польові шпати, слюда і т.д.). Загальне число мінералів, що містять кремнезем, перевищує 400.

Тривалий час кремнезем вважався елементом, і лише Лавуазье висловив припущення, що це оксид якогось невідомого елементу. Деві шляхом відновлення кремнезему калієм одержав масу неочищеної речовини, яку він запропонував назвати кремнієм. У чистому вигляді кремній вперше одержав Берцеліус, який використовував для цих цілей реакцію відновлення металевим калієм фторсилікату натрію. Одержаній новий елемент Берцеліус назвав *silex* (силіцій). Російський хімік Гесс в 1931 р. замінив назву силіцій на кремній, тому в нашій країні міцно укорінилась назва кремній, а за кордоном - силіцій.

У хімічних сполуках кремній чотиривалентне. Стійкий до багатьох кислот, не розчинень у воді, легко розчиняється в гарячих розчинах лугів, розчиняється також в суміші фтористоводневої і азотної кислот. Майже зі всіма металами кремній утворює силіциди.

Оксислення кремнію помітно з 700 К, при цьому площини (111) окислюються швидше, ніж (100), що пов'язано з більшою поверхневою щільністю атомів на площині (111). Механічні властивості кремнію досягають максимальних значень для напрямів (111). При температурах >1000 К кристали кремнію можуть пластиично деформуватися. При збільшенні тиску і температури в чистому кремнії спостерігається фазовий перехід від кубічної структури алмазу до тетрагональної центрованої решітки білого олова, а потім і до гексагональної. Кремній володіє характерним блиском полірованих металів, що обумовлено його високою відбивною здатністю. У видимій області спектру він сильно поглинає світло (коєфіцієнт поглинання $\sim 10^5 \text{ см}^{-1}$). У інфрачервоній області спектру кремній практично прозорий (для досить широкого діапазону довжин хвиль в цій області коєфіцієнт поглинання $>0,1 \text{ см}^{-1}$). Розчинність ряду домішок в кремнії ілюструє рис. 4.1.




Рисунок 4.1 – Залежність розчинності домішок в кремнії від температури

Якість монокристалів кремнію, використовуваних для виробництва приладів, оцінюється за існуючими стандартами і технічними умовами наступними параметрами: типом електропровідності; величиною і однорідністю розподілу питомого електричного опору; часом життя нерівноважних носіїв заряду; рухливістю і концентрацією носіїв заряду; кристалографічним напрямом, по якому вирощений монокристал (орієнтація); структурними дефектами; концентрацією домішок.

4.2 Технологія напівпровідникового кремнію

Отримання кремнію напівпровідникової якості включає переробку початкової сировини – кварцитів, проведення хлорування продуктів карботермічного відновлення кварцитів, очищення хлоридів, відновлення хлоридів кремнію до елементарного стану, вирощування монокристалічного кремнію і подальша його переробка з метою виготовлення необхідних напівпровідниковых приладів, рис. 4.2.

Сировина для виробництва кремнію. Вміст домішкових елементів в сировинних матеріалах істотно впливає на якість кристалічного кремнію, тому важливе значення має вибір родовищ. За даними геохімічних досліджень,

найпоширенішим мінералом в земній корі є кварц, який в окремих родовищах утворює крупне скупчення кремнезему високого ступеня чистоти. Природні форми кремнезему можуть бути представлені породами, майже повністю складеними кварцем, кварцитами або кварцитовидними пісковиками. Кварцити можуть містити лимоніт, гематит, пірит, польовий шпат, глинисті мінерали, слюду, рутил, циркон і т.д. Здобутий кварцит піддають переробці і збагаченню, в процесі яких від нього відділяються земля, глина і ін. На сучасних крупних кар'єрах встановлені дробильно-сортувальні фабрики, на яких здобутий кварцит заздалегідь дроблять на шматки <110 мм в поперечнику, потім промивають і піддають грохоченню. Часто для поліпшення якості кварциту проводять селективну здобич руди, що дозволяє скоротити кількість шкідливих домішок — сланців, глин, озарізаних порід і т.п.





Рисунок 4.2 – Схема отримання напівпровідникового кремнію

Після дроблення кварцит піддають мокрому грохоченню з відсівом фракцій <20 мм, що дає можливість різко понизити вміст в руді глинистих намазувань, жильних і пісочних утворень, залізистих мінералів, сланців і т.д. Отримання кремнію з кварцитів здійснюється за рахунок відновлення його вуглецем. Вуглецеві відновники містять значну кількість домішкових речовин, і досвід робіт електротермічних цехів показує, що перехід домішкових елементів в кристалічний кремній з вуглецевих відновників при плавці складає велику

величину. Наприклад, із золи деревного вугілля оксиди заліза відновлюються майже повністю, оксиди алюмінію до 85 %, оксиди кальцію до 45 %. Саме тому для підвищення якості кристалічного кремнію доцільно застосовувати малозольний відновник з відсівом дрібних фракцій (до 5 мм), що містять, як правило, включення піску і глини, що потрапляє у вуглецевий відновник при транспортуванні і зберіганні. Відновлення кремнезему в електричних печах. Відновлення кремнезему в рудовідновлюваних електричних печах відбувається при 2073...2673 К по реакції:






Участь відновника знижує витрату тепла за рахунок виділення його при горінні вуглецю:



Аналіз відновних газів свідчить, що вміст в них CO_2 не перевищує сотих доль відсотка, тобто роль останньої реакції невелика. Температура почала помітного відновлення діоксиду кремнію складає 1933...1953 К.

При відновленні кремнезему вуглецем протікає цілий ряд побічних реакцій, в результаті яких утворюються летючі з'єднання кремнію (монооксиди):



Рівноважна газова фаза над рідким кремнеземом при 2001 К містить: SiO - 45,9 %; O_2 - 42,4 %; SiO_2 - 5,1 %; C - 6,6 %. При безперервному випуску кількість накопичуваного в печі розплавленого кремнію невелика. Кількість шлаку, що утворюється, на 1т Si складає в середньому 20...30 кг. Шлак має велику в'язкість, близьку до в'язкості кремнію, тому вони важко розділяються. Витягання кремнію досягає 80...85 %. Значна його частина (до 20 %) втрачається у вигляді моно- і діоксиду кремнію, пилу кремнію, що відноситься з газами; ~ 0,5 % втрачається з шлаком і 0,2...0,3 % з відходами при обробленні

готової продукції. Велика кількість кремнезему у вигляді пилу несеться з печі колошниковим газом ($1,4\ldots1,8 \text{ г}/\text{м}^3$).

Кремній і шлак складають всього 25 % від маси заданих на плавку матеріалів. Решта частки доводиться на колошниковий газ. Хімічний склад шлаку, що утворюється при плавці кремнію: $\text{SiO}_2 - 30\ldots50 \%$; $\text{SiC} - 8\ldots11 \%$; $\text{Si} - 4\ldots6 \%$; $\text{MgO} - 0,25\ldots0,35 \%$; $\text{Al}_2\text{O}_3 - 23\ldots29 \%$; $\text{CaO} - 13\ldots24 \%$; $\text{FeO} - 0,15\ldots0,22 \%$. У кремній переходить з шихти 50…59 % Al, 35…40 % Ca, 29…31 % Mg. На 1т кристалічного Si витрачається 2,5…2,6 т кварциту, 1,2…1,35 т деревного вугілля, 0,14…0,16 т нафтового коксу і 0,2…0,25 т концентрату газового вугілля. Кремній з печі випускають у виливницю, футеровану вугільними блоками. Після того, як злиток кремнію остигнув, його направляють на дроблення і чищення.

У напівпровідникової промисловості до кристалічного кремнію пред'являються деякі специфічні вимоги, пов'язані з тим, що, наприклад, залізо і мідь сприяють протіканню цільових хімічних реакцій, фосфор, бір та вуглець дуже важко відділяються при хімічному і металургійному очищенні на всіх стадіях технологічного процесу, а алюміній і кальцій у великих кількостях погіршують роботу на тих переділах, де одержують хлорсилани. В той же час при певному співвідношенні заліза і алюмінію поліпшуються умови очищення. Залежно від хімічного складу встановлені наступні його марки: KP00, KP0, KP1, KP2, KP3 і KP (табл.4.1).

Таблиця 4.1 – Хімічний склад кристалічного кремнію

Марка кремнію	Хімічний склад % (по масі), не більше							Сума визначуваних домішок
	Si	Fe	Al	Ca	Ti	B	P	
KP	Основа	0,5	0,3	0,6	0,03	0,003	0,006	–
KP00	99,0	0,4	0,4	0,4	–	–	–	1,0
KP0	98,8	0,5	0,4	0,4	–	–	–	1,2
KP1	98,0	0,7	0,7	0,6	–	–	–	2,0
KP2	97,0	1,0	1,2	0,8	–	–	–	3,0
KP3	96,0	1,5	1,5	1,5	–	–	–	4,0

Примітки: 1. Зміст кремнію встановлюється як різниця між 100 % і сумою визначуваних домішок. 2. Поверхня і злам шматків кремнію повинні бути чистими, щільними, без шлакових і інших сторонніх включень. 3. Кремній поставляється у вигляді шматків, максимальний розмір яких 250 мм.

Способи отримання трихлорсилану. Вперше трихлорсилан був одержаний при взаємодії кремнію і осушеного хлористого водню. Реакція протікає з помітною швидкістю при 553...623 К.

У промисловості найбільшого поширення набув метод гидрохлорування кристалічного (технічного) кремнію при 563...623 К.

Використовуючи термодинамічні характеристики силана і його похідних, були розраховані рівноважні склади найбільш вірогідних реакцій (рис.4.1):



Реакції (4.1) і (4.2) протікають у всьому інтервалі температур, при яких проводять процес синтезу трихлорсилану, з достатньо високим виходом. Підвищення температури сприяє збільшенню виходу по реакції (4.2). Реакція (4.3) практично протікає лише до 623 К, вище цієї температури утворення дихлорсилану значно знижується. Для реакції (4.4) ця температурна межа складає 1273 К.

Основні технологічні операції і практика роботи при виробництві трихлорсилану. Перед завантаженням в реактор кремній дроблять в щічних дробарках і подрібнюють в кульових млинах. Розмір шматків кремнію визначається розміром приймального отвору щічної дробарки і, як правило, складає 340 мм.

Після дроблення шматки кремнію <60 мм безперервно вивантажуються в приймальний кюbel, який перевантажується у витратний бункер кульових млинів для подрібнення, що проводиться з метою отримання кремнію з розміром частинок 1,6...0,071 мм, але при цьому утворюється до 5 % частинок Si розмірами 2,0...1,6 мм і до 10 % <0,071 мм. Кульовий млин є барабаном, частково заповненим сталевими кулями діаметром 80, 100, 120 мм. Загальна маса куль 1500...2000 кг

Подрібнений кремній прокидається через нижній розвантажувальний отвір в кожусі млина в пневмоасоси. Заповнення пневмоасосу кремнієм контролюється радіоізотопним вимірювачем рівня. Після заповнення пневмоасосу кремній прямує в проміжні збірки, звідки зсипається в спеціальні герметичні судини (кубеля).


Завантаження кремнію в бункер реактора синтезу трихлорсилану здійснюється безпосередньо з пневмоасосу пневмотранспортом.

Хлористий водень одержують прямим синтезом газоподібного хлору і водню, що спалюється в печах в співвідношенні, близькому до стехіометричного (з надміром водню 5 %), згідно реакції: $H_2 + Cl_2 = 2HCl$ + 2530,76 кДж/кг.

Початкові продукти хлор і водень подаються в піч. Тиск хлору на виході 3,04...392 кПа. Водень, одержаний при електролізі води, після осушення сорбцією на цеолітах поступає на синтез під тиском 980 кПа і перед піччю редукується до 304...392 кПа. Витрата хлору і водню контролюється реєстрацією на вторинних приладах.

Розглянемо детальніше технологічний процес отримання трихлорсилану гидрохлоруванням подрібненого кремнію в киплячому шарі і подальшу конденсацію продуктів реакції (рис.4.3)

Оскільки процес гидрохлорирования здійснюється за рахунок тепла хімічних реакцій, перед проведенням процесу при пуску реактора кремній заздалегідь нагрівають, а потім подають хлористий водень. Нагрівають кремній електричними нагрівачами, розташованими усередині реактора в потоці гарячого азоту, який сприяє псевдозрідженню. При цьому теплота в шарі розподіляється рівномірно, теплообмін інтенсифікувався. Досягши 583...593 К замість гарячого азоту подають хлористий водень, який поступає безперервно в конусне днище реактора. Після початку реакції і досягнення температури 593...623 К електричні нагрівачі відключають. Подальший процес проводиться за рахунок теплоти реакції, що виділяється. Надмірну теплоту нейтралізують шляхом зрошування стінок реактора водою. *Отримання моносилану.* Моносилан вперше був одержаний Веллером і Буфом дією розчину соляної кислоти на силіциди магнію і кальцію. Продукти реакції є складною сумішшю силанів і їх сумарний вихід складає < 25...38 %. При проведенні реакції між силіцидом магнію і бромистим або хлористим амонієм в рідкому аміаку вихід силану досягає 70...80 %



1 – живильник; 2 – бункер-осушувач кремнію; 3 – фільтр газовий; 4 – перший циклон; 5,8 – збірки пилу кремнію; 6 – другий і третій циклони; 7 – фільтр; 9 – барботажна колона; 10 – куб барботажної колони; 11 – рекуперативний теплообмінник; 12 і 13 – і фреонового холодильники розсолу відповідно; 14 – реактор синтезу

Рисунок 4.3 - Технологічна схема отримання трихлорсилану-конденсату

Отримання моносилану. Моносилан вперше був одержаний Веллером і Буфом дією розчину соляної кислоти на силіциди магнію і кальцію. Продукти реакції є складною сумішшю силанів і їх сумарний вихід складає < 25...38 %. При проведенні реакції між силіцидом магнію і бромистим або хлористим амонієм в рідкому аміаку вихід силану досягає 70...80 %.

На рис.4.4 приведена апаратурно-технологічна схема процесу диспропорціонування триэтоксисилану з конденсацією з моносилану ефірів і спирту в спеціальних конденсаторах. Тріетоксисилан (ТЕОС) в дозованій кількості подається в апарат диспропорціонування 1 безперервно. Туди ж подається рідкий катализатор - алкоголят натрію. У апараті при нагріві і перемішуванні йде реакція утворення моносилану. Надміrnі рідкі продукти, в

основному тетраетоксисилан і катализатор, зливаються з апарату, забезпечуючи в ньому постійний рівень рідини. Залишки триетоксисилану реагують в приймальному баку 4. Моносилан з апарату диспропорціювання поступає на охолоджування у водяній 2 і розсіл 3 холодильники (263 К), після чого його подають на три конденсатори 5, розташовані послідовно. У нижній частині конденсаторів на насадці відбувається конденсація домішок. Після кожного конденсатора є підігрівач для випаровування туманаподібних частинок, що утворилися при конденсації. Гріючим газом використовують азот з температурою 400 К. Після конденсатора моносилан поступає на подальше очищення методом низькотемпературної ректифікації.




Рисунок 4.4 - апаратурно-технологічна схема диспропорціонування триетоксисилану

Очищення з'єднань кремнію ректифікацією. Ректифікація є основним методом очищення проміжних кремнійвмісних з'єднань від домішок, які перейшли в ці з'єднання з початкової сировини (технічного кремнію і хлористого водню). У технології глибокого очищення речовин великого поширення набули методи, зв'язані з використанням двофазних систем (наприклад, рідина-пара). Поява поверхні розділу фаз полегшує не тільки

процес розділення домішки між фазами, тобто різними частинами загального об'єму системи, але і відділення збагаченої домішками частини фазового простору. Наприклад, перехід рідини в пару пов'язаний також з перерозподілом домішки між парою і рідиною. Ректифікація бінарних систем є процесом розділення розчинів на різні по складу суміші (або чисті речовини) шляхом здійснюваного в колоні, ректифікації, багатократного двостороннього масообміну між рухомими протитечією парами і рідиною. Визначення основних співвідношень між складами рідини і пари було вперше дане Д.П. Коноваловим, який відкрив два закони, лежачі в основі теорії процесів перегонки і ректифікації. Згідно першому закону Коновалова пар збагачений тим компонентом розчину, додавання якого до рідини підвищує загальний тиск пари або при постійному тиску зменшує температуру кипіння. Другий закон Коновалова встановлює, що в точці екстремуму на кривій тиск пари (склад-тиск) склад пари співпадає з складом рідини. Розчини такого складу називають азотропними сумішами і розділити такі розчини перегонкою не можна. Кількісно ефективність елементарного процесу розділення можна охарактеризувати коефіцієнтом розділення α :


$$\alpha = \frac{y/(1-y)}{x/(1-x)},$$

де: y і x - мольні частки речовини в парі і в рідині відповідно.

Якщо розчини розбавлені, то y і x нескінченно малі і $(1-y)$ і $(1-x)$ близькі до 1. В цьому випадку $\alpha = y/x$. Якщо α виразити через тиск насыченої пари компонентів, то $\alpha = p_1^0/p_2^0$, де p_1^0 і p_2^0 - тиск насыченої пари компонентів, що становлять розчин при даній температурі (наприклад, речовини, що очищається, і домішки).

Величину α можна оцінити, використовуючи після деяких перетворень рівняння Клапейрона-Клаузіуса: $d\ln p/dT = -(\lambda/RT^2)$, рішення якого для суміші двох речовин буде: $\ln(p_1/p_2) = \ln\alpha = (\lambda_2 - \lambda_1)/RT = \Delta\lambda/RT$. У цих рівняннях λ_2 і λ_1 - теплота випаровування компонентів. Таким чином, коефіцієнт розділення (або відносна леточість) визначається різницею теплот випаровування. Якщо речовини близькі по властивостях, тобто мають близькі значення теплот випаровування ($\Delta\lambda \rightarrow 0$), то зменшуватиметься величина $\ln\alpha$ ($\ln\alpha \rightarrow 0$), а $\alpha \rightarrow 1$.

На практиці будують діаграми стани, які описують рівновагу в системі рідина - пара суміші двох речовин (рис.4.5).



1 – лінія рівноваги рідина – (рідина + пар); 2 – лінія рівноваги (рідина + пар) – пар

Рисунок 4.5 – Рівноважна діаграма температура-склад в системі трихлорсилан (ТХС)-тетрахлорсилан (ідеальний розчин):






Тиск суміші газів або пари $p_{\text{сум}}$ рівний сумі парціального тиску складових частин p_i : $p_{\text{сум}} = \sum p_i$. Якщо рідина містить, наприклад, трихлорсилану 40 % ($x=0,4$) і тетрахлорсилана 60 % ($1-x=0,6$), то в рівновазі з рідиною цього складу знаходитьться пара, більш збагачена трихлорсиланом [концентрація трихлорсилану $\sim 65\%$ (див. рис. 4.5)]. В цьому випадку за законом Дальтона для трихлорсилану $p_{\text{ТХС}} = (65/100) p_{\text{зар}}$, а для тетрахлорсилана $p_{\text{TK}} = (35/100) p_{\text{зар}}$. Відношення парціального тиску в паровій фазі $P_{\text{ТХС}}/P_{\text{TK}} = 65/35 = 1,857$. Якщо виразити $p_{\text{ТХС}}$ і p_{TK} за законом Рауля через концентрації в рідкій фазі і розділити частини рівності одне на інше, одержимо:

$$\frac{p_{\text{ТХС}}}{p_{\text{TK}}} = \frac{p_{\text{ТХС}}^0 \cdot x}{p_{\text{TK}}^0 \cdot (1-x)}$$



$$\text{Звідси } \alpha = \frac{p_{\text{ТХС}} \cdot (1-x)}{p_{\text{TK}} \cdot x} = 1,857 \cdot \frac{60}{40} - 2,78.$$

У промислових умовах, як правило, ректифікація здійснюється у вигляді безперервного процесу.

Фізико-хімічні основи водневого відновлення хлорсиланів. Температура початку утворення кремнію в процесі водневого відновлення трихлорсилану 1073...1173 К. Процес водневого відновлення хлорсиланів звичайно здійснюють при температурах стрижнів-підкладок 1273...1473 К. Згідно термодинамічним розрахункам в процесі осадження відбуваються наступні реакції:



Тут приведені фактично всі з'єднання системи Si-H-Cl, які експериментально були виявлені в газовій фазі при осадженні кремнію. Для інженерних розрахунків звичайно використовують наступні реакції:



Залежність витягання кремнію від молярного відношення $\text{H}_2:\text{SiHCl}_3$ при 1323 К приведена на рис.4.6.




Рисунок 4.6 - Теоретична залежність виходу кремнію від молярного співвідношення H_2 до SiHCl_3 при 1323 К

Теоретично максимально можливе витягання кремнію з трихлорсилану ~ 60 % при $H_2:SiHCl_3=60:1$. Проте на практиці в такому діапазоні температур і молярних відносин, як правило, не працюють із-за низьких швидкостей осадження. Крім того, підвищення молярного відношення $H_2:SiHCl_3$ і збільшення температури завжди приводять до розвитку і укрупнення дендритів. Звичайно прагнуть проводити процес при $H_2:SiHCl_3<15:1$ і температурі <1300 К хоч би тому, що при цих параметрах процесу вдається досягти високих швидкостей осадження, а абгази, що виходять з реактора, які містять хлорсилани, що не прореагували, легше конденсувати і регенерувати. Теоретично можливий вихід кремнію при $H_2:SiHCl_3=5:1\div40:1$ обчислений за допомогою ЕОМ. Для $H_2:SiHCl_3=5:1\div10:1$ і температури осадження 1300...1500 К вихід кремнію мало залежить від температури і складає 25...30 %. Одержано також вираз для середньої (інтегральної) швидкості осадження:

$$R = \alpha \cdot C \cdot v \left\{ 1 - \frac{2,3v \cdot (T_R/T_0)}{2\pi r h(r - r_0)} \cdot \log \left[\frac{2\pi r kh + v \cdot (T_R/T_0)}{2\pi r_0 kh + v(T_R/T_0)} \right] \right\}$$

де: R - швидкість осадження кремнію, г-атом/с; α - термодинамічний ступінь витягання кремнію; C - концентрація трихлорсилану в газовому потоці, моль/м³; v - швидкість потоку в реакторі, м/с; k ≈ 3,5 коефіцієнт масопереносу; r_0 і r - початковий і кінцевий діаметри стрижня відповідно, м; h - довжина стрижня, м; T_0 і T_R - температура стрижнів на початку і в кінці процесу, К.


В процесі зростання стрижня поверхня його постійно оновлюється і є активною в хіміко-кристалізаційному відношенні. Основний внесок в процес зростання вносить $SiCl_2$, який у вигляді молекул мігрує по поверхні і, у принципі, може взаємодіяти з атомами H і Cl, наявність яких в свою чергу визначається складом газової фази в реакторі (співвідношенням Cl/H).

4.3 Вирощування монокристалів

Метод Чохральського. У промислових умовах вирощування монокристалів кремнію з розплаву по методу Чохральського (рис.4.7) є основним і найпродуктивнішим методом. Цим методом вирощується в даний час до 90%

монокристалів кремнію, 85% яких використовують для виробництва виробів мікроелектроніки.

Вирощування монокристалів проводять з кварцового тигля з розплавом, в який опускається затравка (кристал, за допомогою якого призводять вирощування) певного перетину і заданої орієнтації. У міру наростання кремнію затравка піднімається вгору, одночасно обертаючись навколо вертикальної осі. Часто також обертають і тигель з рідкою фазою. Швидкості обертання затравки і тигля, а також витягування підбирають емпірично. Для отримання розплаву застосовується графітовий нагрівач. На основі графіту виготовляється також і відповідне екранування теплового вузла для вирощування монокристалів. Основним сировинним матеріалом для отримання кремнію є природний кварц високої чистоти (99,995%). Вимоги до домішкового складу монокристалів кремнію формуються вже на стадії вибору сировинних матеріалів для отримання кварцових тиглів, металургійного кремнію, а також конструкційного матеріалу (графіту) для теплових вузлів. Вирощування монокристалів здійснюють у вакуумі і в атмосфері аргону або гелію, а також в протоці вказаних газів при різному тиску в камері.



1 – монокристалічна затравка, 2 – монокристал, що росте, 3 – розплав, 4 – кварцовий тигель, 5 – графітова підставка, 6 – нагрівач, 7 – теплові екрани

Рисунок 4.7 – Схема вирощування монокристалів кремнію по методу Чохральского.

У установках для вирощування монокристалів кремнію надзвичайно складно створити строго симетричне теплове поле в розплаві. Практично в розплаві завжди є області з різною температурою. При вирощуванні в такій системі швидкість росту у напрямі холодної частини розплаву буде вища, що приведе до викривлення кристала. Саме з метою вирівнювання температурного поля кристал або тигель (або той і інший разом) обертають. Це дозволяє вирощувати монокристали кремнію з симетричним перетином, навіть якщо в розплаві є області з достатньо великою відмінністю по температурі. Проте, монокристал кремнію ніколи не має строго циліндрової ферми. Це пояснюється наступним. Найбільш щільноупакованими площинами в решітці кремнію є площини (111). Це означає, що за сприятливих умов (тепловідвід тільки через розплав) монокристал повинен вирости у вигляді октаедра (тобто повинен бути огранований площинами (111)). У реальних умовах тепловідвід здійснюється як через розплав, так і через тверду фазу, що приводить до отримання монокристала з складною формою перетину. Вирощування монокристала проводять, як правило, піднімаючи шток з затравкою або опускаючи тигель разом з нагрівальною системою. При цьому монокристал і тигель обертаються найчастіше в протилежних напрямах. Оскільки в процесі вирощування рівень розплаву в тиглі опускається, то фактична швидкість вирощування вища за швидкість переміщення штока. В окремих випадках одночасно з переміщенням штока з монокристалом вгору тигель з розплавом опускається вниз. При цьому фактична швидкість вирощування ще більше відрізняється від швидкості підйому штока. Для стабілізації теплових умов на фронті кристалізації часто застосовують прийом, пов'язаний з підтримкою рівня розплаву в одному і тому ж місці теплої системи. В цьому випадку у міру вирощування монокристала тигель з розплавом переміщається вгору. Приймаючи, що відведення тепла кристалізації здійснюється тільки через кристал і ряд інших допущень, Реньян приводить наступне рівняння теплового балансу:

$$L \frac{dm}{dt} + k_p A_1 \frac{dT}{dx_1} = k_{tb} A_2 \frac{dT}{dx_2}, \quad (4.5)$$

де L - питома теплота плавлення; dm/dt - швидкість переходу речовини з розплавленого стану в твердий; k_p , k_{tb} - коефіцієнти тепlopровідності розплаву і кристала відповідно; dT/dx_1 , dT/dx_2 - градієнти температури в точках 1 і 2 поблизу межі розділу фаз в розплаві і кристалі відповідно; A_1 , A_2 - площи ізотерм в тих же крапках 1 і 2.

З рівняння (4.5) можна одержати максимальну швидкість вирощування кристала за відсутності градієнта температури в розплаві:

$$v_{\max} = \frac{k_{TB}}{L_{TB}} \cdot \frac{dT}{dx},$$

де v_{\max} - максимальна швидкість вирощування; ρ_{TB} - щільність кремнію в твердому стані.

Максимальна швидкість вирощування в реальних умовах на 30...50 % менше за теоретичну. Максимальна швидкість вирощування монокристала заданого діаметру визначається переохолодженням розплаву, величина якого пов'язана з кристалографічним напрямом вирощування, наявністю дислокаций, концентрацією домішок в розплаві, і температурними градієнтами в монокристалі, що росте, і розплаві. Крім того, переохолодження розплаву залежить від теплової системи (включаючи розташування в ній тигля з розплавом кремнію), швидкості вирощування і швидкостей обертання тигля і кристала. Якість вирощуваних монокристалів в значніше мірі визначається характером теплових і гідродинамічних потоків в розплаві. Як правило, вирощування монокристалів по Чохральському на сучасних установках здійснюється при вертикальному переміщенні тигля з розплавом в тепловому вузлі з швидкістю, компенсиуючу пониження рівня розплаву в процесі вирощування. Для аналізу процесу зростання кристала введено поняття осьового і радіального градієнтів температури в кристалі і розплаві. Радіальний градієнт температури G_r (К/м) визначається перепадом температур в двох крапках в поперечному перетині кристала або розплаву від центру $T_{ц}$ до периферії $T_{п}$:

$$G_r = \Delta T_r / \Delta r = (T_{ц} - T_{п}) / r$$

де r - відстань між крапками по радіусу кристала, м.

Осьовий градієнт температури в кристалі (розплаві) визначається перепадом температур по його довжині (глибині), К/м:

$$G_x = \Delta T_x / \Delta x = (T_1 - T_2) / (x_2 - x_1),$$

де x - відстань між вибраними крапками x_1 і x_2 по довжині кристала, м.

В процесі вирощування монокристала градієнти температури, як в кристалі, так і в розплаві не залишаються постійними унаслідок зміни теплових умов, пов'язаних із зменшенням об'єму розплаву в тиглі і збільшенням маси і поверхні монокристала, що росте, через яку відводиться тепло. Зміна осьових і радіальних градієнтів в розплаві може привести до зміни меніска і пов'язаних з ним висоти і форми стовпчика розплаву в підкристальній області і, як наслідок, до зміни фронту кристалізації протягом процесу вирощування монокристала.

Розподіл легуючого елементу за об'ємом монокристалів. Теоретично сегрегація легуючого елементу при вирощуванні монокристалів кремнію з розплаву є передумовою отримання їх з нерівномірним розподілом цього елементу за об'ємом. Проте практично, використовуючи ряд технологічних прийомів, вдається вирости монокристали з достатньо однорідним розподілом легуючого елементу. Найважливішим чинником, що належить до фундаментальних, є відмінність розчинності легуючого елементу в твердій і рідкій фазах, в реальних умовах кристалізації визначуване ефективним коефіцієнтом розподілу. Його обчислюють за формулою Бартона-Пріма-Сліхтера:

$$k = \frac{k_0}{k_0 + (1 - k_0) \cdot e^{-\frac{v}{D_p}}}, \quad (4.6)$$

де k_0 - рівноважний коефіцієнт розподілу; v - лінійна швидкість кристалізації, см/с; δ - товщина дифузійного шару, см; D_p - коефіцієнт дифузії легуючого елементу в розплаві, см²/с.

Слід зазначити, що не всі допущення, прийняті при виведенні рівняння (4.6), справедливі на практиці. Вираз (4.6) дає наближену, більше якісну характеристику для визначення величини k . Вхідну в нього товщину дифузійного шару можна визначити з емпіричної залежності:

$$\delta = 1,6 D_p^{1/3} \cdot v^{1/6} \cdot \omega^{-1/2}, \quad (4.7)$$

де ω - частота обертання кристала, с⁻¹; v - кінематична в'язкість розплаву, см²/с.

Величина ефективного коефіцієнта значною мірою визначається характером потоків в розплаві. Тому придушення або зменшення конвективних потоків механічним шляхом, зміною гравітаційного або магнітного полів робить істотний вплив на цей коефіцієнт. Для оцінки зміни концентрації легуючого елементу в рідкій фазі в результаті випаровування використовується вираз:

$$K_b = \alpha F / (v \cdot s), \quad (4.8)$$

де α - коефіцієнт випаровування, см/с; F - поверхня розплаву, що кристалізується, контактує з газовою фазою, см^2 ; s - площа поперечного перетину кристала, см^2 ; v - швидкість вирощування монокристала, см/с.

Технологічні і фундаментальні причини нерівномірного розподілу легуючого елементу при вирощуванні кристала взаємозв'язані. Якщо наявність дифузійного шару поблизу фронту кристалізації і випаровування легуючого елементу належать до фундаментальних, то їх абсолютна величина залежить і визначається, як видно з виразів (4.7) і (4.8), головним чином технологічними параметрами процесу. У зв'язку з тим, що величина ефективного коефіцієнта розподілу, яка розрахована за рівнянням (3.6), не співпадає з такою на практиці, великого значення для розрахунку необхідної кількості лігатури набувають експериментальні методи визначення k . Ефективний коефіцієнт розподілу у будь-який момент часу може бути визначений з виразу

$$k = C_{tb} / (C_p - w \cdot t_1 / V)$$

де C_{tb} і C_p - концентрація легуючого елементу в кристалі і в об'ємі розплаву у момент закінчення розплавлення початкового завантаження, ат/см³; t_1 - час, що пройшов з моменту розплавлення початкового завантаження, с; V - початковий об'єм розплаву, см³; w - швидкість випаровування легуючого елементу з розплаву, ат/с.

Кисень і вуглець в монокристалах кремнію. Кисень в кремнії є домішкою, що відрізняється надзвичайно складною поведінкою. У монокристалах кремнію, вирощених по методу Чохральського, концентрація кисню може досягати $2 \cdot 10^{18}$ см⁻³, тобто у ряді випадків вона вище за концентрацію легуючого елементу і відчутно впливає на електричні і структурні властивості монокристалів.

Розрізняють три інтервали змісту кисню в кремнії: низьке $(5...7) \cdot 10^{17}$, середнє $(7...9) \cdot 10^{17}$ і високе $(9...10) \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$.

Кисень в кремнії утворює твердий розчин впровадження. У вирощеному монокристалі 95 % атомів кисню знаходиться в міжвузольном положенні. При всіх температурах, менших 1270 К, твердий розчин є пересиченим, що приводить до його розпаду і утворення різного роду комплексів і дефектів структури. Максимальна розчинність кисню в твердому розчині складає при 1170 К – $2,4 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, 1270 К – $5,2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, 1370 К – $1,1 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, 1470 К – $1,9 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, при температурі плавлення – $5,2 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$. Основним джерелом кисню в кремнії є кварцовий тигель, що розчиняється в процесі вирощування монокристала. Взаємодія розплаву кремнію і кварцу відбувається відповідно до реакції:




Зміна стандартного термодинамічного потенціалу цієї реакції, визначена експериментально, має вигляд: $\Delta Z = 117100 - 50,9T$, тобто ΔZ аж до температури ~ 2300 К залишається величиною позитивною і хімічної взаємодії бути не повинно. Проте на практиці процес розчинення кварцевого тигля протікає достатньо активно. Швидкість розчинення кварцу в розплаві складає ~6 мг/(см²·ч) у вакуумі при залишковому тиску ~0,007 Па і 2 мг/(см²·ч) в атмосфері гелію при ~152 кПа. Різні області тигля розчиняються з різними швидкостями, і величина швидкості розчинення із збільшенням часу зменшується. Швидкість розчинення кварцевого тигля істотно залежить від стану його поверхні, вміст домішок в кварці і інтенсивності перемішування розплаву.

Вуглець в кремнії є електрично нейтральною домішкою заміщення з максимальною розчинністю при термодинамічній рівновазі в точці плавлення від $3,5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ до $8 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, максимальна розчинність при 1470 К в твердому розчині складає $5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$. Ця домішка здатна робити сильний вплив на стан комплексів точкових дефектів і процеси дефектно-домішкової взаємодії в кремнії. Вуглець може блокувати термічно введені в монокристал дислокації, обумовлювати аномально високу швидкість дифузії золота, бути причиною високих струмів витоку в p-n-переходах. Залежно від концентрації вуглецю при термічних обробках кремнію в ньому можуть істотно видозмінюватися процеси преципітації кисню, формування високо- і низькотемпературних термодонорів і термоакцепторів, утворення комплексів з електрично активними домішками, свирлевих дефектів. Освітою за участю вуглецю комплексів (виділень)

пояснюються отримані результати по вивченю впливу вуглецю на термостабільність УЭС і $\tau_{\text{ннз}}$. Виявилось, що при термічній обробці при 903 К (швидкість нагріву і охолоджування 20 К/мин, час витримки 60 мін) величина відхилення УЭС від значення, обумовленого легуючим елементом, зменшується із зростанням концентрації вуглецю від $1 \cdot 10^{16}$ до $7,5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$. Основними джерелами вуглецю в монокристалах кремнію, вирощених по методу Чохральского, є початкове сировинне завантаження (у стрижнях кремнію, одержаних в процесі водневого відновлення хлорсиланів, міститься $(1...2) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ вуглецю), камери, що порошати деталі графітового оснащення, і газоподібні оксиди, що утворюються в процесі вирощування.

Звичайно величина концентрації вуглецю в монокристалах кремнію, що одержуються методом Чохральского, змінюється в інтервалі $(2...7) \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$.

Бестигельна зонна плавка. Одним з основних методів отримання особочистих монокристалів кремнію є метод вертикальної бестигельної зонної плавки, запропонований Keck P.H. і Golay M.J.E. в 1953 році. Як основний метод нагріву, найбільшого поширення набув індукційний метод, рис. 4.8. Принцип вертикальної бестигельної зонної плавки полягає в наступному. На штоку вертикально закріплюють кремнієвий стрижень, на нижньому кінці якого за допомогою індукційного нагрівача створюють краплю розплаву. У цю краплю розплаву вводять кристал, приманки, розміщений на іншому штоку, після чого створюють зону розплаву.



1 – початковий стрижень; 2 – індуктор; 3 – зона розплаву; 4 – частина стрижня, що кристалізується

Рисунок 4.8 – Схема процесу індукційної бестигельної зонної плавки:

Розплав утримується силами поверхневого натягнення і електромагнітним полем індуктора. Зона розплаву проводиться уздовж початкового стрижня кремнію. Зону розплаву створюють у вертикально розташованому стрижні. У цій зоні розплаву розвивається тиск, обумовлений масою розплаву. Цей тиск називається гідростатичним P_g і визначається рівнянням:

$$P_g = \gamma_{ж}gh,$$

де $\gamma_{ж}$ – густина розплавленого кремнію, $\text{кг}/\text{м}^3$; g – прискорення вільного падіння, $\text{м}/\text{с}^2$; h – висота зони розплаву, м.

Зона розплаву буде стійкою (тобто може забезпечувати процес плавки), якщо поверхня розплаву витримує гідростатичний тиск, завдяки достатньо високому значенню поверхневого натягнення. Тиск, що створюється поверхневим натягненням, P_h , визначається рівнянням:

$$P_h = \sigma(1/R_1 + 1/R_2),$$


де σ – поверхневе натягнення на межі расплав–атмосфера усередині камери (для кремнію $\sigma=0,72 \text{ Н}/\text{м}$ при плавці в аргоні); R_1 і R_2 – радіуси меніска в поперечному і подовжньому перетинах, м.

В усіх точках зони розплаву P_h повинно бути рівне по величині і протилежно по напряму тиску P_g ($P_g = -P_h$). В результаті рішення приведених рівнянь одержано вираз для максимальної висоти зони розплаву в стрижні кремнію:

$$h_{\max} = 2,8 \sqrt{\frac{\sigma}{\gamma \cdot g}} = 2,8 \sqrt{\frac{0,72}{2530 \cdot 9,81}} = 0,015 \text{ м} = 1,5 \text{ см}.$$

Таким чином, поверхневе натягнення на межі розплав–атмосфера аргону забезпечує можливість створення зони розплаву заввишки до 1,5 см при збереженні її стійкості.

Устаткування для індукційної бестигельної зонної плавки - це комплекс складних, тісно взаємозв'язаних механічної, вакуумної, газової, високочастотної і контрольно-вимірюальної систем, рис.4.9.



1 – блок подачі і регулювання потоку газу; 2 – камера; 3 – блок управління приводами; 4 – система автоматичного управління процесом; 5 – високочастотний генератор; 6 – блок управління генератором; 7 – блок водяного охолоджування; 8 – вакуумний блок

Рисунок 4.9 – Блок-схема установки бестигельної зонної плавки:

Механічна система установки забезпечує переміщення і обертання утримувачів плавких стрижнів, а також індуктора. При цьому вузли приводів, що забезпечують задані рухи, повинні забезпечувати високу точність параметрів, як в статичному, так і в динамічному режимах роботи. Окрім цього, механічна система повинна виключати можливість виникнення вібрації, оскільки остання приводить до значного погіршення процесу плавки. Вакуумна система повинна забезпечувати проведення процесу плавки при тиску $\leq 1,33 \cdot 10^{-3}$ Па. При плавці в газовому середовищі в камері вирощування створюється тиск до $1,72 \cdot 10^5$ Па і при необхідності забезпечується потік газу в кількості до 50 л/хв. Найбільш важливим завданням вакуумно-газової системи є забезпечення максимальної чистоти процесу вирощування кристалів. Високочастотна система установки включає силовий блок (блок живлення) і високочастотний генератор, вихідним елементом якого є індуктор. Звичайно використовувані в промисловості генератори працюють в діапазоні частот 1,5...5,3 МГц (основних складових високочастотного струму генератора). Потужність високочастотного

генератора, необхідна для проведення плавки, визначається теплою потужністю, що витрачається на розплавлення стрижнів кремнію певного діаметру, і втратами в електричній схемі генератора. Залежність теплої потужності Р від діаметру стрижня D наступна, табл. 4.2:

Таблиця 4.2 – Залежність теплої потужності генератора від діаметру стрижня

D, мм	10	20	40	60	80	100	120	140	160
P, кВт	0,3	0,8	2,4	4,7	7,6	11,0	15,0	19,8	24,4

Враховуючи (на основі досвідчених даних), що сумарно для індуктора і системи коливальних контурів к.п.д. 0,25, для оцінки потужності генератора необхідно теплову потужність плавки збільшити в 4 рази.

Очищення кремнію при бестигельній зонній плавці. Одним з основних завдань бестигельної зонної плавки є отримання монокристалів кремнію з однорідним розподілом легуючих домішок. Оскільки концентрація легуючих домішок звичайно дуже мала (не більше 10^{-4} %), велими істотним є отримання стрижнів-заготовок з мінімальним змістом неконтрольованих залишкових домішок. У зв'язку з цим виникає завдання, пов'язане з глибоким очищеннем стрижня кремнію перед його керованим легуванням. У основі процесу очищення лежить відмінність в розчинності домішок в твердій і рідкій фазах. В процесі бестигельної зонної плавки очищення походить тільки від фосфору за рахунок процесу сегрегації і випаровування із зони розплаву. Отже, регулюючи зміст фосфору в процесі очищення, можна досягти необхідних значень питомого електричного опору і типу електропровідності. На практиці для досягнення заданого ступеня очищення користуються розробленими емпіричними виразами, заснованими на наступних залежностях:

$$C_{\text{вх}}^{\Phi} = C_{\text{ЭК}} + C_{\text{КД}},$$

$$C_{\text{кін}}^{\Phi} = C_{\text{исх}}^{\Phi} \cdot S^n,$$

$$C_{\text{кін}}^{\Phi} = C_{\text{ЭК}} \pm C_{\text{зад}},$$

де $C_{\text{вх}}^{\Phi}$ – початкова (початкова) концентрація фосфору в стрижні кремнію, $C_{\text{кін}}^{\Phi}$ – концентрація фосфору після очищення, $C_{\text{ЭК}}$ – концентрація бору в стрижні кремнію («рівень по бору»), $C_{\text{КД}}$ – концентрація фосфору в стрижні

кремнію («рівень по донорах»), $C_{\text{зад}}$ – задане (оговорене задачею очистки) значення концентрації основної легуючої домішки, S – узагальнений коефіцієнт очищення після одного проходу зони розплаву у вакуумі (враховує сумарне видалення домішки за рахунок сегрегації і випаровування), n – кількість проходів зони розплаву.

$$S = 0,6v^{0,5} \exp(-0,1v) + \frac{\ln[52,8/(f \cdot D)]}{1,8v + 5,6},$$

де v – швидкість переміщення зони розплаву, мм/мін, f - робоча частота струму індуктора, Мгц, D - діаметр кристала, що переплавляється, мм

На практиці концентрацію електрично активній домішці визначають шляхом вимірювання питомого електричного опору ρ [$\rho=1/(e\mu C)$, де e – заряд електрона, μ - рухливість носіїв заряду]. При отриманні монокристалів n -типу електропровідності кількість проходів для досягнення заданого рівня очищення:

$$n_n = \frac{\ln \frac{\rho_{\text{КД}}(2,8\rho_{\text{зад}} + \rho_{\text{ЕК}})}{\rho_{\text{зад}}(2,8\rho_{\text{КД}} + \rho_{\text{ЕК}})}}{\ln S},$$

при отриманні монокристалів p -типу електропровідності:

$$n_p = \frac{\ln \frac{2,8\rho_{\text{КД}}(\rho_{\text{зад}} - \rho_{\text{ЕК}})}{\rho_{\text{зад}}(2,8\rho_{\text{КД}} + \rho_{\text{ЕК}})}}{\ln S}$$

де $\rho_{\text{КД}}$, $\rho_{\text{ЕК}}$ – рівень по донорах і рівень по бору, відповідно, $\rho_{\text{зад}}$ – рівень заданого (оговореного задачею очистки) питомого електричного опору.

Вирощування монокристалів. Вирощування монокристалів бестигельної зонною плавкою складається з наступних стадій: завантаження очищеного стрижня в камеру і установка приманки; розігрівання стрижня, затравки і затравлення; розрощування монокристала до заданого діаметру (конусна частина); вирощування циліндрової частини монокристала; закінчення

вирощування монокристала (створення зворотного конуса і розрив зони розплаву). Задана кристалографічна орієнтація забезпечується застосуванням орієнтованих кристалів-затравок. Для зменшення випаровувань із зони розплаву і утворення гарнисажу вирощування проводять в середовищі захисного газу при атмосферному або надмірному тиску. При виборі захисного газу основними вимогами є ступінь його чистота (для виключення забруднень), величина пробивної напруги (діелектричної проникності) і мінімальна розчинність в рідкому і твердому кремнії. Захисного газу використовують як водень, аргон і суміш водню з аргоном. Існує інформація про застосування аргону з добавкою азоту.

Легування при бестигельній зонній плавці. При бестигельній зонній плавці застосовують наступні методи легування: «через підкладку»; твердою лігатурою; легування з газової фази при вирощуванні у вакуумі і в газовому середовищі. При легуванні через підкладку осадження кремнію в процесі водневого відновлення хлорсиланів проводять на пруток–підкладку, що містить задану кількість легуючої домішки (з урахуванням, природно, облягаючого чистого шару). В процесі бестигельній зонної плавки легуюча домішка з прутка–підкладки переходить в зону розплаву і розподіляється за всім обсягом монокристала. Концентрація легуючої домішки в прутку–підкладці для досягнення заданого рівня домішки у вирощуваному монокристалі визначається із співвідношення:

$$\frac{C_1}{C_0} = \frac{d^2}{D^2},$$

де: C_1 і C_0 – задана концентрація домішки в монокристалі і концентрація домішки в прутку–підкладці, $\text{ат}/\text{см}^3$; d і D – діаметри прутка–підкладки і полікристалічного стрижня кремнію, одержаного водневим відновленням хлорсиланів, мм.


При легуванні бором через пруток–підкладку виходять як найкращі результати, оскільки в процесі плавки перерозподілу і випаровування бору практично не відбувається. При легуванні фосфором завдання ускладнюється із-за малого коефіцієнта розподілу домішки ($k_0=0,35$) і інтенсивного випаровування фосфору із зони розплаву (при плавці у вакуумі). При легуванні твердою лігатурою навішуваючи чистого легуючого елементу або лігатури (сплав кремнію з легуючим елементом) спеціальної форми розташовують по довжині початкового стрижня або на початку стрижня. Місце розташування

навішування залежить від коефіцієнта сегрегації легуючого елементу. Якщо $k < 1$, навішування поміщають в початковій частині стрижня. Цей метод простий і дає задовільні результати, особливо при легуванні домішками з $k_0 < 0,1$ [наприклад, галієм ($k_0=0,008$) або індієм ($k_0=0,0004$)]. Масу навішування m для отримання необхідної концентрації домішки в монокристалі визначають із співвідношення:

$$m = \frac{M}{N_A} \cdot \frac{C_1}{k_0} \cdot V,$$

де: M – атомна маса домішки; N_A – Число Авогадро ($N_A=6,023 \cdot 10^{23}$); C_1 – концентрація домішки, ат/ см^3 ; V – об'єм зони розплаву, см^3 ; k_0 – коефіцієнт сегрегації.

При легуванні із газової фази або вирощування у вакуумі потік газу, що містить легуючу речовину, прямує на поверхню зони розплаву (рис.4.10). Для отримання рівномірного розподілу домішки по довжині монокристала необхідно дуже точно витримувати напрям подачі і кількість легуючої, що подається, речовини в зону розплаву. Великий вплив на відтворюваність легування роблять режими вирощування, форма і об'єм камери вирощування. Добрих результатів вдається добитися при розробці і використанні калібрувальних графіків і таблиць індивідуально для кожної установки.




1 – джерело легуючої речовини; 2 – вентиль; 3 – діафрагма; 4 – клапан; 5 – камера вирощування; 6 – початковий кристал; 7 – зона розплаву; 8 – індуктор.

Рисунок 4.10 - Метод легування в газовому середовищі.

Апаратурно метод газового легування при вирощуванні в газовому середовищі оформленний аналогічно легуванню при вирощуванні монокристалів у вакуумі (див. рис.4.10). При вирощуванні в газовому середовищі випаровування легуючого елементу з поверхні зони розплаву значно зменшується, що сприяє точнішому і відтворному легуванню.

Нейтронно-трансмутаційне легування кремнію. Традиційними методами легування в процесі бестигельної зонної плавки не вдається одержати в умовах масового виробництва монокристали з радіальною неоднорідністю розподілу питомого електричного опору <5...7 %. Тому особливої уваги заслуговує один з нових напрямів технології отримання однорідних по розподілу фосфору монокристалів кремнію – метод нейтронного легування (НТЛ) трансмутації, запропонований в роботах і заснований на реакції трансмутації (n, γ) при дії теплових нейтронів ($E_n=100$ кeВ) на кремній. Для цих цілей використовують дослідницькі атомні реактори або реактори атомних електростанцій, що мають високу щільність і достатню однорідність потоку теплових нейтронів. Для кремнію реакція трансмутації реалізується для всіх його природних ізотопів: ^{28}Si (92,18 %), ^{29}Si (4,70 %) і ^{30}Si (3,12 %) і може бути записана таким чином:



де $\delta = 10^{-24}$ см²; δ_n – поперечний перетин реакції; 2,62 – період напіврозпаду ізотопу ^{31}Si , год.

Як видно, тільки реакція на ^{30}Si веде до утворення фосфору. Концентрацію ^{31}Si розраховують із співвідношення

$$N_P = N_{^{30}\text{Si}} \cdot \delta_n \cdot P \cdot t,$$

де $N_{^{30}\text{Si}}$ – кількість ядер ^{30}Si в 1 см³; Р – щільність потоку теплових нейтронів; t – тривалість опромінювання.

Застосування цього способу легування дозволило різко підвищити однорідність розподілу легуючої домішки в радіальному і осьовому напрямах.

Після НТЛ монокристали піддають дезактивації (видаленню шляхом хімічного травлення з поверхні монокристала активних речовин і продуктів розпилювання матеріалу реактора).

В процесі опромінювання кремнію потоком нейтронів разом з фосфором виникає величезне число радіаційних дефектів (звичайно концентрація радіаційних дефектів на 2...3 порядку вище за концентрацію фосфору). Присутність радіаційних дефектів, як правило, небажано, тому їх усувають термічною обробкою. Експериментально встановлено, що термічна обробка при 970...1170 К протягом 2...4 год. повністю усуває радіаційні порушення структури монокристала і забезпечує стабільність його електрофізичних характеристик. Дуже важливим є підтримувати високу стерильність процесу термічної обробки, оскільки домішка, що потрапила на поверхню, дифундує в об'єм монокристала і погіршує його електрофізичні характеристики. Найбільш стабільних результатів добиваються при проведенні термічної обробки у вакуумі в спеціальних кремнієвих контейнерах. Типові відхилення питомого електричного опору для НТЛ монокристалів по торцю складає <3...5%.

4.4 Питання для самоконтролю

1. Фізико-хімічні властивості кремнію.
2. Фізико-хімічні властивості з'єднань кремнію.
3. Сировина для виробництва кремнію.
4. Виробництво технічного кремнію.
5. Способи отримання трихлорсилану.
6. Отримання моносилану.
7. Очищення з'єднань кремнію ректифікацією.
8. Фізико-хімічні основи водневого відновлення хлорсиланів.
9. Отримання чистого полікристалічного кремнію.
10. Вирощування об'ємних монокристалів кремнію.
11. Метод Чохральського.
12. Розподіл легуючої домішки за об'ємом монокристалів.
13. Бестигельна зонна плавка.
14. Очищення кремнію при бестигельній зонній плавці.
15. Легування монокристалів кремнію.
16. Нейтронно-трансмутаційне легування кремнію.

5 ТЕХНОЛОГІЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ З'ЄДНАНЬ

5.1 Загальна характеристика напівпровідникових з'єднань

З'єднання типу $A^{III}B^V$ елементів III і V гр. періодичної системи. Мають в основному кристалічну структуру типу сфалерита. Зв'язок атомів в кристалічній решітці носить переважно ковалентний характер з деякою часткою (до 15 %) іонної складової. Плавляться конгруентний (без зміни складу). Володіють достатньо вузькою областю гомогенності, тобто інтервалом складів, в якому залежно від параметрів стану (температури, тиск і ін.) переважний тип дефектів може мінятися, а це приводить до зміни типу електропровідності (n, p) і залежності питомої електричної провідності від складу. Найважливіші представники цієї групи: GaAs, InP, InAs, InSb, що є прямоzonними напівпровідниками, і GaP - непрямоzonний напівпровідник. Багато напівпровідникових матеріалів типу $A^{III}B^V$ утворюють між собою безперервний ряд твердих розчинів - потрійних і складніших ($Ga_xAl_{1-x}As$, $GaAs_xP_{1-x}$, $Ga_xIn_{1-x}P$, $Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$ і т.п.), таких, що також є важливими.

З'єднання елементів VI гр. (O, S, Se, Ti) з елементами I-V груп періодичної системи, а також з переходними металами і РЗЭ. У обширній групі цих напівпровідникових матеріалів найбільший інтерес представляють з'єднання типу $A^{II}B^{VI}$ з кристалічною структурою типу сфалериту або вюрциту, рідше типу NaCl. Зв'язок між атомами в решітках носить ковалентно-іонний характер (частка іонної складової досягає 45...60 %). Мають більшу, ніж у напівпровідникових матеріалів типу $A^{III}B^V$, протяжності області гомогенності. Для з'єднань типу $A^{II}B^{VI}$ характерний поліморфізм і наявність политипів кубічної і гексагональної модифікацій. Вони є в основному прямоzonними напівпровідниками. Найважливіші представники цієї групи напівпровідникових матеріалів - CdTe, CdS, ZnTe, ZnSe, ZnO, ZnS. Багато з'єднань типу $A^{II}B^{VI}$ утворюють між собою безперервний ряд твердих розчинів, характерними представниками яких є $Cd_xHg_{1-x}Te$, $Cd_xHg_{1-x}Se$, $CdTe_xSe_{1-x}$. Фізичні властивості з'єднань типу $A^{II}B^{VI}$ значною мірою визначаються змістом власних точкових дефектів структури, що мають низьку енергію іонізації і що проявляють високу електричну активність. Важливе практичне значення мають і з'єднання типу $A^{IV}B^{VI}$ з кристалічною структурою типу NaCl або орторомбічної і ковалентно-іонним типом хімічного зв'язку. Найважливіші представники - в основному прямоzonні напівпровідники PbS, PbSe, PbTe, SnTe; серед твердих розчинів найбільш відомі $PbSn_{1-x}Te$ $Pb_xSn_{1-x}Se$. Представляють інтерес з'єднання типу


$A_2^{III}B_3^{VI}$, багато хто з яких має кристалічну структуру типу сфалерита з 1/3 незаповнених катіонних вузлів (типові представники: Ga_2Se_3 , Ga_2Te_3 , In_2Te_3). Серед з'єднань елементів VI групи з перехідними металами і РЗЕ багато тугоплавких напівпровідниківих матеріалів, що мають іонний характер зв'язку і що володіють феромагнітними або антиферомагнітними властивостями.

Потрійні з'єднання типу $A^{II}B^{IV}C_2^V$. Кристалізуються в основному в решітці халькопірита. Виявляють магнітне і електричне впорядкування. Утворюють між собою тверді розчини. Багато в чому є електронними аналогами з'єднань типу $A^{III}B^{V}$. Типові представники: $CdSnAs_2$, $CdGeAs_2$, $ZnSnAs_2$.

Карбід кремнію SiC - єдина хімічна сполука, що утворюється елементами IV групи. Володіє напівпровідниковими властивостями у всіх структурних модифікаціях: β -SiC (структуря сфалерита); α -SiC (гексагональна структура), що має близько 15 різновидів. Карбід кремнію – один з найбільш тугоплавких і широкозонних серед широко використовуваних напівпровідниківих матеріалів.

5.2 Методи синтезу напівпровідниківих з'єднань

Технологія напівпровідниківих з'єднань відрізняється від технології елементарних напівпровідників наявністю операції синтезу. Ця головна операція полягає в створенні самого з'єднання в результаті протікання різного роду хімічних реакцій. У разі синтезу напівпровідникового з'єднання, що не розкладається, подальші технологічні операції (додаткове очищення, легування, вирощування монокристала і ін.) принципово не відрізняються від вживаних в технології елементарних напівпровідників. Синтез напівпровідниківих з'єднань здійснюється прямими або непрямими методами. Якщо використовувані для синтезу початкові речовини є компонентами з'єднання в елементарній формі, то такий метод синтезу відноситься до групи прямих. Взаємодія компонентів протикає в цьому випадку по реакціях, що носять дифузійний або кінетичний характер. По своєму хімізму методи прямого синтезу прості і можуть бути виражені рівнянням типу



де n , m , k . . . - номер групи періодичної системи елементів; x , y , z , ... - стехіометричні коефіцієнти.

Реакції дифузійної взаємодії знаходять в прямих методах синтезу обмежене застосування. Найчастіше вони використовуються при виготовленні

гілок термоелементів гарячим пресуванням порошків компонентів з'єднання (наприклад, вісмуту і телуру). Потім готовий виріб піддають термообробці, в ході якої протікає дифузйна реакція утворення напівпровідникового з'єднання (телуридів вісмуту). Реакції другого типу, що використовують кінетичну взаємодію початкових компонентів, знаходять найбільше застосування в технології напівпровідників з'єднань. При отриманні напівпровідників з'єднань, що не розкладаються, вони здійснюються сплавом початкових компонентів, а при отриманні тих, що розкладаються - взаємодією пари летючого компоненту з розплавом нелеткого або пари обох компонентів.

Якщо синтез прямим методом проводиться при температурах вище за точку плавлення з'єднання, то утворюється розплав з'єднання стехіометричного складу. Він може закристалізуватися методами направленої кристалізації з отриманням крупних об'ємних монокристалів. Якщо прямий синтез проводиться при температурах нижче за точку плавлення з'єднання, то в результаті взаємодії парової і рідкої фаз утворюється розплав нестехіометричного складу. Він може бути, закристалізовувався як нормальню (з отриманням пластинчастих монокристалів), так і направлено (з отриманням об'ємних кристалів або епітаксіальних плівок). Взаємодія компонентів з'єднання, що знаходяться в паровій фазі, що проводиться при температурах нижче за точку плавлення з'єднання, дозволяє залежно від умов кристалізації одержувати дрібні кристали або епітаксіальні плівки. Група непрямих методів синтезу охоплює такі методи, в яких хоч би одна початкова речовина є хімічною сполукою, що містить компонент напівпровідникового з'єднання. Взаємодія початкових речовин протікає в цьому випадку по реакціях типу окислювально-відновних, заміщення, диспропорціювання і ін. Непрямі методи синтезу проводяться, як правило, при температурах, лежачих нижче за точку плавлення з'єднання, що синтезується. Вони широко застосовуються при вирощуванні епітаксіальних плівок напівпровідників з'єднань, що головним чином розкладаються.

Розглянемо приклади отримання напівпровідників з'єднань методами непрямого синтезу, що розкладаються, з використанням хімічних реакцій різного типу.

Фосфіди алюмінію, галію або індія AlP, GaP або InP можуть бути одержані по реакції заміщення типу



де A – алюміній, галій або індій.


Синтез проводиться в трубчастому реакторі, в який поміщають човник з сумішшю порошків алюмінію і фосфіду цинку (для отримання фосфіду алюмінію), що нагрівається до 1000...1100° С протягом 30 хв. Пари цинку, що виділяються по рівнянню (5.2), несуться з реактора струмом аргону, що пропускається через нього.

Сульфід цинку ZnS може бути одержаний по реакції обмінного розкладання



при пропусканні сірководня через розчин сульфату цинку. Одержаній фільтрацією осад сульфіду цинку прожарюють при 1020 °C для перекладу його з аморфної модифікації в кубічну.

Оксиди ряду металів (кадмію, марганцю, заліза, кобальту і ін.) можуть бути одержані по реакції диспропорціювання карбонатів або вищих оксидів, наприклад



що протікає при 500...900 °C, або




що має місце при 1000 °C.

Фосфід галію GaP може бути одержаний по окислюально-відновній реакції між парами монооксиду галію і фосфору:



що проводиться в запаяній кварцевій ампулі при 1000...1100 °C. Початковими речовинами на початку процесу синтезу є червоний фосфор і суміш металевого галію і його стабільному вищому оксиду - триокисі галію Ga_2O_3 . Взаємодія останніх приводить до утворення нижчого летучого оксиду - монооксиди галію:

Монооксид галію може бути одержаний і в результаті взаємодії металевого галію з киснем або парами води:



Що утворилася по реакціях (5.8) і (5.9) триокиси галію реагує з надміром галію по реакції (5.7). Оборотні реакції типу (5.7) є основними в особливій групі процесів, що відносяться до методів непрямого синтезу, одержали назву «процеси за участю газотранспортних реакцій». Вони названі так тому, що дозволяють перевести в парову фазу нелеткі компоненти з'єднання і транспортувати їх по довжині реактора від місця джерела до місця осадження. Переклад нелетучого компоненту в парову фазу здійснюється перетворенням його в летюче з'єднання нижчої валентності в результаті взаємодії з киснем або галогенами або з їх з'єднаннями. Такі речовини одержали назву транспортних агентів. Летюче з'єднання нижчої валентності, що утворилося по реакції (5.7), як правило, стійко тільки при високих температурах. При низьких воно диспропорціонує на вищий оксид нелеткого компоненту напівпровідникового з'єднання і сам компонент в елементарній формі, тобто реакція (5.7) зрушується справа вліво. Якщо у цей момент дати можливість нелеткому компоненту, що виділяється, прореагувати з парами летучого, то утворюється напівпровідникова з'єднання.

Газотранспортні реакції лежать в основі більшості технологічних процесів вирощування епітаксіальних плівок напівпровідниківих з'єднань, що містять нелетучі компоненти твердих розчинів з'єднань. Вони можуть бути використані і для вирощування з парової фази об'ємних кристалів. Велика перевага газотранспортних реакцій - можливість поєднання в одному процесі операцій синтезу напівпровідникового з'єднання і зростання його плівки або кристала.

5.3 Напівпровідники, що не розкладаються: антимоніди індію і галію

Антимоніди індію і галію належать до напівпровідниківих з'єднань типу $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$. Вони кристалізуються в структурі сфалериту і мають параметр решітки $6,4787 \text{ \AA}$ у антимоніду індію і $6,0954 \text{ \AA}$ у антимоніду галію. Щільність твердих з'єднань рівна $5,71 \text{ г}/\text{cm}^3$ і $5,65 \text{ г}/\text{cm}^3$, відповідно. Щільність рідкого антимоніду

індію складає $6,48 \text{ г/см}^3$, а антимоніду галію $6,06 \text{ г/см}^3$. Антимонід індію плавиться при 525°C , а галію при 712°C . Тиск пари сурми в точці плавлення обох з'єднань трохи (блізько 106 мм рт. ст.), хоча у антимоніду галію воно дещо вищий, ніж у індію. З водяними парами і киснем в звичайних умовах антимоніди індію і галію не взаємодіють, легко реагують з кислими розчинами з виділенням токсичного сурм'янистого водню (стибіну) SbH_3 .

Технологія більшості антимонідів унаслідок того, що до них можуть бути застосовані методи і апаратура, використовувані при отриманні елементарних напівпровідників, розроблена досить повно. Крім того, антимоніди характеризуються низьким тиском пари і помірними температурами плавлення. Агресивність розплавів антимонідів індію і галію до поширеніх контейнерних матеріалів також невелика. Антимонід індію InSb синтезують сумісним сплавом дуже чистих початкових компонентів в кварцовому реакторі (ампулі), в атмосфері високочистого водню. Кварц піддають іноді піскоструминній обробці або графітизації, що зменшує прилипання до нього з'єднання. Останнє залежить від наявності в розплаві оксидів індію і сурми, утворюючих з кварцом легкоплавкі з'єднання. Для видалення з розплаву оксидів його після закінчення процесу синтезу виливають через маленький отвір в дні реактора. Якщо початкові компоненти відрізняються недостатньою чистотою, синтезоване з'єднання піддають вакуумній термообробці з метою видалення летючих акцепторів (цинку, кадмію), що важко видаляються зонною плавкою. Процес проводять в кварцовому реакторі при температурі $700...800^\circ\text{C}$ у вакуумі 105 мм рт. ст. протягом 5...6 год. В ході процесу розплав інтенсивно перемішують механічно або електромагнітним полем. Зонна плавка служить ефективним методом отримання антимоніду індію високого ступеня чистоти. Вона проводиться в апараті типу використовуваного для зонної плавки германію, але з нагрівачами опору. Процес здійснюють в кварцових човниках, внутрішня поверхня яких для зменшення змочування розплавом і прилипання злитка піддається піскоструминній обробці. Після цього човники травляться в суміші плавикової і азотної кислот, промиваються деіонизованою водою і висушуються. Враховуючи великі об'ємні зміни антимоніду індію при кристалізації, необхідно підводити задній кінець човника так, щоб вона була нахиlena до горизонту приблизно на 8° . В деяких випадках вигідно проводити зонне очищення злитків антимоніду індію в горизонтально розташованих човниках, що не мають задньої торцевої стінки. В результаті масопереносу злиток в такому човнику у міру зростання числа проходів збільшує свою

довжину, що зменшує вплив «брудного кінця» на чисту частину злитка. Чистота і вихід очищеного продукту при цьому підвищуються.

Зонну плавку антимоніду індію проводять в атмосфері чистого водню. При відношенні довжини злитка до довжини зони, рівному 10...20, після 20...40 проходів розплавленої зони із швидкістю 25...30 мм/год вихід очищеного з'єднання складає близько 60 % довжини злитка. Домішки концентруються на початку і кінці злитка. Після кожних 10...15 зонних проходів від кінця злитка видаляють забруднену ділянку завдовжки близько 15 % загальної довжини злитка. Такий прийом скорочує загальне число проходів і підвищує вихід матеріалу n-типу провідності з високою рухливістю за рахунок запобігання зворотній дифузії домішок з брудної частини злитка в чисту. Ефективний коефіцієнт розподілу до деяких домішок в кристалах антимоніду індія, вирощених приблизно в напрямі [111], і його фасеточне відношення R приведені в табл.5.1. Слід враховувати також, що ефективний коефіцієнт розподілу при зонному очищенні полікристала і монокристала різний. Так, для цинку в антимоніді індію він рівний 1,2 і 1,9 відповідно. Тому для отримання високоякісних кристалів з'єднання зонному очищенню піддають монокристал. Звичайно його орієнтують в напрямах [211], [311] або [511]. В цьому випадку після 30 проходів розплавленої зони по довжині монокристалічного злитка може бути одержаний матеріал з рухливістю до $1 \cdot 10^6 \text{ см}^2/(\text{В}\cdot\text{с})$ (при 77 К).

Таблиця 5.1 – Ефективний коефіцієнт розподілу у напрямі [111] і його фасеточне відношення для деяких домішок в антимоніді індію

Домішка	k	R	Домішка	k	R
Натрій	2,5103	–	Олово	5,7102	~3,85
Мідь	6,6104	~1,3	Фосфор	0,16	~4
Срібло	4,9105	–	Миш'як	5,4	–
Золото	1,9106	–	Сірка	0,1	~3,15
Кадмій	0,26	3,3	Селен	0,35 **	~5,8
Цинк	~2,7	~1,3		1,9 *	
Галій	2,4	–	Телур	0,47 **	~7,4
Талій	5,2104	–		4,2 *	
Кремній	0,1	~1,7	Залізо	4,0102	–
Германій	1,2102	~1,6	Нікель	6,0105	–

* Зростання на грані {111}; ** Зростання зовні грані {111}

Зонне очищення полікристалічного злитка менш ефективне, чим монокристалічного, із-за скучення домішок по межах зерен. Це не дозволяє навіть після 100 проходів розплавленої зони одержати матеріал з рухливістю вище $5 \cdot 10^5$ см²/(В·с) (при 77 К). Вирощування монокристалів з'єднання здійснюється як методом горизонтальної зонної плавки, так і витягуванням з розплаву по методу Чохральского. Перший спосіб застосовують для вирощування нелегованого з'єднання з концентрацією носіїв 10^{13} см⁻³ і рухливістю до $8 \cdot 10^5$ см²/(В·с) (при 77 К). Процес проводять в звичайних установках для зонної плавки в атмосфері водню. Щільність дислокацій в такому матеріалі лежить в межах $10^4 \dots 10^6$ см⁻². Метод Чохральского звичайно використовують для отримання легованого матеріалу. Краще всього зростання кристала антимоніду індію відбувається в напрямах [111] і [211] на сурм'яну площину. Кристали, вирощені в напрямах [110] і [100], мають тенденцію до двійникування. При вирощуванні в напрямі [111] в кристалах часто виявляється значний розкид властивостей в радіальному напрямі, що є результатом вищевідзначеної «ефекту грані». Мінімальний розкид властивостей по поперечному перетину центральної частини злитка спостерігається в кристалах, вирощених в напрямі [511]. Швидкість росту складає 3 см/год при 30...60 об/хв. Щільність дислокаций в кристалах, одержаних в таких умовах, складає $10^1 \dots 10^2$ см⁻². Концентрація носіїв в кристалах n-типу, легованих селеном або телуром, доходить до 10^{19} см⁻³, а в кристалах p-типу, легованих цинком або германієм - до 10^{18} см⁻³.

Чистота нелегованого матеріалу, одержаного методом Чохральского, звичайно дещо гірше, ніж одержаного методом зонної плавки. Це пояснюється забрудненнями, що вносяться при перевантаженні матеріалу з апарату для синтезу в установку для вирощування монокристалів. Для боротьби з ними необхідно застосовувати суміщені установки, в яких можна було б в одному апараті здійснювати послідовно операції синтезу, вакуумної відгонки, зонної плавки, відділення очищеної частини злитка, витягування монокристала і його легування. Для отримання монокристалів евтектичного сплаву антимоніду індію з антимонідом нікелю спочатку порізно синтезують і очищають вхідні до складу сплаву початкові компоненти. Синтез і очищення проводять по методиці, викладеній для антимоніду індію. Потім початкові з'єднання сплавляють в розрахунковій кількості для отримання сплаву евтектичного складу, який піддають додатковому очищенню методом зонної плавки. З очищеного евтектичного сплаву методами зонної плавки або Чохральского вирощують монокристали з використанням тих же режимів і устаткування, що і

для отримання монокристалів антимоніду індію. Монокристали евтектичного сплаву можуть бути вирощені не тільки із сплаву антимоніду індію з антимонідом нікелю, але і із сплавів антимоніду індію з антимонідами заліза, хрому, марганцю. Евтектичні сплави, подібні сплаву антимоніду індію з антимонідом нікелю утворюють і інші напівпровідникові з'єднання, наприклад антимонід галію, арсеніди індію і галію і ін. Другими компонентами евтектичного сплаву в них є для антимоніду галію - антимоніди, а для арсенідів індію і галію - арсеніди заліза, нікелю, хрому, марганцю і кобальту.

5.4 Термоелектричні матеріали і тверді розчини напівпровідниківих з'єднань, що не розкладаються

Для приладів, що використовують термоелектричний ефект, в даний час застосовують широкий круг різноманітних напівпровідниківих матеріалів - головним чином напівпровідниківих з'єднань і їх твердих розчинів. Найбільш істотною відмінністю напівпровідниківих термоелектричних матеріалів від напівпровідників, вживаних для інших типів приладів, є висока концентрація легуючих домішок (до $1 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ і вище), а також низький рівень вимог до загального змісту неконтрольованих домішок. Це пояснюється тим, що термоелектричні ефекти (Зеебека і Пельтьє) як найповніші виявляються у виродженному напівпровідниковому матеріалі.

Технологія виготовлення термоелектричних приладів не вимагає застосування напівпровідникового матеріалу в монокристалічній формі. Великокристалічна структура унаслідок анізотропії термоелектричних властивостей по окремих кристалографічних напрямах, навпаки, погіршує показники термоелектричних приладів. Нарешті, матеріали, вживані в термоелектричних пристроях, що генерують електричну енергію і вимушених працювати тривалий час при підвищених температурах, не повинен мати великий тиск пари компонентів, що становлять, і самого матеріалу. Викладені обставини істотно полегшують технологію виготовлення термоелектричних матеріалів, дозволяючи обходитися без складної апаратури, використовуваної при отриманні високочистих монокристалів інших напівпровідників за допомогою найпростіших методів і устаткування. В більшості випадків синтез напівпровідниківих з'єднань, вживаних для термоелектричних приладів, здійснюють сплавом початкових компонентів в кварцових ампулах або графітових тиглях. У останньому випадку для захисту розплаву від окислення плавку проводять в атмосфері інертного газу або під шаром покривного флюсу.

Кристалізацію розплаву найчастіше здійснюють нормальню (без направленого тепловідводу), шляхом охолоджування ампули або тигля на повітрі або разом з піччю.

В окремих випадках операція синтезу напівпровідникового з'єднання може бути взагалі виключена. Оскільки найчастіше деталі термоелектричних приладів (так звані гілки термоелементів) готують пресуванням порошків напівпровідниківих з'єднань, то ця операція може бути суміщена з синтезом. Гілки термоелементів пресують з суміші порошків початкових компонентів з'єднання під високим тиском і потім піддають одержані вироби термообробці. Розглянемо характерні приклади технології отримання деяких термоелектричних матеріалів.

Телурид свинцю PbTe. Підготовка початкових матеріалів для синтезу полягає у видаленні оксидів і газів. Для цього їх піддають переплавленню в струмі водню: свинець при 700 °C, а телур при 500...600 °C. Оксиди з поверхні свинцю можуть бути також видалені таким, що труїть в суміші хлорної і оцтової кислот.

Синтез в кварцових ампулах дозволяє одержувати злитки масою до 500 г. Після завантаження початкових компонентів в ампулу її вакуумують до залишкового тиску $1 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст. і запають. Для зменшення змісту оксидів, що викликають прилипання синтезованого злитка до стінок кварцової ампули і її руйнування, всередину вводять водень під тиском 0,25...0,3 атм. Підготовлену ампулу поміщають в заздалегідь нагріту до 500 °C тигельну електропіч і нагривають до температури 1050 °C із швидкістю 20...30 град/хв. Після досягнення заданої температури дають витримку протягом 30 хв, необхідну для здійснення процесу синтезу. У цей період розплав в ампулі перемішують струшуванням, похитуванням або вібрацією з частотою 100 Гц. Після проведення процесу синтезу ампулу витягають з печі і охолоджують на повітрі в горизонтальному положенні. Плавка в графітових тиглях забезпечує в порівнянні з плавкою в ампулах велику продуктивність. В цьому випадку за одну операцію може бути синтезований злиток з'єднання масою в декілька кілограмів. Процес проводять в герметичній камері, в якій знаходиться електропіч опору. У графітовий тигель, що встановлюється всередину печі, завантажують початкові компоненти, камеру вакуумують до залишкового тиску $1 \cdot 10^{-3}$ мм рт. ст. і промивають інертним газом (argon, гелій). Після цього в камері створюють тиск інертного газу близько 0,25 атм і включають нагрівач електропечі. Режим плавки такої ж, як і при синтезі з'єднання в ампулі. Для отримання заданого типа провідності і концентрації носіїв зарядів з'єднання

легують домішками р-типу [елементарні галій, калій або натрій в кількості до 0,5 % (по масі)] і п-типу [хлор, бір або йод у вигляді солей свинцю в кількості до 0,1 % (по масі)]. Для приведення одержаного з'єднання в гомогенний стан його злитки піддають термообробці при 700 °C протягом 10 год. Коефіцієнт термо-е.р.с. в такому матеріалі складає 300 мкв/град.

Телурид вісмуту Bi_2Te_3 і тверді розчини телурид-селенид вісмуту $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-Bi}_2\text{Se}_3$, [80:20 % (мол.)]. Початкові матеріали спеціальній обробці не піддають. Синтез з'єднань найчастіше проводять на повітрі в графітових тиглях під шаром покривного флюсу - суміші солей хлористого калію і натрію [50:50 % (мол.)] або хлористого калію і літію [40:60 % (мол.)]. Процес здійснюють в тигельної печі. Компоненти сплаву поміщають в графітовий тигель і засинають зверху шаром подрібненого флюсу. При синтезі телуриду вісмуту розплав в тиглі нагрівають до 650° C, а при синтезі твердого розчину телурид-селенид вісмуту - до 700° C. Після досягнення заданих температур дають витримку протягом 30 хв, необхідну для протікання процесу синтезу. При цьому періодично ретельно перемішують розплав в тиглі графітовою мішалкою. Потім тигель витягають з печі і охолоджують на повітрі. З метою подрібнення структури злитків телуриду вісмуту, що покращує його термоелектричні властивості, кристалізацію розплаву з'єднання здійснюють із застосуванням високочастотної вібрації з частотою 20...35 кГц. Процес проводять в умовах направленої кристалізації розплаву із швидкістю 5 мм/хв.

Легування з'єднання цинком проводиться введенням у флюс хлористого цинку в кількості 0,10...0,15 % (по масі). Одержані з'єднання мають коефіцієнт термо-е.р.с. близько 200 мкв/град. Готові гілки термоелементів з телуриду вісмуту можуть бути виготовлені також гарячим пресуванням ретельно змішаних порошків телуру і вісмуту крупною 0,3 мм, узятих в стехіометричних кількостях. Температура пресування 400 °C, питомий тиск 4000...7000 кг/см² і час витримки під навантаженням 5 хв. Одержані вироби піддаються термообробці у вакуумі $1 \cdot 10^{-1} \dots 1 \cdot 10^{-2}$ мм рт.ст при 350° C протягом 8...10 год. Тверді розчини напівпровідників матеріалів, що не розкладаються, найчастіше одержують кристалізацією розплавів стехіометричного складу. Вживана для цієї мети апаратура принципово не відрізняється від використовуваної при отриманні елементарних напівпровідників і напівпровідників з'єднань, що не розкладаються.

5.5 Напівпровідники, що розкладаються

Карбід кремнію SiC - єдине напівпровідникове з'єднання, утворене елементами - напівпровідниками IV групи періодичної системи. Він володіє цікавими для напівпровідникової техніки властивостями. Карбід кремнію існує в двох модифікаціях: кубічної β -SiC, стійкої при температурах до 2100°C , і гексагональної α -SiC, що утворюється при високих температурах (зверху 1750°C). Остання модифікація знайшла найбільше застосування в різних напівпровідникових приладах. Низькотемпературна кубічна модифікація кристалізується в структурі сфалериту і має параметр решітки $a = 4,3598 \text{ \AA}$. Щільність її складає $3,166 \text{ g/cm}^3$. Високотемпературна гексагональна модифікація при кімнатній температурі має параметри решітки $a = 3,0806 \text{ \AA}$ і $c = 15,1174 \text{ \AA}$. Її щільність рівна $3,214 \text{ g/cm}^3$. Ця модифікація має велике число (декілька десятків) різновидів, так званих політіпів, що відрізняються розміщенням в решітках шарів атомів кремнію, і їх чергуванням. З розплаву, що містить 19 % (ат.) C, карбід кремнію утворюється при температурах порядку 3100°C по перитечичній реакції тільки при тиску, що перевищує 300 атм (рис.5.1, а). При цьому тиск пара кремнію складає близько 30 атм. З парової фази при звичайному тиску карбід кремнію утворюється при набагато нижчих температурах починаючи з 1750°C (рис.5.1,б).







Рисунок 5.1 – Діаграма стану системи вуглець-кремній при підвищенному - більше 300 атм тиску (а) і при нормальному тиску (б)

Тому при звичайному тиску карбід кремнію не плавиться, а переганяється з частковим розкладанням. Склад газової фази над твердим з'єднанням дуже складний. При температурах вище за 1800 °C вона складається в основному з Si, Si₂C і SiC₂. Карбід кремнію володіє високою хімічною стійкістю. При нагріві на повітрі починає помітно окислюватися при температурах зверху 800 °C. Стійкий до більшості кислот, за винятком суміші азотної і плавикової і фосфорної кислот. Проте добре розчиняється в розплавах лугів, що використовується для того, що його труїть. Кристали карбіду кремнію можуть бути одержані кристалізацією з парової фази і з нестехіометричних розплавів в кремнії або третіх компонентах (залозі, хромі, нікелі і ін.). Проте друга група процесів, що проводяться при відносно низьких температурах, дозволяє одержувати тільки β-модифікацію карбіду кремнію, що не знаходить поки широкого застосування в напівпровідниківій техніці.

На практиці для отримання α-модифікації карбіду кремнію користуються високотемпературними процесами кристалізації з парової фази, що проводяться при температурах вище 2100 °C. Такі процеси застосовують як для вирощування пластинчастих монокристалів, так і плівок з'єднання. У останньому випадку синтез з'єднання, як правило, об'єднується з процесом осадження плівки і може проводитися при нижчих температурах. При отриманні пластинчастих монокристалів синтез початкового з'єднання у вигляді β-модифікації найчастіше проводять окремо, що дозволяє знізити температуру процесу. Подальша високотемпературна сублімація підвищує чистоту одержуваних монокристалів α-модифікації, а також однорідність розподілу в них легуючих домішок. Синтез карбіду кремнію β-модифікації може бути здійснений: 1) з елементів; 2) з двоокису кремнію і вуглецю; 3) розкладанням або водневим відновленням паро-газової суміші. При синтезі з елементів початковий кремній напівпровідникового ступеня чистоти піддають тому, що травлять в суміші плавикової і азотної кислот, поміщають в графітовий тигель з високочистого графіту і засинають порошком фреонованого графіту. Співвідношення кремнію і графіту в шихті складає 1,1:1. Тигель встановлюють у високотемпературну вакуумну піч і нагрівають до 1450 °C у вакуумі 10^{-4} мм рт. ст. При цій температурі його витримують протягом 0,5 год. для того, щоб кремній розплавився і просочив стінки графітового тигля, після чого на них утворюється тонкий захисний шар карбіду кремнію. Потім температуру в печі піднімають до 1700...1800 °C і дають 2-х годинну витримку. Після цього пекти вимикають і тигель охолоджують у вакуумі. Синтез з двоокису кремнію і

вуглецю використовується давно для отримання технічного карбіду кремнію і протікає по реакціях:




Початкові матеріали - синтетична, двоокис кремнію, одержаний гідролізом тетрахлориду кремнію напівпровідникового ступеня чистоти, і підданий високотемпературному відпалу в струмі фреону графіт, додатково очищений шляхом відпалу при 2600 °C у вакуумі близько 10^{-4} мм рт. ст. Синтез проводять при 1750...1900 °C протягом 3...4 год у вакуумі 10^{-4} мм рт. ст., що зрушує рівновагу реакції (5.10) управо.

У методах синтезу карбіду кремнію з твердих речовин легування з'єднання здійснюється введенням в шихту Al_4C_3 , B_4C , Na_3PO_4 і інших з'єднань. При розкладанні паро-газової суміші кремнійвмісних газів використовують як пари тетрахлориду кремнію або трихлорсилану напівпровідникового ступеня чистоти, а як вуглецьвмісні - високоочисті толуол, метан, четырихлористий вуглець або хлороформ. При водневому відновленні застосовують з'єднання, що містять в своєму складі одночасно і вуглець і кремній, наприклад метилтрихлорсилан CH_3SiCl_3 або триметилхлорсилан $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$.

Арсенід галію в теперішній час - одне з найважливіших напівпровідників з'єднань. Він кристалізується в структурі сфалериту і має параметр решітки $5,65315 \pm 0,00001$ Å. Щільність твердого з'єднання $5,4$ г/см³, а рідкого - близько $5,9$ г/см³. Точка плавлення з'єднання стехіометричного складу біля 1237° С при тиску пари миш'яку близько 1 атм. Арсенід галію при кімнатних температурах не взаємодіє з водою. Він не окислюється киснем повітря при нагріві до 300 °C. Однак вже при кімнатних температурах арсенід галію активно розкладається кислотами з виділенням сильно токсичного арсину AsH_3 . Розчинність арсеніду галію істотно зростає в сумішах кислот. Так, при кімнатній температурі розчинність з'єднання в розчинах соляної кислоти в широкому діапазоні концентрацій складає близько $2 \cdot 10^{-5}$ мг/(см²·год). У суміші азотної і соляної кислот з водою відносно 1:1:1 вона зростає до 60 мг/(см²·год), а

в суміші азотної і плавикової кислот з водою в тому ж відношенні до 1200 мг/(см²·год).

Найбільш поширені методи вирощування монокристалів арсеніду галію засновані на кристалізації розплавів стехіометричного складу витягуванням монокристалів з розплаву методом Чохральского, горизонтальною направленою кристалізацією методом Бріджмена і бестигельної зонною плавкою. Кристалізація розплавів нестехіометричного складу використовується для отримання епітаксіальних плівок з'єднання. Для цієї ж мети широко застосовуються процеси кристалізації з газової фази з використанням газотранспортних реакцій. При кристалізації розплавів арсеніду галію стехіометричного складу одне з найважливіших завдань - підбір контейнерного матеріалу. Найбільш поширений в технології арсеніду галію кварц в результаті протікання реакцій:



забруднює розплав домішкою кремнію.

При кристалізації розплаву арсеніду галію стехіометричного складу методом Бріджмена в кристал звичайно переходить кремній в кількості близько $2 \cdot 10^{18}$ ат/см³ з природного і близько $2 \cdot 10^{17}$ ат/см³ з синтетичного кварцу. Одночасно в кристал поступають що містяться в кварці домішки:

Надходження з кварцу, ат/см ³	Домішки			
	Na	Cu	Sb	Au
природного	$1 \cdot 10^{14}$	$5 \cdot 10^{14}$	$2 \cdot 10^{12}$	$3 \cdot 10^{11}$
синтетичного	$5 \cdot 10^{13}$	$2 \cdot 10^{13}$	$< 5 \cdot 10^{12}$	$3 \cdot 10^{10}$

Фосфід галію, так само як і арсенід галію, належить до найважливіших напівпровідниківих з'єднань типу A^{III}B^V. Він кристалізується в структурі сфалериту і має параметр решітки $5,447 \pm 0,006$ Å. Щільність твердого з'єднання 4,1 г/см³, а рідкого 4,6 г/см³. Точка плавлення з'єднання стехіометричного складу - біля 1500° С при тиску пара фосфору близько 30 атм. Унаслідок великої ширини забороненої зони фосфід галію відрізняється високою хімічною стійкістю. З водяними парами і киснем за звичайних умов не реагує. Стійок при нагріві до 700...800° С. Стійкий до багатьох кислих і лужних розчинів. Швидкість розчинення в концентрованій азотній кислоті при

кімнатній температурі 0,16 мг/(см²·год); у киплячій соляній кислоті 0,01 мг/(см²·год) при 110° С і 7,8 мг/(см²·год) в суміші азотної і соляної кислот відносно 1:3. Дещо велику розчинність має фосфід галію в плавиковій кислоті і сумішах кислот з її участю, особливо в царській горілці. При цьому виділяється сильно токсичний фосфін PH₃.

Кристали фосфіду галію можуть бути одержані кристалізацією розплавів стехіометричного і нестехіометричного складу, а також кристалізацією з газової фази. Остання найчастіше використовується для вирощування епітаксіальних плівок. Унаслідок високого тиску пара фосфору над розплавами стехіометричного складу для їх кристалізації необхідні апарати високого тиску. Вони використовуються для синтезу, горизонтальної зонної плавки полікристалічних злитків і для вирощування монокристалів по методу Чохральского з під шару флюсу. Процеси кристалізації розплавів нестехіометричного складу можна проводити в апаратурі, звичайно вживаній в технології напівпровідниківих з'єднань, що розкладаються. Синтез полікристалічних злитків фосфіду галію - головна операція при отриманні монокристалів фосфіду галію різними методами: бестигельної зонною плавкою, методом Чохральского і нормальнюю кристалізацією нестехіометричних розплавів. Синтез полікристалічних злитків фосфіду галію проводиться в установці високого тиску. Що містить контейнер з галієм і червоний фосфор вакуумовану і запаяну кварцову ампулу поміщають в пічний блок установки, що знаходиться в автоклаві. Пічний блок складається з двох печей опору і високочастотного індуктора. Останній створює в контейнері зону галію, нагрітого до температури біля 1500 °С, а печі опору підтримують в ампулі тиск пара фосфору до 30 атм. Тиск інертного газу в автоклаві, що перевищує тиск пара фосфору в ампулі, підтримує її стінки, оберігаючи від вибуху.

Контейнер, що містить галій, найчастіше виготовляють з графіту. Він може мати форму відкритого човника або тонкостінної трубки, що закривається з торців пробками. Контейнер поміщають в ампулу так, щоб відстань між ним і внутрішньою стінкою кварцової ампули складало не менше 2 мм, що необхідне для запобігання розм'якшення кварцу теплом, випромінюваним нагрітим контейнером. При використанні контейнера трубчастої форми доступ пари фосфору до розплаву галію здійснюється дифузією їх через графітову стінку. Такі контейнери забезпечують велику продуктивність, оскільки дозволяють одержувати злиток з перетином, близьким до круглого, тобто майже удвічі більшим, ніж в човнику. Недолік їх - підвищений вміст домішок вуглецю і

інших домішок в одержаному полікристалічному злитку фосфіду галію унаслідок збільшення площі контакту розплаву з контейнером. Вуглець, що розчиняється у фосфіді галію в концентраціях до $1 \cdot 10^{19}$ ат/см³, погіршує його якість. Зовні це виявляється в зміні кольору кристалів з ясно-жовтої до темно-коричневої і пониженні їх прозорості. Домішка вуглецю поводиться у фосфіді галію як акцептор. Вона робить шкідливий вплив на електричні властивості цього з'єднання і характеристики виготовлених p-n-переходів.


Напівпровідникові з'єднання A^{II}B^{VI}. Технологія напівпровідниківих з'єднань II і VI груп Періодичної системи елементів типу A^{II}B^{VI} або, як їх іноді називають, халькогенидів розроблена набагато менш повно, чим з'єднань типу A^{III}B^V. Легкі в технологічному відношенні з'єднання цієї групи, плавлення, що володіють невисокими температурами, і тиском пари при цій температурі, принципово можуть бути одержані методами, вживаними при отриманні з'єднань A^{III}B^V, що розкладаються. До них може бути віднесений, наприклад, теллурид кадмію CdTe, плавкий при 1092° С під тиском власної пари 0,23 атм, і інші з'єднання. Великі труднощі виникають при отриманні монокристалів тугоплавких з'єднань типу A^{II}B^{VI} таких як сульфіди цинку і кадмію і деякі інші. Їх технологія складається з операцій синтезу початкового з'єднання і вирощування монокристалів з парової фази або з розплаву.

Синтез початкових з'єднань типу A^{II}B^{VI} найчастіше здійснюється по реакціях обмінного розкладання, що протікають у водному середовищі. Так, сульфід цинку облягають з розчинів сульфату цинку ZnSO₄ [див. реакцію (5.3)] або дихлориду тетрааммонія цинку Zn(NH₃)₄Cl₂ сірководнем H₂S. Сульфід кадмію також облягають сірководнем з водних розчинів хлористого CdCl₂ і бромистого CdBr₃, нітрату Cd(NO₃)₂ і сульфату CdSO₄ кадмію і їх суміші в широкому інтервалі pH і температур. З галоїдних розчинів осідають сульфіди із структурою типу вюрциту, а з нітратних і сульфатних - типу сфалериту. Для підвищення чистоти з'єднань, що синтезуються, розчини їх солей заздалегідь глибоко очищають методами іонного обміну. Одержані осадженням з водних розчинів порошки з'єднань піддають вакуумному прожаренню для видалення слідів вологи, галоїдів і інших, а також для перекладу в стабільну кубічну модифікацію. Так, при прожарені одержаного по реакції (5.3) осаду сульфіду цинку при температурах до 1020 °С утворюється кубічна модифікація, а при вищих - гексагональна.

Проте порошки з'єднань типу A^{II}B^{VI}, одержані по реакціях, що протікають у водному середовищі, містять велику кількість оксидів. Для виробництва продукту з малим змістом оксидів синтез здійснюють шляхом взаємодії

порошків металів з сіро- або селеноводнем. Як приклад можна привести методики отримання порошку селеніду цинку. Процес проводиться в реакторі. У кварцовий човник, що знаходиться в зоні реактора з температурою 700 °C, поміщають навішування металевого цинку в кількості близько 10 г. Над нею із швидкістю 90 см³/хв пропускають потік чистого водню. Окремо в реактор подають суміш водню з селенистим воднем відносно H₂:H₂Se = 40:1 із швидкістю 20 см³/хв і водень із швидкістю 100 см³/хв.

З'єднання, що синтезується по реакції



у вигляді порошку жовтого кольору осідає на внутрішніх стінках кварцової вставки з швидкістю близько 1 г/год.

Вихід селеніду цинку на цій операції складає близько 50 %. Одержаній продукт витягають з реактора перегонкою в динамічному вакуумі близько 1·10⁻⁵ мм рт.ст. при нагріві зони осадження до 850 °C. Порошок високочистого з'єднання конденсується в ділянці кварцової трубки, що примикає до реактора, а речовини, що непрореагували, несуться далі і конденсуються в холодніших її частинах. Приготований таким методом селенид цинку містить менше 1·10⁻⁵ % (по масі) домішок, зокрема домішки міді. Ще більший ступінь чистоти можна одержати при поєднанні процесів синтезу і вирощування монокристалів з'єднань типу A^{II}B^{VI} через парову фазу, що проводяться в запаяній кварцовій ампулі.

Розглянемо подібну методику на прикладі сульфіду кадмію. Стхіометричні кількості кадмію і сірки поміщають в кварцову ампулу, що має окрему ділянку, сполучену з основною частиною ампули перешийком. Після вакуумування і запаювання ампулу встановлюють в піч з однією температурною зоною і поволі нагрівають до 600 °C. При цій температурі її витримують 12 год, потім 24 год при 900 °C і 8 год при 1200 °C. Після проведення процесу синтезу ампулу охолоджують і поміщають в піч з двома температурними зонами так, щоб її основна частина знаходилася при 1050 °C, а окрема ділянка – при 800 °C. Після витримки протягом 3 год. сірка і кадмій, що не прореагували, перегоняються у відросток, який відпають.

Потім ампулу поміщають в піч з однією температурною зоною. Матеріал, що спочатку міститься в ампулі, перегонять в лівий кінець ампули. Потім повільним переміщенням ампули через піч з швидкістю близько 0,3 мм/год з'єднання перекристалізовують через парову фазу в правий кінець ампули, де

воно осідає у формі монокристала. Вирощені таким методом монокристали сульфіду кадмію мають розміри: діаметр 25 і довжина до 90 мм, маси до 150 г і електричні параметри: питомий опір 6,01...0,1 Ом·см і рухливість 300...350 см²/(В·сек) при 300 К. Не дивлячись на високий ступінь чистоти одержуваних кристалів, подібний метод тривалий і трудомісткий. Тому на практиці вирощування монокристалів тугоплавких напівпровідниківих з'єднань A^{II}B^{VI} в більшості випадків здійснюється перекристалізацією заздалегідь синтезованого з'єднання через парову фазу. Такого роду процеси найчастіше проводять в запаяних кварцових ампулах, що вертикально розташовуються, що забезпечує кращу симетрію радіальних градієнтів температури по перетину кристала, що росте, легкість його легування і управління стехіометрією.

Тверді розчини напівпровідниківих з'єднань, що розкладаються. Утруднення, що виникають при отриманні гомогенних монокристалів твердих розчинів напівпровідниківих з'єднань, що розкладаються, простіше всього подолати при кристалізації їх з парової (газової) фази. Що у зв'язку з цим веде місце в технології таких напівпровідників займають процеси епітаксіального синтезу або перекристалізації, що проводяться за допомогою газотранспортних реакцій, або процеси, що використовують випаровування і конденсацію. При кристалізації з газової фази що осідає на підкладці в ході газотранспортної реакції шар твердого розчину, як правило, відрізняється хорошою гомогенністю. Це пояснюється тим, що в даному випадку склад твердої фази в основному визначається не фазовою рівновагою (кристал-пара), а характером протікаючої в зоні підкладки хімічної реакції. Оскільки швидкості утворення складових твердий розчин напівпровідниківих з'єднань мають приблизно однакове значення, то це забезпечує їх сумісне осадження на підкладку у вигляді гомогенного твердого розчину. Може спостерігатися негомогенна, викликана відмінністю складів парової і кристалічної фаз при температурі кристалізації. Проте по своїй величині вона набагато менше негомогенної, що виникає при отриманні твердих розчинів напівпровідників кристалізацією розплавів. Склад твердого розчину по товщині або площі вирощуваного шару або плівки може змінюватися залежно від умов процесу.

Перша група методів, що використовують газотранспортні реакції, застосовується для отримання об'ємних кристалів або плівок твердих розчинів напівпровідниківих з'єднань, що розкладаються, містять нелеткі елементи, головним чином тверді розчини на основі з'єднань типу A^{III}B^V. Друга група застосовується для отримання кристалів і плівок твердих розчинів на основі з'єднань типу A^{II}B^{VI}.

Методи вирощування кристалів і плівок напівпровідників з'єднань, що розкладаються, в паровій фазі з використанням газотранспортних реакцій дозволяють одержувати весь набір складів твердих розчинів даної системи. Таким чином, вони можуть бути використані і для отримання кристалів і плівок бінарних з'єднань - компонентів квазібінарної системи твердого розчину.

5.6 Питання для самоконтролю

1. Принцип класифікації напівпровідників з'єднань.
2. Методи синтезу напівпровідників з'єднань.
3. Виробництво антимоніду індію.
4. Виробництво антимоніду галію.
5. Термоелектричні матеріали і тверді розчини напівпровідників з'єднань, що не розкладаються.
6. Виробництво телуриду свинцю.
7. Виробництво телуриду вісмуту.
8. Напівпровідники що розкладаються.
9. Виробництво карбіду кремнію.
10. Виробництво арсеніду галію.
11. Виробництво фосфіду галію.
12. Напівпровідникові з'єднання типу $A^{II}B^{VI}$.
13. Тверді розчини напівпровідників з'єднань що розкладаються.

6 ТЕМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

1. Класифікація напівпровідниківих матеріалів
2. Розрахунки легування кремнію
3. Поведінка домішок в кристалі напівпровідника
4. Отримання товарного двоокису і чистого полікристалічного германію
5. Вплив домішок на кристалізацію розплавів
6. Антимоніди індію і галію
7. Кристалізаційні процеси очищення
8. Ефективний коефіцієнт розподілу
9. Методи отримання фосфіду індію
10. Особливості кристалізації розплавів напівпровідниківих з'єднань
11. Кристалізаційні процеси для отримання кристалів напівпровідниківих з'єднань, що розкладаються
12. Використання розплавів не стехіометричного складу для отримання кристалів напівпровідниківих з'єднань, що розкладаються і тугоплавких
13. Методи вирощування напівпровідників з розплаву
14. Класифікація високо чистих речовин
15. Арсенід галію
16. Зонна структура кристалів
17. Поводження з високо чистими речовинами
18. Фізико-хімічні і хімічні властивості кремнію
19. Різка, шліфовка і поліровка напівпровідників
20. Фосфід галію
21. Основні і допоміжні матеріали
22. Компоненти напівпровідниківих з'єднань і що легують елементи
23. Термоелектричні матеріали і тверді розчини напівпровідниківих з'єднань, що не розкладаються
24. Контейнерні матеріали
25. Властивості селену

26. Витягання селену з відходів кольорової металургії
27. Напівпровідникові з'єднання $A^{II}B^{VI}$
28. Управління розподілом домішки при вирощуванні монокристалів германію
29. Витягання селену з відходів серно кислотного і целюлозно-паперових виробництв
30. Карбід кремнію
31. Витягання селену з вторинної сировини
32. Отримання високо чистого селену
33. Методи отримання рівномірно легованих по довжині монокристалів напівпровідників
34. Фізико-хімічні і хімічні властивості германію
35. Напівпровідникові з'єднання $A^{III}B^V$
36. Склад шихти і управління шихтою при отриманні технічного (металургійного) кремнію
37. Методи синтезу напівпровідників з'єднань
38. Джерела германієвої сировини
39. Витягання германію з первинної і вторинної сировини
40. Методи отримання фосфіду бору
41. Вирощування об'ємних монокристалів германію
42. Розрахунки легування германію
43. Отримання чистого полікристалічного кремнію
44. Вирощування об'ємних монокристалів кремнію
45. Виробництво технічного (металургійного) кремнію
46. Управління розподілом домішки при вирощуванні монокристалів кремнію
47. Методи кристалізаційного очищення напівпровідників матеріалів
48. Параметри кристалізаційного процесу
49. Методи отримання фосфіду галію
50. Поведінка домішок в напівпровідниківих матеріалах.

7 ПРИКЛАДИ РІШЕННЯ ЗАДАЧ

7.1 Визначення граничної розчинності домішки

Для виразу змісту або концентрації індивідуальних домішок в чистих речовинах користуються відсотками по масі - % (по масі). У зарубіжній літературі для цієї мети частіше користуються величинами: ppm (part per million) - одна частина на мільйон; $1 \text{ ppm} = 1 \cdot 10^{-6} \%$ (по масі) або ppb (part per billion) - одна частина на мільярд; $1 \text{ ppb} = 1 \cdot 10^{-9} \%$ (по масі).

Величини ppm і ppb можуть виражати також концентрацію домішки на тонну основної речовини - $1 \text{ ppm} = 1 \text{ г/т}$, а $1 \text{ ppb} = 1 \text{ мг/т}$. У роботах по аналітиці часто застосовується вираз концентрації домішки у величинах ‰ - проміле (promille) - одна частина на тисячу; $1 \text{ ‰} = 1 \cdot 10^{-3} \%$ (по масі).

Концентрацію домішок в напівпровідникових матеріалах найчастіше виражають в кількості атомів домішки в кубічному сантиметрі напівпровідника - ат/ см^3 . Ця величина прямо пов'язана з концентрацією носіїв зарядів n або p у тому випадку, коли один атом домішки створює один носій заряду.

Зв'язок між змістом домішки a в напівпровіднику b , виражена % (по масі) (x_a) і в ат/ см^3 (N_a^b), здійснюється таким чином: вагова кількість домішки $a = G_a$ у одному кубічному сантиметрі напівпровідника b рівно:

$$G_a = \frac{x_a \cdot \gamma_b}{100}, \text{ г/см}^3 \quad (7.1)$$

де b – маса 1 см^3 напівпровідника, г, або його щільність, г/см^3 .

Далі: 1 грам-атом домішки A_a містить $N = 6,023 \cdot 10^{23} = N_A$ атомів (число Авогадро). Вирішуємо пропорцію:

$$\begin{aligned} A_a &\rightarrow N_A \\ G_a &\rightarrow n_a \end{aligned}$$

одержимо

$$n_a = \frac{G_a \cdot N_A}{A_a}, \text{ ат} \quad (7.2)$$

Підставляючи в рівняння (7.2) вираз G_a з рівняння (7.1), одержимо кількість атомів домішки a в одному кубічному сантиметрі напівпровідника b :

$$N_a^b = \frac{x_a \cdot \gamma_b \cdot N_A}{100A_a} = \frac{x_a \cdot \gamma_b \cdot 6,023 \cdot 10^{21}}{100A_a}, \text{ ат/см}^3 \quad (7.3)$$

У роботах по фізико-хімічному аналізу і технології напівпровідниківих матеріалів часто застосовується вираз концентрації домішки в атомних відсотках - % (ат.). Зв'язок між концентрацією домішки x_a у відсотках по масі і y_a - атомних відсотках здійснюється за допомогою рівняння

$$y_a^b = \frac{100x_a}{x_a + x_b \cdot (A_a / A_b)}, \% \text{ (ат)} \quad (7.4)$$

де A_a і A_b - атомні маси домішки a і напівпровідника b .

У разі розрахунків, пов'язаних з визначенням концентрації домішки в напівпровідниківих з'єднаннях, замість A_b підставляється M - молекулярна маса з'єднання. Зв'язок між змістом домішки, вираженої ат/см³ (N_a^b) і атомних відсотках (y_a^b), описується рівнянням

$$y_a^b = \frac{N_a^b \cdot 100}{N_b}, \% \text{ (ат)} \quad (7.5)$$

де N_b - кількість атомів в кубічному сантиметрі напівпровідника b . У свою чергу

$$N_b = \frac{N_A \cdot \gamma_b}{A_b} = \frac{6,023 \cdot 10^{23} \cdot \gamma_b}{A_b}. \quad (7.6)$$

Для кремнію ця величина складає $5 \cdot 10^{22}$ ат/см³, а для германію - $4,52 \cdot 10^{22}$ ат/см³.

Для виразу загальної чистоти в даний час указують число дев'яток в значенні змісту основної речовини N . Так, позначення 3N показує, що в матеріалі міститься 99,9% (по масі) основної речовини; 5N5 - 99,9995% (по масі) і т.д. При цьому величина N виходить в результаті віднімання з 100 % суми

аналізованих домішок. Такий спосіб виразу чистоти явно недостатній, оскільки не відображає кількості обмежуваних (що лімітуються) домішок в чистій речовині.

Приклад . Визначити граничну розчинність сурми в монокристалі германію, що вирощується з розплаву, що містить 1% (ат.) Sb, в умовах, при яких $k_{\text{эфф}} = 1 \cdot 10^{-2}$.

По рівнянню (7.6) кількість атомів в кубічному сантиметрі розплавленого германію

$$N_{\text{Ge}} = \frac{6,023 \cdot 10^{23} \cdot 5,57}{72,59} = 4,63 \cdot 10^{22}, \text{ ат}/\text{см}^3$$

а по рівнянню (7.5) концентрація сурми в розплаві германію

$$N_{\text{Ge}}^{\text{Sb}} = \frac{4,63 \cdot 10^{22} \cdot 1}{100} = 4,63 \cdot 10^{20}, \text{ ат}/\text{см}^3$$

звідки гранична розчинність сурми в германії може бути прийнята рівною $4,63 \cdot 10^{20} \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 4,63 \cdot 10^{18} \text{ ат}/\text{см}^3$, що істотно нижче за граничну розчинність, дифузією, що досягається, при 820 С - $1,4 \cdot 10^{19} \text{ ат}/\text{см}^3$.

7.2 Розрахунок заданої кількості легуючої домішки

У реальних умовах неможливо виготовити кристал напівпровідника, що не містить яких-небудь домішок. Також неможливо приготувати кристал з тільки однією певною домішкою. Звичайно в напівпровідниках завжди присутні одночасно як донорні, так і акцепторні домішки. Кожна з них вносить свій внесок в електропровідність:

$$\sigma = e n \mu_n + e p \mu_p, \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1} \quad (7.7)$$

де n і p - концентрації електронів і дірок, відповідно, μ_n , μ_p - їх рухливість.

Якщо концентрація донорної домішки N_D набагато перевищує концентрацію акцепторної, тобто

$$N_D \gg N_A, \text{ ат/см}^3,$$

то внеском дірок в електропровідність можна нехтувати і вона визначатиметься тільки електронами:

$$\sigma = e n \mu_n, \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}, \quad (7.8)$$

де $n = N_D - N_A$.

Навпаки, якщо

$$N_A \gg N_D, \text{ ат/см}^3,$$

то електропровідність визначається тільки дірками і

$$\sigma = e p \mu_p, \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1} \quad (7.9)$$

де $p = N_A - N_D$.

Може опинитися, що

$$N_D = N_A.$$

В цьому випадку надмірні електрони донорних домішок заповнять всі вільні зв'язки (дірки) акцепторів.

Таке явище носить назву компенсація. Відрізнисти такий компенсований напівпровідник від абсолютно чистого власного напівпровідника можна тільки по температурній залежності електропровідності і коефіцієнта Холу.

На практиці найчастіше зустрічається випадок, коли концентрації донорів або акцепторів трохи перевищують один одного:

$$N_D > N_A \text{ або } N_A > N_D.$$

Тоді відношення

$$\epsilon = \frac{N_A}{N_D} \cdot 100 \% \quad (7.10)$$

для напівпровідника електронного типу електропровідності або

$$\varepsilon = \frac{N_D}{N_A} \cdot 100 \% \quad (7.11)$$

для напівпровідника діркового типу електропровідності, називається ступенем компенсації. Якщо вона складає величину менше 15 %, то напівпровідник вважається практично некомпенсованим.

Приклад. Розрахувати кількість легуючої домішки фосфору, необхідної для введення в розплав кремнію масою 0,8 кг, з якого повинен бути вирощений монокристал п-типу електропровідності з питомим опором 150 Ом·см, масою 0,5 кг і діаметром 40 мм. Процес проводиться у вакуумі в тиглі з природного кварцу; швидкість росту монокристала 1,5 мм/хв.

Спочатку визначимо концентрацію електронів в кремнії з необхідним питомим опором з урахуванням компенсації залишкової домішки бору в початковому полікристалічному матеріалі. Вміст домішки бору в початковому полікристалічному кремнії, одержаний водневим відновленням тетрахлориду кремнію, приймається рівним $1 \cdot 10^{13}$ ат/см³ ($N_{kp}^{A_1}$), (що відповідає питомому опору контрольних зразків, рівному 1000 Ом·см).

По рівнянню (7.8) для $\rho = 150$ Ом·см і $\mu_n = 1450$ см²/·(В·с) одержимо

$$N_{kp}^{D_0} = 3 \cdot 10^{13} \text{ ат/см}^3.$$

Тоді

$$N_{kp}^{D_1} = N_{kp}^{D_0} + N_{kp}^{A_1} = 3 \cdot 10^{13} + 1 \cdot 10^{13} = 4 \cdot 10^{13}, \text{ ат/см}^3.$$

Ефективний коефіцієнт розподілу фосфору для швидкості вирощування кремнію 1,5 мм/хв приймаємо рівним 0,52

Тоді концентрація фосфору $N_P^{D_1}$ в розплаві

$$N_P^{D_1} = \frac{4 \cdot 10^{13}}{0,52} = 7,7 \cdot 10^{13}, \text{ ат/см}^3.$$

Наступною дією розрахуємо кількість легуючої домішки, необхідної для компенсації домішки бору, перехідної в розплав в результаті розчинення в ньому кварцового тигля.

Поверхня контакту розплаву з кварцом в стандартному кварцовому тиглі, що має циліндрову частину діаметром 111 мм і заввишки 34 мм і сферичну частину з радіусом сфери 82 мм і заввишки 31 мм, рівна

$$S_{\text{тигл}} = 2 \cdot 3,14 \cdot (5,55 \cdot 3,4 + 8,2 \cdot 3,1) = 276 \text{ см}^2.$$

Монокристал діаметром 40 мм, масою 500 г має довжину

$$L_{\text{кр}} = \frac{500 \cdot 4}{2,32 \cdot 3,14 \cdot 4^2} = 17,2 \text{ см} = 172 \text{ мм},$$

а час його вирощування складає

$$t = 172 / 1,5 = 104 \text{ хв.}$$

Час від моменту розплавлення завантаження початкового кремнію в тиглі до виходу монокристала на заданий діаметр приймемо рівним 20 хв. Тоді загальний час контакту розплаву кремнію з кварцом тигля складе 124 хв.

Прийнявши розчинність кварцу в кремнії у вакуумі $6,65 \cdot 10^{-2} \text{ мг}/(\text{см}^2 \cdot \text{хв})$, визначимо спочатку кількість кварцу, що розчинився в кремнієвому розплаві:

$$G_{\text{кв}} = 6,65 \cdot 10^{-2} \cdot 276 \cdot 124 = 2270, \text{ мг},$$

а потім, прийнявши вміст бору в природному кварці рівним $5 \cdot 10^{-5} \%$ (по масі), кількість бору, що перейшов в розплав, складе

$$G_B = 2270 \frac{5 \cdot 10^{-5}}{100} = 1,13 \cdot 10^{-2} \text{ мг} = \frac{1,13 \cdot 10^{-3} \cdot 6,023 \cdot 10^{23}}{10,81 \cdot 10^3} = 6,3 \cdot 10^{16}, \text{ атомів}.$$

Для компенсації домішки бору, що перейшов в розплав в концентрації

$$N_P^B = N_P^{D_2} = \frac{6,3 \cdot 10^{16} \cdot 2,32}{800} = 1,83 \cdot 10^{14} \text{ ат/см}^3$$

необхідна така ж кількість легуючої домішки фосфору N_p . В результаті, концентрація фосфору в розплаві складе

$$N_p^{D_1} + N_p^{D_2} = 7,7 \cdot 10^{13} + 1,83 \cdot 10^{14} = 2,6 \cdot 10^{14}, \text{ ат/см}^3.$$

Розрахуємо кількість фосфору, що випаровується протягом часу від моменту розплавлення завантаження кремнію до виходу монокристала на заданий діаметр. Втрати летуючої домішки з тигля з розплавом, об'єм якого не змінюється, можуть бути визначені за допомогою рівняння

$$\frac{C}{C_0} = \exp\left(-\frac{\alpha_{\text{вип}} \cdot t \cdot F_{\text{вип}}}{V_p}\right),$$

де $\alpha_{\text{вип}}$ – коефіцієнт випаровування, см/сек, $\alpha_{\text{вип}} = 7,2 \cdot 10^{-4}$; t – час, с; $F_{\text{вип}}$ – поверхня випаровування, см^2 ; V_p – об'єм розплаву, см^3 .

Поверхня випаровування для розплаву, що знаходиться в тиглі діаметром 111 мм, складає

$$F_{\text{вип}} = 0,785 \cdot 11,1^2 = 95 \text{ см}^2,$$

при цьому зменшенням поверхні за рахунок розрощуваного кристала нехтуємо. Об'єм розплаву рівний

$$V_p = 800 / 2,53 = 316 \text{ см}^3.$$


Тоді

$$\frac{C}{C_0} = \exp\left(-\frac{7,2 \cdot 10^{-4} \cdot 20 \cdot 60 \cdot 95}{316}\right) = 0,771.$$

Остаточно

$$N_p^D = \frac{N_p^{D_1} + N_p^{D_2}}{C/C_0} = \frac{2,6 \cdot 10^{14}}{0,771} = 3,37 \cdot 10^{14}, \text{ ат/см}^3$$

Далі розрахунок кількості монокристалічної лігатури кремній-фосфор проводиться з урахуванням питомого електричного опору лігатури (з урахуванням концентрації фосфору в кремнії) і рухливості носіїв заряду. При цьому рухливість носіїв заряду для сильно легованого кремнію визначається по графіку на рис. 7.1.



а – кремній електронного типу електропровідності, б – кремній діркового типу електропровідності

Рисунок 7.1 – Залежність рухливості носіїв зарядів в сильно легованому кремнії від питомого електричного опору

7.3 Розрахунок процесу нагріву тіл

Процеси напівпровідникової технології звичайно проводять при підвищенні температурі. Розрахунок процесу нагріву виконують для визначення часу, необхідного для досягнення тілом необхідної температури, що нагрівається.

Розрізняють процеси нагріву «масивних» і «тонких» тіл. В першому випадку в процесі нагріву температура зовнішньої тепло приймальної поверхні тіла T_p випереджає температуру в центрі тіла T_c (рис. 7.2), в другому - відносна різниця температур $(T_p - T_c)/T_p$ менше 0,05. Тому їх можна вважати одинаковими, що значно спрощує розрахунки.

Для визначення типу процесу нагріву у кожному конкретному випадку використовують безрозмірний комплекс - критерій Біо:

$$Bi = \alpha l / \lambda \quad (7.12)$$

де α - коефіцієнт тепловіддачі, $\text{Дж}/(\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{К})$; l - характерний розмір, який звичайно береться у напрямі теплового потоку, м; λ - коефіцієнт тепlopровідності (теплопровідність) матеріалу тіла, $\text{Дж}/(\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{К})$.

По фізичному значенню критерій Біо є відношенням внутрішнього теплового опору (l/λ) до зовнішнього (l/α). При $Bi > 0,25$ має місце процес нагріву масивного тіла, при $Bi \leq 0,25$ - тонкого тіла.

Процес нагріву «масивного» тіла зачастую спостережуваних в технологічних процесах граничних умов III роду.

$$q_n = \alpha(T_\infty - T_n) \quad (7.13)$$

де q_n - густина теплового потоку до поверхні тіла, $\text{Дж}/(\text{м}^2 \cdot \text{с})$; T_∞ - температура робочого простору нагрівальної установки (температура тепловіддаючої поверхні); T_n - температура поверхні тіла (тепло приймальний поверхні); описується критерійним рівнянням.

$$\Theta = \frac{T_\infty - T}{T_\infty - T_0} = f(Bi, Fo, z/l), \quad (7.14)$$

де Θ - відносна температура; T_0 - початкова температура тіла, звичайно однаакова для будь-якої його крапки; T - температура в даній точці тіла у будь-який момент часу t ; z - расстояние від центру тіла (при двосторонньому його нагріві) до даної крапки; l - відстань від центру тіла до поверхні.




Рисунок 7.2 – Розподіл температури в різні моменти часу ($t_1 < t_2 < t_3$) в процесі двостороннього нагріву плоского масивного тіла завтовшки z

Вхідний в рівняння (7.14) критерій Фурье Fo , званий також відносним часом, розраховується по рівнянню:

$$Fo = a \cdot t / l^2 = t / (l^2/a) \quad (7.15)$$

де t - час з початку нагріву, с; a - коефіцієнт температуропроводності, $\text{м}^2/\text{с}$. визначуваний по формулі

$$a = \lambda / (c \cdot \rho) = 10^{-3} \cdot \lambda \cdot M / (c_v \cdot \rho) \quad (7.16)$$

де c - теплоємність одиниці маси при постійному об'ємі, $\text{Дж}/\text{кг}\cdot\text{К}$; c_v - молярна теплоємність при постійному об'ємі, $\text{Дж}/(\text{моль}\cdot\text{К})$; ρ - густина, $\text{кг}/\text{м}^3$; M - молекулярна маса, г/моль.

Молярна теплоємність при постійному об'ємі c_v пов'язана з молярною теплоємністю при постійному тиску c_p співвідношенням

$$c_v = c_p - R \quad (7.17)$$

де R - універсальна газова постійна ($R = 8,314 \text{ Дж}/(\text{моль}\cdot\text{К})$).




Рисунок 7.3 – Номограма для розрахунку процесу нагріву поверхні плоского тіла

Для зручності розрахунків функціональна залежність (7.14) Θ від критерію Fo при різних значеннях критерію Bi представляється у вигляді графіків - номограм окремо для поверхні $\Theta_{\text{п}}$ і центру $\Theta_{\text{ц}}$ тіл різних форм. Такі номограми для розрахунку процесу двостороннього нагріву плоского тіла представлені на рис. 7.3 і рис. 7.4, а для розрахунку процесу двостороннього нагріву циліндрового тіла – на рис. 7.5 і рис. 7.6. В останньому випадку тепло приймальний є циліндрова поверхня. В першому випадку як характерний розмір береться половина товщини тіла, в другому – його радіус. Графіки дозволяють проводити технічні розрахунки з достатнім ступенем точності.

Для розрахунку процесу нагріву $(t, 0)$ «тонкого» тіла ($Bi < 0,25$) використовують рівняння

$$t = \frac{c \cdot \rho \cdot V}{\alpha \cdot F} \ln \frac{T_{\infty} - T_0}{T_{\infty} - T}, \quad (7.18)$$

де t - час процесу, с; V - об'єм тіла, m^3 ; F - площа тепло приймальний поверхні, m^2 .

Оскільки в рівняння (7.14) і (7.18) входить різниця температур, то значення температури можна використовувати як в градусах за шкалою Цельсія, так і в градусах за шкалою Кельвіна.

У табл. 7.2 представлени варіанти розрахунку, а в табл. 7.1 необхідні для розрахунків фізичні властивості деяких напівпровідників матеріалів. При розрахунку критерію Біо можна користуватися приведеними в табл. 7.1 значеннями для 300 К.




Рисунок 7.4 – Номограма для розрахунку процесу нагріву середини плоского тіла




Рисунок 7.5 – Номограма для розрахунку процесу нагріву поверхні циліндрового тіла




Рисунок 7.6 – Номограма для розрахунку процесу нагріву уздовж осі циліндрового тіла

Приклад 1. Розрахувати процес нагріву графітного циліндрового блоку діаметром $d = 0,1$ м і заввишки $H = 0,75$ м. Тепло приймальний є циліндрова поверхня. $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $T_\infty = 1300^\circ\text{C}$. Густина графіту $\rho = 1,8 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності має вигляд: $\lambda = 105,9 - 0,044T$, $\text{Дж}/(\text{м}\cdot\text{с}\cdot\text{К})$. Температурна залежність теплоємності описується рівнянням $c = 1098 + 0,17T$ $\text{Дж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha = 1500 \text{ Дж}/\text{м}^2 \cdot \text{с}\cdot\text{К}$.

Рішення

Розрахунок проводять в наступній послідовності:

1. Задаємо дещо значення температури в поверхні в інтервалі $T_0 - T_\infty$;
2. Розраховуємо вхідну в критерій Bi величину λ для прийнятих значень температури поверхні;
3. Визначаємо значення критерію Bi по рівнянню (7.12). Якщо $Bi > 0,25$, то продовжуємо розрахунок процесу нагріву «масивного» виробу;
4. Розраховуємо по рівнянню (7.14) $\Theta_{\text{п}}$ для заданих значень $T_{\text{п}}$;
5. По графіках на рис. 7.7 залежностей $\Theta = f(Bi, Fо)$ визначаємо значення $Fо$;
6. Розраховуємо теплоємності для прийнятих значень $T_{\text{п}}$;
7. Розраховуємо по рівнянню (7.16) коефіцієнт температуропровідності;
8. По значеннях критерію $Fо$ з використанням рівняння (7.15) розраховуємо час нагріву ($t = Fо \cdot r^2 / a$) поверхні тіла для прийнятих значень температури;

- По графіках на рис. 7.6 залежностей $\Theta_{\text{ц}}=f(\text{Bi}, \text{Fo})$ і значенням критеріїв Bi і Fo визначаємо величини $\Theta_{\text{ц}}$;
- Розраховуємо $T_{\text{ц}}$ по рівнянню $T_{\text{ц}} = T_{\infty} - (T_{\infty} - T_0) \cdot \Theta_{\text{ц}}$ [див. рівняння (7.14)];
- Розраховуємо значення $\Delta T = T_{\text{п}} - T_{\text{ц}}$.

Результати розрахунку процесу нагріву «масивного» тіла доцільно представити у вигляді табл. 7.3.

Будуємо графіки залежності $T_{\text{п}}$ і $T_{\text{ц}}$ від часу нагріву і $\Delta T=f(t)$, рис. 7.8.




Рисунок 7.7 – Тимчасова залежність температури поверхні і центру в процесі нагріву масивного тіла




Рисунок 7.8 – Тимчасова залежність ΔT при нагріві масивного тіла

Приклад 2. Розрахувати процес двостороннього нагріву пластини кремнію діаметром $d = 80$ мм і завтовшки $h = 20$ мм. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha = 1500$ Дж/ $\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{К}$), $T_0 = 20^\circ \text{C}$, $T_{\infty} = 700^\circ \text{C}$.

Рішення

- Розраховуємо значення критерію Біо по рівнянню (7.12). З табл. 7.1 знаходимо $\lambda = 109$ Дж/(м·с·К), $\text{Bi} = 1100 \cdot 1 \cdot 10^{-2} / 109 = 0,1$. Отже, пластина нагріватиметься по типу «тонкого» тіла, і розрахунок далі проводимо по рівнянню (7.18).
- Розраховуємо тепло приймальної поверхні: $F = 2\pi r^2 = 2 \cdot 3,14 \cdot (4 \cdot 10^{-2})^2 = 1 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2$.
- Розраховуємо об'єм пластини: $V = h \cdot 0,5F = 2 \cdot 10^{-2} \cdot 0,5 \cdot 1 \cdot 10^{-2} = 1 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3$.
- Розраховуємо середню температуру: $T = (700 + 20) / 2 = 360^\circ \text{C} = 633 \text{ K}$.
- Розраховуємо теплоємність при середній температурі. Коефіцієнт рівняння температурної залежності теплоємності знаходимо в табл. 7.1:

$$c = 800 + 0,092 \cdot 633 - 0,15 \cdot 10^8 \cdot 633^{-2} = 881 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К}).$$

6. Записуємо рівняння (7.18) в розрахунковому вигляді. Значення густини кремнію знаходимо в табл. 7.1: $\rho = 2,33 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$.

$$t = \frac{881 \cdot 2,33 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^{-4}}{1100 \cdot 1 \cdot 10^{-2}} \ln \frac{700 - 20}{700 - T} = 18,66 \ln \frac{680}{700 - T}, \text{ с.}$$

Представимо результати розрахунку процесу нагріву «тонкого» тіла в наступному вигляді:

T°C	100	200	300	400	500	600	675
t, с	2,3	5,7	9,9	15,3	22,8	35,8	61,6

Будуємо графік залежності $T = f(t)$.

Таблиця 7.1 – Деякі фізичні властивості напівпровідників

Напівпровідник	M, г/моль	$\rho, \text{г/см}^3$	$\lambda(300 \text{ К}), \text{Дж/(м}\cdot\text{с}\cdot\text{К)}$	c=a+bT+cT^{-2}, \text{Дж/(кг}\cdot\text{К)}		
				a	b	$c \cdot 10^{-2}$
Si	28,09	2,33	109	860	0,092	- 0,15
Ge	72,59	5,33	59	340	0,051	- 0,03
AlP	57,16	2,40	90	841	0,090	- 0,15
AlAs	101,89	3,60	8	370	0,123	-
AlSb	148,74	4,22	56	290	0,113	-
GaP	100,70	4,13	110	423	0,103	-
GaAs	144,64	5,32	54	290	0,087	-
GaSb	191,48	5,62	35	233	0,087	-
InP	145,80	4,79	67	292	0,114	-
InAs	189,74	5,67	28	232	0,088	-
InSb	236,68	5,78	18	209	0,035	-

Таблиця 7.2. – Варіанти завдань для розрахунку нагріву напівпровідникових матеріалів ($T_0 = 20^\circ \text{ C}$)

Номер варіанту	Матеріал	$\alpha, \text{Дж}/(\text{м}^2 \cdot \text{с}\cdot\text{К})$	$T_\infty, {}^\circ\text{C}$	d, мм	h, м
1	Si	1000	700	120	0,7
2		1000	650	120	0,002
3		1000	700	100	0,5
4		1000	700	100	0,02
5	Ge	850	600	100	0,8
6		850	650	100	0,05
7		800	650	80	0,5
8		800	700	80	0,008

Продовження табл. 7.2

Номер варіанту	Матеріал	α , Дж/(м ² ·с·К)	T _∞ , °C	d, мм	h, м
9	GaAs	1000	650	50	0,4
10		1000	550	50	0,008
11		1000	600	50	0,02
12		900	600	50	0,6
13	GaP	900	650	45	0,007
14		850	650	45	0,5
15		800	600	45	0,6
16		800	650	45	0,008
17	GaSb	950	500	50	0,4
18		950	500	45	0,3
19		950	400	45	0,003
20		900	600	40	0,4
21	InAs	900	550	38	0,35
22		900	550	38	0,6
23		800	600	50	0,45
24		800	550	45	0,5
25		800	500	45	0,005

Таблиця 7.3 – Розрахункові значення параметрів процесу нагріву «масивного» тіла

Параметр	Значення параметру при T _{шл} ,				
	600° C	800° C	1000° C	120° C	1270° C
λ , Дж/(м·с·К)	67,5	58,7	49,9	41,1	38,0
$Bi = \alpha \cdot r / \lambda$	$\frac{1500 \cdot 0,05}{67,5} = 1,11$	1,28	1,50	1,82	1,97
$\Theta = \frac{T_{\infty} - T_{\Pi}}{T_{\infty} - T_0}$	$\frac{1300 - 600}{1300 - 20} = 0,55$	0,39	0,23	0,078	0,023
Fo	0,125	0,375	0,531	0,844	1,25
c, Дж/(кг·K)	1246,4	1280,4	1314,4	1348,4	1360,3
$a \cdot 10^5 = \lambda \cdot 10^5 / (c \cdot \rho)$, m^3/c	$\frac{67,5 \cdot 10^5}{1246,4 \cdot 1,8 \cdot 10^3} = 3,01$	2,55	2,11	1,69	1,55
$t = \frac{Fo \cdot r^2}{a}$, с	$\frac{0,125 \cdot 0,05^2}{3,01 \cdot 10^{-5}} = 10$	37	63	125	202
Θ_{Π}	0,80	0,51	0,36	0,16	0,04
$T_{\Pi} = T_{\infty} - (T_{\infty} - T_0) \cdot \Theta_{\Pi}$, °C	$1300 - (1300 - 20) \cdot 0,80 = 276$	647	878	1095	1249
$\Delta T = T_{\Pi} - T_{\Pi_b}$, °C	$600 - 276 = 324$	153	132	105	21

7.4 Розрахунок рівноважного коефіцієнта розподілу рідина-тверде і ефективного коефіцієнта розподілу для вирощування монокристалів по методу Чохральського

Рівноважний коефіцієнт розподілу є термодинамічним параметром, що характеризує розподіл компонентів при вирощуванні монокристалів методами нормальної направленої кристалізації, зонної кристалізації і Чохральського. З достатньою мірою достовірності можна вважати, що при вирощуванні монокристалів на фронті кристалізації встановлюється рівновага; рівноважний коефіцієнт розподілу виражає при цьому відношення концентрації домішкового компоненту В у фазі, що кристалізується, до його концентрації в розплаві на фронті кристалізації (початок осі суміщений з фронтом кристалізації, і вісь направлена в глибину розплаву). Якщо концентрація компоненту В виражена в молярних частках, то рівноважний коефіцієнт розподілу

$$K_{0,B} = \frac{x_B^{TB}}{x_{0,B}^*}. \quad (7.19)$$

і для розрахунку його величини використовується рівняння

$$\ln K_{0,B}^* = \frac{\Delta H_{plB}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{plB}} \right) + \ln \gamma_B^* - \ln \gamma_B^{TB}, \quad (7.20)$$

де ΔH_{tbB} – енталпія плавлення чистого компоненту В, кДж/моль; Т – температура плавлення твердого розчину, що містить x_B^{TB} компоненту В, К; γ_B^* , γ_B^{TB} – коефіцієнти активності компоненту В в рівноважних фазах; R – універсальна газова постійна, $R=8,134 \cdot 10^{-3}$ кДж/(моль·К).

Рівняння (7.20) одержано з умови рівності хімічного потенціалу компоненту В в рівноважних фазах при симетричному способі нормування, коли за стандартне приймається полягання такого компоненту. Прийнято також, що різниця теплоемкостей твердої і рідкої фаз рівна нулю. Рівняння (7.20) справедливе при необмеженій розчинності компонентів А і В в твердій і рідкій фазах в інтервалі температур $T_{m,A}-T_{m,B}$. Застосовне воно і в області невеликих

концентрацій компоненту В, коли розчинність його в компоненті А відповідно рівна x_B^{TB} та $x_B^{\text{ж}}$ для твердої і рідкої фаз. У області дуже малих концентрацій компоненту В, представляючої найбільший інтерес в технології напівпровідникових матеріалів, рівняння (7.20) запишеться у вигляді:

$$\ln K_{0,B}^{\text{ж}} = \frac{\Delta H_{\text{пл},B}}{R} \left(\frac{1}{T_{m,A}} - \frac{1}{T_{m,B}} \right) + \underset{\substack{x_B \rightarrow 0 \\ T \rightarrow T_{m,A}}}{\ln \gamma_B^{\text{ж}}} - \underset{\substack{x_B \rightarrow 0 \\ T \rightarrow T_{m,A}}}{\ln \gamma_B^{\text{TB}}} . \quad (7.21)$$

Вивчення поведінки домішок в германії і кремнії показало, що до твердої фази може бути застосовано наближення регулярних розчинів, а до рідкої - квазірегулярних. Підставляючи в рівняння (7.21) виразу для коефіцієнта активності, запишемо рівняння для розрахунку рівноважного коефіцієнта розподілу у вигляді:

$$\underset{x_B \rightarrow 0}{\ln K_{0,B}^{\text{ж}}} = \frac{\Delta H_{\text{пл},B}}{R} \left(\frac{1}{T_{m,A}} - \frac{1}{T_{m,B}} \right) + \frac{a^{\text{ж}} - b^{\text{ж}} \cdot T_{\text{пл},A} - v^{\text{TB}}}{R \cdot T_{m,A}} . \quad (7.22)$$

У літературі звичайно приводяться значення рівноважних коефіцієнтів розподілу, концентрації в яких (N) виражені в атомах на см^3 . В області малих концентрацій компоненту В

$$x_B^{\text{ж}} = \frac{M_A \cdot N_B}{\rho_B^{\text{ж}} \cdot N_A} , \quad (7.23)$$

де M_A – атомна маса компоненту А, г/моль; N_B – концентрація компоненту В, ат/ см^3 ; $\rho_B^{\text{ж}}$ - густина розплаву компоненту В, г/ см^3 ; N_A - число Авагадро, $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ ат/моль.

Тоді можна одержати наступне рівняння зв'язку рівноважних коефіцієнтів розподілу:

$$K_{0,B} = \frac{N_B^{\text{TB}}}{N_B^{\text{ж}}} = K_{0,B}^{\text{ж}} \cdot \frac{\rho_A^{\text{TB}}}{\rho_A^{\text{ж}}} . \quad (7.24)$$

Рівняння для розрахунку рівноважного коефіцієнта розподілу компоненту А записується у вигляді, аналогічному рівнянню (7.21):

$$\ln K_{0,A} = \ln \left(\frac{x_A^{\text{TB}}}{x_{0,A}^{\text{ж}}} \right) = \frac{\Delta H_{\text{пл},A}}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{пл},A}} \right) + \ln \gamma_A^{\text{ж}} - \ln \gamma_A^{\text{TB}}. \quad (7.25)$$

При вирощуванні монокристалів із швидкістю f відведення домішки від фронту кристалізації при $K_0 < 1$ (або підведення її при $K_0 > 1$) здійснюється в розплаві конвективною дифузією. При $K_0 < 1$ в наближенні дифузійного приграницяного шару δ концентрація домішки практично лінійно зменшується від величини $N_0^{\text{ж}}$ на фронті кристалізації до величини, при $x \geq \delta$ (рис. 7.9).




Рисунок 7.9 – Схема, що визначає поняття ефективного коефіцієнта розподілу: а – $K_0 < 1$; б – $K_0 > 1$

Вплив конвективної дифузії на розподіл домішки по довжині монокристала можна врахувати, використовуючи замість рівноважного коефіцієнта розподілу

$$K_0 = \frac{N^{\text{TB}}}{N_0^{\text{ж}}}$$

ефективний коефіцієнт розподілу

$$K = \frac{N^{\text{TB}}}{N_{\infty}^{\text{ж}}}.$$

Величина ефективного коефіцієнта розподілу K_0 залежить від відношення швидкості кристалізації f до коефіцієнта масовіддачі β . Величину останнього можна розрахувати як відношення коефіцієнта взаємодифузії D до товщини дифузійного шару δ . Розрахункове рівняння для ефективного коефіцієнта розподілу K_0 має вигляд:

$$K = \frac{K_0}{K_0 + (1 - K_0) \exp(-f/\beta)} = \frac{K_0}{K_0 + (1 - K_0) \exp(-f \cdot \delta/D)} \quad (7.26)$$

Для процесу вирощування кристалів по методу Чохральського величину дифузійного шару δ можна розрахувати за рівнянням:

$$\delta = 2,2v^{0,17}D^{0,33}w_k^{-0,5}, \quad (7.27)$$

де v — коефіцієнт кінематичної в'язкості середовища, m^2/s ; w_k — кутова швидкість обертання кристалу, s^{-1} ; D — коефіцієнт дифузії, m^2/s :

$$D = 10^{13} \cdot \frac{kT}{B \cdot \pi \cdot \eta \cdot r}, \quad (7.28)$$

де k — постійна Больцмана, $k=1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К; η — коефіцієнт динамічної в'язкості при температурі T , $\text{Н}\cdot\text{с}/\text{м}^2$; B — чисельний коефіцієнт, r — радіус частинки, нм.

Для акцепторних домішок у розчинах германію та кремнію зазвичай приймається $B=6$, для донорних домішок у тих же розчинах $B=14$. При розрахунку K_0 необхідні дані беруть з табл. 7.4. Значення коефіцієнта кінематичної в'язкості також беруть з табл. 7.4, а значення коефіцієнта динамічної в'язкості — з довідника.

Варіанти завдань для розрахунку представлені в табл. 7.4, значення швидкості вирощування і частоти обертання монокристала в табл. 7.5

Приклад.

Розрахувати рівноважний коефіцієнт розподілу галію в германії і ефективний коефіцієнт розподілу при вирощуванні монокристалів германію по методу Чохральського. Швидкість вирощування монокристала $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання монокристала - 40 об/хв.

Рішення.

1. Розраховуємо рівноважний коефіцієнт розподілу при виразі концентрації через молярні частки по рівнянню (7.22):

$$T_{\text{пл,Ge}} = 1210 \text{ K}; T_{\text{пл,Ga}} = 303 \text{ K}; H_{\text{пл,Ga}} = 5,59 \text{ кДж/моль}; \rho^* = 5,62 \text{ г/см}^3; \rho^{\text{TB}} = 5,33 \text{ г/см}^3; a^* = -0,62 \text{ кДж/моль}; b^* = 0; v^{\text{TB}} = 6,68 \text{ кДж/моль}.$$

$$\ln K_0' = \frac{5,59}{8,314 \cdot 10^{-3}} \left(\frac{1}{1210} - \frac{1}{303} \right) + \frac{-0,62 - 6,68}{8,314 \cdot 10^{-3} \cdot 1210} = -2,3890,$$

$$K_0' = 9,17 \cdot 10^{-2}.$$

2. Розраховуємо рівноважний коефіцієнт розподілу при виразі концентрації в ат/см³ по рівнянню (7.24):

$$K_0 = 9,17 \cdot 10^{-2} \cdot 5,33 / 5,62 = 8,7 \cdot 10^{-2}.$$

3. Коефіцієнт динамічної в'язкості при температурі плавлення германію дорівнює $\nu = 1,35 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$.

Тоді

$$\eta = 1,35 \cdot 10^{-7} \cdot 5,62 \cdot 10^3 = 7,59 \cdot 10^{-4} \text{ Н}\cdot\text{с}/\text{м}^2.$$

4. Розраховуємо коефіцієнт дифузії по рівнянню (7.28):

$$D = \frac{10^{13} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 1210}{6 \cdot 3,14 \cdot 7,59 \cdot 10^{-4} \cdot 0,139} = 0,85 \cdot 10^{-4}, \text{ см}^2/\text{с}$$

5. Рассчитываем кутовую швидкость обертання:

$$\omega = 2\pi n / 60 = 2 \cdot 3,14 \cdot 40 / 60 = 4,19, \text{ с}^{-1}.$$

6. Розраховуємо товщину дифузійного шару по рівнянню (7.27):

$$\delta = 2,2 \cdot (1,35 \cdot 10^{-7/4,19})^{0,5} \cdot 15,9^{-0,33} = 2,2 \cdot 1,8 \cdot 10^{-4} \cdot 0,4 = 1,58 \cdot 10^{-4}, \text{ м.}$$

8. Розраховуємо ефективний коефіцієнт розподілу по рівнянню (7.26):

$$K = \frac{0,087}{0,087 + 0,913 \exp\left(-\frac{1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 1,58 \cdot 10^{-4}}{60 \cdot 0,85 \cdot 10^{-8}}\right)} = 0,13.$$

Таблиця 7.4 – Значення параметра взаємодії v^{TB} і величин $a^{\text{ж}}$ і $b^{\text{ж}}$ для домішок в германії та кремнії.

Доміш-ка	$T_{\text{пл}}$ домішк и, К	$\Delta H_{\text{пл}}$ домішки, кДж/моль	Номер варіанта		Германій: $T_{\text{пл}}=1210$ К; $\lambda^{\text{ж}}=58,6$ Вт/(м·К); $\rho^{\text{ж}}=5,62$ г/см ³ ; $v=1,35 \cdot 10^{-7}$ м ² /с; $M=72,59$ г/моль; $\rho^{\text{TB}}=5,33$ г/см ³ ; $\Delta H_{\text{пл}}=34,8$ кДж/моль		
			Ge	Si	v^{TB} , кДж/моль	$a^{\text{ж}}$, кДж/моль	$b^{\text{ж}} \cdot 10^3$, кДж/(моль·К)
Li	459	2,89	1	2	52,05	-5,21	0
Cu	1356	13,02	3	4	120,65	-30,80	-3,10
Ag	1234	11,95	5	6	124,48	-23,02	-29,80
Fu	1336	12,69	7	8	98,95	-20,36	-4,52
Zn	693	6,68	9	10	70,24	-2,95	0
Al	932	10,76	11	12	16,41	-22,10	-13,20
Ga	303	5,59	13	14	6,68	-0,62	0
In	430	3,24	15	16	66,82	6,57	2,34
Sn	505	7,08	17	18	30,50	7,03	4,52
Pb	800	4,78	19	-	98,01	36,75	17,08
Sb	904	20,10	20	21	52,12	11,05	8,29
Di	544	11,01	22	23	102,15	23,02	6,24
S	392	1,23	-	24	-	-	-
Se	491	5,3	-	25	-	-	-
Te	723	17,90	-	26	-	-	-
Fe	1808	13,02	-	27	-	-	-
Ni	1728	17,63	28	29	-3,07	0	0

Продовження табл. 7.4

Доміш-ка	T _{пл} домішки, K	ΔH _{пл} домішки, кДж/моль	Номер варіанта		Кремній: T _{пл} =1688 K; $\lambda^k=83,7 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot\text{K})$; $\rho^k=2,53 \text{ г}/\text{см}^3$; $v=3,48\cdot10^{-7} \text{ м}^2/\text{с}$; M=28,09 г/моль; $\rho^{tb}=2,33 \text{ г}/\text{см}^3$; $\Delta H_{pl}=46,47 \text{ кДж}/\text{моль}$		
			Ge	Si	v ^{tb} , кДж/моль	a ^k , кДж/моль	b ^k ·10 ³ , кДж/(моль·K)
Li	459	2,89	1	2	45,00	-9,72	0
Cu	1356	13,02	3	4	206,08	49,86	-30,09
Ag	1234	11,95	5	6	154,20	-33,11	-31,94
Fu	1336	12,69	7	8	70,41	-81,79	-43,03
Zn	693	6,68	9	10	160,64	17,91	4,77
Al	932	10,76	11	12	62,91	-17,33	-6,11
Ga	303	5,59	13	14	48,78	13,60	3,47
In	430	3,24	15	16	123,22	47,90	14,11
Sn	505	7,08	17	18	64,05	34,09	6,28
Pb	800	4,78	19	-	-	-	-
Sb	904	20,10	20	21	36,75	13,77	6,37
Di	544	11,01	22	23	125,18	62,12	8,62
S	392	1,23	-	24	156,30	0	0
Se	491	5,3	-	25	244,54	0	0
Te	723	17,90	-	26	139,61	0	0
Fe	1808	13,02	-	27	161,06	24,96	-
Ni	1728	17,63	28	29	-	-	-

Таблиця 4.2 — Варіанти завдань для розрахунку

Номер варіанта	\bar{N}^{tb} , ат/см ³	f, мм/хв	p	Номер варіанта	\bar{N}^{tb} , ат/см ³	f, мм/хв	p
1	7E17	1,5	0,10	15	4E18	1,8	0,18
2	6E18	0,5	0,10	16	7E19	1,2	0,18
3	4E16	1,8	0,12	17	3E19	1,9	0,12
4	1E17	0,7	0,12	18	5E18	1,2	0,12
5	4E14	1,9	0,13	19	4E16	2,0	0,14
6	5E14	0,8	0,13	20	2E18	1,5	0,15
7	2E15	2,0	0,14	21	7E18	0,5	0,15
8	8E15	0,9	0,14	22	1E17	1,5	0,16
9	2E17	1,5	0,15	23	8E17	0,6	0,16
10	2e16	1,0	0,16	24	4E15	0,7	0,17
11	4E19	1,6	0,16	25	5E14	0,8	0,17
12	5E19	1,0	0,16	26	1E15	0,8	0,18
13	4E20	1,7	0,17	27	2E15	1,0	0,18
14	2E18	1,1	0,17	28	8E14	0,8	0,18

Діаметр монокристалів германію приймається рівним 60 мм, кремнію – 120 мм.
Частота обертання кристалізації: для германію – 40 об/хв, для кремнію – 55 об/хв

7.5 Розрахунок розподілу домішки в монокристалі і розплаві і градієнта температури, необхідного для усунення концентраційного переохолодження

При вирощуванні монокристалів напівпровідників з розплавів концентрація легуючої домішки закономірно зраджується по його довжині. Для подальшого використування (виготовлення пластин або підкладок для епітаксійного нарощування) годна тільки частина монокристала з концентрацією легуючого елементу $\bar{N}^{tb}(1+p)$, де $\bar{N}^{tb} \cdot p$ - відхилення концентрації, що допускається, від заданої \bar{N}^{tb} . Тому необхідно уміти розраховувати розподіл домішкового легуючого елементу по довжині монокристала. Залежність концентрації домішкового компоненту $\bar{N}^{tb}(x)$ (ат/см³) в монокристалі, одержаному методом Чохральського або нормальній направленої кристалізації, від відстані x (см), пройденого фронтом кристалізації, в наближенні молекулярної дифузії в розплаві описується рівнянням:

$$N^{tb}(x) = N_0^{\infty} \left[1 - (1 - K_0) \exp\left(-\frac{K_0 \cdot f}{D} \cdot x\right) \right], \quad (7.29)$$

де f - швидкість кристалізації, см/с; K_0 - рівноважний коефіцієнт розподілу домішкового компоненту при виразі концентрації, ат/см³; D - коефіцієнт взаємодифузії в розплаві при температурі плавлення основного компоненту, см²/с; N_0^{∞} - початкова концентрація домішки в розплаві, ат/см³.

Величини K_0 і D , що входять, в рівняння (7.29) можуть бути розраховані по викладених вище методиках. З рівняння (7.29) виходить, що при значенні передекспоненціального виразу, рівному $-5 \cdot (e^{-5} - 0,0007)$ спостерігається практична рівність концентрацій домішки в твердій фазі-монокристалі і початковому розплаві. Таке полягання $N^{tb}(x) = N_0^{\infty}$ процесу називається стаціонарним (рис. 7.10).




Рисунок 7.10 – Схема, що пояснює настання стаціонарного полягання

Шлях, пройдений фронтом кристалізації (довжина монокристала) до встановлення стаціонарного полягання

$$x_{\text{пер}} = 5D/(K_0 \cdot f) \quad (7.30)$$

Знаючи величину $x_{\text{пер}}$, яка в значній мірі залежить від K_0 , можна розрахувати об'єм монокристала перетином F , що закристалізувався до встановлення стаціонарного полягання:

$$V_{\text{TB}} = F \cdot x_{\text{пер}}. \quad (7.31)$$

У реальних умовах вирощування монокристалів величина $x_{\text{пер}}$ має значно більші значення, ніж значення, одержуване по рівнянню (7.30), що указує на недостатню достовірність наближення існування лише молекулярної дифузії в розплаві. Природні конвективні потоки, що виникають в розплаві при нормальній направленій кристалізації, або створюваний в процесі Чохральського перебіг розплаву за рахунок обертання кристала і тигля приводять до більш інтенсивного відведення домішки при $K_0 < 1$ від фронту кристалізації (або підводу домішки при $K_0 > 1$ до фронту кристалізації) конвективною дифузією. З урахуванням цього в приведених вище рівняннях може бути використаний ефективний коефіцієнт дифузії D_{eff} , величина якого на 1,5...2 порядка більше D . Стационарне полягання може наступити і в процесі зонної перекристалізації при одному проході розплавленої зони, при цьому

$$N^{TB}(x) = N_0 = N_0^k,$$

де N_0 - однакова початкова концентрація домішки в кристалі, що піддається зонної перекристалізації.

Рівняння розподілу домішки в розплаві при стаціонарно поляганні для процесів Чохральського, нормальній направлений кристалізації і зонної перекристалізації (при одному проході розплавленої зони) однаково і має вигляд:

$$N^k(z) = \frac{N_0^k}{K_0} \left[K_0(1-K_0) \exp\left(-\frac{f \cdot z}{D}\right) \right], \quad (7.32)$$

де z - відстань від фронту кристалізації в глибину розплаву, см.

При $z=0$, тобто на фронті кристалізації $N^k(0) = N_0^k / K_0$ і, отже

$$N^{TB}(x) = N^k(0) \cdot K_0 = N_0^k.$$

При збільшенні z концентрація домішки або зменшується при $K_0 < 1$, або зростає при $K_0 > 1$. Більш різка зміна концентрації спостерігається при більшій величині відношення f/D . При значення $z=D \cdot \ln[(1-K_0)/0,005K_0]/f$ величина $N^k(z)$ складає $1,005 N_0^k$, тобто практично рівна початковій концентрації домішки в розплаві. У процесі зонної кристалізації на фронті плавлення ($z=l$, де l - довжина розплавленої зони), при $f/D=\ln[(l-K_0)/(0,005 \cdot K_0)]/l$, величина $N^k(l)$ рівна $1,005 N_0$ - концентрації домішки в підживляючому кристалі (рис. 7.11). При зменшенні швидкості кристалізації на фронті плавлення виникає "стрибок" концентрації $N^k(l)/N_0 > 1$ тим більший, чим менше швидкість кристалізації. При $f \ll D$ концентрація домішки практично не змінюється по довжині розплавленої зони і рівна N_0/K_0 .





Рисунок 7.11 – Зміна і розподіл концентрації домішки в твердій фазі і розплавленій зоні при різних співвідношеннях $f \text{ i } D$

У процесі вирощування монокристалів в розплаві біля фронту кристалізації може виникнути концентраційне переохолодження, якщо температура розплаву дещо нижче за лінію ліквідуса - температуру початку кристалізації розплаву з певною концентрацією домішкового (або легуючого) компоненту (див. рис. 7.12).

Переохолодженням розплаву, необхідним для протікання процесу кристалізації, при розгляді концентраційного переохолодження звичайно нехтують. При концентраційному переохолодженні виникає комірчастий фронт кристалізації, що приводить до нерівномірного розподілу домішки по перетину кристала (по поверхні епітаксійного шару). При великій величині концентраційного переохолодження може відбутися "зрив" процесу зростання монокристала або епітаксійного шару.

Для усунення концентраційного переохолодження необхідно мати в розплаві біля фронту кристалізації градієнт температури, мінімальна величина якого $G_{\min}^{\text{ж}}$ рівна градієнту температури початку кристалізації (рівноважної температури) біля цього фронту.



1- при концентраційному переохолодженні; 2 - без концентраційного переохолодження.

Рисунок 7.12 – Зміна концентрації легкоплавкого компоненту в розплаві і температури (T^* - лінія ліквідуса)

Величина $G_{\min}^{\text{ж}}$, К/см, знаходиться з граничної умови на фронті кристалізації, що використовується для вирішення рівняння масообміну в розплаві в будь-якому процесі кристалізації:

$$G_{\min}^{\text{ж}} = \left(\frac{dT}{dz} \right)^{\text{ж}} \Big|_{z=0} = \frac{[f \cdot m(N^{\text{TB}} - N^{\text{ж}})]_{\max}}{D}, \quad (7.33)$$

де f - швидкість кристалізації, см/с; m - величина тангенса кута нахилу лінії ліквідуса на T - x проекції діаграми полягання ($m = dT/dN^{\text{ж}}$, К·см³/ат); D - коефіцієнт взаємодифузії компоненту, швидкість кристалізації якого лімітує швидкість процесу в цілому, або коефіцієнт взаємодифузии домішки, см²/с; $N^{\text{ж}}$ - концентрація компоненту В у розплаві, з якого кристалізується тверда фаза з концентрацією N^{TB} , ат/см³.

Для розрахунку треба визначити умови, при яких чисельник правої частини рівняння (7.33) має максимальне значення.

Для розрахунку мінімального градієнта температури, необхідного для усунення концентраційного переохолодження в процесах Чохральського і

нормальній направлений кристалізації, рівняння (7.33) можна представити у вигляді:

$$G_{\min}^{\text{ж}} = -f \cdot m \cdot N_{\max}^{\text{TB}} (1 - K_0) / (K_0 \cdot D). \quad (7.34)$$

Така можливість обумовлена тим, що швидкість кристалізації f часто задається; величина $m > 0$ при $K_0 > 1$ і $m < 0$ при $K_0 < 1$, визначувана диференціюванням рівняння лінії ліквідуса в області малих концентрацій домішкового компоненту:

$$N_B^{\text{ж}} = \frac{\rho_A^{\text{ж}} \cdot N_A^A \cdot \Delta H_{\text{пл},A}}{M_A \cdot R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{пл},A}} \right), \quad (7.35)$$

є величиною постійною:

$$m_T \rightarrow T_{\text{пл},A} = - \frac{T_{\text{пл},A}^2 M_A \cdot R}{\rho_A^{\text{ж}} \cdot N_A^A \cdot \Delta H_{\text{пл},A}}, \quad (7.36)$$

де $T_{\text{пл},A}$ - температура плавлення речовини, з якої вирощується монокристал (германій, кремній), К; $\rho_A^{\text{ж}}$ - густина цієї речовини при температурі плавлення, г/см³; M_A - молекулярна маса, г/моль; $\Delta H_{\text{пл},A}$ - ентальпія плавлення, Дж/моль; N_A - число Авагадро, $6,02 \cdot 10^{23}$, моль⁻¹.

При вирощуванні монокристалів максимальна концентрація домішки, спостерігається на початку монокристала при $K_0 > 1$, а при $K_0 < 1$ - в кінці годної його частини, в якій, визначуваній по рівнянню:

$$N_{\max}^{\text{TB}} = \bar{N}^{\text{TB}} (1 + p). \quad (7.37)$$

Варіанти розрахунку нестационарного процесу вирощування монокристалів по методу Чохральського і градієнта температури, необхідного для усунення концентраційного переохолодження, представлені в табл.4.1;

варіанти розрахунку стаціонарного процесу зонної перекристалізації при трьох значеннях швидкості f дані в табл. 7.6.

Приклад 1.

Розрахувати об'єм легованого галієм монокристала германію, по методу Чохральського до встановлення стаціонарного полягання, записати рівняння розподілу галію по довжині монокристала і розрахувати мінімальний градієнт температури, необхідної для усунення концентраційного переохолодження. Швидкість вирощування монокристала $f=1,5$ мм/хв, частота обертання монокристала - 40 об/хв, діаметр монокристала $d=60$ мм, необхідна концентрація галію в монокристалі $\bar{N}^{TB} = 5 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$, $p = 0,1$.

Рішення.

1. Розрахунок рівноважного коефіцієнта розподілу галію в розплаві германію по рівняннях, наведених у главі 4, дає величину $K_0=0,087$.
2. Розраховуємо необхідну концентрацію галію в розплаві:

$$N_0^{\text{ж}} = N^{TB}(0) / K_0 = \bar{N}^{TB}(1-p) / K_0 = 5 \cdot 10^{17} (1-0,1) / 0,087 = 5,6 \cdot 10^{18}, \text{ см}^{-3}.$$

3. Розрахунок коефіцієнта дифузії по рівняннях, наведених у главі 7.4, дає величину $D = 0,85 \cdot 10^{-34}$ см $^2/\text{с}$.
4. Розраховуємо по рівнянню (7.30) довжину монокристала до встановлення стаціонарного полягання без урахування конвекції в розплаві:

$$x_{\text{пер}} = \frac{5 \cdot 0,85 \cdot 10^{-4} \cdot 60}{0,087 \cdot 0,16} = 1,95, \text{ см}$$

5. Розраховуємо площину поперечного перетину монокристала:

$$F = 3,14 \cdot 32 = 28,26, \text{ см}^2.$$

6. Розраховуємо об'єм монокристала, вирощеного до виходу на стаціонарний режим:

$$V_{\text{TB}} = 28,26 \cdot 1,95 = 55,11 \text{ см}^3.$$

7. Розраховуємо розподіл домішки по довжині монокристала до встановлення стаціонарного полягання. Рівняння (7.29) записується у вигляді:

$$N^{TB}(x) = 5,6 \cdot 10^{18} \left[1 - 0,913 \exp \left(-\frac{0,087 \cdot 0,15}{60 \cdot 0,85 \cdot 10^{-4}} \cdot x \right) \right] = 5,6 \cdot 10^{18} \left(1 - 0,913 e^{-2,56x} \right).$$

Будуємо графік розподілу домішки по довжині монокристала.

З одержаних даних (величина $x_{\text{пер}}$, розподіл домішки по довжині монокристала) виходить, що наближення молекулярної дифузії домішки в розплаві недостатньо коректне; при вирощуванні монокристалів германію значно більшої довжини стаціонарне полягання звичайно не досягається.

8. Приймемо $D_{kp}=20D$. Тоді довжина монокристала, вирощеного до встановлення стаціонарного полягання:

$$x_{\text{пер}} = \frac{5 \cdot 20 \cdot 0,85 \cdot 10^{-4} \cdot 60}{0,087 \cdot 0,16} = 39, \text{ см.}$$

9. Розраховуємо величину m по рівнянню (5.8):

$$m = -\frac{1210^2 \cdot 72,59 \cdot 8,314}{5,62 \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot 34800} = -7,5 \cdot 10^{-21}, \text{ К} \cdot \text{см}^3.$$

10. Розраховуємо максимальну концентрацію галію в кристалі по рівнянню (7.37):

$$N_{\text{max}}^{TB} = 5 \cdot 10^{17} (1 + 0,1) = 5,5 \cdot 10^{17}, \text{ см}^{-3}.$$

11. Розраховуємо градієнт температури, необхідної для усунення концентраційного переохолодження, по рівнянню (7.34):

$$G_{\text{min}}^{\text{ж}} = -\frac{0,15(-7,5 \cdot 10^{-21}) \cdot 5,5 \cdot 10^{17} (1 - 0,087)}{60 \cdot 0,087 \cdot 0,86 \cdot 10^{-4}} = 1,3, \text{ К/см}$$

Приклад 2.

Розрахувати розподіл галію в розплаві в стаціонарному процесі зонної перекристалізації германію. Довжина розплавленої зони $l=1$ см. Швидкість кристалізації $f=0,088; 0,175$ і $0,35$ мм/хв. Початкова концентрація домішки в злитку рівна $N_0=2 \cdot 10^{18}$ ат/см³.

Рішення.

1. Розрахунок рівноважного коефіцієнта розподілу галію в розплаві германію по рівняннях, наведених у главі 7.4, дає величину $K_0=0,087$.

2. Розрахунок коефіцієнта дифузії по рівняннях, наведених у главі 7.4, дає величину $D=0,85 \cdot 10^{-4}$ см²/с.

3. Записуємо рівняння (7.32) розподілу галію по довжині розплавленої зони при трьох заданих значеннях швидкості:

$$N^*(z) = \frac{2 \cdot 10^{18}}{0,087} \left[0,087 + 0,913 \exp \left(-\frac{0,088 \cdot 10^{-1}}{60 \cdot 0,85 \cdot 10^{-4}} \cdot z \right) \right] = 2,3 \cdot 10^{19} \left(0,087 + 0,913 e^{-1,725z} \right),$$

$$N^*(z) = 2,3 \cdot 10^{19} \left(0,087 + 0,913 e^{-3,43z} \right), \text{ ат/см}^3;$$

$$N^*(z) = 2,3 \cdot 10^{19} \left(0,087 + 0,913 e^{-6,86z} \right), \text{ ат/см}^3;$$

Результати розрахунку концентрації $N^*(z) \cdot 10^{-19}$, ат/см³, при різних значеннях f і z записуємо у вигляді:

f , мм/хв	z, см					
	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
0,088	2,30	1,69	1,25	0,94	0,73	0,57
0,175	2,30	1,24	0,73	0,47	0,34	0,27
0,350	2,30	0,73	0,34	0,23	0,21	0,20

Будуємо графік розподілу галію по довжині розплавленої зони $\lg N^* = f(z)$ при трьох швидкостях її руху.

Таблиця 7.6 – Варіанти завдань для розрахунку

Номер варіанту	f , мм/хв	f , мм/хв	f , мм/хв	l , см	Номер варіанту	f , мм/хв	f , мм/хв	f , мм/хв	l , см
1	0,20	1,00	5,00	1	15	0,05	0,25	1,20	1
2	0,08	0,40	2,00	2	16	0,04	0,20	1,00	2
3	0,10	0,50	2,50	3	17	0,20	1,00	5,00	3
4	0,06	0,30	1,50	4	18	0,08	0,40	2,00	4
5	0,32	1,60	8,00	5	19	0,07	0,35	1,80	5
6	0,30	1,50	7,50	1	20	0,05	0,25	1,30	1
7	0,02	0,80	4,00	2	21	0,03	0,15	0,70	2
8	0,07	0,35	1,60	3	22	0,30	1,50	7,50	3
9	0,05	0,30	1,50	4	23	0,12	0,60	3,00	4
10	0,07	0,35	1,60	5	24	0,10	0,50	2,50	5
11	0,12	0,60	3,00	1	25	0,12	0,60	3,00	1
12	0,10	0,50	2,50	2	26	0,30	0,30	1,50	2
13	0,04	0,20	1,00	3	27	0,30	1,50	7,50	3
14	0,04	0,20	1,00	4	28	0,20	1,00	5,00	4

7.6 Розрахунок розподілу летуючої домішки по довжині монокристала вирощеного у вакуумі

Розподіл летуючої домішки в монокристалі при вирощуванні у вакуумі по методу Чохральського і у вертикальному варіанті нормальній направленої кристалізації (в цих випадках поверхня контакту розплаву з паровою фазою F_M залишається постійною) описується рівнянням:

$$N_{TB}(x) = K \cdot N_{jk}(t_0) \cdot (1-g)^{K+K_{vipp}-1}; \quad g > 0 \quad (7.38)$$

де $N_{jk}(t_0)$ концентрація домішки у момент початку вирощування кристала $\text{ат}/\text{см}^3$; K – ефективний коефіцієнт розподілу; K_{vipp} - коефіцієнт, що враховує внесок випаровування домішки з розплаву в процесі вирощування кристала; g - частка розплаву, що викристалізовувався.

У рівнянні (7.38) x - довжина монокристала, см, яка дорівнює $g \cdot V_0^{jk} / F$, де V_0^{jk} - об'єм розплаву до початку вирощування монокристала, см^3 ; F - площа поперечного перетину монокристала, см^2 . Величини $N_{jk}(t_0)$ і K_{vipp} розраховують по рівняннях:

$$N^k(t_0) = N_0^k \mp \cdot \exp \left(-\frac{k_{\text{вип}} F_{\text{вип}}}{V_0^k} \cdot t_0 \right), \quad (7.39)$$

$$K_{\Pi} = k_{\text{вип}} \cdot F_{\text{вип}} / (f \cdot F), \quad (7.40)$$

де $k_{\text{вип}}$ - коефіцієнт випаровування, см/с; $F_{\text{вип}}$ - поверхня випаровування, см²; t_0 - час витримки розплаву у вакуумі, с; f - швидкість вирощування монокристала, см/с; N_0^k - початкова концентрація домішки в розплаві, ат/см³.

Очевидно, що враховувати випаровування доцільно тільки в тому випадку, якщо величина $K_{\text{вип}}$ не менше 0,01 К. Інакше можна нехтувати випаровуванням домішки з поверхні розплаву ($k_{\text{вип}}=0$, $K_{\text{вип}}=0$), при цьому $N^k(t_0) = N_0^k$, а рівняння (7.38) перетвориться в рівняння розподілу нелетучої домішки по довжині монокристала:

$$N^{TB}(x) = K \cdot N_0^k (1-g)^{k-1}. \quad (7.41)$$

У разі зонної перекристалізації у вакуумі (при $F_{\text{вип}}$ також залишається незмінною) рівняння розподілу домішки по довжині монокристала записується у вигляді:

$$N^{TB}(x) = \frac{K \cdot N_0}{K + K_{\Pi}} \left\{ 1 - [1 - (K + K_{\Pi})] \exp \left(-\frac{K + K_{\Pi}}{\ell} \cdot x \right) \right\} \quad (7.42)$$

де N_0 - однакова по всій довжині початкового злитка концентрація домішки, ат/см³; ℓ - довжина розплавленої зони, см; x - відстань пройдена фронтом кристалізації від початку злитка, см.

Якщо домішка нелетуча, то рівняння (6.5) приводиться до рівняння зонної перекристалізації

$$N^{TB}(x) = N_0 \left[1 - (1-K) \exp \left(-\frac{K}{\ell} \cdot x \right) \right]. \quad (7.43)$$

Для виявлення впливу випаровування домішки і зіставлення результатів розрахунку по рівняннях (7.38) і (7.41) або (7.42) і (7.43) потрібно, щоб

величини $N^{TB}(t \geq t_0)/K \cdot N^k(t_0)$ и $N^{TB}(x)/(K \cdot N_0^k)$ для процесів Чохральського або вертикальної нормальні направленої кристалізації або $N_{TB}(x)/N_0$ для процесів зонної перекристалізації були однаковими.

Величину $k_{\text{вип}}$, см/с, звичайно визначають обробкою результатів експерименту по рівнянню:

$$k_{\text{вип}} = \frac{V_0^k}{F_{\text{вип}} \cdot t_0} \cdot \ln \frac{N_0^k}{N^k(t_0)}, \quad (7.44)$$

тобто по зміні концентрації домішки в розплаві під час t_0 (об'єм рідкої фази при випаровуванні домішки не змінюється).

При концентраціях легуючих домішок, що звичайно використовуються, коефіцієнт випаровування рівний: з розплаву кремнію у вакуумі для фосфору $5 \cdot 10^{-4}$ см/с, для сурми $3 \cdot 10^{-5}$ см/с, з розплаву кремнію в інертному газі для фосфору $1 \cdot 10^{-4}$ см/с, з розплаву германію, у вакуумі для фосфору $1,2 \cdot 10^{-4}$ см/с, для миш'яку $4,1 \cdot 10^{-6}$ см/с.

Аналітично величина $k_{\text{вип}}$ може бути розрахована по швидкості випаровування домішки у вакуумі при заміні тиску насищеної пари $p_{(B)\text{п}}^0$ на рівноважний парціальний тиск компоненту $B(p_B^0)$ і $T_{\text{вип}}$ на температуру плавлення напівпровідника. Швидкість випаровування атомів В при створенні в парі молекул B_m ($m=1, 2, 4$) дорівнює

$$j_{\text{вип}} = 3,16 \cdot 10^{-3} \sum_m \frac{m \cdot p_{B,m}^0 \cdot N_A}{(2\pi R T_{\text{пл},A} \cdot M_{B,m})}, \text{ ат}/(\text{см}^2 \cdot \text{с}); \quad (7.45)$$

де $p_{B,m}^0$ - рівноважний парціальний тиск компоненту B_m , Па; $M_{B,m}$ - молекулярна маса B_m , г/моль; $T_{\text{пл},A}$ - температура плавлення напівпровідника, К.

Величина $p_{B,m}^0$ пов'язана з концентрацією домішки в розплаві рівнянням:

$$p_{B,m}^0 = p_{(B,m)}^0 \cdot (x_B^k \cdot \gamma_B^k)^m, \quad (7.46)$$

де $p_{(B,m)}^0$ - тиск насищеної пари компоненту В при знаходженні його в парі в молекулярній формі B_m , Па; x_B^k, γ_B^k - атомна частка і коефіцієнт активності компоненту В в розплаві.

Замінюючи атомну частку компоненту В на концентрацію, виражену в атомах на кубічний сантиметр, одержуємо:

$$j_{\text{вип}} = 3,16 \cdot 10^{-3} \sum_m \frac{m \cdot p_{(Bm)}^0 \cdot (N_B^k \cdot \gamma_B^k)^m}{(\rho_A^k / M_A)^m \cdot (2\pi R \cdot T_{\text{плA}} \cdot M_{Bm})^{0,5} \cdot (N^A)^{m-1}}, \quad (7.47)$$

де ρ_A^k - густина розплаву напівпровідника, $\text{г}/\text{см}^3$; M_A - молекулярна маса розплаву напівпровідника, $\text{г}/\text{моль}$.

Одиниці вимірювання величин, що входять в другий співмножник знаменника, такі ж, як в рівнянні (7.45).

Тепер коефіцієнт випаровування, $\text{см}/\text{с}$, можна розрахувати по рівнянню:

$$k_{\text{вип}} = 3,16 \cdot 10^{-3} \sum_m \frac{m \cdot p_{(Bm)}^0 \cdot (N_B^k)^{m-1} \cdot (\gamma_B^k)^m}{(\rho_A^k / M_A)^m \cdot (2\pi R \cdot T_{\text{плA}} \cdot M_{Bm})^{0,5} \cdot (N^A)^{m-1}}. \quad (7.48)$$

З рівняння (7.48) видно, що $k_{\text{вип}}$ не залежить від концентрації [в такому припущені виведені рівняння (7.38), (7.39) і (7.42)] тільки в тому випадку, якщо $m = 1$, тобто в паровій фазі компонент В знаходиться в атомарному вигляді. В той же час, самі летючі легуючі домішки відносяться до V групи періодичної системи Менделєєва і схильні до асоціацій в молекули в паровій фазі. Тому приведені значення $k_{\text{вип}}$, - деяка усереднена по концентрації величина в області найбільш широко концентрацій легуючих домішкових компонентів, що використовуються.

Варіанти для розрахунку представлені в табл. 7.7. Перші 20 варіантів дано для вирощування монокристалів по методу Чохральського; варіанти з 21 по 30 - для зонної перекристалізації германію, коли $F_p = b \cdot l$, де b – ширина розплавленої зони; варіанти з 31 по 40 - для бестигельної зонної перекристалізації кремнію, коли $F_p = \pi d_k \cdot l$. У варіантах 1...20 розраховують відносини

$$N_{\text{TB}}(x) / [K \cdot N_k(t_0)];$$

у варіантах 21...40 – відношення $N_{\text{TB}}(x)/N_0$ з урахуванням випаровування і без урахування.

Приклад 1.

Вирощується монокристал германію (кремнію) методом Чохральского у вакуумі [вирощується монокристал кремнію методом бестигельної зонної перекристалізації (БЗП) у вакуумі; проводиться зонна перекристалізація (ЗП) германію у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву германію (кремнію) $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Діаметр кристала $d_k = 60$ мм; діаметр тигля $d_t = 80$ мм (для БЗП діаметр кристала $d_k = 15$ мм, довжина розплавленої зони $l = 10$ мм., для ЗП довжина розплавленої зони $l = 20$ мм, ширина поверхні розплавленої зони $b = 15$ мм). Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 40$ об/хв; при розрахунку товщини дифузійного шару умовно прийнято: для БЗП $n = 3$ об/хв, для ЗП $n = 0,5$ об/хв.

Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.

Рішення.

- Із довідника знаходимо значення рівноважного коефіцієнта розподілу миш'яку для германію: $K_0 = 0,02$.
- Розрахунок коефіцієнта динамічної в'язкості розплаву германію виконуємо по значеннях коефіцієнта кінематичної в'язкості $\nu = 1,35 \cdot 10^{-7}$ м²/с і густині розплавленого германію $\rho_{\text{Ge}}^{\text{ж}} = 5,62 \cdot 10^3$ кг/м³: $\eta = 7,59 \cdot 10^{-4}$ Н·с/м².
- Розраховуємо коефіцієнт взаємодифузії. $D_i = 0,211$ нм.

Тоді

$$D = \frac{10^{13} \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 1210}{14 \cdot 3,14 \cdot 7,59 \cdot 10^{-4} \cdot 0,211} = 2,37 \cdot 10^{-5}, \text{ см}^2/\text{с}.$$

- Розраховуємо кутову швидкість обертання монокристала:

$$\omega = 2\pi n / 60 = 2 \cdot 3,14 \cdot 40 / 60 = 4,19 \text{ c}^{-1}.$$

- Розраховуємо товщину дифузійного шару:

$$\delta = 2,2(1,35 \cdot 10^{-7})^{0,17} \cdot (2,37 \cdot 10^{-5})^{0,33} \cdot (4,19)^{-0,5} = 2,2 \cdot 0,68 \cdot 0,001 \cdot 42 \cdot 0,489 = 1,04 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$

6. Розраховуємо ефективний коефіцієнт розподілу:

$$K = \frac{0,02}{0,02 + 0,98 \exp\left(-\frac{1,04 \cdot 10^{-2} \cdot 1,5 \cdot 10}{60 \cdot 2,37 \cdot 10^{-5}}\right)} = 0,059.$$

7. Розраховуємо площину поперечного перетину кристала:

$$F = 0,785 \cdot 52 = 19,63 \text{ см}^2.$$

8. Розраховуємо поверхню випаровування розплаву в тиглю:

$$F_u = 0,785(82 - 52) = 30,6 \text{ см}^2.$$

9 Розраховуємо величину K_u :

$$K_u = \frac{1,1 \cdot 10^{-5} \cdot 30,6 \cdot 60}{1,5 \cdot 0,1 \cdot 19,63} = 0,026.$$

10. Записуємо рівняння (7.38) у вигляді:

$$\frac{N^{TB}(x)}{KN^k(t_0)} = (1-g)^{0,052+0,016-1} = (1-g)^{-0,916}. \quad (7.49)$$

Записуємо рівняння (7.41) у вигляді:

$$\frac{N^{TB}(x)}{KN_0^k} = (1-g)^{-0,942}. \quad (7.50)$$

Результати розрахунку записуємо в наступному вигляді:

Номер рівняння	g - частка розплаву, що викристалізувався				
	0	0,2	0,4	0,6	0,8
7.49	1	1,227	1,597	2,315	4,368
7.50	1	1,234	1,618	2,371	4,554

Будуємо графіки залежності за цими даними, з яких видно, що випаровування домішки при $K < 1$ сприяє дещо більш рівномірному розподілу легуючої домішки. Очевидно, що при $K > 1$ випаровування домішки даватиме протилежний ефект.

Приклад 2.

Розрахувати відносну зміну концентрації для сурми в розплаві кремнію.
 $N_{Sb}^{\infty} = 5 \cdot 10^{18}$ ат/см³.

Рішення.

1. Розраховуємо $p_{(Bm)}^0$ для різних значень m :

$$T_{III Si} = 1688 \text{ K};$$

$$\begin{aligned} \lg p^0(Sb_4) &= 30,63224 - 8141,417/1688 + 0,0003062 \cdot 1688 - \\ &- 6,932371 \cdot \lg 1688 = 3,9527; \quad p^0(Sb_4) = 8968,9 \text{ Па.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lg p^0(Sb_2) &= 34,55655 - 12239,825/1688 + 0,00066724 \cdot 1688 - \\ &- 7,46810 \cdot \lg 1688 = 4,32974; \quad p^0(Sb_2) = 21364,875 \text{ Па.} \end{aligned}$$

2. Розраховуємо коефіцієнт активності:

$$a_{\infty} = 13,77 \text{ кДж/моль};$$

$$Sb_{\infty} = 6,73 \cdot 10^{-3} \text{ кДж/(моль} \cdot \text{К});$$

$$\lg \gamma^{\infty}(SB) = (13,77 - 6,73 \cdot 10^{-5} \cdot 1688) / 8,314 \cdot 10^{-3} \cdot 1688 = 0,17;$$

$$\gamma^{\infty}(Sb) = 1,18.$$

3. З відомих $\rho_{\text{Si}}^{\text{ж}} = 2,53 \text{ г/см}^3$ і $M_{\text{Si}} = 28,08 \text{ г/моль}$ розраховуємо k_i по рівнянню (7.48):

$$k_i = 3,16 \cdot 10^{-8} \cdot \left\{ \frac{2 \cdot 21364,875 \cdot 5 \cdot 10^{18} \cdot 1,18^2}{(2,53/28,08)^2 \cdot (2 \cdot 3,14 \cdot 8,314 \cdot 1688 \cdot 243,4)^{0,5} \cdot 6,023 \cdot 10^{23}} + \right. \\ \left. + \frac{4 \cdot 8968 \cdot (5 \cdot 10^{18})^3 \cdot 1,18^4}{(2,53/28,08)^4 \cdot (2 \cdot 3,14 \cdot 8,314 \cdot 1688 \cdot 486,8)^{0,5} \cdot 6,023 \cdot 10^{23}} = \right. \\ \left. = 4,15 \cdot 10^{-5} + 2,93 \cdot 10^{-13} = 4,15 \cdot 10^{-5} \text{ см/с.} \right\}$$

Розбіжність розрахованого значення k_i і приведеного вище за літературними даними ($3 \cdot 10^{-5} \text{ см/с}$) складає при вибраному значенні $N_{\text{Sb}}^{\text{ж}}$ всього 28 %. Розрахунок показав, що концентраційна залежність k_i може бути записана у вигляді:

$$k_i = [4,15 \cdot 10^{-4} / (5 \cdot 10^{18})] W_{\text{Sb}}^{\text{ж}} = 8,3 \cdot 10^{-24} \cdot N_{\text{Sb}}^{\text{ж}}.$$

Таблиця 7.7 – Варіанти завдань для розрахунку

№ варіанту	Кристалл	Домішка	d_k , мм	d_t , мм	n, об/хв	f, мм/хв	l , мм	b, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ge	P	40	120	40	0,5	–	–
2			45	130		1,0	–	–
3			50	140		1,5	–	–
4			55	150		2,0	–	–
5			60	160		2,5	–	–
6	Ge	As	40	120	40	0,5	–	–
7			45	130		1,0	–	–
8			50	140		1,5	–	–
9			55	150		2,0	–	–
10			60	160		2,5	–	–
11	Si	P	100	270	55	0,5	–	–
12			120	300		0,7	–	–
13			140	350		1,0	–	–
14			150	350		1,2	–	–
15			180	450		1,5	–	–

Продовження таблиці 7.7

16	Si	Sb	100	270	55	1,5	—	—
17			120	300		1,2	—	—
18			140	350		1,0	—	—
19			150	350		0,7	—	—
20			180	450		0,5	—	—
21	Ge	P	—	—	—	3,0	70	35
22			—	—		3,5	75	38
23			—	—		4,0	80	40
24			—	—		4,5	85	42
25			—	—		5,0	90	45
26	Ge	As	—	—	—	3,0	70	35
27			—	—		3,5	75	38
28			—	—		4,0	80	40
29			—	—		4,5	85	42
30			—	—		5,0	90	50
31	Si	P	50	—	—	2,0	10	—
32			55	—		1,5	12	—
33			60	—		1,0	14	—
34			65	—		0,7	12	—
35			70	—		0,5	14	—
36	Si	Sb	50	—	—	2,0	10	—
37			55	—		1,5	12	—
38			60	—		1,0	14	—
39			65	—		0,7	12	—
40			70	—		0,5	14	—

8 ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

№ п/п	Назва теми	Задача
1	Класифікація напівпровідникових матеріалів	Визначити граничну розчинність сурми в монокристалі германію, що вирощується з розплаву, що містить 1% (ат.) Sb, в умовах, при яких $k_{\text{eff}} = 1 \cdot 10^{-2}$.
2	Розрахунки легування кремнію	Розрахувати кількість легуючої домішки фосфору, необхідної для введення в розплав кремнію масою 0,8 кг, з якого повинен бути вирощений монокристал n-типу електропровідності з питомим опором 150 Ом·см, масою 0,5 кг і діаметром 40 мм. Процес проводиться у вакуумі в тиглі з природного кварцу; швидкість росту монокристала 1,5 мм/хв.
3	Поведінка домішок в кристалі напівпровідника	Розрахувати процес нагріву графітного циліндрового блоку діаметром $d = 0,1$ м і заввишки $H = 0,75$ м. Тепло приймальний є циліндрова поверхня. $T_0 = 20^\circ \text{C}$, $T_\infty = 1300^\circ \text{C}$. Густина графіту $\rho = 1,8 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності має вигляд: $\lambda = 105,9 - 0,044T$, $\text{Дж}/(\text{м} \cdot \text{с} \cdot \text{К})$. Температурна залежність теплоємності описується рівнянням $c = 1098 + 0,17T$ $\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha = 1500 \text{ Дж}/\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{К}$.
4	Отримання товарного двоокису і чистого полікристалічного германію	Розрахувати процес двостороннього нагріву пластини кремнію діаметром $d = 80$ мм і завтовшки $h = 20$ мм. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha = 1500 \text{ Дж}/\text{м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{К}$, $T_0 = 20^\circ \text{C}$, $T_\infty = 700^\circ \text{C}$.
5	Вплив домішок на кристалізацію розплавів	Розрахувати рівноважний коефіцієнт розподілу галію в германії і ефективний коефіцієнт розподілу при вирощуванні монокристалів германію по методу Чохральського. Швидкість вирощування монокристала $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання монокристала - 40 об/хв.
6	Антимоніди індію і галію	Розрахувати об'єм легованого галіем монокристала германію, по методу Чохральського до встановлення стаціонарного полягання, записати рівняння розподілу галію по довжині монокристала і розрахувати мінімальний градієнт температури, необхідної для усунення концентраційного переохолодження. Швидкість вирощування монокристала $f = 1,5$ мм/хв, частота обертання монокристала - 40 об/хв, діаметр монокристала $d = 60$ мм, необхідна концентрація галію в монокристалі $\bar{N}^{\text{TB}} = 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, $p = 0,1$.
7	Кристалізаційні процеси очищення	Розрахувати об'єм легованого галіем монокристала германію, по методу Чохральського до встановлення стаціонарного полягання, записати рівняння розподілу галію по довжині монокристала і розрахувати мінімальний градієнт температури, необхідної для усунення концентраційного переохолодження. Швидкість вирощування монокристала $f = 1,5$ мм/хв, частота обертання монокристала - 40 об/хв, діаметр монокристала $d = 60$ мм, необхідна концентрація галію в монокристалі $\bar{N}^{\text{TB}} = 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, $p = 0,1$.

Продовження тем контрольних робіт

8	Ефективний коефіцієнт розподілу	Розрахувати розподіл галію в розплаві в стаціонарному процесі зонної перекристалізації германію. Довжина розплавленої зони $l=1$ см. Швидкість кристалізації $f=0,088; 0,175$ і $0,35$ мм/хв. Початкова концентрація домішки в злитку рівна $N_0= 2 \cdot 10^{18}$ ат/см ³ .
9	Особливості кристалізації розплавів напівпровідниківих з'єднань	Вирощується монокристал германію методом Чохральского у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву германію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Діаметр кристала $d_k=60$ мм; діаметр тигля $d_t = 80$ мм. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 40$ об/хв; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.
10	Кристалізаційні процеси для отримання кристалів напівпровідниківих з'єднань, що розкладаються	Вирощується монокристал кремнію методом Чохральского у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Діаметр кристала $d_k=60$ мм; діаметр тигля $d_t = 80$ мм. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 40$ об/хв; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.
11	Використання розплавів нестехіометричного складу для отримання кристалів напівпровідниківих з'єднань, що розкладаються і тугоплавких	Вирощується монокристал кремнію методом бестигельної зонної перекристалізації (БЗП) у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Діаметр кристала $d_k = 15$ мм, довжина розплавленої зони $l = 10$ мм. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 3$ об/хв; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.
12	Методи вирощування напівпровідників з розплаву	Проводиться зонна перекристалізація (ЗП) германію у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Довжина розплавленої зони $l = 20$ мм, ширина поверхні розплавленої зони $b = 15$ мм. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву германію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 0,5$ об/хв; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.
13	Класифікація високочистих речовин	Визначити граничну розчинність сурми в монокристалі германію, що вирощується з розплаву, що містить 1% (ат.) Sb, в умовах, при яких $k_{\text{eff}} = 1 \cdot 10^{-2}$.

Продовження тем контрольних робіт

14	Арсенід галію	Розрахувати процес нагріву графітного циліндрового блоку діаметром $d = 0,1$ м і заввишки $H = 0,75$ м. Тепло приймальний є циліндрова поверхня. $T_0 = 20^\circ \text{C}$, $T_\infty = 1300^\circ \text{C}$. Густина графіту $\rho = 1,8 \cdot 10^3 \text{ кг}/\text{м}^3$. Температурна залежність коефіцієнта теплопровідності має вигляд: $\lambda = 105,9 - 0,044T$, $\text{Дж}/(\text{м}\cdot\text{с}\cdot\text{К})$. Температурна залежність теплоємності описується рівнянням $c = 1098 + 0,17T$ $\text{Дж}/(\text{кг}\cdot\text{К})$. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha=1500 \text{ Дж}/\text{м}^2\cdot\text{с}\cdot\text{К}$.
15	Зонна структура кристалів	Вирощується монокристал кремнію методом Чохральського у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ $\text{см}/\text{с}$. Діаметр кристала $d_k = 60$ мм; діаметр тигля $d_t = 80$ мм. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ $\text{мм}/\text{хв}$. Частота обертання кристала $n = 40$ об/хв; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.
16	Поводження з високочистими речовинами	Розрахувати кількість легуючої домішки фосфору, необхідної для введення в розплав кремнію масою 0,8 кг, з якого повинен бути вирощений монокристал n -типу електропровідності з питомим опором 150 $\text{Ом}\cdot\text{см}$, масою 0,5 кг і діаметром 40 мм. Процес проводиться у вакуумі в тиглі з природного кварцу; швидкість росту монокристала 1,5 $\text{мм}/\text{хв}$.
17	Фізико-хімічні і хімічні властивості кремнію	Вирощується монокристал кремнію методом Чохральського у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ $\text{см}/\text{с}$. Діаметр кристала $d_k = 60$ мм; діаметр тигля $d_t = 80$ мм. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ $\text{мм}/\text{хв}$. Частота обертання кристала $n = 40$ об/хв; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.
18	Різка, шліфовка і поліровка напівпровідників	Розрахувати процес двостороннього нагріву пластини кремнію діаметром $d = 80$ мм і завтовшки $h = 20$ мм. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha=1500 \text{ Дж}/\text{м}^2\cdot\text{с}\cdot\text{К}$), $T_0 = 20^\circ \text{C}$, $T_\infty = 700^\circ \text{C}$
19	Фосфід галію	Розрахувати рівноважний коефіцієнт розподілу галію в германії і ефективний коефіцієнт розподілу при вирощуванні монокристалів германію по методу Чохральського. Швидкість вирощування монокристала $f = 1,5$ $\text{мм}/\text{хв}$. Частота обертання монокристала - 40 об/хв.
20	Основні і допоміжні матеріали	Розрахувати процес двостороннього нагріву пластини кремнію діаметром $d = 80$ мм і завтовшки $h = 20$ мм. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha=1500 \text{ Дж}/\text{м}^2\cdot\text{с}\cdot\text{К}$), $T_0 = 20^\circ \text{C}$, $T_\infty = 700^\circ \text{C}$.

Продовження тем контрольних робіт

21	Компоненти напівпровідниківих з'єднань і що легують елементи	Розрахувати кількість легуючої домішки фосфору, необхідної для введення в розплав кремнію масою 0,8 кг, з якого повинен бути вирощений монокристал п-типу електропровідності з питомим опором 150 Ом·см, масою 0,5 кг і діаметром 40 мм. Процес проводиться у вакуумі в тиглі з природного кварцу; швидкість росту монокристала 1,5 мм/хв.
22	Термоелектричні матеріали і тверді розчини напів - провідниківих з'єднань що не розкладаються	Розрахувати рівноважний коефіцієнт розподілу галію в германії і ефективний коефіцієнт розподілу при вирощуванні монокристалів германію по методу Чохральського. Швидкість вирощування монокристала $f = 1,5 \text{ мм/хв}$. Частота обертання монокристала - 40 об/хв.
23	Контейнерні матеріали	Вирощується монокристал кремнію методом Чохральського у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5} \text{ см/с}$. Діаметр кристала $d_k = 60 \text{ мм}$; діаметр тигля $d_t = 80 \text{ мм}$. Швидкість кристалізації $f = 1,5 \text{ мм/хв}$. Частота обертання кристала $n = 40 \text{ об/хв}$; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.
24	Властивості селену	Вирощується монокристал кремнію методом Чохральського у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5} \text{ см/с}$. Діаметр кристала $d_k = 60 \text{ мм}$; діаметр тигля $d_t = 80 \text{ мм}$. Швидкість кристалізації $f = 1,5 \text{ мм/хв}$. Частота обертання кристала $n = 40 \text{ об/хв}$; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.
25	Витягання селену з відходів кольорової металургії	Визначити граничну розчинність сурми в монокристалі германію, що вирощується з розплаву, що містить 1% (ат.) Sb, в умовах, при яких $k_{\text{эфф}} = 1 \cdot 10^{-2}$.
26	Напівпровідникові з'єднання $A^{II}B^{VI}$	Розрахувати розподіл галію в розплаві в стаціональному процесі зонної перекристалізації германію. Довжина розплавленої зони $l = 1 \text{ см}$. Швидкість кристалізації $f = 0,088; 0,175 \text{ і } 0,35 \text{ мм/хв}$. Початкова концентрація домішки в злитку рівна $N_0 = 2 \cdot 10^{18} \text{ ат/см}^3$.
27	Витягання селену з відходів сернокислотного і целюлозно-паперових виробництв	Розрахувати процес двостороннього нагріву пластини кремнію діаметром $d = 80 \text{ мм}$ і завтовшки $h = 20 \text{ мм}$. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha = 1500 \text{ Дж/м}^2 \cdot \text{с} \cdot \text{К}$, $T_0 = 20^\circ \text{ С}$, $T_\infty = 700^\circ \text{ С}$.
28	Карбід кремнію	Проводиться зонна перекристалізація (ЗП) германію у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Довжина розплавленої зони $l = 20 \text{ мм}$, ширина поверхні розплавленої зони $b = 15 \text{ мм}$. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву германію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5} \text{ см/с}$. Швидкість кристалізації $f = 1,5 \text{ мм/хв}$. Частота обертання кристала $n = 0,5 \text{ об/хв}$; Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.

Продовження тем контрольних робіт

29	Витягання селену з вторинної сировини	<p>Вирощається монокристал кремнію методом бестигельної зонної перекристалізації (БЗП) у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Діаметр кристала $d_k = 15$ мм, довжина розплавленої зони $l = 10$ мм. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 3$ об/хв;</p> <p>Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.</p>
30	Отримання високочистого селену	<p>Вирощається монокристал кремнію методом Чохральского у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Діаметр кристала $d_k = 60$ мм; діаметр тигля $d_t = 80$ мм. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 40$ об/хв;</p> <p>Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.</p>
31	Фізико-хімічні і хімічні властивості германію	<p>Розрахувати кількість легуючої домішки фосфору, необхідної для введення в розплав кремнію масою 0,8 кг, з якого повинен бути вирощений монокристал n-типу електропровідності з питомим опором 150 Ом·см, масою 0,5 кг і діаметром 40 мм. Процес проводиться у вакуумі в тиглі з природного кварцу; швидкість росту монокристала 1,5 мм/хв.</p>
32	Напівпровідникові з'єднання $A^{III}B^V$	<p>Розрахувати рівноважний коефіцієнт розподілу галію в германії і ефективний коефіцієнт розподілу при вирощуванні монокристалів германію по методу Чохральського. Швидкість вирощування монокристала $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання монокристала - 40 об/хв.</p>
33	Методи синтезу напівпровідниківих з'єднань	<p>Розрахувати розподіл галію в розплаві в стаціональному процесі зонної перекристалізації германію. Довжина розплавленої зони $l = 1$ см. Швидкість кристалізації $f = 0,088; 0,175$ і $0,35$ мм/хв. Початкова концентрація домішки в злитку рівна $N_0 = 2 \cdot 10^{18}$ ат/см³.</p>
34	Джерела германієвої сировини	<p>Проводиться зонна перекристалізація (ЗП) германію у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Довжина розплавленої зони $l = 20$ мм, ширина поверхні розплавленої зони $b = 15$ мм. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву германію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 0,5$ об/хв;</p> <p>Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.</p>
35	Витягання германію з первинної і вторинної сировини	<p>Розрахувати процес двостороннього нагріву пластини кремнію діаметром $d = 80$ мм і завтовшки $h = 20$ мм. Коефіцієнт тепловіддачі $\alpha = 1500$ Дж/м²·с·К), $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $T_\infty = 700^\circ\text{C}$.</p>

Продовження тем контрольних робіт

36	Вирощування об'ємних монокристалів германію	<p>Проводиться зонна перекристалізація (ЗП) германію у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Довжина розплавленої зони $l = 20$ мм, ширина поверхні розплавленої зони $b = 15$ мм. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву германію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 0,5$ об/хв;</p> <p>Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.</p>
37	Розрахунки легування германію	<p>Розрахувати кількість легуючої домішки фосфору, необхідної для введення в розплав кремнію масою 0,8 кг, з якого повинен бути вирощений монокристал n-типу електропровідності з питомим опором 150 Ом·см, масою 0,5 кг і діаметром 40 мм. Процес проводиться у вакуумі в тиглі з природного кварцу; швидкість росту монокристала 1,5 мм/хв.</p>
38	Отримання чистого полікристалічного кремнію	<p>Вирощається монокристал кремнію методом бестигельної зонної перекристалізації (БЗП) у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Діаметр кристала $d_k = 15$ мм, довжина розплавленої зони $l = 10$ мм. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 3$ об/хв;</p> <p>Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.</p>
39	Вирощування об'ємних монокристалів кремнію	<p>Вирощається монокристал кремнію методом Чохральського у вакуумі. Легуюча домішка - миш'як. Коефіцієнт випаровування домішки з розплаву кремнію $k_i = 4,1 \cdot 10^{-5}$ см/с. Діаметр кристала $d_k = 60$ мм; діаметр тигля $d_t = 80$ мм. Швидкість кристалізації $f = 1,5$ мм/хв. Частота обертання кристала $n = 40$ об/хв;</p> <p>Розрахувати відносну зміну концентрації домішки по довжині з урахуванням випаровування і без нього і побудувати графік.</p>

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Технология полупроводникового кремния. Монография // Фалькевич Э.С., Пульнер Э.О., Червоный И.Ф., Шварцман Л.Я., Яркин В.Н., Салли И.В. - М.: Металлургия, 1992. - 408с.
2. Полупроводниковый кремний: теория и практика производства. Монография. Таран Ю.Н., Куцова В.З., Червоный И.Ф., Швец Е.Я., Фалькевич Э.С. Запорожье, ЗГІА.- 2004.- 344 с., илл.
3. Технология полупроводниковых материалов. Нашельский А.Я. М.: Металлургия. 1972. - 432 с.
4. Ежовский Ю.К., Денисова О.В. Физико-химические основы технологии полупроводниковых материалов: Учебн. пособие. – СПб.: СЗТУ, 2005. – 80с.
5. Материаловедение полупроводников и металловедение. Горелик С.С., Дащевский, М.Я.: Учебное пособие. М.: Металлургия, 1973. 496 с.
6. Физико-химические основы технологии полупроводниковых материалов. Крапухин В.В., Соколов И.А., Кузнецов Г.Д.: Учебник для вузов. М.: Металлургия, 1982. – 352 с.
7. Введение в технологию полупроводниковых материалов. Медведев С.А.: Учебн. Пособие для специальности «Полупроводники и диэлектрики» вузов. М.: Высшая школа, 1970. – 504 с. – с илл.
8. Материаловедение полупроводников и диэлектриков. Горелик С.С., Дащевский М.Я.: Учебник для вузов. М.: Металлургия. – 1988. 574 с.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ЛЕГУЮЧИХ ДОМІШКОВ СІ, ГЕ ТА ГААС

Домішка	Електричний тип домішки	Енергія іонізації домішкового рівня, еВ	Ковалентний (тетраедричний) радіус, нм	Коефіцієнт розподілу між розплавом і кристалом	Максимальна розчинність, ат/см ³	Температура °C
К Р Е М Н І Й						
B	A	E _v +0,045	0,88	0,8	6·10 ²⁰	1400
Al	A	E _v +0,057	0,126	0,02	2·10 ¹⁹	1250
Ga	A	E _v +0,065	0,126	0,003	1·10 ¹⁹	1250
In	A	E _v +0,16	0,144	4·10 ⁻⁴	—	—
Tl	A	E _v +0,26	0,147	10 ⁻⁵	—	—
P	D	E _c -0,044	0,11	0,35	1,3·10 ²¹	1200
As	D	E _c -0,049	0,119	0,3	1,8·10 ²¹	1200
Sb	D	E _c -0,039	0,136	0,023	6·10 ¹⁹	1350
Bi	D	E _c -0,069	0,146	7·10 ⁻⁴	8·10 ¹⁷	1320
		E _c -0,53	0,126	8·10 ⁻⁶	3,2·10 ¹⁶	1320
Fe	D	E _v +0,40	—	—	—	—
Mn	D	E _c -0,53	0,127	10 ⁻⁵	3,8·10 ¹⁶	1320
Au	A	E _v +0,39	0,150	2,5·10 ⁵	1,2·10 ¹⁷	1300
	D	E _c -0,30	—	—	—	—
Г Е Р М А Н І Й						
B	A	E _v +0,01	0,88	10	—	—
Al	A	E _v +0,01	0,126	0,073	4·10 ²⁰	700
Ga	A	E _v +0,01	0,126	0,037	5·10 ²⁰	700
In	A	E _v +0,01	0,144	1,2·10 ⁻⁸	4·10 ¹⁸	800
Tl	A	E _v +0,01	0,147	4·10 ⁻⁵	—	—
P	D	E _c -0,01	0,110	0,12	—	—
As	D	E _c -0,01	0,118	0,03	6·10 ¹⁹	800
Sb	D	E _c -0,01	0,136	0,003	5·10 ²⁰	700
Bi	D	E _c -0,01	0,146	4,5·10 ⁻⁵	—	—
		£,-0,27	0,126	~ 1·10 ⁻⁵	1,3·10 ¹⁵	870
Fe	D	E _v +0,34	—	—	—	—
Cu	A	E _v +0,04	0,135	1,5·10 ⁻⁵	5·10 ¹⁸	750
		E _v +0,32	—	—	—	—
		E _c -0,26	—	—	—	—
		E _v +0,05	0,150	2,1·10 ⁻⁵	2·10 ¹⁶	900
Au	A	E _v +0,15	—	—	—	—
		E _c -0,04	—	—	—	—
	D	E _c -0,20	—	—	—	—

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ЛЕГУЮЧИХ ДОМІШКОВ СІ, Ge ТА GaAs

Домішка	Електричний тип домішки	Енергія іонізації домішкового рівня, еВ	Ковалентний (тетраедричний) радіус, нм	Коефіцієнт розподілу між розплавом і кристалом	Максимальна розчинність, ат/см ³	Температура °C
А Р С Е Н И Д Г А Л I Ю						
Zn	A	E _v +0,024	0,131	0,42	2·10 ²⁰	1238
Cd	A	E _v +0,021	0,148	0,02	—	—
	D	E _c -0,002	0,117	0,14	1·10 ²⁰	1238
Si	A	E _v +0,025	—	—	—	—
	D	дрібний рівень	0,122	0,015	6·10 ¹⁹	1238
Ge	A	E _v +0,03	—	—	—	—
Sn	D	дрібний рівень	0,140	5·10 ⁻³	6·10 ¹⁸	1238
S	D	E _c -0,004	0,104	0,5	—	—
Se	D	E _c -0,003	0,114	0,40	—	—
Te	D	E _c -0,003	0,132	0,046	—	—
		E _v +0,37	0,126	2,0·10 ⁻³	—	—
Fe	A	E _v +0,54	—	—	—	—
Cr	A	E _v +0,81	0,130	5,8·10 ⁻⁴	—	—
		E _v +0,023	0,135	2·10 ⁻³	—	—
Cu	A	E _v +0,15	—	—	—	—
		E _v +0,24	—	—	—	—
		E _v +0,51	—	—	—	—

Примітки: 1) Для значень максимальної розчинності в дужках вказана температура, якій вона відповідає. 2) А – акцептор, Д – донор. 3) E_c – положення дна зони провідності, E_v – положення стелі валентної зони