

ДОДАТКИ

Додаток 1

КОЕФІЦІЄНТИ ПЕРЕТОЧУВАННЯ ВАЛКІВ K_p

Стани	K_p %
Блюмінги, слябінги, обтискні кліті велико сортових станів	10
Сортові і дровові стани	8
Товстолистові: опорні	7
робочі	5
Гарячої і холодної прокатки штаб і листів: опорні	5...6
робочі	3...4

Додаток 2

ДОПУСТИМІ (МАКСИМАЛЬНІ) КУТИ ЗАХОПЛЕННЯ [α]

Стани	[α] град
Холодної прокатки штаб і листів	3...4
Гарячої прокатки штаб: в чорнових групах	20...22
в чистових групах	18...19
Гарячої прокатки сортових профілів на:	
Велико сортових станах	24...26
Середньо сортових станах	22...23
Мало сортових і дровових станах	20...22
Слябінги	27...30
Блюмінги	29...32
Товстолистові дуо	22...24
Товстолистові кварто	18...20