

## Выполнить расчет калибровки валков для угольника 80×80×3 мм

**Выбор режима профилирования.** Режим профилирования определяют, исходя из размеров исходной заготовки и окончательного профиля. При поштучном профилировании углы подгибы в первой формующей клети принимаются в пределах  $4-8^\circ$ , независимо от величины соотношения между шириной подгибаемого участка и толщиной полосы. При этом меньшая величина значений угла подгибы в первой формующей клети применяется при формовке с большими полками. Такая величина углов подгибы позволяет получить наименьший перегиб кромок переднего конца полосы внутрь профиля и уменьшает возможность смещения полосы вдоль от валков.

В последних проходах величина углов подгибы ограничивается в связи с тем, что профиль в местах подгибы упрочняется, а запас пластичности уменьшается. Кроме того, величина пружинения элементов профиля находится в прямой зависимости от угла подгибы и с увеличением его возрастает, а значительная величина пружинения элементов готового профиля приводит к повышенному браку по размерам. Радиусы закругления в местах изгиба необходимо принимать переменными с постепенным уменьшением к концу профилирования до размеров, необходимых на готовом профиле. Режим профилирования по переходам приведен в табл. 45.

Как видно из табл. 45, углы подгибы в первых проходах приняты небольшими и по ходу профилирования увеличиваются. Такое распределение углов связано с тем, что в первых проходах место изгиба отформовано еще нечетко и увеличение углов подгибы способствует смещению полосы вдоль оси валков.

Таблица 45

Углы подгибы и радиусы закругления по переходам при профилировании угольника  $80 \times 80 \times 3$  мм

Характеристика режима	Номер клети								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Угол подгибы за проход, град.	0	6	6	8	8	8	9	2	-2
Суммарный угол подгибы, град.	0	6	12	20	28	36	45	47	45
Радиус закругления, мм	-	6	6	5	4	3	3	3	3

**Определение ширины исходной заготовки.** Для определения ширины исходной заготовки профиль делится на отдельные элементы —

прямолинейные и места закруглений. Ширина прямолинейных участков определяется геометрическими размерами профиля по нейтральной линии или середине толщины. Ширина мест закруглений определяется с учетом смещения нейтральной оси деформации при изгибе.

В соответствии с конфигурацией сечения профиля (рис. 208)

$$B = b_1 + b_2 + b_3.$$

Так как  $b_1 = b_3$ , то

$$B = 2b_1 + b_2.$$

Здесь  $B$  — ширина исходной заготовки;  
 $b_1 = b_3$  — ширина полок до начала закругления;

$b_2$  — ширина участка закругления.

Ширина первого участка равна:

$$b_1 = B_1 - (R + d) = 80 - (3 + 3) = 74 \text{ мм},$$

где  $B_1$  — ширина полки.

Ширина второго участка:

$$b_2 = \frac{\pi \rho \alpha}{180} = \frac{3,14 \cdot 4,23 \cdot 90}{180} = 6,67 \text{ мм},$$

где радиус закругления по нейтральной линии

$$\rho = R + kd = 3 + 0,41 \cdot 3 = 4,23 \text{ мм}.$$

Здесь  $\alpha$  — угол подгибы, град.;

$R$  — внутренний радиус закругления в месте изгиба;

$d$  — толщина профилируемого металла;

$k$  — коэффициент, зависящий от отношения  $\frac{R}{d}$ , выбранный по табл. 40.