

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4

**ТЕМА:** РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТА РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЄКТУ

**МЕТА:** Розробити ТЗ та розрахувати параметри мікроелектронної опто-структурі за індивідуальним варіантом

### Теоретичні відомості

Етап зовнішнього проєктування конструкції полягає в обґрунтуванні початкових даних для її розробки.

Недостатньо ретельно обґрунтовані початкові дані і тим більше призначені довільно приводять або до невиправданих надлишків в параметрах виробу, в т.ч. і його вартості, або до того, що виріб не буде в змозі виконувати покладені на нього функції.

Таким чином, обґрунтування початкових даних або зовнішнє проєктування є важливим етапом аналізу ТЗ, оскільки при цьому встановлюється взаємозалежність показників, характеристик проєктуючого вузла, електронного пристрою зі всією системою, для якої він призначений. Іншим важливим етапом аналізу початкових даних є етап аналізу при внутрішньому проєктування.

Початкові дані для внутрішнього проєктування видаються у вигляді технічного завдання (ТЗ) на проєктування і функціональної електричної схеми. У ТЗ указується сукупність зовнішніх параметрів, які визначаються на етапі зовнішнього проєктування, далі - обґрунтування і вибір внутрішніх параметрів, при яких задовільняються вимоги до зовнішніх параметрів.

ТЗ встановлює призначення, область застосування, основні технічні характеристики, умови експлуатації, вимоги до конструкції, техніко-економічні вимоги і організаційно-виробничі чинники, вимоги до комплекту конструкторської документації.

У ТЗ указується термін виконання роботи, за який несе відповідальність конструкторський підрозділ, що веде конструктор.

Часто додатками до ТЗ на конструктування є схеми електричні, схеми з'єднань, ескізи і т.п. Аналіз схем з позицій конструктора передбачає:

- ухвалення рішення про елементну базу;
- розділення електричної принципової схеми на функціонально або конструктивно закінчені частини;
- вибір конструктивного виконання складових частин вироби і їх ескізна компоновка;
- виявлення тепловиділяючих, теплочутливих компонентів;
- паразитних електромагнітних зв'язків;
- орієнтовну оцінку габаритних розмірів;
- складання необхідних документів по комплектуючим виробам і ін.

За наслідками аналізу одержаного ТЗ конструктор складає спочатку орієнтовний перелік КД, а потім і уточнений. При цьому враховується тип виробу, етапи роботи, всі вимоги ТЗ.

### **Порядок виконання**

1. Згідно з номером у журналі навчальної групи студент обирає варіант оптоприладу, для якого він має написати технічне завдання на проєктування .

2. Проаналізувавши інформацію, яка має місто на схемі, скласти перелік електричних параметрів якими характеризується виріб.

3. За результатами аналізу, який проведений у попередньому пункті з'ясувати, які кола виробу є вхідними ,а які кола є вихідними, а також яким чином до них будуть під'єднуватися зовнішні ланцюги.

4. Визначити, які зовнішні механічні чинники будуть впливати на роботу виробу.


5. З'ясувати, які зовнішні кліматичні чинники будуть впливати на роботу виробу.



6. За результатами виконання пунктів 1-5 провести розробку технічного завдання на проєктування запропонованого виробу.



Вимоги до виробу, що підлягає проєктуванню, можуть бути зведені в таблиці. Таблиця 1.1 є прикладом параметрів виробу, що проєктується.

Таблиця 1.1 – Електричні характеристики виробу що проєктується.


| № | Найменування параметра                 | Значення |
|---|----------------------------------------|----------|
|   | Напруга вхідного сигналу не більше, мВ | 25       |
|   | Вихідна потужність не менше, Вт        | 10       |
|   | Опір навантаження не менше, Ом         | 4        |
|   |                                        |          |
|   |                                        |          |
|   |                                        |          |
|   |                                        |          |










| Входной<br>импульс | Гашение<br>прима | Вспомо-<br>гательный<br>прима | Выход TC<br>в первом<br>уровне | Третий<br>уровень | Выход<br>третьей<br>уровни | Сигнализация                 | Управление                     |
|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                    |                  |                               |                                |                   |                            | Стр<br>Гаш<br>Биты<br>данных | Гаш<br>Прима<br>Биты<br>данных |







### План складання звіту

- тема та мета роботи;
- короткі теоретичні відомості про етапи складання ТЗ;
- вибір елементів схеми;
- параметри обраних елементів схеми;
- критична оцінка отриманих результатів з урахуванням похиби вимірювань;
- аналіз і висновки до виконаної роботи .

### Контрольні запитання

1. Які основні вимоги до ТЗ?
2. Чим визначається похибка методу?
3. Які переваги розробленого пристрою?
4. Які заходи застосовуються для зменшення похиби вимірювань ?
5. Як визначається абсолютна похибка вимірювання?
6. Як визначається відносна похибка вимірювання?
7. Які недоліки розробленого пристрою?